

技工学校交流講义

# 汽輪机設備及运行

上 册

陝西省電業局技工學校編

学校内部使用

特



中国工业出版社

# 目 录

## 第一篇 汽輪机原理

第一 章 汽輪机的一般概念 .....	1
第一节 汽輪机的工作原理 .....	1
第二节 单級和多級汽輪机 .....	2
第三节 汽輪机的分类和名牌 .....	11
复习思考題 .....	20
第二 章 蒸汽在噴管中的工作 .....	21
第一节 噴管概論 .....	21
第二节 在不同背压下，蒸汽在噴管內的膨脹 .....	30
第三节 蒸汽在噴管斜藏面中的膨脹 .....	33
复习思考題 .....	37
第三 章 蒸汽在动叶片中的工作 .....	38
第一节 速度三角形 .....	38
第二节 动叶片中的能量交換 .....	46
第三节 动叶片的定型 .....	48
复习思考題 .....	56
第四 章 汽輪机的損失与效率 .....	58
第一节 汽輪机的节流与散热損失 .....	59
第二节 汽輪机的級內損失 .....	62
第三节 外部損失 .....	76
第四節 汽輪机的效率 .....	77
第五節 蒸汽消耗量的計算 .....	81
复习思考題 .....	82
第五 章 多級汽輪机 .....	83
第一节 单級汽輪机与多級汽輪机的比較 .....	85
第二节 多級冲动式汽輪机 .....	85
复习思考題 .....	97

## 第二篇 汽輪机的構造

<b>第六章 汽輪机的靜止部分</b>	<b>98</b>
第一节 基礎	98
第二节 机座	99
第三节 汽缸	102
第四节 汽缸的热膨胀和定位	114
复习思考題	120
<b>第七章 通汽部分</b>	<b>121</b>
第一节 第一級噴管	122
第二节 中間隔板上的噴管	126
第三节 隔板	130
第四节 动叶片和导向叶片	136
复习思考題	150
<b>第八章 轉子</b>	<b>150</b>
第一节 輸波型轉子	151
第二节 轉輪型轉子	156
第三节 汽輪机的振动	170
第四节 轉子的不平衡	178
复习思考題	181
<b>第九章 軸承</b>	<b>182</b>
第一节 液体摩擦的概念	182
第二节 支持主軸承油楔的形成	185
第三节 軸承的构造	192
第四节 推力軸承	194
第五节 軸承的技术要求及事故	206
复习思考題	209
<b>第十章 軸封</b>	<b>210</b>
第一节 迷路軸封	210
第二节 級精軸封	217

第三节 水軸封 .....	218
第四节 隔板軸封 .....	222
第五节 軸封損壞原因分析 .....	224
复习思考題 .....	225
<b>第十一章 靠背輪和盤車裝置 .....</b>	<b>226</b>
第一节 刚性靠背輪 .....	226
第二节 半撓性靠背輪 .....	227
第三节 活動靠背輪 .....	230
第四节 盤車裝置 .....	236
复习思考題 .....	241
<b>主要參考書 .....</b>	<b>241</b>

# 第一篇 汽輪机原理

## 第一章 汽輪机的一般概念

### 第一节 汽輪机的工作原理

汽輪机是广泛采用的重要原动机。它在工作时，把蒸汽的热能变为迴轉机械能。

汽輪机簡图如图 1-1 所示。蒸汽在具有特殊形状的导汽槽道——噴管 4 中发生膨胀。在膨胀时，蒸汽的压力降低，速度增加，变蒸汽的热能为动能。蒸汽被加速后，从噴管出来噴射到动叶片上。汽流在动叶片中方向改变，因而在动叶片产生作用力，形成旋轉力矩使汽輪机轉輪 2 旋轉，并完成动能到机械能的轉变。如在軸 1 上再接上发电机轉子，则这个机械能就会轉变成电能了。

从上面介紹可知，汽輪机的整个工作过程可分为两部分。

(1) 蒸汽在噴管中变热能为动能，即蒸汽发生膨胀以增加蒸汽速度(有时在叶片中蒸汽也发生膨胀)；

(2) 动能通过轉輪轉变为机械能。如在动叶片中也有膨胀发生，则动叶片除受到因汽流改变方向引起的作用力外，还将受到一因汽流加速所引起的反作用力，这两种力产生的旋轉力矩，使轉輪轉动，完成动能到机械能的轉变。

汽輪机中的一列噴管及其后面的一个轉輪組成汽輪机的級，并按級数分为单級和多級汽輪机。

如果蒸汽的膨胀只在噴管中发生，这种汽輪机叫做冲动式汽輪机；如蒸汽的膨胀除在噴管中发生以外，还在动叶片中发生，则这种汽輪机叫做反动式汽輪机。

在实用上，为了提高汽輪机的效率，在冲动式汽輪机动叶中蒸汽也发生少許膨胀，这种汽輪机叫做带有反动度的冲动式汽輪机。

在发电厂中，汽輪机蒸汽由图 1-2 中鍋爐 1 引来，蒸汽在汽輪机 2 內膨胀、作功，并通过靠背輪将轉子机械能变为电能。

在汽輪机內作功后的蒸汽排入凝汽器 4 并被冷凝成水。此后再由水泵 5 将凝結水送至鍋爐加热并完成循环。




图 1-1 汽輪机簡图  
1—軸; 2—轉輪; 3—动叶片;  
4—噴管




图 1-2 动力裝置循環原  
理圖  
1—鍋爐; 2—汽輪机; 3—發  
电机; 4—凝汽器; 5—給水  
泵

## 第二节 单級和多級汽輪机

### 一、单級冲动式汽輪机

图 1-3 为单級冲动式汽輪机簡图，这个图的下面繪制出

蒸汽在噴管內和动叶片汽道內的压力、絕對速度的变化曲綫。

这种汽輪机只由一列噴管和一个装有动叶片的轉輪組成，因此叫做单級汽輪机。蒸汽在动叶片汽道內沒有膨胀，因此动叶片前后蒸汽压力相等，即在动叶片內无焓降发生。

从图 1-6 可以看出，蒸汽在噴管中发生膨胀时，压力降低，速度增加，而在动叶片中压力保持不变 ( $P_2 = P_1$ ) 因而沒有焓降发生。

由热力学我們知道，焓降越大，则蒸汽出噴管的速度越大。例如，当饱和蒸汽从压力为10絕對大气压膨胀到0.1絕對大气压时，蒸汽的流动速度达到116.7米/秒，也就是说，所得到的速度远远超过了子弹的飞行速度。

在冲动式单級汽輪机中，为了使功率增大，必須加大焓降，这将使圆周速度及轉速都增高。圆周速度超过400米/秒时，由于离心力所产生的应力是現在一般材料所不能承受的，这使单級冲动式汽輪机功率的增加受到限制，同时，焓降过大将使效率降低，因此单級冲动式汽輪机的功率一般限制在500到800瓩以内；轉速过大也使单級汽輪机的使用受到限制，只有少数的小型机器才需要高的轉速，而大部分由汽輪机带动的机器（发电机、泵及其他），所需要的轉速大致




图 1-3 单級冲动式汽輪机

1—軸；2—轉輪；3—动叶片；  
4—噴管；5—汽缸；6—乏汽管

在 3000 轉/分，或再低一些。对高轉速的汽輪机常采用減速器和它所传动的机器相連接，这从設備投資及运行經濟来讲都是不利的。由于以上原因，单級冲动式汽輪机一般不作为輸出功率的主要机組；但考虑到它的简单可靠，所以常用来带动不大的輔助机械，如汽动輔助油泵及汽动給水泵等。

为了减少余速損失和提高单級冲动式汽輪机的功率，可以采用具有速度級的压力級。

## 二、具有速度級的单級冲动式汽輪机

如果在第一列动叶片之后，接着安装导向叶片，而在导向叶片后边安装第二列动叶片（图1-4），則得到具有速度級的汽輪机的級，如汽輪机只有一級，則得到具有速度級的单級汽輪机。从第一列动叶片出来的蒸汽具有較大的动能。它在导向叶片中改变方向。蒸汽經导向叶片后进入第二列动叶片，并在其中繼續使汽流的动能轉变成使叶輪轉动的机械功。如果在第二列动叶片后，汽流还有很大的动能，则可在其后再安装导向叶片和第三列动叶片。

虽然速度級具有两列或三列叶片，但它们都安装在一个轉輪上。

具有速度級的单級冲动式汽輪机的蒸汽速度和压力变化曲綫示于图 1-4 上。

从图 1-4 看到：蒸汽从噴管出来的动能逐漸地在第一列和第二动叶片內轉变为功。

因为蒸汽在三速度級的第三列动叶片中 所产生的功很少。所以为了結構簡單，現在几乎不采用三列速度級。

## 三、多級冲动式汽輪机

前面已指出，单級汽輪机內只能利用不大的焓降，因而仅能发出不大的功率。




图 1-4 具有速度级的汽輪机  
1—軸；2—轉輪；3—噴管；4—動叶片；5—導向叶片；  
6—第二列動叶片

为了使汽輪机能利用大的焓降及获得大的功率，可将汽輪机作成多級的。在多級汽輪机中理想焓降分配給所有的級，而每一級只是利用总焓降的一部分。一般在軸流式汽輪机的一个汽缸中能安装18至20个級。級数很多时，軸会特別长。按軸的强度条件，也不允許汽輪机的軸太长。

图 1-5 表示多級冲动式汽輪机的示意图。在汽輪机的主軸上，裝有轉輪 1，轉輪之間為隔板 2，隔板上安有噴管 3，蒸汽在噴管中产生膨胀。由裝有噴管的隔板及其后面緊接着的一个轉輪形成汽輪机的一个压力級。每一个压力級只利用汽輪机总焓降的一部分。




图 1-5 多級冲动式汽輪机簡图  
1—轉輪；2—隔板；3—噴管

蒸汽順次流过所有的級并在流动中产生膨胀使叶輪轉动，完成由热能到机械能的轉变。最后乏汽排出汽缸。

随着蒸汽的膨胀及其压力的降低，蒸汽的比容增加。为了使增加比容后的蒸汽能通过通汽部分，就必须把噴管和动叶片的汽道流动截面积及級的直径逐渐增加。这点从图 1-5

上可以很清楚的看出。

#### 四、多級反动式汽輪机

如果蒸汽在动叶内也发生焓降，使汽流从动叶片汽道出来的速度大于它进入該汽道中的速度时，则汽流受到一个力的作用，該力与汽流的运动方向相同。这个力引起一个反作用力，此反作用力作用在汽道上并称之为反动力。如果在动叶片上有着反动力作用，则这种汽輪机的級称为反动級。它与冲动式汽輪机的区别在于：在反动式汽輪机的級內，动叶片前的蒸汽压力大于动叶片后的蒸汽压力。所以，在按反动原理工作的汽輪机中，蒸汽同时在动叶片汽道内进行膨胀。

图 1-6 表示在反动級內蒸汽的运动速度和压力的变化曲线。

由图 1-6 可以看出，由于在叶片前后存在压力差 ( $P_1 - P_2$ )，所以蒸汽在动叶片汽道中运动的相对速度在增加，而不象在冲动級中由于損失使相对速度减小。

反动級的工作用反动度来表示。蒸汽在动叶片內的焓降与在噴管內和动叶片內焓降之和的比值叫做反动度。可以认为  $(h_{01} + h_{02})$  的值与  $H_0$  大約相等图 1-7，这时反动度可表示为下面的比值：

$$\rho = \frac{h_{02}}{h_{01} + h_{02}} \approx \frac{h_{02}}{H_0}$$

汽輪机的冲动級可以认为是反动級的个别情况，即反动度  $\rho = 0$  ( $P_1 = P_2$  和  $h_{02} = 0$ )。但是純冲动式汽輪机很少遇到。实际上，在冲动級工作叶片中都带有一定的反动度，一般采用的反动度为  $\rho = 0.1 \sim 0.15$ 。由于反动度較小，故經常称这种級为冲动級，这种級的工作除利用了汽流变向所引起的力外，还利用了蒸汽在动叶道內因加速所引起的反作用力。




图 1-6 反动式汽輪机級的压力和速度变化曲線

如果汽輪机反动度較大，如  $\rho = 0.4 \sim 0.6$ ，則这种級稱為反動級，实用上，反動式汽輪机中反動度約等於 0.5。

目前，也有制造純反動級汽輪机，这种汽輪机叫做容克斯幅流式汽輪机，在这种汽輪机中反動度  $\rho = 1$ （图 1-20）。

图 1-7 表示出反動級中蒸汽的膨胀过程。

蒸汽經過沿圓周排列的噴管冲到动叶片上。有时噴管不是在整个圓弧線上都安装，而仅在一部分圓弧線上安装有噴管，如图 1-8 所示，这时蒸汽就經過部分圓周进入动叶片。

冲动式汽輪机可以全部（整个圓周）或是部分进汽。而

对于反动式汽輪机則必須全周进汽，否則由于反动式汽輪机动叶前压力高于动叶后压力，則蒸汽将由叶片边侧进入相邻的动叶，而并不全部流向應該去的动叶，这样将引起损失。在冲动式汽輪机中，动叶前后压力一样，所以，如果蒸汽沿部分圓周弧綫从噴管流出时，則它在理論上亦沿同样的弧綫在动叶片汽道中流过（实际上在部分进汽弧綫的两端仍有蒸汽的




图 1-7 反动級內蒸汽膨胀過程  
（实际上在部分进汽弧綫的两端仍有蒸汽的




图 1-8 非全圓周进汽噴管布置圖

散溢)。

图 1-9 表示多級反动式汽輪机。这种汽輪机轉子一般作成轉鼓形，并且沒有隔板。动叶片直接固定在轉鼓上，噴管固定在汽輪机的汽缸上。新蒸汽首先进入噴管汽道中，并在其中进行膨胀。蒸汽压力的降低使速度由  $C_0$  增加到  $C_1$ 。然后，蒸汽进入第一列动叶片汽道中，在那里蒸汽同样进行膨胀，并且压力降低，速度增加。蒸汽从第一級出来进入第二級并繼續发生膨胀，直至排出汽缸为止。




图 1-9 多級反动式汽輪机簡图

由于每一列动叶片前后蒸汽存在压力差，所以不可避免有軸向力产生。因此，就有极大的一个总合力传給汽輪机的軸，这个力的方向一般是沿汽流的流动方向。为了平衡这个力，在反动式汽輪机上安有平衡活塞 1 (图1-9)。在平衡活塞上作用着具有相反方向的力，这个力与一部分軸向力相平衡。

反动式汽輪机由于每級只能采用少量的焓降，所以在实用上都作成多級的。

目前，几乎不制造純反动式汽輪机。其原因在于：当蒸汽的参数很高时，则前几級动叶片很短，因而使径向間隙的漏汽量增加。漏汽量的增加，就降低了汽輪机的效率。此外，純反动式汽輪机的級数多，耗費金属多，而且不能采用較完善的噴管調節。

### 第三节 汽輪机的分类和名牌

所有汽輪机可以按一系列的特征来分类：

#### 一、按結構特点分

##### 1. 按軸的数目来分：

(1) 单軸汽輪机。这种汽輪机的所有汽缸中的軸都联在一起，并且在一条直线上。这种汽輪机只带动一个发电机。

(2) 多軸汽輪机。这是由若干平行排列的单軸汽輪机所組成。这些单軸汽輪机具有統一的热力过程。由多軸汽輪机所带动的发电机数目与汽輪机軸数目相等。

##### 2. 按汽缸的数目来分：

(1) 单汽缸汽輪机。这种汽輪机的全部級都放在一个汽缸內。这是一种最简单又廉价的汽輪机。

(2) 多汽缸汽輪机。这种汽輪机的全部級安装在几个汽缸內。多汽缸的結構使我們能采用較多的級数，并且具有較高的效率。但这种結構較复杂，投資多，并且制造和运行比較复杂。在功率非常大必須在低压部分应用双流程的汽輪机中，或者汽輪机的蒸汽参数很高，在汽輪机头部需要有优质金属时，才选用多汽缸结构，常用的多汽缸汽輪机为双汽缸的。很少使用三汽缸結構，只在极特殊的情况下才使用四汽

缸汽輪机。

3. 按轉子結構分为：轉鼓、轉輪及复合型結構汽輪机。

4. 按汽流方向分：

(1) 軸流式汽輪机。在这种汽輪机内蒸汽从第一級至最末一級的流动方向与汽輪机軸的中心線平行。这是一种应用最广的汽輪机。




图 1-10 单軸单缸汽輪机

图1-10~1-17均表示上述汽輪机型式簡图。

## 二、按作用原理分

1. 冲动式汽輪机。
2. 反动式汽輪机。
3. 冲动反动联合式汽輪机。

## 三、按工質的参数分

1. 按压力分：

(1) 超高汽輪机。新蒸汽压力  $P_0 = 150 \sim 170$  絶对大气压。

(2) 高压汽輪机。新蒸汽压力  $P_0 = 90 \sim 125$  絶对大气

(2) 輻流式汽輪机。在这种汽輪机内汽流的方向与軸中心線垂直，而动叶片的位置与轉動中心線平行。

(3) 軸流——輻流联合式汽輪机。这种汽輪机由軸流級和輻流級組成。




图 1-11 单轴单缸双流汽輪机

图 1-12 双轴双缸汽輪机




图 1-13 单軸双缸双流汽輪机