


郭青蔚 王桂生 郭庚辰 编著



# 常用有色金属 二元合金相图集




CHANGYONG YOUSE  
JINSHU ERYUANHEJIN XIANGTUJI



化学工业出版社

郭青蔚 王桂生 郭庚辰 编著



# 常用有色金属

# 二元合金相图集



CHANGYONG YOUS  
JINSHU ERYUANHEJIN XIANGTUJI



化学工业出版社

· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

常用有色金属二元合金相图集/郭青蔚, 王桂生, 郭庚辰编著. —北京: 化学工业出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-122-06338-0

I. 常… II. ①郭…②王…③郭… III. 有色金属-二元合金-相图-图集 IV. TG146-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 122464 号

---

责任编辑: 丁尚林 王晓云

装帧设计: 王晓宇

责任校对: 李 林

---

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 刷: 北京永鑫印刷有限责任公司

装 订: 三河市万龙印装有限公司

880mm×1230mm 1/24 印张 15 1/4 字数 477 千字 2010 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 48.00 元

版权所有 违者必究

# 前言

---

有色金属与人类社会文明史的发展息息相关。历史学家曾把器物使用作为社会生产力发展的里程碑，如石器时代、青铜时代、铁器时代等。当今，能源、信息和材料被称为社会三大支柱。有色金属及其合金是材料的重要组成部分。有色金属既是重要的结构材料，又是优良的功能材料，是国民经济、国防工业和科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。信息工程、生物技术、航空航天、海洋工程、核能利用，特别是飞机、导弹、火箭、卫星、核潜艇等尖端武器以及原子能、电子计算机、通信等所需材料无一不和有色金属及其合金有关。

金属相图可以描述和阐明金属与金属之间以及金属与非金属之间的物理化学作用。合金材料的研究和开发及实际应用在很大程度上要依据相应的相图知识。因此，元素相图常被人们称为“材料研究的指南图”或“材料研究的地图”。它们都对材料的发展起到了指导和推动作用。虽然在合金的实际使用中几乎都是多元金属或者非平衡状态的材料，但二元金属相图始终是基础，永远是合金研究与开发中具有重要参考价值的主要资料。

阅读相图大致有两方面的意义：一是利用已有的平衡相图了解有关合金在任意温度下处于平衡状态时存在哪些稳定相、相的组成、结构、有多少共存相等；二是从相图中了解发生了什么样的反应，看看它用于合金试样处理时是否能得到所希望达到的性质。

相图的研究已有一百多年的历史，世界上出版了大量的金属相图集。这些厚厚的大部头的或多卷集的相图，内容丰富、全面、翔实，但同时也有携带不易和查找不便等方面的缺点。为克服这方面的困难，我们在编著本书时，从实际应用出发，重点选择了以国内常用的 10 种有色金属（Al、Mg、Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Sb、Sn 和 Hg）和在高科技、国防军工应用较多的 6 种稀有高熔点金属（Ti、Zr、W、Mo、Nb 和 Ta）。除了主体金属外，还考虑了一些非金属和半金属，如间隙元素 C、H、O、N 以及稀土元素、稀散金属、放射性金属及贵金属等，因此所纳入的图，实际涵盖的元素很广，几乎涉及元素周期表中的绝大多数实用性元素。全书共收集相图 660 多幅。

在已出版的相图册中，很多相图是采用理论计算的方法得出的数据绘制。这在相图的准确性和可靠性受到一定程度的影响。为保证所选相图的可靠性和实用性，本书中相图主要选取根据实验方法所得数据制成的

相图，并且特别重视选取实验方法和理论计算方法所得数据相互吻合很好的图。

书中相图温度单位符号采用℃，相图组成轴的下轴采用原子分数( $x/\%$ )，上轴采用质量分数( $w/\%$ )。以纯金属及其同素异构体为基或以化合物为基的有限固溶体用圆括号表示，如以纯金属铅为基的固溶体写成(Pb)、(β-Nb)、(Pd<sub>3</sub>Sn)。此外，两个组元生成的无限固溶体也用同样方法表示，如(δ-Ce, β-Y)、(Ag, Au)。当纯金属组元或化合物有两种变体时，则以β(或HT)表示高温形态，如β-Zr、β-PdSm或β-NiS(HT)；如果纯金属组元或化合物有三种变体时，以希腊字母α表示低温形态(LT)，以γ表示中温形态(MT)，以β表示高温形态(HT)，如α-Sm、β-Sm和γ-Sm或α-BiPt(HT)、BiPt(MT)和BiP(LT)。

为便于材料开发有关的技术人员和管理人员容易阅读、看懂和理解相图，本书附录给出了相图的阅读方法、重要专业名称的解释以及物质的晶体结构等方面的数据。

本相图图集可作为从事材料开发、研究的科技人员、大专院校相关专业师生的重要的工具书，也可供管理人员等冶金和非冶金人士参考。

编著者衷心地感谢中国有色金属工业协会钛锆铪分会对本书出版的关怀和支持。

书中若有疏漏不当之处，恳请各位读者批评指正！

编著者

# 目 录

## 第1章 轻金属二元系合金相图

### 1.1 铝二元系合金相图 ..... 2

1. Al-As 铝-砷	2
2. Al-Au 铝-金	2
3. Al-B 铝-硼	3
4. Al-Ba 铝-钡	3
5. Al-Be 铝-铍	4
6. Al-Bi 铝-铋	4
7. Al-C 铝-碳	5
8. Al-Ca 铝-钙	5
9. Al-Cd 铝-镉	6
10. Al-Ce 铝-铈	6
11. Al-Co 铝-钴	7
12. Al-Cr 铝-铬	7
13. Al-Fe 铝-铁	8
14. Al-Ga 铝-镓	8
15. Al-Gd 铝-钆	9
16. Al-Ge 铝-锗	9
17. Al-H 铝-氢	10
18. Al-Hf 铝-铪	10
19. Al-Hg 铝-汞	11
20. Al-Ho 铝-钬	11

21. Al-In 铝-铟	12
22. Al-La 铝-镧	12
23. Al-Li 铝-锂	13
24. Al-Mn 铝-锰	13
25. Al-Mo 铝-钼	14
26. Al-Na 铝-钠	14
27. Al-Nb 铝-铌	15
28. Al-Nd 铝-钕	15
29. Al-Ni 铝-镍	16
30. Al-O 铝-氧	17
31. Al-P 铝-磷	17
32. Al-Pb 铝-铅	18
33. Al-Pd 铝-钯	18
34. Al-Pr 铝-镨	19
35. Al-Pt 铝-铂	19
36. Al-Pu 铝-钚	20
37. Al-Re 铝-铼	20
38. Al-Ru 铝-钌	21
39. Al-Sb 铝-锑	21
40. Al-Se 铝-硒	22
41. Al-Si 铝-硅	22
42. Al-Sm 铝-钐	23

43. Al-Sn	铝-锡	23
44. Al-Sr	铝-锶	24
45. Al-Ta	铝-钽	24
46. Al-Tb	铝-铽	25
47. Al-U	铝-铀	25
48. Al-V	铝-钒	26
49. Al-W	铝-钨	26
50. Al-Y	铝-钇	27
51. Al-Yb	铝-镱	27
52. Al-Zn	铝-锌	28
53. Al-Zr	铝-锆	28
<b>1.2</b>	<b>镁二元系合金相图</b>	<b>29</b>
54. Mg-Al	镁-铝	29
55. Mg-Au	镁-金	30
56. Mg-Ca	镁-钙	30
57. Mg-Er	镁-铒	31
58. Mg-Ga	镁-镓	31
59. Mg-Gd	镁-钆	32
60. Mg-Ge	镁-锗	32
61. Mg-H	镁-氢	33
62. Mg-Hg	镁-汞	33
63. Mg-La	镁-镧	34
64. Mg-Lu	镁-镥	34
65. Mg-Na	镁-钠	35
66. Mg-Nd	镁-钕	35
67. Mg-O	镁-氧	36
68. Mg-Pb	镁-铅	36
69. Mg-Pd	镁-钯	37
70. Mg-Pr	镁-镨	37
71. Mg-Pu	镁-钚	38
72. Mg-Rb	镁-铷	38
73. Mg-Sc	镁-钪	39
74. Mg-Si	镁-硅	39
75. Mg-Sm	镁-钐	40
76. Mg-Sr	镁-锶	40
77. Mg-Tb	镁-铽	41
78. Mg-Th	镁-钍	41
79. Mg-Tl	镁-铊	42
80. Mg-Tm	镁-铥	42
81. Mg-U	镁-铀	43
82. Mg-V	镁-钒	43
83. Mg-Y	镁-钇	44
84. Mg-Yb	镁-镱	44
85. Mg-Zn	镁-锌	45

## 第2章 重金属二元系合金相图

<b>2.1</b>	<b>铜二元系合金相图</b>	<b>48</b>
86. Cu-Ag	铜-银	48
87. Cu-Al	铜-铝	48
88. Cu-Au	铜-金	49
89. Cu-B	铜-硼	49

90. Cu-Ba	铜-钡	50	118. Cu-Pu	铜-钚	64
91. Cu-Be	铜-铍	50	119. Cu-Rh	铜-铑	64
92. Cu-Bi	铜-铋	51	120. Cu-S	铜-硫	65
93. Cu-C	铜-碳	51	121. Cu-Sb	铜-锑	66
94. Cu-Cd	铜-镉	52	122. Cu-Sc	铜-钪	66
95. Cu-Ce	铜-铈	52	123. Cu-Se	铜-硒	67
96. Cu-Dy	铜-镝	53	124. Cu-Si	铜-硅	67
97. Cu-Fe	铜-铁	53	125. Cu-Sn	铜-锡	68
98. Cu-Ga	铜-镓	54	126. Cu-Sr	铜-锶	68
99. Cu-Gd	铜-钆	54	127. Cu-U	铜-铀	69
100. Cu-Ge	铜-锗	55	128. Cu-V	铜-钒	69
101. Cu-H	铜-氢	55	129. Cu-Y	铜-钇	70
102. Cu-Hf	铜-铪	56	130. Cu-Zn	铜-锌	70
103. Cu-Hg	铜-汞	56	131. Cu-Zr	铜-锆	71
104. Cu-In	铜-铟	57	<b>2.2 铅二元系合金相图</b> ..... 72		
105. Cu-Ir	铜-铱	57	132. Pb-Ag	铅-银	72
106. Cu-La	铜-镧	58	133. Pb-Al	铅-铝	72
107. Cu-Li	铜-锂	58	134. Pb-Au	铅-金	73
108. Cu-Mn	铜-锰	59	135. Pb-Ba	铅-钡	73
109. Cu-Mo	铜-钼	59	136. Pb-Bi	铅-铋	74
110. Cu-Nb	铜-铌	60	137. Pb-Ca	铅-钙	74
111. Cu-Nd	铜-钕	60	138. Pb-Cd	铅-镉	75
112. Cu-Ni	铜-镍	61	139. Pb-Ce	铅-铈	75
113. Cu-O	铜-氧	61	140. Pb-Cr	铅-铬	76
114. Cu-P	铜-磷	62	141. Pb-Dy	铅-镝	76
115. Cu-Pb	铜-铅	62	142. Pb-Fe	铅-铁	77
116. Cu-Pd	铜-钯	63	143. Pb-Eu	铅-铕	78
117. Cu-Pt	铜-铂	63			

144.	Pb-Ga	铅-镓	78
145.	Pb-Gd	铅-钆	79
146.	Pb-Ge	铅-锗	79
147.	Pb-In	铅-铟	80
148.	Pb-K	铅-钾	80
149.	Pb-La	铅-镧	81
150.	Pb-Li	铅-锂	81
151.	Pb-Mn	铅-锰	82
152.	Pb-Na	铅-钠	82
153.	Pb-Ni	铅-镍	83
154.	Pb-Pd	铅-钯	83
155.	Pb-Pr	铅-镨	84
156.	Pb-Pt	铅-铂	84
157.	Pb-Pu	铅-钚	85
158.	Pb-Rb	铅-铷	85
159.	Pb-Rh	铅-铑	86
160.	Pb-S	铅-硫	86
161.	Pb-Se	铅-硒	87
162.	Pb-Si	铅-硅	87
163.	Pb-Sm	铅-钐	88
164.	Pb-Sr	铅-锶	88
165.	Pb-Te	铅-碲	89
166.	Pb-Ti	铅-钛	89
167.	Pb-Tl	铅-铊	90
168.	Pb-U	铅-铀	90
169.	Pb-Y	铅-钇	91
170.	Pb-Yb	铅-镱	91
171.	Pb-Zn	铅-锌	92

### 2.3 锌二元系合金相图 ..... 93

172.	Zn-Ag	锌-银	93
173.	Zn-Al	锌-铝	93
174.	Zn-As	锌-砷	94
175.	Zn-Au	锌-金	94
176.	Zn-Ba	锌-钡	95
177.	Zn-Bi	锌-铋	95
178.	Zn-Ca	锌-钙	96
179.	Zn-Cd	锌-镉	96
180.	Zn-Ce	锌-铈	97
181.	Zn-Co	锌-钴	97
182.	Zn-Cr	锌-铬	98
183.	Zn-Fe	锌-铁	98
184.	Zn-Ga	锌-镓	99
185.	Zn-Ge	锌-锗	99
186.	Zn-H	锌-氢	100
187.	Zn-Hg	锌-汞	100
188.	Zn-In	锌-铟	101
189.	Zn-La	锌-镧	101
190.	Zn-Li	锌-锂	102
191.	Zn-Mn	锌-锰	102
192.	Zn-Na	锌-钠	103
193.	Zn-Nd	锌-钕	103
194.	Zn-P	锌-磷	104
195.	Zn-Pb	锌-铅	104
196.	Zn-Pd	锌-钯	105
197.	Zn-Pr	锌-镨	105

198. Zn-Pt 锌-铂	106	224. Ni-Hf 镍-铪	119
199. Zn-Pu 锌-钚	106	225. Ni-In 镍-铟	120
200. Zn-Rb 锌-铷	107	226. Ni-Ir 镍-铱	120
201. Zn-Si 锌-硅	107	227. Ni-La 镍-镧	121
202. Zn-Sm 锌-钐	108	228. Ni-Li 镍-锂	121
203. Zn-Sr 锌-锶	108	229. Ni-Nb 镍-铌	122
204. Zn-Tc 锌-锝	109	230. Ni-O 镍-氧	122
205. Zn-Te 锌-碲	109	231. Ni-P 镍-磷	123
206. Zn-Th 锌-钍	110	232. Ni-Pb 镍-铅	123
207. Zn-Ti 锌-钛	110	233. Ni-Pd 镍-钯	124
208. Zn-Tl 锌-铊	111	234. Ni-Pr 镍-镨	124
209. Zn-U 锌-铀	111	235. Ni-Pt 镍-铂	125
210. Zn-V 锌-钒	112	236. Ni-Pu 镍-钚	125
211. Zn-Y 锌-钇	112	237. Ni-Re 镍-铼	126
212. Zn-Yb 锌-镱	113	238. Ni-Rh 镍-铑	126
<b>2. 4 镍二元系合金相图</b>	<b>114</b>	239. Ni-Ru 镍-钌	127
213. Ni-Ag 镍-银	114	240. Ni-S 镍-硫	127
214. Ni-Au 镍-金	114	241. Ni-Sb 镍-锑	128
215. Ni-B 镍-硼	115	242. Ni-Sc 镍-钪	128
216. Ni-Co 镍-钴	115	243. Ni-Se 镍-硒	129
217. Ni-Cr 镍-铬	116	244. Ni-Si 镍-硅	129
218. Ni-Dy 镍-镝	116	245. Ni-Sm 镍-钐	130
219. Ni-Fe 镍-铁	117	246. Ni-Sn 镍-锡	130
220. Ni-Ga 镍-镓	117	247. Ni-Sr 镍-锶	131
221. Ni-Gd 镍-钆	118	248. Ni-Ta 镍-钽	131
222. Ni-Ge 镍-锗	118	249. Ni-Te 镍-碲	132
223. Ni-H 镍-氢	119	250. Ni-Th 镍-钍	132
		251. Ni-U 镍-铀	133

252.	Ni-V	镍-钒	133
253.	Ni-W	镍-钨	134
254.	Ni-Y	镍-钇	134
255.	Ni-Yb	镍-镱	135
256.	Ni-Zn	镍-锌	135
<b>2.5</b>	<b>钴二元系合金相图</b>		<b>136</b>
257.	Co-Au	钴-金	136
258.	Co-B	钴-硼	136
259.	Co-Be	钴-铍	137
260.	Co-C	钴-碳	137
261.	Co-Ce	钴-铈	138
262.	Co-Cr	钴-铬	138
263.	Co-Cu	钴-铜	139
264.	Co-Dy	钴-镝	139
265.	Co-Er	钴-铒	140
266.	Co-Fe	钴-铁	140
267.	Co-Ga	钴-镓	141
268.	Co-Gd	钴-钆	141
269.	Co-Ge	钴-锗	142
270.	Co-H	钴-氢	142
271.	Co-Hf	钴-铪	143
272.	Co-Ho	钴-钬	143
273.	Co-In	钴-铟	144
274.	Co-Ir	钴-铱	144
275.	Co-La	钴-镧	145
276.	Co-Mg	钴-镁	145
277.	Co-Mn	钴-锰	146
278.	Co-Mo	钴-钼	146
279.	Co-Nb	钴-铌	147
280.	Co-Nd	钴-钕	147
281.	Co-Ni	钴-镍	148
282.	Co-O	钴-氧	148
283.	Co-Os	钴-锇	149
284.	Co-Pb	钴-铅	149
285.	Co-Pd	钴-钯	150
286.	Co-Pr	钴-镨	150
287.	Co-Pt	钴-铂	151
288.	Co-Pu	钴-钚	151
289.	Co-Re	钴-铼	152
290.	Co-Rh	钴-铑	152
291.	Co-Ru	钴-钌	153
292.	Co-S	钴-硫	153
293.	Co-Sb	钴-锑	154
294.	Co-Sc	钴-钪	154
295.	Co-Se	钴-硒	155
296.	Co-Si	钴-硅	155
297.	Co-Sm	钴-钐	156
298.	Co-Sn	钴-锡	156
299.	Co-Ta	钴-钽	157
300.	Co-Th	钴-钍	157
301.	Co-U	钴-铀	158
302.	Co-V	钴-钒	158
303.	Co-W	钴-钨	159
304.	Co-Y	钴-钇	159
305.	Co-Yb	钴-镱	160

306. Co-Zn 钴-锌	160
307. Co-Zr 钴-锆	161

## 2.6 锡二元系合金相图 ······ 162

308. Sb-Ag 锡-银	162
309. Sb-As 锡-砷	162
310. Sb-Au 锡-金	163
311. Sb-Bi 锡-铋	163
312. Sb-Ca 锡-钙	164
313. Sb-Cd 锡-镉	164
314. Sb-Cr 锡-铬	165
315. Sb-Cs 锡-铯	165
316. Sb-Dy 锡-镝	166
317. Sb-Fe 锡-铁	166
318. Sb-Ga 锡-镓	167
319. Sb-Gd 锡-钆	167
320. Sb-Ho 锡-钬	168
321. Sb-In 锡-铟	168
322. Sb-Ir 锡-铱	169
323. Sb-K 锡-钾	169
324. Sb-La 锡-镧	170
325. Sb-Lu 锡-镥	170
326. Sb-Mn 锡-锰	171
327. Sb-Mo 锡-钼	171
328. Sb-Na 锡-钠	172
329. Sb-Nb 锡-铌	172
330. Sb-Nd 锡-钕	173
331. Sb-Ni 锡-镍	173

332. Sb-Pd 锡-钯	174
333. Sb-Pr 锡-镨	174

334. Sb-Pt 锡-铂	175
335. Sb-Rb 锡-铷	175
336. Sb-Rh 锡-铑	176
337. Sb-S 锡-硫	176
338. Sb-Se 锡-硒	177
339. Sb-Si 锡-硅	177
340. Sb-Sm 锡-钐	178
341. Sb-Sn 锡-锡	178
342. Sb-Sr 锡-锶	179
343. Sb-Tb 锡-铽	179
344. Sb-Te 锡-碲	180
345. Sb-Tl 锡-铊	180
346. Sb-Tm 锡-铥	181
347. Sb-U 锡-铀	181
348. Sb-Y 锡-钇	182
349. Sb-Yb 锡-镱	182
350. Sb-Zn 锡-锌	183

## 2.7 锡二元系合金相图 ······ 184

351. Sn-Ag 锡-银	184
352. Sn-As 锡-砷	184
353. Sn-Au 锡-金	185
354. Sn-Ba 锡-钡	185
355. Sn-Be 锡-铍	186
356. Sn-Bi 锡-铋	186
357. Sn-Ca 锡-钙	187

358. Sn-Cd	锡-镉	187	386. Sn-S	锡-硫	201
359. Sn-Ce	锡-铈	188	387. Sn-Se	锡-硒	202
360. Sn-Cr	锡-铬	188	388. Sn-Si	锡-硅	202
361. Sn-Cs	锡-铯	189	389. Sn-Sm	锡-钐	203
362. Sn-Er	锡-铒	189	390. Sn-Sr	锡-锶	203
363. Sn-Fe	锡-铁	190	391. Sn-Te	锡-碲	204
364. Sn-Ga	锡-镓	190	392. Sn-Th	锡-钍	204
365. Sn-Gd	锡-钆	191	393. Sn-Tl	锡-铊	205
366. Sn-Ge	锡-锗	191	394. Sn-U	锡-铀	205
367. Sn-Hf	锡-铪	192	395. Sn-V	锡-钒	206
368. Sn-In	锡-铟	192	396. Sn-Y	锡-钇	206
369. Sn-K	锡-钾	193	397. Sn-Yb	锡-镱	207
370. Sn-La	锡-镧	193	398. Sn-Zn	锡-锌	207
371. Sn-Li	锡-锂	194	399. Sn-Zr	锡-锆	208
372. Sn-Lu	锡-镥	194			
373. Sn-Mn	锡-锰	195			
374. Sn-Mo	锡-钼	195	400. Hg-Ag	汞-银	209
375. Sn-Na	锡-钠	196	401. Hg-Al	汞-铝	209
376. Sn-Nd	锡-钕	196	402. Hg-Au	汞-金	210
377. Sn-O	锡-氧	197	403. Hg-Ba	汞-钡	210
378. Sn-P	锡-磷	197	404. Hg-Bi	汞-铋	211
379. Sn-Pd	锡-钯	198	405. Hg-Ca	汞-钙	211
380. Sn-Pr	锡-镨	198	406. Hg-Cd	汞-镉	212
381. Sn-Pt	锡-铂	199	407. Hg-Ce	汞-铈	212
382. Sn-Pu	锡-钚	199	408. Hg-Cr	汞-铬	213
383. Sn-Rb	锡-铷	200	409. Hg-Cs	汞-铯	213
384. Sn-Re	锡-铼	200	410. Hg-Dy	汞-镝	214
385. Sn-Rh	锡-铑	201	411. Hg-Er	汞-铒	214

## 2.8 汞二元系合金相图

412.	Hg-Fe	汞-铁	215
413.	Hg-Ga	汞-镓	215
414.	Hg-Gd	汞-钆	216
415.	Hg-Ho	汞-钬	216
416.	Hg-In	汞-铟	217
417.	Hg-K	汞-钾	217
418.	Hg-La	汞-镧	218
419.	Hg-Li	汞-锂	218
420.	Hg-Mg	汞-镁	219
421.	Hg-Na	汞-钠	219
422.	Hg-Ni	汞-镍	220
423.	Hg-Pb	汞-铅	220
424.	Hg-Pd	汞-钯	221
425.	Hg-Pr	汞-镨	221
426.	Hg-Pt	汞-铂	222
427.	Hg-Pu	汞-钚	222
428.	Hg-Rh	汞-铑	223
429.	Hg-S	汞-硫	223
430.	Hg-Sb	汞-锑	224
431.	Hg-Se	汞-硒	224
432.	Hg-Sm	汞-钐	225
433.	Hg-Sn	汞-锡	225
434.	Hg-Sr	汞-锶	226
435.	Hg-Th	汞-钍	226
436.	Hg-Ti	汞-钛	227
437.	Hg-Tl	汞-铊	227
438.	Hg-U	汞-铀	228
439.	Hg-Y	汞-钇	228
440.	Hg-Zn	汞-锌	229

### 第3章 稀有高熔点金属二元系合金相图

<b>3.1</b>	<b>钨二元系合金相图</b>	232	
441.	W-B	钨-硼	232
442.	W-C	钨-碳	233
443.	W-Co	钨-钴	233
444.	W-Cr	钨-铬	234
445.	W-Fe	钨-铁	234
446.	W-Ge	钨-锗	235
447.	W-Hf	钨-铪	235
448.	W-Ir	钨-铱	236
449.	W-La	钨-镧	236

450.	W-Nb	钨-铌	237
451.	W-Ni	钨-镍	237
452.	W-O	钨-氧	238
453.	W-Os	钨-锇	238
454.	W-Pd	钨-钯	239
455.	W-Pt	钨-铂	239
456.	W-Pu	钨-钚	240
457.	W-Re	钨-铼	240
458.	W-Rh	钨-铑	241
459.	W-S	钨-硫	241
460.	W-Sc	钨-钪	242

461. W-Si 钨-硅	242	487. Mo-Pd 钼-钯	255
462. W-Ta 钨-钽	243	488. Mo-Pt 钼-铂	256
463. W-Te 钨-碲	243	489. Mo-Pu 钼-钚	256
464. W-U 钨-铀	244	490. Mo-Re 钼-铼	257
465. W-V 钨-钒	244	491. Mo-Rh 钼-铑	257
466. W-Y 钨-钇	245	492. Mo-Ru 钼-钌	258
467. W-Zr 钨-锆	245	493. Mo-S 钼-硫	258
<b>3.2 钼二元系合金相图</b>	<b>246</b>	494. Mo-Sc 钼-钪	259
468. Mo-Au 钼-金	246	495. Mo-Se 钼-硒	259
469. Mo-B 钼-硼	246	496. Mo-Si 钼-硅	260
470. Mo-C 钼-碳	247	497. Mo-Ta 钼-钽	260
471. Mo-Co 钼-钴	247	498. Mo-Tc 钼-锝	261
472. Mo-Cr 钼-铬	248	499. Mo-Te 钼-碲	261
473. Mo-Cu 钼-铜	248	500. Mo-Th 钼-钍	262
474. Mo-Fe 钼-铁	249	501. Mo-U 钼-铀	262
475. Mo-Ga 钼-镓	249	502. Mo-V 钼-钒	263
476. Mo-Gd 钼-钆	250	503. Mo-Zn 钼-锌	263
477. Mo-Ge 钼-锗	250	<b>3.3 钛二元系合金相图</b>	<b>264</b>
478. Mo-Hf 钼-铪	251	504. Ti-Ag 钛-银	264
479. Mo-Ir 钼-铱	251	505. Ti-Al 钛-铝	265
480. Mo-Mn 钼-锰	252	506. Ti-Au 钛-金	266
481. Mo-N 钼-氮	252	507. Ti-B 钛-硼	266
482. Mo-Nb 钼-铌	253	508. Ti-C 钛-碳	267
483. Mo-Ni 钼-镍	253	509. Ti-Cd 钛-镉	267
484. Mo-O 钼-氧	254	510. Ti-Ce 钛-铈	268
485. Mo-Os 钼-锇	254	511. Ti-Co 钛-钴	268
486. Mo-P 钼-磷	255	512. Ti-Cr 钛-铬	269

513. Ti-Cu 钛-铜	269	541. Ti-V 钛-钒	283
514. Ti-Er 钛-铒	270	542. Ti-W 钛-钨	284
515. Ti-Fe 钛-铁	270	543. Ti-Y 钛-钇	284
516. Ti-Ga 钛-镓	271	544. Ti-Zr 钛-锆	285
517. Ti-Ge 钛-锗	271	<b>3. 4 锆二元系合金相图</b> ..... 286	
518. Ti-H 钛-氢	272	545. Zr-Ag 锆-银	286
519. Ti-Hf 钛-铪	272	546. Zr-B 锆-硼	286
520. Ti-Hg 钛-汞	273	547. Zr-C 锆-碳	287
521. Ti-In 钛-铟	273	548. Zr-Cd 锆-镉	287
522. Ti-Ir 钛-铱	274	549. Zr-Cr 锆-铬	288
523. Ti-La 钛-镧	274	550. Zr-D 锆-氘	288
524. Ti-Li 钛-锂	275	551. Zr-Dy 锆-镝	289
525. Ti-Mg 钛-镁	275	552. Zr-Er 锆-铒	289
526. Ti-Mn 钛-锰	276	553. Zr-Fe 锆-铁	290
527. Ti-Mo 钛-钼	276	554. Zr-Gd 锆-钆	290
528. Ti-N 钛-氮	277	555. Zr-H 锆-氢	291
529. Ti-Nb 钛-铌	277	556. Zr-Hf 锆-铪	291
530. Ti-Ni 钛-镍	278	557. Zr-In 锆-铟	292
531. Ti-O 钛-氧	278	558. Zr-Ir 锆-铱	292
532. Ti-P 钛-磷	279	559. Zr-Mn 锆-锰	293
533. Ti-Pd 钛-钯	279	560. Zr-Mo 锆-钼	293
534. Ti-Pt 钛-铂	280	561. Zr-N 锆-氮	294
535. Ti-Pu 钛-钚	280	562. Zr-Ni 锆-镍	294
536. Ti-Re 钛-铼	281	563. Zr-O 锆-氧	295
537. Ti-S 钛-硫	281	564. Zr-Os 锆-锇	295
538. Ti-Si 钛-硅	282	565. Zr-Pb 锆-铅	296
539. Ti-Sn 钛-锡	282	566. Zr-Pd 锆-钯	296
540. Ti-Sr 钛-锶	283		

567. Zr-Pt	锆-铂	297
568. Zr-Pu	锆-钚	297
569. Zr-Re	锆-铼	298
570. Zr-Rh	锆-铑	298
571. Zr-Ru	锆-钌	299
572. Zr-Sc	锆-钪	299
573. Zr-Si	锆-硅	300
574. Zr-Ta	锆-钽	300
575. Zr-Te	锆-碲	301
576. Zr-Th	锆-钍	301
577. Zr-U	锆-铀	302
578. Zr-V	锆-钒	302
579. Zr-Y	锆-钇	303
580. Zr-Yb	锆-镱	303
581. Zr-Zn	锆-锌	304
<b>3.5</b>	<b>铌二元系合金相图</b>	<b>305</b>
582. Nb-Al	铌-铝	305
583. Nb-Au	铌-金	305
584. Nb-Be	铌-铍	306
585. Nb-C	铌-碳	306
586. Nb-Ce	铌-铈	307
587. Nb-Co	铌-钴	307
588. Nb-Cr	铌-铬	308
589. Nb-Cs	铌-铯	308
590. Nb-Cu	铌-铜	309
591. Nb-D	铌-氘	309
592. Nb-Ga	铌-镓	310
593. Nb-Ge	铌-锗	310
594. Nb-H	铌-氢	311
595. Nb-Hf	铌-铪	311
596. Nb-In	铌-铟	312
597. Nb-Ir	铌-铱	312
598. Nb-Mn	铌-锰	313
599. Nb-N	铌-氮	313
600. Nb-Ni	铌-镍	314
601. Nb-O	铌-氧	314
602. Nb-Os	铌-锇	315
603. Nb-Pd	铌-钯	315
604. Nb-Pt	铌-铂	316
605. Nb-Re	铌-铼	316
606. Nb-Rh	铌-铑	317
607. Nb-Ru	铌-钌	317
608. Nb-Sc	铌-钪	318
609. Nb-Se	铌-硒	318
610. Nb-Si	铌-硅	319
611. Nb-Sn	铌-锡	319
612. Nb-Sm	铌-钐	320
613. Nb-Ta	铌-钽	320
614. Nb-Te	铌-碲	321
615. Nb-Th	铌-钍	321
616. Nb-Ti	铌-钛	322
617. Nb-Tl	铌-铊	322
618. Nb-U	铌-铀	323
619. Nb-V	铌-钒	323
620. Nb-W	铌-钨	324