


25.271  
6940



机械工业技术革新丛书

# 曲轴粗精車 连杆轴颈夹具

国营南京汽车制造厂编

江苏人民出版社

## 內容提要

本書介紹改進刀夾具的經驗，內容包括11項：即鑄模車刀，加工圓形零件夾具，曲軸粗精車連桿軸頭夾具，改進車彎頭管的車夾具，改進單刀多刃夾具，切削掉瓦底板，隨刀架，占中心孔的叉式定位架，強力生鐵割刀，風扇皮帶盤車夾具，鎚刀翻新的方法等。由於這些刀夾具的改進，使生產縮短了工時，降低了廢品率，延長了工具壽命。

## 機械工業技術革新丛书 曲軸粗精車連杆軸頭夾具

國營南京汽車製造廠編

\*

江蘇省書刊出版營業許可證出〇〇一號

江蘇人民出版社出版  
南京湖南路十一號

新華書店江蘇分店發行 南京前进印刷廠印刷

\*

开本 787×1092 纸 1/32 印张 9/16 字数 10,000

一九五八年八月第一版

一九五八年八月南京第一次印刷  
印数 1—7,000

统一书号：T 15100 · 93

定 价：(5) 五 分

# 目 录

曲軸粗精車連杆頸夾具.....	1
靠模車刀.....	5
加工橢圓形零件夾具.....	6
改進單刀多刃刀具.....	7
切削掉瓦底板.....	8
隨刀架.....	9
鑽中心孔的叉式定位架.....	10
改進車彎頭管的車夾具.....	11
強力生鐵割刀.....	12
風扇皮帶盤車夾具.....	14
鋒刀翻新的方法.....	16

## 曲軸粗精車連杆軸頸夾具

我厂生产的发动机，零件中有些技术要求高、工艺复杂、机械加工工时的主件，曲轴就是其中之一。我厂扩建前没有专用的曲轴车床，只能在普通车床上加工，如果按一般工厂常用的方法，即曲轴以两个可以分度的大圆盘在两端定位和夹紧，再将圆盘顶在顶尖上进行切削的方法，则不但质量低，产量不能满足成批生产的需要，而且操作也不够方便、安全。于是在开始生产四缸发动机时，我们作了反复研究和比较后，决定设计一种新型的夹具，即现在所用的夹具，将夹具配在性能合适的1Δ63A车床上，经过实践中不断地改进，使夹具渐趋完善，避免了一般夹具的缺点，不但保证了成批生产的需要，而且在大跃进中，发动机月产量由200台翻到1500台时，由于工人同志的干劲加鑽劲，充分发挥了夹具的效能，基本上解决了曲轴供应不及的关键问题。下面介绍加工六个弯头曲轴的车夹具，这付夹具结构同于四弯头曲轴车夹具，而且作了些小的改进。

**一 夹具结构** 夹具可分为前端和后端两大部分。前端部分以过渡法兰盘(2)结合在车床主轴上，后端部分则用轴套(11)和圆锥肖(12)装在尾架上，当曲轴装上夹具时，前端即连成一个整体，前端可由主轴带着旋转，后端的后主体(9)则可在轴套(11)上的滚珠轴承内旋转。固定在车床面上的定位支架

(6) 其上装有菱形定位肖(5)，在軸套(11)上装有定位块(7)由定位肖(5)和定位块(7)来保証，前端后端上的两对鋼瓦(13)的中心綫在同一直綫上。在軸套上还装有控制車床停、开的开关(10)，在后主体(9)上装有对刀块(8)，前主体(4)上装有定位块(15)以决定曲軸的幅向位置。前后主体上都装有压板(14)，它同时定曲軸主軸頸的中心并夹紧曲軸，在前主体(4)上还装有分度肖(3)，以便在加工好两个弯头后将前主体(4)轉过120°再加工另两个弯头。平衡块(1)装在过渡法兰(2)上面以平衡整个夹具(前主体在装上过渡法兰盘(2)前須进行平衡)。

## 二 使用說明 在夹具安裝配圖的技术要求安装和調整好以后，才能使用。

在安装曲軸前先将定位肖(5)定住过渡法兰的方向，以定位块(7)定住后主体(9)的方向，这样使两付鋼瓦(13)在同一直綫上，以避免曲軸在夹紧后扭曲。为了装卸工件方便，夹具必須停住在图示位置，所以，此时分度肖(3)还要定住前主体(4)在图示的位置，以防止它轉动。曲軸以扇形块的工艺基石嵌在定位块(15)内，来获得幅向定位，而以两个主軸頸套在鋼瓦(13)上定心，在曲軸被压一板(14)夹紧后，退出分度肖(3)和定位块(7)，将前主体(4)連同曲軸、后主体(9)一起轉过120°后定位和緊固在过渡法兰(2)上，然后再退出定位肖(5)，用对刀块(8)和塞尺将車刀位置調整好，此时只要将定位块(7)繼續向右拨动擰开开关(10)，車床就开始运转，即可进行切削。每加工好一个弯头，由专门的碰头(图上从略)定程，再加工另一个弯头。每加工好两个弯头后，拨动定位块(7)使开关关闭，即可停車，再由分度肖(3)将

夹具轉过 $120^{\circ}$ ，繼續加工另两个弯头，直至六个弯头全部加工完毕仍旧拨动定位块(7)，使开关关闭，在車床停妥后，再将定位肖(5)、定位块(7)定好夹具，装卸时位置以卸下工件和安装下一个工件。

**三 优缺点** 优点：1. 操作簡便、安全，輔助時間少。2. 定位可靠，刚性足够，曲軸不会产生扭曲变形。3. 能在一次装卡中将6个弯头都加工出来，仅須将工件进行几次 $120^{\circ}$ 旋轉，大大縮短輔助工时。

基于上述三点，使夹具获得了質量好，生产率高的好評。

缺点：夹具技术要求高，加工装配繁难，工本較大。


**四 經驗心得** (1) 夹具一定要很好地校正平衡，以免在曲軸和刀具切削时受力不均匀而影响加工精度。

(2)要打破顧慮，敢想敢为。起先我們怕夾緊力不够在夹具的前端部分用两付鋼瓦夾緊两个主軸頸，这种方法在加工四弯头曲軸时曾經成功，但是在加工六弯头曲軸时，因过定位使得曲軸的变形太大，加上六个弯头，不能一次車出來，要調頭再車，不但加大了誤差，而且增加了輔助工时。后来經過試驗，在技术上来了个大革新，先后将四弯头、六弯头两付夹具的前端改进，都只剩一付鋼瓦，获得了成功。这样曲軸就可以不要調在后面。

**五 設計和制造** 用此夹具必須注意下列事項：主体件号85在装配后，必須进行平衡(見总图第二张)。总装配后，再装上曲軸样品进行平衡(見总图第一张)，因为夹具的不平衡会直接影响加工出来的工件精度，使工件产生椭圓度等等情况。

緊結構改为一挡压紧，把前面一部分压紧結構割掉，这样可

以使六挡连杆轴颈，不要调头就可一次加工出来，不但大大提高了生产率，而且在质量上完全得到保证，解决了跃进中曲轴供应不上关键问题。



---

装配技术条件 1. 总装后须将样品曲轴装上，在机床上进行平衡到夹具在回转时能任意方向停留为合格。

2. 校正前端和后端，两主轴颈夹持中心，必须同一中心，偏差不得大于0.05公厘。

3. 件号(5)定向肖与件号(7)定向块调整后，在满足上列技术条件规定下，将圆锥肖(12)打入尾架中，然后必须再重新检查一次。

## 靠模車刀

过去加工太日脱拉气缸盖圆弧面，是用成形刀加工(图1)，单件定额时间为25分钟，加工表面光洁度不高，需用砂纸砂，手指很易磨破，后经工人徐全发改用靠模加工(图2)单件工时仅需6分钟，且能达到图纸要求。

此靠模结构简单，应

用范围较广(也可应用于车其它圆弧面，但尾架上装的靠模，可测工件弧面的半径，从新配装即可)，加工时只须进行调整工件，摇动拖板，由靠模挤压进刀，即能很正确地车出需要的弧面了。




图1




图2

## 加工椭圆形零件夹具

350004閥片(如图1)是椭圆形的薄片，此軸的两端带有斜度，以往加工是由鉗工用銼刀銼出，生产率很低，銼出形状不够标准，单件定額工时1分鐘。

經改用一个車夾具(如图2)，以車代銼，一次可加工9—10只，提高生产率10倍，不仅精度的形状标准，而且斜面的斜度也符合了汽化器的装配质量。



图1




图2

## 改进单刀多刃刀具




图 1





图 2

图 1 是煤气机端盖，上面标注的(1)一(6)是在一个按压下加工出来的。原加工要在刀架上安装四把刀，这样加工时多次转动刀架，浪费很多时间，生产率低，质量不高。在大跃进中，青年工人何裕耀同志利用业余时间，积极钻研，改进了一只刀排，同时可焊三把刀(如图2)。加工时，刀头1加工工件(1)(2)(3)表面，刀头2加工(4)倒角及车内孔(5)，而刀头(3)则用来车退振槽，这样加工就不转动刀架，使生产率提高一倍以上。

## 切削掉瓦底板

1220型机有一批小瓦底板，装配时用銼刀銼，由于底板厚，合金薄，銼出来的小瓦，大部分都見到底板，这样装上去就把曲軸拉坏，影响发动机寿命。車工陈金荣同志，动脑筋改进了一副夹具，将小瓦底板，利用車床切削掉，这样不仅保証了小瓦質量，而且挽救了一批报废的小瓦，为国家节约了資金，小改进，解决了大問題。



- 1. 夹具本体
- 2. 夹紧带
- 3. 压紧卷
- 4. 垫卷
- 5. 半元头罗釘
- 6. 六角罗帽

## 随 刀 架

我厂工具科五級車工周炳余同志，在技术革新中开动脑筋，試驗成功隨刀架。过去加工細長的軸類零件最感头痛，往往因弯曲过大而引起报废，不得已只好减少切削用量来避免弯曲，但这样做工作效率大大的受到影响，采用隨刀架以后，基本上消除了这种現象。

隨刀架的结构如图1所示：主体1用来夹持在刀架上，滾輪4系利用滾珠轴承，支持板3可在回轉軸7上轉動以調節中心，調節棒6可調整滾輪与工件的接触松紧。使用时将它安装在車床后刀架上，如图2，为了便利操作，实际加工时可将前刀架上的小拖板回轉90°，这样在每次吃刀后，隨刀架就很容易調節了。




图1 隨力架

- |         |        |
|---------|--------|
| 1. 主体   | 2. 滑桿  |
| 3. 支持板  | 4. 滾輪  |
| 5. 止動螺釘 | 6. 調節棒 |
| 7. 回轉軸  | 8. 鍵   |
| 9. 支承軸  | 10. 裝套 |





图2 隨刀安裝圖  
1. 隨刀架 2. 工件 3. 車刀

## 鑽中心孔用的叉式定位架



鑽中心孔本来是用三爪卡盘夹着一端，中心鑽装在尾座上鑽，这样效率很低，中心鑽还易断。特别是在加工汽门导管时（图中C），由于定位端外锥圆小，所以經常歪动，鑽头更易断。后經工人同志动脑筋，改进了一种叉式定位器，构造如图：a是卡头夹在三爪卡盘中，头上有一內锥圆工件C一端定位在此内锥圆中，在刀架上压一叉C，在加工时，工件放入叉子支接，即可进行鑽孔，这样加工方便，提高生产率4—5倍，而且中心鑽的折断現象也大大减少。



用叉式定位架钻中心孔  
既省力又省时，而且效果好

## 改进車弯头管的車夹具

过去車加工煤气机弯接头，都是用四卡爪盤加工，要浪费很多工时，而且质量还达不到要求，后經青年队共产党员沈宝魁同志改进了一副夹具如图1，a是凹形角鉄上有一銷 b工件如图2(a是毛胚b是本道工序加工后的成品)的后端孔与其配合，先将两个爪把a夹紧放准后，工件放上旋紧另一爪，就可进行加工。这样不仅质量达100%，而且生产率提高一倍。




图1





图2

## 强力生铁割刀

割刀刃磨的形状是学习苏联库佐夫金高速割刀的基础上改变的，所以割刀的技术特性也与库氏割刀的理论根据相同。我厂应用它割削依法汽缸套，每次刃磨或修磨后，能割削15—18只，而普通的齐头割刀，修磨一次只能割7—8只，实践证明，这种割刀的寿命较普通齐头刀要长一倍以上。割刀的切削用量与普通割刀切削用量相同，但它能够切割较硬的铸件或硬度不均匀的铸件，也就是说它能承受的冲击载荷能力，较普通割刀要大得多，同时不像普通割刀易于发生打坏刀头，每把刀都能用到3—6天。现将它的特点简单介绍如下：

1. 刀尖成 $120^{\circ}$ ，减少了主刀刃上的压力，可以使送刀量增加。
2. 由于 $120^{\circ}$ 的刀尖角，所以刀尖的强度增大了，锋刃口的宽幅增多，因此在同样的切削条件下，刀具的寿命可以延长。
3. 主刀刃上有 $0.15$ — $0.2$ 的倒稜，同时刀尖的转角处有 $2$ — $0.4$ 的圆弧半径，所以对形成切屑和保护刀刃有着很大的作用。

A-A剖面



## 风扇皮带盘車夹具

风扇皮带盘車夹具結構簡單，制造容易，操作方便，夾緊力均勻可靠。該夾具是用来車削工件內表面及端面的，工件以端面B及Φ4.03孔定位，用件10板手旋轉螺帽5推動球面墊圈4，通過杠杆作用，件工夾爪三個同時收縮，迅速夾緊工件，當螺帽5反轉時，借助彈簧9使件工夾爪三個張開，以便迅速地取出工件。

裝夾方便迅速，大大縮短了輔助工時，可以代替氣動拉緊夾具，但結構遠較氣動夾具簡單，使用頗獲好評，不足之處是該夾具壓緊力不夠大，只能適用於切削力不大的工作。