

万能磨刃机床用 夹具与辅助工具

胡 福 田 译



国防工业出版社

万能磨刃机床用 夹具与辅助工具

(典型結構)

胡福田譯 甯玉成校



國防工業出版社

內容介紹

本書簡要地介紹了萬能磨刀機床刃磨與研磨各種切削工具（除麻花鑽頭及圓拉刀外）用的夾具與輔助工具的典型結構，並附有各種夾具與輔助工具的工作圖。

本書可供工具夾具設計人員、工藝員及使用此種夾具的操作人員參考。

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДЛЯ ЗАТОЧКИ И ДОВОДКИ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
НА УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНЫХ СТАНКАХ
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

万能磨刀机床用 夾具与輔助工具 (典型結構)

胡福田譯 蒋玉成校

國防工業出版社出版

北京市書刊出版業營業許可證出字第074號
北京新中印刷廠印刷 新華書店發行

787×1092 1/32 • 2 $\frac{3}{4}$ 印張 • 56,700字

一九五六年四月第一版

一九五六年四月北京第一次印刷

印數：1—6,000册 定價：0.44元

前 言

本書所述为万能磨刀机床刃磨与研磨各种切削工具（麻花鑽头及圓拉刀除外）用的夾具与輔助工具，並附有工作圖。为使这些結構的夾具都能迅速而准確地相對於砂輪或研磨工具，並在三个互相垂直的平面上進行定位起見，各种夾具均帶有刻度盤或分度裝置。

由於夾具的結構採用了鑄造的軀體、标准緊固零件和立座，所以此种夾具的工藝性良好。

要使刀具在刃磨与研磨过程中达到所需的精確度，必須：

- 1) 刀具定位准確；
- 2) 採用能夠很正確地修整砂輪用的特种夾具；
- 3) 使用蝸輪傳動裝置与微動螺桿，以便在刃磨与研磨过程中進行准確而均匀的橫向進給。

根据經驗証明，这些夾具都是能滿足上述要求的。

目 錄

| | |
|------------------------|----|
| 前言 | II |
| 一 夾具和輔助工具的典型結構名稱 | 1 |
| 二 工具刃磨与机械研磨用的夾具 | 5 |
| 三 万能磨刃机床用的輔助工具 | 70 |

一 夾具和輔助工具的 典型結構名稱

| 序 号 | 夾 具 名 称 | 頁号 |
|--------|---|----|
| 1 | 刃磨与研磨單刃刀前面用的夾具 | 5 |
| 2 | 在砂輪机上刃磨單刃刀用的托架 | 7 |
| 3 | 刃磨單刃刀用的托架 | 9 |
| 4 | 研磨單刃刀用的可轉托架 | 11 |
| 5 | 刃磨与研磨工具用的轉动虎鉗 | 13 |
| 6 | 刃磨与研磨工具用的三向轉动虎鉗 | 15 |
| 7 | 刃磨与研磨圓盤样板刀用的夾具 | 17 |
| 8 | 刃磨与研磨圓盤样板刀用的夾具 | 21 |
| 9 | 刃磨与研磨切絲头上圓盤螺紋梳刀用的夾具 | 23 |
| 10 | 刃磨与研磨潘杜尔克設計的 M Γ 和 P Γ 切絲头上螺紋梳刀用的夾具 | 25 |
| 11 | 刃磨絲攻前面用的夾具 | 27 |
| 12 | 刃磨与研磨絲攻背面用的夾具 | 31 |
| 13 | 不用頂針裝卡而刃磨与研磨絲攻背面用的夾具 | 33 |
| 14 | 刃磨与研磨帶柄工具和套柄工具的外圓与端面上刀齒用的万能夾具 | 35 |
| 15 | 刃磨与研磨套柄銑刀外圓与端面上刀齒用的万能磨头 | 37 |
| 16 | 刃磨与研磨大直徑銑刀用的夾具 | 41 |
| 17 | 刃磨与研磨螺旋銑刀用的夾具 | 43 |
| 18 | 刃磨与研磨工具端面上的刀齒前面用的夾具 | 47 |
| 19 | 刃磨与研磨銑刀弧背用的夾具 | 51 |
| 20 | 刃磨与研磨螺旋齒插齒刀前面用的夾具 | 55 |
| 21 | 刃磨三刃鏢鑽与四刃鏢鑽用的夾具 | 57 |
| 22 | 刃磨与研磨凸型外拉刀用的夾具 | 61 |
| 23 | 刃磨与研磨凹型外拉刀前面用的夾具 | 63 |
| 24 | 刃磨高速銑切的銑刀用的夾具 | 67 |

| 序 号 | 夾 具 名 称 | 頁号 |
|---------------------|-----------------------|----|
| 万能磨刃机床用的輔助工具 | | |
| 1 | 刃磨与研磨切削工具时砂輪定位用的定心尺 | 70 |
| 2 | 万能磨刃机床可換主軸 | 70 |
| 3 | 万能磨刃机床可換主軸 | 71 |
| 4 | 万能磨刃机床可換主軸 | 71 |
| 5 | 万能磨刃机床可換加長主軸 | 72 |
| 6 | 万能磨刃机床可換加長主軸 | 72 |
| 7 | “Шютте”万能磨刃机床可換主軸 | 73 |
| 8 | “Шютте”万能磨刃机床可換主軸 | 73 |
| 9 | 万能磨头的加長內頂針 | 74 |
| 10 | 万能磨刃机床的尾座外頂針 | 74 |
| 11 | 万能磨刃机床的尾座內頂針 | 74 |
| 12 | 万能磨头的标准頂針 | 75 |
| 13 | 万能磨头加長的半圓頂針 | 75 |
| 14 | 万能磨头裝卡細小工具用的标准頂針 | 76 |
| 15 | 万能磨头裝卡細小工具用的加長頂針 | 76 |
| 16 | 万能磨头上的內頂針 | 77 |
| 17 | 刃磨与研磨圓盤銑刀和端銑刀用的帶銷子的刀軸 | 77 |
| 18 | 刃磨与研磨工具端面用的刀軸 | 78 |
| 19 | 帶摩氏錐体的短轉接襯套 | 78 |
| 20 | 万能磨头大頂針孔用的頂針 | 79 |
| 21 | 刃磨与研磨套柄工具用的刀軸 | 79 |
| 22 | 刃磨与研磨套柄銑刀用的刀軸 | 80 |
| 23 | 刃磨与研磨雙角銑刀用的帶銷子刀軸 | 80 |
| 24 | 刃磨与研磨單角套柄銑刀用的帶銷子刀軸 | 81 |
| 25 | 固定限动器 | 81 |

續表

| 序 号 | 夾 具 名 称 | 頁 号 |
|--------|------------------|--------|
| 26 | 帶微分螺釘的固定限动器 | 82 |
| 27 | 轉向限动器 | 82 |
| 28 | 帶微分螺釘的轉向限动器 | 82 |
| 29 | 刃磨鏟背銑刀用的支柱 | 83 |
| 30 | 限动器用的弯曲夾桿 | 83 |
| 31 | 限动器用的直夾桿 | 84 |
| 32 | 刃磨鏟背銑刀用的限动器 | 84 |





圖 1

二 工具刃磨与机械研磨用的夾具

1. 刃磨與研磨單刃刀前面用的夾具

1. 用 途

本夾具供刃磨与研磨單刃刀前面用。

2. 結 構

本夾具（圖1）由平台1、轉体2及帶螺釘5的可轉刀夾3構成。

3. 調節及使用方法

1. 將夾具裝在磨刀机床轉動托板的橫槽上，並用兩個螺栓4緊住。

2. 將待刃磨的單刃刀裝在刀夾3內，並用兩個螺釘5緊住。

3. 按刻度盤B旋轉刀夾3成單刃刀的偏角 φ 。

4. 按轉体2的刻度盤A旋轉刀夾3成單刃刀的切削刃前角值 γ 。

5. 磨床上工作台按刻度盤轉成切削刃斜角 λ 。

6. 刃磨時以縱向移動磨床工作台的方法使砂輪得到縱向進給。

7. 以橫向移動磨床工作台的方法使砂輪得到橫向進給。





圖 2

2. 在砂輪機上刃磨單刃刀用的托架

1. 用 途

本托架（圖 2）供砂輪機刃磨單刃刀后面用。

2. 結 構

此托架由底座 1、鉸在底座上的支臂 2、可轉墊瓦 3 及裝在墊瓦上的兩塊壓板 4 與 5 構成。

墊瓦 3 在垂直平面上的轉動位置按刻度盤 A 的刻度調整並用螺釘 6 固定在所需位置上。

此托架可以安裝在任何一種砂輪機上。

支臂 2 尾部的形狀與尺寸可按砂輪機上的固裝部位來確定。

刃磨時，單刃刀沿壓板 4 與 5 移動，壓板的硬度為 $H_{RC} = 50 \sim 55$ 。

安裝單刃刀用的轉體沿位於墊瓦旋轉中心線上的縱向槽 7 移動。

3. 調節及使用方法

刃磨單刃刀時，為了得到所要求的後角，墊瓦 3 應當按刻度盤 A 轉至所要求的角度，並用螺釘 6 緊住。

轉體應當裝在托架的墊瓦槽上。

刃磨時，用手將單刃刀壓向砂輪，並使單刃刀在轉體上沿縱向槽 7 移動。




圖 3

3. 刃磨單刃刀用的托架

1. 用 途

本托架（圖3）供基洛夫工厂出品的砂輪機刃磨鑲有硬質合金的單刃刀后面用。

2. 結 構

此托架由支臂6、平台15及托架7構成。

托架7在垂直平面上轉動的位置按刻度盤A上的刻度調整，並用手柄12固定在所需的位置上。

刃磨時，用螺釘16上下移動托架7以調整單刃刀在垂直平面上的位置。

縱向槽（ $20^{+0.015}$ 公厘）是供移動裝刀的轉體用的。

支臂6上孔的尺寸可按砂輪機上的固裝部位來規定。

3. 調節及使用方法

本托架用支臂6的孔套裝在基洛夫工厂出品的砂輪機軸上。

為了磨出單刃刀上的後角，應按刻度盤A將托架7轉至所要求的角度，並用手柄12緊住。

使用轉體刃磨單刃刀時，應當沿槽（ $20^{+0.045}$ 公厘）移動轉體，同時用手將刀壓向砂輪。




圖 4

4. 研磨單刃刀用的可轉托架

1. 用 途

本托架（圖 4）供研磨單刃刀后面用。

研磨前面時，可採用裝在托架轉台上的特种夾具。

2. 結 構

本托架包括兩個主要零件：轉台 1 及支臂 2。用螺栓 3 和下夾板 4 將托架固定在研磨機上。

在研磨單刃刀后面時，沿轉台上的縱向槽移動轉體 5。

3. 調節及使用方法

1. 本托架的轉台按刻度盤 A 調整成后角 α 。
2. 轉體 5 按刻度盤 B 轉成偏角 φ 。
3. 將待研磨的單刃刀裝到轉體上，並用手將刀壓向壓板 6 及研磨盤 7。
4. 沿工作台槽用手移動裝有單刃刀的轉體，以作縱向進給。




图 5