

电气安装操作叢書

油开关的安装操作法

冶金工业部冶金安装总公司 編

冶金工业出版社

目 录

第一章	МКП—110型油开关的安装操作法.....	1
第二章	МГГ— $\frac{229}{10}$ 型油开关的安装操作法.....	22
第三章	ВМГ—133型油开关的安装操作法.....	34

第一章 МКП—110型油开关 的安装操作法

本操作法适用于 МКП—110 及 МКП—110 M 型油开关的安装。

准备工作

1. 油开关安装須具备下列特殊的准备物品：

(1) 設備：安装外壳用的汽車吊（載重4吨），載重汽車（載重10吨），手动卷扬机，滑輪吊鉤，立放套管的架子（如图1），吊装电流互感器的吊架（图2）。

(2) 工具：成套死搬子，游标尺，鋼板尺，大木尺，木梯子，調整用信号灯箱，229/36 伏小变压器，成盒套搬子，毛刷，样板（按設備說明書中样板制作图纸制造，参考图7）。

(3) 材料：汽油，电木漆，橡皮胶（抗油橡胶溶于航空汽油中）。

2. 按設備到貨一覽表进行全部零件的检查和清点，损坏和缺少者应进行准备。

3. 选择一个清洁干燥的房間，作为检查熄弧室和分流器和試驗电流互感器的场所。

4. 按設備資料 检查油开关基础上鐵垫板的尺寸、水平、底脚螺絲等是否合乎要求，并配合土建方面二次灌浆。




图1 套管支架





图2 电流互感器吊架

施工工艺

1. 施工工序图解:



2. 把油开关外壳上部 电流互感器室頂部的大套盘取下，用鋼絲刷清除锈及污秽，将此套盘套在充油瓷套管中部鉄頸連接筒上并用螺絲連接緊固。套盘与套管連接时，应使得套管油枕下面的放油塞与套盘上的二个吊环处于对称位置，以便在把套管安装于开关上后使放油塞指向套管傾斜的一側。

3. 把带套盘的充油套管由水平位置吊起放在垂直的架子上。套管由水平位置轉为垂直位置时，只准用吊起的方法，鋼繩只能着力于套管中部鉄連接筒上。在安上套盘以

后，吊起套管就完全利用套盘上的吊环来进行。套管吊起或放下时，顶部应用卡环夹住，连接到另一个吊钩上去，以免套管摇摆并且用未调整套管的倾斜度。

4. 向套管上套套盘时或把套管立放在架子上时，套管的下半部瓷裙应用细繩编起的木条保护（如图 3），以免瓷面受到损坏。




图 3

5. 充油套管垂直放在架上后，立刻把呼吸管安上（原先用螺丝堵住）呼吸管的口向下指（吊法如图 4）。

6. 利用虹吸管或打开套管底部放油螺钉由套管底部取出油样测定油的电气强度。油的击穿电压不应小于40千伏。套管内的油缺少时，须要加油至额定油面高度（在15~20°C时油面在油枕的1/2处）。

7. 用破布把套管全部擦干净，有油和锈的地方应沾汽油擦净。套管在垂直位置放置5天以后，详细检查套管各部是否有渗油处，特别注意瓷质与铁件浇装部分和铁件本身。如果发现有渗油，脱落、裂纹、砂眼等，必须加以处理。

8. 套管在安装前，尽可能进行测定介质损失角正切值 $\tan\delta$ 及经过交流升高电压试验。潮湿的套管应拿去干燥。

9. 向套管下部末端导电杆上紧固黄铜杯时，导电杆丝

扣应仔细用刷子沾汽油洗净。黄铜杯应用六角钢杆搬子拧紧到头。




图 4

10. 开关外壳用吊车或其他起重设备安放到基础上。安外壳时，要事先加以检查，三个外壳应是一组（同一个工厂编号），放置的顺序应符合于设备的本身要求（第一相带有操作箱，第二相顶部前后都有传动拉杆，第三相只前面有拉杆）。

11. 沿三个外壳顶上机构箱表面拉一条细钢线，钢线正好通过顶部止动螺杆的中心，按此钢线来找正外壳。壳中心距离为 2000 ± 2 公厘，三壳中心应在一条直线上（允许偏差为2公厘）。用撬杠平移开关外壳来调整外壳的坐标以达到标准，用沿外壳侧壁四面悬挂的线锤来校验壳壁的垂直，以壳

底的四个螺釘來調整外壳。找好水平以后，在壳与基础垫板之間用鉄片垫实。相間高度相差不超过 2 公厘。

12. 在三相壳子頂部传动拉杆的保护筒中拉一根細鋼絲，使鋼絲通過拉杆接合杆表面的中心，在拉杆相間連接套处用手左右推動拉杆的末端。当外壳已找正时，鋼絲应位于拉杆摆动角的二等分線上（如图 5 所示）。否則，外壳应沿着自己的中心向左或向右轉動到上述要求为止。

13. 外壳找正以后，用底脚螺絲上的压板和螺帽把外壳底盤牢固地压好，然后連接壳間支撑杆。

14. 装入式电流互感器应进行試驗（絕緣电阻，線圈电阻，变流比，极性，激磁特性等）。測定时，溫度不应低于 + 5 °C。发现線圈有受潮现象时，需要进行干燥。

15. 把开关下部的放油閥門取下，用金綱砂进行研磨。研磨后，用汽油作滲透試驗，不能呈现油跡。壳內油緩冲器应取下用油清洗并换以干燥的新变压器油。壳內橫担上的两个动触头須放松。止动銷釘擰出后，用刷子沾汽油把螺紋清洗后再重新装上。

16. 熄弧室必須进行检查，首先用套搬子把熄弧室頂部握盤上互成 120° 角排列的 6 个M 12 螺釘擰下，取下握盤，然后再同样擰下室下部的 6 个螺釘，仔細地取出絕緣杆及中間触头等。检查室內各部件的完整和正确性。測量两个中間动触头間的距离是否与两个靜触头間的距离相等。用吹风机及无毛白布清除动杆及室內的灰尘及外来物品。絕緣部件有损坏时，在损坏处表面用小刀輕輕刮去一层，然后涂两次电木漆，自然干燥后整平即可。在检查时，接点表面只能用布清扫，禁止使用任何金属或硬质物品打磨及加工。熄弧室清扫




圖5 外壳找平图（上视）

后，按相反順序重行組立起来、然后用手頂动可动杆带动触头上下运动。动杆及动触头在室內應該自由无阻碍地移动，沒有卡住或沉重摩擦現象发现。检查絕緣部件的工作时，应垫以光滑的牛皮紙，不能露有釘子帽等金屬凸出物，以免划破絕緣外皮。

17. 檢查分流器时，要取下絕緣頂蓋，由帶孔的絕緣筒中抽出纏有螺旋線的圓筒，檢查螺線分布的均勻程度并加以必要調整。匝間不能有互相接觸的，相鄰兩匝應保持有0.8公厘的距离。用吹风机或毛刷把分流器清扫以后，測量螺線的电阻，每个分流器的电阻值为750±20歐姆。

18. 檢查清扫后的絕緣部件——熄弧室，分流器，电流互感器等。应用白布遮盖，保存在干燥和通风的地方，等待安装。

19. 安装电流互感器时，应注意其型号、变比及放置位置是否与設計符合（測量，保护用的）。先用吹风机把壳上安放的位置处吹淨，用特备吊架把电流互感器吊起，此时要注意上下面，綫圈上标有《 верх 》的一面应朝上。将电流互感器放在安装的室內時，先在底部垫两个木楔子，把綫圈临时支住，綫圈的引出綫应正对着小室的窗口。在綫圈下面有六个硬块处放置6个工厂带来的防油橡皮垫片。找准以后，取下临时楔子，把綫圈降落到底，綫圈侧面与铁壳之間，在6个相互成60°角的地方(对着綫图上有《 клин 》标字处)放6个带来的橡皮垫片，并用随工厂带来的木楔子打入铁壳与垫片之間，以便电流互感器的綫圈固定住。如每个小室预定安装两个电流互感器，则在第一个綫圈上面，再在有《 клин 》标字处放置橡皮垫片，按照上述相同的方法安装第二

个电流互感器线圈。

20. 电流互感器引出线通过电流互感器的窗口处。导线与铁壳之间应垫以防油橡皮垫片，以防窗口的尖锐边缘割破导线绝缘。引出线通过窗口后，即用白布带缠成线束，外涂电木漆沿机械箱壁爬行，并在两处垫层钢纸用卡钩固定。线束由开关壳内引入顶部端子箱时，在通过箱底处用白布带沾电木漆裹实，并用穿通孔的两个楔形法兰盘压牢，使得线束在通过孔处不仅得到可靠的密闭，并且能够防止导线任何时候纵向移动。由端子箱引出的各相电流互感器出线，汇总成一个总线束通过与拉杆平行的保护管进入操作箱，在这里按照配线系统图接到端子板上去。

21. 利用两木搭吊架和手动卷扬机往开关壳上安装充油套管。起重装置应有两套滑轮，一套用来升降套管，另一套用来调节套管的倾斜角（如图6）。在套管即将落入电流互感器的小室中时，要在室顶法兰盘上穿两根铁杆，以便把套管慢慢导下。此时，要特别注意套管的下半部瓷裙，不要碰到铁壳上，同时也不要



图 6

碰伤电流互感器的外皮。

22. 套管安装以后，适当地拧紧套盘的固定螺絲即可，因为在熄弧室安装以后，还要最后找正套管。

23. 向外壳上安完套管之后，应在每組开关处搭一棚子。在夏天，这个棚子的作用是防止下雨、日晒、便利施工人員工作；在冬季，是防止风雪，保持内部溫度，以便工人能够进行工作。




图 7

24. 在油开关操作

箱內的合閘鐵心下面安放手动千斤頂，慢慢頂起千斤頂使开关之第一相向合閘方向进行，然后靠带有正反螺紋的連接套筒把开关第一相和第二相的拉杆連接起来，再慢慢降下千斤頂，同时拧动連接套筒，使得連接套筒两面的拉杆掉进套筒中的长度相等且不少于 20 公厘。按照上述相同方法連接第二相与第三相間的連接套筒。

25. 用千斤頂把油开关合閘。待操作箱內合閘机构的橫軸緊密地被支撑卡鉤頂住时（千斤頂使开关合閘后，把他反向退回几扣使橫軸压在支撑卡鉤上），用特制样板（如图 7

及 8) 测定每相中传动机构各轴的位置。此时中间轴 B 最好为过拉 2 公厘左右。调整轴 B 的位置用改变拉杆的长度来实现，即拉进或拉出拉杆进入连接套筒中的距离来实现。因为开关在出厂时已经过调整，所以第一相（带操作箱的一筒）拉杆的长度最好不动。各相拉杆后面的开断弹簧的压紧程度，在没有必要时不要改变。




图 8 机构箱剖面图（合闸位置）

1—拉杆； 2—立柱； 3—油缓冲器； 4—链杆； 5—钢垫块

拉杆的长度按轴的位置调准后，必须把连接套筒两边的防松螺帽压紧（在反螺纹一侧弹簧垫圈的开口也应是反的，否则应加以改正）。

26. 安装弧室。用套在熄弧室顶部的圆压环以 8 个 M12 × 40 的钢螺丝加弹簧垫圈把熄弧室固定在套管的尾端。熄弧室与套管末端黄铜杯的接触面事前要擦净，保持紧密结合。

8个螺絲要按对角綫依次逐漸擰緊，以保持接觸面吻合。熄弧室的號碼應與設備圖紙上標記的位置符合。

27. 往每個熄弧室上安上分流器後，開始找正熄弧室。為此，把油开关合閘到橫担上動觸頭與熄弧室的外觸頭相接觸時為止，按照動觸頭的位置來調整熄弧室使得熄弧室外觸頭的中心與動觸頭重合。同時也使得熄弧室下端鋁屏（馬蹄形）的凹口的兩邊與橫擔間的空隙大致相等（不能少於20公厘）。熄弧室位置有下列兩種調整辦法：

(1) 改變套管對外殼的傾斜角：它放鬆套管套盤與開關殼的連接螺絲的一部分，而在相反方面擰緊，熄弧室就能向所要求的方面有較大的位移。放鬆及擰緊螺絲時，一定要先放鬆一面，然后再擰緊相對的一面，並且各個螺絲要一同使勁，每次只擰動螺絲的 $\frac{1}{6}$ 圈。

(2) 改變熄弧室與套管間的傾斜角：放鬆熄弧室的固定螺絲，向這邊或那邊轉動弧室，熄弧室末端就對應動觸頭有相當的移動。

兩種調整方法中第一種是基本的，應該首先開始利用。在熄弧室找正完成後把套管和熄弧室的固定螺絲全部擰緊，最後再檢查一下找正結果。

28. 壳內絕緣板的屏（沿外殼壁的兩層）與套管下部瓷裙間應保持有25~30公厘以上的間隙，不夠時可用鋸把絕緣屏割去一些。

29. 壳內加以清扫、操作裝置擦去油垢並用潤滑油潤滑後，開始調整機械。

30. 整個機械調整過程中油开关之合閘及切斷完全使用千斤頂手動緩慢進行。調整前，適當地擰出壳頂的合閘止動

螺杆。

31. 每壳内挂一个36伏照明灯，为测量各接点的行程距离沿横担的立柱在导向板旁固定一个木尺，在横担上固定一个小指针，如图9所示。调整过程中，指针沿木尺上下运动。在木尺上划出标记线以便于测量各行程的距离。

32. 按接线圈10 a及6连接信号灯箱与熄弧室及横担间的导线，以便在调整过程中由信号灯的开始发光来表示所代表的触头的接触。信号灯箱由2伏蓄电池或2伏小变压器（用220/36伏小变压器改制）供电。

33. 第一次测量时，最好调整动触头（撞上或撞下横担上的动触头），使得6个3号灯同时亮（表示6个动触头同时与熄弧室接触）。此时，在木尺上按指针作出标记0点，然后下降横担。在动触头上垫一张薄绝缘纸，重新慢慢合闸。到每个小灯泡开始亮时，把测量指针与0点间的距离记于表。全部合闸（操作装置横轴紧密地被支撑卡钩托住）后，测量指针与0点间距离，记入表中，并按各灯亮时的数值计算各接点的行程。

在合闸位置，用样板测量每相传动机构轴的位置。此时，中间轴允许「欠拉」不超过2。过拉是不允许的。必要




图 9




图10：a 机械调零用信号灯接线图

时，再次改变拉杆的长度来調整。


表 1

第一相				第二相				第三相			
I 3	MM	I 3	MM	II 3	MM	II 3	MM	V 3	MM	VII 3	MM
I 2	MM	I 2	MM	II 2	MM	II 2	MM	V 2	MM	VII 2	MM
I 1	MM	I 1	MM	II 1	MM	II 1	MM	V 1	MM	VII 1	MM
熄弧室	室内触										
外触头行程	头行程										
动触头行程	样板										

注：表中小灯泡前面的羅馬数字表示熄弧室号，阿拉伯数字表示触头的号码

34. 机械調整的要求有下列几項：

- （一）动触头全部行程为 $510 \pm \frac{5}{10}$ 公厘
- （二）弧室外触头行程（由 3 号灯亮到全部合閘）为 83 ± 2 公厘。



（3）室内触头行程（由 1 及 2 号灯亮到全部合閘位置）为 $8 \pm \frac{2}{1}$ 公厘。

（4）机构上軸的位置用样板測量，中間軸允許[欠拉] $0-2$ 公厘。不允許过拉。

（5）同一熄弧室内 1、2 号触头的不同时接通誤差不大于 1 公厘。