

紡織工業鍋爐煤氣化青島現場會議資料選集

# 鍋 爐 煤 氣 化 經 驗

紡織工業部 技術司 生產司 編

紡織工業出版社



紡織工業鍋爐煤氣化青島現場會議資料選集

## 鍋 爐 煤 氣 化 經 驗

紡織工業部 技術司 生產司 編

\*

紡織工業出版社出版

(北京東長安街紡織工業部內)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 16 號

北京五三六工廠印刷·新華書店發行

\*

787×1092 1/32 开本 · 2<sup>30</sup>/32 印張 · 1 插頁 · 63 千字 ·

1960 年 3 月初版

1960 年 5 月北京第 2 次印刷 · 印數 5001—10500

定價 (9) 0.32 元

TK 229.8  
15.12.101  
60/5  
(1)

2  
紡織工業鍋爐煤气化青島現場會議資料選集

# 鍋 爐 煤 气 化 經 驗

紡織工業部 技術生產司司編

## 目 录

前言	(3)
試用煤气燒鍋爐初步總結	青島阳本染織厂(5)
关于鍋爐煤气化的初步總結	济南仁丰紗厂(23)
紡織工业鍋爐煤气化青島現場會議技術座談摘錄	(49)
苏联某厂用土法产生煤气情况	(52)
煤气燒鍋爐參考資料	紡織工业部基本建設設計院(54)

## 前　　言

紡織工業部于二月中旬在青島召開了紡織工業鍋爐煤气化現場會議，參加會議的有全國大部分省、市紡織工業系統有關部門的代表。會議着重交流了利用煤气發生爐產生煤气以及用發生爐煤气燃燒鍋爐的經驗，還介紹了有關煤炭的綜合利用和將煤气直接用于紡織生產工藝上的試驗情況。國家科委、國家計委、煤炭工業部、建築工程部及哈爾濱鍋爐廠、哈爾濱電炭廠等單位都派代表參加指導，給予會議很大的鼓舞。

青島市陽本染織廠和其他一些紡織廠在中共山东省委和青島市委的領導下，學習和運用了山東淄博瓷廠利用煤气燒窯的經驗，於去年十一月底首先試驗成功利用發生爐煤气燒工業鍋爐。山东省委對這項經驗非常重視，把煤气化列為今年山東省重點推廣的六大技術革新經驗之一，要求在一季度內實現全省煤气化。到開會時為止，僅青島市就已建起爐棚面積在4平方米以上的發生爐600余座。全國各地各行業也紛紛派遣小組到青島進行實地學習，足見這項技術革新已引起了廣泛的興趣和重視。

兩個多月來的實踐證明，鍋爐煤气化的政治和經濟意義是非常巨大的。首先，可以節約大量的煤炭，因為煤炭在發生爐內燃燒得更完全，灰渣熱損失小。鍋爐燒煤气後，排煙中的可燃物和帶走的熱量也大大減少，熱效率必然會提高。根據陽本染織廠的測定，可節煤21%，濟南仁丰紡織廠初步試驗的結果，可節煤40%以上，故節煤的效果是十分顯著的。其次，鍋爐煤气化以後，對燃煤的品種有了更大的適應性，既能燒煤塊，也能燒原煤或煤末，既能燒烟煤，也能燒無煙煤和低值煤，可以做到有什

么煤就燒什么，这样就便于使用当地出产的煤炭，将好煤节省下来，供国家更重要部門的需要，减少煤炭运输量，減輕运输负担，从而支援了国家經濟建設。第三，实行鍋炉煤气化可以改善鍋炉房的劳动条件和环境卫生。鍋炉煤气化以后更便于实现机械化自动化，因而可以大大減輕工人劳动强度，提高劳动生产率，改善环境卫生。

鍋炉煤气化的进一步发展为煤气用于紡織生产工艺中直接燃燒加热創造了条件，有可能大大减少鍋炉设备容量。最后，鍋炉煤气化还給鍋炉用煤的綜合利用指出了途徑。

鍋炉煤气化是一項新的工作，在技术上还有很大发展前途，为了尽快地交流經驗，現先将現場會議中的部分資料加以整理刊印，供各地在这項工作中的参考。

紡織工业部 技术司  
生产司

1960年3月

# 試用煤气燒鍋爐初步總結

青島阳本染織厂

我厂职工通过学习党的八届八中全会文件，进一步反右倾，鼓干劲，高举毛泽东思想红旗，大搞技术革新和技术革命。积极响应了市委提出的在全市实现煤气化的号召，在本厂党委的正确领导下，接受了市生产委员会和紡織局安排我厂試用煤气燒兰开夏鍋爐的任务，学习了淄博市淄博瓷厂利用煤气燒窑的先进經驗。1959年11月5日开始建炉，在建炉过程中，曾遇到不少困难，由于坚持了政治挂帅，依靠群众，大力开展技术革命，在市委和本厂党委的正确领导下，在市生产委员会和紡織局的具体帮助下，于11月29日建成，将淄博市用煤气燒窑的經驗，推广到燒工业鍋爐，并正式投入运行。在运行过程中，通过鍋爐有关人員苦钻巧干，发挥集体智慧，在原有的基础上，又进行了不断的改进，現已初步掌握煤气燒鍋爐的操作技术。茲将我厂建炉及运行情况总结如下。

## 一、煤气发生炉的型式和构造

我厂采用的煤气发生炉是用人工通风的，有两种型式，即方形(图1)和圆形(图2)。

### (一) 磚砌固定炉栅式煤气发生炉(方形)

1. 炉身为方形或矩形，内层为25厘米耐火磚，外层为38厘米紅磚，中間留5厘米空隙，填充石棉，作保温和伸縮用。炉身大小决定于炉栅面积。

2. 炉栅为阶梯式，用生鐵鑄成，傾斜45~48°，使由于加料斗落下的燃料便于由上面自然堆落，均匀分布在炉栅上。

3. 炉栅面积的大小决定于锅炉每小时耗煤量。根据我厂使用2.2吨兰开夏锅炉每小时平均耗煤量为450公斤。根据淄博瓷厂经验，利用煤气后以节煤30%计算，每小时耗煤量应为315公斤。煤气发生炉气化强度按90公斤/米<sup>2</sup>小时计算，应需炉栅面积3.5米<sup>2</sup>。我厂采用炉栅面积为4米<sup>2</sup>。

#### 4. 炉身高度

水封池——0.6米；

炉 棚——1.41米；

燃 烧 层——0.9米；

自由空间——1.1米；

$$H = \text{水封池} + \text{炉棚} + \text{燃烧层} + \text{自由空间} = 4.01 \text{ 米}$$

5. 炉栅倾斜度根据燃料自然安息角应为43~45°。考虑到煤




图1 煤气发生炉




图 2 阳本染厂煤气发生炉示意图

气加热后的軟化和粘滯，以及燒原煤的情況，自然傾斜角以 $48^{\circ}$ 為宜。爐棚底距爐牆有30厘米空隙，从空隙排除爐渣。

6. 加煤斗: 我厂采用矩形箱式加煤斗, 用翻板隔絕煤气, 炉盖与炉身处用水封口, 以防止煤气外逸。有效容积为  $0.5 \times 0.25 \times 0.45 = 0.056$  米<sup>3</sup>, 每个加料斗一次可加煤 40 公斤左右。煤气炉炉頂如为 2 米长, 以設两个加煤斗为宜, 可以使煤炭均匀下落, 为了减少加煤斗的燒环变形, 减少运行中的困难, 加煤斗外层改用夹层, 用水冷却較为理想。

7. 攪火孔: 攪火孔有下列作用:

- (1) 觀察爐內燃料氣化情況。
- (2) 測量燃料的干餾層、氣化層、灰渣層的厚度。
- (3) 打破煤炭燒結的硬壳和疏松煤層。
- (4) 撥平煤層, 防止燒穿燃料層和打碎結渣。

攪火孔應平均分布在爐頂上, 最少有三個, 以便控制全部煤層。为了避免操作时煤气外逸, 攪火孔上設有蒸汽噴孔, 用蒸汽封閉孔口, 不使气体外逸。

8. 爐門: 发生爐設有三個門, 爐門上設有小孔, 以备用鐵釘打破結渣, 疏松煤層, 必要時可开启爐門排灰, 以保証順利出渣, 保証煤气爐正常运行和減輕劳动。

9. 蒸汽管: 水蒸气通过紅热的燃料層将进行分解, 产生 CO 和 H<sub>2</sub>。我厂采用直徑为 38 毫米的蒸汽管。

10. 鼓风机: 根据文献介紹, 气化每公斤烟煤約需 2.2 米<sup>3</sup>/分空气, 我厂采用 14.5 米<sup>3</sup>/分的蘿茨鼓风机产生的风量已足用。煤气发生爐所需风压較小, 一般在 100 毫米水柱以下較好。我厂使用的蘿茨鼓风机风压为 200 毫米水柱, 风压較高, 但燒粉煤时, 风压以稍高于 100 毫米較好。

11. 煤气管道: 我厂采用管道分为两部分, 由煤气炉至鍋爐間用耐火磚砌成。鍋爐間室內烟道及炉膛噴火口采用薄鐵板制成。管道直徑为 0.6 米, 煤气流速根据燃燒情况用进风調節板

及风閘板控制，以保証煤气完全燃燒。

### 12. 烟筒：用途有二。

(1) 升火时排烟用。

(2) 停炉时放煤气用。

烟筒关系升炉停火安全运行問題，很為重要，烟筒閥門應保持严密不漏气。

13. 除尘室：热煤气带有大量尘末煤烟，影响煤气质量，故在除尘室内設有擋牆，以降低煤气流速在 0.7 米/秒 以下，使 150 微米以上尘末可以在除尘室内沉降下来。

14. 安全閥：由于磚砌煤气道和煤气儲存器严密性較差，容易漏进空气和煤气混合发生爆炸性气体，为避免在管道中爆炸，造成重大事故，特設安全閥。閥為鑄鐵制活門式，借閥蓋本身的重量压紧在閥框上。接触处須严密，为避免漏气，在閥框內装有一层石棉板，当爆炸气体冲破石棉板頂开閥門而逸入大气中时，閥蓋借自重自行落下，将煤气管道和外界空气隔开，避免吸入空气形成更大的爆炸。

安全閥的面积决定于管道內煤气儲存体积，一般每米<sup>3</sup> 煤气的容积烟道，需 250 厘米<sup>2</sup> 安全閥面积。

我厂煤气管道体积为 7 米<sup>3</sup>，选用安全閥面閥為  $50 \times 50 = 2500$  厘米<sup>2</sup>，安全系数較小，应大于此数較为安全。根据使用經驗，我們認為这种安全閥有缺点，易变形，漏空气，且构造笨重。我們准备今后改用水封式安全閥，即用相当于上述截面积的 90° 鐵弯管，插入水槽內，如有爆炸气体发生，将水排出，可以保証安全生产。

### 15. 閥門

为了升炉时，使煤气徐徐燃燒和停炉时隔断火源，在管道上設閥門，閥門要求严密，受热后不易变形。

### 16. 噴嘴

我厂采用的噴咀是夾層套筒式，外徑 3500 毫米，內徑 200 毫米，外層噴口向內作  $45^{\circ}$  傾斜，使煤气與空氣在噴口處混合燃燒，夾層中間進煤气，中間套筒口作為空氣進口，外面用擋板調節風量。

17. 為了保持爐膛溫度適合煤气燃燒時的燃點要求，用耐火磚砌成一個 45 毫米直徑的耐火磚芯子，架於爐膛內，煤气火苗在芯子四周燃燒，輻射爐板傳熱，芯子燒紅後可保持爐膛溫度，使煤气進入爐膛後得以充分完全燃燒。

### (二) 氣體分布台式煤气發生爐(圓形)

1. 爐身圓形，內徑 3 米，高 4 米，下設水封池，深 70 厘米，用六支鋼筋柱支撐，爐座亦用  $60 \times 30$  厘米鋼筋栓制成。爐身用 25 厘米異形耐火磚砌成，中間加了 3 厘米石棉層，外層用 38 厘米紅磚加水泥砌成，砌外層磚時加四道鋼筋暗箍保固。

2. 爐頂上設六個攪火孔。中間設直徑 1 米圓形加料斗一個。

3. 氣體分布台下部直徑為 1.24 米，逐漸縮小，頂部為尖形，共分四層，空氣蒸氣混合氣體由層間噴出，高 52 厘米。

4. 運風管：直徑 250 毫米，弓形，中間加  $1\frac{1}{2}$  吋汽管，蒸氣及空氣在底部混合，由層間噴出。為了清渣便利，在爐身外圍氣

體分布台中部設六根  $1\frac{1}{2}$  吋管，以備結渣時打渣用。如採用青島印染廠的打渣爐門，則對打渣更有利(圖 3)。

5. 煤氣發生爐出口設有煤氣控制口，用雙座風閥控制煤氣流量。

圓形爐氣化強度較高，一般在  $90 \sim 150$  公斤/米<sup>2</sup>。燒粉煤

时，气化强度可能稍低于此数。

圆形煤气发生炉产生的煤气，空气使用热风，估計温度可达 $1500^{\circ}\text{C}$ ，热效率較方形炉高。

我厂的圓型炉未正式投入生产，故只能从构造上簡單介紹如上。

## 二、建炉应注意事項

(一) 煤气发生炉位置距鍋爐越近越好，特別燒粉煤时，煤气較易在管道內燃燒，距离近可以減少热損失。

(二) 如建圆形炉最好使用异形磚，发生炉在砌磚时，磚縫一定要小，一般不得超过 $2\sim 3$  毫米。

(三) 加料斗、攬火孔、安全閥等部件加工时应注意严密，以免运行中增加困难。

(四) 煤气炉炉体应注意加固工作。

## 三、煤气燒鍋爐技术数据

(一) 炉型：兰开夏鍋爐(2.2 吨/时)。

(二) 每小时耗煤量：0.219 吨。

(三) 煤炭热值：見表。

(四) 进水量減排汚量：13.1 吨。

(五) 进水溫度： $40^{\circ}\text{C}$ 。

(六) 鍋爐压力 3 公斤/厘米<sup>2</sup>。

(七) 炉渣分析：見表。

(八) 煤气分析：見表。

(九) 煤气出口溫度： $1050^{\circ}\text{C}$  (測量的部分煤气在烟道內燃燒)。

(十) 煤气排烟溫度： $500^{\circ}\text{C}$  (因烟道构造关系，未能測量风閘

外炉烟温度，只能測量鍋爐側烟道温度)。

(十一) 耗煤情况：据实际测量煤水耗量如下：

煤气燒鍋爐每八小时耗煤量 1.746 吨；

煤气燒鍋爐每八小时耗水量 13.1 吨；

用煤燒鍋爐每八小时耗煤量 3.0 吨；

用煤燒鍋爐每八小时耗水量 12.2 吨；

煤气燒鍋爐煤水耗比 1:7.4

用燒鍋爐煤水耗比 1:6.1

煤气炉与煤炉煤水耗对比，煤气炉节约 21%。

以上数字系完全燒粉煤时的记录，过去燒块煤时每八小时仅用 1.3~1.5 吨，可較粉煤少 14%。

化驗結果報告單

样品来源：鍋爐房煤气炉

名 称：煤及炉渣

取样日期：1960 年 1 月 16 日

化驗結果：

樣 品 內 含	煤 (%)	爐 �渣
水 分(%)	3.57	22.51
揮 发 物(%)	33.84	3.93
灰 分(%)	16.45	57.59
固 定 碳(%)	46.14	15.97
发热量(卡/克)	6321	1740

煤气成份分析

CO 17.4% N<sub>2</sub> 68.21%

CO<sub>2</sub> 5.2% CH<sub>4</sub> 0.940%

H<sub>2</sub> 8.25%

发热量根据公式計算为 750 卡/米<sup>3</sup>

#### 四、安全操作規程

##### (一) 煤气发生炉

###### 1. 点火前的准备工作

(1) 新砌的炉必須烘干，时间为 6~7 天，以达到炉体及煤气道干燥，防止急干裂紋；发生意外的損失，初烘炉点火时先从中心点火，逐日扩大燃燒面积，直到烘干为止。

(2) 檢查煤气炉的耐火磚有无松动及磚縫不严密現象，如有发生，应及时修理。

(3) 檢查煤气炉壁墙上是否有灰渣粘在上面，如有应及时清理，然后刷一刷灰泥。

(4) 檢查爐棚鐵板有无燒毀現象，如有应及时更換。

(5) 檢查鼓风机及蒸氣管路有无漏风現象，鼓风机应时常加油以保証安全运行。

(6) 檢查攬火孔的蒸氣噴口是否堵塞，如有焦油时应及时清理。

(7) 檢查加煤斗的翻板固定羅絲是否轉緊，搖把是否灵活。

(8) 檢查煤气管道的閥門，开关灵活，不漏风，如发现不严密的現象应及时修理。

(9) 檢查安全閥蓋应严密，石棉綫不能破裂，清除管道內的灰尘，除尘器按时清理以防堵塞。

(10) 檢查爐內的煤气噴口及空气噴口，不得有灰尘或杂物堵塞。

(11) 煤气发生炉附近不应有易燃物，以防引起火灾。

(12) 操作工具的准备，如通条、勾子、鐵釘、出渣爐等，是否

准备齐全。

## 2. 煤气炉的点火和煤气的输送

(1) 点火前先将通向锅炉筒的煤气管道阀门关闭，打开放煤气阀。

(2) 先在炉栅上铺 5~7 厘米大小的炉渣，达到 10~15 厘米厚，要求分布均匀，然后在炉渣上铺约 20 厘米厚的木花或草等，上面再铺 30 厘米厚的小木柴，木柴上再铺上 20 厘米的煤块，然后打开炉门，开始由下而上全面点火，使燃料在炉栅上均匀燃烧，约 30 分钟后，水封（安全水池）应放满水，打开鼓风机在炉栅下透风，将炉门闭严，打开阀门，用烟赶走管道的空气。

(3) 陆续加煤到 90 厘米厚时，将蒸气阀打开，将蒸气通入。

(4) 在燃点煤气发生炉的同时，锅炉筒煤气喷口处亦须先用木材点燃，作为烧气的燃源。决不准无火源放煤气，以免发生爆炸或喷火伤人的现象，待气火点着后，速将放煤气阀关闭。

## 3. 煤气发生炉的停炉处理

(1) 司炉人员应与锅炉间司炉组长联系，如例假、公休或特殊情况，就停止加煤，自然止火。余热可随锅炉烟道放出，并同时将热空气的鼓风机关闭。

(2) 止火时，为了避免煤气倒流，可将鼓风机放风口适当打开，继续少进风，以保持炉栅下的压力。

(3) 煤气炉内的煤气很小的时候，或者火着到燃烧层表面已经全部成红色的时候，可用铁钎从炉门小孔插入，将炉渣逐渐通下，约 1~2 小时后，可将炉门打开，陆续掏出灰渣，开炉门时要缓慢，操作人员须站在炉门的旁边，避免火焰喷出伤人。掏出时要避免大量的热焦炭落在水内烫伤人。

(4) 止火 24 小时后，炉内及管道的煤气已被烟囱抽走，这时可以清理管道内的沉尘。

#### 4. 煤气炉的正常运行

(1) 加煤时需少加勤加，每7~10分钟加煤一次(每次加40公斤)，当锅炉内需加大火的时候，每小时可加煤360公斤。加煤时需在加煤斗翻板盖严时，才可以打开水封口盖，将煤倒入加煤斗，盖好水封口盖后，再缓慢摇动翻板，将煤加入炉内。

(2) 加煤前需进行通炉，通煤时先将搅火孔的蒸汽阀打开，再打开孔塞，将煤气封住，通炉时要四面通到，遇有炉内结渣时，应设法将它通掉，通炉完毕后盖上孔塞，关闭汽阀。

(3) 通炉后进行排渣，排渣时先由炉门小孔用铁钎从炉条缝中将渣通出一部份，然后用铁铲从水封下将渣掏出，排渣不能过多，在正常情况下，排渣量为装入煤量的15~20%。

(4) 燃料层的厚度要保持在90厘米左右，其中：

灰渣层 10~15厘米

气化层 40~45厘米

干燥干馏层 30~35厘米

(5) 总煤层的总厚度可用铁钎从搅火孔与斜炉栅成直角插到煤层中去，在碰到炉栅铁板为止，经3~4分钟后取出，铁钎下端暗黑部分是渣灰层的厚度，烧红和微红的部分是气化层，发现焦油的部分以上是干燥干馏层，每班对煤层至少要测4~5次，如铁钎垂直插入，铁钎上所表示的尺寸要打七扣。

(6) 煤层表面要平与炉栅成一平行的平面，允许下部稍厚一些，如煤层不平，要用铁钎从搅火孔插入耙平。

(7) 经常由搅拌孔内观看炉内煤层的情况，在正常的情况下，燃料层表面是暗红色，中间均匀地夹有黑色的煤块(红黑)。

(8) 如发现煤层上有较亮的红点的地方，说明这里有烧穿现象或者结有小渣，这时必须用铁钎在这个地方通炉，如有结渣就把它通掉，然后撒些煤盖上。如发现有不透明的火焰时，说明有