


全国勘探机械

武汉現場會議經驗汇編

地質部技术裝备司編



地質部技術裝備司編

全国勘探机械武汉現場會議

經驗彙編

地質部技術裝備司 編

地質出版社

1959·北京

全國勘探機械武漢現場會議 經驗匯編

編者：地質部技術裝備司

出版者：地質出版社

北京宣武門外永光寺西街3號

北京市書刊出版發售許可證字第50號

印刷者：崇文印刷廠

北京市崇文門外櫻杆市15號

印數（京）1—2000冊 1959年4月北京第1版

開本31"×43" $\frac{1}{25}$ 1959年4月第1次印刷

字數189,000字 印張 8 $\frac{10}{25}$ 檢頁34

定价 1.50元

前　　言

全体勘探机械工作人員在党的总路綫的光輝照耀下，破除了迷信，解放了思想，大搞技术革命，貫彻了两条腿走路的正确方針，使得勘探机械工作取得了輝煌的成就。1958年由于各項勘探物資缺乏，給地質勘探工作带来了許多困难。机械工作人員以最大的智慧和革命干劲創造了許多簡易設備，改进了組織管理工作和革新了修配工艺等，保証了地質勘探工作的順利進行。

为了更好地总结这些經驗和布置1959年的任务，迎接更大的跃进，我部于今年2月份在武汉召开了全国勘探机械工作現場會議。会上检閱和交流了先进的机械工作經驗达600余項。这些經驗对促进全国勘探机械工作大跃进将起重大的作用。

为了更好地推广这些經驗，特选輯了一部分經驗汇集成冊，希望各地質局（厅）探矿机械厂生产管理人員和机械人員認真学习，根据本单位具体情况貫彻执行。

由于篇幅所限，未能将所有經驗全部編入。制造图一概从略，需要单位可直接向原制造单位索取。

地質部技術裝備司

1959年4月

目 录

一、組織管理工作.....	(3)
1. 苏联专家巴拉巴同志講話（技术指导）.....	(8)
2. 政治挂帥大闊拔技术革命土洋并舉自己武装自己.....	
..... 中共湖北省地質局探矿机械厂总支 (17)	
3. 开展一頂二五八运动提高生产效率的体会.....	
..... 中共地质部张家口探矿机械厂委员会 (25)	
4. 加强生产組織領導促使生产更大的跃进.....	无錫探矿机械厂 (32)
5. 培养机修工多面手的經驗.....	山西地質廳燃料地質隊 (39)
6. 修配間組織生产大跃进的体会.....	湖南地質局遼源地質隊 (43)
7. 大跃进中的机械修配工作.....	四川地質局华蓥山地質隊 (46)
二、簡易設備制造經驗	(51)
1. 車床	(51)
(1) 1.8公尺 簡易落地車床.....	漢口探矿机械厂 (51)
(2) 簡易落地車床.....	廣州鑽探机械厂 (54)
(3) 8吋套管車床.....	黑龍江地質局水文地質大隊 (55)
(4) 簡易套管車床.....	福建地質局第五地質大隊 (57)
(5) 簡易4呎套管車床.....	湖南地質局黃砂坪地質隊 (57)
(6) 加工管材專用車頭.....	河北地質局张家口綜合地質大隊 (59)
(7) 專用挑扣車床.....	漢口探矿机械厂 (60)
(8) 輕便式小車床.....	漢口探矿机械厂 (64)
(9) 电动皮帶兩用車床.....	云南地質局天姚地質隊 (64)
(10) 簡易車床.....	內蒙探矿机械厂 (65)
(11) 簡易6呎皮帶車床.....	
(12) 水制簡易木模車床.....	內蒙地質局錫盟地質隊 (67)
(13) 車多邊形工具.....	漢口探矿机械厂 (69)
(14) 車床擔立軸箱工具.....	廣州鑽探机械厂 (72)
2. 銑床	(73)
(1) 螺旋伞齒輪加工專用机床.....	上海安泰鐵工厂 (73)

(2) 簡易臥式銑床	廣東地質局 755 地質隊 (81)
(3) 土龍門銑床	雲南地質局 漢南地質隊 (82)
(4) 双面銑扁機	漢口探礦機械廠 (83)
(5) 四刀臥式銑床	張家口探礦機械廠 (84)
(6) 簡易立式銑床	四川地質局 成都修配廠 (86)
(7) 在揷床上改裝立銑頭	無錫探礦機械廠 (87)
(8) 鉆床改為立銑	福建地質局第一地質大隊 (87)
3. 捣床	(90)
(1) 立軸箱專用搗床	張家口探礦機械廠 (90)
(2) 泥漿泵專用搗床	上海安泰鐵工廠 (93)
(3) 簡易搗缸機	四川地質局 成都修配廠 (95)
(4) 双杆立式搗床	張家口探礦機械廠 (97)
(5) 三軸搗床	上海安泰鐵工廠 (98)
(6) 双杆搗孔工具	蘭州探礦機械廠 (101)
4. 鮑床	(103)
(1) 5公尺龍門鮑床	漢口探礦機械廠 (103)
(2) 3公尺土龍門鮑床	山西地質局 探礦機械修造廠 (108)
(3) 簡易小龍門鮑床	廣東地質局 汕頭專區地質大隊 (112)
(4) 双頭簡易牛頭鮑床	內蒙探礦機械廠 (112)
(5) 簡易牛頭鮑床	張家口探礦機械廠 (115)
(6) 牛頭鮑床自動抬頭裝置	衡陽探礦機械廠 (115)
(7) 鮑齒分度器	雲南地質局 大姚地質隊 (118)
5. 揣床	(120)
(1) 300公厘簡易揣床	漢口探礦機械廠 (120)
(2) 土揣床	張家口探礦機械廠 (122)
6. 鉆床	(124)
(1) 搖臂鉆床	衡陽探礦機械廠 (124)
(2) 簡易搖臂鉆床	廣州鉆探機械廠 (125)
(3) 簡易立式鑽床	四川地質局 华鎣山地質隊 (125)
(4) 簡易鑽床	雲南地質局 大姚地質隊 (127)
(5) 十頭鑽床	張家口探礦機械廠 (129)
(6) 九軸小鑽床	漢口探礦機械廠 (129)
7. 磨床	(132)

(1) 簡易磨床.....	山西探矿机械修造厂 (132)
(2) 簡易电动磨汽門机.....	湖南地質局黄砂坪地質隊 (134)
(3) 簡易无心磨床.....	张家口探矿机械厂 (135)
(4) 車床上磨曲軸工具.....	广州鐵探機械厂 (137)
8. 鋸床	(138)
(1) 簡易鋸床.....	內蒙探矿机試厂 (138)
(2) 双弓鋸.....	山西探矿机械修造厂 (141)
(3) 油压鋸床.....	江西地質局煤田普查勘探大隊 (142)
9. 冲床	(143)
(1) 簡易冲床.....	內蒙探矿机試厂 (143)
(2) 圆鐵头合金槽冲床.....	內蒙探矿机械厂 (145)
10. 拉床	(148)
(1) 簡易拉床.....	山西探矿机械修造厂 (148)
11. 鍛壓設備	(150)
(1) 100公斤夾板錘.....	山东地質局 (150)
(2) 板簧鍛錘.....	甘肃地質局酒泉修配厂 (151)
(3) 簡易板簧鍛錘.....	漢口探矿机械厂 (151)
(4) 空氣錘的冷却裝置.....	無錫探矿机械厂 (152)
(5) 电动墩管机.....	广东地質局755地質大隊 (153)
(6) 軋鋼球机.....	张家口探矿机械厂 (153)
(7) 夾層隔熱鑄.....	漢口探矿机械厂 (156)
三、改进制造与修配工艺經驗	(157)
1. 焊接	(157)
(1) 煤氣代替電石焊接試驗成功的報告.....	青島探矿机械厂 (157)
2) 煤氣代替電石.....	吉林地質局松遼石油普查大隊 (159)
(3) 石灰代替電石.....	內蒙探矿机械厂 (159)
(4) 土法制造瓦氣.....	浙江地質局第十二地質隊 (161)
(5) 油焊工具.....	青海地質局汽車大隊 (163)
2. 热处理	(165)
(1) 土絲錐及麻花鑽頭的製造及热理方法.....	衡陽探矿机械厂 (165)
(2) 利用短路电流进行彈簧热处理.....	河北地質局探矿机械修配厂 (165)
3. 鑄造	(170)
(1) 球墨鑄鐵的初步試驗.....	衡陽探矿机械厂 (170)

(2) 壓力加熱處理球墨鑄鐵的經驗.....	鶴壁探礦機械廠 (176)
(3) 离心浇鑄鋼瓦法.....	漢口探礦機械廠 (177)
(4) 小型離心澆鑄機.....	新疆地質局中心修配廠 (179)
(5) 白口鐵變灰口鐵的經驗介紹.....	蘭州探礦機械廠 (179)
(6) 自制鑄銅.....	漢口探礦機械廠 (180)
(7) 电磁銅鐵分離器.....	漢口探礦機械廠 (181)
4. 电气机械	(184)
(1) 手法制造三相交流感應電動機.....	漢口探礦機械廠 (184)
(2) 电火花切割机.....	四川地質局華鎣山地質隊 (185)
(3) 电火花切割机.....	漢口探礦機械廠 (185)
5. 鉆探設備改进及修复	(187)
(1) 瑞典KH-60型油壓鑽孔斷軸事故分析及改進措施	福建地質局設備處 (187)
(2) 改进鑽杆鉗子.....	甘肅地質局花牛山地質隊 (194)
(3) 修理曲軸手絞刀.....	山东地質局 (194)
(4) 泥漿泵十字頭的修復方法.....	山东地質局魯中一隊 (196)
(5) 废鋼砂鑽頭的利用及立軸導管的修復.....	山东地質局 (196)
四、其他	(200)
1. 圓盤刀剪鐵板機.....	漢口探礦機械廠 (200)
2. 搓彈簧機.....	漢口探礦機械廠 (200)
3. 制造推力滾珠軸承的工藝過程.....	廣州鑽探機械廠 (201)
4. 加工3110和4110柴油機汽缸墊片工具.....	無錫探礦機械廠 (206)
5. 小窯門四則	河北地質局探礦機械修配廠 (208)

一、組織管理工作

苏联专家巴拉巴同志的講話

亲爱的同志們：

請允許我代表在地質部工作的苏联专家向大会致以热烈的祝賀，并祝大会成功！

这次現場會議提出了下列的几个主要問題：

(1)總結一九五八年地質勘探机械工作并提出九五九年的任务；

(2)交流制造及推行簡易金属加工机床及工夹具的經驗，以及确定这方面的工作任务。

可以說，第二个問題是保証完成一九五九年勘探机械工作的重要措施之一。

請允許我就上述問題談談个人的意見。

一、关于一九五八年机械工作情况

对于地質勘探系統的机械工作經驗，通常是以地質勘探工作計劃的完成情況来确定。

地質勘探工作計劃的完成，就意味着机械工作保証了设备的正常开动，保証了为完成計劃所需的设备、鑽探工具及配件。

根据这一点来看，一九五八年的勘探机械工作是应当得到良好的評价。

一九五八年鑽探及山地工作的国家計劃全面的超額完成，同时，工作量超过一九五七年完成工作量的一倍。

当然，仅仅是从地質勘探工作完成情況來評价机械工作，还不够全面。在一九五八年机械工作取得了一系列成就。建立了好多中心修

配厂，扩建了工厂及中心修配厂，扩大了配件及工具的品种，并增加产量，工厂及中心修配厂技术设备的增长。特别应当指出的，由于全体生产工人及技术干部的技术水平的提高，中心修配厂试制成功一系列复杂的零配件，工厂及某些修配厂已成批地生产各种类型鑽探设备。地质勘探系统的工厂，已成为国家的重要工厂之一。

这里应该提到的一个成就，是从一九五八年底开始把某些工厂接試制及生产各种不同类型的勘探设备，划分成专业工厂。

大会的总结报告已提到这点，同时也指出工厂未能完成计划规定的鑽机生产任务。但应当考虑到工厂及修配厂在較短促的时间內，整顿及安排了生产鑽探设备所需的工艺，并在鋼材不足的情况下，試制及生产了一定数量的鑽探设备。

在灘溪队、青海汽車大队、錫盟队及郴县队召开的几次現場會議，都已清楚地証实了鑽探、机械工作所取得的重大成就。特別是合理化建議及創造发明的件数在迅速地增多。这次現場會議的丰富資料已充分証明了这点。

当然，这里說到的只是一九五八年勘探机械工作成就的一部分而已。

如果我們只談成績，不提缺点，可就不正确了。在完成勘探机械巨大的工作量中与取得成績的同时，也很自然地产生某些缺点及漏洞。总结报告已提出这些缺点，因此，我只談談其中的一部分。

五八年由于权力下放，主管司、处应当加强对工厂及修配厂的技术帮助及技术监督，以便它們在逐漸地提高技术水平的基础上来很好地完成产品的技术要求。

一九五八年工厂的产品项目，有所增加（其中包括制造复杂零件），所以在制造过程中，在技术上发生一系列的难题，經常缺少工艺技术資料。在这种情况下，主管司、处未能及时給予必要的技术帮助及监督，因而就使产品的质量下降。当然，技术检查科是反对产品质量低劣的。也許正因为这一点，有些厂就把技术检查科的权力下放到基层，甚至于取消，因而，就形成无人过問质量的現象。产品质量下降的责任，应当由工厂领导及技术干部和主管处担负。

有些产品的尺寸及公差，不符合規定的要求，因而，也就很难保証产品的質量。大修工作的質量也不高。上述的缺点目前正在克服及改进中。

由于零配件生产的不足，也影响到设备的使用和修理工作。其主要原因，不是工厂及修配厂的能力不足，而是缺乏更好地組織工厂及修配厂的协作生产，以及工厂过多的负担了外部的加工及制造任务。正如总结里所指出的，有些厂以制造设备来代替了生产必須的零配件。

有些修配厂缺乏制造设备的經驗，及必要的加工机床，为了制造一两台鑽机而消耗了很多工时，材料及配件。这样就不可能进行大修及配件制造工作。

新产品試制車間的利用及工作組織，也有待改进。

克服上述缺点就有可能很好地安排勘探机械工作，以便保証勘探工作的順利完成。

二、一九五九年勘探机械工作的任务

一九五九年勘探机械的主要任务，可分为两项：

(1) 保証勘探设备不间断地工作，为完成地質勘探計劃，打下有利的基础；

(2) 完成勘探设备的生产計劃，以保証完成地質勘探工作所需的主要勘探设备。

毫无疑问，这两项任务都必须很好地完成；为此，应当制定保証达到上述目的具体措施，这也是这次會議的主要內容。

再制定措施时，应当考慮到一九五九年的机械工作任务与往年有所不同，除了保証完成几乎是比一九五八年加倍的勘探工作量外，还必须制造出四千套鑽探设备。

如张家口、汉口、衡阳、兰州等厂将全部投入勘探设备制造工作。因此，零配件的制造任务，将由中心修配厂、野外修配厂担负。技术装备司已划分各厂的产品任务及协作件，工厂及修配厂及时地完成所担负的产品制造，是一項重大的任务。

大修的主要工作量，将由野外队修配厂完成。为此，必须供给足够的零配件。应多储备部件，以便进行快速的部件修理，缩短大修期限。

必须指出，及时地进行修理，不使设备磨损到不能开动为止，是当前极为重要的一项任务。及时的进行修理，保存必要的后备设备，就能保证设备不间断地开动，从而达到提高设备的效率，这也是减少要求大量开动新设备的方法之一。

应该是以保证设备不间断工作及加快鑽进速度，用少量鑽机来完成大量的鑽探工作量。

去年，由于个别地质局把所有的鑽机都开动了而造成设备修理工作上的困难和设备使用上的混乱现象。造成设备的大量停工，台月效率下降。因此，也就不能完成大量的鑽探工作。

除了保证完成勘探工作所需设备的生产外，工厂及中心修配厂的扩建以及新建厂这也是一九五九年机械工作的一项重要任务。

建厂工作量很大，如何正确地组织这项工作，也极为重要，不能重复过去由于车间建筑次序安排不当而推迟投入生产的错误。曾发生过这样情况：即仓库及机械加工车间等已建成，而锻工及铸工车间却还未动工，这也就影响了工厂早日投入生产。

为了完成一九五九年的机械工作任务，必须加强机械工作。

必须指出，有些地质局是不重视勘探机械工作的。他们把机械机构合并到其他处、室，有的干脆撤销了机械机构，机械工作实际上形成无人过问。当然，并不是说把机械工作合并到其他处、室不对了，而应当有个前提，即加强机械工作，不是削弱。

大量的现代化勘探设备的开动，就要求技术熟练的维护保养及修理工作及提高机械工作的技术水平。因此，加强勘探机械工作的每一个环节应当算为一九五九年的主要任务之一。

为了保证工厂及修配厂有足够的技术熟练工人及加强机械工作的技术领导，应当用办训练班及带徒弟的方法来广泛深入的组织学习，有充分的可能做到这一点。

这是一九五九年机械工作的一些主要任务。

三、关于簡易專用机床的制造及推行

由于地質勘探工作量的迅速增长，就必须扩大修配基地及制造勘探设备及工具。

当然，在較短的期限內，不可能滿足对金属切削机床的大量需要。去年，在跃进初期及技术革命开端时，对机床的需要就更加迫切，所以，有好多工厂、修配厂开始自己設計制造簡易的专用机床。

张家口、汉口、衡阳、广州等厂在这方面的工作也作出了很好的榜样。

在苏联也經常使用这种机床，并称它为簡易專用車床。

較为有效并能提高机床精度及效率的方法，是制造簡易专用机床及改装旧式万能机床，使它们只加工及生产几种固定的零件。这样，就能节省新式精密机床的加工时间，减少零件的搬运，定位及找正的时间，提高零件的加工質量，减少废品率。操作这种机床較为容易，工人不要經過很长的学习时间就能掌握操作技能，并简化了生产工艺过程，推行这种簡易机床将減少工厂对新式精密机床的需要量。能使精密机床摆脱及简单的加工。这一点，对成批的加工作來說有很大的意义。所以，轉向成批制造勘探设备的工厂必須重視这个問題。野外修配厂及中心修配厂也生产一些成批产品，例如管子、鑽杆、接头等挑扣，这些零件可以在簡易机床上加工，这样就可以使新式精密机床用于加工复杂而精度要求更高的零件。

简单机床可用水泥，废鋼料来制造，更重要的是修建配厂以本身的力量，就能制造这些机床。

設計制造及使用簡易专用机床的主要方向应当是：

- (1) 效率高，加工工艺简单，减少零件的紧固、定位及找正的时间，使用专用切削工具，推行快速切削法；
- (2) 制造时大力节省鋼材，尽量利用废料及损坏的零件，机座可用水泥及其他材料代替；
- (3) 縮小机床的外形尺寸，以便节省車間面积；
- (4) 修配厂本身能制造及修理；

- (5) 保証机床的制造質量，使其达到专用的目的；
- (6) 在不影响質量的前提下降低机床制造成本；
- (7) 操作简单，最大限度的机械化。

这是对简易机床一些基本的要求。

关于設計制造及推行簡易机床这一項工作，不能任其自流，必須很好地組織它。应当及时地整理有关簡易机床的實驗及工作結果的材料，以及總結成熟的經驗，改进現有的机床等資料，以便大力推广。技术装备司的工厂管理处及設計室負責這項工作。

除了制造簡易专用机床外，如张家口等厂完全有可能，也必須制造新式精密的車床，銑床、磨床等。制造这些精密机床将減輕部对精密机床的供应量，同时也緩和了精密机床不足的紧张現象。

必須特別注意設計及使用鉗工裝配用的工、夾具及加快金属切削的裝置，我所指的是下列的工具：

- (1) 調整夾具、压入及拆卸工具；
- (2) 夹子及支承工具；
- (3) 調整及研磨工具；
- (4) 撞击、划線及打印工具；
- (5) 平衡工具等。

机械制造工业的长期实践积累了丰富的用于加工工艺及鉗工裝配的各种类型的工、夾具藍图样本。目前还在繼續創造新的工、夾具。工厂技术科应結合实际工作來大力推行已有的工、夾具，或設計新結構的工、夾具。

这次，在汉口厂车间及展覽会，看到很多簡易机床及鍛工、鉗工裝配工、夾具。

对于其中部分的簡易机床，我想談談個人意見。在未談這個問題之前，可以肯定地說，一件規模庞大的而又极其有意义的工作，已經在机械工作系統的企业开始了制造及推行簡易专用机床的方向是正确的，是符合要求的。

我們是第二次見到自制的彈簧錘，第一次是在郴县队。当时，有很多代表給予彈簧錘很好的評價，而这次汉口厂自制的彈簧錘，虽然

結構相同，但更为精致，力量更大，还可調整冲击力及冲击时间。再稍經改进后，将更为完善。这种結構的彈簧錘，每个修配厂都能制造，同时，修配厂也很需要这样的錘。

汉口、张家口厂展出的搪汽缸及水泵缸套的簡易机床也很好，落地車床，龙门刨床，車鑽杆接头的机床等，都值得給予很高的評价。

至于談到加工元鑽头及車鑽杆接头等用的簡易机床，除了优点，还应談談缺点，以便进一步地改进。首先是这些机床的切削速度較低，用夹子緊固鑽杆接头需要过多的时间，固定后只能加工一端，橫走刀需要手工給进。应当考虑把这些机床的轉速增高，并改进緊固裝置，以便零件固定后，两端都能加工。最好是把橫走刀改为机械化或者自动化。就象目前这种結構的簡易机床，也完全可能代替精密机床，加工零件。

为了节省車間面积，中車的放置可改变一下，不放在地上，而把它架在高处。

展出的其他一些机床及工、夾具也值得在企业中大力推广。

在結束发言前，我想談談在設計簡易专用机床，以及改进現有金属切削机床时，应注意的几个技术問題。

(1) 防震的搪刀刀杆。

在設計金属切削机床时，如何从設計上来解决机床的防震問題，是一項重要工作。

用无支承刀杆（搪杆）以及用带有支承中心架的刀杆进行搪孔时，能自动产生震动現象。震动将影响零件的加工質量，消耗过多的动力及切削具，并能加速机床的磨損。

苏联重型机器制造中央研究所进行了一系列寻找防震结构的刀杆实验工作。

实验結果，肯定了一种比較坚固的刀杆，它的結構是带有迴轉的头部，刀杆沿长度的两边削成平面，每边切削的深度等于刀杆直徑的0.1。用右偏刀切削时其放置的角度，最好是与刀杆平面成30—50度或210—230度。用左偏刀时标准角度为130—150度或310—330度。

擴刀刀杆直徑的變化並不影響切削具與刀杆平面放置的角度。這種刀杆最好也配有移動式圓柱支架，以便在任何情況下，選擇有利的車刀放置角度及移動支架來防止震動。這種防止震動的方法極為簡單，每個修配廠都能作到的。

簡圖所示的刀杆，已進行過實驗，其直徑為84公厘。

(2) 強度大的切斷車刀。

目前，在切斷直徑大的鋼材機床上廣泛地採用強度大的車刀，來代替舊式結構的車刀。新結構車刀是比較耐震的，可以使用快速給刀法。實踐證明：它的強度很大，消耗量要比舊式車刀少一倍。這種車刀可分為兩種，如圖所示：鑄造車刀（形狀1）用于切斷直徑400公厘內的鋼材；片狀車刀（形狀2）用于切斷直徑400公厘以下的鋼材。

(3) 普通車床的改進。

由於普通車床的力量不足及轉數不高，已成功的快速切削法，尚不能在這些機床上應用。因此在蘇聯已廣泛地開展對現有機床的改進工作。

工廠里中心高350公厘內的普通車床幾乎全部改為快速切削。這種改進能把現有機床的效率提高一倍。

改進內容包括：把主要傳動力量提高到0.5—1倍，轉數提高40—60%，這樣一來，就必須加強機床的個別零件及部件。

主軸扁皮帶傳動改為三角皮帶傳動，摩擦片增加到24個，而把它們的厚度減到1.5公厘。變速齒輪用20X及12XH₃A號鋼製造，滲炭的深度為0.4—0.8公厘，齒的沾火用高頻率電流，硬度達到50—56R.C.。軸也進行熱處理。

改變主軸齒輪的傳動比例就得改變機床的傳動系統。因此，交換齒輪或給進機的齒輪應改成供給進傳動比例不變。

在個別情況下也可改進主軸部件，用滾動軸承代替滑動軸承。

轉數提高時，變速箱機件應用油泵噴注來潤滑，而不用箱內噴濺潤滑。這樣將減少攪拌箱內滑油的力量。

附圖所示是改進ДИП-300，ДИП-20М及VDF型以及類似的普通車床的略圖。這些機床的主軸用的是滑動軸承，這就不可能提高主

軸的旋轉速度。此外，在修理机床时主軸軸承的刮研較費時，这种軸承需要消耗大量的青銅。

改进包括把主軸的支承改为滚动軸承，号碼为318200，精度等級為A。改变传动輪的传动比例来提高主軸的旋轉速度，从每分鐘480轉提高到900—1,000轉。

为了从结构上改进这些机床，必須把机身的床头擴到放主軸軸承孔的中心線偏差不得超过0.01公厘。利用已有的孔作基础进行擴孔。把精度高的鑄鐵套放到孔里，按配合 C₁ 往套里放入带有切削具的擴杆，經常是用擴床的主軸通过“万向接头”来带动它。

提出的改进簡图只作为进一步研究改进的基础，当然还要考虑到現有的軸承及材料。我認為，张家口、衡阳、汉口等厂有可能也应当逐步地把現有的普通車床都加以改进，以便提高現有机床的功率。

請允許我預祝你們工作順利。

附：防震擴刀刀杆圖和DNΠ~300, DNΠ~20M 和 VDF 型普通車床改进簡圖（插頁）。