


木制馬拉水泉

笑 夫 怀 亮 編 写



河 北 人 民 出 版 社

木制馬拉水泵

笑夫怀亮編写



河北人民出版社出版（保定市裕华东路）

河北省书刊营业許可証第三号

河北人民印刷厂印刷

河北省新华书店发行



1959年1月第一版 1959年1月第一次印刷

787×1092 $\frac{1}{32}$ · $\frac{3}{8}$ 印張·5,000字

印数：1——5,000册 定价：(5)0.04元

統一书号：T 16086·138

前 言

1958年9月間，当各地正在設法解决种麦用水問題的时候，宁晋县东升人民公社所屬的小河庄，为了充分發揮水源效益，該村青年木工王同振等人，在党的领导下，解放了思想，打破了“科学”的神秘观点，鼓足了革命的干劲和鑽劲，經過十多天的苦想苦鑽，歷經多次失敗，解决了不少技術上的問題，終于用土办法創造成功了一台木制馬拉水泵。

这台水泵，用一头牲口或四人推，可日澆地23亩。特点是：制做簡便，省工省料，成本低，效率高。这一創造不仅可以解决当前提水机械暂时供应不足和劳力不足的困难問題，同时对于貫徹以土为主、土洋結合的方針，逐步以洋代土，实现农业半机械化，有其现实的意义。为此，宁晋县委和石家庄专署，分別于1958年10月上旬召开了現場會議，交流和推广了这一經驗。

为了迎接1959年农业生产更大跃进，把工具改

革运动推向更高潮，特将小河庄木制馬拉水泵的有关材料編写成这本小册子，供各地参考。由于时间仓促和編者水平所限，难免有不当之处，請各地讀者多加指正。

木匠支路大領趙瑞五郎各出 編 者

小河庄 木匠支路大領趙瑞五郎各出 1958年10月

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

木匠支路大領趙瑞五郎各出 木匠支路大領趙瑞五郎各出

目 录

形势发展快 必須想和鑽	2
不行就再干!	3
“气死鍋駝机”	5
木制馬拉水泵的結構和制做方法	7

形势发展快 必須想和鑽

宁晋县东升人民公社所屬的小河庄是一个557戶的村庄，全村2023口人，1,100个整半劳动力，耕地8,228亩。原有磚井49眼，在1957年冬和1958年春大搞水利运动中，新打磚井136眼，机井和其他大型井6眼，当前正施工的5眼机井也即将完工，基本上实现了水利化。1958年計劃种麦5,500亩，1959年計劃亩产2,500斤。为了实现这一計劃，曾組織大兵团突击深翻地，每亩施肥达万斤。但只是水的問題解决不了，有了机井沒机器不能发挥效益，磚井虽然不少，但由于深翻土地搞大生产，用原来的小工具提水，上水少澆地太慢已不适应生产的迫切要求了。在这种形势逼迫下，他們在党的领导下，依靠了群众，想办法解决种麦用水的問題。沒机器自己想法造，沒有鉄就用木料来代替。

經過10多天的刻苦鑽研，創造成功了一台木制馬拉水泵。这台离心式的能带3寸水管的木制水泵，除去轉动軸和水泵內的頁輪外，完全是木制的。其他傳动設備是利用了旧风弓天盘带动連动軸，由連

动軸的皮帶輪帶動水泵。用一头牲口拉或四人推，可日澆地23亩，造价共計148元。它的基本特点是簡便易造，省工省料，成本低，效率高；可以就地取材，普遍推广。

不行就再干！

小河庄在創造木制水泵的过程中，得到了县委和乡党委多方面的支持和鼓励。县委农村工作部长赵同海和乡党委副書記李紅海两同志，亲自进行指导，并責成駐村工作組具体帮助。村支部对这一提水机械的創制，也曾做过多次研究，并讓支委兼社主任曹双霖同志負責解决創制研究中的一切問題。并以青年木工王同振为主，組織了木制馬拉水泵創制小組专门进行研究試制。

他們为了使用坚硬的木料做水泵，曾派社委郭西凱亲自到高元县去購買，結果沒有买到，他們就利用了一截榆木旧梁头，做了起来。为了購買水泵內的頁輪，他們也曾跑了許多地方，未能买到，后来經县水利科的帮助，到县鉄工厂才解决了这一問題。于是他們仿照离心泵的原理开始制造，經過几昼夜的鏖战，把眼熬紅了也不休息，王同振同志甚

至吃飯時还用筷子在碗里划圖樣，由于他們這種苦想苦鑽，廢寢忘食的精神，終於制成了一台木制水泵。第一次經試驗出水很好，大家很高興，積極性更高了，但第二次試水時頁輪轉不動了，拆開一看才發現原來是木質濕脹的原因，水道和頁輪緊擠在一起了，經過修理才達到完全成功。

水泵做好了，動力如何辦呢？開始用了村里的一個較小的舊風弓底盤，由底盤的齒輪咬動着一個連動軸，在連動軸的另一端做了個大木輪，通過輪帶帶動水泵。初步做成了，但經試驗不出水，人們有些灰心喪氣了，但工人們的干勁仍然是十足的，他們表示：不行，再干！這時縣委農村工作部趙部長和村支部也鼓勵他們繼續研究改進，並幫助他們研究了不出水的主要原因是轉速慢，達不到出水的轉速。後來他們又從賈口村找到了一個舊風弓大天盤，改換了原來的小風弓底盤，並加大了第二個大木輪，另外還增加了一個小傳動輪，這樣一試驗，2.5寸的水管滿口出水了。但是太重，需要八個人或兩頭牲口才能拉得動，後來經研究又去掉了那個增加的小傳動輪，把第二個大木輪再加大，伸長了皮帶，這樣試水後，仍能滿管出水，而且只需用四

个人推或一头牲口拉就可連續提水。通过木制水泵的創制成功，使我們进一步体会到群众的智慧是无穷的，只要依靠党的領導，发动群众，在技术革新的道路上，大胆想，大胆干，什么困难都能克服，只要大胆創造就必然成功。

“气死鍋駝机”

木制馬拉水泵創制成功后，消息迅速傳到各地，附近村和附近县不断派人前往小河庄参观。大家的反映都很好，一致認為：这套木制的机械，只要是木水泵的技术解决了，动力还可多式多样的就地取材；根据他們这种創造精神去做，就会做出更多更好的提水机械来。不少人反映說：“这真是省煤省鉄，省工省錢；費事不大，解決問題不小。”因此都称贊它为：“气死鍋駝机”。

的确，小河庄的这一創造是有着很大的价值和现实意义的。是解决种麦用水和保証明年丰收的一项主要措施。各地今年都打了不少机井，已蓄水的坑塘和水柜也不少，現有的提水机器却远不能适应需要。从石家庄专区来看，全区共打成了两万眼机井，但只有机器5千多台，而这些机器还需抽調一

部去支持鋼鐵生产，不能全部用于提灌。这样在原来旱地集中地区，由于不能把机井充分利用起来，就不能满足生产用水；即便在原来水源較好的地区，也由于搞大生产深翻了地，小井和小工具提水也已經不适当当前生产的要求了。因此必須設法改制提水工具，以充分發揮水的潜力，才能保証播种和丰收。而大搞木制馬拉水泵，就可以解决这一方面的問題。

其次，由于木制馬拉水泵制做簡單，能大量節約鋼鐵（以石家庄专区計算除原有的外，当前需再安装提水机器 1 万 5 千台。若以每台 5 馬力鍋駝机用一吨鉄計算，制做同样数量的木制馬拉水泵，就可給国家節約 1 万 5 千吨鋼鐵）。因此，普遍推广后，就可以基本上解决暫時存在的鋼鐵生产和提水机器生产的矛盾。既保証了农业的增产又支持了鋼鐵元帥升帳。

此外，木制馬拉水泵的創制成功，是技术革新中放出的一朵鮮花，因为它無論从質量上或效能上，都可以代替机器使用，它已經在过去小型提水工具的水平上跃进了一大步，这就为通过土办法迅速实现提水工具半机械化开拓了道路。同时由于土

专家成了工程师，也就为創造形式多样的更多更好的生产机械，奠定了基础。这样就可通过技术革命的道路，大大节约劳动力，提高生产效率，逐步从根本上克服劳力不足的现象。

木制馬拉水泵的結構和制做方法

一、水泵部分：是用两块木板合并到一处制成的。内部有頁輪（即导水輪）的旋轉槽，沿着頁輪旋轉槽的旁边，由左而下由右而上的凿挖一条月牙形的甩水道。水道的形式应是从无到有，由細到寬直达出水口（見附图2）。导水輪的旋轉槽应稍大于頁輪，以防木質湿脹后影响頁輪旋轉。但也不宜太寬，否則将因停水过多而影响提水效率。一般直徑应大于頁輪2—3公分为宜。他們制做的这个3寸管的水泵，高度是56公分，中寬33公分，上寬15公分，下寬28公分。两层木板厚14公分，用螺旋釘連結在一起，有縫处加上胶皮挤紧，使之不透空气。进水口直徑9.5公分，出水口管直徑6公分。内部装的导水輪直徑20公分，扇水鉄翅8片。輪軸是直徑3公分的鉄棍，长40公分。

二、动力部分：是利用了一个旧风弓天盘。直

徑180公分。盤上的鐵牙朝下緊貼地面，共有鐵齒230個，和一個有牙的小鐵輪相咬，大鐵輪轉一周等於小鐵輪轉10周。小鐵輪的直徑17公分，輪軸的另一端由地面下邊伸出，帶動着一個大木輪，厚9公分，直徑193公分，大木輪上的傳動帶長3丈，寬2.5寸，直接帶動水泵上的傳動軸（見附圖1），大木輪轉一周，水泵傳動軸轉22周。這樣天盤輪轉一周，第二個大木輪可轉10周，而水泵傳動軸可轉220周。每分鐘用人推或馬拉天盤能轉6圈，水泵的傳動軸和導水輪可轉1,320圈，即達到需要的轉速。在8米揚程的大磚井內試水，即可滿管連續出水。


三、幾個應注意的問題：

1、所用的木材必須是硬性的木料，如榆木、槐木、杜木等均可；如系軟性木料和脹縮性大的即不宜使用。

2、吸水管和水泵周圍要保證不透空氣，否則即影響上水，嚴重時即抽不出水來。

3、動力的輪子必須堅固，否則常會發生跳牙現象。


4、放置導水輪時，應讓其順轉不能逆轉，否則甩不出水來。



附图1 木制馬拉水泵示意图

說 明

- ①立軸頂杠。②木架。③立軸，高236公分。④拉杆，长255公分。
 ⑤挂金环。⑥风弓天盘，直径180公分。⑦小齿轮，直径17公分。
 ⑧天盘轴，长220公分。⑨大木轮，直径192公分。⑩轴根立柱。
 ⑪帆布轮带，10公尺。⑫木制导水轮，直径9公分。⑬风轮轴。⑭木
 制水泵。⑮中间装铁风轮一个，直径20公分。⑯出水管。⑰水泵架，
 长宽各62公分。⑱吸水龙头。⑲井。



附图2 木制水泵构造解剖示意图

說明

①水泵皮带輪：直徑9公分。②泵身左扇：高60公分，寬33公分，水槽出水口直徑7公分。③泵身右扇：高寬與②同，進水口直徑9.5公分。④導水輪：直徑20公分，輪內有八個鐵翅片。導水輪系鐵制的。⑤水泵架：長寬各62公分。