

編 号：(65)109

內 部

出国参观考察报告

日本有色金属冶炼技术

中国科学技术情报研究所

一九六五年十一月

目 录

一、日本有色金属冶炼的概况和特点.....	1
二、足尾冶炼厂的閃灼熔炼.....	5
三、日立冶炼厂的轉炉富氧熔炼和佐賀关冶炼厂.....	17
四、四阪島冶炼厂的生精矿密閉鼓风炉熔炼.....	33
五、直島冶炼厂的反射炉、轉炉和精炼炉熔炼.....	45
六、小阪冶炼厂的复杂硫化矿处理.....	49
七、志村冶炼厂的鎳高锍电解和鎳鐵冶炼.....	64
八、岡山冶炼厂的黃銹矿综合利用.....	68
九、神岡鉛鋅冶炼厂.....	73
十、細仓鉛鋅冶炼厂.....	86
十一、日本銅电解工厂.....	99
十二、日本有色金属冶炼厂利用废气制酸.....	116
十三、日本有色金属冶炼厂的废热利用.....	122
十四、对日本銅冶炼技术的評述.....	134

日本有色金属冶炼技术

一、日本有色金属冶炼的概况和特点

(一) 概况

日本已知的銅鉛鋅鎳冶炼厂約有三十多个，全国的总产量：

銅 年产 330000 吨

鉛 年产 107960 吨

鋅 年产 290000 吨

鎳 年产約 15000—20000 吨。

表 1 12个冶炼厂情况统计表

工 厂	所屬 公司	产品及規模 (以月計)	原 料	从原料中綜合 回收的产品	生 产 方 法	有 新 那 些 技 术	职工人 数	工 厂 地 址	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
足尾冶炼厂	古河矿业	粗銅 3000 吨/月 浓硫酸 12000 吨/月	本所銅精矿 进口銅精矿	As ₂ O ₃ , Pb	精矿干燥, 火焰熔炼, 冰銅轉炉吹炼, 炉渣电炉貧化, 废气制酸。	从芬兰购买的火焰熔炼技术在精矿干燥, 空气预热器等方面又有所改进。	全厂共 310 人其中冶炼 131 人, 硫酸 44 人, 工务 67 人, 分析 31 人, 总务 36 人。	櫪木县上都賀郡	工厂占地 33000 米 ²
日立冶炼厂	日本矿业	电銅 4000 吨/月 硫酸 15000 吨/月	本所銅精矿 进口銅精矿	Au·Ag·Pt Se·ZnSO ₄ Pb·NiSO ₄ Pd	銅精矿制粒干燥, 加入轉炉富氧熔炼, 轉炉渣浮选, 轉炉烟气和沸腾焙烧 FeS, 烟气一起制酸, 回轉炉精炼, 电解。	精矿制粒干燥, 轉炉富氧熔炼鲁奇式沸腾焙烧炉, 轉炉渣浮选。	冶炼厂共 1400 人(全公司 2930 人)其中冶炼 290 人, 硫酸 109 人, 电解 309 人(其中管理 31 人)。	茨城县日立市	全部資金 速矿山一起 130 亿日元(包括硫酸厂) 电解厂占地 44325 米 ²
四阪島冶炼厂	住友金属矿	粗銅 3500 吨/月 稀硫酸 10000 吨/月 浓硫酸 3000 吨/月	別子銅精矿 进口銅精矿		精矿加水混捏后, 直接进鼓风炉熔炼, 冰銅轉炉吹炼, 废气制酸。	所謂“百田”式冶炼方法, 精矿不烧结直接进鼓风炉熔炼, 炉頂料封, 废气制酸。	全厂共 637 人其中銅冶炼 169 人, 鎮冶炼 127 人, 副产 56 人, 工务 123 人, 运搬 70 人。	爱媛县四阪島	
佐賀关冶炼厂	日本矿业	电銅 6500 吨/月 电鉛 2000 吨/月 硫酸 13500 吨/月 鎳鐵 450 吨 鎳/月	日本矿业精矿 进口銅、鉛精矿	Au·Ag·Fe Pt·Sn·Bi Tl·Se·As Sb·Ni	銅精矿制粒鼓风炉熔炼, 轉炉吹炼, 鲁奇式沸腾焙烧炉烧硫精矿和轉炉烟气一起制酸, 鼓风炉炼鉛, 电炉炼鉛, 銅鉛电解。	精矿制粒进鼓风炉, 鲁奇式沸腾焙烧炉生产能力高。	共 2000 人其中銅, 鉛熔炼 430 人, 精炼 280 人, 硫酸 70 人, 鉄合金 290 人。	大分县北海部郡佐賀町	工厂占地 包括鉄合金工場共 339000 米 ²

(續)

工 厂	所 属 公 司	产 品 及 規 模 (以月計)	原 料	从原料中綜合 回收的产品	生 产 方 法	有 那 些 新 技 术	职工人數	工 厂 地 址	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
直 島 治 炼 厂	三 菱 金 属	粗銅 5000 吨/ 月 (其中矿 石产 4000 吨/月) 浓硫酸 7200 吨/月 稀硫酸 6000 吨/月	三菱各矿山 精矿, 进口 精矿。	鐵精矿 Zn, Cd, Pb, Sn	銅精矿部分焙烧 和干燥精矿混合进 反射炉熔炼, 轉爐 吹炼, 轉爐烟气和 焙烧烟气混合制酸, 轉爐渣浮选, 轉爐 烟灰回收 Pb, Zn, Sn, Cd.	大型反射 炉吊挂炉 頂, 轉爐烟 气废热利 用, 反射炉 废热鍋爐轉 爐渣浮选。	共1300人 (包括錫电 解)	香川 县直 島町	工厂占地 36公頃
志 村 治 炼 厂	志 村 化 工	电解鎳中 430 吨/月 鎳鉄 其他鎳产品	新加里多尼 亚氧化鎳矿		鎳高锍电解, 生 产高純鎳, 高锍 酸化焙烧生产硫酸 鎳, 碳酸鎳, 氧化 鎳, 鎳粉, 电炉炼 鎳鉄, 真空熔铸。	同生产方 法栏		东京都板 桥区	資金20.5 亿日元
小 阪 治 炼 厂	同 和 矿 业	电銅 1860 吨/月 电鋅850吨/月 电鉛190吨/月 浓硫酸 4500 吨/月	本所銅鋅 混合精矿 銅精矿 鋅精矿	Au, Ag, Cd, Pb	銅鋅混合精矿硫 酸化焙烧, 混法冶 炼, 銅精矿加水混 捏鼓风炉熔炼。	銅鋅混合 精矿湿法冶 炼, 浆式进 料, 硫酸化 沸腾焙烧。	共 546 人其 中職員 68 人, 另有17 个女工。	秋田鹿 角郡	
神 岡 治 炼 厂	三 井 金 属	电鋅 43335 吨/年 电鉛 18178 吨/年 浓硫酸 76058 吨/年	本所鋅精矿 进口鉛精矿 本所鉛精矿	Au, Ag, Bi, Cd	鉛精矿返烟 結, 鼓风炉熔炼电 解, 从炉渣中蒸餾 回收鋅。鋅精矿沸 腾熔制酸, 一次浸 出, 連續淨液中酸 中电流密度电解。	烧结机返 烟, 鼓风炉 密閉炉頂, 鼓熱風, 电 热法从炉渣 中蒸餾鋅, 連續鑄鍛, 剝鋅片机。	全 公 司 3229人 (連 矿山) 鉛冶 炼 238人, 鋅及 H ₂ SO ₄ 300人。	岐阜 县吉 城郡	
細 仓 治 炼 厂	三 菱 金 属	电鉛 1500 吨/月 电鋅 1620 吨/月 浓硫酸 2700 吨/月	本所鋅精矿 本所鉛精矿 进口鉛精矿	Au, Ag, Cd, Bi, Sn, As	鉛精矿烧結、鼓 风炉熔炼, 电解精 炼, 鋅沸腾焙烧連 續浸出淨液, 中酸 中电流密度电解。	Harrssy 式布袋收尘 器真空蒸發 冷却电 解液。	全厂 500 人其中鉛生 产 200人, 鋅生产 270 人, 管理人 員 30人。	宮城 县栗 原郡	
岡 山 治 炼 厂	同 和 矿 业	硫酸 10000 吨/月 鉄精矿 6300 吨/月 沉淀銅 60 吨/月 电解銅 850 吨/月	櫛原黃鐵矿 磁硫鐵矿	H ₂ SO ₄ , Cu, Fe	黃鐵矿硫酸化焙 烧浸出脱銅。	黃鐵矿綜 合利用, 浆 式进料沸腾 炉焙烧, 堆 式配料。	全厂职工 180人, 黃鐵 矿处理 49 人。	岡山 市	
新居浜電解厂	住 友 金 属 矿 业	电銅 5800 吨/月	四阪島粗銅	Au, Ag, Pt, Pd, Se, Ni	銅反射炉精炼, 銅电解。	銅阳极鑄 型排板, 始 极片冲眼挂 耳排板残极 运输等連續 自动化。	共224人, 其中电解工 厂工人 70 人。	爱媛 县新 居浜 市	工厂占地 39435米 ² 建 筑 物 17028米 ²
日 光 电 解 厂	古 河 电 工	电銅 3000 吨/月	足尾粗銅	Au, Ag, Pt, Pd, Se, Ni	轉炉粗銅不火法 精炼, 直接电解, 高压釜处理阳极泥 浸出銅、鎳、硒	高压釜处 理阳极泥	連加工厂 职工共3000 人。	櫪木 县日 光市	

銅冶炼的原料 50% 是进口的。鎳冶炼原料 100% 是进口的，鉛鋅冶煉原料也进口 30% 和 60%。

我們这次考察的十二个冶炼厂的情况如表 1。

日本有色金属矿产資源到現在为止已經开发得差不多了。一般來說，矿山小，不能不依靠进口矿石。在日本国际貿易“自由化”的前景下，由于依靠进口矿石这个不利条件，为了和国际市场竞争，日本的有色冶金企业，不得不在提高技术、經營合理化、資源综合利用上下功夫，以降低成本获得利潤。因此战后日本各企业都派出大量技术人員到欧美各国考察，购买专利，另外各大公司都在东京、大阪設有研究所，企业設研究室进行新技术的研究工作，以改造旧的工厂。因此我們可以在日本看到美国、西德、加拿大、芬兰、英国技术在日本的翻版，也可以看到日本独特的技术。各公司所采用的技术都不一样，公司和公司之間各有一套技术路綫，由于互相竞争的关系，互不交流。

(二) 特 点

1. 在日本炼銅工艺上有閃灼熔炼，密閉鼓风炉熔炼和轉炉富氧熔炼三种新方法。閃灼熔炼是将精矿干燥后在悬浮状态下用热风噴入炉内快速熔炼成冰銅，渣子再用电炉貧化降低渣含銅，这种閃灼熔炼炉的容积只有相同生产能力的反射炉的 $\frac{1}{4}$ ，燃料消耗最大的也只有反射炉燃料率的 $\frac{1}{3}$ ，如果精矿中硫与銅之比值較高，可以不用燃料。烟气含二氧化硫 10% 以上，而且很稳定，溫度 1000°C 以上，通过废热锅炉回收余热后送硫酸厂制酸，是最好的条件。沒有大烟筒，不会造成烟害，生产过程連續化，劳动生产率高，占地面積小。

轉炉富氧熔炼是将精矿制成粒后加入轉炉一次炼成粗銅，集焙烧熔炼和吹炼于一个设备內，过程最短，劳动生产率高，由于鼓入富氧空气，冶炼强度大，根本不用燃料，轉炉操作时间并不比一般吹炼冰銅的时间长，消耗熔剂少，只加一点石英，轉炉渣浮选回收銅后，尾矿作为鉄精矿出售，根本没有废渣，实收率比其他炼銅方法高 1%，每吨精矿耗电 200 KWH，比較多一些，如果精矿品位高，电价低就特別适合于这个方法。

密閉鼓风炉熔炼是日本一些鼓风炉炼銅厂在原有基础上改进的，取消了烧結过程，将精矿加水混捏后直接加入密閉鼓风炉熔炼，烟气制酸，废弃了烟囱，消灭了烟害，焦炭消耗比一般鼓风炉降低一倍，这个方法对磨矿粒度細，水份高混捏后粘度大的精矿最适合。

2. 在鎳冶炼工艺上，日本有电解鎳和鎳鉄的生产，各占一半。以日本的經驗来看，氧化鎳矿生产鎳鉄成本要低得多，生产过程也比较简单。从使用单位来看，一般的鎳合金完全可以用鎳鉄制造。高純鎳电解在日本有年产 5000 吨的工厂，一次电解生产高純鎳过程簡單，投資省。

3. 在鉛鋅冶煉工艺上的新技术有：鉛燒結机的向上鼓风和返烟提高 SO₂ 浓度，利用烟气制酸，在鋅浸出渣的处理（含 Zn 20% 还含 Cu、Pb、Au、Ag）和鉛鼓风炉渣的处理（含 Zn 10—16%，Pb 1.5—2%）方法上，他們将鋅浸出渣掺入鉛精矿中一起冶炼，并从鉛鼓风炉渣中用电热法蒸餾回收金属鋅，沒有浸出渣挥发窑车间，鉛炉渣烟化炉车间和氧化鋅湿法处理车间，过程简单。日本的鋅电解液真空蒸发冷却装置很简单，消耗蒸汽和水都很少。

4. 日本有两种新的沸腾焙烧技术，一种是美国的杜尔式，一种是西德的魯奇式。杜尔式沸腾焙烧炉是浆式进料，特别适于湿法冶炼中的硫酸化焙烧，因为硫酸化焙烧产生大量污酸，可以造浆返回炉內。魯奇式沸腾焙烧炉同样大的设备生产能力比一般沸腾焙烧炉大五

倍。全部设备密封，一点不冒烟，全部焙烧过剩热都利用发生蒸汽。

5. 日本有色金属冶炼厂利用废气制酸，消灭烟害方面已经解决。我们考察的十二个冶炼厂中，凡处理硫化矿的，全有硫酸厂，利用废气制酸；有的工厂过去建设的高烟囱已经不冒烟了，有的工厂还有少量烟冒出，基本上消灭了烟害。目前日本全年硫酸总产量536万吨，利用废气制酸达151万吨，占28.2%，在硫酸工业中占有举足轻重的地位。他们解决这个问题的经验是：

从改进冶炼工艺设备着手，提高SO₂浓度，稳定烟量的波动，前面表中所列各厂的密闭鼓风炉熔炼，闪灼熔炼、富氧熔炼都能提高SO₂浓度；另外在硫酸厂本身的設計中，也有一些适应冶炼厂废气制酸的措施。

6. 原料综合利用较好。

日本资源很缺，不得不在资源综合利用上下功夫，但综合利用的方法是以经济实效为原则，没有繁琐亏本的流程，较为突出的有：

(1) 铜烟灰回收铅锌铋镉，因为烟灰大部分为硫酸物，采取简易的洗涤收尘浸出回收锌镉，浸出渣用电炉还原回收铅铋。有的工厂还从烟灰中挥发回收砷。

(2) 转炉渣浮选回收铜和铁精矿(此铁精矿含铜较高，一般送水泥厂作掺合料)。

一般转炉渣返回熔炼，需要加熔剂和其中的铁造渣，不但铁全部损失，还消耗大量熔剂造成大量炉渣，增加铜的损失，日本转炉渣选矿的方法是值得注意的。

(3) 铜熔炼炉渣一般作水泥掺合料或用于农业改良土壤。

(4) 黄铁矿烧渣都掺到铁精矿一起烧结炼铁。含铜高的黄铁矿采取硫酸化焙烧用简易的水浸脱铜后炼铁。据介绍他们最近在八幡制铁厂新建了一个高温氯化挥发处理烧渣的工场，处理含铜、铅、锌、金、银Zn特别高的烧渣，他们认为烧渣中含有色金属不多，采取中温氯化焙烧湿法流程是不合算的。

(5) 所有工厂废水，坑内水凡含Cu⁺⁺的，都用置换槽投入废铁置换。

7. 降低燃料消耗，回收废气余热较好。

日本几种不同的炼铜方法都是利用精矿本身热能采取自热熔炼的方法，因而燃料消耗都很低。精矿密闭鼓风炉熔炼焦率为4%，闪灼熔炼炉重油消耗为3~6%。富氧熔炼可以全部不用燃料。

另外一个节约燃料的途径就是利用烟气余热产生蒸汽用于发电或供热，日本在熔炼反射炉、闪灼熔炼炉、沸腾焙烧炉、精炼炉后面设废热锅炉已有十多年的历史，是普遍的应用，而且是正常的生产，在清灰、防止烟灰结块、防止锅炉管腐蚀等方面有一套成熟的经验，有专门制造废热锅炉的工厂（详见专题报告）。反射炉由于燃料消耗比较大，废热利用也就特别多，直岛冶炼厂每月用电340万KWH，废热发电170万KWH，占全厂用电的50%。新建小名浜冶炼厂，不但反射炉有废热锅炉，转炉也有废热锅炉，全厂用电562万KWH，其中464万KWH为废热发电，设有7500KW透平发电机。这样就大大地节约了冶炼费用。

8. 在我们这次考察中，还发现和了解了约20项新设备。如剥电解锌片机，可以节约劳动力。

大型反射炉采用镁砖吊挂炉顶，可以延长炉子寿命，修炉顶方便。

全低压氧气分离装置，耗电比较低。

铜铅电解铸型及种板作业连续自动化，节约大量劳动力。

其他不一一列举，详见以后各章。

9. 日本的冶炼厂全是山坡建厂，用地很省。

我們考察的冶炼厂中足尾、日立、小阪、神岡、細仓都是建在山沟里的坡度很大的山坡上，前面是小河，后面是高山的一块狭长地帶。厂房的布置一般是按照生产流程从上至下布置，硫酸車間一般是建在最高的地方。四阪島和直島冶炼厂是建在距离海滨城市不远的小島上，厂区也是山坡，不是平地。只有新居滨、日光电解厂和志村鎳冶炼厂是建在城市的平地上。所有的工厂用地都很节约，例如足尾冶炼厂，月产 3000 吨粗銅，12000 吨硫酸，占地只有 33,000 米²。因为日本平地面积少，地皮很貴，不得不节约用地。車間很紧凑，一般生产上有連系的車間中間是没有间距的，例如熔炼以前的备料过程（干燥、烧結、焙烧）总是和熔炼在一个厂房內。

10. 日本冶炼厂用人都比較少，劳动生产率高。

根据考察的 12 个冶炼厂职工人数和生产量計算，粗銅冶炼厂的全員劳动生产率为 100—120 吨/年/人，粗炼和电解精炼在一起的工厂全員劳动生产率約为 70—80 吨/年/人，鉛鋅冶炼厂的劳动生产率也是 60—80 吨/年/人（电鉛加电鋅）。一般生产車間的直接生产工人約占全厂职工的 50%（其余 50% 大部分为机修、运输、总务、分析人員），这就是說，車間生产工人劳动生产率比全員劳动生产率高一倍。詳細劳动組織見足尾和四阪島的劳动組織表，劳动生产率較高的原因：

- (1) 生产过程的简化；
- (2) 車間布置的紧凑，减少不必要的搬运及运搬机械化；
- (3) 简单操作的远距离控制，不在每一台设备上設人，如一般的連續运输机、风机等都无人操作；
- (4) 操作管理的合理化和簡化，如 3×6 米轉炉每班只有 4 人操作，风口 2 人，炉前 2 人，还很輕松；
- (5) 管理机构简单，生产部門和职能部门合一。行政人員和技术人員合一。

二、足尾冶炼厂的閃灼熔炼

該厂規模月产阳极粗銅 3000 吨，浓硫酸 12000 吨。原料为本矿山的銅精矿和一部分进口銅精矿：本矿山銅精矿成分是 Cu 20—25%，Fe 27—28%，S 33%，SiO₂ 5% 进口銅精矿 Cu 29.99%，S 28.4%，另外还有一些沉淀銅和其他含銅物料。熔剂过去利用选矿厂废石，現已改用土硫黃矿，此种土硫黃矿除含 SiO₂ 外，还含 S。成分为 SiO₂ 50—55%，S 30—35%，可以配入精矿中，一起干燥，經過干燥窑，鼠籠破碎机以后，此种土硫黃矿能够破碎到进閃灼熔炼炉要求的粒度，不需要另外破碎。

轉炉和貧化电炉亦采用此类土硫黃矿作熔剂，此外电炉还用少量石灰石作熔剂。

燃料全部采用重油。工厂全貌如图 II-1 所示。生产流程如图 II-2 所示。

(一) 配 料

精矿貯在 10000 米³的矿仓内，各种精矿按比例用抓斗吊車抓到一个混合料仓内，熔剂抓到另一个混合料仓内，这两个混合料仓下面各有一条寬 1200 毫米的皮帶給矿机配料，皮帶




图 II-1

給矿机前面各有一台皮带秤，能秤量每小时給矿量，又能累計給矿量，精矿和熔剂按照配料比自动按比例給矿，自动控制的方法是定量給矿，精矿和熔剂每次給到指定数量时，即自动停下来，隔一段时间再給下一次，两个矿仓給的次数是相同的，有計数器。皮带秤最大計量250吨/时，最小50吨/时，誤差1%。矿仓和給矿机每天操作一班，3个工人，以上自动配料设备是久保田工厂制的。詳見該厂样本。配好的料用皮带送到緩冲矿仓內貯存，緩冲矿仓下有皮带給矿机，再通过皮带送到干燥炉去。送給干燥炉的皮带上又設有一个皮带秤。

(二) 干燥

精矿含水10%，閃灼熔炼以前必須干燥到0.1—0.3%，干燥的方法是先經過迴轉窑干燥到一定程度，用鼠籠破碎机粉碎后，隨干燥烟气一起在气体輸送管道中进行气流干燥。

干燥窑内径 ϕ 1.3米，长5米，傾斜 6° ，轉速5—7.5 r.p.m，11千瓦，內衬砖。燃烧室51米³，三个噴嘴烧重油，重油燃烧一次风設有一个风机55标米³/分，52毫米Hg，燃烧室溫度1000°C，負压为-10毫米H₂O，抽进冷风进入窑头烟气溫度下降到600°C，窑尾溫度300°C，迴轉窑每小时处理30吨精矿，每吨精矿消耗重油12.5立升（相当于每公斤水消耗热1250大卡），出迴轉窑水分干燥到7%，进入鼠籠破碎机，精矿在鼠籠內繼續干燥到H₂O3%，烟气溫度下降到150°C同时起破碎作用，土硫黃矿的粒子在此粉碎，鼠籠出口負压200毫米H₂O。鼠籠 ϕ 1.2米，0.63米³，轉速584 r.p.m。破碎机辊子用高錳鋼制造，含Mn13%，电动机40千瓦。

然后精矿和烟气混合气体通过34米长的上行管道（ ϕ 1000毫米），傾斜 70° ，溫度下降到110°C，水分干燥到0.1—0.3%，精矿內水分有30%是在管道內干燥，管道下端离鼠籠出口1米处有一放粗粒的小斗，并留一放风小門。如图II-3，起风力分級的作用。干燥热风量

足尾冶炼厂的闪灼炉炼流程图(365)




图1-2

設計每吨精矿 1100 米³。实际 900—1150 米³。設計干燥窑热容量系数 250 大卡/米³·时·°C，鼠籠破碎机热容量系数 11000 大卡/米³·时·°C。干燥气体出管道后首先經過沉尘室，沉尘室宽 1.6 米、长 5.6 米、高 5 米。然后經過两段旋涡收尘器，用一个排风机排入两台并列电收尘器收尘，收尘后废气放空。

第一段旋涡收尘器平行 2 台，Φ2 米，垂直部分高 3 米，圆錐部分高 3.4 米，进口速度 13—15 米/秒。第二段旋涡收尘器，在每个第一段旋涡出口接二台，共四台，Φ2 米，垂直部分高 2 米，圆錐部分高 5.3 米，排风机风量 50,000 米³/时(100°C)，负压 550 毫米 H₂O，出口正压为 +10 毫米 H₂O。一号电收尘器处理烟量 24,000 米³/时，2 室 2 系，放电綫 12×8×4，15 千瓦硒整流器二台，二号电收尘器处理烟量 35000 米³/时，2 室 1 系，放电綫 12×14×1，15 硼硒整流器二台，电压 55000—60000 V，一号电收尘停留 10 秒，烟速 0.8 米/秒。二号电收尘停留 7 秒，烟速 0.58 米/秒。电收尘进口烟气含尘 10 克/米³，收尘效率 98%。整个收尘效率沉尘室 7%，旋涡 92%，其余 1% 在电收尘收下。

在沉尘室和旋涡收尘器下面設有精矿仓，沉尘室和第一段旋涡烟灰通过螺旋运输机运到精矿仓内，第二段旋涡烟灰直接落入精矿仓，烟灰进入螺旋的密封装置如图 II-4。

图 II-3 气流干燥排除粗粒装置






图 II-4 烟灰进入螺旋运输机的密封装置



(三) 闪灼熔炼炉

图 II-5 闪灼熔炼炉尺寸



闪灼熔炼炉尺寸见图 II-5 所示。

按該厂經驗，反应室高度 10—11 米就够了，內径以气体流速 3 米/秒考虑，沉淀室按熔解量計算，如果太长，烧油太多是不合算的。反应室按上述流速和高度，料的反应时间为 2—3 秒。反应室为鐵外壳內衬鎢鎂砖 270 毫米，鐵壳外部噴水冷却，周围設有二层水槽，砖壁內炉渣形成自挂内衬可以保护砖壁，反应室的口子上有 Φ20 毫米、厚 6 毫米銅管 8 条，包上耐热混凝土，通水冷却（因为这一部分是受磨损最厉害的地方）。

反应室頂部的精矿及热风噴嘴如图Ⅱ-6 所示。

材料为耐热鋼，含 Ni 19—22%、Cr 24—26%，噴嘴最窄处风速 110 米/秒，为了补充燃料，从精矿噴嘴的中心插入一根油管噴入重油燃烧，重油是从油泵直接打来，压力 5—6 公斤/厘米²。精矿是从精矿漏斗通过鏈板給矿机給入噴嘴內，給矿量通过調整給矿机速度来調整。沉淀室也是用鉻鎂砖砌筑拱頂，在炉頂上有 6 个孔，平时盖上，可以从此孔測量冰銅层厚，当沉淀室被 Fe_3O_4 凝結时，还可以从此孔投入生鐵以熔化 Fe_3O_4 。沉淀室尾部上升烟道的口子上也有一段銅管水冷耐热混凝土和反应室口子一样。上升烟道 2000×3150 毫米，紧接废热鍋爐，必須避免水平烟道以防止积灰。沉淀室靠反应室一端有一个重油噴嘴，两侧有 4 个噴嘴，但不經常使用，重油噴嘴的空气亦使用热风炉来的热风，并設有一台备用送风机。

閃灼熔炼炉設計能力为每小时处理 17—20 吨，現实际最大达到 27.5 吨/时，可以达到 30 吨/时(当前正常生产能力 18 吨/时)。鼓入热风量 18000 标米³/时—20000 标米³/时，风压 200 毫米 H_2O ，热风溫度 430—460°C，过剩空气 5%。反应室下部溫度 1400°C，上部 1000°C。閃灼熔炼炉处理的原料以前是含硫較高，含銅較低 $\frac{\text{Cu}}{\text{S}}$ 为 0.6，最近以来，由于精矿品位提高，国外进口精矿含銅更高，加入約 10% 的土硫黃矿后，混合料含 Cu 27%，S 19%， $\frac{\text{Cu}}{\text{S}}$ 达到 1.4—1.5 仍能正常生产，冰銅品位 48—50%，在这种情况下，脫硫率不到 50%，証明閃灼熔炼炉处理的原料有較大的适应性(以前脫硫率 55—60%)，当然 $\frac{\text{Cu}}{\text{S}}$ 比提高重油消耗有所增加。以前每吨精矿用重油 36 立升，現在重油消耗量提高到 60 立升/吨精矿。

閃灼熔炼炉渣成分 SiO_2 32%、 Fe 32%、 CaO 1%、 Cu 1.2—1.5%，渣含 Fe 有 5—8% 为 Fe_3O_4 ，渣含 Cu 較高，流到电炉內貧化处理。閃灼熔炼炉烟量 20000 标米³/时，最大 21500 标米³/时，含 SO_2 12%，含尘 70—90 克/标米³，通往废热鍋爐，烟道出口溫度 1300°C，压力为 +2 毫米 H_2O ，烟尘率 8.5%，熔池深 40—60 cm，渣层厚 20 cm，存冰銅 40 吨。

小阪冶炼厂含 Pb、Zn 高的精矿也曾經送足尾作閃灼熔炼实验。

小阪精矿成分：Cu 15—18%、S 28—34%、Pb 6—8%、Zn 4—5%。炼出冰銅品位 45—50%。处理此种精矿閃灼熔炼炉每吨精矿烧重油 20—25 斤。試驗的目的是为了觀察精矿中鉛鋅在閃灼熔炼炉熔炼产品中的分布状况及鉛鋅烟尘对鍋爐的影响。結果鉛鋅的分布如下：

	水碎渣	烟灰	粗銅和轉炉渣
Pb	7—8%	65—70%	其余
Zn	30—35%	45—50%	其余

烟尘对鍋爐沒有影响。

(四) 炼 渣 电 炉

閃灼熔炼炉渣流到电炉加入土硫黃矿和少量石灰石进行貧化处理，因为土硫黃矿为单体硫，加入电炉后大部分在熔池面上燃烧，很少与炉渣反应，主要的目的还是为了利用其中的硫黃制酸，所謂炉渣貧化只是增加了一部分熔剂。炉渣过热沉淀，沉淀所得冰銅几乎和閃灼熔炼炉的冰銅成分一样，所以渣含銅仍很高。每天处理 140 吨炉渣，加 45—50 吨土硫黃矿和石灰石(其中 70% 为土硫黃矿)。貧化后渣成分为 Cu 0.4—0.45%， Fe 30%， SiO_2 36%， CaO 6%。

电炉为 2000 千伏安长方形电炉。

3根 $\phi 18''$ 的自熔电极，炉宽3.2米，长7.718米，炉内容积50米³，熔池容积22米³，冰铜在电炉内停留时间为200分，实际容量1500千伏安，耗电量35000度/天，电压80—110伏。

电炉烟量4000—5000标米³/时，含3—5%的SO₂，直接送往硫酸车间制酸。

现将炼渣电炉的资料整理如下：

1. 规格及容量

容量——2000千伏安

电极——三根 $\phi 450 \times 3400$ 自熔电极，加电极糊，电极根据电压变化自动升降（由卷扬机带动）。

电压级数——四级，80伏、90伏、100伏、110伏。

2. 添加剂

添加剂是土硫黄及石灰石，土硫黄含S 30—35%、SiO₂ 50—55%。

添加剂的加法是：在电极两边各有两个加料孔（共四个），用刮板运输机经过四个溜管（溜管有气动阀门定时自动开启）加入炉内，炉顶另有几个观察孔。


3. 电炉形状(图II-7)

靠近放渣口有钢管（内有水循环），四周被渣结成硬壳形成隔板，防止土硫黄随渣子流跑。见图II-8。


4. 电极形状(图II-9)

型式——自熔电极。


电极糊——尺寸约50毫米的块状物。



图II-8 炼渣电炉形状



图II-7 炼渣电炉装置



图II-9 电极壳

气管

—蒸气管
——给水管
——循环管
——排气管




图 I-10 闪灼炉煤粉燃烧及空气加热器系统图

电极壳——钢板圆筒。

筋板及其钻孔是为了使阳极糊熔结后更好地与筒体结合成一体。为了更好保证阳极糊的结合牢固，还在筒中央有一根圆钢（吊在吊电极的吊架上，与电极一起烧掉，也需不断补加）。

5. 接电极方法

电极约2天接一次（停电30分钟）。

电极糊单消1.5公斤/吨炉料。

当电极消耗得很多时，电极卡子已渐渐下降接近炉面，必须再接一段，此时先停电，用另一夹子（在电炉顶面上）把电极夹住，不让电极滑动，再将电极卡子松开，接上一个空钢板筒，焊接上，再将中间的一根圆钢焊上一根，然后将电极卡子移上去夹住新接的那段筒体。再将下面另一夹子松开拿走，然后再通电。

（五）废热锅炉、空气加热器和收尘系统

锅炉为H-780型，7.64吨/时，过热蒸汽送往空气加热器加热空气后，返回锅炉再热。再热蒸汽一部分仍送空气加热器预热空气，一部分再热蒸汽和空气加热器加热空气以后的蒸汽一起送去发电，发电用蒸汽量4.253吨/时，发电600瓦。

锅炉及空气加热器的详细性能规格、配管系统及设备总图见图II-10、II-11、II-13。

出锅炉以后的烟气经过2台Φ2200的旋涡收尘器粗收尘，然后经过电收尘器后用排烟机送往硫酸厂。

出旋涡收尘器后烟量为24000—25000标米³/时，SO₂ 10%。

排风机为2台，每台风量12330米³/时，200毫米水柱，温度350°C。

烟气入废热锅炉含尘98.4克/标米³，旋涡入口含尘43.9克/标米³，电收尘入口18.1克/标米³，出电收尘4.9克/标米³（由于烟尘中含As高，在350°C下不能冷凝下来，因此出电收尘含尘较高，为此烟气送到H₂SO₄车间以后，首先在烟道内喷水冷却到130°C再进电收尘）。此电收尘沉尘极是铅管的，可以耐酸。

空气加热器前有二台鼓风机，每台风量500米³/分，风压100毫米汞柱，开一台。实际风量为20000米³/时，风压为1000毫米水柱。




图 II-12 烟灰空气输送系统

电收尘及锅炉烟灰用空气输送到干燥系统去和精矿混合熔炼。系统如图II-12，为吸入式。

每天输送烟灰30—50吨，排风机风量5000标米³/时，温度100°C，负压700毫米水柱。

烟尘的分布如下：

锅炉块为炉料的2.2%，锅炉烟灰为2%，旋涡烟灰为2.4%，高温电收尘烟灰为1.6%，硫酸厂低温电收尘烟灰为0.6%。

硫酸厂电收尘收下的烟灰成分为：As 22—23%，Pb + Zn 45—50%，Cu 1.5—2%。此烟灰在300—500°C的温度下焙烧，As₂O₃挥发，然后冷却收下纯度90%的As₂O₃，回收率70%，每月产As₂O₃30—50吨。烟灰除As后，用电炉还原回收Pb，每月可以回收20吨铅。

现将废热锅炉的资料整理如下：

1. 型号

H-780型 KSK 再热式水管鍋炉。

蒸汽压力——最高使用压力	53 公斤/厘米 ²
使用压力	49.5 公斤/厘米 ²
蒸汽温度——过热器出口	550°C(45.9 公斤/厘米 ²)
再热器入口	305°C(44.3 公斤/厘米 ²)
再热器出口	550°C(38.5 公斤/厘米 ²)
蒸发量——常用过热蒸气量	6,800 公斤/时
常用饱和蒸气量	840 公斤/时
合計	7,640 公斤/时
再热蒸发量：	7,053 公斤/时
給水溫度：	105°C
加热面积——鍋炉本体	339.5 米 ²
火炉水冷壁	441.3 米 ²
合計	780.8 米 ²

过热与再热面积：

第 1 过热器	252 米 ²
第 2 过热器	16.1 米 ²
第 3 过热器	35.8 米 ²
第 4 过热器	36.1 米 ²
合計	340 米 ²
第一再热器	232 米 ²
第二再热器	16.1 米 ²
第三再热器	35.8 米 ²
第四再热器	36.1 米 ²
合計	320 米 ²

过热及再热器型式：

第 1 过热及再热器 对流吊下型

第 2 过热及再热器

第 3 过热及再热器

第 4 过热及再热器 放射板型

通风方式——誘導通风

2. 烟气条件

烟气量——常用 20,000 标米³/时

 最大 21,500 标米³/时

烟气温度——鍋炉入口 1,300°C

 鍋炉出口 350°C

烟气成分 (%)	SO ₂	CO ₂	H ₂ O	O ₂	N ₂
	12	4.7	3.0	0.8	79.5

烟气含尘量 70—90 克/标米³

烟尘成分	Cu	Fe	S	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Pb	Zn
(%)	22	28	11	6	3	0.7	1

3. 锅炉总图及蒸汽循环图

见图 II-10, II-11。按炉宽分为两半, 一半作为过热区, 另一半作为再热区。

4. 结块

(1) 第一区(I)内温度下, 烟尘呈熔融状, 为了防止结块, 在第一、二区只设有冷壁, 中间全部空的, 冷却面积要大一点以减少粘结, 不能单考虑热效率, 这样只在表面结一层渣, 不太厚, 用压缩空气能吹下来。

(2) 降水管以前设在锅炉内, 发现在第一区的降水管上结灰很多, 现在已移至锅炉外部。

(3) 以前在隔壁上有斜板增加热效率, 但结灰多, 现已取消。

(4) 过热管只设在温度较低的第三、第四区(440°C—770°C), 主要也是为了防止结渣, 温度高处易结渣, 但这样一来, 传热面积就需要比较大, 热交换较差。

5. 管子材料

(1) 由于温度高, 灰尘呈熔化状, 只在水冷壁上粘结, 厚约 8—10 毫米, 磨损不大, 腐蚀情况也没有发生。

壁厚各处也不相同, 一般为 $\phi 76/\phi 67, \delta = 4.5$ 。

(2) 过热管材料根据蒸汽温度而定, 一般 STBA 24(含 Cr 2.25%, Mo 1%) 可用于蒸汽 600°C(许用应力 2.7 公斤/毫米²); STBA 22(含 Cr 1.0%, Mo 0.5%) 可用于蒸汽 525°C(许用应力 4.5 公斤/毫米²); STBA 21(含 Cr 1%, Mo 0.3%) 可用于 525°C(许用应力 2.9 公斤/毫米²)。

(3) 一般水管用 JIS-B-8201(STB 35)。

6. 清灰

采用压缩空气清灰机。

(1) 数量: 第一、二室用短的, 两侧各四根。

第一室端部(烟气入口处)有四根长的。

第三、四、五室共九根长的。

(2) 清灰次数: 每次清灰长的约 7 分钟, 短的约 1 分钟, 每天总共清灰 60 次, 平均每根约 3—9 次。

(3) 空气量及压力:

长的每次需 110 标米³/次, 短的需 40 标米³/分, 压力均为 15 公斤/厘米²。采用空压机为 16 公斤/厘米², 16.8 米³/分, 100 匹, 一台, 准备再增一台以增加清灰次数。

附有 15 米³气罐一座。

7. 阻力

约 25 毫米水柱。

8. 检修

日本规定锅炉一年停修一次, 一般说 2 年不会有什问题, 检修主要是检查阀及给水装置。

9. 收尘情况

闪灼炉烟尘率为 8.6% 其中:

鍋炉块状烟尘	2.2%(一般为 20—30 毫米，最大块个别 200 毫米)
鍋炉粉状烟尘	2.0%
旋风收尘器烟尘	2.2%
高溫电收尘器烟尘	1.6%
硫酸厂收尘	0.6%

烟尘量：

鍋炉入口 98.4 克/标米³

鍋炉出口 43.9 克/标米³

旋风出口 18.1 克/标米³

电收尘出口 4.9 克/标米³

电收尘效率低是因为 As_2O_3 多，收不下来，如不計算 As_2O_3 ，則收尘效率为 97—98%。

总的說来废热鍋炉与普通鍋炉不同，首先要滿足工艺生产，不能单纯为了热效率，热效率約 60—70%。

現将空气加热器(图 II-13)的資料整理如下：

1. 型式

利用过热蒸汽加热空气。

高压空气加热：钢管吊下型。

低压空气加热：钢管铜付蒸汽式空气加热器。

空气量：18,000 标米³/小时。

空气溫度—低压空气加热入口 20°C

 低压空气加热出口 117°C

 高压空气加热 3 次入口 117°C

 高压空气加热 3 次出口 225°C

 高压空气加热出口 500°C

加热面积—低压空气加热器 140.3 米²

 高压空气加热器 921 米²

(其中 3 次 225 米²，2 次 329 米²，1 次 337 米²)

蒸汽溫度、压力数量：

低压空气加热器：4.2 公斤/厘米²，饱和蒸汽~2.8 吨/小时。

高压空气加热器 (3 次) 入口：37 公斤/厘米²，282°C，2.8 吨/小时。

 出口：35 公斤/厘米²，243°C。

高压空气加热器 (2 次) 入口：38.5 公斤/厘米²，550°C，5.0 吨/小时。

 出口：37 公斤/厘米²，282°C。

高压空气加热器 (1 次) 入口：45.9 公斤/厘米²，550°C，6.8 吨/小时。

 出口：44.3 公斤/厘米²，305°C。

压头损失：100 毫米水柱。

2. 管子材料

高压空气加热器的 1 次、2 次后一半(空气蒸汽溫度較高的) 用含 Cr 2.25%、Mo 1.0% (STBA 24) 其余为一般鋼材。

3. 其他