

高等学校教学用书

拖拉机·汽車
及農業机器修理学

下册

В. И. 喀查尔切夫著

高等教育出版社

高等学校教学用書



拖 拉 机 · 汽 車
及 農 業 机 器 修 理 学

下 册

B. I. 喀查尔切夫著
北京農業机械化学院修理学教研組譯

高等 教育 出 版 社

本書系根据苏联国立农業書籍出版社 (Государственное изда-
тельство сельскохозяйственной литературы) 出版的喀查尔切夫教
授 (Проф. В. И. Казарцев) 著“拖拉机·汽車及农業机器修理学”
(Ремонт машин, тракторов, автомобилей и сельскохозяйствен-
ных машин) 1949年增訂第二版譯出。原書經苏联高等教育部审定
为农業机械化学院及农業机械系教学参考書。

全書共三篇八章，中譯本分为上中下三册出版。下册內容为拖
拉机·汽車和农業机器修理組織的一般問題、技术保养和小修的組
織以及大修企業的設計基础和修理生产的組織。

本書下册由北京农業机械化学院修理学教研組翻譯。

拖拉机·汽車及农業机器修理学

下 册

B. И. 喀查尔切夫著

北京农業机械化学院修理学教研組譯

高等教育出版社出版 北京宣武門內永恩胡同7号
(北京市電刊出版业营业許可證出字第054号)

商务印书館上海厂印刷 新华书店发行

统一书号 15010·558 开本 850×1168 1/32 印数 6 12/18
字数 178,000 印数 6,101—8,100 定价(4) 元 0.95
1957年12月第1版 1959年4月上海第4次印刷

下冊 目錄

第三篇 机器修理組織和修理企業的設計

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 第六章 拖拉机、汽車和农業机器修理組織的一般問題 | 509 |
| 修理制度 | 509 |
| 修理企業的类型 | 510 |
| 修理生产的方式 | 511 |
| 修理工作技术定額的制定 | 521 |
| 第七章 技术保养和小修的組織 | 546 |
| 技术保养和小修的組織的基本資料 | 548 |
| 进行技术保养的斯达哈諾夫式工作方法 | 548 |
| 技术保养圖表的構成 | 552 |
| 荣获列宁勋章的亞速机器拖拉机站的工作經驗 | 561 |
| 按荣获列宁勋章亞速机器拖拉机站方法的計劃預防修理制度的組織 | 564 |
| 修理厂小修工作負荷圖表的制定 | 569 |
| 人員編制和设备選擇 | 577 |
| 进行技术保养与小修的修理厂 | 579 |
| 專業修理厂及車庫內汽車技术保养与小修的組織 | 581 |
| 第八章 大修企業的設計基础和修理生产的組織 | 589 |
| 設計的主要步驟 | 589 |
| 修理厂修理項目和工作負荷性質的確定 | 590 |
| 修理方法的选定和企業計算用主要原始資料的確定 | 595 |
| 拆卸-裝配車間 | 607 |
| 机器外部清洗分間 | 607 |
| 拆卸車間 | 609 |
| 零件清洗間 | 612 |
| 零件檢驗和分类車間 | 614 |
| 部件选配分間 | 615 |
| 总成及机器裝配車間 | 616 |
| 电工車間 | 620 |
| 試驗站 | 622 |

目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 磨损零件恢复车间..... | 625 |
| 锻工—热处理车间..... | 625 |
| 焊接车间..... | 626 |
| 铜工—散热器车间..... | 630 |
| 机工车间..... | 631 |
| 电镀车间..... | 642 |
| 金属喷镀车间..... | 647 |
| 车厢车间..... | 648 |
| 技术检验的组织..... | 649 |
| 设备的技术维护组织..... | 657 |
| 工具管理的组织..... | 665 |
| 仓库管理与厂内运输的组织..... | 672 |
| 工作的评定与工资..... | 682 |
| 作业计划工作..... | 686 |
| 机器修理工作的统计和成本核算..... | 695 |
| 修理企业的流动资金..... | 700 |
| 附录..... | 702 |
| 参考书目..... | 718 |

第三篇 机器修理組織 和修理企業的設計

第六章 拖拉机、汽車和農業 机器修理組織的一般問題

修理制度

現在苏联的修理事業中，只承認一种机器修理制度，即計劃預防修理制度[⊖]，因它适合于社会主义生产組織原則，所以是唯一正确的修理制度。在不久以前使用机器是無計劃的。这种使用法的缺点很是明显，因此無需对它們詳加叙述。計劃預防修理制度的优越性也是同样明显的。

在苏联实行計劃預防修理制度以来曾經過两个組織阶段：第一阶段約在 1934 年以前，該制度的特点是技术保养和修理不論在周期性方面或工作量方面都是强制进行的。

这种組織当时在建立机器技术維护的公認紀律方面，曾起了积极的作用。

但随着斯达哈諾夫运动的發生和进一步展开，这种計劃預防修理制度的組織形式就显得落后，而不能适应于斯达哈諾夫运动發展的要求了。斯达哈諾夫式駕駛員肯定了只有技术保养才应按周期和工作量来强制进行。至于修理，斯达哈諾夫式工作者指出有必要作以下的改变。各种型式的修理都应当既按周期又按工作量來計劃。每种型式修

⊖ 即本書上冊緒論中的“計劃性先期修理制度”——編者注。

理的修理间隔和工作量的规定应考虑斯达哈諾夫式工作者的成就，按照使用机器的一定条件来规定某些平均值。为了进行这种或那种修理，机器停車的规定周期是强制的。所計劃的修理工序全部內容应分为兩类工作：(1)机构、部件和整台机器状况的檢驗工作；及(2)磨损了的机构和部件的恢复工作，亦即狭义的修理工作。第一类工作(檢驗)是一定要进行的，而第二类工作(修理)是否要进行，则决定于机器的狀況，亦即决定于其需要的程度。

在这种組織方式之下，駕駛員便有很大的可能在机器得到可靠保养的条件下來延長机器的修理間隔。

修理企業的类型

为了改进拖拉机、康拜因及农用机器的技术維护和修理，1947年联共(布)中央二月全体会議“关于在战后时期提高农業的措施”的决定中制定了下列各种类型的修理企業。

流动修理厂——在汽車上的——裝有全套的鉗工裝配工具、工作台、輕便鍛工爐和整套的拆卸工具。流动修理厂的任务是帮助在田間工作的拖拉机工作队进行技术保养和消除拖拉机、康拜因及农用机器的故障。

机器拖拉机站所屬修理厂——主要为进行拖拉机、康拜因的小修和农用机器及农具的任何种修理，但复杂的修理工序——(磨曲軸、修理凸輪軸、鎧气缸体、修理燃油裝置、电气设备)——除外。

区间大修厂(为15—20个机器拖拉机站服务)——进行拖拉机、康拜因发动机的全部大修，修理总成^Θ和部件——修理磁电机、發电机，磨曲軸、凸輪軸，鎧气缸体，修理燃油裝置、离合器。

修理工厂(每省有1—2所)——为机器拖拉机站进行汽車的大小

^Θ 或称“組合件”——編者注。

修，修理机床及固定式发动机，为拖拉机工作队及机器拖拉机站所属修理厂制造修理工具、拆卸工具和夹具。

修理生产的方式

机器修理的生产方式是按修理工作的化分程度(分工程度)和专业化程度来区分的，并基本上决定于生产规模。生产纲领的规模愈小，修理对象的项目愈繁瑣(机器的类型愈多)，工作就愈难专业化；相反地，单种类型机器的修理生产纲领的规模愈大，就愈能在经济上合理地使工作的化分和专业化加深，因而愈能使修理生产接近于最完善的流水作业法。综合上述，机器修理的生产方式分为下列几种：(1)万能作业法^①；(2)专业作业法^②，或分组部件作业法；(3)流水作业法。

万能作业法的劳动组织是以一个工作组在同一地点从头到尾进行机器所需的全部基本修理。这是修理工作最原始的组织形式。它具有一系列的重要缺点，其中首先应提及下列几点：(1)机器在修理中停歇的时间很长，因为修理是由数目很有限的工人进行的；(2)工作组的成员不能专业化，这样就要求组员都具有高度技术水平(有万能的实际经验)；(3)人员使用不合理，因为具有高度技术水平的工人要去完成往往同他们的技术水平不相称的各种各样工作；(4)主要的修理设备(工具、夹具及装置)无人负责，因为每一工作组都必须使用整套的设备。这种方法的唯一好处是整个修理厂和各个工作组的劳动组织均较简单。各工作组的工作无需复杂的互相协调来保持规定的机器修理节拍。

所以万能作业法仅在不同机器牌号的生产能力不大的那种小型修理厂内采用，或在进行劳动量小的小修情况下采用，这时不能将工作量按工人人数分配，因需要的人数超过工作组成员的人数。

① 或称“万能小组法”——编者注。

② 或称“专业分工法”——编者注。

專業作業法或称分組部件作業法是修理生产組織形式的次一个发展阶段。当按此法修理一部机器例如拖拉机时，分在5—20个独立的工段进行，每一工段修理某一部件。在最简单的情况下，修理工作的专业化可采取下列形式：

第一工段进行拆卸机器和清洗零件；

第二工段——修理曲柄机构（镗轴、按轴刮配并磨合试转）；

第三工段——修理发动机的其余机构；




圖 336. 輪式拖拉机按專業作業法的修理組織圖解。

第四工段——修理和装配底盤；

第五工段——装配发动机，装配整部拖拉机，拖拉机进行试运转及交出。

辅助工作组在相应的车间内进行浇铸轴承、修理电气设备等工作。这种修理组织的一般图解见图336。

有时认为分组部件作业法只能用于设备条件良好的修理厂中。许多修理厂的实际工作说明，这种方法完全适用于一切机器拖拉机站和国营农场的普通修理厂内。修理厂里感到技术工人不足时它特别有用。

现以阿拉木图国营农场托拉斯（Алматинский трест совхозов）的基洛夫国营农场按分组部件作业法修理拖拉机的组织作为实例。这个例子之所以可资借镜，是由于该国营农场比较起来设备并不充足，但在伟大的卫国战争期间，因巧妙地采用分组部件作业法而在修理拖拉机上获得了高的质量和数量指标。

将CT3-XT3拖拉机（为数29部）的全部大修以下列形式分配在18个工段进行。

第一工段：拖拉机的拆卸，由安装工作组来进行。拖拉机进入修理厂后按规定图表拆卸。拆卸开始之前，当着该拖拉机工作队长之面，由主任机械师和废品检验员对拖拉机进行外部检查，确定其完整程度。然后由两人组成的工作组进行拖拉机的全部拆卸。拆卸工作组有两个，因为要同时进行两部拖拉机的拆卸工作。

第二工段：零件的清洗。把拖拉机拆卸后的所有零件放在热的苛性苏打溶液内清洗，再转到检验台上。零件的清洗由一拖拉机手和一助手来从事。这工作组的任务在于清洗零件、把它送到检验台上、转送到车间进行修理、及将不能修理的零件送到零件库去。

第三工段：检验处。把清洗后的零件送到检验处，当着该拖拉机工作队长及拖拉机手的面由废品检验员进行细心的检查。填写缺陷报表时，该拖拉机手脱离他原来的工作岗位来参加填写报表。如果检验员和拖拉机手之间发生意见分歧，则由主任机械师来解决争执。缺陷报表亦由他来批准，然后将零件分送到各工段去修理。

第四工段：发动机工作组。有两个各由两人组成并平行地工作的工作组来修理发动机。每一工作组的工作是：更换发动机零件、按轴颈来刮配轴承、压合主轴颈、安装定时齿轮、更换凸轮轴衬套、装配发动机。工作组也要在试验台上进行发动机的磨合和试验，作检验性的拆卸、复查和最后装配。

第五工段：活塞連杆組的配选。在这一工段，由一个七級鉗工来工作。他按活塞重量来选别，将襯套压入連杆上端，按活塞銷孔配連杆上端襯套，连接活塞和連杆，按气缸及活塞环槽来磨配活塞环。經过檢驗員复查后，將配好的連杆活塞組送到发动机工作組。

第六工段：气化器及調速器。这里修理气化器和調速器的零件，更換零件，进行噴孔的水流量檢查，装配全部气化器和調速器。这些工作由一經驗丰富的拖拉机手来完成。經檢驗員复查后，將气化器和調速器交到发动机工作組。

第七工段：气缸蓋。在这工段內进行气門座的銑削、气門的研磨、搖臂軸套及軸的更換、气門挺杆的校正、搖臂調節螺栓及螺母的更換，气缸蓋水压试驗、全部裝配。这些工作由一个拖拉机手來完成。經過檢驗員复查后，將裝配好的气缸蓋轉交发动机工作組。

第八工段：鑄和磨气缸，磨气門、鑄嵌气缸蓋上磨損的气門座环。这些工作由一人完成。他的工作量不滿，当空閑时到第七工段协助工作。

第九工段：离合器。在这里修理离合器的所有零件、装配并調整离合器。修理松放机讐的操縱杠杆及踏板。這項工作由一人來完成。为了使他的工作日有全部負荷，还对焊接后的零件进行鉗工加工。

第十工段：修理电气設備。进行修理磁电机、發电机、前灯、导線、火花塞、磁电机轉子的充磁、試驗磁电机、發电机及火花塞。

此項工作由一电工來完成。他的任务还有对發电站和电焊机組的維护；他也进行拖拉机上所有电气设备的安装。

第十一工段：修理散热器及澆鑄軸承。这工作組由一个六級銅工、一个拖拉机手和一个助手組成。全部进行散热器的修理、清洗和試驗。还进行軸承的澆鑄。

第十二工段：白鐵工作。修理擋泥板、发动机外罩、燃油箱、空气濾清器。由一有經驗的白鐵工來完成。

第十三工段：修理燃料供給系統及潤滑系統的零件。由一拖拉机手來完成。修理发动机的机油泵、燃料供給系統的裝置（燃油管、沉淀杯的水套、开关、机油管）。

第十四工段：电焊。所有电焊工作由一电焊工來完成。

第十五工段：电焊后零件的加工、螺栓套扣及螺母攻絲。由兩個鉗工（一为四級、一为六級）來完成。

第十六工段：修理拖拉机的操向裝置和前桥。由一拖拉机手和一助手來完成。

第十七工段：修理后桥及变速箱。由两个拖拉机手来完成。

第十八工段：其他工作。将损坏的双头螺栓鑽出来，修理車架孔，校正发动机与变速箱中心线，及其他意外工作。这些工作由一个五級鉗工来完成。

拖拉机的安装和試运转由安装工作组（第一工段）来完成，并必须由该拖拉机的拖拉机手之一参加。鍛工车间完成全部鍛造工作。在此车间内有一鍛工和一操作工。在机械车间内完成全部車床工作和其他机床工作。

在机器拖拉机站和国营农場的条件下，不單在拖拉机和汽車修理中，并且也在康拜因的大修中，建議采用專業作業法。康拜因大修的修理組織一般圖解形式如圖 337 所示。




圖 337. 康拜因按專業作業法的修理組織圖解。

当修理节拍为 8 小时（一班）修复一部康拜因时，工段的划分和劳动力配备的例子見于表 48。

工段和工作位置的专业化愈完全，愈能接近流水生产。圖 338 表示履帶式拖拉机 C-65 工段詳細專業化的修理組織圖解。

流水作业法的修理工作组织为修理生产的最高组织形式。必須注意，当講到各种修理生产方法时，只指拆卸-装配及鉗工机工等基本的修理工作而言。这是因为任何机器修理生产过程的基础即由这些工作




圖 338. C-65 履帶式拖拉机按專業作業法的修理組織圖解。

構成。磨损零件的恢复工作是在一系列不同车间中进行的，其工作量决定于工厂或修理厂的生产能力，亦即决定于相应设备和备件的供应情况。

表 48.

| 工作位置及工作组 | 总人数 | 其中工人级数 | | | | |
|----------------|-------|--------|----|----|----|----|
| | | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 |
| 安装工作组： | | | | | | |
| 第一..... | 7 | 2 | 4 | — | 1 | — |
| 第二..... | 7 | 2 | 4 | — | 1 | — |
| 修理的工作位置： | | | | | | |
| 割刀部分..... | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 帆布..... | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 链条..... | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 轴..... | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 滚筒..... | 1—2 | — | 1 | 1 | — | — |
| 清模器..... | 2 | — | — | 2 | — | — |
| 修理发动机的工作组 | 7 | — | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 辅助工作组(清洗及搬运零件) | 2—5 | 2—4 | 1 | — | — | — |
| 总计..... | 31—35 | — | — | — | — | — |

拆卸-装配和钳工-机工的工作量完全决定于生产任务的大小。这些工作的组织与供应至装配地点的备件是新品还是修理好的毫无关系。重要的只是：修理好的零件质量要符合于新零件的技术条件(在装配时无需进行辅助刮配)以及一切供应都要不断地进行。

所以上述修理生产过程的组织方法，实质上就是拆卸-装配和钳工-机工工作的组织方法。

在图 339 中表示汽车修理工厂中进行汽车装配过程的图解。由此图解可看到，在该情况下生产过程的组织是建立在流水生产的原则上的。修理中的机器在装配(同样地在拆卸)过程中通过大量的工作位置及工作组(工段)。每一工作位置有它相应的设备，和工具来完成完全




圖 339. 汽車修理工廠中汽車的裝配過程圖解：

工段 1—研磨氣門；工段 2—洗滌軸承；工段 3—刮削連杆小頭；工段 4—鏟削曲軸主軸承；
工段 5—鏟削連杆軸承；工段 6—鏟削氣缸；工段 7, 8, 9 及 10—裝配發动机各部件。

一定的工序。在很大程度上有了化分的过程，并具备所有一切前提使工厂有巨大的生产能力（该工厂每年进行大修 2000 次以上）。

生产过程组织的流水作业法特点在于：（1）工作位置和工段的狭窄专业化，这就使每一个工人都能尽量发挥他的熟练技术；（2）把设备固定在完全一定的工作位置，这就创造了设备运用的有利条件；（3）机器在修理中空闲的时间最少，这是因为在修理同一部机器时有很多工人同时参加；（4）有可能进行总的检验或按各个工序的检验，并明确各个工序完成的质量好坏的责任。同时，修理生产组织的流水作业法需要：（1）设备上的大量费用；（2）有一个较复杂的作业计划，以便使各工作位置和工段的工作完全协调，来保证以规定节拍完成机器的修理。

这种工作组织应当认为是最理想的，因为它保证了高的质量，同时修理机器的成本也低。但是采用这种方法需要有相当的条件才可能。这些条件基本上如下所述：（1）有足够的庞大的生产纲领；（2）所修理的机器是同一类型的；（3）能保证一年中修理企业的负荷大致均匀。

现有的汽车拖拉机修理厂正就是具备了这些条件而组织起来的。但进行修理拖拉机和汽车的机器拖拉机站和国营农场修理厂，大多没有在必要程度上具备上述条件中的任何一条。各种牌号的被修理机器的总数量时常很大。一年内的修理工作负荷并不均匀，一般是冬季最重而夏季很轻，并且全年修理机器的总生产任务照例不大。

因此在这些修理厂中采用按流水作业原则的机器修理组织是不能胜任和不合适的。对它们最可行的方法是专业作业法（分组部件作业法）。

应用上述修理生产组织方法时，在修理中就牵涉到总成和零件的换用问题。总成和零件的所谓可以换用，就是指它们在机器拆卸后失去了对该机器的专属性。这样的总成和零件在经过修理而进入装配时等于是备件和备用机构一样，因此修竣的机器并不是用那些原先组合在其中的总成和零件，而常常是用那些属于不同机器的总成和零件装

配起来的。

从技术观点上来讲，零件的换用不能认为是理想的，因为组合的零件总是以一定方式彼此磨合过的。如果把这样的零件拆开而和别的零件结合在新修好的部件中，那就需要进行新的磨合，而这样就会使这种部件的总使用期限缩短。总的换用则不会引起上述不良后果，因为互相摩擦着的两个组合零件在这种情况下是不拆开的。在这里可能引起送修人关心的只是：在机器中的确有它自己的总成，例如磨耗较小的总成。这一论据在一定的情况下是有理由的，因此总的换用也应尽可能地避免。

万能作业法，按照它本身工作组织原则的本质来说，是既不需要换用总成也不需要换用零件的。

专业作业法也不需要换用零件。至于总成，则有时为了不延迟修竣机器的时间起见，可以容许它们的部份换用。

按苏联农用部的指示，当修理大多数发动机时，下列零件不得换用：在 CT3-XT3 及“万能”型拖拉机上：气缸体，曲轴带飞轮，气缸盖及凸轮轴；在 C-60 型上：曲轴箱，曲轴带飞轮，凸轮轴；在 C-65 型上：上曲轴箱带主轴承盖，曲轴带飞轮，气缸盖，凸轮轴，整个起动发动机及燃料泵带喷油咀；在 B-20 型发动机上：上曲轴箱，曲轴带飞轮，气缸盖，下曲轴箱，凸轮轴；在 CXT3-НАТИ 型上：气缸体带主轴承盖，曲轴带飞轮，气缸盖，凸轮轴。

按流水作业法工作的修理工厂（主要是汽车修理工厂），不得不完全换用总成，并且在大多数情况下也要换用零件。

如不采用修理生产的这种组织，则在各个工序的协调上或零件的及时转移上，都会产生意想不到的和不可弥补的困难。

在零件换用的情况下，常常只许在同一修理尺寸的范围内采取这种换用。

在有些汽车修理工厂内，采用所谓路线工艺规程（маршрутная технология）来建立零件恢复过程的组织。简单地说，这种组织有如下述。每个被修零件的特有故障按出现在被修机器中的偶然率百分比加