



普通高等教育工科类教学改革规划教材
浙江省重点教材建设项目

机械制图习题集

(项目式教学)

JIXIE ZHITU XITIJI(XIANGMUSHI JIAOXUE)

涂晶洁 赖尚丁 主编

TH126-44
180



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

014006728

TH126-44
180

普通高等教育工科类教学改革规划教材

机械制图习题集

(项目式教学)

主 编 涂晶洁 赖尚丁
副主编 颜曼兰
参 编 左桂兰 张玉玺 张育斌 黄鲁燕
主 审 陈福生



机械工业出版社



TB126-44
180

014008258

本习题集与涂晶洁主编的浙江省重点教材《机械制图（项目式教学）》配套使用。

本习题集是以教育部高等学校工程图学教学指导委员会 2005 年制订的《高等学校画法几何与工程制图课程教学基本要求》，以及近几年最新修订的有关机械制图的国家标准为依据编写而成的。为方便使用，本习题集各项目的编排与主教材一致。考虑到机械类、近机械类专业“机械制图”课程的类型及课时不同，本习题集的习题数量留有一定余地，各高等学校可根据具体情况，按照课程教学大纲要求选取所需内容。

图书在版编目 (CIP) 数据

机械制图习题集：项目式教学/涂晶洁，赖尚丁主编. —北京：机械工业出版社，2013. 8

普通高等教育工科类教学改革规划教材

ISBN 978-7-111-42680-6

I. ①机… II. ①涂… ②赖… III. ①机械制图-高等学校-习题集 IV. ①TH126-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 190955 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：边 萌 责任编辑：边 萌 杨作良

版式设计：霍永明 责任校对：卢惠英

封面设计：鞠 杨 责任印制：张 楠

北京玥实印刷有限公司印刷

2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

370mm × 260mm · 13.5 印张 · 324 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-42680-6

定价：29.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：(010) 88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010) 68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010) 88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

前 言

本习题集与涂晶洁主编的浙江省重点教材《机械制图（项目式教学）》配套使用。全书共 11 个项目，内容包括：绪论，制图基本知识与应用，点、直线和平面投影的学习与应用，立体投影的学习与应用，组合体知识的学习与应用，轴测投影的学习与应用，零件形状表达方法的学习与应用，机械图样中特殊表示法的学习与应用，零件图知识的学习与应用，装配图知识的学习与应用、国外典型制图标准简介与应用以及 AutoCAD 软件的典型应用。

本习题集可作为应用型大学本科机械类与近机械类专业的学生用书，也可供高职高专、夜大、函授和成人高校的学生使用。

参与编写本习题集的老师有：主编为宁波大红鹰学院涂晶洁、赖尚丁，副主编为浙江万里学院颜曼兰，参编为宁波大红鹰学院左桂兰、张玉玺、张育斌、黄鲁燕。

本习题集由陈福生老师负责审稿，机械工业出版社为本习题集的出版提供了帮助，在此表示衷心的感谢。

由于编写时间和水平有限，习题集中难免存在不足和漏误，欢迎广大读者和同仁批评指正。

编 者

目 录

前言	
项目1 制图基本知识与技能的学习与应用	1
1-1 制图的基础知识(一) 字体练习	1
1-1 制图的基础知识(二) 图线练习	2
1-1 制图的基础知识(三) 尺寸标注练习	3
1-1 制图的基础知识(四) 几何作图	5
1-1 制图的基础知识(五) 平面图形的尺寸标注	9
1-2 图纸作业	10
项目2 点、直线和平面投影的学习与应用	11
2-1 投影法及三视图 识图练习(一) 补画图中缺的线	11
2-1 投影法及三视图 识图练习(二) 补画第三视图	13
2-1 投影法及三视图 识图练习(三) 由轴测图画三视图	15
2-2 点的投影	16
2-3 直线的投影	18
2-4 平面的投影	22
2-5 直线与平面的相对位置(一) 直线与平面相交	25
2-5 直线与平面的相对位置(二) 两平面相交	26
2-6 投影变换(换面法)	27
项目3 立体投影的学习与应用	28
3-1 基本体的投影及其表面取点	28
3-2 平面与立体的表面交线(一) 平面与平面体相交	30
3-2 平面与立体的表面交线(二) 平面与曲面体相交	31
3-3 回转体的表面交线	34
项目4 组合体知识的学习与应用	37
4-1 组合体的三视图(一) 根据轴测图画三视图	37
4-2 组合体的三视图(二) 补画缺的线	38
4-3 组合体视图的尺寸标注	39
4-4 组合体的视图(一) 补画第三个视图	41
4-4 组合体的视图(二) 补画缺的线	43
4-4 组合体的视图(三) 补画视图	45
4-5 图纸作业 组合体的三视图	47
项目5 轴测投影的学习与应用	48
5-1 正等轴测图	48
5-2 斜二轴测图	49
项目6 零件形状表达方法的学习与应用	50
6-1 视图	50
6-2 剖视图(一) 全剖视图	52
6-2 剖视图(二) 半剖视图	53
6-2 剖视图(三) 局部剖视图	54
6-2 剖视图(四) 单一剖切平面	56
6-2 剖视图(五) 平行的剖切平面	57
6-2 剖视图(六) 相交的剖切平面	58
6-3 断面图	59
6-4 零件的其他表达方法	61
6-5 表达方法的综合应用	62
项目7 机械图样中特殊表示法的学习与应用	64
7-1 螺纹及其画法	64
7-2 常用螺纹紧固件	66

7-3 齿轮	70	9-1 画装配图 (一)	87
7-4 键和销 (一) 键联接	71	9-1 画装配图 (二)	89
7-4 键和销 (二) 销联接	73	9-2 读装配图 (一)	92
7-5 弹簧	73	9-2 读装配图 (二)	93
7-6 滚动轴承	74	9-2 读装配图 (三)	95
项目 8 零件图知识的学习与应用	75	9-2 读装配图 (四)	96
8-1 零件图上的尺寸标注	75	项目 10 国外典型制图标准简介与应用	98
8-2 零件图上的技术要求标注	76	利用第三角投影法绘制三视图	98
8-3 读零件图 (一)	80	项目 11 AutoCAD 软件的典型应用	99
8-3 读零件图 (二)	81	11-1 利用 AutoCAD 绘制平面图形	99
8-3 读零件图 (三)	83	11-2 利用 AutoCAD 绘制三视图和剖视图	100
8-3 读零件图 (四)	84	11-3 利用 AutoCAD 绘制三维立体图	101
项目 9 装配图知识的学习与应用	86		

项目1 制图基本知识与应用

1-1 制图的基础知识(一) 字体练习

机械制图工程语言装配零件图技术要求

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the first row of text.

明细栏标题栏一组视图完整尺寸设备名称重量键和销

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the second row of text.

字体采用长仿宋体笔画清楚排列整齐间隔均匀组合体

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the third row of text.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R ϕ I II III V VI IX X

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the fourth row of text.

Two empty rectangular boxes for additional handwriting practice.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890R ϕ

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the fifth row of text.

圆弧连接尺寸标注拔模斜度螺纹粗糙度

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the first row of text.

轴套盘盖叉架箱体汽车配件阀门手柄垫片密封圈填料

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the second row of text.

工艺审核设计备注安装形位公差齿轮传动紧固件比例

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the third row of text.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the fourth row of text.


Two empty rectangular boxes for additional handwriting practice.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R ϕ


Grid of empty boxes for handwriting practice corresponding to the fifth row of text.

1-1 制图的基础知识(二) 图线练习


1. 在指定位置按示范图形和线条画出相应的图形和线条。



2. 在下图左侧画出与右侧相对应的图线。




3. 用 A4 图纸按 1:1 的比例绘制以下图形。




1-1 制图的基础知识(三) 尺寸标注练习



1. 画出尺寸线的终端形式,并标注尺寸数字。



3. 分析图中尺寸标注的错误,并作正确的尺寸标注。




2. 画出尺寸线的终端形式,并标注尺寸数字。



1-1 制图的基础知识(三) 尺寸标注练习(续)


4. 分析 a、b、c 图中尺寸标注的正与误,标注 d 图的尺寸。尺寸从图中量取,取整数。

(1)




a) 错误

(2)




b) 正确

(3)



c) 正确


(4)




d)

1-1 制图的基础知识(四) 几何作图


1. 将线段 AB 分成 5 等分。




2. 在指定位置按 1:1 的比例作五角星(外接圆 $\phi 50\text{mm}$)。



3. 等分圆周:按小图所注尺寸在指定位置按 1:1 的比例作图。



4. 等分圆周:按小图所注尺寸在指定位置按 1:1 的比例作图。



班级


学号

姓名


5

1-1 制图的基础知识(四) 几何作图(续)


5. 斜度练习:按小图所注尺寸在指定位置按 2:1 的比例作图。



6. 锥度练习:按小图所注尺寸在指定位置按 2:1 的比例作图。




7. 椭圆练习:按小图所注尺寸在指定位置按 2:1 的比例作图。




1-1 制图的基础知识(四) 几何作图(续)

8. 圆弧连接:按各小图要求及已知连接圆弧的半径尺寸,在指定位置完成作图。

(1)





R





(2)

R




(3)





1-1 制图的基础知识(四) 几何作图(续)

9. 圆弧连接:按各小图要求及已知连接圆弧的半径尺寸,在指定位置完成作图。

(1)




(2)




1.1 制图的基础知识(五) 平面图形的尺寸标注(根据尺寸标注的规定,标注下面各平面图形的尺寸,尺寸数值从图上量取后取整数)


1.




2.



3.




4.




1-2 图纸作业(选择合适的图幅和绘图比例,抄画下列图形,并标注尺寸)


1.



2.




3.




项目2 点、直线和平面投影的学习与应用

2-1 投影法及三视图 识图练习(一) 补画图中缺的线


1.




2.



3.



4.



班级

学号

姓名