

计算机应用基础丛书



AutoCAD 操作应用实例

刘泓滨 吴 昊 编著

本书六大特点：

- 实例导向
- 便于自学
- 活学活用
- 查询快捷
- 操作提示

无师自通



SIEGFRIED



MAYER

云南科技出版社

计算机应用基础丛书

AutoCAD操作应用实例

刘泓滨 吴 岌 编著

云 南 科 技 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

AutoCAD 操作应用实例 / 刘泓滨, 吴晟著. —昆明：
云南科技出版社, 2000.5
ISBN 7 - 5416 - 1394 - 0

I . A... II . ①刘... ②吴... III . 计算机辅助设计 -
应用软件, AutoCAD IV . TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25792 号

书 名: AutoCAD 操作应用实例
作 者: 刘泓滨 吴 晟
出 版 者: 云南科技出版社(昆明市书林街 100 号, 650011)
责 任 编辑: 史 青 赵 敏
封 面 设计: 刘泓滨
印 刷 者: 云南教育印刷厂
发 行 者: 云南科技出版社
开 本: 787 × 1092 1/16
印 张: 10.625
字 数: 260 千
版 次: 2000 年 5 月第 1 版
印 次: 2000 年 5 月第 1 次印刷
印 数: 0001—3000 册
书 号: ISBN 7 - 5416 - 1394 - 0/TP·35
定 价: 18.00 元
若发现印装错误请与承印厂联系

编者心得

信息技术进步把计算机从“贵族阶层”推入“平民世界”，计算机的“沦落”使其成为大众工具。工作之故，常与图形、图像打交道，很早就萌生了认认真真学用AutoCAD的念头，都因学了多日不得要领，半途而废。实在是缺乏耐心和毅力。

一日，得《AutoCAD操作应用实例》，跟着一步步往下做，居然不到一日画出了一幅不简单的机械图，成就感驱使我挑灯夜战，春节的几天操练下来，封面和封底上的那些图形不在话下。

有此成绩，自以为智商偏高，炫耀于人，不料多个新手临时磨刀上阵并不输我，方知难与不难在于书编得好，指导方法对头。

现将学习心得在此与众读者探讨。

1. 最快体验到成就感，可以从第二章开始，直接进入实战。

2. 做完一个实例后，如果感到对工具缺乏整体认识，可以看第一章工具的功能、作用和命令结构。看懂后，在输入键盘命令时就不会是“瞎子推磨”了。如果依然缺乏耐心的话，可查看书末的索引，虽不如前者详细，但方便快捷。

3. 千万别小看实作练习，动手做一做，少则可巩固知识，多则会发现一个更大的空间，原来同一个图形实现的方式竟有如此多的变化！

为了教学的方便，书中所列的绘制过程未必是最佳的，如果您有更好的想法别忘了告诉我们，让我们分享您成功的快乐，学习中如有困难也别忘了让我们来帮助您。


联系办法：

地址：昆明市书林街100号云南科技出版社第一编辑室

邮编：650011

电话：0871-3186760

E-mail：kshq@163.net




作者心语

AutoCAD是著名的计算机绘图软件，功能强大，用途广泛，本书封面、封底上的机械、电路、建筑、插图、标志等就是用AutoCAD绘制的。与传统手工绘图相比，计算机绘图精度高、线条均匀细致、修改复制便捷，其优点是十分突出的。

高质量的图形、图像制作，可以为学术演讲、科研论文、工程标书、商务策划、教学课件等增色不少。学会使用一种绘图工具软件，使计算机真正成为您忠实的工作助手，可以极大地改善您的工作质量。如果您打算扩展就业空间的话，这可是一块有份量的敲门砖喔！

本书是为那些没有足够时间和精力系统学用AutoCAD的人们编写的，通过实际图例的绘制学习，您可以快速认识和理解AutoCAD二维绘图命令的功能、作用和操作方法，并灵活应用于自己的实际绘图中。书中随章节配置的带操作提示的精选实作练习，便于您复习、巩固已学的命令，了解这些命令在各种领域的使用方法。跟着书中操作步骤一步一步去实践，您很快就能体验到成功的喜悦，绘制出非常优秀的图形来！



作者小传

从事高校计算机辅助图形、图像设计教学，教学之余，科研、培训、开发无不与图形、图像处理实践有关，故对初学者的甘苦、教学双方的沟通颇有心得，理解计算机书海中遭遇选择困惑与尴尬的读者们。鼓起勇气将多年心血与积累倾于书中。

目 录

引 言	(1)
AutoCAD 2000 图形界面(Window)	(2)
AutoCAD 2000 一级下拉菜单(Menu)概览	(3)
AutoCAD 2000 工具条(Toolbars)概览	(4)
第一章 AutoCAD 命令初探	(6)
1.1 启动AutoCAD	(6)
1.2 进入AutoCAD应用程序窗口	(7)
1.3 认识AutoCAD绘图工具	(7)
1.3.1 直线(Line)工具	(7)
1.3.2 结构线(Construction Line)工具	(8)
1.3.3 射线(Ray)工具	(9)
1.3.4 多重平行线(Multiline)工具	(9)
1.3.5 复合线(Polyline)工具	(10)
1.3.6 多边形(Polygon)工具	(11)
1.3.7 矩形(Rectangle)工具	(11)
1.3.8 圆弧(Arc)工具	(12)
1.3.8.1 三点(3 Points)绘制法	(12)
1.3.8.2 起点、圆心、终点(Start,Center,End)绘制法	(12)
1.3.8.3 起点、圆心、弧心角(Start,Center,Angle)绘制法	(13)
1.3.8.4 起点、圆心、弦长(Start,Center,Length)绘制法	(13)
1.3.8.5 起点、终点、弧心角(Start,End,Angle)绘制法	(13)
1.3.8.6 起点、终点、方向(Start,End Direction)绘制法	(14)
1.3.8.7 起点、终点、半径(Start,End,Radius)绘制法	(14)
1.3.9 圆形(Circle)工具	(14)
1.3.9.1 圆心、半径(Center,Radius)绘制法	(14)
1.3.9.2 圆心、直径(Center,Diameter)绘制法	(15)
1.3.9.3 两点(2 Point)绘制法	(15)
1.3.9.4 三点(3 Point)绘制法	(15)
1.3.9.5 切点、切点、半径(Tan,Tan,Radius)绘制法	(16)
1.3.9.6 切点、切点、切点(Tan,Tan,Tan)绘制法	(16)
1.3.10 填充圆环(Donut)工具	(16)
1.3.11 平滑多义线(Spline)工具	(17)
1.3.12 椭圆(Ellipse)工具	(17)
1.3.12.1 轴、端点(Axis,End)绘制法	(17)

1.3.12.2 中心(Center)绘制法	(18)
1.3.12.3 椭圆弧(Arc)绘制法	(18)
1.4 物体选取方法	(19)
1.4.1 选择集	(19)
1.4.2 直接点取法	(20)
1.4.3 窗口(Window)选取法	(20)
1.4.4 窗交(Crossing)选取法	(20)
1.4.5 多边形窗口(WPolygon)选取法	(20)
1.4.6 多边形窗交(CPolygon)选取法	(21)
1.4.7 围栏(Fence)选取法	(21)
1.4.8 全选(All)选取法	(21)
1.4.9 最后>Last)选取法	(22)
1.4.10 前一个选择集(Previous)选取法	(22)
1.4.11 快速选取(Quick Select)法*	(22)
1.5 视图显示控制方法	(22)
1.5.1 实时缩放(Realtime)工具	(22)
1.5.2 前一视图(Previous)工具	(23)
1.5.3 缩放窗口(Window)工具	(23)
1.5.4 动态缩放(Dynamic)工具	(23)
1.5.5 比例缩放(Scale)工具	(23)
1.5.6 中心缩放(Center)工具	(24)
1.5.7 放大(In)工具	(24)
1.5.8 缩小(Out)工具	(24)
1.5.9 整图范围(All)工具	(25)
1.5.10 极限放大(Extents)工具	(25)
1.5.11 实时平移(Real Time)命令	(25)
1.5.12 基点平移(Point)命令	(25)
1.5.13 左移(Left)命令	(26)
1.5.14 右移(Right)命令	(26)
1.5.15 上移(Up)命令	(26)
1.5.16 下移(Down)命令	(26)
1.5.17 重画(Redraw)命令	(26)
1.6 修改命令的使用	(27)
1.6.1 删除(Erase)命令	(27)
1.6.2 复制(Copy)命令	(27)
1.6.3 镜像(Mirror)命令	(28)
1.6.4 偏移(Offset)命令	(28)
1.6.5 阵列(Array)命令	(29)

1.6.6 移动(Move)命令	(29)
1.6.7 旋转(Rotate)命令	(29)
1.6.8 缩放(Scale)命令	(30)
1.6.9 伸展(Stretch)命令	(30)
1.6.10 加长(Lengthen)命令	(31)
1.6.11 修剪(Trim)命令	(32)
1.6.12 延长到边界(Extend)命令	(32)
1.6.13 断开(Break)命令	(33)
1.6.14 斜角(Chamfer)命令	(33)
1.6.15 圆角(Fillet)命令	(34)
1.6.16 炸开(Explode)命令	(35)
1.7 物体捕捉模式	(35)
1.7.1 临时物体捕捉	(36)
1.7.2 永久物体(OSNAP)捕捉	(37)
1.7.3 物体捕捉模式	(38)
实作练习	(39)
第二章 为正式绘图做准备	(43)
2.1 用户化AutoCAD设置(Options)	(43)
2.1.1 系统配置选项(Options)简介	(43)
2.1.2 自动保存文件时间间隔——我喜欢的设置(Open and Save)	(45)
2.1.3 鼠标右键操作——按AutoCAD R14习惯设置(Preferences)	(46)
2.2 绘图环境设置	(47)
2.2.1 设置绘图精度(Precision)	(47)
2.2.2 设置网格间距(Grid)	(48)
2.2.3 设置网格捕捉(Snap)	(49)
2.2.4 设置绘图范围(Drawing Limits)	(49)
2.2.5 显示工具条(Toolbars)	(50)
2.2.6 图层(Layer)设置	(52)
2.2.7 颜色(Color)设置	(53)
2.2.8 线型(Linetype)设置	(54)
2.3 文件管理	(56)
2.3.1 保存(Save & Save as)文件	(56)
2.3.2 关闭(Close)文件	(57)
2.3.3 退出AutoCAD(Exit)	(58)
实作练习	(58)
第三章 绘制一张导套零件图	(59)
3.1 打开(Open)文件	(59)
3.1.1 进入绘图界面时打开文件	(60)

3.1.2 AutoCAD工作环境中打开文件	(60)
3.2 绘制导套外轮廓线	(60)
3.2.1 构造单侧对称框架	(60)
3.2.2 剪除多余线段	(61)
3.2.3 倒斜角	(61)
3.2.4 倒圆角	(63)
3.2.5 用延长到边界命令完成丢失的线条	(63)
3.2.6 用镜像命令复制中心线右半边轮廓	(64)
3.2.7 调整中心线长度(Grip)	(65)
3.2.8 修改中心线线型特性(Linetype Properties)	(65)
3.2.9 调整 $\phi 7$ 孔中心线线型比例(Linetype Scale)	(65)
3.3 填充剖面线(Boundary Hatch)	(66)
3.4 标注尺寸	(68)
3.4.1 显示标注工具条	(68)
3.4.2 设置物体捕捉模式	(68)
3.4.3 设置标注类型(Dimension Style)	(69)
3.4.4 标注线性尺寸——线性标注(Dimlinear)、基线标注(Dimbaseline)	(70)
3.4.5 标注圆角——半径标注(Dimradius)	(71)
3.4.6 标注带特殊符号的尺寸($\phi 7$)——特殊符号标注(Symbol)	(72)
3.4.7 标注带公差的尺寸($\phi 70^{+0.030}_{-0.011}$)——尺寸公差标注(Tolerance)	(72)
3.4.8 标注倒角——引线标注(Qleader)	(74)
3.4.9 调整标注尺寸位置	(76)
3.4.10 创建表面粗糙度符号	(76)
3.4.11 绘制文字——创建单行文本(Single Line Text)	(77)
3.4.12 用夹点(Grip)调整文本位置	(77)
3.4.13 旋转粗糙度符号	(78)
3.4.14 复制粗糙度符号	(79)
3.4.15 标注形位公差(Geometric Tolerance)	(80)
3.4.16 绘制形位公差基准	(81)
3.4.17 标注技术要求——创建多行文本(Multiline Text)	(81)
3.4.18 标注箭头(Arrows)设置	(82)
实作练习	(83)
3.*.1 多线类型(Multiline Style)设置方法	(87)
第四章 绘制一张仪表面板图	(89)
4.1 创建新(New)绘图	(89)
4.1.1 进入AutoCAD绘图界面时新建绘图	(90)
4.1.2 AutoCAD工作环境中新建绘图	(90)
4.2 绘制外轮廓线	(90)

4.2.1 快速绘制带圆角的矩形	(90)
4.3 绘制带刻度的圆弧线	(91)
4.3.1 绘制分度刻度线——圆形阵列	(92)
4.3.2 绘制刻度圆弧并完成刻度线	(92)
4.3.3 复制左侧刻度线	(93)
4.4 绘制按矩阵有规律排列的图形	(94)
4.4.1 绘制有规律排列的 $\phi 6$ 小孔	(94)
4.5 标注连续尺寸、角度尺寸、直径尺寸	(95)
4.5.1 标注连续尺寸(Dimcontinue)	(95)
4.5.2 角度标注设置	(95)
4.5.3 角度标注(Dimangular)	(96)
4.5.4 设置小圆水平标注格式并标注 12- $\phi 6$ 圆——直径标注(Dimdiameter)	(97)
实作练习	(97)
4.*.1 绘制辅助点——点类型设置、点绘制	(101)
4.*.1.1 点类型设置(Point Style)	(101)
4.*.1.2 点(Point)绘制法	(101)
4.*.1.3 等分点(Divide)绘制	(102)
4.*.1.4 等距离(Measure)绘制点	(102)
4.*.2 物体捕捉追踪(OTRACK)	(102)
4.*.2.1 物体捕捉追踪设置*	(102)
4.*.2.2 极线(POLAR)设置*	(102)
4.*.2.3 应用实例	(103)
第五章 绘制一张滤油器体零件图	(105)
5.1 设置绘图环境——线宽(Lineweight)设置*	(105)
5.1.1 线宽设置	(106)
5.1.2 特性匹配(Match Properties)	(107)
5.2 绘制带圆角的三角形外轮廓线	(108)
5.2.1 绘制中心线及辅助线	(108)
5.2.2 绘制滤油器体外轮廓线	(109)
5.2.3 绘制同心圆	(109)
5.2.4 绘制椭圆	(110)
5.2.5 绘制圆弧	(110)
5.3 局部填充网格线	(111)
5.3.1 绘制局部剖切线	(112)
5.3.2 自定义填充图案	(114)
5.4 按比例缩放图形	(115)
5.5 尺寸标注——标注比例设置	(116)
5.5.1 标注比例(Dimscale)设置	(116)

5.5.2 尺寸标注	(116)
5.5.3 编辑标注文本	(118)
5.6 标注表面粗糙度——创建图块及其应用	(119)
5.6.1 创建内部图块(Make Block)	(119)
5.6.2 创建块文件并存储	(120)
5.6.3 在绘图中插入图块(Insert Block)	(121)
5.6.4 从AutoCAD设计中心(AutoCAD DesignCenter)插入图块*	(122)
5.6.4.1 添加图块到个人收藏夹中	(123)
5.6.4.2 从设计中心快速插入图块到绘图中	(124)
实作练习	(125)
5.*.1 查询图形数据	(128)
5.*.1.1 距离(Distance)	(128)
5.*.1.2 面积(Area)	(128)
5.*.1.3 质量特性(Mass Properties)	(128)
5.*.1.4 数据列表(List)	(129)
5.*.1.5 点坐标(ID Point)	(129)
5.*.1.6 时间(Time)	(130)
5.*.1.7 状态(Status)	(130)
5.*.1.8 系统变量(Set Variable)	(131)
5.*.2 创建面域	(131)
5.*.2.1 面域(Region)工具	(131)
5.*.2.2 实体(Solids)布尔运算命令	(131)
5.*.2.2.1 并(Union)运算	(131)
5.*.2.2.2 差(Subtract)运算	(132)
5.*.2.2.3 交(Intersect)运算	(132)
第六章 文件输入与输出	(133)
6.1 文件输入	(133)
6.1.1 可以直接打开的文件类型	(133)
6.1.2 位图图像文件输入	(133)
6.1.3 其他图形文件输入	(133)
6.1.4 .dxf文件输入示例	(133)
6.1.5 .3DS文件输入示例	(135)
6.1.6 栅格(Raster Image位图)图像输入示例	(135)
6.1.7 文本输入	(137)
6.1.7.1 从剪贴板输入多行文本到绘图中	(137)
6.1.7.2 从多行文本编辑器输入文本	(137)
6.2 打印输出	(138)
6.2.1 打印页面(Page Setup)设置*	(138)


6.2.2	设置浮动视区(Viewports)	(139)
6.2.3	整图打印输出	(141)
6.2.4	局部打印输出	(141)
6.3	输出到文件	(142)
6.3.1	以保存方式输出的文件格式	(142)
6.3.2	以输出方式导出的文件格式	(143)
6.3.3	.plt打印文件输出示例	(143)
6.3.4	.wmf文件输出示例	(144)
附录A 基础知识		(145)
A.1	微机图形设计系统概述	(145)
A.1.1	图形设计系统应用概述	(145)
A.1.2	图形设计系统硬件要求	(145)
A.1.2.1	电脑图形、图像设计系统必备硬件	(145)
A.1.2.2	电脑图形、图像设计系统辅助硬件	(145)
A.1.3	图形设计系统软件要求	(146)
A.2	软件安装与卸载	(146)
A.2.1	AutoCAD 2000程序包的安装	(146)
A.2.2	软件的卸载	(149)
A.3	优化系统	(150)
A.3.1	用户自己管理虚拟内存	(150)
A.3.2	系统优化	(150)
附录B AutoCAD 2000 命令索引		(151)

注：带“*”号者为AutoCAD 2000新增命令


引言

计算机图形、图像文件通常分为两大类：即位图图像和矢量图形。不同的应用软件针对不同的用户群，对图形、图像的处理也有不同的侧重，如CorelDRAW有强大的矢量图形编辑功能，而PhotoShop则特别擅长于位图图像的处理。AutoCAD同样有某些优秀的图形处理能力，如直线和规则曲线的强大编辑能力，特殊标注的快捷命令，三维立体的真实表现等，是其他二维图形软件所不能比拟的。因此，AutoCAD在工程绘图中得到了广泛应用。

科技写作中，大量插图的绘制同样离不开AutoCAD的帮助，如下面列举的示例，两图均是用AutoCAD绘制的比较典型的机械零件图。虽然这样的图形用其他矢量绘图软件(如CorelDRAW等)也能完成，但从绘制速度、使用方便性等来看，远不如AutoCAD来得快，在尺寸标注方面，AutoCAD就更有突出的表现。下面我们来简单分析一下这两个示例在AutoCAD中是如何快速完成的，从中您也可以体会出此类图形用AutoCAD绘制的优越性。



示例1




示例2

示例1：用直线绘制工具分别绘制水平和垂直线各一条，用偏移命令绘制对称中心线一边的所有水平和垂直线，用修剪、切角、圆角、填充命令完成多余线段的裁切、画斜角、圆弧、填充剖面线，用镜向复制命令绘制中心线另一边的图形，基本图形绘制完成。

示例2：画垂直、水平中心线，以交点为绘圆中心绘制一个圆，用偏移命令绘制所有同心圆，绘制边上小圆及其同心圆(圆弧)，用圆周阵列绘制另外两个小圆及圆弧，用偏移命令绘制剖开孔的直线，绘制法兰周边切线，修剪多余线段，用平滑多义线绘制剖面边界线，填充网格线，绘制椭圆及圆弧线，完成全部图形绘制。

本书以AutoCAD2000为蓝本，并兼顾AutoCAD R14的用户，用简洁、通俗的手法，描述了该程序包的二维绘图及编辑功能。本书以实际操作为依托来介绍命令的使用方法，使读者能在最短的时间内学会使用该软件。除正文的实例学习外，随章节配备的实作练习还给出了操作提示，您可以在提示下快速、灵活地巩固和掌握命令的使用。因此，本书特别适宜想快速学会使用AutoCAD的用户，是计算机应用培训和大、中专院校CAD课程的首选教材，更是自学者的良好参考书。

AutoCAD 2000 图形界面(Window)



上图是AutoCAD 2000的缺省界面设置，您可以根据自己的需要自行定制部分窗口内容，包括：显示/隐藏屏幕菜单，设置命令行显示数、窗口颜色、显示字体、光标大小、圆和圆弧的显示精度等。定制方法为：选择工具(Tools)选项(Options)下拉菜单，打开Options对话框中的显示(Display)标签，按需要设置完后单击应用(Appl)和确定(OK)钮即可。

AutoCAD 2000的图形界面与AutoCAD R14略有不同，最大的区别在于它可以同时打开多个文档进行编辑，极大地提高了工作效率。AutoCAD 2000提供的多种页面布局，使打印输出获得了所见即所得的显示效果，减少了打印输出错误，AutoCAD 2000提供了更多的快捷按钮，各按钮功能分述如下：

网格捕捉(SNAP): 用于打开/关闭网格捕捉状态，单击按钮或按F9切换。

网格显示(GRID): 用于打开/关闭网格显示状态，单击按钮或按F7切换。

正交模式(ORTHO): 用于打开/关闭正交状态，单击按钮或按F8切换，打开时保证绘制水平、垂直线。

极追踪(POLAR): 用于打开/关闭极追踪显示状态，单击按钮切换，打开时在指定角度捕捉极坐标轴并显示极坐标值。

物体捕捉(OSNAP): 用于打开/关闭永久物体捕捉状态，单击按钮或按F3切换。绘图时打开可自动捕捉设定的物体上的关键点。


物体捕捉追踪(OTRACK): 用于打开/关闭物体捕捉追踪显示状态，单击按钮或按F11切换。

线宽(LWT): 用于打开/关闭绘制线条宽度的显示状态，单击按钮切换，打开时可显示线宽。

模型或图纸空间(MODEL/PAPER): 用于模型/图纸空间的转换，单击按钮切换。


AutoCAD中可采用多种方式输入命令：(1) 下拉菜单命令：直接从下拉菜单选取命令；(2) 图标命令：单击图标执行相关命令；(3) 命令提示行命令：从命令提示行输入命令；(4) 光标菜单命令：右键单击按钮、标签、工具条等，在弹出的光标菜单中选取所需命令；(5) 屏幕菜单命令：从屏幕菜单选取相应命令(需先显示屏幕菜单)。

AutoCAD 2000 一级下拉菜单(Menu)概览



将光标移至下拉菜单处，单击菜单名，弹出下拉菜单，请对照图浏览菜单，移动光标至其他菜单名，此时下拉菜单会自动弹出。将光标移至标有黑色三角的命令行，会弹出该命令的下级菜单；单击带有“...”的命令，会弹出一对话框。


选中的项目



菜单命令的调用

①光标拾取法：将光标移至下拉菜单处，单击激活菜单，再移动光标到所需命令，然后单击即可；

②键盘快捷法：用“Alt键+下拉菜单名中带下划线的字母键”打开菜单，再按“命令名中带下划线的字母键”调用命令。如“HelpWhat's New”，键入“Alt+h”“w”即可。




AutoCAD 2000 工具条(Toolbars)概览


标准工具条



物体特性工具条




标注工具条




视口工具条



视窗工具条



外部引用编辑工具条



绘制工具条	修改工具条	物体捕捉工具条	修改 II 工具条	插入工具条
线 7, 39 结构线 8, 90 多重平行线 9 复合线 10, 39 多边形 11, 40 矩形 11, 40 圆弧 12~14 圆 14~16 平滑多义线 17, 112 椭圆 17~19 插入图块 121 制作图块 119 点 101~102 填充 66, 114 面域 131 多行文本 81,	删除 27, 76 复制物体 27, 79 镜像 28, 64 偏移 28, 61 阵列 29, 92 移动 29, 77 旋转 29, 78 比例缩放 30, 115 伸展 30 加长 31 修剪 32, 62 延长到边界 32, 63 断开 33, 65 斜角 33, 62 圆角 34, 63 炸开 35, 76	追踪 102 从...捕捉 102 捕捉到端点 38 捕捉中点 38 捕捉交点 38 捕捉虚交点 38 捕捉延伸线 38 捕捉中心 38 捕捉四分圆点 38 捕捉切点 38 捕捉垂线点 38 捕捉插入点 38 捕捉节点 38 捕捉最近点 38 快速捕捉 不捕捉 捕捉设置 37	绘图顺序 编辑填充 114 编辑复合线 编辑多义线 113 编辑多重平行线 编辑属性 118 编辑文字 118	插入图块 121 外部引用 图象 135 输入 135 OLE物体
视窗工具条				
已命名的视图 上视图 139 底视图 左视图 139 右视图 前视图 139 后视图 西南视图 135 东南视图 东北视图 西北视图 照相机				
布局工具条				
新建布局 从模板布局 页面设置 138 显示视口对话框				
坐标系工具条				
用户坐标系 显示坐标系对话框 前一坐标系 世界坐标系 物体坐标系 面坐标系 观察坐标系 源坐标系 Z轴向量坐标 3点坐标系 X轴旋转坐标 Y轴旋转坐标 Z轴旋转坐标 应用坐标系				
渲染工具条				
消隐 渲染 场景 光源 材料 材料库 贴图库 背景 雾 新建地面景观 编辑地面景观 地面景观库 渲染参数 统计				
实体工具条				
立方体 球体 圆柱 锥体 楔体 圆环 拉伸 旋塑 剖断实体 取实体剖面 交集 绘图设置 视野设置 剖面设置				
曲面工具条				
2D实体 3D面 立方体 楔形 锥形 圆锥 球体 圆顶 盘子 圆环 边界 3D网格 旋转曲面 直纹曲面 规则曲面 边界曲面				
网络工具条				
退回 向前 停止导航 浏览Web				