

# 图解建筑技术

# 30天

# 快速上岗 系列

吕克顺 主编



## 图解 砌砖工 30天 快速上岗



- 图例直观，技术要点轻松学
- 文字通俗，操作规范易掌握
- 一书在手，快速上岗

### 零压力！

社

华中科技大学出版社  
<http://www.hustp.com>

图解建筑技术



30天快速上岗系列

# 图解 砌筑工

30天快速上岗

吕克顺 主编



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国 · 武汉

## 图书在版编目 (CIP) 数据

图解砌筑工 30 天快速上岗 / 吕克顺主编 . —武汉：华中科技大学出版社，2013.10

(图解建筑技术 30 天快速上岗系列)

ISBN 978-7-5609-9108-5

I. ①图… II. ①吕… III. ①砌筑-图解 IV. ①TU754. 1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 123735 号

图解建筑技术 30 天快速上岗系列

**图解砌筑工 30 天快速上岗**

吕克顺 主编

---

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

地 址：武汉市武昌珞喻路 1037 号（邮编：430074）

出 版 人：阮海洪

---

责任编辑：宁振鹏

责任监印：秦 英

责任校对：杨靖菲

装帧设计：王亚平

---

录 排：北京泽尔文化

印 刷：北京中印联印务有限公司

开 本：787 mm×1092 mm 1/32

印 张：6.25

字 数：204 千字

版 次：2013 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：23.00 元

---



投稿热线：(010) 64155588—8031 hzjzgh@163.com

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线：400—6679—118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

## 前　　言

砌筑工是使用手工工具或机械，利用砂浆或其他黏合材料，按建筑物、构筑物设计技术规范要求，将砖、石、砌块砌成各种形状的砌体和进行屋面铺、挂瓦的建筑工程施工人员。近年来，随着城市建设和发展房地产业的高速发展，各工种操作工艺、技术手段不断改进和更新，这就要求建筑工人的技术水平也应不断提高和更新。砌筑工手艺的好坏直接关系整个施工效果的好坏，为此，我们编写了此书，旨在帮助砌筑工用较短的时间掌握所需技能。

本书采用图解的形式编辑，内容通俗易懂，方便初级砌筑工学习，也可供施工管理人员参考。

由于目前建筑行业发展迅速，而作者的认识和专业水平有限，加之时间仓促，书中必定存在不足之处，敬请专家和读者批评指正。



# 目 录

<b>第一章 基础知识</b>	1
1. 1 识图基础	1
1. 2 常用砌筑材料	43
1. 3 常用砌筑施工工具	67
<b>第二章 砖砌体的组砌原则和砌筑方法</b>	85
2. 1 砖砌体的组砌原则	85
2. 2 墙、柱的基本组砌形式	87
2. 3 砖砌体的砌筑方法	93
<b>第三章 砖砌体砌筑工程</b>	109
3. 1 实心砖墙的砌筑	109
3. 2 多孔砖墙的砌筑	136
3. 3 空斗墙的砌筑	138
3. 4 空心砖墙的砌筑	143
3. 5 砖柱的砌筑	146
3. 6 砖垛的砌筑	149
<b>第四章 混凝土小型空心砌块砌筑工程</b>	153
4. 1 混凝土小型空心砌块砌体构造	153
4. 2 混凝土小型空心砌块砌体施工	155
<b>第五章 石砌体砌筑工程</b>	166
5. 1 毛石砌体砌筑	166
5. 2 料石砌体砌筑	172
<b>第六章 配筋砌体砌筑工程</b>	181
6. 1 网状配筋砖砌体砌筑	181



6.2 组合配筋砖砌体砌筑 .....	181
6.3 配筋砌块剪力墙砌筑 .....	183
6.4 配筋砌块柱砌筑 .....	183
<b>第七章 填充墙砌体砌筑工程 .....</b>	<b>185</b>
7.1 烧结空心砖填充墙砌筑 .....	185
7.2 加气混凝土砌块填充墙砌筑 .....	187
<b>参考文献 .....</b>	<b>193</b>

# 第一章 基础知识

## 1.1 识图基础

### 1. 图线和比例

(1) 工程建设制图应当选用的图线,见表 1-1。

表 1-1 工程建设制图应选用的图线

名称		线型	线宽	一般用途
实线	粗	—	$b$	主要可见轮廓线
	中粗	—	$0.7b$	可见轮廓线
	中	—	$0.5b$	可见轮廓线、尺寸线、变更云线
	细	—	$0.25b$	图例填充线、家具线
虚线	粗	- - - -	$b$	见各有关专业制图标准
	中粗	- - - -	$0.7b$	不可见轮廓线
	中	- - - -	$0.5b$	不可见轮廓线、图例线
	细	- - - -	$0.25b$	图例填充线、家具线
单点长画线	粗	— · — · —	$b$	见各有关专业制图标准
	中	— · — · —	$0.5b$	见各有关专业制图标准
	细	— · — · —	$0.25b$	中心线、对称线、轴线等
双点长画线	粗	— · · — · —	$b$	见各有关专业制图标准
	中	— · · — · —	$0.5b$	见各有关专业制图标准
	细	— · · — · —	$0.25b$	假象轮廓线、成型前原始轮廓线
折断线		— ▼ —	$0.25b$	断开界线
波浪线		~~~~~	$0.25b$	断开界线

(2) 图样的比例应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。比例的符号应为“:”,比例应以阿拉伯数字表示。比值小于 1 的比例称为缩小比例,

比值大于 1 的比例称为放大比例。建筑施工图中常用的比例,见表 1-2。

表 1-2 建筑施工图常用的比例

图名	比例
总平面图	1:500、1:1000、1:2000
平面图、剖面图、立面图	1:50、1:100、1:200
不常见平面图	1:300、1:400
详图	1:1、1:2、1:5、1:10、1:20、1:25、1:50

## 2. 幅面和标题栏

(1) 幅面的尺寸,参见表 1-3 及如图 1-1~图 1-4 所示。

表 1-3 幅面及图框架尺寸 单位:mm

幅面代号 尺寸代号	A0	A1	A2	A3	A4
$b \times l$	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
$c$		10			5
$a$			25		




图 1-1 A0~A3 横式幅面(一)




图 1-2 A0~A3 横式幅面(二)




图 1-3 A0~A4 立式幅面(一)




图 1-4 A0~A4 立式幅面(二)

(2) 标题栏应符合图 1-5、图 1-6 的规定。

### 3. 绘图符号

#### (1) 剖切符号:

1) 剖视的剖切符号应由剖切位置线及剖视方向线组成,均应以粗实线绘制。剖视的剖切符号应符合下列规定。

① 剖切位置线的长度宜为 6~10 mm;剖视方向线应垂直于剖切位置线,长度应短于剖切位置线,宜为 4~6 mm,如图 1-7 所示,也可采用国际统一和常用的剖视方法,如图 1-8 所示。绘制时,剖视的剖切符号不应与其他图线相接触。

② 剖视的剖切符号的编号宜采用粗阿拉伯数字,按剖切顺序由左至右、由下向上连续编排,并应注写在剖视方向线的端部。

③ 需要转折的剖切位置线,应在转角的外侧加注与该符号相同的编号。




图 1-5 标题栏(一)




图 1-6 标题栏(二)




图 1-7 剖视的剖切符号(一)




图 1-8 剖视的剖切符号(二)

④ 建(构)筑物剖面图的剖切符号应注在±0.000 标高的平面图或首层平面图上。

⑤ 局部剖面图(不含首层)的剖切符号应注在包含剖切部位的最下面一层的平面图上。

2) 断面的剖切符号应符合下列规定。

① 断面的剖切符号应只用剖切位置线表示,并应以粗实线绘制,长度宜为 6~10 mm。

② 断面剖切符号的编号宜采用阿拉伯数字,按顺序连续编排,并应注写在剖切位置线的一侧;编号所在的一侧应为该断面的剖视方向,如图 1-9 所示。




图 1-9 断面的剖切符号

3) 剖面图或断面图,当与被剖切图样不在同一张图内时,应在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号,也可以在图上集中说明。

(2) 索引符号与详图符号:

1) 图样中的某一局部或构件,如需另见详图,应以索引符号索引,如图 1-10(a)所示。索引符号是由直径为 8~10 mm 的圆和水平直径组



成，圆及水平直径应以细实线绘制。索引符号应按下列规定编写。

① 索引出的详图，如与被索引的详图同在一张图纸内，应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号，并在下半圆中间画一段水平细实线，如图 1-10(b)所示。

② 索引出的详图，如与被索引的详图不在同一张图纸内，应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号，在索引符号的下半圆用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的编号，如图 1-10(c)所示。数字较多时，可加文字标注。

③ 索引出的详图，如采用标准图，应在索引符号水平直径的延长线上加注该标准图集的编号，如图 1-10(d)所示。需要标注比例时，文字在索引符号右侧或延长线下方，与符号下对齐。




(a)



(b)



(c)




(d)

图 1-10 索引符号

2) 索引符号用于索引剖视详图时，应在被剖切的部位绘制剖切位置线，并以引出线引出索引符号，引出线所在的一侧应为剖视方向，索引符号的编号同上，如图 1-11 所示。




(a)



(b)



(c)



(d)

图 1-11 用于索引剖面详图的索引符号

3) 零件、钢筋、杆件、设备等的编号宜以直径为 5~6 mm 的细实线圆表示，同一图样应保持一致，其编号应用阿拉伯数字按顺序编写，如图 1-12 所示。消火栓、配电箱、管井等的索引符号，直径宜为 4~6 mm。



图 1-12 零件、钢筋等的编号

4) 详图的位置和编号应以详图符号表示。详图符号的圆应以直径为 14 mm 的粗实线绘制。详图编号应符合下列规定。

① 详图与被索引的图样同在一张图纸内时,应在详图符号内用阿拉伯数字注明该详图的编号,如图 1-13 所示。



图 1-13 与被索引图样同在一张图纸内的详图符号

② 详图与被索引的图样不在同一张图纸内时,应用细实线在详图符号内画一水平直径,在上半圆中注明详图编号,在下半圆中注明被索引的图纸的编号,如图 1-14 所示。



图 1-14 与被索引图样不在同一张图纸内的详图符号

(3) 引出线。引出线应以细实线绘制,宜采用水平方向的直线、与水平方向成  $30^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $60^\circ$ 、 $90^\circ$  角的直线,或经上述角度再折为水平线。文字说明宜注写在水平线的上方,如图 1-15(a) 所示,也可注写在水平线的端部,如图 1-15(b) 所示。索引详图的引出线,应与水平直径线相连接,如图 1-15(c) 所示。




图 1-15 引出线

同时引出的几个相同部分的引出线,宜互相平行,如图 1-16(a) 所示,也可画成集中于一点的放射线,如图 1-16(b) 所示。



图 1-16 共用引出线



多层构造或多层管道共用引出线，应通过被引出的各层，并用圆点示意对应各层次。文字说明宜注写在水平线的上方，或注写在水平线的端部，说明的顺序应由上至下，并应与被说明的层次对应一致；如层次为横向排序，则由上至下的说明顺序应与由左至右的层次对应一致，如图 1-17 所示。




图 1-17 多层共用引出线

(4) 对称符号。对称符号由对称线和两端的两对平行线组成。对称线用细单点长画线绘制；平行线用细实线绘制，其长度宜为 6~10 mm，每对的间距宜为 2~3 mm；对称线垂直平分于两对平行线，两端超出平行线宜为 2~3 mm，如图 1-18 所示。

(5) 连接符号。施工图中，当构件详图的纵向较长、重复较多时，可省略重复部分，用连接



图 1-18 对称符号

符号相连。连接符号应以折断线表示需连接的部位。两部位相距过远时，折断线两端靠图样一侧应标注大写拉丁字母表示连接编号。两个被连接的图样应用相同的字母编号，如图 1-19 所示。




图 1-19 连接符号

(6) 指北针。在总平面图中应画有指北针，以表示建筑物的方向。指北针的形状符合图 1-20 的规定，其圆的直径宜为 24 mm，用细实线绘制；指针尾部的宽度宜为 3 mm，指针头部应注“北”或“N”字。需用较大直径绘制指北针时，指针尾部的宽度宜为直径的 1/8。

(7) 变更云线。对图纸中局部变更部分宜采用云线，并宜注明修改版次，如图 1-21 所示。



图 1-20 指北针




图 1-21 变更云线

注：1 为修改次数

#### 4. 定位轴线

定位轴线是表示建筑物主要结构或构件位置的点画线。凡是承重墙、柱、梁、屋架等主要承重构件都应画上轴线，并编上轴线号，以确定其位置；对于次要的墙、柱等承重构件，则编附加轴线号确定其位置。

定位轴线应用细单点长画线绘制。定位轴线应编号，编号应注写在轴线端部的圆内。圆应用细实线绘制，直径为 8~10 mm。定位轴线圆的圆心应在定位轴线的延长线上或延长线的折线上。除较复杂需采用分区编号或圆形、折线形外，平面图上定位轴线的编号，宜标注在图样的下方或左侧。横向编号应用阿拉伯数字，从左至右顺序编写；竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，如图 1-22 所示。




图 1-22 定位轴线的编号顺序

拉丁字母作为轴线编号时,应全部采用大写字母,不应用同一个字母的大小写来区分轴线号。拉丁字母的 I、O、Z 不得用作轴线编号。当字母数量不够使用,可增用双字母或单字母加数字注脚用作轴线编号。

组合较复杂的平面图中定位轴线也可采用分区编号,如图 1-23 所示。编号的注写形式应为“分区号—该分区编号”。“分区号—该分区编号”采用阿拉伯数字或大写拉丁字母表示。




图 1-23 定位轴线的分区编号