

1964—1985

007886



攀钢志

攀枝花钢铁(集团)公司 编

科学出版社

努力把攀鋼建設成
為現代化的鋼鐵廠
鐵基地

江澤民

一九九二年四月
十六日于攀鋼

中華人民共和國冶金工業部

① 付总理：此件很好。自本月四日
自从本月九日开会决定成立攀枝花指挥部，十天

以来，我们进行了以下工作。这些工作有的已有结
果，有的还正在办。

（一）指挥部的干部班子问题

从冶金部抽调的干部正在陆续训集。各部
负担的工程项目，应由各部配备的指挥人员，尚
未全部提出，正与有关各部继续商办。

（二）攀枝花钢铁联合企业所需要的大型设备

共计35项，已第一机部沈鸿同志研究商定，采取

以下措施，提前设计和制造进度，以满足提前建

（这是多快或攀枝花钢铁联合企业的要求：

（1）两部成立联合设计工作组，共同进行设备设
法。

（括制发函云） 31. 266.(260)11



1965年12月1日中共中央总书记邓小平（中）视察攀枝花并亲自审定
工业区建设方案



1964年10月国务院副总理李富春（右三）、薄一波（右四）亲临攀枝花考察选择厂址

1964年7月中共中央政治局委员、西南局第一书记、三线建委主任李井泉在弄弄坪规划攀钢厂区建设






1966年2月25日中共中央政治局委员、书记处书记彭真（前排左四）视察攀枝花



1966年3月15日中共中央政治局委员、国务院副总理贺龙（前排左二）视察攀钢厂址

1966年国家计委主任余秋里（左一）视察攀枝花



1966年李井泉（左一）、谷牧（左二）、程子华（左三）、吕正操（左四）视察攀枝花





1966年全国人大副委员长郭沫若
(左二)视察攀枝花并和工人亲
切交谈



1978年全国人大副委员长李井泉(右二)视察攀枝花

1964年1月矿山采样队
开进攀枝花



采样队职工背矿石下山

三块石头架口锅的工地食堂






四一〇厂28立方米试验小高炉冶炼攀枝花高钛型钒钛磁铁矿



参加承德、西昌四一〇厂冶炼试验的全体人员在天安门前合影



1969年3月4日攀枝花钢铁公司革委会成立



1969年11月攀钢召开首次学习毛泽东思想积极分子代表大会



席棚里办公



建设中的焦化厂一号焦炉


开展现场对口施工



席棚里上课



建设中的烧结厂





炼铁厂一号高炉建设大会战



兰家火山、尖包包铁矿山原始地貌



1971年5月21日朱家包包铁矿山万吨
炸药大爆破



兰家火山、尖包包铁矿山投产



第一车钒钛磁铁矿运送下山



建设中的提钒炼钢厂



建设中的初轧厂