

南開大學中國社會史研究中心資料叢刊

近代農業調查資料

31

鳳凰出版社

南開大學中國社會史研究中心資料叢刊

近代農業調查資料

31



鳳凰出版社

T329.05

10

31

第三十一冊

東江水源林調查報告書

廣東建設廳農林局林業系編

民國十九年……………一

韓江水源林調查報告書

廣東建設廳農林局林業系編

民國二十年……………七九

北江水源林調查報告書

廣東建設廳農林局林業系編

民國二十年……………一五三

南路水源林調查報告書

廣東建設廳農林局林業系編

民國二十年……………二四三

瓊崖水源林調查報告書

廣東建設廳農林局林業系編

民國二十一年……………三六五

東江水源林調查報告書

廣東建設廳農林局林業系 編

民國十九年

東江水源林調查報告書

鄧彥華題

總理遺訓

近來的水災，爲什麼一年多過一年呢？古時的水災爲什麼是很少呢？這個原因，就是由於古代有很多森林，現在人民採伐木材過多。採伐之後，又不行補種，所以森林便很少，許多山嶺都是童山，一遇了大雨，山上沒有森林來吸收雨水和阻止雨水，山上的水便馬上流到河裏去，河水便馬上泛漲起來，即成水災，所以要防水災，種植森林是有關係的，多種森林，便是防水災的治本方法。

民生主義第三講

東江水源林調查報告書

目 錄

- 一 緒 言
- 二 調查區域
- 三 氣 候
- 四 地 質
- 五 農民狀況
- 六 本流與支流
- 七 降水量與水流量之關係
- 八 流水中含有固形物之成分

東江水源林調查報告書

目 錄

目錄

九 土砂之崩壞

十 沿江之森林及荒山

十一 森林植物之分佈

十二 木竹材之伐採利用

十三 保安林編入區域


十四 林業上今後之設施


十五 結論

附錄


調查日程

東江水源林位置圖







山崩源水之花天南定西江




況狀山崩之近附城南定望頂山崩洋古彭墟花天由




天 花 彭 古 洋 崩 山 頂 北 望 之 崩 山 狀 况




天 花 彭 古 洋 崩 山 頂 之 下 瞰




江西北定南天花墟彭古洋山崩陷之狀況




紫金巖之前崩山




廣 東 龍 川 歐 田 之 崩 山




廣 東 龍 川 車 田 之 崩 山




廣 東 龍 川 車 田 之 崩 山



龍 川 黎 嘴 五 排 山 之 墜 石



東江上游石龍寨之天然水源林



江西定南樟木嶺杉林火災之後狀況