




普通高等教育“十一五”国家级规划教材

电机及电力拖动

李光中 周定颐 主编

第4版



免费
电子课件



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

电机及电力拖动

第4版

主编 李光中 周定颐
参编 谢卫才 肖强晖
主审 王耀南 傅丰礼



机械工业出版社

本书主要叙述电机与电力拖动的基本理论，具有电机学和电力拖动基础的基本内容。全书共五篇十六章，包括直流电机、变压器(含小型变压器计算)、交流感应电动机(含感应电机新技术)、同步电机(含风力发电技术)、控制电机(伺服电动机、测速发电机、自整角机、旋转变压器、步进电动机)的基本原理及其电力拖动问题。每章附有若干习题。

本书在内容选择和讲述方法方面，符合教学要求，力求结合实际、突出重点、叙理简明、概念清晰，以便更好地为专业培养目标服务。与本书配套，新制作了电子课件，并编写了《电机及电力拖动习题解答与学习指导》。

本书是应用型本科自动化专业的教材，其他电类专业和高专、高职、中等专业学校也可选用，并可供有关工程技术人员参考和自学。

图书在版编目(CIP)数据

电机及电力拖动/李光中，周定颐主编. —4 版. —北京：机械工业出版社，2013.1

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-111-40926-7

I. ①电… II. ①李…②周… III. ①电机 - 高等学校 - 教材②电力传动 - 高等学校 - 教材 IV. ①TM3②TM921

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 302927 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：王小东 责任编辑：王小东 王 荣

版式设计：赵颖喆 责任校对：张 媛

封面设计：张 静 责任印制：乔 宇

北京机工印刷厂印刷(三河市南杨庄国丰装订厂装订)

2013 年 4 月第 4 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 21 印张 · 516 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-40926-7

定价：39.80 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务 网络服务

社 服 务 中 心：(010)88361066 教 材 网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：(010)68326294 机 工 官 网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：(010)88379649 机 工 官 博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010)88379203 封面无防伪标均为盗版

第4版前言

本书是在普通高等教育“十一五”国家级规划教材《电机及电力拖动(第3版)》的基础上,根据应用型本科教学的要求而修订的。

本书在修订中保持了原教材的体系,对个别章节进行了调整。针对近年来迅速发展的风力发电技术,本书新增内容有选择地进行了介绍。

此次修订由湖南工程学院李光中教授、周定颐副教授任主编,湖南大学王耀南教授和上海电器科学研究所傅丰礼教授任主审。周定颐副教授修订了第一篇和第二篇,李光中教授修订了第三、四、五篇,谢卫才副教授修订了“无刷直流电机”、编写了“风力发电技术”部分,湖南工业大学肖强晖教授修订了“感应电机新技术”部分。全书由李光中教授统稿。

与本书配套,新制作了电子课件,并编写了《电机及电力拖动习题解答与学习指导》。

由于编者水平有限,对书中存在的错误和不当之处,诚恳地希望读者批评指正。编者对使用过本书第1、2、3版的师生、工程技术人员以及提出宝贵意见的同志表示衷心感谢。

编 者

第3版前言

本书是在《电机及电力拖动(第2版)》的基础上根据教育部“普通高等教育‘十一五’国家级教材规划”和应用型本科教学的要求而修订的。

本书在修订中基本保持了原教材的体系，对个别章节作了些调整，增加了有关基础理论的工程应用技术方面的内容。近年来自动控制技术、电力电子技术等不断融入电机及电力拖动领域，针对这些现象，本书在修订时有选择地介绍了这些新技术的应用。

这次修订由湖南工程学院周定颐副教授任主编，李光中教授任副主编，湖南大学王耀南教授和上海电器科学研究所傅丰礼教授任主审。周定颐副教授修订了第一篇和第二篇，李光中教授修订了第三、四、五篇，湖南工程学院谢卫才副教授编写了“无刷直流电机”部分，湖南工业大学肖强晖教授编写了“感应电机新技术”部分，湖南大学徐彬博士编写了“三相感应电动机的电力拖动”部分。

当前科学技术发展迅速，由于编者水平的局限，对于本书中存在的不足之处，热忱欢迎广大读者批评、指正。

对于使用本书的广大同仁和参考文献的编、著者，在此表示衷心感谢。

编 者

第2版前言

本书是在1987年出版的高等专科学校试用教材《电机及电力拖动》的基础上，根据机械工业部教育司审定的教学大纲和多年来各校在教学中所反映的意见修订的。

修订本保留了原教材的体系和叙述简明的特点，对部分内容进行了适当的增删，对已发现的错误进行了改正，并贯彻了国家标准对有关量、单位和符号的规定，使本书能更有利于教学和自学。

这次修订工作由湘潭机电高等专科学校周定颐任主编，参加修订工作的还有湘潭机电高等专科学校蒋希伯和李光中。蒋希伯修订了第四篇并重写了第五篇；李光中修订了第二章、第五章并重写了第六章；其余部分由周定颐修订。

合肥工业大学姚守猷教授作为主审对本书的修订工作提出了许多宝贵意见，并对修订稿进行了仔细审阅，在此表示深切谢意。

一本教材的出版，是许多人努力的结果，为此，修订本保留了原版的“前言”。

当前教育改革正在不断深入，由于编者水平的局限，本书难免还存在不妥之处，热忱欢迎选用本书作教材的同仁和广大读者批评、指正。

编 者

第1版前言

本书是高等专科学校工业企业电气化专业的试用教材，是根据机械工业部教育局初步审定的招收高中毕业生、学制三年的电机及拖动基础教学大纲编写的。本书也适用于职工大学，业余大学。中等专业学校也可选用，并可供有关工程技术人员参考。

本书包括《电机学》及《电力拖动基础》两门课程的主要内容，合并为《电机及电力拖动》。

全书内容包括：直流电机及拖动，变压器，感应电动机及电力拖动，同步电机，控制电机及拖动系统电动机的选择等。

本书在编写过程中，按照教学的要求，在内容的选择和问题的阐述方面作了一些新的探索。在内容上兼顾了当前科学技术的发展和我国的实际情况，同时也考虑了后续课程对本课程的要求，以更好地为专业培养目标服务。在问题的阐述方面则力求做到叙理简明、概念清晰、突出重点。

本书由湘潭机电专科学校周定颐同志主编。书中第一、二、四、五、六、七、十一章由周定颐同志编写。第三、八、九、十章由哈尔滨机电专科学校刘福林同志编写。第十二、十三、十四、十五、十六章由湘潭机电专科学校陈纯达同志编写。湘潭机电专科学校电气化教研室和哈尔滨机电专科学校电机教研室对本书的文稿和图稿做了大量工作。

全书由合肥工业大学姚守猷教授主审，并主持召开了审稿会。合肥工业大学张松林同志、韩继生同志分别审阅了书中拖动部分和变压器部分。参加审稿会的还有余剑雄、张国安、齐广录、宋玉春、赵双全、李光治、朴光云、厉虹、谌新年、张志华等同志。与会同志对原稿提出了许多宝贵意见，谨致以衷心的谢意。

在编写过程中，参考了合肥工业大学、华中工学院、东北工学院以及其它兄弟院校的教材和讲义，在此一并表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，对书中存在的错误和不当之处，诚恳地希望同志们批评指正。

编 者

目 录

第4版前言

第3版前言

第2版前言

第1版前言

绪论 1

第一篇 直流电机及拖动

第一章 直流电机	4
第一节 直流电机的工作原理与结构	4
第二节 直流电机的铭牌数据及主要系列	10
第三节 直流电机的电枢绕组	11
第四节 直流电机的磁场	19
第五节 直流电机的电磁转矩和电枢电动势的计算	24
第六节 直流电机的换向	27
第七节 直流发电机	33
第八节 直流电动机	41
习题	47
第二章 直流电动机的电力拖动	48

第一节 电力拖动系统的动力学	48
第二节 生产机械的负载转矩特性	53
第三节 他励直流电动机的机械特性	54
第四节 他励直流电动机的起动	62
第五节 他励直流电动机的电气制动	65
第六节 他励直流电动机的调速	71
第七节 串励直流电动机的电力拖动	78
第八节 复励电动机的机械特性	84
第九节 电力拖动系统的过渡过程	84
第十节 无刷直流电动机简介	88
习题	93

第二篇 变 压 器

第三章 变压器	96
第一节 变压器的工作原理、分类及结构	96
第二节 变压器的空载运行	102
第三节 变压器的负载运行	107
第四节 变压器的等效电路及相量图	109
第五节 变压器参数的测定和标么值	114

第六节 变压器的运行特性	117
第七节 三相变压器	122
第八节 其他用途的变压器	132
习题	137
第四章 小型单相变压器的计算	139

第三篇 交流电机及拖动

第五章 三相感应电动机的基本原理	147
第一节 三相感应电动机的工作原理及结构	147
第二节 三相感应电动机的定子绕组	151
第三节 绕组的感应电动势	159
第四节 绕组的磁动势	164
习题	173
第六章 三相感应电动机的运行原理	174
第一节 三相感应电动机的空载	

运行	174
第二节 三相感应电动机的负载运行	176
第三节 感应电动机的功率和电磁转矩	185
第四节 三相感应电动机的工作特性	188
第五节 三相感应电动机的参数测定	189
习题	191
第七章 三相感应电动机的电力拖动	192
第一节 三相感应电动机的机械特性	192
第二节 三相感应电动机的起动	196



电机及电力拖动

第三节 感应电动机的电磁制动	204	第一节 单相感应电动机	226
第四节 感应电动机的调速	209	第二节 电磁调速感应电动机	232
第五节 三相感应电动机起动的过渡过程	215	第三节 交流换向器式电机和直线电 动机简介	233
第六节 拖动系统电动机的选择	218	第四节 感应电动机新技术	237
习题	224	习题	242
第八章 其他种类的感应电动机及 感应电动机新技术	226		

第四篇 同步电机

第九章 同步电机的基本类型和基本 结构	243	第五节 风力发电机新技术	266
第一节 同步电机的基本类型	243	习题	270
第二节 同步电机的基本结构	244	第十一章 同步电动机和同步调相 机	272
第三节 同步电机的额定值及励磁方式	246	第一节 同步电动机的基本方程式和 相量图	272
习题	248	第二节 同步电动机的起动	276
第十章 同步发电机	249	第三节 同步调相机	278
第一节 同步发电机的空载运行	249	第四节 反应式同步电动机	279
第二节 同步发电机的电枢反应	250	习题	280
第三节 同步发电机的负载运行	254		
第四节 同步发电机的并联运行	260		

第五篇 控制电机

第十二章 伺服电动机	281	第四节 选用时应注意的问题及应用举例	308
第一节 直流伺服电动机	282	习题	309
第二节 交流伺服电动机	287	第十五章 旋转变压器	310
第三节 交、直流伺服电动机的性能 比较	292	第一节 基本结构	310
习题	293	第二节 工作原理	311
第十三章 测速发电机	294	第三节 误差概述	314
第一节 直流测速发电机	295	第四节 旋转变压器的应用	315
第二节 交流异步测速发电机	296	习题	316
习题	300	第十六章 步进电动机	317
第十四章 自整角机	301	第一节 工作原理	317
第一节 基本结构	301	第二节 运行特性	321
第二节 工作原理	302	第三节 驱动电源	324
第三节 误差概述	308	习题	324
		参考文献	325




绪 论

一、电机及电力拖动技术的发展概况

在国民经济各部门中，广泛地使用着各种各样的生产机械。各种生产机械都需要有原动机拖动才能正常地工作。目前拖动生产机械的原动机一般都是采用电动机，这种以电动机来拖动生产机械的拖动方式就称为“电力拖动”。电力拖动之所以能得到广泛应用，是因为它具有许多优点：

- 1) 电动机是一种将电能转变为机械能的电机，而电能具有许多宝贵的性质，它能够以很小的损失输送很远的距离，而且在使用电能的地方，电能分配也非常简便。
- 2) 电动机的种类和型式很多，可以充分满足各种不同类型的生产机械对原动机的要求。
- 3) 电动机的控制方法简便，并且可以实现遥控和自动控制。

电力拖动主要由电动机、传动机构和控制设备三个基本环节组成，它们之间的关系如下所示：



电力拖动的发展过程，也就是这三个基本环节的发展过程。

电机是电动机和发电机的统称，它是一种将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电磁装置。电机是随着生产的发展而发展的，反过来，电机的发展又促进了社会生产力的不断提高。从 19 世纪末期起，电动机就逐渐代替蒸汽机作为拖动生产机械的原动机。一个世纪以来，电机的基本结构似乎并没有大的变化，但是电机的类型却有了很大发展，在运行性能、经济指标等方面也都有了很大的改进和提高，而且随着自动控制系统和计算装置的发展，在一般旋转电机的理论基础上又发展出许多种高可靠性、高精度、快速响应的控制电机，成为电机学科的一个独立分支。

我国的电机制造工业自新中国成立以来发展很快。建国前，当时的电机制造厂主要做些装配和修理工作，生产的电机容量很小，如发电机的单机容量不超过 200kW，电动机不超过 134kW，变压器不超过 2000kV·A。建国后我国的电机制造工业从仿制进入到自行试验研究和自行设计的阶段。现在我们已经建立了自己的电机工业体系，有了统一的国家标准和统一的产品系列。我国生产的各种类型的电机不仅能够满足国民经济各部门的需要，而且有的产品已经达到世界先进水平。

关于应用各种电动机拖动各种生产机械的电力拖动技术，其发展也是有个过程的。

最初电动机拖动生产机械的方式是通过天轴来实现的，就是用一台电动机通过天轴及机械传动系统带动整个车间的生产机械，这种拖动方式称为“成组拖动”。它的能量损耗大、生产率低、劳动条件差，而且容易出事故。一旦电动机发生故障，成组的生产机



械将停车，甚至整个车间的生产可能停顿。这种陈旧、落后的拖动技术现在已经淘汰了。

从 20 世纪 20 年代起，开始采用由一台电动机拖动一台生产机械的系统，称为“单电动机拖动系统”。与成组拖动相比，它省去了大量的中间传动机构，使机械结构大大简化，提高了传动效率，增强了灵活性。由于电机与生产机械在结构上配合密切，可以更好地满足生产机械的要求。

随着生产技术的发展和生产规模的扩大，各种大型的复杂的机器设备被制造出来，在一台生产机械上就具有多个工作机构，同时运动的形式也相应增多，这时如果仍由一台电动机拖动，则生产机械内部的传动机构就会变得异常复杂。因此，从 20 世纪 30 年代起，开始发展采用“多电机拖动系统”，即一台生产机械中的每一个工作机构分别由一台电动机拖动，这样不仅大大地简化了生产机械的机械结构，而且可以使每一个工作机构各自采用最合理的运动速度，进一步提高了生产率。目前较大型的生产机械如龙门刨床、摇臂钻/铣床等，都是采用多电机拖动系统。

生产的发展，对拖动系统又提出了更高的要求，如要求提高加工精度和工作速度，要求快速起动、制动和逆转，实现很宽范围内的调速及整个生产过程的自动化等，这就需要有一整套自动控制设备组成“自动化的电力拖动系统”。

随着电机及电器制造工业以及各种自动化元件的发展，自动化电力拖动系统也得到不断的更新和发展。

最初采用的控制系统是继电器-接触器型的，称为有触点控制系统。随着电子技术的迅速发展，无触点控制系统已被大量采用，从采用分立元件到集成电路，一直发展到近几年出现的微处理机控制系统。但是有触点控制系统由于有它本身的优点，目前仍被广泛采用。

建国以来，我国的电力拖动自动化技术有很大发展，已经建立了一些自动化水平较高的工厂，自行设计和制造了一批有一定水平的生产自动线，而且随着科学技术的发展，在这方面的发展也必将取得更大的成就。

二、本课程的性质、任务和内容

本课程是自动化专业的一门专业基础课。

本课程的任务是使学生掌握常用交/直流电机、控制电机及变压器的基本结构和工作原理，以及电力拖动系统的运行性能、分析计算、电机选择及试验方法，为学习“电气控制”、“自动调速系统”等课程准备必要的基础知识。

本课程研究电机与电力拖动系统的基本理论问题，主要包括直流电机及拖动、变压器、感应电动机及拖动、同步电机、控制电机及拖动系统电动机的选择六部分。学完本课程后，应达到下列要求：

- 1) 掌握常用交/直流电机及变压器的基本理论。
- 2) 掌握控制电机的工作原理、主要性能及用途。
- 3) 掌握分析电动机的机械特性及各种运转状态的基本理论。
- 4) 掌握电力拖动系统中电动机调速方法的基本原理和技术经济指标。
- 5) 掌握选择电动机的原则和方法。
- 6) 掌握电机的基本试验方法与技能，并具有熟练的运算能力。



7) 了解电机与电力拖动今后的发展方向。

为了深入掌握本课程的有关内容，在教学过程中应布置适当份量的课外作业；除了课堂教学外，还必须进行必要的实验。

本书主要章节后附有习题，可供参考。

本课程是在学生学过高等数学、物理、电工基础中电路与磁路等有关内容后讲授的。由于电力拖动系统的内容很多，根据教学大纲的要求，本课程仅讨论电力拖动系统的某些基本原理。例如对交/直流电机的起动、制动、调速等，本书主要介绍其基本原理、方法和特性，至于如何实现自动起动、制动及调速的线路以及分析系统的动态特性等问题，将在有关的后续课程中进一步讲授。

结语

通过本教材的学习，希望同学们能掌握电力拖动的基本理论和基本知识，为以后从事电气工程设计、生产、管理等方面的工作打下良好的基础。同时，希望同学们在学习过程中，能够培养独立思考、分析问题和解决问题的能力，培养良好的科学态度和严谨的治学精神。希望大家在学习过程中，能够充分调动自己的积极性，积极主动地参与课堂讨论，勇于提出自己的见解，敢于面对自己的错误，不断改进自己的学习方法，不断提高自己的学习效果。希望大家在学习过程中，能够充分调动自己的积极性，积极主动地参与课堂讨论，勇于提出自己的见解，敢于面对自己的错误，不断改进自己的学习方法，不断提高自己的学习效果。

结语

通过本教材的学习，希望同学们能掌握电力拖动的基本理论和基本知识，为以后从事电气工程设计、生产、管理等方面的工作打下良好的基础。同时，希望同学们在学习过程中，能够培养独立思考、分析问题和解决问题的能力，培养良好的科学态度和严谨的治学精神。希望大家在学习过程中，能够充分调动自己的积极性，积极主动地参与课堂讨论，勇于提出自己的见解，敢于面对自己的错误，不断改进自己的学习方法，不断提高自己的学习效果。

第一篇 直流电机及拖动

第一章

直 流 电 机

电机是电动机和发电机的统称，是一种实现机电能量变换的电磁装置。把电能变换为机械能的称为电动机；把机械能变换为电能的称为发电机。事实上，这种能量的变换过程是可逆的，即从工作原理来说，任何一台旋转电机既可以作为电动机也可以作为发电机。由于电流有交流、直流之分，所以电机也就分为交流电机和直流电机两大类。

直流电动机具有良好的起动性能和调速性能，所以它被广泛地应用于电力牵引、轧钢机、起重设备以及要求调速范围广泛的切削机床中，在自动控制系统中，小功率直流电动机的应用也很广泛。直流发电机则作为各种直流电源使用。

与交流电机相比，直流电机的结构复杂，需消耗较多的有色金属，维修比较麻烦。目前由晶闸管整流元件组成的直流电源设备正逐步取代直流发电机，但直流电动机由于其性能优越，在电力拖动系统中，仍占很重要的地位。利用晶闸管整流电源配合直流电动机而组成的调速系统正在迅速地发展中。

本章主要研究换向器式直流电机，分析它们的工作原理、结构、电路系统和磁路系统、运行时的电磁过程及工作特性，并对无换向器式直流电机作简单介绍。

第一节 直流电机的工作原理与结构

一、直流电机的工作原理

图 1-1 表示一台最简单的两极直流电机的模型。它在空间有一对位置固定的磁极（称为主磁极），两磁极间有一个用导磁材料制成的圆柱体（称为电枢铁心），在电枢铁心上放置了由 A 和 x 两根导体连成的一个电枢线圈，线圈的首端和末端分别连到圆弧形的铜片（称为换向片）上，分别表示为换向片 1 和换向片 2。换向片固定在转轴上，与电枢一起旋转。换向片之间以及换向片与转轴之间都互相绝缘。这种由换向片构成的整体称为换向



器。在换向片上放置着一对固定不动的电刷 B_1 和 B_2 ，它与换向片之间保持滑动接触。电枢线圈通过换向片和电刷而与外电路相接通。




图 1-1 最简单的两极直流电机

设在图 1-1 所示瞬间，电枢由原动机带动，以恒定的转速 n 逆时针方向转动，电枢线圈导体 A 和 x 将切割磁力线而感应出电动势。根据右手定则，可以判定导体 A 的电动势方向为穿出纸面，用 \odot 表示；导体 x 的电动势方向为进入纸面，用 \otimes 表示。由图可见，此时电刷 B_1 与导体 A 所连的换向片 1 相接触；而电刷 B_2 则与导体 x 所连的换向片 2 相接触，因此电刷 B_1 的极性为“+”，电刷 B_2 的极性为“-”。

根据电磁感应定律，导体的感应电动势为

$$e = B_x lv \quad (1-1)$$

式中 B_x —— 导体所处位置的径向磁通密度；

l —— 导体切割磁力线部分的长度，称为有效长度；

v —— 导体切割磁力线的速度，即电枢旋转的线速度。

则整个线圈从 x→A 的感应电动势 $e_{xA} = 2B_x lv$ 。由于转速 n 是恒定的，故 v 为一定值；对于已制成的电机， l 也是一定的，所以电动势 e_{xA} 与磁通密度 B_x 成正比，这说明线圈电动势的变化规律与气隙磁场沿圆周的分布规律相同。知道了 B_x 的分布曲线，也就可以知道线圈电动势的变化规律。为此可以假想把电枢从外圆上某点切开，把圆周拉成一直线作为横坐标，并以磁通密度 B_x 为纵坐标，而绘出 B_x 的分布曲线，如图 1-2 所示。一般假定以 N 极下的磁通密度为负值，S 极下的磁通密度为正值。

有了 B_x 的分布曲线以后，因为 $e_{xA} \propto B_x$ ，所以只要改变坐标刻度，曲线也可以表示为线圈电动势随时间的变化规律。可以看出，线圈电动势是交变的。

当电枢转过 180° 后，导体 x 到了原来导体 A 的位置，导体 A 则到了原来导体 x 的位置。由于电刷在空间是固定不动时，这时电刷 B 与换向片 2 相接触，电刷 B_2 与换向片 1 相接触。由于此时导体 x 的电动势方向为 \odot ，导体 A 的电动势方向为 \otimes ，所以电刷 B_1 的极性仍为“+”，电刷 B_2 的极性仍为“-”，这样就在电刷 B_1 与 B_2 之间得到一个方向不变的电动势。若在 B_1 、 B_2 之间接上一个负载，负载上就会流过一个方向不变的电流，这就



是直流发电机的工作原理。显然在一个线圈的情况下，电刷 B_1 与 B_2 之间的电动势的方向虽然不变，但在数值上却是变化的，因此在实际电机中，电枢绕组是由许多线圈按照一定规律连接起来而构成的，这就使电刷间电动势的脉动程度大大降低，实用时可以认为产生的是一个恒定直流。

如果电刷 B_1 、 B_2 不是固定在空间，而是随着电枢一起旋转，即电刷 B_1 始终与换向片 1 接触，电刷 B_2 始终与换向片 2 接触，那么电刷间的电动势就不可能是直流，而成为交流了。这就说明，直流电机电枢绕组所感应的电动势是个交流电动势，通过换向器配合电刷的作用，才把交流电动势“换向”成为直流电动势，所以人们常把这类电机称为直流换向器电机。

如果不用原动机去带动电枢旋转，而是由外电源从电刷 B_1 、 B_2 输入直流电流，使电流从正电刷 B_1 流入，从负电刷 B_2 流出，则此时 N 极下的线圈电流总是由首端流向末端，S 极下的线圈电流总是由末端流向首端，所以 N 极下和 S 极下的线圈受到的电磁力的方向是始终不变的，它们产生的转矩的方向也就不变。这个转矩使电枢始终沿一个方向旋转，就把电能变换成机械能，使之成为一台直流电动机而带动生产机械工作。

从上述直流电机的工作原理来看，一台直流电机若在电刷两端加上直流电压，输入电能，即可拖动生产机械，将电能变为机械能而成为电动机；反之若用原动机带动电枢旋转，输入机械能，就可在电刷两端得到一个直流电动势作为电源，将机械能变为电能而成为发电机。这种一台电机既能作电动机又能作发电机运行的原理，在电机理论中称为电机的可逆原理。

二、直流电机的基本结构

直流电机由静止部分(定子)和转动部分(转子)这两大部分组成。定、转子之间有一定的间隙，称为气隙。定子的作用是产生磁场和作电机的机械支撑，它包括主磁极、换向极、机座、端盖、轴承和电刷装置等。转子上用来感应电动势而实现能量转换的部分称为电枢，它包括电枢铁心和电枢绕组，此外转子上还有换向器、转轴和风扇等。图 1-3 为一直流电机的剖面图。

下面简要介绍直流电机的主要零部件的基本结构、作用和材料。

(一) 定子部分

1. 主磁极

主磁极简称为主极，用来产生主磁通。除个别类型的小型直流电机主磁极采用永久磁铁外，一般直流电机的主磁极都是采用电磁铁，它包括主极铁心和套在铁心上的主极绕组(称为励磁绕组)，如图 1-4 所示。主极铁心靠近电枢的一端称为极靴(或称为极掌)。为了减少电枢旋转时极靴表面的涡流损耗，主极铁心一般用厚 1~1.5mm 的低碳钢板冲片叠压而成。主极上的励磁绕组是用圆截面或矩形截面的绝缘导线绕制而成的一集中绕组，与铁心相绝缘，整个主极用螺钉固定在机座上。电机运行时，在主极绕组中通以直流，




图 1-2 直流电机气隙中磁通密度的分布

曲线或线圈电动势的变化曲线




图 1-3 直流电机的剖面图

1—换向器 2—电刷装置 3—机座 4—主磁极 5—换向极 6—端盖
7—风扇 8—电枢绕组 9—电枢铁心

产生励磁磁动势，产生主磁通。主极铁心也有采用冲片叠压而成隐极的形式，如图 1-5 所示，这时大槽中嵌放励磁绕组，小槽中嵌放补偿绕组（关于补偿绕组的作用详见本章第六节）。

主磁极总是成对的，相邻磁极的极性按 N 极和 S 极交替排列。




图 1-4 直流电机的主要磁极

1—固定主极铁心的螺钉
2—主极铁心 3—励磁绕组




图 1-5 隐极式定子铁心冲片

2. 换向极

换向极又称为附加极或间极，它的作用是用来改善换向，其原理将在本章第六节中说明。换向极也是由铁心和套在上面的换向极绕组构成的，大功率直流电机和换向要求



高的电机，其换向极铁心用相互绝缘的薄钢片叠成，中小功率直流电机的换向极铁心则用整块钢制成。换向极绕组要与电枢绕组相串联，因此通过的电流较大，一般用截面较大的矩形导线绕成，而且匝数较少，如图 1-6 所示。

换向极装在相邻两主极之间，用螺杆固定在机座上。换向极的数目一般等于主磁极的数目，在功率很小的电机中，换向极数有时只有主磁极数的一半，也有不装换向极的。

3. 机座

直流电机的机座有两个作用，一是用来固定主磁极、换向极和端盖，并借助底脚将电机固定在基础上；另一个作用是作为电机磁路的一部分，所以机座都由导磁性能较好的材料制成，通常采用铸钢件或用钢板卷焊而成。机座中有磁通经过的部分称为磁轭。

对于隐极式直流电机，磁轭、主极和换向极用硅钢片一次冲出，这时机座仅起固定支撑作用。

4. 电刷装置

电刷的作用是把转动的电枢与外电路相连接，使电流经电刷输入电枢或从电枢输出，并且通过电刷与换向器的配合，在电刷两端获得直流电压。为了使电刷与旋转的换向器有良好的滑动接触，需要有一套电刷装置。电刷装置由电刷、刷握、刷杆、刷杆座和汇流条等组成，根据电流的大小，每一刷杆上可以有一个或几个电刷组成的电刷组。电刷组的数目（也就是刷杆数）一般等于主极数，并沿圆周均匀分布。图 1-7 为电刷与刷握装置。电刷放在刷握的刷盒内，用弹簧把它压紧在换向器圆周表面上；刷握固定在刷杆上，刷握与刷杆之间应有良好的绝缘。同极性的各刷杆上电刷用汇流条连接在一起。刷杆座应能移动，用以调整电刷位置。图 1-8 是一种对电刷具有恒压的新型刷握装置。




图 1-6 直流电机的换向极

1—换向极铁心 2—换向极绕组




图 1-7 电刷与刷握装置

1—铜丝辫 2—压紧弹簧 3—电刷 4—刷盒




图 1-8 恒压刷握装置

1—铜丝辫 2—压紧弹簧 3—电刷 4—刷握