

内含国内外400多种彩电微处理器
和超级单片电路维修数据或应用电路图

彩电常用微处理器上门维修 图文速查手册

■ 孙德印 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

要 素 内 容 序

内含国内外400多种彩电微处理器
和超级单片电路维修数据或应用电路图

彩电常用微处理器上门维修 图文速查手册

■ 孙德印 编主编 目录编写组

出版单位：电子工业出版社

出版时间：2002年1月

ISBN 978-7-5043-2630-8

定价：25元

邮购电话：(010) 82833301、82833313、82833315

电子邮件：(010) 82833301@public.bta.net.cn

网 址：http://www.wattpub.com.cn

电 话：(010) 82833301、82833313、82833315

传 真：(010) 82833301、82833313、82833315

邮 政 编 码：100037

地 址：北京市西城区百万庄大街22号

电 子 邮 件：(010) 82833301@public.bta.net.cn

网 址：http://www.wattpub.com.cn

电 话：(010) 82833301、82833313、82833315

传 真：(010) 82833301、82833313、82833315

邮 政 编 码：100037

地 址：北京市西城区百万庄大街22号

电 子 邮 件：(010) 82833301@public.bta.net.cn

网 址：http://www.wattpub.com.cn

电 话：(010) 82833301、82833313、82833315

传 真：(010) 82833301、82833313、82833315

邮 政 编 码：100037

地 址：北京市西城区百万庄大街22号

电 子 邮 件：(010) 82833301@public.bta.net.cn

网 址：http://www.wattpub.com.cn

电 话：(010) 82833301、82833313、82833315

传 真：(010) 82833301、82833313、82833315

邮 政 编 码：100037

地 址：北京市西城区百万庄大街22号

电 子 邮 件：(010) 82833301@public.bta.net.cn

网 址：http://www.wattpub.com.cn



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

诚信为本，质量第一

内 容 提 要

本书是为了满足彩电微处理器控制系统的维修需要，从上门维修的实际需求出发，精选了国内外400多种彩电微处理器的维修资料，特别是包含了近几年面世的高清、平板、背投彩电的微处理器和含有微处理器功能的超级单片集成电路资料。

本书共分18章：第1章是BM、C、CCU系列，第2章是CH系列，第3章是CHT系列，第4章是CKP系列，第5章是CTS、CTV系列，第6章是CX、CXP系列，第7章是DM、ENME、HISENSE、HO、IX系列，第8章是KA、KD、KO、KS、KY系列，第9章是LA、LC、LG、LK系列，第10章是M系列，第11章是MA、MC、MH、MM、MN系列，第12章是MST、MT、OM、ONWA系列，第13章是PCA、PCF、PW、Q系列，第14章是S3、SAA、SDA、SKW、SMM、ST系列，第15章是T5、TCL、TDA系列，第16章是TMP系列，第17章是TMPA、TMS系列，第18章是VCT、WH、WIN、WL、WT、Z系列。另外，为方便读者维修时快速定位所修微处理器的功能引脚，提高检修速度，也为微处理器的代换提供参考，书后附录提供了“彩电常用微处理器主要功能引脚速查表”和“超级单片电路微处理器部分主要功能引脚速查表”。

本书资料准确、图文并茂、内容明了，便于携带、易于操作，是供广大读者，特别是家电维修人员学习、查阅、使用的上门维修彩电微处理器控制系统的必备工具书。

图书在版编目（CIP）数据

彩电常用微处理器上门维修图文速查手册/孙德印主编
北京：中国水利水电出版社，2008
ISBN 978 - 7 - 5084 - 5639 - 3
I. 彩… II. 孙… III. 彩色电视—电视接收机—微处理器—维修—技术手册 IV. TN949.12 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085501 号

| | |
|------|---|
| 书名 | 彩电常用微处理器上门维修图文速查手册 |
| 作者 | 孙德印 主编 |
| 出版发行 | 中国水利水电出版社（北京市三里河路6号 100044） 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@waterpub.com.cn 电话：(010) 63202266（总机）、68367658（营销中心） 北京科水图书销售中心（零售） 电话：(010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点 |
| 经售 | 中国水利水电出版社微机排版中心 北京市兴怀印刷厂 184mm×260mm 16开本 32.5印张 771千字 2008年8月第1版 2008年8月第1次印刷 0001—4000册 59.00元 |
| 排版印制 | 凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换 |

版权所有·侵权必究

前言

微处理器是整个控制系统的中心，整机控制系统传输时间、对象、方向、内容均由微处理器统一协调和控制，近几年开发的总线彩电微处理器，不但向被控电路发出控制指令，还通过被控电路的应答信号和总线的通信情况，对整机的工作状态进行监测。微处理器的控制系统几乎涉及到光栅、图像、伴音的各个单元电路。微处理器控制系统发生故障，会影响整机的各个单元电路，特别是采用总线控制技术的彩电。微处理器总线控制系统控制的电路越来越多，当微处理器发生故障时，不但控制系统本身功能失控，还会波及被控电路和整机的功能设置，轻者部分控制功能丢失，重者总线控制系统功能紊乱。

国产新型总线控制彩电的微处理器，大多采用进口母片进行掩膜处理，写入厂家的控制程序并重新命名。由于各厂家写入的控制程序不同，开发的控制功能不同，即使是采用相同的进口母片，往往引脚功能也不尽相同，不能进行代换；即使是同一厂家相同的进口母片，由于产品的更新换代、功能的增减、技术改进，其掩膜后的微处理器有时也受到代换的限制。

为了适应维修彩电微处理器控制系统的需要，本书搜集整理了400多个彩电微处理器的维修资料，特别是包含了近几年面世的高清、平板、背投彩电的微处理器和含有微处理器功能的超级单片集成电路资料。

本书具有如下特点：

(1) 本书采用图文并茂的形式，提供微处理器资料。在每个章节或系列的微处理器资料中，均有部分微处理器采用应用电路图的形式进行显示，便于了解该系列微处理器的应用电路。

(2) 在微处理器应用电路图中，不但提供了各引脚的功能、外部电路结构、控制信号流程走向，多数应用电路图还提供了各引脚的工作电压。

(3) 在微处理器维修数据表格中，不但提供了各引脚功能、对地电压和对地电阻，多数微处理器还提供了该脚的英文符号，以适应维修人员的需求。

(4) 附录中提供了常用微处理器的重要引脚速查表和超级单片电路微处理器部分主要功能引脚速查表，便于维修时快速定位所修微处理器的功能引脚，提高检修速度，也为微处理器的代换提供参考。

本书在编写过程中，参阅了大量与彩电维修有关的国内外期刊、各厂家维修通讯、彩电使用说明书及有关书籍、家电维修网站和光盘，得到了各彩电售后服务部门的大力支持。由于参考资料较多，在此不一一列出，一并向有关作者和提供大量资料及热情帮助的同仁表示衷心的感谢。

本书由孙德印主编，参与本书编写的还有孙玉华、郭天璞、张伟、孙德福、孙大伟、叶双、孙铁刚、孙铁强、孙铁骑、于秀娟、王萍、孙世英、许亚军、刘淑贤、刘玉珍等。由于编写人员水平有限，书中错漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者
2008年6月

此书为试读本，仅供学习参考，严禁用于商业用途。如发现有盗版行为，将追究法律责任。

量时测量更清晰，更易读出。测量时，量音的频率较低时小（E），当关机时频率较高时量测已直由关机时频率已减低而自动停止。当五或六项内阻较高时只要一只开关即可。V_d=0 时，因不导通，同本章合时，微处理器取数据。（D）

数据、图表使用说明

书中提供的集成电路维修数据，多数是采用 MF-47 型或 500 型指针式万用表测得的，少数采用数字万用表测得。由于各厂家在应用微处理器时，根据不同电路、机芯的控制需要，同一引脚往往采用不同的连接方式，有的机型不采用某种功能，而是采用接地、接电源或空脚的方式，因此微处理器的引脚维修数据往往不同。近几年，国产新型总线控制彩电的微处理器大多采用进口母片进行掩膜处理，写入厂家的控制程序并重新命名。由于各厂家写入的控制程序不同，开发的控制功能不同，即使是采用相同的进口母片，往往引脚功能也不尽相同。即使是同一厂家相同的进口母片，由于产品的更新换代、功能的增减、技术改进，其掩膜后的微处理器有的引脚功能也不相同。检修和代换参考本书资料时，可根据维修机型的实际电路，灵活运用。

一、微处理器引脚功能

对微处理器进行检修，必须了解集成电路各引脚的功能。从维修的角度出发，本书提供了微处理器电路引脚的功能，而且多数微处理器还提供了该脚的英文符号，以适应维修人员的需求。

二、微处理器对地电阻

(1) 对地电阻数据中，大于 $1k\Omega$ 用 $R \times 1k$ 挡测得，小于 $1k\Omega$ 用 $R \times 100$ 挡测得，单位为 $k\Omega$ 。黑笔测是红表笔接地，用黑表笔测得；红笔测是黑表笔接地，用红表笔测得。

(2) 由于受万用表内阻和表头中心值的影响，对电阻的数据影响较大。测量时采用的万用表型号不同，量程设置不同，其对地电阻的测量结果可能与表中的数据相差较大，表中的数据仅供参考。

(3) 由于在电阻挡上，指针式万用表的黑表笔带正电，红表笔带负电，用黑表笔测量对地电阻时多为正向电阻；而数字万用表与其相反，在电阻挡上，红表笔带正电，黑表笔带负电，用红表笔测量对地电阻时多为正向电阻。

三、微处理器对地电压

(1) 对地电压如果没有标注是在开机状态有信号情况下测得的，低于 10V 的用 10V 挡测得，10~50V 用 50V 挡测得。

(2) 由于受万用表内阻的影响，采用不同内阻的万用表测量，对电压测量的数据可能会产生一定的误差，特别是那些对地电阻阻值较高的引脚电压。

(3) 小信号处理电路的音量、音调、亮度、对比度、色度、清晰度等模拟量调整项目数据等与电视机工作状态有关的电压值，与测量时的调整状态有关，多在0~5V之间变化，只要在正常范围内即可认为正常。

(4) 微处理器的调谐电压、波段电压由于测量时所在的台位不同，波段不同，其数据也会不同，应根据测量时的台位进行分析和判断。

(5) 微处理器的静音控制、图像识别、蓝背景控制与有无图像信号有关，应根据被测微处理器对该项目的高、低电平有效设置和图像的有无，对数据的正、误进行判断。

(6) 微处理器的彩色制式和伴音制式控制电压，受测量当时接收信号的彩色制式、伴音制式和微处理器对制式的设定有关，应根据信号和微处理器的制式设定进行分析与判断。

(7) 微处理器的重低音、画中画、图文电视等功能选择控制脚及其相对应的重低音、画中画、图文电视等功能电路的功能选择控制脚电压，与测量时所对应的功能选择有关，应根据功能选择和微处理器的设置进行分析与判断。

四、引脚功能与应用电路图

本书对部分彩电微处理器和含微处理器控制功能的超级单片电路，采用提供应用电路图的方式表述，绘出其引脚功能和应用电路。特别是在每个章节相同厂家的微处理器中，采用部分微处理器提供应用电路的表述方式，便于将电路图与提供电压、电阻维修数据微处理器进行比对，了解该类型微处理器的应用电路。

(1) 每个微处理器的内部电路图，都包含了该微处理器的引脚功能符号，其符号的中文含义，请参见同类或其它微处理器的维修数据表中的功能表述。

(2) 在外部应用电路中，不但提供了外部电路结构、元件参数，为使读者便于追踪信号流程进行检测和维修，还在电路图中用箭头标出各种信号名称和走向。

(3) 部分微处理器的电路图，在各引脚的旁边标注了该脚的对地电压，该电压为开机状态电压。

| 目 录 | |
|--|----------|
| 前言 | |
| 数据、图表使用说明 | |
| 一、BM、C、CCU 系列 | 1 |
| BM5069P | 1 |
| C5AA00000218 | 2 |
| CCI3005 | 3 |
| CCU - 2070 - LDTV - 06A | 4 |
| CCU - FDTV - 06、CCU - FDTV - 0680 | 5 |
| 二、CH 系列 | 7 |
| CH01001、CH01002、CH01004 | 7 |
| CH01003 | 8 |
| CH02002、TMP47C1238ANU068 | 9 |
| CH04001 - 5C25 - A3、CH04001 - 5553、CH04001 - 5B41、CH04001 - 5E04 | 9 |
| CH04001 - J1341、CH0405 | 10 |
| CH0402 - 5H01 | 12 |
| CH0403 - 5H61 | 13 |
| CH04081 - 5F43 | 15 |
| CH04T1218 | 16 |
| CH05001 | 17 |
| CH05002 | 19 |
| CH05T1601、CH05T1603 | 20 |
| CH05T1602、CH05T1604 | 22 |
| CH05T1606、CH05T1608 | 24 |
| CH05T1628 | 25 |
| CH06001 | 27 |
| CH08T0601 | 28 |
| CH08T0602、CH08T0608 | 30 |
| CH08T0604 | 31 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| CH08T0607 | 33 |
| 三、 CHT 系列 | 36 |
| CHT0405、CHT0405 - 5J77 | 36 |
| CHT0406 | 37 |
| CHT0408 | 39 |
| CHT0410、CHT0410 - 5P78 | 40 |
| CHT04T1220 - 50G2 | 40 |
| CHT0601、CHT0605、CHT06001 | 42 |
| CHT0606 | 43 |
| CHT0608 | 44 |
| CHT0803 | 46 |
| CHT0807、TMP87CP38N | 47 |
| CHT0808 | 48 |
| CHT0810、CHT0818 | 49 |
| CHT0827 | 51 |
| CHT0831 | 51 |
| CHT1201 | 53 |
| CHT1202、CHT1291 | 53 |
| 四、 CKP 系列 | 55 |
| CKP1001S | 55 |
| CKP1003S | 56 |
| CKP1004S | 57 |
| CKP1006S | 58 |
| CKP1008S | 60 |
| CKP1009S | 61 |
| CKP1101S | 62 |
| CKP1101SA | 63 |
| CKP1103S | 64 |
| CKP1105S、CKP1105SA | 66 |
| CKP1310S | 67 |
| CKP1403S | 68 |
| CKP1602S | 70 |
| CKP1603S、CKP1604S | 72 |
| 五、 CTS、CTV 系列 | 74 |
| CTS774 | 74 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 111 | CTV222S. PRC1. 1C | 75 |
| 111 | CCTV222S. PRC1. 2 | 76 |
| 111 | CTV222SV1. 3 | 77 |
| 111 | CTV225S. PRC1 | 78 |
| 111 | CTV322S | 79 |
| 111 | CTV322S. PRC1. 1 | 80 |
| 111 | CTV322S. PRC4 | 82 |
| 111 | CTV360、CTV360S、CTV360S. OW2、CTV360SPRC2 | 82 |
| 111 | CTV5915GW3 | 84 |
| 121 | 六、CX、CXP 系列 | 85 |
| 121 | CX522 - 054 | 85 |
| 121 | CX523 - 110P | 86 |
| 121 | CXP1008S | 87 |
| 121 | CKP1103S - 9919EP | 88 |
| 121 | CXP750010 - 197 | 89 |
| 121 | CXP750096 - 012Q | 90 |
| 121 | CXP750096 - 013 | 91 |
| 121 | CXP750097 - 011S | 92 |
| 121 | CXP80420 - 139 | 93 |
| 121 | CXP80424 | 95 |
| 121 | CXP80424 - 146 | 96 |
| 121 | CXP80424 - 101S | 97 |
| 121 | CXP85220A - 060S | 98 |
| 121 | CXP85224A - 010S | 99 |
| 121 | CXP85224A - 080S | 101 |
| 121 | CXP85332 | 101 |
| 121 | CXP853P40AS - 2 | 104 |
| 121 | CXP853P40AQ - 3 | 104 |
| 121 | CXP86449 - 623S | 106 |
| 121 | CXP86461 - 637S | 107 |
| 131 | 七、DM、ENME、HISENSE、HO、IX 系列 | 109 |
| 131 | DMC73C167 - 003 | 109 |
| 131 | ENME0509 | 110 |
| 131 | HISENSE8823 - 2 | 110 |
| 131 | HISENSE8829 - 2 | 113 |

| | | |
|-----|---------------------------|-----|
| 83 | HISENSE - 8859 - 3 | 114 |
| 87 | HISENSE DTV - 001 | 115 |
| 91 | HISENSE DTV - 003 | 115 |
| 87 | HISENSE DTV - 004 | 116 |
| 91 | HM602、HY602 | 118 |
| 98 | HOT98C02A | 118 |
| 88 | IX0823GE | 118 |
| 88 | IX0933CE | 121 |
| 18 | IX0981CE | 122 |
| 98 | IX1194CE | 124 |
| 98 | IX1762CE | 124 |
| 03 | IX1803CE | 125 |
| 08 | IX1807CE | 126 |
| 78 | IX2164CE | 127 |
| 28 | IX2372CE | 128 |
| 93 | IX3081CE | 130 |
| 09 | IX3285CEN4 | 131 |
| 10 | 八、KA、KD、KO、KS、KY系列 | 134 |
| 88 | KAIDA8803A | 134 |
| 63 | KD9626A | 135 |
| 00 | KD9218B | 135 |
| 78 | KONKA266 | 136 |
| 80 | KS88C3216 | 138 |
| 98 | KS88C4504 | 139 |
| 101 | KS88C8324 | 142 |
| 151 | KS88C8424 | 143 |
| 151 | KS88C8432 | 144 |
| 101 | KS88P8432 | 145 |
| 80 | KY88C94 | 146 |
| 201 | 九、LA、LC、LG、LK系列 | 149 |
| 80 | LA76930 | 149 |
| 200 | LA76931 | 151 |
| 01 | LA769317、LA769337 | 152 |
| 01 | LA76932 | 153 |
| 81 | LA76933 | 155 |

| | | |
|------------|-----------------------------------|------------|
| 00S | LC863316A | 155 |
| 10S | LC863320A | 157 |
| 20S | LA863320 - 5R79 | 159 |
| 40S | LC863324 | 160 |
| 60S | LC863324A - 5N09 | 161 |
| 70S | LC863324A - 5T32 | 162 |
| 80S | LC863324A - 5S68 | 163 |
| 90S | LC863328A | 164 |
| 90S | LC863328A - 5T45、LC863328A - 5T46 | 165 |
| 01S | LC863332 | 167 |
| 01S | LC863348A | 167 |
| 61S | LC863528A | 169 |
| 21S | LC863532A - 5200 | 170 |
| 31S | LC863532A - 5S10、LC863532A - 5Y83 | 171 |
| 81S | LC863532B | 172 |
| 81S | LC864512A | 172 |
| 92S | LC864512 - 5C77 | 174 |
| 82S | LC864512V - 5D18 | 176 |
| 71S | LC864516V - 5G18 | 177 |
| 52S | LC864525A | 179 |
| 32S | LC864916A | 180 |
| 62S | LC868332A | 181 |
| 72S | LC86F3348A - 8G3B | 182 |
| 82S | LG8734 - 06B | 182 |
| 92S | LG8738 - 05C | 185 |
| 52S | LK5103 | 186 |
| 62S | LK5140 - M2 | 187 |
| 02S | 十、M 系列 | 189 |
| 02S | M30620SPGP | 189 |
| 82S | M30622SPGP | 189 |
| 92S | M34300M4 - 012SP | 189 |
| 01S | M34300N4 - 012SP | 193 |
| 11S | M34300N4 - 555SP | 194 |
| 84S | M34300N4 - 624/628SP | 195 |
| 11S | M34300N4 - 657SP | 196 |
| 01S | M34300N4 - 721SP | 197 |
| | M34300N - 587SP | 199 |

| | | |
|-----|---------------------------|-----|
| 881 | M34302M8 - 712SP | 200 |
| 881 | M37100M8 - 616SP | 201 |
| 881 | M37102M8 - 503P | 202 |
| 881 | M37103M4 - 750SP | 204 |
| 881 | M37160 | 206 |
| 881 | M37160MB | 207 |
| 881 | M37160M8 - 058FB | 208 |
| 881 | M37161FP | 209 |
| 881 | M37204M8 - 852SP | 209 |
| 881 | M37204M8 - A10SP | 210 |
| 881 | M37210M3 - 508SP | 210 |
| 881 | M37210M3 - 800SP | 213 |
| 881 | M37210M3 - 902SP | 215 |
| 881 | M37210M4 - 705SP | 216 |
| 881 | M37210M4 - 786SP | 218 |
| 881 | M37211M2 - 609 | 219 |
| 881 | M37211M2 - 704SP | 220 |
| 881 | M37220M3 | 222 |
| 881 | M37221 | 223 |
| 881 | M37221M6、M37221M6 - 065SP | 224 |
| 881 | M37222M4 | 225 |
| 881 | M37222M6 - 084SP | 226 |
| 881 | M37225 | 227 |
| 881 | M37225M6 | 229 |
| 881 | M37270MF - 168SP | 230 |
| 881 | M37271MP - 209SP | 232 |
| 881 | M37274EFSP | 233 |
| 881 | M37280、M37280MF | 235 |
| 881 | M37281 | 236 |
| 881 | M37281EKSP | 237 |
| 881 | M50124SA | 238 |
| 881 | M50431 - 101SP | 239 |
| 881 | M50432 - 551SP | 240 |
| 881 | M50436 - 560SP | 241 |
| 881 | M50436 - 589SP | 243 |
| 881 | M50436 - 683SP | 244 |
| 881 | M50436 - 688SP | 246 |

| | |
|---|-----|
| 十一、MA、MC、MH、MM、MN系列 | 248 |
| MA302BA | 248 |
| MC68HC16R1 | 249 |
| MC68HC705T16 | 252 |
| MC68HC908LD64 | 253 |
| MM502 | 255 |
| MN101C46FTM3 | 257 |
| MN101E04G | 257 |
| MN15142TEA1 | 257 |
| MN15142TKG | 260 |
| MN15151TWE | 260 |
| MN15245、MN15245KWC | 262 |
| MN15245SAY - 1 | 263 |
| MN15281、MN15282 | 264 |
| MN152810 | 265 |
| MN152810TDD4、MN152810TDD5 | 266 |
| MN152811TZL、MN152811T6N、MN152811TIX、MN152811TZX | 268 |
| MN15287、MN15287KWEC | 269 |
| MN1871274 | 271 |
| MN1871611TNK | 272 |
| MN1871675T6S、MN1871675T7M | 274 |
| MN187168 | 275 |
| MN1871681 | 276 |
| MN1872419TKO | 278 |
| MN1872432TWI | 278 |
| MN187324VZAD | 280 |
| MN1873284TF1、MN1873284TS1 | 282 |
| MN1873287 | 283 |
| MN1874033T2T | 284 |
| MN1874033TNH | 286 |
| MN1874033TWY | 287 |
| MN1874862T5E | 288 |
| MN1874876TSH | 289 |
| MN1876476T8J | 290 |
| MN187647TYN | 291 |
| MN18P73284DP | 292 |

| | |
|--|-----|
| 十二、 MST、 MT、 OM、 ONWA 系列 | 294 |
| MST5C26 | 294 |
| MST5C26 - LF | 294 |
| MTV880、 MTV880S | 294 |
| OECF007A | 297 |
| OM8370 | 297 |
| OM8373 | 300 |
| OM9370 | 300 |
| ONWA KWEC37.3 | 300 |
| ONWA KWEC42.2 | 304 |
| ONWA KWEC44.1 | 305 |
| P83C266BDR、 TMP83C266BDR/100 | 306 |
| P87C054 | 307 |
| P87C054 - 7222 | 309 |
| P87C766 | 309 |
| P87C766BDR | 310 |
| P87C770 | 312 |
| P89C61X2BA | 313 |
| 十三、 PCA、 PCF、 PW、 Q 系列 | 314 |
| PCA841P - 177 | 314 |
| PCA84C122 | 315 |
| PCA84C440 | 316 |
| PCA84C440P/128 | 317 |
| PCA84C444 | 318 |
| PCA84C444P/504 | 319 |
| PCA84C640P/019 | 320 |
| PCA84C640P/016 | 322 |
| PCA84C641、 PCA84C641 - 524 | 323 |
| PCA84C840P/054 | 324 |
| PCA84C841、 PCA84C841P/177 | 325 |
| PCF84C644 | 326 |
| PCF84C844 | 328 |
| PW113 | 328 |
| Q83C652 | 330 |
| 十四、 S3、 SAA、 SDA、 SKW、 SMM、 ST 系列 | 332 |
| S3F880 | 332 |

| | | |
|-------------------------|--|-----|
| S78 | SAA5290ZP | 332 |
| S78 | SAA5296 | 333 |
| S78 | SAA5297/P83766 | 335 |
| S78 | SAA5564 | 335 |
| F78 | SAA5565PS | 336 |
| N78 | SAA5667 | 337 |
| F78 | SDA5523 | 337 |
| O78 | SDA555 | 339 |
| G88 | SDA555X | 342 |
| F88 | SDA555XFL | 342 |
| G88 | SKW010 - 829A2202 | 342 |
| V88 | SMM - 201N | 345 |
| P88 | ST63156 | 347 |
| O88 | ST6356B1/TF | 348 |
| G88 | ST6367B1/FCB | 349 |
| H88 | ST6367B1 /FEJ | 350 |
| | ST6368B4 - FHO、ST6368/BRS、ST6368B1/FKC、ST6368MN - 7688S | 351 |
| L88 | ST6378B4/FK1 | 353 |
| D88 | ST6387 | 354 |
| A88 | ST6388 | 354 |
| A88 | ST63T87 | 355 |
| T88 | ST92186 | 356 |
| S88 | ST92196 | 357 |
| R88 | ST9291 | 359 |
| I88 | ST92T196A | 359 |
| 十五、T5、TCL、TDA 系列 | | 363 |
| I98 | T5BB7 - 6H99 | 363 |
| B98 | TCL - M4、TCL - M4F | 363 |
| T98 | TCL - M05C02 - V3 | 364 |
| S98 | TCL - M05 - V3、TCL - M5C01、TCL - M05C3、TCL - M05 - V4 T | 366 |
| R98 | TCL - M06V0 - T、TCL - M06V3、TCL - M06V6、TCL - M06V7、TCL - M06VBP | 368 |
| O98 | TCL - M6V1/V3/V6 | 367 |
| O98 | TCL - M11 | 368 |
| T98 | TCL - M12 | 369 |
| S98 | TCL - M16/V28、TCL - M16V2 - S | 370 |
| F98 | TCL - M19V2 - Z | 370 |
| A98 | TCL - M6V1/V3V6 | 371 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|------------|
| CCC | TDA12060H | 372 |
| CCC | TDA12063H | 372 |
| CCC | TDA9353 | 372 |
| CCC | TDA9361 | 373 |
| CCC | TDA9363 | 374 |
| CCC | TDA9365 | 374 |
| CCC | TDA9367 | 374 |
| CCC | TDA9370 | 379 |
| S48 | TDA9373 | 382 |
| S48 | TDA9380 | 384 |
| S48 | TDA9381 | 385 |
| S48 | TDA9383 | 387 |
| S48 | TDA9384 | 389 |
| S48 | TDA9590 | 389 |
| P42 | TDA9592 | 389 |
| 072 | TELE - VIDEO - 2002 - 002 | 389 |
| 十六、TMP 系列 | | 394 |
| N27 | TMP47C1638AU353、TMP47C1638AN - U381 | 394 |
| A28 | TMP47C432N - 8094 | 395 |
| A28 | TMP47C433AN | 396 |
| A28 | TMP47C433AN - 3849 | 397 |
| A28 | TMP47C433AN - 3851 | 398 |
| P26 | TMP47C434N | 400 |
| P26 | TMP47C434N - 3528 | 401 |
| T28 | TMP47C634AN | 402 |
| C48 | TMP47C634N - 2465 | 403 |
| B38 | TMP47C834N - R122 | 404 |
| E37 | TMP47C837N | 405 |
| L48 | TMP47C837N - UB14 | 407 |
| E22 | TMP83C266BDR - 100 | 408 |
| T28 | TMP87C38N | 409 |
| T28 | TMP87C38N - 3653 | 410 |
| K28 | TMP87C6S38N | 410 |
| B28 | TMP87C766 | 411 |
| G28 | TMP87C766DT | 412 |
| T28 | TMP87CH36 | 414 |
| I28 | TMP87CH38N | 416 |