

真空包装机的设计与使用

李玲玲 余汪洋 杨德斌 陈沮

湖北省机电研究院

1992年1月

前　　言

本资料系统的介绍了真空包装机的适用范围、结构原理、设计计算、使用维修、所用包装材料和发展趋势等。可供科研部门、生产厂家、使用单位、高等院校的工程技术人员、工人和师生参考。

在编写过程中得到了许多有关单位和人士的大力帮助。其中提供宝贵经验，给予技术指导的有金华市商业机械厂文耀平、上海人民仪表厂胡国治、南通包装机械厂钱建华、山东省农业机械科学研究所徐济东、杭州市机械科学研究所陈鹏、上海人民仪表厂许尔文等；提供资料的有吉林工业大学何月娥、沈阳黎明发动机制造公司王仲章、广东真空设备厂吴彦杰、梁丽文、沙市市第一轻工机械厂刘承均、中国农业机械化科学研究院食品机械分所奚瑞芬、西北轻工业学院曹巨江、四川工学院苏履端、西安轻工机械研究所王培敬、沈阳真空技术研究所张书范、董镛、江西工业大学熊兆凡、天津轻工业学院雷伏元、中国包装科研测试中心刘成鑫、上海申星电器厂胡金荣、天津航空机电公司食品机械分厂李梦、四川宜宾印刷机械厂李清华、上海鸿良包装机械厂胡维贤、西南云水机械厂李顺忠等，在此表示衷心的感谢！

编　者
1991年7月

目 录

第一章 概述	1
1 定义	1
2 目的及机理	1
2.1 目的	1
2.2 机理	1
3 应用范围	1
4 分类	3
第二章 总体设计及主要技术参数	5
1 总体设计	5
1.1 功能和应用范围	5
1.2 工艺分析	5
1.3 总体布局	6
2 主要技术参数	8
2.1 热封条有效尺寸	8
2.2 真空室尺寸	9
2.3 包装能力	9
2.4 单位能耗抽气量	12
第三章 典型组件、部件的设计要点	13
1 真空室	13
1.1 结构型式及材质	13
1.2 真空室壁厚的计算	13
1.3 密封	14
1.4 其它结构	15
2 真空系统	16
2.1 基本概念	16
2.2 真空元件	17
2.3 充气系统	23
2.4 典型的真空系统	25
3 热封装置	27
3.1 脉冲加热封口法	27
3.2 加压装置	28
3.3 热封条	29
3.4 热封装置开档距离	31
3.5 热封变压器参数的确定	31
4 典型的真空室盖平衡机构	31
4.1 单室真空包装机的平衡机构	31
4.2 单盖双室真空包装机的平衡机构	32
4.3 双盖双室真空包装机的平衡机构	33

5	机身	34
6	电气控制系统	35
6.1	概述	35
6.2	继电器逻辑控制	35
6.3	微机控制	37
第四章	输送带式真空包装机	41
1	功能用途	41
2	基本结构	42
2.1	传动系统	42
2.2	真空系统	42
2.3	充气系统	44
2.4	水冷与水洗装置	44
2.5	输送带	45
2.6	真空室盖平衡装置	45
3	技术参数	47
4	电气控制系统	47
4.1	主回路	47
4.2	控制回路	47
5	使用维修	50
5.1	操作	50
5.2	维护及故障排除	51
第五章	热成型真空包装机	52
1	功能用途	52
2	分类	53
3	基本结构	53
3.1	包装材料供送装置	53
3.2	热成型装置	54
3.3	槽孔开切装置	55
3.4	抽真空、充气、封口装置	55
3.5	无氧气体“冲洗”装置	56
3.6	成品切割装置	57
4	技术参数	57
5	控制系统	57
6	使用维护	59
6.1	操作	59
6.2	包装材料	60
6.3	故障排除	61
第六章	真空包装机的使用维护	62
1	安装	62

2	操作	62
2.1	操作面板说明	62
2.2	工艺参数的选择与调整	62
2.3	充气	63
2.4	其余操作注意事项	65
3	包装材料	66
3.1	对包装材料性能的要求	66
3.2	常用复合薄膜的构成、特性及用途	66
3.3	蒸煮袋用材的选择	70
4	包装袋内气体的测量	72
4.1	包装袋内气体体积和压强的测量	72
4.2	包装袋内气体成分的测量	74
5	维护	74
5.1	真空系统	74
5.2	真空室	75
5.3	热封装置	75
6	故障排除	75
6.1	真空系统	75
6.2	充气系统	77
6.3	热封装置	78
第七章	国内外典型机型介绍	79
1	国内典型机型	79
1.1	微机控制的真空包装机	79
1.2	充混合气体的充气包装机	79
2	国外典型机型	80
2.1	呼吸式真空包装机	80
2.2	旋转真空室式包装机	80
2.3	纺织品真空包装系统	83
第八章	真空包装机的选用	84
1	按包装物品的种类	84
2	按包装容器的型式	84
3	按生产规模	84
4	规格的选择	85
第九章	真空包装机的发展趋势	93
1	技术发展趋势	93
2	我国真空包装机发展展望	93

第一章 概述

1 定义

可实现将物品装入容器，抽出容器内部的空气，达到预定的真空度后，完成封口工序的机器称为真空包装机。

可实现将物品装入包装容器，用氮、二氧化碳等气体置换容器内的空气后，完成封口工序的机器称为充气包装机。

以上两种包装机都属于本书讨论的范围，有时统称真空包装机。

真空包装机所用的包装容器系由塑料及其与纸、铝箔等复合的挠性材料制成。用玻璃瓶、金属罐或硬塑料等包装容器的包装机不在此列。

实际上，真空和充气包装机有时还具有更多的功能，如制包装容器、提升、称重、充填、贴标、打印、印刷等。

2 目的及机理

2.1 目的

真空与充气包装的目的在于：

- (1) 对食品：防止霉腐变质，保持色、香、味。
- (2) 对金属：防止锈蚀。
- (3) 对膨松品：用真空包装减缩体积，方便储存及运输。

2.2 机理

真空与充气包装的工艺过程略有差异，其机理可归结为三个方面：除氧、阻气、充气，下面分别说明。

(1) 除氧 食品霉腐变质主要由微生物的作用所致，微生物有嗜氧与厌氧两类，大多数致病性菌都属于嗜氧菌，如霉菌和酵母菌。当包装容器内的氧气浓度 $<1\%$ 时，它们的生长和繁殖速度就急剧下降。氧气浓度 $<0.5\%$ 时，大多数细菌将受到抑制而停止繁殖。

油脂类食品中含有大量不饱和脂肪酸，受空气中氧的作用而氧化，使食品变味、变质。此外，氧化还使维生素A和C损失。食品色素中不稳定的物质很多，受氧和水的作用会使颜色变暗。除氧有利于防止食品变质，保持色、香、味及营养价值。

氧气与钢铁制品接触，在相对湿度大的情况下极易锈蚀。而除氧后几乎不发生任何锈蚀。

(2) 阻气 除氧或充气后，必须使用具有阻气性的包装材料，对物品进行包装，以阻挡包装容器内外气体的互相渗透。

(3) 充气 充气包装中常用的气体有N₂、O₂、CO₂等，可单独使用一种气体，也可充入两种以上的混合气体。常用气体的特性及各种气体使用范围分别见表1-1及表1-2。

充气包装效果显著，已在西欧、美国、日本等工业发达国家广泛应用。其混合配比因包装物品而异，种类繁多，仍在不断研究。常用包装物品的充气成分见表6-1。

3 应用范围

真空包装可用于食品、药品、中药材、化工原料、金属制品、电子元件、纺织品、医疗用具、文物资料等。

表 1-1 常用气体的特性

名 称	特 性
二 氧 化 碳	基本无杀菌作用，但有抑制絮状菌（霉菌）、偏性好气性菌的静菌作用。二氧化碳溶于水是弱酸性，改变了食品味觉。易溶于油，易被蛋白质吸附，缩小包装体积，较少单独使用
氮 气	无味、无臭，几乎不溶于水，不易起化学反应，本身无作用，但提高氮气浓度，相对减少氧气浓度，可防止氧化和抑制细菌生长
氧 气	一般不利于食品贮存，但新鲜肉、鱼、贝类的组织有活性，不断消耗氧气。如缺氧，肌肉色素中的肌红蛋白会还原而发暗，失去商品价值。若在高浓度氧中贮存，可保持原有红色
乙 醇	杀菌力强，但有可燃性和有酒精味，需用其它气体稀释后使用

表 1-2 各种气体的使用范围

种 类	应 用 举 例	说 明
二 氧 化 碳	精米	—
氮 气	绿茶、奶粉、土豆片、紫菜	—
二 氧 化 碳+氮 气	蛋糕、面包、各种糕点	二氧化碳含量越高，保存效果愈好。但为防止味觉变化和保持包装袋的体积，必须加氮气。食品含水愈多，氮气的比例应愈高，一般二氧化碳占 40~60%
乙 醇+二 氧 化 碳+氮 气	普遍用于食品	乙醇用二氧化碳稀释后不起火、不会爆炸、食品不会有酒精味
氧 气+二 氧 化 碳	牛肉、羊肉等肉类	—
氧 气+二 氧 化 碳+氮 气	鱼、贝类	—

食品包括肉制品、腌菜、酱类、茶叶、豆制品、乳制品、粮食、干果、水果、蔬菜、鲜鱼肉、糕点等。

无论固体、粉状、糊状、带液汁均适宜。

真空包装不适用于：

- (1) 脆性食品：在袋内真空，袋外有大气压的条件下会产生应力而破碎。
- (2) 易结块的食品。
- (3) 易变形的物品。
- (4) 有尖锐棱角，且硬度较高会刺破包装袋的物品。
- (5) 新鲜鱼肉、血液会渗出。

除去用于减缩体积的包装之外，充气包装的适用范围与上大致相同。值得一提的是，上述真空包装不适用的物品可使用充气包装来解决。

真空包装不能抑制厌氧菌的繁殖和酶反应引起的食品变质和变色。因此还要与其它的

辅助方法结合，如冷藏、速冻、脱水、加热、紫外线照射、盐腌制等。

4 分类

分类方法很多，至今没有一个完全统一的标准，下面先作一般介绍：

真空包装机的分类

按包装方法分：有机械挤压式、插管式、室式等。室式按真空室数又有单室、双室和多室之分。单室和双室均有台式和落地两种型式。双室还有单盖双室和双盖双室的不同。

按包装物品送入腔室的方式分：单室、双室轮番式、输送带式、旋转真空室式和热成型式等。

按封口方式分：肠衣顶部结扎式和热封式等。

按运动方式分：间歇式和连续式。

专用真空包装机通常按包装物品的种类分：如冻肉、蔬菜、纺织品、腊肠等真空包装机。

充气包装机的分类

充气包装机可分为真空充气型、快速充气型和开闭式充气型等。

真空充气型的分类与真空包装机的分类法大致相同，往往成为某类真空包装的一种机型。

快速充气包装有卧式枕型和立式枕型两种。

开闭式用反复抽充气的方法提高包装容器内气体的纯度，所以也叫呼吸式。

尽管分类方式繁多，但都具有一定的适用性。在这里拟按使用最多的，从结构来进行分类，大致可分为四种，简介如下：




图 1-1 机械挤压式真空包装机原理图

1—热封装置 2—包装物品 3—海绵




图 1-2 抽口式真空包装机原理图

1—抽气阀 2—充气阀 3—海绵垫
4—热封装置 5—包装袋 6—包装物品

(1) 机械挤压式真空包装机，如图 1-1 所示。

在袋口密封前，从袋两侧用海绵状物品排除袋内空气，然后封口。这种方法最简单，但真空度低，用于要求不高的场合。

(2) 抽口式真空包装机，如图 1-2 所示。自袋的开口处插入排气管，打开阀 1，由真空泵抽气，然后封口。若要充气，则抽气后通过阀 2 充入所需气体，然后再封口。此法结

构简单，缺点是真空度不高。如用于呼吸式，则可达到理想的包装效果。

(3) 室式真空包装机，如图 1-3 所示。包装时将装有物品的塑料袋放入真空室，合盖抽气，达到预定的真空度后，热封装置合拢，将袋口封住。若要进行充气包装，在封口前先充入保护气体。

这种真空包装机真空度较高，目前多数真空包装机都属于这种型式。

(4) 热成型真空包装机，如图 1-4 所示，也叫连续式真空包装机或深冲真空包装机。它是用片材在模具中热成型的方法，在包装机上自制包装容器，然后完成充填、加盖、抽真空、充气、横切、纵切等工序。




图 1-3 室式真空包装机原理图

1-真空泵 2-充气图 3-热封装置
4-真空表 5-包装物品 6-包装袋
7-真空室 8-抽气室




图 1-4 热成型真空包装机原理图

1-下膜 2-热成型工位 3、4-充填工位 5-上膜 6-真空室 7-横切 8-纵切 9-成品

第二章 总体设计及主要技术参数

1 总体设计

总体设计对产品的技术性能有很大的影响，一般包括以下几个内容。

1.1 功能和应用范围

功能是指所能完成的包装工序的种类。根据 GB 5035-85“包装机械术语”，真空包装机至少有抽真空、封口的功能；充气包装机至少有置换气体和封口的功能。此外，根据需要，还可增设诸如输入、制包装容器、计量、充填、印刷、贴标签、杀菌、输出、定比混合气体等多种功能。用于包装物品经常改变的真空包装机，功能通常较少；反之则应使用多功能的机型，如热成型真空包装机、旋转式真空包装机。多功能是真空包装机的发展趋势之一。

多功能真空包装机结构复杂，设计制造工作量大，为了提高通用化系数，往往采用组合的形式。基本机型保证主要功能，其余功能则由附属装置来完成。如热成型真空包装机的输入、计量、印刷、贴标签、输出气体混合等工作，均可由附属装置完成。

应用范围是指所能包装物品的类型及采用包装材料的种类，设计前需有明确的规定。

减少功能、缩小应用范围，可简化机器结构，降低成本；反之可一机多用，缩小占地面积，但结构复杂，造价较高。

1.2 工艺分析

工艺分析是研究、分析和确定完成预定包装工序的工艺方法。

(1) 包装方式 每种包装工序都有多种包装方式可供选择。例如，对封口这一工序，就有热板、热辊、环带、脉冲、高频、超声波、电磁感应、红外线等多种方式。应根据包装材料、封口质量要求等选择其中一种。

(2) 工位数 单工位真空包装机所有的包装操作都集中在一个工位上完成。多工位则从输入到输出须经过多个工位，且在不同的工位上依次完成各个包装操作。选择工位的依据是：①执行机构的多少；②生产率的高低。

(3) 包装程序 包装程序是指完成各个包装操作的先后顺序，最简单的真空包装机的包装程序为抽真空一封口一冷却一向真空室内导入大气。自动化程度高的真空包装机的包装程序要复杂得多。

(4) 包装工艺路线 包括包装材料和被包装物品的供送路线，它们在包装过程中的传送路线，包装成品的输出路线。常用的有直线型、园弧型、L型、U型、阶梯型。还可根据需要设计成组合式的。如旋转式真空包装机通常有两个转盘，如再加上输入包装物品工艺路线就是两个圆和直线的组合。

(5) 工艺路线图 在确定了以上四项内容之后，绘制出工艺路线图表达所有工艺过程，可用轴测投影图（图 2-1）或投影图。

(6) 执行机构及其驱动机构的选择 根据已确定的功能、应用范围和工艺，确定需要哪些执行机构。有运动要求的执行机构要确定其运动形式、行程、动停时间、运动速度，然后再按这些运动要求选择其驱动机构。所选驱动机构的运动规律、运动精度、承载能力、工作速率等均应满足执行机构的要求，以确定无误地完成包装工作。




图 2-1 BR 系列真空包装机轴测投影工艺路线图

1.3 总体布局

总体布局即确定有关部件及组件在机器中的相对空间位置。以下说明几个经常要考虑的问题：

(1) 真空泵的位置 可分为泵机分离 (图 2-2a) 和泵机一体 (图 2-2b 和 c) 两种型式。




图 2-2 真空泵的位置

a) 泵机分离 b) 泵机一体在机内 c) 泵机一体在机身下部

泵机分离有利于泵的散热和维修，还可防止泵的振动对主机造成影响。缺点是占地面积较多，结构不紧凑。泵机一体式则相反，主要特点是结构紧凑，外形美观，安装方便。这种型式又可分为二种情形：①是完全置于机器内部（图 2-2b）；②是放在机身下部（图 2-2c）。比较起来，后者更有利于泵的散热和维修，而前者更加紧凑。

采用何种型式，主要根据泵及主机内部空间的尺寸大小。泵放在机内时，机内空间不仅要容纳泵，还要使泵与电磁阀及电气元件保持适当距离。有时还要采取防振和通风措

施，如防振垫、通风口、风扇等，以防止泵的振动和发热影响工作可靠性。

台式、单、双室真空包装机常为泵机一体式；输送带式和旋转式真空包装机则采用泵机分离式。

(2) 真空室型式 真空室是真空包装机的主要部件，其型式对整机的布局有较大的影响，主要可分为立式、卧式和倾斜式。

1) 立式(图 7-2)即真空室垂直布置，用于包装含液汁或易溢出的物品。立式还便于安排充填装置和缩小占地面积。单工位及多工位自动真空包装机多用立式。

2) 卧式(图 2-2)即真空室水平布置，单盖双室和热成型真空包装机均为卧式。

3) 倾斜式 倾角可固定(图 2-3a)或可调(图 2-3b)，便于包装易溢出的包装物品，也便于操作。输送带式真空包装机通常为倾斜式。单室和双盖双室真空包装机有时为倾斜式。




图 2-3 倾斜真空室

a) 固定 b) 可调

(3) 操作件的位置 总的要求是高低适当，操作方便，观察容易。具体为：①操作件距地面的高度为 600~1100mm；②工作台面高度一般在 700~900mm 之间，对于大件包装适当降低；③真空表、压力表、控温表、指示灯、数码显示、故障显示等都应布置在容易观察的位置。

(4) 热封装置的位置 热封装置是封口时完成向包装袋加热和加压的装置，需要通电通气，有时还要通冷却水，接出的电线与管道较多。热封装置可以安装在真空盖上，也可以安装在真空室底部。放在真空室盖上时，需拖出几根管子和电线，对外观有一定的影响；而放在真空室底部时，管子及电线可以完全隐蔽起来。对单盖双室的真空包装机，如将热封装置放在真空室盖上，可省去一套热封装置。输送带式真空包装机则因运动的输送带难以安装热封装置，而放在盖子上。

(5) 双室真空包装机的盖子数 有单盖和双盖两种。

1) 单盖双室可省去一个盖子，相应省去其中的热封装置等结构。但对支撑盖子的四连杆机构精度要求较高，密封装置及运动灵活性不易保证。还需设置平衡盖子重量的机构。

2) 双盖双室 由于每个真空室分别配备盖子，密封性及运动灵活性容易保证。利用杆杠机构联接两个重量相等的真空室盖（图 3-30），省去了平衡机构。操作时稍微按一下即可关闭一个，而抬起另一个盖子，较单盖双室减轻劳动强度。

(6) 热封条数（图 2-4）条数通常为每室 1~3，可纵向布置，也可以横向布置；可平行排列，也可互相垂直排列。




图 2-4 热封条的布置

a) 平行排列 b) 垂直排列

2 主要技术参数

按 GB 9177-88“真空 真空充气 包装机通用技术条件”的规定，基本参数包括以下项目：

(1) 真空室的最低绝对压强 $< 1.3332 \text{ kPa}$

(2) 热封条有效尺寸 长 \times 宽 \times 高 mm

(3) 真空室尺寸 长 \times 宽 mm

(4) 热封条数 单室热封条数 \times 真空工作室数

(5) 包装能力

$\frac{\text{单个热封条有效长度}}{\text{包装袋封口长度}} \times \text{单室热封条数} \times \text{每小时工作循环次数}$ 件 / 小时

(6) 单位能耗抽气量

$\frac{\text{真空室有效容积 (按设计计算)}}{\text{泵驱动功率}} \times \text{每小时工作循环次数}$ L / kW · h

(7) 功率 泵电机功率 kW

热封功率 kW

其它功率 kW

(8) 真空泵抽气速率 L / s

(9) 整机外形尺寸 长 \times 宽 \times 高 mm

(10) 整机重量 kg

现将有关项目分述如下：

2.1 热封条有效尺寸 长 \times 宽 (mm)

(1) 有效长度 (mm) 这是真空包装机的主参数。目前我国还没有制定系列型谱标准。通常应按优先数选取，建议选用 R10 系列的优先数：315、400、500、630、800、

1000、1250，如上数不能满足需要时，也可补充选用 R20 系列的优先数：280、355、450、560、710、800、1120、1400。对专用真空包装机，应根据包装袋尺寸及每次包装袋数来确定。

我国现有真空包装机的热封条有效长度一般在 350~1000mm 之间，国外一般在 250~1500mm 之间。增加长度受到弯曲变形的限制，热封条的实际长度应略大于其有效长度，通常大 20mm 左右。

(2) 有效宽度 (mm) 有效宽度是指电热带的宽度，一般为 5~15mm，常用值为 10、12、15mm。有时还可采用两条并列的电热带，此时中间应空出一段距离（图 2-5）。




图 2-5 用两条并列电热带封口的包装件

1—封口区 2—包装袋




图 2-6 互相垂直的热封条

2.2 真空室尺寸 长×宽×高 (mm)

真空室是真空包装机的主要部件，需容纳包装物品、热封装置、充气咀和压袋装置等。其大小主要决定于最大包装物品的尺寸和热封条的长度。设计中应尽量缩小容积，以节约抽气和开盖前充入空气的时间。

2.3 包装能力

包装能力既是主要技术参数，也是重要的技术经济指标。

(1) 包装能力的计算方法 如本章第 2 节的公式。要注意包装袋的数量只可能是整数，所以第一项中分式的商值，计算时应去尾取整。

有的真空包装机采用长度不等的 2~3 个热封条，需对每一条进行计算后相加。互相垂直的热封条还要考虑到，热封条不能全部发挥作用（图 2-6）。

以上公式只适合于单头、单工位。多工位的旋转真空式包装机一次只包一袋，生产能力就是每小时步进次数。热成型真空包装机的包装能力为同时包装件数乘以每小时循环次数。公式中最后一项：

$$\text{每小时工作循环次数} = \frac{3600}{\text{工作周期}} (\text{s})$$

工作周期通常包括关闭真空室的时间、抽气时间、充气时间、封口时间、冷却时间、向真空室内导人大气的时间、开启真空室的时间等。单室真空包装机还要包括放入和取出包装物品的时间，双室和输送带式不计人。但对输送带式得另加上输送带步进时间。下面将各阶段的时间作一介绍。

1) 抽气时间计算 抽气时间是指将真空室抽到指定的压强所需的时间。常采用简便

公式粗略估算。

$$t = 2.3K \frac{V}{S} \lg \frac{P_i}{P} \quad (2-1)$$

$$\frac{1}{S} = \frac{1}{S_p} + \frac{1}{U} \quad (2-2)$$

式中 t —抽气时间 (s);

V —真空室容积 (L);

S —泵的有效抽速 (L/s);

P_i —开始抽气时的压强, 为 1×10^5 (Pa);

P —经 t 时间抽气后的压强 (Pa);

S_p —泵的名义抽速 (L/s);

U —管道的流导 (L/s);

K —修正系数, 是考虑到抽速随真空室压强下降而下降, 与设备抽气终止时的压强有关, 见表 2-1。

表 2-1 修正系数 K

P (Pa)	1.33×10^5 $\sim 1.33 \times 10^4$	1.33×10^4 $\sim 1.33 \times 10^3$	1.33×10^3 $\sim 1.33 \times 10^2$	$1.33 \times 10^2 \sim 13.3$	$13.3 \sim 1.33$
K	1	1.25	1.5	2	4

当管道 (包括阀) 的流导很大, 即 $U > > S_p$ 时, $S \approx S_p$, 公式 (2-1) 中的 S 用 S_p 代替, 即:

$$t = 2.3K \frac{V}{S_p} \lg \frac{P_i}{P} \quad (2-3)$$

应使管道的流导足够大, 以提高泵的有效抽速, 故一般按公式 2-3 计算。

2) 向真空室内导入大气的时间① (s)

$$t = 1.563 \frac{V}{A\sqrt{T}}$$

式中 V —真空室容积 (L);

A —阀孔截面积 (cm^2);

T —气体温度 (K);

20℃ 时:

$$t = 0.09131 \frac{V}{A}$$

按上式计算的充气时间比实测值小, 误差一般不超过 10%, 阀孔长度与孔径之比越小, 二者的数值越接近。

3) 开闭真空室的时间 开闭真空室有手动与机动之分, 手动时间只能估计; 机动时间可按传动比计算。现以一种输送带式真空包装机为例加以说明 (图 2-7), 图中真空室开闭是在轴 II 的 1/4 转中完成的。

①夏正勋. 向真空室充气时间的计算, 真空, 1982 (4): 31~33

$$t = 60 \frac{i}{n} \times \frac{1}{4}$$

式中 t —真空室闭合或开启的时间 (s);

i —减速机速比, 现为 60;

n —电机转速 (rpm) 现为 1400;

计算:

$$t = 60 \times \frac{60}{1400} \times \frac{1}{4} = 0.64 \text{ (s)}$$




图 2-7 ZZB-1000 型输送带式真空包装机传动系统图

1—挡块 2—凸轮 3—连杆 4—支杆 5—支臂 6—平板 7—真空室盖 8—输送带

9—锥形转子电机 10—挡块

4) 输送带步进时间 该时间是输送带式真空包装机特有的, 可按其传动装置的速度和速比计算, 仍按图 2-7 所示传动系统为例。链轮转一圈, 输送带正好转一个工位。

$$t = 60 \frac{i}{n}$$

式中 t —输送带移动一个工位所需的时间 (s);

i —减速器速比, 现为 40;

n —电机转速 (rpm), 现为 1380;

计算：

$$t = 60 \times \frac{40}{1380} = 1.74 \text{ (s)}$$

其它诸如充气时间、封口时间、冷却时间等都属于工艺参数，确定方法详见第六章2.2节。一般都不超过5s，粗略计算时可按3s。

各工序的时间应在设备制造后予以实测。不同类型真空包装机的工作周期大致为：台式、单室式、双室式15~60s；输送带式真空包装机12~30s；单工位自动真空包装机12~20s；旋转真空室式0.5~2s；热成型—充填一封口式2~6s。

(2) 提高包装能力的途径

提高包装能力是真空包装机的发展趋势。但提高包装能力会对机器的精度、材质、润滑、控制等提出更高的要求。应根据生产规模、技术可能性、经济合理性来确定。从包装能力的计算公式中可以分析出提高包装能力的途径：

1) 缩短工件周期

a) 提高运动速度 提高运动速度会带来冲击、振动、磨损、可靠性差等一系列问题。随着技术进步，提高运动速度的可能性不断增加。如旋转式真空包装机，由于应用了先进高速的圆弧面凸轮分度机构，其包装能力才得以提高。瑞士SIG公司的DFNV系列旋转真空室式包装机步进速度达110次/分。

b) 提高机械化自动化程度

各种工序都可有多种缩短周期的措施，如热封装置用水冷却后可缩短冷却时间等，不胜枚举。

2) 分散工序增加工位数。如旋转真空室式包装机。

3) 增加执行机构数，实现多列平行作业。如热成型真空包装机。

2.4 单位能耗抽气量

这是我国特定的一项技术经济指标，在一定程度上反映整机的性能，与真空泵的性能有着密切关系。显然，单位能耗抽气量越大，表明整机性能越好，能耗越低。