

看！在鐵水包中煉出好鋼來

武昌造船厂写



湖北人民出版社

看！在鐵水包中煉出好鋼來

武昌造船廠寫

*
湖北人民出版社出版（武汉解放大道332号）

武汉市书刊出版业营业登记证新出字第1号

新华书店武汉发行所发行

江汉印刷厂印刷

*

787×1092毫米 $\frac{1}{22}$ 开·11印张·1插页·15,000字

1958年8月第1版


1958年8月第1次印刷

印数：1—10,000

统一书号：T15106·54


定 价：(7) 0.11元

技术对



吹氧炼钢


金相图說明




[金相图 1] 放大105倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
显微組織：层状珠光体+萊氏体。



[金相图 2] 放大300倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
显微組織：层状珠光体+針状渗
炭体。



[金相图 3] 放大300倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
化学成分同金相图2，这是鍛后組
織；
显微組織：层状珠光体+网絡状渗
炭体。




[金相图 4] 放大300倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
显微組織：层状珠光体+細网状
渗炭体。



〔金相图 5〕 放大105倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
显微組織： 鉄素体十层状珠光体。



〔金相图 6〕 放大105倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
显微組織： 鉄素体十层状珠光体。



〔金相图 7〕 放大300倍。
4 % 硝酸酒精溶液浸蝕；
显微組織： 层状珠光体十铁素体。

目 录

代序.....	中共武昌造船厂委员会	1
在鐵水包中吹氧煉鋼試驗的總結.....		8
(一)工具設備情況.....		9
(二)爐料的選擇及鐵水配料		11
(三)吹氧冶煉操作過程		11
(四)几次配料及實際吹煉記錄		13
(五)技術上的幾點認識及體會		17
(六)經濟意義		18
(七)今后改進意見		19

代序

中共武昌造船厂委员会

6月下旬，在党中央“以鋼為綱”的号召下，武汉市許多單位，包括不少小厂和手工业合作社，都鼓足干勁，保証“七一”出鐵出鋼，向党献礼。这一个形势鼓舞了我們，也鞭策了我們。

6月26日上午，党委第一書記刘广泉同志到鑄工車間醞釀、研究這個問題，大家感到我們这样一个大厂再不炼鋼，太不象話了，一定要迎头赶上，爭取“七一”出鋼，向党献礼。

我們工厂沒有炼鋼設備。当时大家的想法：要出鋼，就要有爐子。因此6月26日上午决定“七一”出鋼以后，鑄工車間立即就派人到动力二厂和汉阳铸造厂去參觀，准备突击筹建貝氏爐。參觀以后，大家在技术上信心很大，認為自己可以建造貝氏爐，准备立即施工；但是另一方面在時間上信心不大，覺得爐子的安装工程並不很简单，“七一”出鋼來不及，“八一”獻禮还差不多。大家正在为爐子发愁的时候，看到了6月26日“中国青年报”上登載了一条消息，洛阳矿山机器厂技工学校鑄工小組在鐵水包中吹氧炼鋼成功，這給我們打开了一条不要爐子也能炼鋼的出路。6月28日鑄工車間研究了这个消息以后，决定“七一”出鋼的目标不动搖，一方面不放弃筹建貝氏爐，一方面立即試驗吹氧炼鋼。經過一天多的准备，6月30日下午厂長和總工程师在鑄工車間召開了一次現場會議，正式批准試驗。

6月30日晚上进行第一次試驗，由于設置裝置上的缺陷，

把烟囱和輸氧胶皮管等燒着了，沒有成功。7月1日改进了設備裝置以后，晚上又进行第二次試驗。这一次吹炼过程很正常，炼出了第一爐鋼（含炭量高一些，达到1.8%，是高炭鋼），实现了“七一”出鋼向党献礼的保証。以后几天又繼續进行試驗。7月7日第4次試驗，炼出了低炭鋼，經過鉴定，含炭量为0.181%，达到了苏联20号和30号鑄鋼的技术标准，赶上了英国EN 2号炭素鋼（含炭量2%）的質量。

什么人揭开了吹氧炼鋼的秘密？

吹氧炼鋼，在世界各国都还是一个新的炼鋼技术，特別是在鐵水包中吹氧炼鋼更是少見。我們工厂从来没有炼过鋼，也沒有炼鋼的技术人員。这次試驗吹氧炼鋼的时候，只看到“中国青年报”上的一个消息，設備、工具、操作方法、技术数据等，都沒有資料。是什么人揭开了吹氧炼鋼的技术秘密呢？是老工人，是青年技术員。在这里简单的介紹一下3个主要人員的情况吧：

罗云卿，46岁，技术組长，32年工齡的老翻砂工，讀过2年私塾，共产党员。

王应运，24岁，技术員，3年半工齡，中等技术学校毕业，共产党员。

汪朝晋，36岁，七級焊工，22年工齡，讀过3年半小学。

他們沒有炼鋼的理論，也沒有炼鋼的經驗。用爐子炼鋼，他們还看到过，或者听到过。至于吹氧炼鋼，不仅沒有看到过，連听到也是头一回。他們能够在几天之内揭开炼鋼新技术的秘密，就是因为他们破除了迷信，敢想、敢說、敢創造。当刘广泉同志和他們研究吹氧炼鋼的方法，問他們行不行的时候，罗云卿同志回答得好：“既是別人能做，我們也一定能做出来。”

吹氧炼鋼的成功，使我們深深地体会到解放了的劳动人民

的智慧和力量的偉大。只要破除了迷信，揭开了蓋子，他們的智慧和力量就會象火山一樣爆發出來，在他們面前就沒有什麼辦不到的事。

安全問題的一場辯論

在試驗的過程中，在安全問題上就曾經發生過一場很有意義的爭論，“回火”問題的爭論。

6月30日下午，現場會議批准當天晚上開爐試驗，會上強調了安全第一，必須保證安全。會後，中央試驗室主任方禾工程師看了車間自己做的設備以後，提出了一個“回火”問題：氧气管直接通入鐵水包內點火燃燒，可能回火引起氧气瓶爆炸。他並且舉出例子說，有過一個工廠，曾經有人為了檢查氧气瓶中有沒有氧气，用火柴去點燃時，發生了爆炸。這一個問題立即引起了大家的重視，領導上馬上召集有關科室和車間的人員到車間現場研究。有的技術人員支持方禾的意見，認為車間的做法很危險，還有不少人心情緊張，拿不出主見，議論紛紛。這時，以汪朝晉老師傅為主的一部分同志堅決反對回火的說法。汪朝晉老師傅提出了3個極其有力的理由：

1. 从經驗上講，他做了20多年氧焊工作，看到不會回火爆炸。

2. 从理論上講，氧气瓶中有150個大氣壓力，比鐵水包子內噴嘴的5個大氣壓力大得多，不可能回火。

3. 从萬一上講，要回火的話一定先燒着膠皮管，只要派專人管着氧气瓶，及時關住，也可以防止萬一。

這樣一分析，說服了反對意見，也堅定了大家的信心。於是領導上作出決定：堅決進行試驗。方禾同志也提出了積極的加強安全的建議，在噴嘴的紫銅管上包扎石棉繩。

第一次試驗開始吹氧後 3 分鐘，就發生了問題：

(1) 鐵水包子內由於劇烈燃燒而壓力加大，把包蓋沖開，濺出了鐵水和火花；(2)包蓋上的煙囪是用鐵管做的，裡面沒有塗足夠的耐火材料，因此被燒穿了；(3)濺出的火花把輸氧膠皮管燒着了。

這樣一來，第一次試驗不得不中途停止。但是，這一次失敗不僅沒有動搖大家的信心，相反地使大家肯定了吹氧不會引起回火爆炸，安全問題有了保證。正如車間支部書記陳幼堂講的：“第一次失敗壯了膽，膽子不知幾大了；第二天放手搞，保險成功。”

集體的創造，集體的力量

吹氧煉鋼的成功，真正是一次集體的創造，破除了技術研究和創造工作中的個人主義思想和作風，大家考慮的是：如何為了實現“七一”出鋼的共同目標來獻出自己的智慧和力量。

拿最主要的吹氧裝置和吹氧方式來講，技術員王應運從書本上看到貝氏爐有底吹、側吹兩種方法；羅雲卿認為這兩種方法要解決鐵水堵塞的問題很不方便，不如採用頂吹。為了促使鐵水旋轉，加速反應，王應運又加上了一條意見，把噴嘴傾斜 15 度。噴嘴的形式，他們原來想用氧焊龍頭，但是很不方便；和汪朝晉一商量，汪師傅又提出了用黃銅嘴子兩個焊在紫銅管兩頭的辦法。

除羅雲卿、王應運和汪朝晉 3 人以外，還有許多同志也積極參加了意見和工作。例如技術員李繼泉、吳榮安，到車輛廠了解了貝氏爐的配料情況，以此作為參考，大家研究決定了鐵水的配料。輔助工段樂志祥老師傅等人，突擊修理鐵水包子，徹包蓋，在試驗時又負責澆鑄工作。第一次試驗鐵水和火花飛

溅时，澆鑄組張懷義同志等不仅沒有退縮，而且勇敢地上去堵塞和處理，火花濺到身上也只當沒有這回事似的。中央試驗室的同志，為了及時了解煉出來的鋼的成分和質量，連夜化驗直到深夜3點鐘。特別是第一次試驗失敗後，当场又開了一次現場會議，通過大家的研究，很快找出了發生問題的原因，確定解決問題的措施：（1）在包子和包蓋口上加焊了4個耳子，吹煉時用螺絲緊固，這樣就不再被包子內的鐵水沖開；（2）煙囪內部塗上足夠的耐火材料，防止燒穿；（3）在輸氧膠皮管進出包蓋口處塗上耐火材料，防止火花濺上而被燒着；（4）氧气噴嘴從12個減為6個，減輕過於劇烈的反應。這些措施的採取，有效地保證了第二次試驗的成功。

很明顯，如果不是有這樣一種集體主義的精神和工作方法，吹氧煉鋼是不可能這樣又好又快地試驗成功的。

領導和群眾一起干

在吹氧煉鋼的整個試驗過程中，體現了黨的領導的巨大作用。事實證明，領導、技術人員和老工人的三結合，是搞好試驗的基本方法。

黨的領導作用，首先體現在領導親自挂帥上。黨委第一書記劉廣泉和廠長王新城直接領導和參與了試驗工作：親自和車間共同研究，親自主持現場會議，親自組織各個有關部門對車間的支持，並且和車間的干部、工人一起參加開爐。領導親自挂帥的結果，使車間干部和工人明確了煉鋼的重大政治意義，堅定了“七一”出鋼的態度，並且在試驗過程中的幾個重要關头上，大力支持了群眾。例如在研究採用吹氧煉鋼方法的時候，鼓勵車間干部說：“試驗失敗了，黨不批評你們；如果成功了，表揚你們。”在研究回火問題的時候，領導上一方面高度重視了

工程师提出的安全問題，同时又坚决支持了老工人的正确意見，大胆进行試驗。第一次試驗失敗后，当场召开現場會議研究原因和措施，并且強調指出这次試驗解决了安全問題，是胜利的开始，从而鼓舞了大家的情緒。至于車間党支部更是全力以赴，在繁重的生产任务下，坚决抽調力量进行試驗，并且随时开会研究試驗工作中的各項問題，及时做出决定，統一了全車間的意志和力量。

通过吹氧炼鋼法的試驗，也使我們更深刻地体会到了現場會議的好处。6月30日这一天里面，我們在車間开了3次現場會議。下午第一次現場會議上，行政領導上正式批准了試驗。晚上开爐前的現場會議，統一了对回火問題的爭論。晚上开爐后又立即召开了第三次現場會議，研究了失敗的原因和改进的措施，保証了第二次試驗的胜利。現場會議是战斗的領導方法，是具体实现領導、技术人員和老工人三結合的有效方法。

在我們厂开花，还要在我們厂結果

吹氧炼鋼試驗成功了，在我們厂开了花；但是我們不能滿足于这一点，还一定要使它在我們厂結果。我們提出的方針是：边試制、边提高、边生产；不仅要在技术試驗上取得成績，而且要正式投入生产，在組織生产上也取得成績。

我們在組織生产上的第一步目标，是爭取把我們厂生产上所需要的鑄鋼件，除了过于大的和特种鋼的以外，都拿下来自己做，从此結束我厂鑄鋼件必須找外厂协作的历史。这一个目标我們准备通过“八一”、“十一”和“元旦”的献礼，分批解决。“八一”献礼，投入生产的将有19個項目。

組織生产的第二步目标，是进一步扩大生产，在可能条件下成立吹氧炼鋼的独立生产单位，生产鋼料或承制鑄鋼件。

为了实现用吹氧炼钢法组织生产的目标，就必须扩大产量，提高和稳定质量，以及保持低廉的成本。为此，在设备、工具、配料、吹炼方法等方面，还存在着不少新的问题和困难需要解决。我们诚恳地希望采用吹氧炼钢法的各个兄弟单位和我们一起共同研究，交流经验，创造出一套完整的吹氧炼钢的生产方法来。

1958年7月25日

在鐵水包中吹氧煉鋼試驗的總結

我廠沒有煉鋼設備，因此過去很少考慮自己煉鋼問題。所有產品上的鋼鑄件，都主要依靠上海、太原等外地工廠協作解決。這樣，一方面每年人力、物力浪費很大；同時，往往由於協作工廠不能及時交貨，而有影響本廠產品進度和計劃完成的危險。6月下旬，由於整風運動的偉大勝利，由於黨的建設社會主義總路線的鼓舞，以及全國各項事業大躍進新形勢的啟發，大大促進了我廠鑄造職工的革命干勁。在黨委劉書記的親自挂帥和督促下，自6月28日開始準備，經過技術人員和工人老師傅的日夜苦戰，克服了沒有技術資料和缺乏煉鋼經驗等各種困難，終於在7月1日晚上，大膽試驗成功了“在鐵水包中吹氧煉鋼”的新方法。在幾次試驗中，先後得到了含炭量1.11%、0.18%、0.35%、0.57%的鋼水。這就打破了大家對於煉鋼的神秘觀點，和“沒有煉鋼爐，就不能煉鋼”的迷信，為本廠及一般中小工廠、手工業合作社的鑄鋼工作開辟了新道路。

通過實踐所得結果證明：不要煉鋼爐，直接把化鐵爐熔化的鐵水轉到鐵水包中，然後吹氧十分鐘，就可以得到質量優良的鋼水。和現代各種煉鋼方法（電爐、平爐、貝氏爐等）比較起來，這種煉鋼方法具有許多優點，如設備簡單、成本低廉、操作方便、單位時間產量大等；而且鋼的質量好（高於貝氏爐鋼，而且可以趕上平爐鋼）。在我國目前電力和廢鋼供應不很充足，和興建電爐、平爐時間長、投資大的情況下，在一般中

小工厂以及沒有炼鋼爐的鑄工車間內，采用这种方法炼鋼，以解决自己需要的鋼錠和鑄鋼件問題，是非常合适而且又符合“多、快、好、省”的要求的。

下面介紹一下我們具体的吹炼情况及所用的工具設備。

(一) 工具設備情況

(1)普通鐵水包1个(容量200~250公斤)。包子內衬(酸性)是用2号石英砂36%、4号石英砂17%、石英粉23%及耐火土24%(加水少許，在混砂机中混合均匀)搗筑而成的。包衬厚度比一般鐵水包厚一些。底部約有180公厘(mm)，圓周每边厚度80公厘(mm)(參看圖1)。包子在使用前，要用木炭彻底烘干，最好烘到发紅的程度。但是要注意，开始烘时火不要太急，以免包衬发裂。

另外，在包口四周焊有帶着魚尾螺絲的絞鏈4个，以便在吹氧时与包蓋連接用。




图1 吹氧炼钢设备

(2)包蓋1个。包蓋圓周輪廓尺寸与鐵水包子上口相同，高度120公厘(mm)，是用6公厘(mm)鋼板焊成的，中心开直




图 2 包蓋

烟孔一个(参看图1)，高度約有400公厘(mm)。

(3)輸氧紫銅管6根。紫銅管粗半吋($\Phi 12$ 公厘)，長1公尺(1 000公厘)左右。在兩端各焊如图3那样的黃銅嘴子1个。焊好后，把每根銅管的一头穿过包蓋上的鑽孔，分別焊定在包蓋上(注意：黃銅嘴子的尖端应当比包蓋耐火材料砌成的平面縮进去20—30公厘(mm))；另一头接橡皮管子，与氧气瓶連接。此外，在包蓋筑石英砂耐火材料的时候，应当注意使每个黃銅嘴子都按同一方向(順時針或反時針)偏斜15度左右，以便吹氧时，氧气气流能促使鋼水发生旋轉作用，可以加速反应，縮短吹炼时间。




图 3 黃銅噴嘴

[注]紫銅管不能太短，否則連接的橡皮管离鐵水包太近，有被

排烟孔中噴出的鐵渣火焰燒坏的危險。

(4) 氧气 6 瓶。容量 6 立方公尺 (150 大气压力) 的氧气 6 瓶，每个瓶上装两个氧气表，并且各与一个輸氧管子連接。氧气瓶平放地面，吹炼时应当离鐵水包及其他火源 10 公尺以外。

(二) 爐料的选择及鐵水配料

因为試驗用的化鐵爐及鐵水包子都是屬於酸性的，去硫、去磷作用比較差。甚至化鐵爐中焦炭內的硫还要进入鐵水一部分。另外，在包中吹炼时，由于鐵水中各元素燒損了一部分，也相对地使鋼水中含的硫和磷的百分数有所增加。因此，在选择爐料配料时，必須尽量采用低硫、低磷的生鐵及廢鋼。我們在实际試驗中，都是采用本溪#2生鐵 (40~50%) 及本厂低炭鋼板料头 (50~60%) 配成。它的化学成分大致在以下範圍：

碳(C) 2.8~3.2%，矽(Si) 0.9~1.4%，錳(Mn) 0.4~0.6%，磷(P) 0.05% 以下，硫(S) 0.05% 以下。

为了降低硫含量，我們另外还采取了措施。先在出鐵水时加 0.5% 的苏打 (Na_2CO_3) 在包中去硫，然后再扒淨渣送去吹氧。(注意：苏打中一般都含有較多水分，必須先在高温熔化，去尽水分后再用。)

(三) 吹氧冶炼操作过程

甲、吹氧前的准备工作

1. 首先要仔細檢查輸氧管子和接头是不是完好，包子包蓋烘干了沒有。

2. 在烘干了的包蓋上，放上圓形鐵絲网或鐵皮筒一个，把紫銅管子全部用石棉繩包扎好；然后向內部填滿普通型砂（埋住紫銅管下部），如图 1 所示。另外，用手弯曲紫銅管，使管子