




高等工科院校规划教材

# 机械制图习题集

JIXIE ZHITU XITIJI

高雪强 主编





ISBN 978-7-111-24709-8

封面设计：鞠杨

编辑热线：(010)68354423

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037  
联系电话：(010)68326294 网址：<http://www.cmpbook.com> (机工门户网)  
(010)68993821 E-mail:cmp@cmpbook.com  
购书热线：(010)68379639 (010)68379641 (010)68379643

定价：22.00元

ISBN 978-7-111-24709-8



9 787111247098 >

# 高等工科院校规划教材

# 机械制图习题集

主编 高雪强  
副主编 石建玲 贾广飞 张景梅  
参编 印建平 葛敬侠 刘芬 崔振勇  
主审 池建斌



机械工业出版社

# 机械制图习题集

本书根据教育部颁发的“画法几何及机械制图课程教学基本要求”，并结合多年教学经验及研究成果编写而成。本书与同时出版的高雪强主编的《机械制图》配套使用。

本书内容包括：制图的基本知识和技能；点、直线、平面的投影；投影变换——换面法；基本立体的投影；立体表面的交线；组合体的构形与表达；机件的常用表达方法；标准件和常用件；图样上的技术要求；零件图；装配图；计算机辅助绘图等内容。

本书可作为高等工科院校机械类、近机械类各专业课程教材，也可作为其他类院校相关专业教材，亦可供有关工程技术人员参考。

## 图书在版编目（CIP）数据

机械制图习题集/高雪强主编。—北京：机械工业出版社，2008.8  
高等工科院校规划教材  
ISBN 978-7-111-24709-8

I. 机… II. 高… III. 机械制图-高等学校-  
习题 IV. TH126-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 108480 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)  
策划编辑：王海峰 责任编辑：王德艳  
版式设计：霍永明 责任校对：张玉琴  
封面设计：鞠杨 责任印制：邓博  
北京市朝阳展望印刷厂印刷  
2008 年 9 月第 1 版第 1 次印刷  
370mm×260mm · 13.5 印张 · 328 千字  
0001-5000 册  
标准书号：ISBN 978-7-111-24709-8  
定价：22.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换。  
销售服务热线电话：(010) 68326294  
购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643  
编辑热线电话：(010) 68354423  
封面无防伪标均为盗版

# 前言

本书是根据教育部颁发的“画法几何及机械制图课程教学基本要求”，并结合多年教学经验及研究成果编写而成。本书与同时出版的高雪强主编的《机械制图》配套使用，可作为高等工科院校机械类、近机械类各专业课程教材。

本书的特点：

1. 本书的编排顺序、章节层次与配套教材体系完全一致，每章均有一定数量的习题或作业。这些习题和作业都是参加编写的教师结合多年教学经验精心挑选的，具有典型性、代表性、多样性。
2. 习题或作业力求循序渐进、从易到难。考虑到适用面，题量稍偏多一些，且分为基本题、中等难度题和偏难题，在使用时，任课教师可根据不同专业进行选用。

3. 本书采用了最新颁布的《技术制图》、《机械制图》等国家标准。

本书由高雪强任主编，由石家庄铁道学院池建斌教授任主审。池建斌教授对本书提出了许多宝贵意见和建议，在此表示衷心的感谢。

参加本书编写工作的有：印建平（第一章、第十二章）、高雪强（第二章、第三章）、张景梅（第四章、第五章）、葛敬侠（第六章）、贾广飞（第七章）、刘芬（第八章）、崔振勇（第九章、第十章）、石建玲（第十一章）。

由于编者水平所限，书中难免存在不足之处，恳请读者批评指正。

# 目 录

前言	
第一章 制图的基本知识和技能	1
第二章 点、直线、平面的投影	6
第三章 投影变换——换面法	19
第四章 基本立体的投影	26
第五章 立体表面的交线	27
第六章 组合体的构形与表达	34
第七章 机件的常用表达方法	48
第八章 标准件和常用件	64
第九章 图样上的技术要求	74
第十章 零件图	77
第十一章 装配图	85
第十二章 计算机辅助绘图	98
参考文献	103

# 第一章 制图的基本知识和技能

1-1 字体练习

班级

姓名

学号

1.

机械制图标准摆线转子泵工作原理与结构分析螺栓钉每弹簧垫圈开口销

2.

技术交流的工具主轴平轴线垂直滚动轴承减速箱体座架序号名称变速器

3.

技术要求旋转拆卸深斜座热处理表面粗糙度展开不大于标注示例尺寸钩头楔花键轴压紧杆

4.


0123456789  
□□□□□□□□□□

0123456789Φ  
□□□□□□□□□□

0123456789ΦRM  
□□□□□□□□□□


0123456789ΦRM  
□□□□□□□□□□

1. 在指定位置抄画下列各种图线和图形。




2. 填注尺寸 (尺寸数值从图中量取并取整)。


(1) 线形尺寸




(2) 角度尺寸



(3) 圆的直径



(4) 圆弧半径



## 1-2 图线尺寸(续)


班级

姓名


学号

3. 标注下列图形尺寸(尺寸数值直接从图上量取并取整)。


(1)




(2)





(3)



(4)



4. 指出图形中不正确的尺寸标注，并予以正确的标注。



## 1-3 几何图形画法


班级

姓名


学号

1. 按图所示图形及尺寸，在指定位置画出正多边形。


(1)




2. 参考所示图形，按图中尺寸用 1:5 的比例在指定位置画出图形，并标注尺寸。




3. 参考所示图形，按图中尺寸用 1:1 的比例在指定位置画出图形，并标注尺寸。



4. 已知椭圆的长、短轴分别为 70mm、46mm，用四心法近似作出椭圆。



5. 参照图例尺寸，补全平面图形的轮廓（保留找圆心及切点的作图线）。



## 绘图技能训练（一）——基本练习

## 一、作业内容

1. 绘制图框线及标题栏。
2. 在绘图区内抄画线型（按所示尺寸画，不标注尺寸）。

3. 在绘图区内按老师指定的某一图形抄画零件轮廓，并标注尺寸。

## 二、作业目的及要求

1. 初步掌握《机械制图》国家标准的有关规定。
2. 掌握绘图仪器和工具的使用方法。
3. 图形正确，布置适当，线型合格，尺寸完整，符合国标，连接光滑，图面整洁。


## 三、作业提示

1. 图幅：A3 图纸横放。
2. 比例：1:1。
3. 图名：基本练习。
4. 绘图前应对所画图形仔细分析研究以确定正确的作图步骤，特别要注意零件轮廓线上圆弧连接的各切点及圆心位置的确定，在图面布置时，要注意留出标注尺寸的位置。
5. 线型：粗实线线宽要求为 0.5mm 或 0.7mm，保持细线线宽是粗线线宽的二分之一。
6. 字体：汉字均用长仿宋体，标题栏内的图名用 10 号字，校名用 7 号字，姓名及其他均用 5 号字。
7. 图中尺寸数字用 3.5 号字，箭头的箭尾宽约 0.5mm 或 0.7mm，长度为箭尾宽的 4~6 倍。
8. 完成底稿后，经仔细校验，确认无误后，方可加深。加深圆及圆弧时，圆规的铅芯要比画直线时的铅笔软一号。


## 四、作业时数

大约 4 小时。

1. 线型。




(2) 起重钩。




2. 零件轮廓。

(1) 拖钩



(3) 交换齿轮架。




## 第二章 点、直线、平面的投影

班级 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_


### 2-1 点的投影

1. 根据立体图作点 A 和点 B 的三面投影。






2. 试作点 A 和点 B 的三面投影。

已知条件:  
A 距 H 面 15mm  
A 距 V 面 25mm  
A 距 W 面 25mm  
B 距 H 面 25mm  
B 距 V 面 15mm  
B 距 W 面 15mm



3. 补全 A、B、C、D 的三面投影。




## 2-1 点的投影(续)

班级


姓名

学号 8-8


4. 根据立体图作出各点的三面投影，并写出各点的坐标值（按1:1比例从立体图中取整量取，单位为mm）。



A ( ) B ( )  
C ( ) D ( )



5. 根据  $A(15, 20, 5)$ 、 $B(20, 0, 20)$  两点坐标值作出其三面投影，并比较两点相对位置。




点 A 在点 B 的 方 方 方

6. 试作点 B 和点 C 的三面投影。

已知条件：


- $B$  在  $A$  左方 8mm
- $B$  在  $A$  前方 8mm
- $B$  在  $A$  下方 15mm
- $C$  在  $A$  正左方 15mm




7. 试作点 B、C、D 的三面投影。

已知条件：


- $B$  在  $A$  正上方 10mm
- $C$  在  $A$  正右方 10mm
- $D$  在  $A$  正后方 10mm




1. 补全各直线的三面投影，并写出直线的类型。




1) \_\_\_\_\_ 直线




2) \_\_\_\_\_ 直线




3) \_\_\_\_\_ 直线



4) \_\_\_\_\_ 直线




5) \_\_\_\_\_ 直线



6) \_\_\_\_\_ 直线


2. 过点 A 作直线 AB//V 面、 $\alpha=30^\circ$ 且  $AB=20mm$ ; AC//H 面、 $\beta=45^\circ$ 且  $AC=15mm$ 。

求其三面投影。




3. 在直线 AB 上求一点 C, 使  $AC:CB=2:3$ , 作出 AB 的另一面投影及点 C 的三面投影。

(1)




(2)







## 2-3 直线的投影—直角三角形法


班级 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

1. 用直角三角形法求直线 AB 对 H 面的倾角  $\alpha$ 、对 V 面的倾角  $\beta$ ，并指出其实长。


2. 已知直线 AB=30mm，求 AB 的正面投影。

3. 已知 AB 对 V 面的倾角为  $30^\circ$ ，求其水平投影。4. 过点 A 作一般位置直线 AB，使 AB=30mm，且对 H 面的倾角  $\alpha=30^\circ$ 。有几解？5. 已知  $\triangle ABC$  为等腰三角形，A 为顶点，腰 AC 在直线 AD 上，试完成  $\triangle ABC$  的投影。


1. 在指定位置写出两直线的相对位置(平行、相交或交叉)。




1) \_\_\_\_\_




2) \_\_\_\_\_




3) \_\_\_\_\_




4) \_\_\_\_\_




5) \_\_\_\_\_




6) \_\_\_\_\_




7) \_\_\_\_\_



8) \_\_\_\_\_



9) \_\_\_\_\_



10) \_\_\_\_\_


## 2-4 直线的投影——两直线的相对位置(续)

班级


姓名

学号


2. 已知直线 AB 与 CD 相交, 完成其水平投影。



3. 过 A 点作水平线 AB 与 CD 相交, 完成其两面投影。



4. 试作直线 MN//AB, 并且与 CD、EF 相交。



5. 判断给定两直线是否垂直(写明垂直相交或垂直交叉)。

