


61183

TH11-50C1

# 工业基础知识

来汉宣 阮介藩 沈思聪  
吴泰明 金 挥 彭长风 編



人 民 教 育 出 版 社

## 工业基础知識

來汉宣 阮介藩 沈思聰 編  
吳泰明 金 指 彭長風

孙 敬 封面設計

北京市書刊出版業營業許可證出字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

新华书店发行

北京市印刷二厂印刷

---

统一书号：7012·247 字数：170千

开本：850×1168公厘 1/32 印张 .4<sub>8</sub><sup>5</sup>

1956年7月第一版

1956年11月第一次印刷

北京：1—15,000 册

\*

定价(6) 0.46 元

TH11/25

本书用通俗的寫法比較系統地、概括地闡述現代工業生產方面的基礎知識，包括：機械學、工藝學、動力學、工業企業的組織管理等方面的初步知識。

本書適合於初中三年級以上學生以及具有相當程度的讀者閱讀，可以作為他們課外或業余學習參考書。

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 緒言 · · · · ·                         | 5         |
| 一 什么是社会主义工业 · · · · ·                | 5         |
| 二 工业所包括的主要部門和它們在社会主义建設中的作用 · · · · · | 9         |
| 三 旧中国工业的基本特点和新中国工业的发展 · · · · ·      | 14        |
| <b>第一章 机械原理 · · · · ·</b>            | <b>20</b> |
| 第一节 机器在国民经济中的重大意义 · · · · ·          | 20        |
| 第二节 机器的概念、分类和构成 · · · · ·            | 26        |
| 一 机器的概念 二 机器的分类 三 机器的构成              |           |
| 第三节 机器的运动 · · · · ·                  | 28        |
| 一 平面运动 二 螺旋运动 三 球面运动                 |           |
| 第四节 傳动机构 · · · · ·                   | 29        |
| 一 傳动机构的作用 · · · · ·                  | 29        |
| 二 軸、軸承和离合器 · · · · ·                 | 30        |
| 三 齿輪傳动机构及其应用 · · · · ·               | 33        |
| 四 鏊傳动机构及其应用 · · · · ·                | 39        |
| 五 皮帶輪傳动机构及其应用 · · · · ·              | 41        |
| 六 曲柄机构 · · · · ·                     | 44        |
| <b>第二章 工艺学基础 · · · · ·</b>           | <b>46</b> |
| 引 言 · · · · ·                        | 46        |
| 一 工艺学的研究对象 · · · · ·                 | 46        |
| 二 工艺学的主要分类 · · · · ·                 | 47        |

## 机器制造

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 概 况 · · · · ·           | 48 |
| 一 机器制造工业在国民经济中的地位           | 48 |
| 二 机器制造工厂的生产过程               | 49 |
| 第二节 机器制造所用的主要金属材料 · · · · · | 49 |
| 一 黑色金属                      | 49 |
| 二 有色金属                      | 53 |
| 第三节 鑄造 · · · · ·            | 53 |
| 一 鑄造的概念和鑄造材料的种类             | 54 |
| 二 一般鑄造的生产过程                 | 55 |
| 三 鑄造的优点和应用                  | 60 |
| 第四节 鍛造 · · · · ·            | 60 |
| 一 鍛造的概念和鍛造材料的种类             | 60 |
| 二 无型鍛造和它的基本操作               | 61 |
| 三 无型鍛造用的机器                  | 63 |
| 四 模型鍛造                      | 65 |
| 第五节 焊接 · · · · ·            | 66 |
| 一 金属焊接的概念                   | 66 |
| 二 工业上常用焊接的种类                | 66 |
| 第六节 金属切削加工 · · · · ·        | 70 |
| 一 金属切削加工的概念和条件              | 70 |
| 二 車床                        | 71 |
| 三 其他机床                      | 76 |
| 第七节 我国机器制造工业的发展 · · · · ·   | 82 |

## 化 学 工 业

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一节 概 說 · · · · · | 83 |
|-------------------|----|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 一 化学工业在国民經濟中的意义        | 83         |
| 二 国民經濟化学化的意义           | 86         |
| <b>第二节 合成氨生产</b>       | <b>88</b>  |
| 一 合成氨生产的意义             | 88         |
| 二 合成氨原料的准备             | 89         |
| 三 合成氨的化学原理             | 95         |
| 四 合成氨的工业装置             | 97         |
| <b>第三章 动力学基础</b>       | <b>100</b> |
| <b>第一节 概 說</b>         | <b>100</b> |
| 一 人类利用动力的历史发展过程        | 100        |
| 二 原动机                  | 102        |
| 三 我国的动力工业              | 103        |
| <b>第二节 水力原动机和热力原动机</b> | <b>103</b> |
| 一 水力原动机                | 103        |
| 二 蒸汽机                  | 106        |
| 三 汽輪机                  | 108        |
| 四 内燃机                  | 111        |
| <b>第三节 电能的应用</b>       | <b>114</b> |
| 一 利用电能的重大意义            | 114        |
| 二 电能的集中生产——火力发电厂和水力发电厂 | 116        |
| 三 电动机                  | 121        |
| 四 用电的經濟与安全問題           | 124        |
| <b>第四章 工业企业的組織和計劃</b>  | <b>127</b> |
| <b>第一节 工业企业及其結構</b>    | <b>127</b> |
| <b>第二节 生产过程的組織工作</b>   | <b>128</b> |
| 一 什么是生产过程的組織工作         | 128        |
| 二 三种生产类型的特点            | 129        |
| 三 在不同生产类型中組織生产过程的方法    | 129        |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>第三节 劳动和工资的组织工作</b> | 131 |
| 一 提高劳动生产率的方法          | 131 |
| 二 劳动分工的方法             | 132 |
| 三 先进的工资制度             | 132 |
| 四 技术定额                | 133 |
| 五 工作地的组织工作            | 133 |
| <b>第四节 工业企业的计划工作</b>  | 134 |
| 一 技术生产财务计划和它的组成部分     | 134 |
| 二 各个计划部分的主要内容         | 135 |
| 三 编制计划的原始资料           | 141 |
| 四 作业计划和调度工作           | 142 |
| <b>第五节 工业企业的管理机构</b>  | 143 |
| 一 工业企业的管理机构           | 143 |
| 二 车间管理机构              | 147 |

# 緒 言

把我們的祖國建設成為一個先進的社會主義工業化的國家，這是我們工人階級和全體勞動人民偉大的理想。這個理想鼓舞著各個生產建設戰線上的人們以極其壯闊的聲勢進行著緊張的勞動，使我們工業化的建設事業飛躍地向前發展。祖國工業化的史頁上每日、每時、每刻都在不斷地記述著工業建設上的新的成就，記述著勞動人民的英勇的、豪邁的、創造性的事迹。

所有這一切無時不在激動著、吸引著人們，特別是青年們，他們渴望能參加到這個建設大軍的行列里來。

但是我們要知道，工業建設是一種非常複雜而艱巨的事業。青年們為了準備將來能很好地參加社會主義工業化建設，現在不僅應該掌握文化和科學的基礎知識，而且也應該知道現代工業生產的一些基礎知識。

本書的目的在於幫助具有初中文化程度的青年們，比較系統地、概括地了解現代工業生產方面的基礎知識，包括機械學、工藝學、動力學、工業企業的組織和計劃等方面的初步知識。讀者通過本書可以初步了解現代工業生產的主要特徵，了解自然科學規律在生產中的應用，了解一些最基本的工業技術和組織原理。

下面簡單談一談社會主義工業的概念，它所包括的部門和解放前後我國工業發展的情況。

## 一 什麼是社會主義工業

### 1. 社會主義工業的概念以及它與資本主義工業的區別

人們生存在社會上，就需要有物質資料的生產，即需要衣服、

食物、房屋等物质资料来供给人们消费。这些物质资料都是靠人们劳动生产出来的，其中有很大一部分来自工业。

什么是工业呢？工业是一个物质生产部门，它制取产品的方法，主要有下列两种：一种是直接从自然界取得产品，例如从地下开采矿石、开采石油等都属于这一种，通常我们称它为采掘工业；另外一种是通过给农产品或工业产品加工来制得产品；例如将棉、麻加工制成纱和布，将畜产品加工制成罐头，将钢铁加工制成机器等都属于这一种，通常我们称它为加工工业。

总之，工业就是从自然界取得或通过为工农业产品加工制得产品的一个物质生产部门。

那么，什么是社会主义工业呢？社会主义工业是建立在生产资料公有制基础上的一个物质生产部门，它是由很多有内部联系的工业部门所组成的一个整体。

社会主义工业采用最先进的技术，具有科学的分工和计划。

社会主义工业用新技术来装备农业、运输业等部门，因而工业的发展在这些部门的发展上起着决定性的作用。

由于社会主义和资本主义两种社会经济制度不同，因而社会主义工业与资本主义工业之间也有本质上的区别。

首先，资本主义工业生产的目的是为了赚钱，只要能赚钱，用来屠杀人类的细菌武器、原子武器都去生产，美帝国主义就是这种国家的例子。正因为这样，凡是可能赚钱的产品，大家都拼命去生产，生产过多了，大家就停下来，所以他们的工业是时而盲目发展，时而停滞，不能进行有计划的生产。

社会主义工业生产唯一的目的就是为了尽可能地满足人民的物质和文化上的需要，国家要生产些什么产品，每种产品生产多少都是事先计划好的，所以生产是不断上涨的。

其次，資本主义工业采用新技术有一定的局限性，我們知道，采用先进技术，就可減輕工人的繁重体力劳动，但是資本家可不从这一点着眼，如果对他沒有利，什么新技术他也不采用。

而社会主义工业則沒有这种阻碍，我們是要不断的发展技术，把世界上一切先进的科学技术都学过来用到自己工业上去。例如鞍鋼的无缝钢管厂、大型轧钢厂、哈尔滨的亚麻厂都是高度机械化自动化的工厂，象这样的工厂在各地已經或正在大量的建立起来，

資本主义工业发展的速度是很慢的。在資本主义国家中拿美国來說：从 1929 年到 1951 年經過了 22 年，工业才增长了 1 倍。而我国的工业从 1949 年到 1955 年仅仅經過 6 年的时间，就增长了 3 倍多。这种速度是資本主义国家望尘莫及的。

最后，資本主义工业越发展，劳动人民的生活就越貧困，因为工业越发展，資本家就越富有，工人受剥削就越厉害。社会主义工业恰恰相反，它越得到发展，劳动人民物质文化生活越可获得改善，解放以来我国人民生活的逐步提高就是明显的例証。这就是社会主义工业与資本主义工业的区别，也就是这些区别說明了社会主义工业的优越性。

## 2. 社会主义工业在管理和經營上的基本特征

社会主义工业在管理和經營上的基本特征包括以下几个方面：

第一，树立社会主义的經營思想，反对資本主义的經營思想。所謂社会主义的經營思想，就是对社会主义工业的經營管理必須从整个国家和人民的利益出发。这就是說在进行管理工业时，要按着国家的政策、計劃生产大批质量好，价錢便宜，合乎需要的产品，为国家創造积累財富。因此，每一种工业不仅考慮本部門的利

益，而且要考慮到其他部門的利益，不仅考慮到暫時的利益而且要考慮長遠的利益，不仅要注意新建設的大工廠的管理，對舊工廠舊設備也要加強管理，充分利用。總之，就是要服从國家整體的利益。至于那些損害國家和人民的利益，來增加自己企業的贏利；虛報冒領，套取資金，謊報成績，騙取獎勵；單純追逐產量，擅自降低質量標準，偷工減料，蒙混和欺騙人民等現象，都是資本主義經營思想的反映，是我們必須堅決反對的。

第二，根據國家計劃來管理工業，樹立“國家計劃就是法律”的觀念。因為我們整個國民經濟是有計劃的，所以工業的管理，也必須要有計劃。工業計劃的執行情況對很多部門有密切關係，計劃中的某一個地方發生了問題，將影響到很多部門，因而，計劃一經國家批准後，就象國家法律一樣，必須堅決地執行，使計劃能及時完成和超額完成。

第三，根據集體討論，分工負責的領導方法來管理工業。這就是說所有重大問題都經過黨委集體討論作出決定。廠長在黨委的領導下對整個企業管理工作負起完全的責任來，同時企業所有工作人員，也都要有明確的分工，並對他所擔任的工作負完全的責任。只有這樣才能滅工業管理上的互相推委，無人負責現象，更好地完成工業生產任務。而黨、政、工、團也為着這一共同目標，在黨的領導下，互相配合，從不同方面來保證完成國家的生產任務。

第四，依靠工人階級，進行民主管理。社會主義工業的生產資料是屬於全民所有，工人已成為企業的主人，他們對勞動採取了與資本主義社會中完全不同的積極的態度，這是我們工業發展的巨大推動力量。因而必須樹立堅決依靠工人階級進行民主管理的思想。這就要求不斷提高工人羣眾主人翁的思想，廣泛地吸引工人羣眾參加討論國家計劃；吸收各種先進生產者研究生產管理中的

重大問題；发动并积极支持工人的合理化建議，广泛地开展社会主义劳动竞赛。这样可以把工人阶级对劳动的創造性和积极性充分发动起来为超额完成生产任务而奋斗。

我們知道，在社会主义企业里，人与人的关系起了根本的变化，这里沒有阶级对立，而只有分工和职责上的不同，这里是工作者之間同志合作互助的关系。因而我們管理工业就必須要将工人、职员和工程技术人员根据不同的劳动結合起来，共同搞好生产，办好企业。

以上所述就是社会主义企业在管理經營上的几点基本特征。

## 二 工业所包括的主要部門和它們在 社会主义建設中的作用

前面已經講过，社会主义工业是由許多工业部門所組成的一个整体。其中主要可以分成两个部分：重工业（生产生产資料的工业）和輕工业（生产消費資料的工业）。在重工业中主要包括：机器制造工业、冶金工业、燃料和动力工业、化学工业、木材工业、建筑材料工业等工业部門。在輕工业中主要包括紡織工业、食品工业、医药工业、造纸工业、日用品工业等工业部門。下面我們分別講講重工业和輕工业中的几个主要部門：

### 1. 机器制造工业

机器制造工业是一个相当大的部門，它包括着許多制造专业，例如：通用机器制造、工作母机制造、重型和矿山机器制造、动力机器和电力机械制造、汽車和拖拉机制造、造船、机車制造等专业。机器制造业越发展，专业就越多，分工也越細。

机器制造工业在国民經濟中，占着很重要的地位，我們都知

道，建設任何一个現代化的工厂或矿山，都需要許多机器，不仅工业本身需要很多种机器，在农业、交通運輸业、建筑业、畜牧、漁业等各个部門中都需用很多机器。

我們要加速进行社会主义建設，就必須使我国的工业、农业、运输業、建筑业等各方面都采用效率高的机器。

当然，当我国的机器制造工业还比較薄弱的时候，苏联和人民民主国家会給我們很大帮助，但是我們不能长期依靠国外帮助，必須发展自己独立的机器制造工业。只有当我们建立起强大的机器工业，才能将我們所有的經濟部門用最新式的机器装备起来，农业才可以获得彻底的技术改造，国防能力才能更加强大。所以人們比喻說：机器制造工业在工业当中的作用象心脏在人体上的作用一样。这种比喻是最恰当不过了。

## 2. 治金工业

冶金工业是重工业的一个重要組成部分，它包括黑色冶金工业，也就是鋼鐵工业和有色金属工业。从图1中就可以看出金属材料的分类。

鋼鐵工业在社会主义建設中有很重大作用，可以說它是工业的基础，因为鋼鐵是制造生产工具的主要原料，全部的現代工业建設都离不开鋼鐵，象我們的第一汽車制造厂、拖拉机制造厂、武汉长江大桥和即將修建的三門峽水电站，都需要大量的鋼鐵。修建世界聞名的苏联古比雪夫水电站就曾用了70万吨鋼鐵。

发展交通運輸业，鋼鐵是重要的物质前提，举例說：如果我国的铁路通车里程赶上苏联一九三七年那么长，只鋼軌一項，就約需要600万吨。

鋼鐵对巩固国防的意义是很明显的，象各种武器和装备，大都




图 1 金属材料分类(用树的分枝来表示)

是以鋼鐵作为原料来制成的。近代化的战争，一个战役就要消耗几万甚至几十万吨鋼鐵。

要发展机器工业，就要有强大的鋼鐵工业作基础。机器工业的重要性，同时也就說明了鋼鐵工业的重要性。

国民经济各部门对有色金属的需要，在数量上虽不如钢铁，但它的作用是不容忽视的。钢铁工业如果没有钨、镍、钼等有色金属

的配合，就不能冶炼出制造飞机、汽车以及各种机器用的合金銅。电气工业用的发电机、电动机和电綫都以銅作为主要原料。目前世界各国有一半以上的銅都用在电气工业上。制造飞机应用的材料有三分之二是鋁合金。随着科学技术不断进步，目前工业所需要的有色金属，已經达到 60 种左右。工业越发展，所需要的有色金属品种越多，在苏联需要有色金属的程度已經达到了这样的比例，如果生产一百万吨銅，就要生产一万吨銅、六千吨鋁、九千吨鋅。

由此可見，我們必須大力发展我国的冶金工业。

### 3. 燃料和动力工业

燃料和电力是工业的食粮，沒有它所有的机器設备都不能开动。例如：炼鋼需要煤气，炼鐵需要煤炼成的焦炭，火力发电和其他蒸汽机也都需要煤作燃料，內燃机就需要汽油或柴油作燃料。至于电的用途就更加广泛，电气冶炼、电鍛、电镀以及化学工业中的电解、运输业中的电机車、农业中的电力拖拉机、电力挤牛奶剪羊毛，无一不需要电力。拿一度电來說，用在工业上就可軋制 15 公斤銅材，可織 4 分之 1 匹布，可制肥皂 80 塊，可碾米 150 斤。

此外，燃料或电力又都是日常生活中必需的物质資料。

由以上事实看来，燃料和动力工业在国民经济发展中占着很重要的地位。

除了上述这些部門外，还有化学工业、木材工业等部门，它們都是发展工农业、运输业和建筑业的重工业部門，这里不一一介紹。

### 4. 制造消費品的各工业部門

消費品的种类是非常多的，細分起来不下百余种，其中主要的生产部門包括：紡織工业、造纸工业、橡胶工业、医药工业、食品

工业等。輕工业部門的产品用途与重工业部門产品用途不同，除了造紙和橡胶工业的有些产品以外，主要的都是用在个人的日常消費上。

我們知道，在我們的国家里，人民的物质和文化生活水平是不斷提高的，因而，对輕工业产品的数量、質量和种类的要求就越来越高，人民这种要求，国家当然要在工业发展的基础上逐步予以滿足，因为这是我們建設社会主义的根本目的。

其次，輕工业有这样一个一般的特点，就是投資少，資金周轉快，获利較容易，因此，它可以給国家积累資金，支援国家建設。

第三，在輕工业中有一部分产品如工业上用的輪胎、暖管、紙張、皮革、酒精等都与重工业的发展以及交通运輸业的发展有着紧密的联系。

第四，国家需要粮食和工业原料要用輕工业产品同农民去换，而农业合作化发展了，农民对工业品要求也增多了，所以发展輕工业也是巩固工农联盟的一个重要因素。

可見輕工业在促进工业化事业方面，也起着重要作用。

上面只是介紹了工业的几个主要部門，随着工业的发展和国家經濟力量的增强，將会出现更多的工业部門。

应当指出，任何一个工业部門（不論是属于輕工业或重工业的部門），都不是孤立地存在着，它們在生产过程中彼此有着多方面的联系。举例來說：机器制造工业要供应鋼鐵工业、燃料电力工业以机器设备，另方面它又要从鋼鐵、燃料、电力等工业部門取得原料和动力。鋼鐵工业要供应机器制造、铁路、建筑等部门需要的鋼材，而另方面鋼鐵工业的发展，又决定于采矿、燃料、电力、机器制造等工业的发展。

不仅重工业内部有联系，輕重工业部門之間也有联系。輕工

业要不断发展，要不断获得新的装备，就要依靠重工业部門来供应，而另方面輕工业的发展对于发展重工业也起了很大的促进作用（理由以上已談到）。

了解工业中的这些关系和各工业部門在国民经济中的地位，是有十分重要意义的。因为我們的工业不能盲目的不分輕重緩急地随便发展。当我们了解了工业各部門間内部的联系后，就可以了解哪些部門是主导的，有决定性意义的，而哪些部門是从属的，这样我們在发展工业时，哪些要快，哪些要慢心中就有数。比如说，国家确定首先发展重工业，相应地发展輕工业的方針，就是因为国家了解到重工业是决定国家生死存亡的問題，重工业如得不到发展，农业、輕工业、交通运输业、国防建設都得不到发展。

了解工业内部的关系，可使工业正确地按比例地发展。什么是按比例发展呢？比如说：炼一吨金属需要两吨矿石，那末修建一个年产 100 万吨金属的工厂同时就要修建年产 200 万吨的采矿場供給矿石。这就是按比例的发展。如果采矿場修小了，冶炼厂会因为需要的原料供应不够，造成开工不足。

### 三 旧中国工业的基本特点和 新中国工业的发展

#### 1. 旧中国工业的基本特点

旧中国工业特点之一是帝国主义和官僚资本主义在工业中的壘断。比如：有名的开灤煤矿，早被外資所控制，华中最大的汉冶萍公司，成为日本帝国主义的原料供应地。在 1931 年以前，中国重要工业及資源，大部分为英、美、日等帝国主义所控制。“九一八”事变后日寇几乎侵占了我国大部分的工业，仅鋼鐵工业一项为