

职业教育双证制实训教程编审委员会 编

广东省肇庆市高级技工学校 主编

模块3



机电专业组合教学模块  
职业教育双证制实训教程

全实景 VCD



钳工入门、平面划线、  
錾削、锉削、锯削



机械工业出版社  
China Machine Press



时代传播音像出版社

Time Media Audio-Video Press



## 机电专业组合教学模块

# 钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削

本册为《机电专业组合教学模块》系列实训教材之模块 3，主要介绍了钳工的入门知识、平面的划线方法和錾削、锉削、锯削的相关工艺知识以及操作要领等内容。VCD 作为本实训教材的重要学习部分，以全实景的方式表现了与图书相吻合的知识内容，便于学生快捷、直观地学习所应掌握的知识，是初级钳工学习的实用技能教材。



定价：19.00元 1VCD

上架建议：工业技术/机械工程/机械加

ISBN 978-7-88709-450-0

地址：北京市百万庄大街22号 邮政编码：100037

联系电话：(010)68326294

网址：<http://www.cmpbook.com>

E-mail：[online@cmpbook.com](mailto:online@cmpbook.com)

9 787887 094506 >



职业教育双证制实训教程  
机电专业组合教学模块

# 钳工入门、平面划线、 錾削、锉削、锯削

职业教育双证制实训教程编审委员会 编  
广东省肇庆市高级技工学校 主编



机械工业出版社  
China Machine Press



时代传播音像出版社  
Time Media Audio - Video Press

本册为《机电专业组合教学模块》系列实训教材之模块3，主要介绍了钳工的入门知识、平面的划线方法和錾削、锉削、锯削的相关工艺知识以及操作要领等内容。VCD作为本实训教材的重要学习部分，以全实景的方式表现了与图书相吻合的知识内容，便于学生快捷、直观地学习所应掌握的知识，是初级钳工学习的实用技能教材。

钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削/广东省肇庆市高级技工学校主编 .—北京：机械工业出版社、时代传播音像出版社，2007.10

ISRC CN-M10-07-0030-0/V·T 1VCD

机械工业出版社

时代传播音像出版社

(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑：白佳琦 金润庆 版式设计：霍永明

责任审校：宋志宏 张元生 封面设计：吕凤英

责任印制：李成昆 影视编导：宋志宏

北京博图彩色印刷有限公司印刷

2008年6月第1版第2次印刷

148mm×210mm·4.25印张·78千字

定价：19.00元

销售服务热线电话：(010) 68992858 68990303

编辑热线电话：(010) 88379636 88379941

封面无防伪标均为盗版

## 钳工入门、平面划线、 錾削、锉削、锯削



机 电 专 业 组 合 教 学 模 块

本套教材依据《国家职业标准》，以培养双证制复合型技能人才为方向而编制。教材融合工艺理论、技能训练、安全操作规程、习题、操作演示光盘为一体，可通过不同模块自由组合，最大限度地满足全国不同区域、不同专业的教师教学与学生学习的具体需求。模块以理论教材为基础，配合全实景技能演示光盘，组成了一套形象、立体化的实用技能学习教材。

1. 计算机应用 ◎
2. 加工中心的操作
3. 钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削
4. 钻孔、攻螺纹、套螺纹、铰孔、刮削、研磨
5. 锉配、手工制作
6. 手工电弧焊、气割
7. 气焊、氩弧焊
8. 车工入门知识、车床操纵、车削外圆
9. 车槽、切断、车削圆柱孔
10. 车圆锥、成形面和表面修饰
11. 车内外三角形螺纹、梯形螺纹

## 机电专业组合教学模块

### 目录

12. 车蜗杆和多线螺纹、偏心工件
13. 数控车床的操作
14. 电工类电子技术基本操作
15. 常用电子仪器仪表的使用、电子技能训练
16. 车工入门知识、车外圆、车槽及切断、车圆柱孔☆
17. 车削外锥体、成形面及表面修饰、三角形外螺纹☆
18. 电工基本操作技能☆
19. 钳工基本操作☆
20. 模具工车工技能
21. 复杂零件、典型零件、畸形零件的车削工艺

注：◎为跨专业通用基础教材

☆为跨专业基础教材

其他为本专业教材

# 职业教育双证制实训


## 教程编审委员会

主	任	王文斌	
副	主	王建军	李 奇
总	编	黎援朝	黄文广
执	行 主	宋志宏	麦水泉
策	划	张元生	麦水泉
		黄向锋	谢新欣
本分册责任编辑		白佳琦	金润庆
本分册编著		金润庆	沈金良
参	编	孙德强	侯玉松 陈 泉
		陈卫东	植才华 梁作豪
		金润庆	梁思勤 陈惠珍
		齐 琳	董 宇 陈结龙
		莫锡强	沈金良 苏 亮
		马远叙	梁汝科 赖伟贤
		邝展明	彭绍淙 黄丽芳
		黄向锋	麦水泉 李耀均
		陆朝炼	葛旺生 岑维国
		莫治权	钮心池 王沈英
		胡 牧	陈晓光 郑 浩

# F 前言 -----◎ Foreword

随着社会的不断发展，市场对机电类复合型技能人才的需求不断加大，机电类人才的培养显得尤为重要。为了贯彻落实国家人才发展战略目标，全面推进技能振兴计划和高技能人才培养工程，加快培养一大批高素质的技能型人才，我们根据国家职业资格标准精心策划，组织编写、拍摄制作了这套适合机电类职业院校教学需求，适应“双证制”教学改革要求的《机电专业组合教学模块》实训教材。

本套组合模块教材面向广大高职、高专以及中专技校学生，针对不同专业要求而编写，教材编写过程中力求突出“实用”二字，遵循“理论浓缩实用、技术要点提炼实用、演示准确实用”的原则，重在教会学习者掌握必需的专业技能知识。学生可以自行组合选择与各自专业内容相关的模块进行学习。教学模块由理论教材、习题、试题及全实景演示光盘组成，细化了教学资源，避免了教材的重复浪费，便于学生直观、立体化的学



## 钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削

习，是机电类专业学生必不可少的学习工具。

为了满足不同学校、不同专业的不同需求，以及在校学生提高操作技能的需求，在本套教材编写中我们充分考虑了教材的配套性和实用性，采用了实操理论教材+实操VCD的出版形式。教材主要内容为实操技能所需掌握的理论知识，每个章节中附有学习要点、操作要求和复习思考题等，书末还有与之配套的试题库和答案；VCD内容是与书中相对应的实操演示，全部实景拍摄，由专业人员现场演示。本套教材实现了理论与实操演示配套呼应，形成了立体化的教学模式。

本套机电专业组合教学模块通过不同的组合，可分别组合出车工、钳工、铣工、焊工、电工、数控车工、数控铣工、制冷维修工等工种所需的实训教程。

本套教材在调研、策划、编写过程中得到了广东省肇庆市高级技工学校有关领导、教师以及相关专业的专家、学者的大力支持和帮助，在此谨向为本套教材的策划、编写、审核和出版付出艰辛劳动的全体人员表示衷心的感谢！

本教材中难免存在不足之处，恳请从事职业教育的专家和广大师生不吝赐教，提出批评指正。我们真诚地希望与您携手，共同打造出一套实训教学教材的精品。

职业教育双证制实训教程编审委员会




## 编辑说明

# 钳工入门、平面划线、 錾削、锉削、锯削

## 一、学习内容

1. 钳工在工业生产中的工作任务和基本操作中常用的工具、量具、刃具及设备。
2. 学习划线的作用，了解划线的常用工具及其使用方法。
3. 正确的錾削姿势和动作，錾子、锤子的握法，錾子的刃磨与热处理方法。
4. 正确的锉削姿势、动作、锉削速度以及锉刀的保养方法。
5. 手锯握法、锯条安装和正确的锯削姿势、压力及速度。




## 二、学习目的

1. 了解钳工基本操作中常用工具、量具、刃具的正确使用方法。
2. 正确使用平面划线工具，掌握一般的划线方法和正确地在线条上打样冲眼，做到正确排料、合理使用材料。
3. 掌握錾削的正确姿势动作，并能对錾子进行刃磨与热处理；掌握各种材料、各种不同形状加工要求的錾削方法。
4. 掌握平面锉削时的站立姿势和动作，懂得锉削时两手用力的方法及锉削速度，并能对尺寸和各种形位精度进行检测。
5. 能对各种形体材料进行正确的锯削，操作姿势正确，并能达到一定的锯削精度。知道锯条折断的原因和防止方法，了解锯缝产生歪斜的几种因素。

## 三、注意事项

1. 钳工基本操作是进行产品加工的基础，也是钳工专业技能的基础，因此，熟练掌握才能在今后工作中做到得心应手、运用自如。
2. 平面划线的学习重点是如何才能保证划线尺寸及冲点的准确性，划出的线条必须细而清晰。任何工件在划线后，都必须做一次仔细的复检校对工作，避免差错。



错。

3. 在台虎钳上錾削时，錾子的后面部分要与钳口平面贴平，刃口略向上翘以防錾坏钳口表面。錾子刃磨时，左右压力控制不均，使錾子刃口刃磨倾斜是操作中常见问题，要特别注意。


4. 錾工基本操作项目较多，各项技能的学习掌握又具有一定的相似性。

# C 目录 Contents

## 前言

## 编辑说明

<b>课题一 钳工入门</b>	1
一、相关工艺知识	1
二、应知习题	8
<b>课题二 平面划线</b>	9
一、相关工艺知识	9
二、操作实例	17
三、操作题	19
四、应知习题	20
<b>课题三 錾削</b>	21
一、錾削姿势练习	21
二、錾子的刃磨与热处理	28
三、錾削狭平面	32
四、錾削直槽	38
五、錾削平面	42
六、錾切板料	46



## 钳工入门、平面划线、錾削、锉削、锯削

<b>课题四 锉削</b> .....	<b>50</b>
一、锉削姿势练习 .....	50
二、锉削平面 .....	57
三、锉削长方体一 .....	61
四、锉削长方体二 .....	67
五、锉削六角形体 .....	72
六、锉削曲面 .....	80
<b>课题五 锯削</b> .....	<b>86</b>
一、相关工艺知识 .....	86
二、操作要领 .....	87
三、操作要点及注意事项 .....	95
四、操作题 .....	96
五、应知习题 .....	98
<b>习题集</b> .....	<b>99</b>
一、填空题 .....	99
二、判断题 .....	104
三、选择题 .....	107
四、简答题 .....	113
<b>习题集答案</b> .....	<b>115</b>
一、填空题 .....	115
二、判断题 .....	116
三、选择题 .....	116
四、简答题 .....	117

# 课题一 钳工入门

## 一、相关工艺知识

### 1. 钳工的主要工作任务

钳工大多是用手工方法并经常要在台虎钳上进行操作的一个工种，采用机械方法不太适宜或不能解决的某些工作常由钳工来完成。钳工是机械制造业中不可缺少的一个工种，它的工作范围很广。任何机械设备的制造，总是要经过装配才能完成，而装配工作正是钳工的主要任务之一。此外，钳工还担负着零件加工前的划线、某些精密零件的加工（例如配刮、研磨、锉制样板和制作模具等）以及机械设备的维护修理等任务。

### 2. 钳工的种类和基本操作

随着生产业的日益发展，钳工工种已有了专业的分工，有装配钳工、划线钳工、模具钳工和机修钳工等等。但无论哪一种钳工，要完成本职任务，首先应掌握好钳工的各项基本操作。它包括：划线、錾削（凿削）、锉削、锯削、钻孔、扩孔、锪孔、铰孔、攻螺纹和套螺纹、矫正和弯曲、铆接、刮削、研磨以及测量，简单的热处理等。



钳工基本操作技能是完成工作的基础，因此，熟练掌握才能在今后工作中做到得心应手、运用自如。

### 3. 钳工常用设备

(1) 台虎钳 它是用来夹持工件的通用夹具，有固定式和回转式两种结构类型（图 1）。





图 1 台虎钳

a) 固定式台虎钳 b) 回转式台虎钳

台虎钳的规格以钳口的宽度表示，有 100mm (4in)、125mm (5in)、150mm (6in) 等。

台虎钳的正确使用和维护：

- 1) 台虎钳安装在钳台上时，必须使固定钳身的钳口工作面处于钳台边缘以外，以保证夹持长条形工件时工件下端不受钳台边缘的影响。
- 2) 台虎钳必须牢固地安装在钳台上，两个夹紧螺钉必须扳紧，使工作时钳身没有松动现象，否则容易损坏台虎钳和影响工作质量。



3) 夹紧工件时只允许依靠手的力量来扳动手柄，以免丝杆螺母或钳身损坏。

4) 在进行强力作业时，应尽量朝向固定钳身，否则将额外增加丝杆和螺母的受力，以致造成螺纹的损坏。

5) 不要在活动钳身的光滑平面上进行敲击工作，以免降低它与固定钳身的配合性能。

6) 丝杆、螺母和其他活动表面上都要经常加油润滑并保持清洁，以利于润滑和防止生锈。

(2) 钳台 用来安装台虎钳、放置工具、工件等，高度约 800 ~ 900mm，装上台虎钳后，钳口高度恰好与人的手肘等齐为宜；长度和宽度随工作需要而定。

(3) 砂轮机 用来刃磨錾子、钻头、刮刀等刀具或其他工具，也可用来磨去工件或材料上的毛刺、锐边等。

砂轮机主要由砂轮、电动机和机体组成。

砂轮的转速较高，而且质地较脆，因此使用砂轮机时应遵守以下的安全操作规程：

1) 砂轮的旋转方向应正确，使磨屑向下方飞离砂轮。

2) 起动后，待砂轮转速达到正常后再进行磨削。

3) 磨削时要防止刀具或工件对砂轮发生剧烈的撞击或施加过大的压力。砂轮表面跳动严重时，应及时用金刚石修整。