

电磁炉

DIANCILU
WEIXIU JINGYAO
JI DIANLU TUJI

维修精要 及电路图集

双色最新版

蒋秀欣 等编著

品种全面

双色印刷

内容精要

实用性强



化学工业出版社

DIANCILU
WEIXIU JINGYAO
JI DIANLU TUJI

电磁炉 维修精要 及电路图集

双色最新版

蒋秀欣 等编著

常州大学图书馆
藏书章



化学工业出版社

·北京·

本书采用“双色印刷”的方式，精选市场上有代表性的百余种型号电磁炉，将其电路图及维修精要汇编成册，具有以下四大特点：

双色印刷：用红色标注电路图中检锅信号的来龙去脉、关键点电压值。

内容精要：对应电路图列出了每款电磁炉主板或主控板故障维修的核心点。

实用性强：结合实际维修，直指故障所在，并给出维修经验或改进方案。

品种更全：本书涵盖了这几年市场上新推出的电磁炉品种，内容更加全面。

本图集实用性、代表性、新颖性和直观性于一体，能够帮助维修人员快速、准确地排除电磁炉故障，是电磁炉维修人员不可多得的参考资料。

图书在版编目 (CIP) 数据

电磁炉维修精要及电路图集 (双色最新版)/蒋秀欣等编著.

北京: 化学工业出版社, 2012.10

ISBN 978-7-122-15271-8

I. ①电… II. ①蒋… III. ①电磁炉灶-维修②电磁炉灶-电路图-图集 IV. ①TM925.510.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 210940 号

责任编辑: 李军亮

装帧设计: 尹琳琳

责任校对: 陶燕华

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷: 北京永鑫印刷有限责任公司

装订: 三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 16 $\frac{3}{4}$ 字数 418 千字 2013 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00 元

版权所有 违者必究

前言

电磁炉是日常生活中经常用到的家用电器，具有安全高效的工作特点和方便简单的操作方式，受到广大消费者的普遍欢迎。电磁炉的市场销售量呈现直线上升，社会拥有量越来越大。

电磁炉属于大功率产品，故障率相对较高，对于电磁炉中 IGBT 管全桥、大体积电阻和电容器件、互感器等器件的检查，凭借经验直接检查即可，但对于 LM339 比较器、CPU 等复杂电路的检修，就需要图纸、检测数据、故障代码等内容作为参考。

生产厂家每年都要推出多种新型号的电磁炉，以满足市场需求。目前大部分电磁炉出厂时均不附带图纸，绝大多数电磁炉的使用说明书也无故障代码内容解释，这在不同程度上给维修人员设置了不少障碍。在没有电路图的情况下，如何能准确地找到故障原因，并进行快速维修，已成为摆在维修人员面前的一个难题。为此，笔者与几位同仁一起，于 2010 年出版了一本《新型电磁炉维修精要及电路双色图集》，出版后深受读者欢迎，同时也得到了不少读者的反馈意见，于是笔者根据读者的意见，并结合当前市场上新流行的电磁炉型号，精选出了有代表性的百余种型号的电磁炉，同时增加了最近几年上市的主流品牌电磁炉，将其电路图及维修精要汇编成册，以满足广大维修人员的需求。

本书具有以下四大特点：

双色印刷：用红色标注电路图中检锅信号的来龙去脉、关键点电压值。

内容精要：对应电路图列出了每款电磁炉主板或主控板故障维修的核心点。

实用性强：结合实际维修，直指故障所在，并给出维修方法或改进方案。

品种更全：本书又增加了这几年市场上新推出的电磁炉品种，内容更加全面。

本图册集实用性、代表性、新颖性和直观性于一体，能够帮助维修人员快速、准确地排除电磁炉故障，是电磁炉维修人员不可多得的参考资料。

参加本书编写的还有蒋树刚、刘宁宁、张春民、张滨、刘战敏、刘敏、田启明、王宝风、祝群英、许喜国等。

由于编写时间比较仓促，书中难免有不妥之处，敬请读者给予批评指正！

编著者

目录

第 1 章 电磁炉通用集成电路

第 2 章 富士宝电磁炉维修精要及电路原理图

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 富士宝 07 款 07IHS-MSCH 主板型电磁炉 | 2 |
| 2 富士宝 06 款 06IH-MSCH 主板型电磁炉 | 4 |
| 3 富士宝 05 款 HT-05. PCB 主板型电磁炉 | 6 |

第 3 章 美的电磁炉维修精要及电路原理图

- | | |
|---|----|
| 1 美的 09 款 TM-S1-01A-A 主板型电磁炉 | 8 |
| 2 美的 09 款 TM-S1-01D 主板型电磁炉 | 10 |
| 3 美的 TM-A13 主板型电磁炉 | 12 |
| 4 美的 TM-A11 主板型电磁炉 | 14 |
| 5 美的 TM-A09 主板型电磁炉 | 16 |
| 6 美的 EP208/SH209/SH2980/EH196 型电磁炉 | 18 |
| 7 美的 SH2137 型电磁炉 | 20 |
| 8 美的 EP192/201 型电磁炉 | 22 |
| 9 美的 EP196/186/192 和 SH22115/217 型电磁炉 | 24 |
| 10 美的 SH2116 型电磁炉 | 26 |
| 11 美的 SY191 型电磁炉 | 28 |
| 12 美的 SF207 型电磁炉 | 32 |
| 13 美的 PSD/AB 型电磁炉 | 34 |
| 14 美的 PCY-18A 型电磁炉 | 38 |
| 15 美的 ST2106 型电磁炉电路图 | 42 |
| 16 美的 TM-S1-01A-B 型电磁炉电路图 | 48 |
| 17 美的 TM-S1-01D-A 型电磁炉电路图 | 49 |
| 18 美的 TM-S1-01L 型电磁炉电路图 | 50 |
| 19 美的按键机型显示板电路图 | 51 |
| 20 美的触摸机型显示板电路图 | 52 |

第 4 章 九阳电磁炉维修精要及电路原理图

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 九阳 JYCP-19T 主板型电磁炉 | 54 |
|----------------------------|----|

2	九阳 JYCP-19AS9 型电磁炉	56
3	九阳新款 JYC-19BE5 主板型电磁炉	58
4	九阳新款 JYC-19E5 型电磁炉	62
5	九阳 JYCP-19BE1/BE5 型电磁炉	64
6	九阳 JYCP-21P 主板型电磁炉	68
7	九阳 JYCD-21CS11E 型电磁炉	70
8	九阳 JYC-21CS3 型电磁炉	72
9	九阳 JYC-21CS21 型电磁炉 1	74
10	九阳 JYC-21CS21 型电磁炉 2	78
11	九阳 JYC-21CS16 型电磁炉	80
12	九阳 JYCP-23T 主板型电磁炉	84
13	九阳 JYC-20BS 型电磁炉电路图	86
14	九阳 JYC-21ES18 型电磁炉电路图	88

第 5 章 格兰仕电磁炉维修精要及电路原理图

1	格兰仕 C20-H8B 型电磁炉	94
2	格兰仕 C20-X1XP3 型电磁炉	100
3	格兰仕 C20-X2YP3 型电磁炉	102
4	格兰仕 C20-F6B 型电磁炉	106
5	格兰仕 C20-F3E 型电磁炉	110
6	格兰仕 F8Y 型电磁炉	114
7	格兰仕 C18A-DPⅢ 型电磁炉	122
8	格兰仕 C18A-AP1 型电磁炉	126
9	格兰仕 CXXB-IMP1 系列电磁炉	128
10	格兰仕 C18S-SEP1 型电磁炉	132
11	格兰仕 X8YP3 型电磁炉电路图	134

第 6 章 苏泊尔电磁炉维修精要及电路原理图

1	苏泊尔 QF 标准板型电磁炉	136
2	苏泊尔 TD0501T 型套装电磁炉	138
3	苏泊尔 CS33V01 VFD 型双灶电磁炉	142
4	苏泊尔 C19S04-A-DL02-A0 型电磁炉	146
5	苏泊尔 C16B 型电磁炉	148
6	苏泊尔 TD21CS19 型电磁炉	150
7	苏泊尔 21CS02-B 型电磁炉	151

第 7 章 其他品牌电磁炉维修精要及电路原理图

1	澳柯玛 DC18A (S) 型电磁炉	152
---	--------------------	-----

2	澳柯玛 C-20D/18D4 型电磁炉	156
3	奔腾 PC19N-B 型电磁炉	160
4	奔腾 PC20C/PC20G-A 型电磁炉	164
5	奔腾 PC20/22G 型电磁炉	168
6	爱庭 JYC-19DS 型电磁炉	170
7	爱庭 JYC-18X2 型电磁炉	174
8	万利达 MC18-C10 型电磁炉	178
9	万利达 MCE-1903D 型电磁炉	182
10	华帝 HS20E1/HS20E2 型电磁炉	184
11	华帝 HS20P 型电磁炉	188
12	正夫人 JC20G6 型电磁炉	192
13	正夫人 JC20K6 型电磁炉	194
14	格力 GC18BL/20BL 型电磁炉	198
15	格力 GC16 型电磁炉	202
16	小天鹅 HY-K20W / 樱花电磁炉	204
17	易厨 C16A /18A 型电磁炉	206
18	智能 SOKO DC16A/18A 型电磁炉	212
19	乐邦 VF-1800 型电磁炉	218
20	立邦 EC18LD 型电磁炉	222
21	艾美特 CE2088DL 型电磁炉	224
22	万家乐 MC19D 型电磁炉	226
23	尚朋堂 SR-1609A 型电磁炉	228
24	雅乐思 C18N2D /C18J2D 型电磁炉	234
25	德昕电磁炉	238
26	科龙/康拜恩电磁炉	244
27	荣事达 9N/N1、6E/F/H 系列电磁炉电路图	246
28	荣事达 8 系列新型电磁炉电路图	247
29	荣事达 9 系列电磁炉电路图	248
30	亚蒙 2010 年电磁炉电路图	249
31	海尔 CH2010 型电磁炉电路图	250
32	海尔 CH2109/2108 型电磁炉电路图	252
33	海尔 CH209 型电磁炉电路图	253
34	海尔 CH2107 型电磁炉电路图	254
35	海尔 CH2106 型电磁炉电路图	256
36	海尔 CH2005 型电磁炉电路图	258
37	海尔 CH2002 型电磁炉电路图	260

第 1 章

电磁炉通用集成电路


① LM339 比较器 内置四个翻电压为 6mV 的电压比较器，当电压比较器输入端电压向正输入时（+ 输入端电压高于 - 输入端电压），置于 LM339 内部控制输出端的三极管截止，此时输出端相当于开路；当电压比较器输入端电压反向时（- 输入端电压高于 + 输入端电压），置于 LM339 的内部控制器的三极管导通，将比较器外部接入输出端的电压拉低，此时输出端为 0V。

② LM393 双电压比较器 内置两个翻电压为 2mV 的电压比较器。逻辑关系同于 LM339。工作电压范围为 2~36V。


③ LM324 运算放大器 内含四个运算放大及补偿器，差分输入，工作电压范围为 3~32V。

④ LM358 运算器 内含 2 个运算放大及补偿器，差分输入。


⑤ TA8316 (S) 驱动器 TA8316 可以代换 TA8316S，但后者代换前者时会失去电源过流保护功能。




(a) LM339 内部结构示意图



(b) LM324 内部结构示意图



(c) LM358/LM393 内部结构示意图



(d) TA8316 内部结构示意图

图 1-1 电磁炉通用集成电路

第 2 章

富士宝电磁炉维修精要及电路原理图

1 富士宝 07 款 07IHS-MSCH 主板型电磁炉




图 2-1 富士宝 07 款 07IHS-MSCH 主板型电磁炉电路原理图

表 2-1 富士宝 07 款电磁炉故障代码

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E2、E7	传感器开路、短路	E5	陶瓷板温度过高
E3	电网电压过高	E6	IGBT 过热
E4	电网电压过低		

① 反复间歇加热 测 +5V、+18V、+300V 电源。查 CPU 的 22 脚浪涌保护端的 R17，1 脚电流检测端的 C5、R8、C9，24 脚的 C18，21 脚的 R32，LM393 比较器及 2 脚下拉电阻 R2。

② 能加热但功率不可调 先查 CPU 的 1 脚电流检测 C5、RW、R35、R8，24 脚的 C18。其次查 D8、R23，测 L393 电压。

③ 不加热，LM393 引脚电压正常 先高压电容 C23、C22；其次查驱动管 Q1、Q2 及上拉电阻 R7。再查 CPU 的 24 脚 C18、1 脚的 C5，电阻 R23、R15、R2、R4 (5.6k Ω)，代换 LM393。

④ 不加热、LM393 引脚电压异常 先测 +5V、+18V 电源。其次高压电阻 R24、R20、R19、R16、驱动管 Q1 和 Q2。

⑤ 不通电，保险管熔断 去掉线盘，测 IGBT 功率管，全桥 BD，高压整流管 D4、D6、D50、电源块 U3 哪个击穿，除 IGBT 击穿还需 G、C 极器件外，其他击穿更换即可。

⑥ 不通电，保险管好，但 +5V、+18V 均异常 依次测 U3 的 8 脚 +300V 电源、1 脚启动电压，如异常先对 C50 放电后，才能检查和拆卸 R61、电源块等。

⑦ 不通电，+5V 异常，+18V 正常 查 7805 稳压器及 3 脚的电容 C13 等。

⑧ 报警无锅 原因是 CPU 的 23 脚无脉冲或每个检锅周期内数量多于 9 个、24 脚电压体现主回路小于 2A。测 +5V 等各电源，LM393 电压，查康铜丝 ID、C9、R8 等检锅途径器件。

⑨ 显 E2 或 E7 IGBT/锅温传感器开路，插头不良，C20、C7 击穿，R26、R28、R29、R31 开路。

⑩ 显 E4 或 E3 多是 R10~R13，C29 击穿、C25 漏电，+5V 电源异常。

⑪ 显示 E5 锅温传感器阻值变小、硅脂不足，R28 坏。

⑫ 显示 E6、蜂鸣器长鸣 开机显 E6，查 IGBT 传感器、R29、C20；加热一会显示 E6，风道和散热板油污严重、风扇异常（需测 +18V 电源，查 Q6、D14、R30）。

2 富士宝 06 款 06IH-MSCH 主板型电磁炉




图 2-2 富士宝 06 款 06IH-MSCH 主板型电磁炉电路原理图

表 2-2 富士宝 06 款电磁炉故障代码

代 码	故障内容	检查部位
E2	锅温传感器开路	锅温传感器及插头、C7、R31
E3	电网电压过高	R29、CPU 工作条件
E4	电网电压过低	R17、R26、C2
E5	陶瓷片温度过高	锅温传感器、R32
E6	炉内温度过高	油污、风扇、温度传感器、R40、C20
E7	IGBT 传感器开路	IGBT 传感器及插头

① 报警无锅、锅底反复发出“嘀哒”检锅声 故障发生在主回路和检锅信号反馈电路。多是 T1 次级、D8~D11 阻值变大或碎裂，C5、C18 漏电。线盘两端 R42~R44 阻值变大，C23、C22 变质。少数是 LM339 电压异常。

② 报警无锅 故障发生在检锅信号途径电路，即 CPU 的 11 脚到 IGBT 管 Q8 之间的箭头途径电路。先测 +5V、+18V、+300V 电源，LM339 各引脚电压。由 IGBT 的 G 极开始，依次查检锅信号的 R45、ZD4、Q1、Q2、C4、R16、C6、R10、LM339。

③ 不通电、保险管熔断 IGBT 管或 BD 全桥、RZ 压敏电阻击穿、C21 电网消干扰电容、C22 +300V 滤波电容击穿。

◇ 建议：如 IGBT 击穿，继续测 +5V、+18V、+300V，查高压器件 C22、C23、R42~R44、R25、R34，驱动管 Q1、Q2 及所接 R45、ZD4。

④ 屡击穿 IGBT 先查按上面“建议”器件，再检 T1 及次级 D8~D11、IGBT 传感器，测 LM339 各引脚电压。如没查出损坏器件，建议把 Q1、Q2、BD 全桥，LM339 及 11 脚的 C1、13 脚的 C3 一并更换。

⑤ 不通电、保险管正常 多是 TRAN 变压器初级开路。其次测 CPU 的 13 脚 +5V、12 脚复位电压，代换 4MHz 晶体。


⑥ 显示错误、所有键失控 通常是按键、发光二极管漏电。其次测 CPU 的 13 脚 +5V、12 脚复位电压，代换 4MHz 晶体。

⑦ 加热缓慢、电流为 3~4A LM339 的 6 脚 R34、R25 阻值变大 T1 互感器次级阻值变大。

⑧ 间歇加热 多是 IGBT 管 Q8 的 EC 结漏电；T1 次级及 D8~D11 开路（电流先上升后降为 0A），C5、C18 漏电；高压电容 C23 变质。其次测 LM339 的各引脚电压，代换 LM339 的 9 脚的 C9、14 的 C10，如仍不行，将 11 脚的 C1 改为 222。

⑨ 不加热或加热一会停止 LM339 的 11、10 脚电压异常（11 脚应高于 10 脚 0.1~0.25V），T1 及次级器件损坏。

3 富士宝 05 款 HT-05. PCB 主板型电磁炉



注 1. → 检幅信号
 2. () 内有线盘待机值
 3. △ 为改进器件
 4. 无特殊说明均为有线盘待机电压。余同

图 2-3 富士宝 05 款 HT-05. PCB 主板型电磁炉电路原理图

表 2-3 富士宝 05 款故障代码

代 码	故障内容	检查部位
E2	锅温传感器开路	锅温传感器及插头
E3	电网电压过高	R29、+5V 电源,4MHz 晶体
E4	电网电压过低	电源插座、R17、R26、C2
E5	陶瓷片温度过高	锅温传感器、R32
E6	IGBT 过热	油污、风扇、温度传感器、R49、C20
E7	锅温传感器开路	锅温传感器及插头、R31、C7,+5V

① 通电爆机 多是 Q2、Q1 漏电。其次去掉线盘，测 +5V、+18V、+310V 电源，LM339 各引脚电压。

② 开机击穿 IGBT 多是线盘两端 C23、C22、R42~R46、R25、R34 损坏，驱动管 Q1、Q2 及 ZD4 漏电。其次 +5V、+18V、+310V、LM339 电压。

③ 不加热、无检锅声 查驱动管 Q2、Q1 及基极 R7。测 +5V、+18V、+300V、LM339 各引脚电压。查 LM339 的 4、5 脚 D1~D3 和 C3 (222J)，代换 4MHz 晶体。

④ 不加热、有检锅声，电流为 1A 或在 2A 左右摆动 多是 T1 次级阻值变大、D8~D11 开路或碎裂、C5、C24、C18 漏电。其次测 LM339 各引脚电压。

⑤ 加热异常、电流在 5~10A 左右反复 同 (4)，但不查 C24、C5。

⑥ 间加热、电流在 3~6A 左右摆动 通常是 IGBT 的 CE 极间漏电，LM339 的 9 脚 C9 损坏。其次测 LM339 各脚电压，代换 ZD1 (18V) 稳压管。

表 2-4 富士宝 05 款电磁炉改进方案

故障现象	改进方案
显 E2、E5	锅温采集电路中的 C7 改为 $1\mu\text{F}/50\text{V}$ ，R36 改为 $300\text{k}\Omega$
显 E3、E4	电网电压检测电路中的 R29 改为 $3.9\text{k}\Omega$ 或 $6.8\text{k}\Omega$
显 E6、R7	IGBT 温度采集电路中的 C20 改为 $1\mu\text{F}/50\text{V}$
功率不可	H208 型电磁炉，显示板上 R25 改为 $6.8\sim 8.2\text{k}\Omega$ ；H205 型电磁炉，显示板上 R4~R9 改为 $3.3\text{k}\Omega$
经常击穿 IGBT	LM339 的 9 脚 R35 改为 10k 电阻，LM339 的 6 脚 R14 改为 4.4k 电阻
火锅自动跳到煲汤	显示板的 R12 上并联 100 或 101 电容
工作一段时间长鸣	2005 年 7 月~8 月 15 日的机型，将底座垫高 5mm，将 IGBT 温度采集电路中的 C20 改为 $1\mu\text{F}/50\text{V}$

第 3 章

美的电磁炉维修精要及电路原理图

1 美的 09 款 TM-S1-01A-A 主板型电磁炉




图 3-1 美的 09 款 TM-S1-01A-A 主板型电磁炉电路原理图

U1 CHKS007 主控芯片内置 CPU、比较器。开机后由 3 脚输出检锅信号；同时分析 17、19 和 20 脚检锅反馈信息，如符合要求，自动转入加热状态，由 3 脚改为输出加热脉冲，被 Q1~Q3 放大后，驱动 IGBT、线盘、C5 形成高频振荡，线盘上面形成磁场，使锅具致热。

☞ 资料：CPU 的 3 脚脉宽决定电磁炉的输出功率（正比例关系），受 17 脚和 10 脚电压、用户设定功率（成正关系比例）。加热线盘电感量为 $110\mu\text{H}$ 。

表 3-1 美的 09 款 TM-SI-10 主板型电磁炉故障代码


代 码	故 障	检查部位
E1(EE)	主传感器断路	炉面传感器及插头 CN9 不良
E2	主传感器短路	炉面传感器、C25、R28
E3	主传感器高温	炉面传感器、C25、R28，+5V
E4	散热片传感器断路	IGBT 传感器、R34、C24
E5(EE)	散热片传感器短路	IGBT 传感器、R27
E6	散热片传感器高温	同上栏。油污、风扇
EA	锅具干烧保护	同于 E3
Eb	主传感器失效保护	炉面传感器

表 3-2 CHK-S007B 主控芯片引脚功能

引 脚	功 能	引 脚	功 能
1	浪涌检测	11	温度检测
2	位可编程输入/输出口	12	位可编程输入/输出口或 ADC
3	位可编程输出口	13	电源输入脚
4	位可编程输入/输出口或同步检测输入口	14	位可编程输入/输出口或同步控制输出口
5	位可编程输入/输出口	15	位可编程输入/输出口
6	风扇/蜂鸣器控制	16	电路反馈端子
7	位可编程输入/输出口	17	电流检测
8	地	18	高电位检测
9	位可编程输入/输出口或 ADC	19	相位电压 B 点
10	电网电压检测	20	相位电压 A 点

◎ 小经验：U1 的 2 脚与 4 脚间应呈现二极管特性。如显示断路，则可通电做进一步测试维修；如显示短路，则是主控芯片已损，请勿通电维修。

2 美的 09 款 TM-S1-01D 主板型电磁炉



注:1. 22 端电压因机型而定;
2. 因原图不清, 器件标
号和参数可能有出入。

图 3-2 美的 09 款 TM-S1-01D 主板型电磁炉电路原理图