

模具设计师成才系列

■ 内容适中，安排合理


按实际工作要求，从3D分模到2D排位  
全程讲解设计方法。

■ 图文并茂，简明扼要

配图简述设计要点，没有废话。

■ 贴近实战，操作性强

集作者多年模厂实际设计方法与技巧之精髓。



# 注塑模具设计工厂 案例详解

( 3D分模与2D排位 )

王静主编★

王鑫 刘军 副主编★  
赵让乾 吴素珍






电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



欢迎登录 **免费** 获取本书教学资源  
<http://www.hxedu.com.cn>

## 模具设计师学习流程图



上架建议：计算机辅助技术  
ISBN 978-7-121-18882-4



9 787121 188824 >  
定价：39.80元  
(含光盘1张)

策划编辑：许存权  
责任编辑：许存权  
封面设计：朝天世纪



模具设计师成才系列

# 注塑模具设计工厂案例详解

## ( 3D 分模与 2D 排位 )

王 静 主编

王 鑫 刘 军 赵让乾 吴素珍 副主编

湖北工业大学图书馆



01348899



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

## 内 容 简 介

本书是“模具设计师成才系列”丛书的第三本，重点讲解模具厂实际工程案例。在整个模具设计学习中，该部分内容属于进阶内容，即提高部分。读者只有通过大量案例的不断演练，才能从学习模具设计逐步过渡到独立设计模具。

本书分为两部分，共 14 章。以模具厂做过的案例，按照模具的典型结构，精选出 7 套模具，分别用 Pro/E 分模和 CAD 排位进行详细的讲解。这些案例中涵盖了镶件型模具结构、嵌件型模具结构、油缸抽芯型模具结构、斜顶型模具结构、滑块型模具结构、三板模结构等典型结构，具有一定的代表性。具体到每一个产品来说，先讲解具体分模，然后讲解 2D 排位，讲解过程中融合了作者多年的实践经验和设计技巧。

本书不仅适合作为大中专院校模具、材料加工、机械设计等专业的教材，而且可作为模具设计爱好者和初学者的自学用书，也可供国家模具设计师考证人员学习参考。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

注塑模具设计工厂案例详解：3D 分模与 2D 排位 / 王静主编. —北京：电子工业出版社，2013.1

(模具设计师成才系列)

ISBN 978-7-121-18882-4

I. ①注… II. ①王… III. ①注塑—塑料模具—设计 IV. ①TQ320.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 266234 号

策划编辑：许存权

责任编辑：许存权 特约编辑：刘丽丽 王 燕

印 刷：北京丰源印刷厂

装 订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1092 1/16 印张：17.5 字数：410 千字

印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷


印 数：4 000 册 定价：39.80 元（含光盘 1 张）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zhts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

## 模具设计师学习流程图



## 前　　言

对于模具厂的模具设计师来说，最核心的工作就是分模与排位。分模即利用 Pro/E 进行模具设计，排位即利用 CAD 进行模具图纸绘制。实际工程中，产品千变万化，对应的模具结构也将复杂多变。

如何面对不同产品，轻松且从容地设计模具呢？这就必须经过大量实战案例锻炼，见的多了，做的多了，一见产品，心中有数，自然不怕。

基于此，我们编写了《注塑模具设计工厂典型案例详解（3D 分模与 2D 排位）》这本书。

本书是“模具设计师成才系列”丛书的第三本，是《Pro/E 造型设计及分模基础》的进阶篇，即提高篇。

本套丛书的前面两本已经讲了模具设计基础理论、造型设计及简单的分模操作，这些都是基础知识，而这本书讲的是如何运用前面的知识来进行实际的模具设计。本书分为 3D 分模篇和 2D 排位篇，从模具厂已经做过的模具案例中精选出 7 套典型结构，从 3D 分模到 2D 排位全程讲解，非常详细地阐述了不同模具结构的具体设计方法。

在 3D 分模篇中，在读者掌握基本分模手法的基础上，以模具公司经典设计案例来讲解，论述清晰，观点鲜明，步骤明确。通过指导读者演练不同结构的模具设计，达到触类旁通的目的。

2D 分模篇紧承上文，就分模的结果进行排位。即出模具工程图。模具工程图对模厂来说非常重要，道理很简单，对绝大部分加工现场，图纸必不可少，各加工环节师傅们离不开图纸，尤其对钳工而言，没有图纸几乎就干不成活。因此有必要重点阐述一下模具图的具体设计方法。

在模具设计行业，AutoCAD 是离不开手的一款计算机辅助设计绘图的专业软件。为设计方便，模具界流行采用模具软件外挂进行设计。例如，原来画个螺钉需要很长时间，而现在只需鼠标轻轻一点，一个螺钉瞬间就生成，这大大节省了画图时间，使设计师能够把更多的精力投入到模具结构上来，在众多的模具外挂里面，燕秀模具工具箱即是一款优秀的外挂，在行业里面使用极为广泛，本书即是以外挂来设计组立图的。

本书具有以下特点：

- 案例取自模厂实际，已经实践检验

本书精心所选的案例，全部是已经做过的模具，均已交付客户使用，模具运行良好。笔者将其设计过程非常详细地记录下来，以供初学模具设计的朋友们参考。

- 涵盖面广，题材经典

本书总共 14 章，7 个案例。涵盖二板模和三板模。包括：嵌件型模具、镶件型模具、滑块型模具、斜顶型模具、油缸抽芯型模具、针点式浇口模具，等等。基本上反映了模具的经典结构，掌握了这几种模具结构，就掌握了模具设计的一般方法。

- 循序渐进，由浅入深

本书第1章是最简单的两板模，非常容易理解，也容易上手。以后各章内容逐步加深，完全符合读者学习规律。长期教学经验告诉我们，对于初学者来说，基础最重要！

- 精心编排，通俗易懂

本书各章的内容经过精心策划，安排合理，依照最佳的学习顺序编排，并充分考虑模厂实际设计顺序，按部就班，模块化设计，使得读者学完之后，能够“依葫芦画瓢”，轻松应对模具设计。

本书可作为高等院校机械类、材料工程类专业本科生及专科生的教材，也可作为模具设计从业人员的培训教材，还可供从事注塑模具设计与制造的技术人员使用。

在本书的编写过程中，得到了呱呱模具培训工作室（<http://hi.baidu.com/guaguamold>）工程师们的大力帮助，呱呱模具一直致力于模具设计师顶尖培训，在此深表感谢！同时感谢郑州市南方模具厂的曹伟峰经理，他对于本书的成稿有大力帮助，并无私地给予了技术指导。另外我的学生，即河南工程学院计算机辅助设计与制造专业0931班的王章俊、程爱、罗旭、杨雪丽、李振州、刘立强、王俊歌、王婷婷、何彦溪、唐兆录同学为本书的编写工作提供了很大帮助，在此一并感谢。

我们希望给读者奉献一本好书，尽管小心谨慎、反复检查，但由于水平有限，虽勉力为之，疏漏和不妥之处在所难免，请各位读者和同仁海涵并不吝赐教！我们的电子邮箱：[528009396@qq.com](mailto:528009396@qq.com)。

王 静


2012年秋于郑州

# 目 录

## 上篇 3D 分模篇

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>第1章 象棋子注塑模具 3D 分模</b> .....   | (3)  |
| 1.1 设计任务.....                    | (3)  |
| 1.2 产品分析.....                    | (4)  |
| 1.2.1 进胶方案分析.....                | (4)  |
| 1.2.2 拔模分析.....                  | (4)  |
| 1.3 3D 模型转 2D 图 .....            | (5)  |
| 1.4 建立分模档.....                   | (6)  |
| 1.5 分型面设计.....                   | (10) |
| 1.6 分割模具.....                    | (12) |
| 1.6.1 分割模具体积块.....               | (12) |
| 1.6.2 抽取模具体积块.....               | (13) |
| 1.7 分模后处理.....                   | (13) |
| <b>第2章 键盘底座注塑模具 3D 分模</b> .....  | (15) |
| 2.1 设计任务.....                    | (15) |
| 2.2 产品分析.....                    | (16) |
| 2.2.1 进胶方案分析.....                | (16) |
| 2.2.2 拔模分析.....                  | (17) |
| 2.3 3D 模型转 2D 图 .....            | (18) |
| 2.4 建立分模档.....                   | (18) |
| 2.5 分型面设计.....                   | (20) |
| 2.5.1 前模镶针.....                  | (20) |
| 2.5.2 后模镶件.....                  | (22) |
| 2.6 分割模具.....                    | (26) |
| 2.7 分模后处理.....                   | (27) |
| <b>第3章 读表器外壳注塑模具 3D 分模</b> ..... | (29) |
| 3.1 设计任务.....                    | (29) |
| 3.2 产品分析.....                    | (30) |
| 3.2.1 进胶方案分析.....                | (30) |
| 3.2.2 拔模分析.....                  | (32) |
| 3.3 3D 模型转 2D 图 .....            | (33) |
| 3.4 建立分模档.....                   | (34) |
| 3.5 分型面设计.....                   | (37) |
| 3.5.1 前模镶件分型面设计 .....            | (37) |
| 3.5.2 后模镶件分型面设计 .....            | (38) |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 3.5.3 后模镶针.....              | (40)        |
| 3.5.4 主分型面设计.....            | (42)        |
| 3.6 分割模具.....                | (44)        |
| 3.6.1 分割模具体积块.....           | (45)        |
| 3.6.2 连接模具体积块.....           | (46)        |
| 3.6.3 抽取模具体积块.....           | (47)        |
| 3.7 分模后处理.....               | (48)        |
| 3.7.1 做基准角.....              | (48)        |
| 3.7.2 镶件倒圆角及做避空.....         | (49)        |
| <b>第4章 天线盒注塑模具3D分模.....</b>  | <b>(51)</b> |
| 4.1 设计任务.....                | (51)        |
| 4.2 产品分析.....                | (52)        |
| 4.2.1 进胶方案分析.....            | (52)        |
| 4.2.2 拔模分析.....              | (53)        |
| 4.3 3D模型转2D图.....            | (54)        |
| 4.4 建立分模档.....               | (55)        |
| 4.5 分型面设计.....               | (58)        |
| 4.5.1 斜顶分型面设计.....           | (58)        |
| 4.5.2 后模镶件分型面设计.....         | (62)        |
| 4.6 主分型面的设计.....             | (64)        |
| 4.7 分割模具.....                | (66)        |
| 4.7.1 分割模具体积块.....           | (66)        |
| 4.7.2 连接模具体积块.....           | (67)        |
| 4.7.3 抽取模具体积块.....           | (68)        |
| 4.8 分模后处理.....               | (69)        |
| 4.8.1 做基准角.....              | (69)        |
| 4.8.2 倒圆角.....               | (69)        |
| 4.8.3 做小镶件.....              | (70)        |
| 4.8.4 斜顶后处理.....             | (70)        |
| <b>第5章 膨胀螺栓注塑模具3D分模.....</b> | <b>(71)</b> |
| 5.1 设计任务.....                | (71)        |
| 5.2 产品分析.....                | (72)        |
| 5.2.1 进浇方案分析.....            | (72)        |
| 5.2.2 拔模分析.....              | (73)        |
| 5.3 3D模型转2D图.....            | (73)        |
| 5.4 建立分模档.....               | (74)        |
| 5.5 分型面的设计.....              | (75)        |
| 5.5.1 镶件分型面的设计.....          | (75)        |
| 5.5.2 滑块分型面的设计.....          | (77)        |



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 5.5.3 主分型面的设计           | (82)  |
| 5.6 分割模具                | (82)  |
| 5.6.1 分割前模镶件            | (82)  |
| 5.6.2 分割后模仁镶件           | (83)  |
| 5.6.3 分割滑块成型部分          | (84)  |
| 5.6.4 分割前后模             | (84)  |
| 5.6.5 抽取模具体积块           | (85)  |
| 5.7 分模后处理               | (86)  |
| 5.7.1 做基准角              | (86)  |
| 5.7.2 定模仁避空             | (87)  |
| 5.7.3 滑块后处理             | (87)  |
| <b>第6章 花洒注塑模具 3D 分模</b> | (93)  |
| 6.1 设计任务                | (93)  |
| 6.2 产品分析                | (94)  |
| 6.2.1 进胶方案分析            | (94)  |
| 6.2.2 拔模分析              | (94)  |
| 6.3 3D 模型转 2D 图         | (96)  |
| 6.4 建立分模档               | (97)  |
| 6.5 分型面的设计              | (99)  |
| 6.5.1 镶件分型面设计           | (99)  |
| 6.5.2 斜顶分型面设计           | (102) |
| 6.5.3 滑块分型面设计           | (104) |
| 6.5.4 主分型面的设计           | (111) |
| 6.6 分割模具                | (111) |
| 6.6.1 分割模具体积块           | (112) |
| 6.6.2 抽取模具体积块           | (114) |
| 6.7 分模后处理               | (115) |
| 6.7.1 做基准及镶件避空          | (115) |
| 6.7.2 滑块的后处理            | (116) |
| <b>第7章 踏板注塑模具 3D 分模</b> | (118) |
| 7.1 设计任务                | (118) |
| 7.2 产品分析                | (119) |
| 7.2.1 进胶方案分析            | (119) |
| 7.2.2 拔模分析              | (120) |
| 7.3 3D 模型转 2D 图         | (121) |
| 7.4 建立分模档               | (121) |
| 7.5 分型面设计               | (123) |
| 7.5.1 斜顶分型面设计           | (123) |
| 7.5.2 镶件分型面设计           | (126) |


|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| 7.5.3 | 大分型面设计  | (130) |
| 7.6   | 分割模具    | (131) |
| 7.6.1 | 分割模具体积块 | (131) |
| 7.7   | 抽取模具元件  | (133) |
| 7.8   | 分模后处理   | (134) |
| 7.8.1 | 虎口设计    | (134) |
| 7.8.2 | 镶件倒圆角   | (136) |

## 下篇 2D 排位篇

|               |                        |       |
|---------------|------------------------|-------|
| <b>第 8 章</b>  | <b>象棋子注塑模具 2D 排位</b>   | (139) |
| 8.1           | 对 Pro/E 转过来的图进行处理      | (139) |
| 8.2           | 镜像、做产品基准、放缩水           | (140) |
| 8.3           | 调模架                    | (141) |
| 8.4           | 调产品入模架                 | (143) |
| 8.5           | 定位系统设计                 | (145) |
| 8.6           | 组立图 3D 输出              | (146) |
| 8.7           | 浇注系统设计                 | (147) |
| 8.8           | 顶出系统设计                 | (150) |
| 8.9           | 冷却系统设计                 | (152) |
| 8.10          | 垃圾钉、K.O 孔              | (154) |
| 8.11          | 标数                     | (155) |
| <b>第 9 章</b>  | <b>键盘底座注塑模具 2D 排位</b>  | (157) |
| 9.1           | 对 Pro/E 转过来的图进行处理      | (157) |
| 9.2           | 镜像、做产品基准、放缩水           | (158) |
| 9.3           | 定模仁、调模架                | (159) |
| 9.4           | 装配模仁                   | (161) |
| 9.5           | 组立图 3D 输出              | (163) |
| 9.6           | 浇注系统设计                 | (164) |
| 9.7           | 镶件设计                   | (166) |
| 9.8           | 顶出与复位系统设计              | (167) |
| 9.9           | 冷却系统设计                 | (169) |
| 9.10          | 支撑柱、垃圾钉、K.O 孔          | (170) |
| 9.11          | 标数                     | (172) |
| <b>第 10 章</b> | <b>读表器外壳注塑模具 2D 排位</b> | (174) |
| 10.1          | 对 Pro/E 转过来的图进行处理      | (174) |
| 10.2          | 镜像、做产品基准、放缩水           | (175) |
| 10.3          | 定模仁、调模架                | (176) |
| 10.3.1        | 定模仁                    | (176) |
| 10.3.2        | 调模架                    | (178) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 10.4 装配模仁                    | (179) |
| 10.5 组立图 3D 输出               | (181) |
| 10.6 浇注系统设计                  | (181) |
| 10.7 镶件设计                    | (184) |
| 10.8 顶出与复位系统设计               | (185) |
| 10.9 定位系统设计                  | (187) |
| 10.10 冷却系统设计                 | (188) |
| 10.11 垃圾钉、K.O 孔              | (190) |
| 10.12 标数                     | (191) |
| <b>第 11 章 天线盒注塑模具 2D 排位</b>  | (193) |
| 11.1 对 Pro/E 转过来的图进行处理       | (193) |
| 11.2 镜像、做产品基准、放缩水            | (194) |
| 11.3 定模仁、调模架                 | (195) |
| 11.4 装配模仁                    | (198) |
| 11.5 组立图 3D 输出               | (200) |
| 11.6 浇注系统设计                  | (200) |
| 11.7 镶件设计                    | (203) |
| 11.8 顶出设计                    | (204) |
| 11.9 斜顶设计                    | (205) |
| 11.10 定位系统设计                 | (206) |
| 11.11 冷却系统设计                 | (206) |
| 11.12 垃圾钉、K.O 孔              | (207) |
| 11.13 标数                     | (208) |
| <b>第 12 章 膨胀螺栓注塑模具 2D 排位</b> | (210) |
| 12.1 对 Pro/E 转过来的图进行处理       | (210) |
| 12.2 镜像、做产品基准、放缩水            | (211) |
| 12.3 定模仁、调模架                 | (212) |
| 12.4 装配模仁                    | (214) |
| 12.5 组立图 3D 输出               | (216) |
| 12.6 浇注系统设计                  | (217) |
| 12.7 镶件设计                    | (219) |
| 12.8 滑块设计                    | (219) |
| 12.9 顶出系统设计                  | (221) |
| 12.10 定位系统设计                 | (223) |
| 12.11 冷却系统设计                 | (224) |
| 12.12 垃圾钉、K.O 孔、限位块          | (225) |
| 12.13 标数                     | (226) |
| <b>第 13 章 花洒注塑模具 2D 排位</b>   | (228) |
| 13.1 对 Pro/E 转过来的图进行处理       | (228) |

|             |                   |       |
|-------------|-------------------|-------|
| 13.2        | 镜像、做产品基准、放缩水      | (229) |
| 13.3        | 定模仁、调模架           | (231) |
| 13.4        | 装配模仁              | (233) |
| 13.5        | 组立图3D输出           | (236) |
| 13.6        | 浇注系统设计            | (236) |
| 13.7        | 镶件结构设计            | (238) |
| 13.8        | 侧抽系统设计            | (239) |
| 13.8.1      | 滑块设计              | (239) |
| 13.8.2      | 斜顶设计              | (241) |
| 13.8.3      | 油缸抽芯              | (242) |
| 13.9        | 顶出系统设计            | (244) |
| 13.10       | 定位系统的设计           | (245) |
| 13.11       | 冷却系统设计            | (245) |
| 13.12       | 限位块、垃圾钉、K.O孔      | (247) |
| 13.13       | 标数                | (249) |
| <b>第14章</b> | <b>踏板注塑模具2D排位</b> | (250) |
| 14.1        | 对Pro/E转过来的图进行处理   | (250) |
| 14.2        | 镜像、做产品基准、放缩水      | (251) |
| 14.3        | 模架结构设计            | (252) |
| 14.4        | 装配产品              | (254) |
| 14.5        | 组立图3D输出           | (254) |
| 14.6        | 浇注系统设计            | (255) |
| 14.7        | 分型机构设计            | (258) |
| 14.8        | 镶件设计              | (260) |
| 14.9        | 顶出和复位系统设计         | (262) |
| 14.10       | 冷却系统设计            | (264) |
| 14.11       | 支撑柱、K.O孔          | (266) |
| 14.12       | 标数                | (267) |
| <b>后记</b>   |                   | (268) |





# 上篇



## 3D 分模篇



# 第1章 象棋子注塑模具 3D 分模




本套模具特点：


- 模具结构很简单，两板模，入门基础
- 大水口——侧浇口进胶
- 32个产品的排位问题
- 顶针顶出

## 1.1 设计任务

应客户要求做中国象棋子注塑模具，如图 1-1、图 1-2 所示。棋子材料为 ABS，缩水率为 0.005，棋子不大，外圆直径 20mm，壁厚 2mm。为游戏双方区别起见，一方棋子表面做了圈环形凸台，另一方未做。客户要求外观面平整，光洁，无飞边、喷痕等瑕疵。



(a)



(b)

图 1-1




图 1-2

## 1.2 产品分析

### 1.2.1 进胶方案分析

棋子属于典型的盖状体，如图 1-3 所示。结构很简单，无复杂之处，采用大水口两板模结构即可。成型时为避免色差，要求所有棋子一模打出。一副象棋总共 32 个棋子，这 32 个棋子在模腔中如何排位？做到模具结构既节省成本，又能保持充模时熔体平衡进胶，这是此套模具设计的一点关键所在。本套模具拟采用的进胶方案如图 1-4 所示。此方案仅供参考。




图 1-3




图 1-4

### 1.2.2 拔模分析

为方便塑件脱模，首先检查该产品是否拔模，对未拔模的部位进行拔模处理。打开第一章 unfinished 文件夹里面的各产品，注意以零件模式打开，运行拔模检测，仔细查看塑件各个部位是否拔模。如图 1-5 所示。