


苏联科学院  
科学普及丛书


# 高强度玻璃 纤维材料



科学技术出版社



# 高強度玻璃 纤维材料



高強度玻璃纖維  
材料

苏联科学院科学普及丛书

# 高强度玻璃纖維材料

布 洛 夫 合著  
安德列也夫斯卡娅  
致 工 譯

科学 技术 出版社

1959年·北京

## 本 書 提 要

玻璃纖維材料是一種新型的材料，由於性能優異，目前在國外已廣泛地用於各種工業部門中，例如用來製造石油工業用的管子、化學工業用的耐腐蝕材料和電工工業用的絕緣材料，用來製造汽車、汽艇、火車車廂等的外殼和用作建築材料。而在我們，也已開始得到應用。

本書詳細地介紹了玻璃纖維材料的製造方法、性能和用途。在製造方法方面，主要介紹了應用各向異性結構原理製造玻璃纖維材料的方法，以及這一方法中所使用的粘結劑的配製方法。採用這一新方法，可使玻璃纖維材料的生產過程大為簡化，大大降低這一材料的成本。

總號：1413

### 高強度玻璃纖維材料

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

СТЕКЛОПЛАСТИКИ

---

著者：А.К.Буров и Г.А.Андреевская

原出版者：ИЗД.АН СССР, 1958

譯者：致

工

出版者：科 學 技 术 出 版 社

(北京市西直門外教委)

北京市書刊出版業營業許可證出字第091號

發行者：新 华 書 店

印刷者：北 京 市 通 州 区 印 刷 厂

---

开 本：787×1092 索

印 张：2

1959年10月第 1 版

字 数：37,000

1959年10月第 1 次印刷

印 数：2,045

統一書號：15051·296

定 价：(9) 2 角 3 分

## 目 次

序 .....	1
緒 言 .....	2
第一章 玻璃纖維最重要的性質 .....	3
第二章 各向异性玻璃纖維材料的生产工艺学 .....	7
第三章 制造各向异性玻璃纖維材料用的粘結剂 .....	17
第四章 各向异性玻璃纖維材料的主要性質 .....	27
第五章 各向异性玻璃纖維材料应用的范围和远景 .....	47
第六章 采用各向异性玻璃纖維材料的經濟效果 .....	56

## 序

苏共中央五月全会的決議中，对于合成材料及其制品生产的快速发展問題，給予严重的注意。这些材料中，玻璃增强塑料❶占有重要的地位；在我国（指苏联——譯者）国民经济的进一步发展中，在滿足居民和技术进步不断增长的需要的斗争中，这种材料将起极大的作用。

苏联科学院各向异性結構實驗室所創造的各向异性玻璃纖維材料（Стекловолокнистый анизотропный материал，简称 СВАМ）是具有极大技术經濟优点的新材料，它不但比其他形式的玻璃增强塑料优越，而且也比广泛应用于技术中的許多其他高效能材料来得优越。

为了把各向异性玻璃纖維材料应用到工业中，曾作出这样的决定：在化学工业部的一个工厂中組織这种材料的試驗性生产，并在頓巴斯建立这些材料的大規模生产。苏联科学院在各向异性玻璃纖維材料的发展过程中要实现科学领导，并与其他一些科学研究机关和企业在一起，共同創造新种类的各向异性材料。

在这本小冊子中，將簡單地叙述一下最近几年內在各向异性玻璃纖維材料的研究方法、性質、生产工艺和这些材料的应用方面所創造的成果。

作者对参加創造各向异性玻璃纖維材料和促进它們在工业中的应用的团体和个人，表示深切的謝意。

---

❶ 玻璃增强塑料，在我国俗称玻璃鋼。——譯者

## 諸 言

弹性体的物理性质(弹性、强度)如果在所有的方向上都相同，就把它称为各向同性的物体(例如玻璃)；如果它的性质在各个方向上不相同，就把它称为各向异性的物体(例如木材)。

各向异性的结构是利用纤维的高强度和它的弹性的各向异性并根据A·Ф·约飞院士所创立的物体表面状态影响物体强度的理论而创造出来的。

各向异性玻璃纤维材料是用玻璃纤维和胶结质(合成树脂)制造的。制造各向异性玻璃纤维材料的方法是：把玻璃纤维在胶结质中定向排列，其方法是把纤维彼此平行排列，同时在它们上面涂上粘结剂。由于玻璃纤维这样的定向排列，我们就得到了具有与木材薄层板和胶合板相似的弹性各向异性的玻璃纤维材料；所以，这样的玻璃纤维材料称为玻璃丝薄层板和玻璃胶合板。很明显，如果把玻璃丝薄层板适当地迭在一起，加以压合，就可以得到具有预定机械性质的玻璃胶合板。

动物的骨骼、树干等结构的各向异性，使它们的重量极轻，可是强度却极大。已在工业上广泛使用的木材胶合板和各种的层压胶布板(Текстолит)，就是根据自然界所启示的原理而制得的各向异性材料。但是，在结构的方向性和纤维的高强度原理的运用方面还有很大的潜力可挖；这些材料中的任何一种，都还没有能充分地利用这些潜力。这样一来，各向异性玻璃纤维材料就成了一种具有木材和钢的主要优点(各向异性和高的比强度)却没有比重大、易于腐烂和腐蚀等缺点的新型合成

材料。

运用各向异性结构的方法，除了可以制得高强度结构材料之外，还可以制出薄的电介质、防水材料以及其他形式的、能在国民经济中找到极有效用途的材料。

在这本小册子①中；将简要地叙述一下各向异性玻璃纤维材料的生产工艺，并列举有关这些材料性质的数据、应用范围和技术经济效果。

## 第一章 玻璃纤维最重要的性质

非常细的纤维的强度超过同一物质大块试样许多倍。表1中列举了几种物质的大块试样和线状试样拉力强度的数据。试验是在大气湿度的条件下进行的。

纤维的高强度在各向异性结构中最显著地表现出来，这就使我们有可能解决现代技术中的一些极为重要的问题，这些问题是由对份量轻而强度高的结构材料的不断增长的要求而提出的。

尤其对于玻璃纤维更是如此。这种材料与其他合成纤维比较，具有许多优点：高拉力强度、高弹性系数、低吸水性、高介电性、化学稳定性、耐湿性、不可燃性和不腐烂性。

玻璃纤维的拉力强度是大多数其他合成纤维的10倍以上。经查明，玻璃纤维的强度随着它的直径的减小而急剧上升：当直径由20微米减小到2微米时，玻璃纤维的强度几乎增加9倍。用改变玻璃液粘度的方法，主要是用改变纤维由熔融玻璃中抽

① 这本小册子是1956年出版的、布洛夫和安德烈也夫斯卡娅的小册子“玻璃纤维和各向异性材料以及它们的技术应用”一书的修订补充本。

表 1 物質的大块試样和綫状試样的拉力强度(公斤/毫米<sup>2</sup>)

物 賴	試 样		綫状試样的直徑 (微米)①
	大 塊 的	綫 状 的	
石英玻璃	0—8	1,000—2,500	3—6
硅酸盐玻璃	4—6	200—600	2—6
聚碳酸脂樹脂	2.0—2.8	50—80	3—6
聚偏二氯乙烯	2.8—4.9	28—38	15—20
醋酸纖維	5.3—8.7	15—20	15—20

出的速度和抽絲孔直徑的方法，可以得到規定直徑的纖維。如后文所指出，最坚强的各向异性结构是用直徑15微米左右的玻璃纖維制品制得的(見29頁)。

玻璃的化学成分也对玻璃纖維的强度有影响。在表2中列举了苏联用来制造玻璃纖維的典型玻璃的成分。

碱性成分玻璃纖維的强度約比非碱性成分玻璃纖維的强度低20%；除此之外，碱性玻璃具有較大的吸水性、較小的化学稳定性和較低的介电性。所以，为了制造各向异性玻璃纖維材料，最好是采用非碱性玻璃。必須估計到，由于玻璃纖維的表面比大块玻璃的表面增加很多，所以周圍介質中的湿度(其他腐蝕剂也一样)对于玻璃纖維的作用增强到极大的程度。例如，由具有6厘米<sup>2</sup>表面的1厘米<sup>3</sup>的玻璃，可以抽出1,270,000米直徑为1微米的纖維，而这纖維的表面积却等于40,000厘米<sup>2</sup>，也就是说，比原来增加了6,670倍左右。

于是，在大气中的湿气和其他外界作用物的直接作用下，

① 微米即千分之一毫米。——譯者

表 2 用來製造玻璃纖維的玻璃的化學成分(重量%)

物 賴	非 碱 性 玻 璃	碱 性 玻 璃
二 氧 化 硅	54	71
氧 化 鋁	14	3
硼 酸	10	—
氧 化 鈣	16	8
氧 化 錫	4	3
氧 化 鉀	2	15

玻璃纖維被損毀的情形就增加到很大的程度，以致纖維會非常快地被破壞。

玻璃織物在仓库中長期存放時，曾經觀察到這些織物在大氣中濕氣的作用下自行損壞的情況。因此，當玻璃纖維形成時對它進行表面保護的問題，就具有特殊的意義。後文將講到，根據各向異性結構方法提出的玻璃纖維材料製造工藝已經成功地解決了這一課題。

玻璃纖維的吸水性非常小。在空氣的相對濕度等於65%時，玻璃纖維的吸水率為0.2%，而各種不同種類的人造絲為12—15%，棉花在10%以內。

由於具有較高的軟化點(非碱性玻璃在700°C以上)，玻璃纖維可以用来製造以有機粘結劑為基礎的、最有耐熱性的材料。

一切結構材料最重要的機械特性是它的比強度，也就是強度對比重的比。

在表 3 內对比了各种天然纖維和合成纖維的比强度。由列举数据的比較可以看出，玻璃纖維的比强度比有机纖維的比强度大好几倍。

玻璃纖維的弹性系数比其他合成纖維的弹性系数大 4—7 倍。玻璃纖維的伸长度为 2 % 左右，这比其他纖維的伸长度小得多。

表 3 各种纖維的比强度

材 料	比 重	拉 力 比 强 度 (公斤/毫米 <sup>2</sup> : 比重)
熔 石 英	2.20	450—320
玻 璃	2.50	100
苧 麻(印度苧麻)	1.52	53
尼 龙	1.14	60—35
棉 花	1.54	42—23
天 然 絲	1.25	45—24
粘 液 絲	1.52	40—16
聚 乙 烯	0.92	24
聚 偏 二 氯 乙 烯	1.72	22—16
羊 毛	1.32	15—10

由于玻璃纖維既有优良的物理-机械特性，又有不可燃性、对有机溶剂和其他溶剂的化学稳定性、低吸水性和高电学参数等特有的性质，这就使它有可能作为基材来制造各种结构材料、防水材料和电绝缘材料以及其他一些符合较高技术要求的材料和制品。

## 第二章 各向异性玻璃纖維材料的生产工艺学①

各向异性玻璃纖維材料同其他一切玻璃增强塑料一样，也是玻璃纖維与粘結剂的结合体。高的机械强度是对于几乎所有玻璃增强塑料，特别是对结构用玻璃增强塑料所提出的主要要求。玻璃增强塑料的强度，主要是由起增强作用的玻璃纖維結構的强度来决定的。

現在，高强度的玻璃增强塑料是用紡織的玻璃纖維材料（布、帶、綫、紗等）为基材而制造的。

現代技术中采用两种形式的紡織玻璃纖維——連續纖維和玻璃棉；它們不但在生产工艺上有区别，而且在本身的物理-机械特性上也有不同。用玻璃纖維的紡織加工法制造玻璃增强塑料的流程圖和按照新方法生产的流程圖都画在圖 1 內。

玻璃棉的生产方法如下。用高压蒸气或压缩空气吹向由抽絲孔流出的玻璃液，結果得到象棉花一样的短纖維。这样得到的纖維落入箱内，在那里用噴油器噴上油并进行烘干；纖維由箱里出来就进入多孔回轉筒或落到傳送帶上，由于这些设备的内部真空的作用，纖維就在它們的表面上連續地堆成棉絮的样子。把它送去紡成紗，由紗制得的合股綫用来作生产各种玻璃布的原料。

連續玻璃纖維的制造方法如下。把由抽絲孔流出来的玻璃

① 各向异性玻璃纖維材料的工业生产工艺，是由各向异性結構試驗室与塑料科学研究院共同制定的，这一工作是在 C.H. 約飞的领导下，由 E.H. 柯特洛列夫及其他人在参加进行的。

滴引向不大的、安装在快速旋转圆筒（线速度在2,500米/分左右）上的可拆卸卷丝管上；圆筒的旋转速度越快，抽出的纤维就越细。由抽丝孔内同时抽出200根单元纤维，当这些纤维绕在可拆卸卷丝管之前，要经过涂油器，在这里，纤维胶结成一股。然后把绕有纤维的卷丝管送到合股机上，把丝绕下并合股成线；用合股线作经线和纬线来织造玻璃布。织成的玻璃布要洗去涂上的油，烘干，经过检查、折迭和包装，然后送到用它制造玻璃增强塑料的工厂里去。在那里，玻璃布用粘结剂浸渍，烘干。然后，玻璃布准备去成型。

以連續纖維織成的布为基材而制造的玻璃增强塑料，比以短纖維玻璃棉織成的布为基材而制造的玻璃增强塑料的强度大。


在外国的实际生产中，以及后来在苏联的实际生产中，都得出了这样的见解：最坚强的玻璃增强塑料只能用玻璃布为基材来制造。但是，如果从最大限度地利用单元玻璃纤维的强度、提高玻璃增强塑料制造过程的生产能力和经济效果的观点上来严格地对待这一问题，那么就会发现这种见解是毫无根据的。

纺织加工的方法完全适合于用有机纤维织造布匹作为最终产品，因为这些纤维具有柔軟性和伸长能力。但是絕不能不考虑玻璃纤维的主要特性：性脆，对多次和快速机械变形的抵抗力弱，破坏时的伸长度小。在这方面，玻璃纤维材料的工艺学是沿着不正确的途径发展着的：不是創造适合于新品种纤维特点的工艺学，而是力圖把新材料納入已經建立起来的有机纤维纺织工艺流程的范围内。


玻璃纤维的加工采取了不适合它的纺织过程，这一錯誤的途径使现有的生产工艺力求得到最柔軟的玻璃纤维，而我們知

## 玻璃纖維的紡織加工

### 1. 玻璃棉



### 2. 連續纖維



用各向异性結構方法制造玻璃絲薄層板



图1 制造玻璃增强塑料用的材料的生产流程图：  
甲——玻璃原丝的制造；乙——玻璃丝的合股过程，  
丙——堆积过程；丁——浸渍布的制造过程。

道，这是要靠减小纖維的直徑来做到的。但是，这一趋势却与技术进步的基本原理——生产能力的提高——相矛盾，因为玻璃纖維的生产能力跟它的直徑的平方成比例地减小。因此，如果我們以直徑6微米（紡織玻璃纖維的平均直徑）的纖維的生产能力为1，那么当纖維的直徑增加到20微米时，在同一抽絲速度的情况下，生产能力将增加10倍。

另外一个缺点是制成的玻璃布的强度比单元玻璃纖維的强度大为降低；例如，用直徑5—7微米的玻璃纖維織成的帶子和布，它的拉力强度是10—20公斤/毫米<sup>2</sup>，而同一直徑的单元纖維的拉力强度却是200—250公斤/毫米<sup>2</sup>。强度这样降低（降低10—20倍）的主要原因是：在紡織加工过程中，以及在洗掉油脂、烘干和其他过程中，一部分纖維机械地被破坏；由于合股綫和編織綫中的纖維的拉伸不均匀，造成了材料中所有的纖維不是同时受負荷；綫織成布时纖維产生弯折；单元玻璃纖維沒有防护大气中湿气作用的能力等等。在紡織加工过程中，就是具有較大伸長能力的柔軟有机纖維，也会有强度損失的現象出現；例如，亚麻纖維的强度是45—80公斤/毫米<sup>2</sup>，而亚麻布的强度只有6—10公斤/毫米<sup>2</sup>；棉花纖維的强度是30—60公斤/毫米<sup>2</sup>，而棉布的强度只有2.5—6.0公斤/毫米<sup>2</sup>。

由此可知，玻璃纖維的紡織加工方法阻碍了玻璃增强塑料生产的发展，限制了它的生产力的增长，并且大大地降低了这些物質的物理-机械指标。各向异性结构方法消除了这些矛盾，因而打开了玻璃增强塑料生产发展的广阔远景。

根据各向异性结构方法，用于成型的半成品材料（相似于用粘結剂浸漬的玻璃布）的制造过程簡化为一个操作——玻璃絲薄層板的制造。

生产玻璃絲薄層板的装置（圖2）由电爐和繞絲筒組成。电




图 2 制造各向异性玻璃纤维材料的装置的示意图：

- 1——可移动机架； 2——电爐； 3——玻璃球自动給料器； 4——玻  
璃纖維； 5——繞絲筒外殼； 6——繞絲筒； 7——余布粘結劑的噴霧  
器； 8——玻璃絲薄層板； 9——可移动机架的驅动装置； 10——繞絲  
筒的驅動裝置。

爐安装在可移动的机架上，这个机架可以沿着平行于繞絲筒的軸線以各种不同的速度移动。在繞絲筒旋轉、同时帶电爐的机架移动的情况下，玻璃纖維由电爐的抽絲孔中抽出。这些纖維成平行的綫圈纏在繞絲筒上，把筒的表面全部蓋住。当机架到达繞絲筒的边缘位置时，就向相反的方向移动；这时，在第一層纖維的上面就纏上第二層，此后，机架重新改变移动方向，如此繼續下去。这两个运动系統結合在一起，就有可能得到具有任意層數玻璃纖維的玻璃絲薄層板，并且，其中纖維的排列密

度也有极大的变化；只要讓帶电爐的机架的移动速度加快或减慢，就可以使纖維在繞絲筒上纏得較稀或較密。纖維之間的距离还可以利用使电爐繞其垂直軸線旋轉的方法来加以改变。

在纖維纏在繞絲筒上的同时，进行粘結剂的涂布，粘結剂是从固定在机架上的噴霧器里連續噴出的。在把所需層數的纖維纏到繞絲筒上以后，就形成了一定厚度的、用粘結剂胶結好的單向玻璃絲薄層板的帶子。把这条帶子沿着繞絲筒切断，并在干燥以前从繞絲筒上取下，然后挂起来在空气中进行干燥。

为了制造十字交繩的玻璃絲薄層板，纖維要纏繞在固定于繞絲筒上的可拆卸方形板上；在这个板上，沿一个方向纏繞了所需層數的纖維以后，就把板取下，轉  $90^{\circ}$  之后重新固定到繞絲筒上；然后在与前次垂直的方向上纏繞纖維，这样就形成了十字交錯的網狀結構。

为了最大限度地提高电爐的利用系数，讓两个繞絲筒依次进行工作；当一个筒进行准备工作的時候，另外一个筒就进行纏繞纖維的工作。

为了生产各向异性玻璃纖維材料，采用长 3 米、直徑 1 米的繞絲筒，这样可以在一个工作循环之内从每个筒上得到 9—10 米<sup>2</sup> 的玻璃絲薄層板。增加筒的工作面，可以得到較大尺寸的玻璃絲薄層板，用来制造大型制品（例如建筑板件等）。

用各向异性结构的方法可以制造出任意厚度的玻璃絲薄層板——由最薄的、用直徑 3 微米的纖維制成的电介体板（約10 微米厚），到用直徑20微米以上的粗纖維制成的、用于制造結構材料的玻璃絲薄層板。

用粗纖維制造玻璃絲薄層板，并且对于一个繞絲筒大量增加抽絲孔的数目，减少纖維拆断的机会和延长纏繞操作循环等等，这一些措施可以使过程的生产能力提高。生产能力的提高，