

公 路 通 俗 小 雜 書

怎样养好碎石和砾石路面

王 郁 文 編 著



人民交通出版社

这本小册子是通俗读物，主要内容是讲碎石和砾石路面怎样养护，养护修理时怎样操作，例如碎石和砾石路面怎样加铺磨耗层和保护层；路面飞砂、泥泞、露骨、松散、坑洼、车槽及波浪如何修理；路面沉陷、翻浆、淹没、积雪及积砂如何处理；路面怎样加宽加厚；如何预防路面过早损坏；以及如何选用材料和备料等等，都一一作了介绍。

本书专供养路工长、初级技术人员工作参考之用，亦可供县、乡、社公路养护管理人员学习之用。

公路通俗小叢書
怎样养好碎石和砾石路面

王郁文 編著

＊

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六号

新华书店发行

公私合营慈成印刷工厂印刷

＊

1958年11月北京第一版 1958年11月北京第一次印刷

开本：787×1092 廿印张：11/2 张

全书：36,000 字 印数：1—4700 册

统一书号：15044·1288

定价（9）：0.19 元

内 容 目 期

一	注意：本书请于下列应环时	2
二	养护路面的	3
三	怎样做好预防工作	3
四	加铺磨耗层和保护层及其保养工作	5
五	对路面损坏的各种养护修理方法	16
1.	扫匀飞砂	16
2.	清除泥泞	18
3.	处理松散	19
4.	修整露骨	21
5.	修补坑洼	22
6.	整平车槽	26
7.	消除波浪	29
六	对路面沉陷、翻浆和淹没的处理	31
1.	对沉陷的处理	31
2.	对翻浆的处理	32
3.	对淹没路段的处理	33
七	怎样进行路面翻修和加厚加宽	34
1.	路面翻修	34
2.	路面加厚和加宽	35
八	对路面积雪和积砂的处理	36
1.	积雪	36
2.	积砂	40
九	怎样选用材料	41
十	怎样备料	44
	附录一 材料筛分简易方法	47
	附录二 土壤含水量的简易试验方法	48
	附录三 土壤液限、塑限和塑性指数的简易试验方法	49

一 养护路面的意义

通常，用坚硬材料铺在路基上作成的一个硬壳层叫做路面，它的作用是使车辆行驶部分得到稳固和平坦。用碎石材料铺装的路面叫做碎石路面；在碎石里掺加一部分土壤作粘结料的叫做泥结碎石路面，我国公路铺装这种路面的数量很多；用大小不同的砾石（俗称卵石，还有河砾石和山砾石）或碎石与砂土混合成为最佳密实体的路面叫做砾石（碎石）级配路面。

路面在车辆的不断行驶和气候、冰雪及雨水的影响下会出现变形和损坏，如果不去管它，时间长了就会不能适应行车的要求，所以路面需要经常养护。养护的任务就是为了防止和消除路面可能受到的变形和损坏，保持路面良好状态，使行车速度正常，当交通运输量增大时，还要进行必要的改善，提高路面质量。

在整个养护工作中，养好路面是主要的工作。由于路面是直接承受车辆磨损最频繁和所占比重最大的部分，养护不好，对行车的影响最大。前面已经谈到路面养护的好坏，直接影响到行车速度，因此行车速度是养路工作的重要指标。

路面养护修理是一项经常、繁重的工作，并且具有很大的技术性和经济意义。

二 养护碎石和砾石路面的基本要求

养护碎石和砾石路面的基本要求，是使路面具有足够的强度和平整度，这就是要求路拱符合规定的横坡3~4%；弯道超高要适宜；排水顺畅；表面没有大粒浮石和土块，没有坑洼、车槽，没有坷坎、波浪，不露骨，不松散，不积水，不泥泞；路容整洁，没有粪污杂草，路边整齐；与桥头、和过水路面连接齐平，涵洞顶的路面平整不跳车，晴天塵土少，雨天泥漿少，行车不打滑，降雪结冰时铺有防滑材料，干旱时保持路面具有一定的湿度，保证路面密实稳定使具有足够的强度。

为了达到上面所讲的要求，对路面进行经常的养护就十分重要。在经常保养工作中哪怕是遇到极轻微的变形或损坏，都必须及时加以修补，以防止扩大；同时还应采取各种有效的预防措施，避免路面过早地损坏，从而延长路面使用期限，节约养护费用。

三 怎样做好预防工作

为了保证车辆安全、舒适和快速行驶，并使运输消耗（轮胎、燃料、机件等）不断降低，必须使路面保持平整、稳定和坚固。因此养路工人的任务，不仅是在路面损坏以后，用最经济有效的方法及时修补，恢复原状或加以改善，更重要的是采取各种有效的措施，预防损坏现象的发生和发展，并及时防止损坏范围的扩大，从而使路面损坏程度减轻，或消除可能产生变形和损坏的因素，以不断延长路面修理间隔期限。所以路面养护的重要关键是在于加强预防工作，在于对各种可能导致路

面变形和损坏的因素进行有計劃、有步骤的預防；而不是消极地等它坏了以后才修补。

加强預防工作首先是从了解路况变化情况入手，掌握了路况变化规律，就可以事先采取措施，防止路面过早的损坏。为此：

1)要勤检查，熟悉路面状况。特别要了解交通量的大小，了解季节气候变化对路面质量影响的规律，了解晴、旱、雨、雪时期路面变化过程。

2)要勤观察，分析路面在各种不同的交通量和各种气候条件下所发生的不同变化和发展情况，特别是路面材料的磨损和剥蚀程度；找出产生各种变形的原因和相互关系；了解使用哪种材料，采取什么方法，最适宜最稳定，消耗量最少，使用期限最长，从中摸索经验，进行有效的养护。

3)进行預防工作，要因地制宜，因时制宜，根据不同地形和不同季節采取不同方法进行养护。例如，在山嶺地帶和平原地帶，在陡坡、弯道处和直線部分，路面受到行車的磨损是不一样的，养护方法和要求也都不完全相同；在冬季和雨季，对路面的养护措施也不相同，冬季要防雪、防冻、防滑，雨季要注意排水，消除泥濘和干旱松散現象；在干燥地区和潮湿地區，养护技术也有区别，如混合料的用土量就有多有少之分。掌握了上面所講的那些特点，結合具体情况进行处理，就可以及时防止路面的破坏。

有計劃有步骤的做好預防工作，既能保証路面質量，延長使用期限，又能节省劳动力，节约养路費用，从而达到化錢少而效果大的要求。

四 加鋪磨耗层和保护层及其保养工作

碎石路面和砾石路面在行車作用和气候、水文影响下，会发生不同程度的变形和损坏，特別是车辆的磨耗对于这类路面的破坏最大，使路面表面不平整，影响行車效率；使路面厚度逐渐减薄；降低路面整体强度。为了保持路面具有必要的平整度和应有的强度，須在路面上加鋪一层磨耗层（图1）。

磨耗层是用粒料与土壤拌合鋪在路面承重层（即鋪砌层）上的一个薄层，它能护路面承受車輛的磨耗，形成定期恢复的独立层。有了这个磨耗

层，就可以避免車輛直接磨损路面承重层，使路面承重层保持稳定状态。保持路面具有足够的强度。

磨耗层保养得好，路面就不会出現坑洞、車槽、露骨等現象。我国許多地区的公路，由于磨耗层保养得好，他們在小修保养中就長期取消了修补坑槽这项工作，而路面却很平整，行車速度竟达到每小时40~50公里，有的还达到60多公里。

磨耗层是用不大于15公厘的砾石、碎石、石屑、粗砂、爐碴，或貝壳、碎磚屑等任何一种材料或兩种材料与粘性土壤拌合而成。由于采用大小不同而匀称的材料級配起来，压实以后能够达到最佳密实度，所以又称級配磨耗层。

磨耗层的压实厚度要根据交通量的大小和就地取材的条件来选择。交通量大或材料颗粒較大，厚度就可以大一些；交通量小或取用軟質材料（如风化的石料）或粒徑較小的材料，厚度就可薄一些。采用砂砾或石屑等作磨耗层骨料时，厚度一般



图1 路面結構層

以2~3公分为宜；用軟質材料（如貝壳、磚屑、风化石屑等）时，厚度以1.5~2公分为宜；用砂土混合料时，一般为1~1.5公分。但所用材料最大粒徑不宜大于磨耗层压实厚度的0.6~0.7倍。

鋪裝寬度一般应与原路面承重层寬度相同，在交通量較小或取材困难的路段上，也允許先只鋪設單車道。必須指出，由于磨耗层本身会被磨耗減薄，不能依靠它来担负承重作用，因此必須鋪裝在具有足够强度的路面上，否则將不能發揮它的作用。

保护层是用不夾杂土壤的、粒徑为2~5公厘的粗砂、小砾石、石屑或石粉、以及貝壳等任何一种材料，松散而均匀地鋪蓋在磨耗层（或承重层）的面上，以保护磨耗层（或承重层）用的。松鋪厚度一般为5~8公厘，最厚可达10公厘，过厚將不利于行車。

为了保証保护层的質量要求，作保护层的材料粒徑不宜过大或过小，过大（大于5公厘）容易卡入輪胎縫內，损伤輪胎，对磨耗层也不利；过小（小于2公厘）容易散失，晴天起灰塵，雨天有泥漿，或积聚过多发生小波紋。

保护层在車輪的經常摩擦和輶压下，粒徑会細化变小，由于行車的吸力作用和风吹雨打的影响，会有一些散失，因此要經常將散失的材料扫回到車道上来，使其均匀分布，不足时还要添补，保持一定的厚度。

作磨耗层的材料根据就地取材的原則，可以有多种多样的。但在可能的条件下，应当选用硬度較强的材料，特别是在交通量大的情况下，更需要选用优質材料，这样才符合經濟适用原則。同样，对于作粘結料的材料也应当选用粘性較大的土壤，才能保証質量。

粘性土壤在使用前必须打碎，取用通过5公厘筛孔的土粒。粒径为2~15公厘的砂砾、石屑、粗砂等材料所占比重最多；大小粒径的材料按一定的比例配合最为适宜。砂砾、石屑等与粘土的配合比，一般采用砂砾、石屑等为75~80%，粘土为20~25%。气候干燥地区掺用粘土量可略多一些，潮湿多雨地区粘土用量宜少一些。

磨耗层的材料配合最好能符合公路养路技术规范的级配要求（见下表）。

磨耗层材料的配合比

混合料种类	通过各种筛孔（公厘）的颗粒百分数（%）					0.5公厘以下混合料的塑性指数
	15	5	2	0.5	0.074	
小碎石或小碎石混合料	80~100	50~75	38~60	19~42	15~30	8~14
砂土混和料	—	70~85	45~70	22~50	15~35	—

在选配材料时，如果就地采集的材料或利用当地的旧料不能符合级配要求，那就需要另找适当材料添加掺配，使它符合或接近级配要求。特别要注意颗粒大小的匀称，使组合紧密，减少空隙率，增大密实程度。其次还要控制好掺用粘土的数量和它的塑性程度，尽可能选用塑性指数较大的粘土。塑性指数是衡量土壤或土砂混合料可塑性程度的一种标准，在气候干燥地区或干旱季节里，混合料的塑性指数宜大一些；在特定条件下，还可比表列数值大一些。潮湿地区或多雨季节里，混合料的塑性指数宜小一些。

为了提高路面的平整度，维护路面强度，保持路面稳定性，和延长路面使用期限，如果在路面上同时铺上磨耗层和保护层，

那是比較理想的。但是在交通量很小（如每晝夜交通量在10輛以下）、而當地材料又比較缺乏的公路上，只鋪磨耗層就可以了。

加鋪磨耗層和保護層的操作程序和方法：

1) 放樣 按照原路面寬度或準備要鋪的寬度，在邊沿釘上邊樁，並劃定施工範圍。用細麻繩或草繩拉成直線作記號；或用鐵錘、十字鎬等，沿着繩索划一條邊線或一條淺槽作記號。在彎道處要多加幾個邊樁以便拉成弧線，並且要比直線部分放寬一些。放樣要求整齊準確。如系半邊通車半邊施工，可在中央部分加一直線，並安置二根小竹竿或小紅旗，使行車注意避開，保證施工安全。

為使磨耗層厚薄均勻，質量一致，應當鋪在穩定平整的路面上。因此在鋪裝前必須對原路面做好整平工作。對坑洼、車槽、波浪、沉陷等缺點，應在前2~3天先予修補压实。對個別露出的大石块要先打平或挖去補平。對不同規定的路拱、超高也要事先加以整理。

使用的工具：花杆4根，皮捲尺（或竹尺、布尺）1盤，鐵錘1個，鐵錘1把，十字鎬1把，以及一些小木板和繩索等。

2) 拉毛清底 用拉毛器（圖2）或多齒耙、十字鎬等把原路面表面輕輕耙毛，對不太平整或高突的地方整理不順。




圖2 拉毛器

為使拉毛工作便於進行，可在原路面上預先洒些水濕潤一下，拉毛以後，再把拉松的粒料和泥土、雜物等清除，或收集

到路肩上，堆集起来，等到凉干后，经过过筛拣选出适用的材料，加以利用。这一工序很重要，要求做到平整，没有浮石、浮土，使新旧两层结合牢固。

在拉毛时应注意不要把路面碎石或砾石挖松动，特别是新增补的部分更应谨慎进行。

使用工具：拉毛器1~2个（多齿耙或十字镐各2个），铁铲1把，竹扫帚1~2个（或扫砂车1辆），喷水壶1~2个（或洒水车1辆）。

3)配料 按照规定粗细料和粘土的配合比例，以每5公尺或10公尺长，和所铺宽度或一半宽度为一单元，计算出需要各种材料的数量，预先分别堆放在路边（图3），以便在路肩拌料。如果在路面上拌料，则可采取条形配料方法，即先把粘土堆到路面中央成一条长带形，然后再把砂或小砾石等材料加上去。在交通量小的公路上可采用这种方法，交通量大的正在路肩上或半边车道上配料拌合，或直接把材料铺到路面上，先放粗料，后放细料，按规定比例铺放摊匀等待拌合。




图3 路边配料

所需材料应事先准备好，使用时最好随配随拌。各种材料的配合数量要准确，材料质量要符合规定的标准。

使用工具：木量斗1~2个，筐、箕2~4个，铁铲2个，运料车1~2辆，（视运距远近而定）或筐、箕2~4个。

4)拌合 先把按规定比例配合的细料（砂、土）干拌2~

3遍，达到大致均匀，遇有土团要随时打碎（或用碎土車攪碎），杂草要随时拣除。然后再加粗料（小砾石、石屑、或粗粒砂等）并拌合2~4遍，随后就慢慢洒水拌合，直到完全均匀为止。或用拌料車直接拌料，随拌随鋪。

洒水量要掌握适宜，过多过少都不好。什么时候水份正好适宜，最简便的試驗方法，是把拌好的混合料用手緊捏能成团而不滲出水来，在1公尺高度丢在地上能立即散开，此时正适宜。当混合料中含有这样适度的水分时，叫做最佳含水量。

晴天特別是干热天气，水份蒸发較快，拌料时应斟酌情况少許多加一些水份。为了使混合料能得到充分湿润，如在路边拌料可把拌好的混合料堆在路边1~2小时，俟鋪料时再添洒少量水份，并重拌1~2遍。使用多犁拌合材料，是把事先按規定比例摊鋪的材料，用犁来回拌攪3~5遍直到均匀为止，隨拌隨洒水。

对拌合的要求是既要均匀，又要出漿，使粗粒材料周围都能沾滿粘土漿，达到或接近于最佳含水量，使混合料成为最佳混合料为准。

使用工具：大鐵鏟2个，多齿耙1~2个，噴水壺1~2个。或洒水車1輛，拌料犁1~2具。

5)鋪料 先在已拉毛整平的路面上全面洒水潤湿，这时不允许再有小坑洼积水，因为这会使部分混合料过湿。洒水潤湿后，用大鐵鏟把拌好的混合料剷起，輕輕地低扣密鋪到路面上去；不宜高擲乱鋪或用土箕撒鋪，因为这会攪乱混合料的級配。如在路中央拌料，可直接用鏟把拌好的混合料分向兩面摊开。如采用多犁就地拌料，鋪料工序可以省去而与配料工序合併。

在鋪料时，对于原路面和旧磨耗层相搭接部分，以及邊緣

部分，要注意平齐。然后用三角推平板（图4）把摊铺的混合料轻轻推平，来回约2~3遍。

进行铺料时，要掌握全面平整，厚薄均匀，路拱适度。并以路拱板和直尺（或路拱反面）校验路拱横坡和纵坡，使达到平顺、符合要求。

使用工具：铁锤2~3个，三角推平板2~3个，喷水壶1~2个或洒水车1辆，路拱板和直线尺各1个。

6) 轧压 在铺平以后，要在混合料保持最佳含水量时，及时进行碾压。初压时宜用1~2吨重的小石磙全面均匀地碾压3~4遍，由边缘（和接头处）压起，逐渐移向中央，滚压的地方每次要重迭 $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{1}{3}$ 的石磙宽度。石磙用人力或畜力拖拉。碾压速度要均匀，并以每小时1.5~2公里为宜。在初次碾压后，发现有低凹阴影部分应随即用同样的混合料填补，高突部分要挖去。如有必要可再校验路拱和平整度一次，平整度的要求为+0.7公分或-0.7公分。在碾压时不宜洒水，以免沾磙。人工碾压长度每次以50~80公尺为宜，畜力碾压可稍长一些。经初压以后，再用调整行车的办法继续碾压，达到密实。如不先用石磙碾压而完全依靠用控制汽车来碾压，则在交通量不正常的情况下，会使磨耗层得不到很好的压实。

使用工具：小石磙1具，铁锤1把，调整行车碾压用的木马凳或小三脚架、小红旗若干个。

7) 整理路肩 在磨耗层初压以前要及时把路肩土培垫平整，特别是紧靠磨耗层边缘部分的路肩要同时进行压实，并保




图4 三角推平板

持路肩横坡度大于路面拱度1~2%。把剩余材料整理堆齐，清除杂物、杂草、保持整洁，便利排水。

使用工具：路刮1个或铁铲1~2个，多齿耙1个，十字镐1个。

8) 铺保护层 在磨耗层全面压实以后(最好隔1~2天)，把2~5公厘大小的粗砂、小砾石或石屑等材料均匀地撒布上去，松铺厚度以5~8公厘为度。要求盖满和均匀。不均匀的地方用竹扫帚轻轻扫匀。对于过大过细的粒料均不宜铺上去。并且保护层材料要尽可能选用质量较坚硬耐磨的。用撒砂车撒布效果最好。

使用工具：撒砂车1辆或铁铲1~2个，土箕1~2个，竹扫帚1个。

为了使磨耗层能够得到更加密实、稳定、耐磨，也可以在初步碾压工序完成后，隔半天时间，再洒水作表面压浆处理。它的最好方法是：先在压实的磨耗层上慢慢地洒一遍水，使达到全面湿透，呈现出隐约可见的水有流动的状态；然后再用小石碾来回碾压3~5遍，同时繼續洒水，直到表面露出薄层浆糊状为止，约隔半天左右时间使它晾干，最后再铺撒保护层材料。

保养工作 保养的意思就是事先做好预防性的保护和小的修补，这是一种积极的措施。加强保养工作是延长磨耗层修理间隔期限的重要保证，特别在铺了磨耗层和保护层的初期保养，更具有巩固工程质量的意义，以及防止过早损坏的效用。

1) 初期保养 初期保养对于延长磨耗层的使用期限关系很大，因此在铺好磨耗层和保护层以后，这项工作就应当跟上。

初期保养为期约3~5天，或一个星期，主要工作是洒水，保持磨耗层具有一定程度的湿润，便于行车继续碾压，增

大磨耗层的密实度，达到更稳定的状态。

洒水工作。在最初1~2天内，最好每天上午和傍晚各洒水一次，洒水量不宜多。到3~5天后可每天洒水一次。再后可每周洒水一次或二次，视气候干湿情况而定。天晴、天旱和车辆多时，洒水次数要多一些。如铺好磨耗层和保护层以后，即逢大雨，最好控制半边行车，半边不行车，等天晴后再修理行车道的损坏部分。如系单车道，可酌量多撒铺一些粗砂加以保护，免被雨水冲刷。保持表面平整。初期保养中，必要时还要适当调整行车碾压位置，获得全面均匀压实。有时还要扫砂，把飞散到旁边的浮面砂扫回到车道上来。在条件许可的情况下，要适当限制木轮车、铁轮车和履带车的行驶。

2) 经常保养 在磨耗层完全密实以后，即转入经常保养阶段。经常保养要注意四勤，即勤扫砂，勤清砂，勤洒水，勤修补。

(1) 勤扫砂 在行车作用下，原有保护层的粒料必然会逐渐飞散到两旁，同时磨耗层中也会被车轮转动的吸力和摩擦作用，带出一些粒料。因此需要经常地把飞散到两旁或路中央的粒料——砂、石屑等，扫回到车道上来，保护磨耗层或承重层。轮迴扫砂次数要看交通量大小而定，一般的每月扫4~5次。交通量大，扫砂次数要多一些，交通量小，扫砂次数可少一些。总之，要求使磨耗层的表面上或没有铺磨耗层的承重层面上经常保持一层薄的保护层。以延缓它们的磨损。

扫砂工具可采用扫砂车(图5及6)，一天可扫10~14公里；没有扫砂车也可用大竹扫帚。扫砂时必须注意扫匀，先横扫，后纵扫。在从两旁往中央扫时，要防止出现新的砂堆或砂波纹。

在行车的不断磨耗和风吹雨刷的影响下，保护层材料必然




图5 三轮沙车



图6 使用扫砂车扫砂情况

会有些消失，因此除了勤扫砂外，还需要不断补充新料，保持具有一定的厚度。

(2) 勤清砂 磨耗层和保护层的粒料经车轮的不断碾压，

会有部分粒料被压碎，粒径逐渐变小，即粒料细化。磨耗层的微粒土壤也会被吸带出一部分，因此表面上会出现一部分细料。为了防止这些细粒料积聚过多以致形成波浪，应当每隔一个时期，为十天或半月左右，用清粒器（图7）作一次清筛，除去过细和过大的粒料，保持保护层的颗粒均匀。




图7 清粒器

(3) 勤洒水 在久旱或气候干燥的情况下，要每隔一星期左右洒水一次，交通量大的更要勤洒一些。勤洒水是为保持磨耗层具有一定的湿润程度，促使磨耗层或承重层更加稳定，不松散，并更节约保养材料的消耗。

(4) 勤修补 遇有磨耗层出现麻面或开始破坏，要扫清面上浮土、浮砂和浮石，随即用粘土砂浆(1:1)薄薄地铺盖在事先湿润的修补部分，然后再铺上保护层材料。这可防止损坏范围扩大。对于浅小坑洼，须及时地用与原来磨耗层相同的材料拌合填补，并恢复保护层。如出现松散、露骨和小波浪等更须迅速修补。特别在弯道及陡坡等处更要勤扫、勤清、勤补。在发现局部损坏以后，首先要仔细调查，分析导致破坏的原因。在修补时，除了恢复原状以外，还要尽一切可能消除导致损坏的因素，竭力避免可能防范的破坏现象重复出现或少出