

全國服裝技術革命現場會議資料汇編

(一)

縫紉工具革新

輕工業部手工業局編

輕工业出版社

全国服装技术革命现场会议资料汇编

(一)

缝 級 工 具 革 新

轻工业部手工业局编

轻工业出版社

1959年·北京

內 容 介 紹

這本小冊子，介紹了鍛壓機提高轉速的改裝、各種樣板、壓脚、針板、濺條涼盤專用器具、整浸用具等 82 種革新工具。內容圖文并茂，對每件工具都簡明的介紹了它的用途、特點、結構，操作以及革新者。

适合广大幹部工作者學習參考。

全國服裝技工革命現場會議資料彙編

(一)

鍛 級 工 具 革 新

輕工業部手工業局編

輕工業出版社出版

(北京右安門內自貢路)

北京市宣傳出版委員會印行第 109 號

輕工業出版社印刷厂印刷

新華書店發售

197×1022 公厘 1/32 · 32² 印張 · 16 頁 · 80,000 冊

1959 年 2 月 第 1 版

1959 年 2 月北京第 1 次印刷

印數：1—54000 定價：1.00—1.40 元

統一書號：15012·559

目 录

前言	(7)
縫級机加速媒介輪	(9)
縫級机加速輪	(11)
电风扇改装电剪刀	(12)
縫級机改装釘扣机	(13)
縫級机改装塑料溶接机	(14)
脚踏塑胶溶接机	(15)

× × ×

活动服装样板	(16)
裁剪角尺	(見插頁 1)
裁剪角尺弯尺	(見插頁 2)
衬衫領活动掀綫型板	(17)
裁剪摺布定位器	(18)
开滾条刀架	(19)
开袋口刀	(20)
胶鞋拉口布划型滾筒	(21)
嵌花操作样板	(22)
女装里袋牙子操作型板	(23)
长毛绒电剪毛刀	(24)

× × ×

专业压脚	(25)
两用栏边压脚	(26)
打摺压脚	(27)

纤膝盖綢压脚	(28)	
长毛绒分毛器	(29)	
二道口(丝边)压脚	(30)	
滚条切线控制器	(31)	
活动两用栏止口压脚	(32)	
帆布拼缝压脚	(33)	
盈条压脚	(34)	
嵌线压脚	(35)	
蜈蚣边压脚	(36)	
多用包缝压脚	(37)	
扣边压脚	(38)	
双卷边压脚	(39)	
腿缝压脚	(40)	
包缝压脚(一)	(40)	
包缝压脚(二)	(41)	
行棉花标尺(压脚)	(42)	
船形行棉衣压脚	(43)	
子口栏边压脚	(44)	
三用栏边压脚	(45)	
里包缝压脚	(45)	
弹子栏边压脚	(46)	
夹化学领衬加油压脚	(47)	
护针压脚	(47)	
卫生衫支口滚条压脚	(48)	
x	x	x
闷缝操縱板	(50)	
分縫針板	(51)	

闊包縫栏邊針板	(52)
袖口栏邊針板	(53)
衬衫袖子拼角栏邊針板	(54)
大衣切滾條針板	(54)
栏邊針板	(55)

× × ×

兩面光滾條器	(56)
大衣下腳闊滾條夾邊器	(57)
花邊里邊同時操縱器	(58)
滾條夾邊栏板	(59)
正切底邊板	(60)
正切底邊器	(61)

× × ×

裝小剪刀縫紉機	(62)
裝刀壓腳	(63)
割線頭刀壓腳	(64)
手套縫機裝切刀	(65)
梭裝架刀	(66)

× × ×

腳踏噴水器	(67)
鉛皮母樣翻燙型板	(68)
熨斗防護罩	(69)
熨女裝肩縫凳	(69)
煤汽熨斗	(70)

× × ×

运动褲裝寬緊帶轉盤	(71)
自动刷胶器	(72)
塗胶木框	(73)
脚踏倒綫車	(74)
牽帶盤	(75)
塑料熔接電烙鐵	(76)
指上鑽頭	(77)
机捲鈕繫繩	(78)
翻馬王帶鉤子	(79)
切花邊冲头	(79)

附錄：羅馬尼亞工具革新圖六幅

撩支口毛邊	(80)
面光滾條器	(81)
双針机包縫器	(82)
切子口活動栏邊	(82)
活動栏邊	(83)
噴水器	(84)

前　　言

在我国社会主义建設大跃進新形势下，棉花产量空前丰收，工业建設突飞猛進，人民生活有了很大地提高；特別是农村公社化之后，广大妇女摆脱了繁瑣的家务劳动，投入了工农业生产。因此，人民的穿衣問題，如何以大生产来解决，以及工农需要的劳动服、工作服、手套、脚盖等各种防护用品的需要量亦大大增加，这就給服装业带来了新的繁重的任务。

为了适应新形势发展的需要，中央輕工业部手工业局于九月中旬召开了全国服装技术革命現場會議。會議檢查和总结了服装业一年来所取得的成績，同时也指出了今后服装业开展技术革命的方向和內容。服装业技术革命的方向是：根据党所指出的“小土群”的方針，土法先上馬，逐步机械化；其內容：積極改進現有設備，在改進現有設備中，应以加快縫紉机的轉速为主，并要动脑筋、想办法，将一切能够利用工具代替手工操作的工序，全部以工具代替，迅速作到車工快速化，鑽眼釘扣机械化，行棉多針化；繼續推广省料裁剪机翻旧改新技术；服装式样應該是在面向工农的前提下，按着节约用布，穿着舒适，式样美观的原則，設計与縫制各种便于劳动的服装。

全国服装技术革命現場會議以后，許多省市也陸續召开了會議。为了更好地，更广泛地交流經驗，我們將有关資料选編成冊，共分为三个部份：

(一) 縫紉工具革新；(二) 典型經驗介紹；(三) 北京市服装研究委員会設計的成批生产裁剪标准。現将它陸續印发出去，供各地服装工作者参考。

輕工业部局业工手

1958. 12. 15.

縫紉機加速媒介輪 (图1、2)

效 用： 加快縫紉機速度。

構 造： 用生鐵車成不同直徑的同軸皮帶輪，中間用彈子軸裝于縫紉機的台板下，这样可以使縫紉機的速度加快一倍。

革新單位： 上海徐匯區51服裝社





图 1

图 2



增加刀具摇臂在脚踏板和手柄
中间，使活动的回转皮带改为二级
分路带，在大小相配的链子，这样
车头转速比原来可以提高一倍。

縫紉機加速輪 (图3)




图3 縫紉機加速輪

电风扇改装电剪刀 (图4)

用 途：裁衣片用。

特 点：利用原有小型电风扇头及27种或28种缝纫机
马脸相互配合改装电剪刀，能够裁剪60~80层。

结 构：电扇头固定在后面，再加把手柄及开关。底
盘用4个暗轮。在马脸前面装钢片刀条，扣布压脚等。

革新单位：河北省邯郸市服装生产合作社




图 4 利用旧缝纫机头旧风扇马达改装成功的电剪

縫紉机改装釘扣机(图5)

用 途： 經改裝后，可釘大中小鈕扣。

特 点： 該机原为皮件縫紉机，經改裝針板及压脚后，可以釘十字鈕扣，如中山装、雨衣、西褲、衬衫等。

結 构： 三只特制半圆形压鈕扣鑽准压脚。

革新者： 上海黃浦区服装合作社 張均堯




图 5 32—1縫紉机

縫紉机改装塑料熔接机 (图 6)

用 途： 胶合聚氯乙稀薄膜。

說 明： 用聚氯乙稀薄膜制造雨衣或毛巾袋，通常是由装配收音机用的烙鐵熔接，这样操作速度不高，并且不够安全。用本机熔接薄膜象使用縫衣机縫棉布一样縫物能够自动前进，烙鐵头装在車头上并且装有安全指示灯和控制开关，使用起来比較安全。

构 造： 利用旧縫紉机去掉車头上的針板，然后在車头上加装电烙鐵利用抬压脚装置使烙鐵能够上下升降，再把推布牙做成网形花紋，电源方面則另配升降开关加以控制。

革新者· 上海盛利童装厂 王建平等




图 6

脚踏塑膠熔接机 (图7)

用途：适用于塑料雨衣、毛巾袋、手提包等产品的熔接。

特点：脚踏塑胶熔接机。所熔接的塑料产品，提高产量一倍。而且熔接的缝子比烙铁熔接的均匀。

结构装置：木架及操作板。都是用木料制成。（可按图仿制）其主要部分（也即是发电热部分）的构造。是用120w电热芯子一只，夹合在一尺长，一寸半闊，一分厚的紫铜板上，使热能够经过铜板后来进行熔接。其次再用一只华通吊扇上的快慢开关，作为调节电热的高低，使电热能更好地适应生产上的需要。（注：电热的热度主要在铜板上。铜板下面的作台板上应装上一条千层纸（隔电热用）。

操作：根据热塑胶厚薄，校正电热需要（目前尚未有标准，只有在操作时试验）。用脚踏下连接在电热铜板上的踏板，电铜板接触塑胶即可熔接。

革新者：上海第一雨衣厂 刘华卿、沈包海




图 7

活动服装样板 (图 8)

用 途：适合服装门市部的裁剪。

特 点：能够放大和缩小，适用各种不同尺寸的划型。

构 造：用塑料或纸板制造。每块样板从七块至十块左右的小活动板，用轨槽和钉轴的关系相互钉合组成。利用滑轨使样板可以逐步移动，成为一块可以大小收放的样板。

用 法：根据量得的尺寸，校正样板尺寸，然后用螺絲（把需要裁的尺寸）固定，即可应用。

創造人· 上海市第四十服装生产合作社 沈兴发




图 8