

企业管理工具革新

上海市輕工业局 編

輕工业出版社

企 业 管 理 工 具 革 新

上 海 市 軽 工 业 局 編

輕 工 业 出 版 社

1960年·北 京

內容介紹

技术革新和技术革命运动的深入开展，要求企业管理工作也要相适应地进行改革。企业管理工具实现机械化、自动化，就是这种改革中的一个重要方面。它不仅大大提高了企业管理工作的效率，而且对技术革新和技术革命沿着正确的科学的道路一浪高一浪地向前发展，也起到了一定的促进作用。

这本“企业管理工具革新”中介绍的经验，以具体的事实在证明了这些道理。本書是由上海市轻工业局編的，它总结了上海轻工业企业中的重大革新项目，由500多件中精选了47项。其中有属于生产管理方面的，有属于技术管理方面的，还有属于财务核算方面的，很适合于各地参考采用。

企 业 管 理 工 具 革 新

上海市轻工业局 编

轻工业出版社出版

(北京广安门内白广路)

北京市書刊出版业营业許可証出字第099号

轻工业印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行 各地新华书店經銷

787×1092毫米1/16·3^号 印张·90,000字

1960年12月第1版

1960年12月北京第1次印刷

印数：1—9,200 定价：(10) 0.60元

统一書号：15042·1152

目 录

1、生产调度台	5
2、生产进度电动指示台	6
3、产值产量自动計数机	8
4、产值完成电动指示器	9
5、打商标及产量計数机	11
6、远距离电动計数机	12
7、拨盘式自动进位电动报数机	13
8、光导管自动控制計数机	15
9、鬧鐘自動計数机	16
10、軋盒車自動計数机	18
11、零件电动計数机	19
12、电接触不停車自动測量仪	20
13、材料特性快速測定电子仪	23
14、断紙計时器	24
15、時間控制器	25
16、簡易电模拟計算机	26
17、多档自动磅秤控制器	27
18、电动定量称粉器	29
19、自動車床控制台	30
20、自动机床联合控制台	31
21、产值产量不变价格及現行价格核算盘	32
22、凸版紙時抄量增产节约計算盤	33
23、車速計算盤	34
24、等級能手定額产量計算盤	35
25、产品合格率計算尺	36
26、废品損失核算尺	37
27、塑料笔坯零件重量及数量換算尺	38
28、工料折合成套換算系数盤	39
29、定額用料对数盤	40
30、火柴头药配方用量盤	41

31、紙漿配比原料成本計算盤	42
32、羊皮里革規格比差計算尺	43
33、石英砂含水份測定計算盤	44
34、皂鍋脂肪酸速算三角尺	45
35、原木材积复數計算器	46
36、鋼材重量計算器	47
37、包装工段劳动力和定額產量計算尺	48
38、班組出勤率計算盤	49
39、工資計算器	50
40、定額流动資金归口分配計算器	51
41、電費計算尺	51
42、差旅費开支標準計算盤	53
43、夜班点心費計算尺	54
44、产品銷售價格計算盤	54
45、搭伙定糧速算盤	55
46、可比产品上年成本換算器	57
47、會計分录快速对照盤	58

1、生产调度台

一、用途：随时反映生产进度，便于及时调度。适宜装置于车间办公室和厂长室。

二、构造說明：見附图 1~2。

三、使用方法：在冲床上装上微分开关，当冲床转动时，电钮操纵台上的产量自动计数机立即跳动，及时把数字反映到车间办公室和厂长室。如有问题，用有线对讲机通话，了解情况，调度生产。

四、造价：人民币200元左右。

五、革新单位：国光口琴厂。




图 1 产量自动計數系統圖

1—开利微型微动开关； 2—线圈； 3—铁芯；
4、5—计数器； 6—指示灯； 7—杠杆




图 2 有綫对講机線路图

C₁C₂ 0.01MFD电容器

R₁ 1/2W 5Meg炭阻

C₄C₈

R₂ 1/2W 250K炭阻

C₃ 50V、25MFD电解电容器

R₃ 1/2W 200K炭阻

C₅

R₄ 1/2W 100K炭阻

C₆ 450V、8MFD 电解电容器

R₅ 1/2W 500K炭阻

C₇ 电源变压器

R₆ 3W 270Ω线圈电阻

T₁ 輸出变压器

R₇ 10W 1K线圈电阻

T₂

R₈ 500K电位器

2、生产进度电动指示台

一、用途：反映生产进度。

二、构造說明：見附图 1 ~ 3。所需材料：1 × 11波段开关、塑料电线、6.2V 小电珠灯泡、絕緣胶木板、10安培闸刀开关。另外，需1,000W 变压器1台。

三、使用方法：扭动数字开关，指示牌上的灯光，立即反映出数字。

四、造价：人民币300元左右。

五、革新单位：国光口琴厂。

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

图 1

备注：每组 7 号、27 号可以不接线。




图 3

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	次数
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7											
8	8	8									2
9		9	9								2
10	10										6
11							11	11	11	11	5
12						12	12				2
13	13	13	13	13	13						3
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	9
15								15	15	15	5
16						16	16	16	16	16	3
17						17	17	17	17	17	9
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	6
19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	5
20						20				20	3
21		21	21	21	21	21	21	21	21	21	5
22		22	22	22	22						2
23	23		23		23						3
24			24								1
25		25	25	25	25	25	25	25	25	25	7
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	7
27											
28	28						28				2
29							29				1
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	6
31	31										1
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	7
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	9
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	8
35	35										1
合计	7	14	15	13	7	17	11	17	7	16	100

图 2 灯光线路排列表

3、产值产量自动計数机

一、用途：报告车间生产进度。



二、构造說明：見附图 1~4。

三、使用方法：成品从传送带进入仓库时，通过光电控制自动計数，并直接反映到产值产量計数指示牌上，生产工人或办公室的同志随时会了解生产情况。

四、造价：人民币200元。

五、革新单位：馬江晒图纸厂。

图 1 产值产量自动計数机线路图



← 图 2 成品仓库收货计数器

长小针走一格，即为1卷（100米）短针走一格，即为100卷（1万米）。




图 3 车间产值产量计数指示器

格内装指示灯，共150格，每逢产量增加1万米即由指示灯跳动指示。

图 4 厂长室产量计数器

使厂领导能知道，本日几点鐘已生产产品多少，并知道至本日止的累计产量。

4、产值完成电动指示器

一、用途：报告全厂每天产值計劃完成情况。

二、构造說明：見附图（甲、乙）。

三、使用方法：每天生产終了时，根据計劃統計部門掌握的产值完成累計数，按动电鉗，指示器內的飞机箭头，就移动到需要的数字格內，将計劃与实际作比較。


注意事項：

（1）移动飞机箭头的电鉗，祇能一次拔1只，不能2只同时拔，以免烧坏变压器。


（2）变电插座应根据电流大小予以校正，以免烧坏。

四、造价：人民币70元左右。

五、革新单位：上海玩具二厂。



产值完成电动指示器綫路图（甲）



产值完成电动指示器线路图（乙）

5、打商标及产量計數机

一、用途：搪瓷产品加盖厂名、商标图章和统计产量用。


二、构造說明：見附图。所需主要材料：計數机 1 只、鐵壓方柄 1 只、磁铁 1 只。

打印柄和商标都包两层铜皮，分別接在电路上，中間用橡皮海棉連接起来。

三、使用方法：使用时，只要插上插头接通电源即可。打印时，橡皮海棉压縮，上下铜皮接触后产生电流，通过电磁铁即自动計数。


四、造价：人民币30元。

五、革新单位：順风搪瓷厂。



6、远距离电动計数机

- 一、用途：計算生产数量。
- 二、构造說明：見附图。
- 三、使用方法：将插头插入220V交流电源，并安装在机床上，当一个零件生产完毕时，即由机床上的传动设备接触电鈕，通过电磁铁带动計数机。
- 四、功效：在1公里以内可以反映出生产数量。
- 五、革新单位：启文机器厂。



远距离电动計数机

7、拨盘式自动进位电动报数机

一、用途：记录三班产量并报到厂部。

二、构造说明：见附图1~3。

注意事项：

1、装置时牙齿要校正，否则影响跳数。

2、线圈磁铁力一定要超过弹簧，弹簧力能控制数字不使之自由跳动。

三、使用方法：第一次拨为百位数，第二次拨为十位数，第三次拨为个位数，如空位，拨0字盘，自动跳位，第二趟拨数即累计上去。

四、功效：自动累计产量，并可报到厂部。

五、造价：人民币50元。

六、革新单位：国丰造纸厂。




图1 拨盘式自动进位电动报数机线路图




图 2 機号盤及數位調整器




图 3

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1—自耦电流变压器； | 2—数位自动调整磁铁（继电器）； |
| 3—电话号盘接触键； | 4—数序自动调整旋转开关； |
| 5， 6—进位电动接触键； | 7， 9—字鼓转动撑齿； |
| 10， 12—字鼓推动继电器； | 13—进位控制点； |
| 14—控制簧片； | 15—字鼓； |
| 16—进位小齿轮； | 17—撑杆； |
| 18—弹簧条； | 19—小弹簧； |
| 20—数序调整开关转轴； | 21—转轴套筒螺丝； |
| 22—控制簧片； | 23—小钢珠； |
| 24—距离控制齿轮片； | 25—数序调整转动撑齿； |
| 26—数序调整开关接触簧片； | 27—转动胶木板 |

8、光导管自动控制计数机


一、用途：乒乓球点数用。

二、构造說明：見附图。

三、使用方法：光綫照射到光导管时， R_y 开关便被开放，光源被遮时， R_y 开关便接通。这时，电磁铁即产生磁性带动计数机跳动数字。电磁铁的吸放灵敏度可由变电阻来调节。

四、造价：人民币80元左右。

五、革新单位：中国乒乓球厂、上海轻工业技术学校。



光导管自动控制計数机线路图

V₁: 6Fb、6Vb、6Π/Π、4I6K6等强放管均可。

V₂: 6L4Π、5y3、5L4c、6×5等整流管。cds光导管。

Ry: 电阻1500Ω动作电流14mA的继电器，6V交流电的电磁铁和号码机。

光源63V小电珠。

C: 8μf (微法) 电解质电容器，耐压450V。

R₁: 10MΩ1W碳阻。

R₂: 电阻3000Ω的碳阻。

R₃: 电阻50KΩ的碳阻。

R₄: 10KΩ云母可变电阻。

R₅: 20KΩ的碳阻。

K: 自动控制开关。

在有光照射到光导管时，Ry开关释放，光源被遮时，则Ry开关被接通，电磁铁产生磁性带动号码机而跳动数字。
电磁铁的吸放灵敏度可由可变电阻R₄来调节。

9、鬧鐘自動計數機

一、用途：鬧鐘計數用，也可用在其它方面。

二、构造說明：自动計數机是利用鬧鐘走时的一系列齒輪擒縱机构以及指針系的齒輪而构成。将擒縱机构中的摆輪油絲改装电磁，利用电磁铁的間隙运动，带动擒縱仪作左右摆动而放过擒縱輪一个齿，随着齒輪運轉，即可达到計數的目的。（詳見附图）

三、使用方法：鬧鐘①安放在滑板②上，順滑板滑下，經過安装在滑道上的蹠板③受鬧鐘的压力向下按，使銅皮簧④跟着接触到开关螺絲⑤而通电，使电磁铁工作。通过走时的一系列齒輪，秒針指示个数，分針指示百位数，时針指示千位数。然后产品經過传送带传送到包装工序。

四、功效：既計數正确，又随时反映生产情况，还节约了劳动力。

五、造价：人民币20元。

六、革新单位：上海鐘厂。