


# 怎样学习缝纫

ZENYANG XUEXI FENGREN

本社編



上海文化出版社

## 前 言

我們日常穿着的服裝，是由裁、縫兩個操作過程組成的。裁剪師的任務，就是設計服裝的式樣，做到合用、美觀、省料。根據這個要求，來繪圖排料，剪成衣片。但是，服裝縫制工作，到這裡只完成了一小部分。大部分的工作還要由縫工來完成。縫工技術水平的高低，對服裝質量影響之大，並不亞於裁剪，所以人們常說“三分靠裁，七分靠縫”，就是這個道理。

本書專門介紹用縫紉機來縫制衣服的各種方法，是為專業和業余的初學縫紉者而編的。各種說明力求淺明詳盡，使初學者減少摸索的過程。但學者一經入門以後，不可墨守陳規，一成不变。我們既要吸收已有的經驗，又要敢于自己創造新的方法。只有這樣，才能不斷以新的工作方法來代替舊的工作方法。

這裡介紹的縫制方法，全部以棉布為原料。服裝品種共有數十種，都是選用日常生活上和工作上所需要的，而在式樣上和縫法上也是比較有代表性的。至于具體式樣的變化，是裁剪部分的任務，這裡沒有詳述的必要，所以在衣、褲、帽三類制品的縫合法中，凡是已有零件縫法的說明，而縫合法上又沒有顯著不同的，不再列入。例如上衣類的人民裝，因為前面已有暗門襟縫法的介紹，挖袋方法與列寧裝同，其餘各部分做法與中山裝同，就不再另述。平下襠襯衫、香港衫、女兩用衫等，都可參考零件縫法和其它相似服裝縫法縫合，所以也不再介紹。褲子類的西襯褲、女機行棉褲以及帽類的八角帽、童帽等等，也都是如此。

第四章至第六章各類制品縫合法的說明，每類都有一個重點。上衣類是中山裝，褲子類是男西褲，帽子類是圓帽。這幾個重點都列在各章的第一節，說明特別詳細。這是為了敘述方便，才這樣排列的，並不是要初學者開始就學中山裝。初學者還是應該根據由淺入深、從簡到繁的原則，結合實際需要來學習的，但也必須靈活運用，不能呆板。只要確實掌握縫紉機的使用和各種基本縫法之後，各類服裝的縫制就很容易學會。

在基本縫法、零件縫法和各類服裝縫合法中，還介紹了一部分手工工作方法，如鎖眼、釘扣、翻花、行線、敲繩等。這些工作方法的說明，主要是為了幫助初學者完成整件服裝的縫制而列入的。

在學習過程中，要勤量、慎剪、多查。

勤量，就是要用尺多量，各部分的尺寸是不是符合規格，長短、大小、高低、闊狹怎樣，有沒有伸縮，如有差錯，應設法改正，切勿馬虎過去。

慎剪，就是要少動剪刀，在必須修剪的地方，應該量准看准，不可隨便動刀。例如長條縫

子因上下層吃勢不勻，常會發生長短不齊的毛病，遇有這種情況時，就要拆線再踏，如果將長出部分隨便剪去，成品的長度就會不足。用刀不慎，也常會將衣片剪破，造成損失。

多查，就是在縫制完畢後要詳細檢查，看它有沒有浮線、跳針、漏針、發毛、起禦、生綢、歪斜等等毛病，研究產生這種毛病的原因，可改的立刻改正，一時無法改的缺點，在下次縫制時特別留意糾正。只有這樣不斷的檢查、研究、改正，才能使技術水平不斷提高。

本書雖經多次修改校訂，但由於編者的技術水平和文化水平不高，錯誤之處仍恐難免，希望讀者予以指正。

編 者 1958年7月

## 目 次

<b>第一章 鋸級機使用法</b>	1	<b>第十節 子口</b>	25
<b>第一節</b> 運轉	1	一 狹子口	25
<b>第二節</b> 用針	3	二 單子口	25
一 裝針	3	三 双子口	25
二 空針練習	4	四 多樣子口	26
三 斷針的原因、預防和修理	4	<b>第十一節 卷邊</b>	26
<b>第三節</b> 用線	6	一 圓邊	26
一 底、面綫燙法	6	二 狹邊	26
二 怎样完成缝合	8	三 毛邊	27
三 滲透、跳針、斷線的原因和處理的方法	11	<b>第十二節 包邊</b>	27
四 連綫操作法	15	<b>第十三節 嵌綫</b>	27
<b>第四節</b> 針碼	15	<b>第十四節 封口及迴針</b>	28
一 針碼的規定	15	<b>第十五節 打綢</b>	29
二 針碼的調節	16	一 單綢	29
<b>第五節</b> 鋸級機的保養	17	二 扶綢	29
一 擦乾	17	三 細綢	29
二 一般故障的處理	18	<b>第十六節 鎖眼</b>	30
三 其它	19	一 扣眼	30
<b>第二章 各種基本縫法</b>	20	二 胡椒眼	30
<b>第一節</b> 平縫	20	<b>第三章 各種零件縫法</b>	31
<b>第二節</b> 分開縫	20	<b>第一節 領</b>	31
<b>第三節</b> 內包縫	21	一 小嶺領	31
<b>第四節</b> 外包縫	22	二 男觀形領	32
<b>第五節</b> 四包縫	23	三 大翻領	33
<b>第六節</b> 栋縫	23	四 一字領	35
<b>第七節</b> 來去縫	24	<b>第二節 袖</b>	35
<b>第八節</b> 三合縫	24	一 中山裝袖(人民裝、列寧裝、學生裝、 大衣袖筒)	35
<b>第九節</b> 四合縫	25	二 藏形袖	37

三 工作衣袖	39
四 护士衣袖	39
五 运动衫袖(普通短袖)	40
<b>第三節 袋</b>	<b>40</b>
一 貼袋	40
二 肿袋	42
三 挖袋	42
四 栋繼袋(岩袋)	43
五 衣袋	43
六 鐵邊袋	43
<b>第四節 門襟、小襟</b>	<b>44</b>
一 中山裝門小襟(學生裝同)	44
二 人民裝暗門襟	44
三 列寧裝門小襟(大衣、香港衫同)	46
四 褶彩門小襟	47
五 連綴工作衣門小襟	47
六 男褲門小襟	48
<b>第五節 托肩</b>	<b>49</b>
一 托肩(余水布、复司)	49
二 填肩	51
<b>第六節 收身(省縫)</b>	<b>51</b>
一 胸、腰、背收身	51
二 肩、肚、褲收身	52
三 領型收身	52
<b>第七節 攀</b>	<b>52</b>
一 宝劍头攀	52
二 一字攀	53
三 版攀	53
<b>第八節 腰</b>	<b>53</b>
一 男西褲腰	53
二 女西褲腰	54
三 西觀褲腰	55
四 普通襯褲腰	55
五 工裝薄腰	55
六 球褲腰	56
<b>第九節 褲脚</b>	<b>56</b>
一 西長褲腳	56
二 西短褲和各式襯褲褲腳	57
三 工作褲腳	57
四 長球褲腳	57
<b>第十節 帶</b>	<b>57</b>
一 硬腰帶	57
二 軟腰帶	58
三 工裝背帶	58
四 細帶	59
<b>第十一節 扣</b>	<b>59</b>
一 普通扣	59
二 風紀扣和韓鈎	59
三 欽扣	59
四 包扣	59
<b>第四章 十七種上衣縫合法</b>	<b>60</b>
<b>第一節 中山裝</b>	<b>60</b>
一 單衣	60
二 夾衣	63
三 手行棉衣	63
四 机行棉衣	65
五 絲棉衣壳	66
<b>第二節 列寧裝</b>	<b>66</b>
一 單衣	66
二 棉衣(棉大衣同)	68
<b>第三節 學生裝</b>	<b>69</b>
<b>第四節 男襯衫</b>	<b>70</b>
<b>第五節 女襯衫</b>	<b>72</b>
<b>第六節 運動衫</b>	<b>74</b>
<b>第七節 蝴蝶衣(連褲工作衣)</b>	<b>75</b>
<b>第八節 茄克衫</b>	<b>77</b>
<b>第九節 中式單衣</b>	<b>78</b>
<b>第十節 医師大衣</b>	<b>79</b>
<b>第十一節 护士衣</b>	<b>80</b>
<b>第十二節 女童裙衫</b>	<b>82</b>

<b>第五章 十四种裤子縫合法</b>	84	<b>第九節 游泳褲</b>	98
<b>第一節 男西褲</b>	84	<b>第十節 开裆褲</b>	99
一 單褲	84		
二 手行棉褲	87		
三 机行棉褲	88		
四 絲棉褲壳	88		
<b>第二節 女西褲</b>	89		
一 單褲	89		
二 手行棉褲	90		
<b>第三節 工裝背帶褲</b>	91		
<b>第四節 中式單褲</b>	93		
<b>第五節 球褲</b>	93		
一 短球褲	93		
二 長球褲	95		
<b>第六節 抽帶襯褲</b>	96		
<b>第七節 圓臂襯褲</b>	96		
<b>第八節 三角褲</b>	97		
		<b>第六章 三种帽子縫合法</b>	101
		<b>第一節 圓帽</b>	101
		一 硬帽(活動帽舌)	101
		二 硬帽(呆帽舌)	102
		三 軟帽	102
		<b>第二節 棉耳帽</b>	103
		<b>第三節 游泳帽</b>	103
		<b>第七章 四种其它產品縫合法</b>	105
		<b>第一節 手套</b>	105
		一 工作手套	105
		二 棉手套	105
		<b>第二節 工作袜</b>	106
		<b>第三節 托肩</b>	107

## 第一章 縫紉機使用法

縫紉機有許多種，各有不同的性能和不同的用處。本書介紹的是15—80型圓梭式縫紉機。這種機器可以縫制各式服裝，應用便利，適宜於家庭備用。學會了使用15—80型縫紉機以後，學習別種縫紉機就能舉一反三，很快地掌握它們的性能而運用自如。

15—80型縫紉機是由下列五個部分組成的：

(一) 驅動裝置：它由踏板開始，通過大、小皮帶輪和上、下地軸，傳動各部機件，進行運轉。

(二) 面線裝置：包括插線釘、面板、夾線板、挑線簧、摺線杆、針杆、鉤線簧和機針等。將面線刺透布層，套住底線，並把底線拉起的動作，就由這個裝置來做。

(三) 底線裝置：是由梭床、梭架托、菱角(梭架)、梭子等組成。是使已被面線套住鉤起的底線，縫成針迹。另外在小皮帶輪邊，還裝有搖線架，專作繞底線之用。

(四) 送布裝置：是由長、短牙檔和送布牙齒的運動，再加壓腳所加的壓力，使縫制品自動向前推送。另一方面，因針迹螺絲的調節，開針檔便作不同程度的傾斜，使送布牙齒前后運動之間的距離放長或縮短。這樣在縫制品上的針碼就有稀有密。

(五) 機架、護壳裝置：兩側有車腳，脚下有小輪，可以推動縫機移轉位置。當中裝踏板、大輪和大輪護罩。上面裝車板，機頭就架在車板上。車板中部和機頭下面有油斗，承接滲下的機油。車板左下首，有抽屜，可以放置木紗團、開刀、梭心、機針等。有些平板車左首裝有搖板，用時拉起，不用時放下。如果是櫃車，機頭可以藏入車板和油斗之間，上復搖板，形如小桌。護壳的上部有面線裝置以及壓腳、搖線架、開針檔和針迹調節板；底部有底線裝置和送布裝置的牙檔部分。這個護壳內外上下各部機件，統稱機頭。

上面介紹的是縫紉機各個組成部分一般的運轉情況和它的作用，下面將作比較詳細的敘述(下頁圖1是縫紉機外形)。

### 第一節 運 轉

15—80型圓梭式縫紉機不是由電力發動，而是用腳力進行運轉的。

开机前，要先把皮帶裝上(如果是櫃車，應先把面板揭開，擡起機頭，放平，再上皮帶)。一般皮帶未上前，機頭地軸皮帶盤因有護板蓋住，通常皮帶仍留在輪槽內，下面則松在大皮帶




圖 1

- |         |        |
|---------|--------|
| 1.踏板    | 2.使行杆  |
| 3.大皮帶輪  | 4.大輪護罩 |
| 5.皮帶扳手  | 6.皮帶   |
| 7.小皮帶輪  | 8.飛輪   |
| 9.机头    | 10.車板  |
| 11.搖板   | 12.抽屜  |
| 13.油斗   | 14.車腳  |
| 15.車腳小輪 |        |

輪右旁。大輪上附有托柄，皮帶套上大輪後，大輪在由上向下、由里向外轉動時，就由托柄將皮帶推入輪槽而帶動小輪。大輪一轉，小輪約五轉至七轉。小輪一轉，機針就上下一個來回，縫成一個針迹。（算法：大輪直徑÷小輪直徑=大輪一轉時的小輪轉數。）

皮帶不可過寬或過緊。過寬了，皮帶就在輪槽內滑溜，不能正常地帶動輪子，發生皮帶動而輪子不動，或皮帶快輪子慢的現象。過緊了，易使皮帶受損裂斷。


圖 2 是縫紉機的傳動部分。用腳踏動踏板（1），由踏板使行杆（2）帶動彎軸（3），使大皮帶輪（4）由皮帶（5）帶動上地軸（6）。為了在踏動時使上下地軸都能靜止，避免磨損，可將飛輪（7）邊的停針鈕（圖3）旋松（停針鈕上有小螺絲，應先旋開），因為停針鈕內嵌有三角圈，將輪子和地軸後麥果連結一起，停針鈕旋松後，三角就離開原有位置，使輪子和地軸的連結分開。這時，輪子轉動而地軸不動，机身各部也就全部靜止。

停針鈕旋松後，就可踏動踏板。踏時，腳的位置最好是一

圖 2



圖 3




前一後，互相交換，使輪子由上向下、由里向外轉動，這是順轉。如果由下向上、由內向外轉

动，就成倒車。开倒車就要断线。

順車踏熟了，就要学停車。停車时，踏板和弯軸的位置要保持水平，不可一面高一面低，否则就会踏成死車（如圖4）。死車再踏时，要用手撥动飛輪，这样就增加了轉手的时间。因为在工作时，右手要掌握布片，如果踏了死車，要用手撥，必須先將布片放下，撥好后再拿起布片，才能縫合，既費时又費力。所以練習时，必須学会要开就开，要停就停的技巧，不踏死車，不用手撥。如果在停車时，是足尖踏了半脚，使踏板保持相当水平的，则在开車时必須用足尖踏完留下的半脚。如果停車时是足跟踏半脚的，则开車时也要由足跟踏完留下的半脚。

圖 4



踏熟后，就可将停針鉗旋緊，裝針再練。不过踏的时候，要注意下述三点：

（一）要在保持均衡的条件下加快速度。踏时不可忽快忽慢，忽輕忽重，否則容易磨損机件，縮短了使用时间。也不可过快过慢。过快，既不能持久，又易使机件發热而加速損耗，还很容易断线；过慢，產量就不能提高。應該按各人体力强弱，在經常保持均衡的条件下，來加快速度。

（二）碰到故障应即檢修。机器运转时，如有異样的声音，或者踏时很重，就應該停車檢查，加以修理，切不可勉强踏下去。否則，不但縫不好，反而很容易损坏机器。

（三）停車时间減少，產量必然增加；停車时间增加，產量必然下降，这是一定的道理。要尽可能減少停車时间，必須事先做好准备，將工具和零件放在一定的地方，拿來就可应用，不必东找西尋。踏时脚力要匀，保持經常的速度，兩脚同时着力，或交換着力，就能持久。

## 第二節 用 鈎

### 一 裝 鈎

机針有粗細，以号碼大小來區別。号数越大針越粗，号数越小針愈細。綢緞或府綢等制品，一般用 11 号針，普通布料用 14 号針，稍粗的布料用 16 号針，最粗的制品則用 18 号針。練習时不要用細針，最好用 16 号或 18 号。針的号碼刻在針尾，应先看清楚。

机針距針尖一分左右处，有孔。孔上部有長槽，这槽是容線用的。当机針穿过縫制品时，线就納入槽內，以減少磨擦，不使折断（如圖 5）。針的尾部成半圓形（如圖 6）。

裝針时，先用右手捻松針軋螺絲，左手持針，針槽及半圓形一面向左；針尾平面部分向右，插入針杆（天心），升到頂針螺絲处停止。然后旋緊針軋螺絲，將机針固定于針杆上（如圖 7）。再撥动飛輪，將針尖插入針板孔（如圖 8），看它是否居中，如有偏斜，就易折断，应事先校准。

圖 5




圖 6



圖 7






圖 8



## 二 空針練習

針裝好后，就可用廢料或布幅放在壓腳下面，扳下壓腳，開動機器，使針穿入布片，顯現長列針迹。針迹距離布邊的闊狹，是以壓腳與布邊的距離來衡量的。例如狹子口①就看大小壓腳的內線，一分子口可看小壓腳的外線或大壓腳的折半處，二分子口可在小壓腳外再加一個小壓腳的位置處落針。邊緣如在左面，可以大壓腳的外線做標準。余類推。踏時，要集中注意力看準壓腳在制品上的位置，切勿看針（如圖9）。如果踏時子口有闊有狹，就用手將布片隨時調節移正。開始練習直線時，針迹一定彎曲不直，子口也會闊狹不勻。熟習後才能平直均勻。直線練熟後，再練曲線和轉角。圓形轉角不要停車，直線轉角必須停車。停車時，機針要先插入布幅，再抬壓腳，把布片轉成直角後，再踏。各種曲直線形見圖10。

圖 10




踏空車，還要練手勢。練時右手夾布片，在後；左手定重心，在前。針迹的位置是否平直、均勻、正確，全靠左手的掌握。

## 三 斷針的原因、預防和修理

### (一) 制品过厚、针迹太密、机针太细

① 子口：織縫翻出的邊緣和踏在制品表面沿邊的平行線，叫子口。

圖 9



制品厚、針迹密，布片常会停滞不前，如用手前拉后送，就容易將針拉歪，針戳在針板上而折斷。制品既厚又硬，机針穿越時間較長，而仍开快車时，也很容易斷針。所以在縫較厚制品时，勿开快車。过厚过硬的应先敲平或縫时用手撥飛輪，縫过硬厚的地方，再踏动机器。厚制品应用較粗的針，如果用細針，很容易折斷。

### (二)針軋螺絲松開

針軋螺絲是固定机針用的，如果松开了，机針就会脱离軋头，戳在針板上或軋在梭床上而折斷，所以針軋螺絲必須捻緊。

### (三)机針弯曲或歪斜

裝針时，沒有將針裝正，以致偏斜；或者机針本身已經弯曲，則穿越压脚和針板时，都易与压脚或針板相触而折斷。弯曲的机針可輕輕敲直再用，如不能敲直时，应即調換。


### (四)針板未裝准、螺絲未捻緊

如果針板沒有裝准或螺絲沒有捻緊，則踏动縫机时，机針就不能对准針板孔而上下运动，勢必会戳在針板上而折斷。所以在裝針板时，必須將小孔与机針對准，然后將螺絲捻緊。

### (五)压脚裝置不正或螺絲松動

大小压脚間的缺口，裝时应对准針板孔，使机針落下时，恰在缺口当中。如果裝压脚时沒有对准針板孔和針位，或者裝时沒有捻緊螺絲，使压脚位置变动，則机針就会落在压脚上而折斷。凡因这种毛病而断針的，应仔細校正，并將螺絲旋緊。

圖 11



### (六)針杆柱头螺絲松動或針杆發蕩

針杆柱头螺絲(如圖 11)松動，就会使机針軋入梭床，將針軋斷。因此必須校正針杆位置，旋緊螺絲。

針杆發蕩，是因使用时间过久，針杆已磨損，所以上下运转时，落針的位置，不能固定，常要移动。这样，就易戳在压脚、針板或梭床上而折斷。遇有这种情况，應該調換針杆。

### (七)梭床未裝准确

如果梭床裝歪，或不落槽，或螺絲沒有捻緊，那末机針下降时，就会被梭床軋弯或折斷。所以在裝梭床时，必須校正位置，并將螺絲旋緊。

- 1. 机头
- 2. 螺絲孔
- 3. 針杆柱头螺絲
- 4. 針杆
- 5. 压脚杆

### (八)機綫拉斷或布片帶斷

穿綫后，將綫拉得过急，或在摘綫时不當心，都会把針拉斷。布片要掉头、翻身或拖出、塞進时，如果在針尖下摆过，針尖很容易刺入布片，此时如不細心，仍旧移动布片，就会把机針帶斷。所以在拉綫、摘綫及移动布片时，要當心有否影响机針。

### 第三節 用 線

空車空針練習純熟后，就可上線試縫。

縫紉機用的線，通稱木紗團，又叫綫團，是一種上過蠟的綫。最常用的是50號，這種綫，用40支或42支的棉紗三股合成，每個木紗團的綫長412公尺。強度為50—60磅。

#### 一、底、面綫裝法

##### (一)底 線

縫制是面綫和底綫交合而成的。縫制前須先搖好底綫。底綫繞法有兩種：一種是機上裝有搖綫架的，先把木紗團插在機頭下面的插綫釘上，拉出綫頭，繞過旁邊的夾綫球，將綫嵌入，使它發生一定的張力，然後將綫在梭心（如圖12）上從內向外繞數轉。再將梭心插入搖綫架的軸上，梭心上凹進部分，必須扣在軸上凸起部分，使它固定。把架子向机身扣緊，使架上的小橡皮輪貼着地軸皮帶輪和飛輪中間部分（如圖13），同時把停針鈕旋松。準備完畢後，踏動縫機，綫就繞在梭心上了。繞到約九分滿時，搖綫架會自動跳起，使橡皮輪和地軸輪離開而停止旋轉。

另一種繞底綫法是將木紗團插入插綫釘後，拉出綫頭，在梭心上繞數轉，然後左手持小圓棒穿入梭心軸孔，將梭心的兩端靠在飛輪上，右手持綫，保持一定的張力，然後踏動縫機，飛輪就會帶動梭心旋轉，將綫繞上。繞到八、九分滿時，就把梭心移開，同時停車（如圖14）。

梭心繞綫後，用右手拉住兩、三寸長的綫頭，把它裝入梭壳（即梭子，圖15是未裝梭心的梭壳反面，圖16是已裝入梭心的反面），將綫頭嵌入梭壳的進綫口，繞過梭皮，從出綫口拉出（如圖17）。底綫經梭皮壓住，發生一定的張力，因此底綫的松緊，即張力的調節，就在这梭皮螺絲上。如將螺絲拧緊，梭皮就加強對綫的压力，使底綫張力增加；反之減少。


梭心裝入梭壳後，用左手拇指和中指夾住梭壳，食指打開梭門（圖18之1），套在菱角（梭架）梭軸上（圖19）。然後放鬆梭門，使梭門的小孔邊緣，嵌入梭軸頂部的細槽。這時，梭柄一定要向上，綫頭必須留在梭壳的外面。這樣，菱角往返動作時，梭壳才不會落下。如果梭門彈簧失靈或裝梭壳時不夠深入，梭門小孔邊緣沒有嵌入槽子，梭柄不向上，則菱角轉動時，梭壳就會脫出。（圖20是還沒有裝上梭子的梭床；圖21是已裝上梭子的梭床。）

圖 12




1. 梭板  
2. 軸孔

圖 13



1. 插綫釘  
2. 木紗團  
3. 夾綫球  
4. 梭心  
5. 搖綫架  
6. 橡皮輪  
7. 地軸皮帶輪和飛輪中間部分  
8. 飛輪  
9. 地軸輪

圖 14




1. 插綫針
2. 木紗團
3. 棱心
4. 飛輪
5. 小圓孔

圖 15



1. 棱心納
2. 棱門楔子
3. 棱門螺絲
4. 棱柄

圖 16



1. 棱壳
2. 棱心
3. 棱柄

圖 17



1. 棱皮
2. 棱螺絲
3. 進綫口
4. 出綫口
5. 棱柄
6. 棱門
7. 棱門彈簧

圖 18




1. 棱門
2. 棱軸
3. 棱柄
4. 棱門彈簧

圖 19




1. 棱軸
2. 菱角尖
3. 菱角尾

圖 20



1. 菱角棱軸
2. 搞手(棱架托)
3. 棱床螺絲
4. 棱床養
5. 螺絲

圖 21



1. 棱子
2. 菱角(棱架)
3. 搞手(棱架托)
4. 棱床養
5. 螺絲
6. 棱床螺絲

## (二)面 線

底線裝好后，就可上面線。上面線時右手持木紗團，插入插線釘，左手則拉着綫頭，先經過面板缺口，由外向內繞過夾線板、護線鉤和挑線簧，穿入拋線杆，嵌進面板線鉤，套過鉤線簧。再從左向右穿入針孔，拉出兩、三寸長的綫頭即得。（圖 22 是穿線所經的線路，圖 23 是穿針時的手勢。）

面線的松緊，由夾線板（圖 24）來調節。將螺絲帽旋進，兩塊夾線板就貼緊，使面線的張力增加。如果要使面線張力減小，只要把螺絲帽稍退即可。在螺絲中間裝有頂針，前端和彈簧邊的頂線板接觸，尾部伸出少許，當壓腳扳手向上即抬起壓腳時，扳手下部就和頂針尾部接觸，將頂針向左推送，頂針便挺住頂線板，抵住彈簧的壓力，夾線板隨即松開。這時拉動面線就毫無阻力。

裝好面線，還不能進行縫制，必須將底線吊起。吊底線時用手持面線綫頭，開動縫機，使針杆向下運動，然後提起，即停車。這時原來在棱壳外面的底線綫頭，已被面線鉤起，引出針板孔。裝線的手續，到這裡已告完成。

圖 22




圖 23





圖 24



綫裝好后，就可進行縫制。先將布片放在壓脚下（这时底綫綫頭應向右拉平），然后扳下壓腳扳手，放下壓腳。一面把面綫綫頭拉入小壓腳下面或用手帶住，再開動縫機，針迹就出現在布片上了。底綫綫頭如不拉平，縫合時，綫頭容易嵌入針迹，象胡須一樣，很难看。面綫綫頭如不壓入壓腳或用手拉住，則機針穿過布片時，就易將綫頭帶進梭床內軋住，使菱角不能滑動。發現這種情況時，如果有一些綫頭露在針板上，還可慢慢開倒車拉出。如果綫頭已經斷在梭床里，就得將梭床拆卸，取出綫頭，才可重新操作。

上綫后的練習，也和踏空車一樣，直線、曲線、圓角、方角，都要操作熟練，并可開始試做簡單制品，如袜底、襪褲等。但縫制完畢時，應注意乘抱綫杆舉在最高處才可折斷綫頭。

## 二 怎样完成縫合

縫合，是由機針所引的面綫經過菱角的運動和底綫交叉而完成的。面綫部分是由上地軸

圖 25




圖 26





圖 27




的前麥果通過鷄腳骨帶動針杆來進行的。(圖 25 是已卸下面板的机身內部。圖 26 之(1)是針杆上升到最高位置,(2)是下降到最低位置。)

底綫部分是由上地軸的彎軸帶動哈夫，再由哈夫經過十字架帶動下地軸來進行的(如圖 27)。下地軸主要的作用，是通過棱架托(搖手)來推動菱角往復運動，同時帶動長短牙檔送布前進。下地軸和長短牙檔如圖 28。

棱架托、菱角來回運動和搖手档十字戒指等的位置變化如圖 29。當十字架軸 1 和固定於軸上的搖手档 2 向下時，帶動下地軸軋頭 3 上的十字戒指 4 向下，固定於下地軸另一端的棱架托 6 和下地軸軋頭成平行。


行。这时菱角7就被梭架托推动成为尖在上，尾在下，如圖29之(1)。十字架軸和搖手档向上运动成平行线时，梭架托也跟着由下向左旋转，成为梭架托在下菱角在上的位置，如同圖之(2)。十字架軸和搖手档再向上时，另一端的梭架托横向左运动，使菱角尖朝下，尾朝上，如同圖之(3)。这时菱角穿越面线线圈的任务已經完成，十字架軸和搖手档就向下运动。

圖 28



1.推白螺絲 2.哈夫 3.十字架 4.下地軸軋頭 5.下地軸 6.注油孔  
7.梭床托(鑄鉛) 8.梭床 9.抬牙齒搖手 10.抬牙齒(短牙齒) 11.  
抬牙軋頭 12.螺絲 13.抬牙戒指 14.牙齒 15.牙叉 16.三級螺旋  
17.長牙齒

圖 29




1.十字架軸 2.搖手档 3.地軸軋頭 4.十字指 5.下地軸 6.梭架托 7.菱角

動，逐步回复到同圖(2)(1)的位置。如此循环不已，才能使菱角往复运动。

当机針下降时，抱綫杆也隨着向下，菱角就向左滑动，至菱角尖朝上、菱角尾在下的部位停止。这时針尖落在菱角尖下約一分处，然后迅速上升，抱綫杆(圖30)也跟着向上。因抱綫杆上升的速度

圖 30




1.上地軸  
2.前麥果  
3.抱綫杆  
4.螺絲  
5.完綫戒指  
6.走槽

較机針要慢，故机針上升時，面綫就在菱角邊形成一小圓圈（如圖31之(1)）。其時菱角就向右迴轉，菱角尖便套入小圓圈（如圖31之(2)）。面綫繞過菱角，再由捲線杆往上提，面綫便在下面套過菱角而把底綫拉起（如圖31之(3)）。拉到布層中間，底面綫就交叉縫合（如圖32）。這一針縫好後，牙檔便聳起將布片向前移動（如圖33之(1)），至需要的長度（即針碼）就稍降低退至原來的地位（如圖33之(2)）。


牙齒的上下動作，是由十字架的戒指推動搖手柄。搖手柄固定於抬牙檔（又叫上牙檔或短牙檔）。因為十字戒指是桃子形（如圖34），所以轉動時就使搖手柄一上一下動作。搖手柄帶動抬牙檔，再由抬牙軋頭上的戒指推動牙檔，使它跟着一上一下（如圖28）。所以送布牙齒位置的高低，可以捻松抬牙軋頭螺絲後來調整。

圖 32




1. 上層布 2. 下層布  
3. 面綫 4. 底綫

圖 31




1. 鈎 2. 棱子 3. 菱角 4. 針板 5. 面綫 6. 底綫

圖 33



1. 針板 2. 送布牙 3. 牙檔  
4. 戒指 5. 抬牙軋頭 6. 搖牙柄

圖 34



1. 短牙檔 2. 指子档  
3. 桃子 4. 十字架體

### 三、浮綫、跳針、斷綫的原因和處理的方法

在縫制過程中，最易發生的故障是浮綫、跳針和斷綫。如果機器保養得很好，又能掌握住它的性能，操作時集中注意力，那麼這些毛病是可以避免和大大減少的。

#### (一) 浮 線