

## 目 錄

|                     |    |
|---------------------|----|
| 清棉机六翼联合式打手          | 1  |
| 清棉机三翼联合式打手          | 13 |
| 鐵炮皮帶張力校正器試驗報告       | 38 |
| 提高S.L.型头道棉卷均匀度總結    | 47 |
| 1071型單程清花机野人头自動升降   | 51 |
| 清花間水銀开关改浦許开关        | 53 |
| 棉箱开棉机及豪猪式开棉机改調節式輸棉管 | 55 |
| 圓盤式清除長风管工具          | 57 |
| 洋琴裝置加裝停車裝置          | 58 |
| 解决清棉机鐵炮漏油           | 59 |
| 磅秤之磅斤單位變換           | 60 |

# 清棉机六翼联合式打手

革新者 上海国棉一厂、二厂

## 引　　言


由于翼式打手在加工过程中对棉纖維产生較大的冲量，因此清洁原棉作用較好，但开棉作用欠匀，棉束重量差异較大，且易于损伤纖維，特別对成熟度差，含杂高的原棉应掌握輕打、少打和充分松解的原則，如果單純降低打手速度則会因击棉度的降低而引起松解不良，影响棉卷均匀和除杂作用。加之目前后紡諸工序正在尽可能地縮短工艺过程，因此在保証成紗質量的前提下，对前紡提出更高的要求，于是翼式打手的工作情况，显然已不能滿足我們的要求，为了提高开棉程度，改善花卷結構以期紡制優質的成紗，新型打手的創造与运用，遂为目前棉紡厂工程技术部門所注目。

六翼联合式打手为苏联 KB 霍陀罗夫斯基所創造，并通过伊凡諾沃紡織研究院的实践与改进，在捷尔仁斯基工厂进行試驗，試用的結果指明：三把翼刀的打击作用和三把梳針的梳理作用相互結合起来的效果是理想的，采用这种打手后，由于能在打击的基础上进行梳理，在梳理的基础上进行打击，非但能更好的清洁原棉，更重要的是兼有良好的开松程度，借以提高梳棉机的分梳除杂能力和半制品均匀程度，保証成紗質量，上

海國棉一廠、二廠等先後根據六翼聯合式打手的特點進行設計和安裝，採用的結果基本上是一致的，在棉卷均勻度方面都獲得較大的提高，改善細紗支數不勻率約15%左右，同時由於六翼聯合式開松能力較大，打手速度可適當降低，除可節約用電12%左右外，並能減少纖維損傷，因而提高花卷纖維長度，使細紗強力得到提高，其中以國棉一廠較為顯著。品質指標約可提高19%，在降低成紗外觀班點方面以國棉二廠較為突出，約可減少22%左右，茲將二個廠使用情況介紹於後。

### 一、打手規格與工藝設計

六翼聯合式打手系在原有三翼打手的基礎上，加裝三塊植有梳針針板，其針板位置與翼刀相隔互為 $60^\circ$ ，如圖1所示。



一廠(甲)

圖1

二廠(乙)

#### (一) 打手規格：

表1

| 廠別<br>名稱              | 一 廠  | 二 廠  |
|-----------------------|--|--|
| 打手直徑(吋)               | 18"  | 18"  |
| 翼刀和梳針高度之差<br>針板(長×闊)  | 前端低 $\frac{1}{16}$ ",後端平齊<br>$41\frac{1}{8}'' \times 4\frac{1}{8}''$ | 前端平齊，後端高 $1/16''$<br>$41\frac{3}{8}'' \times 4\frac{1}{2}''$ |
| 梳針(直徑×針高出針板)<br>針板前傾角 | $\phi 3/32'' \times 3\frac{3}{8}''$<br>$75^\circ$                    | $\phi 1/8'' \times 3\frac{3}{8}''$<br>$70\sim 80^\circ$      |
| 每一針板植針數(枚)<br>植針方法    | 1290<br>斜紋組織   | 921<br>斜紋組織  |

(二) 工艺設計：

表 2

| 項目           | 別打手型式          | 一打手型式 | 二打手型式          | 三打手型式 | 大翼聯合式            | 三翼翼刀式 | 二翼翼刀式          | 大翼聯合式 | 備注 |
|--------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|----|
| 打手速度(轉/分)    | 820            |       | 760            |       | 980              |       | 775            |       |    |
| 风扇速度(轉/分)    | 1100           |       | 960            |       | 1100             |       | 985            |       |    |
| 隔<br>(或給棉羅拉) | 3/8"           |       | 5/8"           |       | 5/8"             |       | 1/4"           |       |    |
| 距<br>打手～尘棒   | 9/16"~9/16"    |       | 9/16"~5/8"     |       | 9/16"~9/16"      |       | 1/2"×5/8"      |       |    |
| 距<br>尘棒～尘棒   | 1/4"×9.7/8"×10 |       | 1/4"×6, 5/8"×6 |       | 9/16"×5, 7/8"×12 |       | 1/4"×4.5/8"×12 |       |    |

二、試驗結果及其分析

(一) 試驗結果：

表 3

| 項目     | 別打手   | 一打手   | 二打手  | 三打手  | 翼刀式打手   | 聯合式打手  | 翼刀式打手   | 聯合式打手  | 聯合式打手   |
|--------|---|---|--|--|---|--|---|--|---|
| 清<br>棉 | 頭道棉卷含率 %<br>三道棉卷含率 %<br>三道車吐落棉效<br>率 %<br>除棉卷數不與率 | 0.805<br>0.65<br>0.182<br>66.17%<br>14.96%<br>1.2 | 0.97<br>0.73<br>0.44<br>79.07%<br>9.77%<br>0.8 | 0.97<br>0.73<br>0.44<br>72.39<br>12.74%<br>1.23% | 1.07<br>0.9<br>0.1883<br>71.1<br>8.26%<br>0.98% | 0.91<br>0.77<br>0.1032<br>71.1<br>8.26%<br>0.98% | 1.07<br>0.9<br>0.1883<br>72.39<br>12.74%<br>1.23% | 0.91<br>0.77<br>0.1032<br>71.1<br>8.26%<br>0.98% | 1.07<br>0.9<br>0.1883<br>72.39<br>12.74%<br>1.23% |
| 梳<br>棉 | 棉網每克粒數<br>混合數                                     | 76<br>135<br>211                                  | 57.8<br>108.3<br>166.1                         | 60<br>191.1<br>211.1                             | 60<br>191.1<br>211.1                            | 60<br>191.1<br>211.1                             | 60<br>191.1<br>211.1                              | 60<br>191.1<br>211.1                             | 60<br>191.1<br>211.1                              |
| 細<br>紗 | 支數不與率<br>強力質品指標<br>支數                             | 2.070<br>6.22<br>1942<br>62                       | 1.79<br>3.90<br>21.01<br>65.6                  | 2.19<br>4.85%<br>1864<br>81                      | 2.19<br>4.85%<br>1864<br>81                     | 2.19<br>4.85%<br>1864<br>81                      | 2.19<br>4.85%<br>1864<br>81                       | 2.19<br>4.85%<br>1864<br>81                      | 2.19<br>4.85%<br>1864<br>81                       |

## (二) 試驗数据的分析:

根据上述試驗情况我們可以看出：使用六翼联合式打手后，最突出的成效是棉卷的組織均匀性都得到了改善，这主要是由于联合式打手聚集了梳針打手与翼式打手对筵棉加工的特点，使二者能取長补短，交替工作的緣故，因为單純的三翼打手对棉层的横向分割是不够的，其开松作用亦仅限于表面，且其作用程度逐步向內层递减，造成开棉不匀，其棉束之不匀率自亦增大，單純的梳針打手虽对棉层的分解力大，但打击力很弱，同时具有一定傾角的鋼針，使棉束和杂质不易擲向尘棒，因而除杂效率較差，只有在縱橫分割二者結合起来时，才能获得均匀的小棉束，如表四所示乃为联合式打手与三翼打手工作后在尘籠表面剝取棉层試驗得的棉束情况。

表 4

| 类别<br>重量<br>打手 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 平均<br>重量 | 均方差<br>不匀率 | 极差   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------------|------|
|                | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |          |            |      |
| 联合式            | 28.8 | 26.6 | 28.9 | 27.2 | 20.5 | 23.9 | 15.2 | 11.6 | 11.4 | 26.8 | 22.09    | 29%        | 17.5 |
| 翼刀式            | 54.0 | 54.5 | 45.0 | 25.7 | 27.2 | 12.9 | 16.8 | 18.2 | 16.1 | 21.4 | 29.18    | 51.7%      | 41.6 |

其开松度亦經試驗对比如下（以單位体积原棉加压后在相等時間内下沉时数来觀察其彈性情况）：

表 5

| 加压磅数 |      | 2   | 2.5 | 3   | 3.5 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 下沉时数 | 联合打手 | 6½" | 8¼" | 8¾" | 9"  |
|      | 三翼打手 | 4¼" | 6"  | 6¾" | 7½" |

由此可見，棉層經過聯合打手工作後，不再象在三翼打手工作下一樣成為大小塊狀，而為均勻小棉束且有充分的開松程度，因此塵籠對棉流的吸力，不致因棉塊體積差異而有所不同，在棉塊向前移動時，速度差異較小，這種速度差異能直接影響氣流的穩定性，故減小速度差異能改善紊動情況，這就為棉層在塵籠表面均勻分布創造了條件。由於棉卷支數不均率的改善，各道工序半制品的不均率亦相應改善（如一廠生條格林不均率可從2.71%下降到1.92%，熟條格林不均率可從0.48%下降到0.31%），而集中表現在細紗的支數不均率，一廠可從2.07%下降到1.79%，二廠由2.19%下降至1.84%使用聯合式打手後，雖然完全改善了三翼打手與梳針打手在分割棉層時，開棉不勻或不足的缺點，並且能在打擊的基礎上進行分梳，使棉層能在受外力初步開松後梳針得以深入，破壞纖維間聯結力和纖維與雜質間的粘合力較理想，又能在分梳的基礎上進行打擊，使已經分離而留於棉層內的棉束與雜質得以借外力之幫助而脫離棉層達到清除雜質的目的，但由於聯合式打手轉速較翼式打手為低，故翼刀在擊棉時的衝量較小，根據衝量等於動量的原理( $Ft = mv$ )棉束雜質在受擊後所獲得的擲出速度亦必減小，加以棉束質量較翼刀打手處理者為小(見表4)故擲出棉束與塵棒撞擊之衝量 $I' = m(U - U')$ 亦必減小，使雜質借撞擊作用，而下落之機會減小了，加以聯合式打手在增加三塊轉動方向截面積較大的梳針板後，氣流較原來增大了，這樣就造成塵棒下大量的氣流補入，使某些下落速度較小的雜質無法克服空氣阻力而被收回，故使用聯合打手後，重量較輕的雜質如小雜質和帶纖維雜質易于被收回而留於花卷內(見表6)雖然由於棉層較松散，塵籠的除雜作用略有增加，但仍使花卷含雜有所提高。

国棉一厂花卷手拣杂质分析对比 表6(甲)

| 名 称                   | 联合式打手       |                       | 三翼式打手                  |   |  |   |   |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|---|--|---|---|
|                       | 粒/克         | 重 量                   | 粒/克                    | 重 量   |  |   |   |
| 不带<br>软破<br>虫叶<br>棉僵合 | 孕<br>穢<br>害 | 籽<br>籽<br>穢<br>穢<br>害 | 籽屑皮<br>籽維棉<br>屑結辦<br>計 | 1.1<br>16.9<br>3.1<br>0.6<br>—<br>—<br>—<br>42<br>— | 0.013<br>0.033<br>0.0035<br>0.0023<br>0.005<br>0.003<br>0.017<br>—<br>0.0032 | 0.7<br>16.8<br>1.9<br>0.7<br>—<br>—<br>—<br>40<br>— | 0.01<br>0.037<br>0.0028<br>0.0032<br>0.0025<br>0.002<br>0.013<br>—<br>0.013 |
|                       |             |                       |                        | 0.850   |  |   | 0.835   |

国棉二厂花卷手拣杂质分析对比 表6(乙)

| 名 称                        | 六翼联合式打手               |                            |   | 三翼翼刀式打手                                     |   |  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---|--|
|                            | 粒                     | 克                          | 重量 %  | 粒   | 克   | 重量 %                                       |
| 尘<br>带<br>不<br>虫<br>死<br>合 | 纖<br>維<br>孕<br>穢<br>害 | 屑<br>籽<br>籽<br>穢<br>穢<br>計 | 0.03<br>32<br>0.03<br>40<br>0.13<br>4<br>0.07<br>0.03<br>0.34 | 0.12<br>0.32<br>0.52<br>0.28<br>0.16<br>1.4 | 0.03<br>32<br>0.01<br>31<br>0.15<br>1<br>0.05<br>0.07<br>0.32 | 0.12<br>0.28<br>0.6<br>0.02<br>0.28<br>1.3 |

注：上述試驗數系細揀25克三道卷合計。

然而这些杂质在梳棉机上亦能得到充分清除，这是由于棉卷组织的均匀且具有一定松解程度，梳棉机给棉罗拉的握持力在横向趋于一致，使刺辊锯齿作用于棉层较为均匀，易于发挥刺辊的梳理作用如国棉一厂后车肚绝对除杂率提高了26.7%。同时由于棉束的减少，盖板冲塞程度得到改善，大大地提高了棉纤维在锡林和盖板工作区间反复转移的可能性，因而发挥了钢针的梳理作用，使斩刀花除杂效率有所提高。而锡林抄棉的含杂稍有降低，但梳棉机总的除杂效率还是较翼刀式为高，因此清钢除杂效率亦得到相互的补偿，从而保证和提高了棉网的

品質，如國棉二廠網班點減少了約28.9%左右，而國棉一廠也得到降低。

同時，使用六翼聯合式打手後，由於打手速度的降低，擊棉的衝量減少，可以減少原棉中大型雜質被擊碎和損傷纖維的可能性，試驗資料證明，花卷纖維長度較翼刀式處理後長 $0.2/32''$ ，從而保證了成紗強力，如國棉一廠品質指標可提高195，因此在保證成紗質量的前提下，略可節約用棉。

茲將二者花卷分別經照影機及茹可夫長度分析機檢驗結果列表如下：

上海國棉一廠棉卷照影機長度分析

表 7

| 打手類別 | 卷別       | 上半部平均長度      | 平均長度         | 整齊度            |
|------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 翼刀式  | 頭卷<br>三卷 | 34.8<br>35.6 | 27.5<br>27.7 | 77.82<br>77.82 |
| 聯合式  | 頭卷<br>三卷 | 34.8<br>36.1 | 27.5<br>27.9 | 77.82<br>77.28 |

上海國棉二廠棉卷茹可夫長度分析

表 8

| 項 目        | 三翼翼刀式打手 | 六翼聯合式打手 |
|------------|---------|---------|
| 主體長度       | 29.7    | 29.8    |
| 右半部平均長度    | 32.7    | 32.8    |
| 平均長度       | 26.6    | 26.7    |
| 基數         | 35.2    | 36.5    |
| 長度均勻率%     | 1045    | 1088    |
| 短绒率%       | 12.1    | 11.2    |
| 對喂入頭卷纖維切斷% | 11.357% | 5.249   |

注：纖維的切斷是運用茹可夫纖維圖來計算被加工棉纖維受損傷重量百分率。

此外，降低打手速度，減輕打手負荷還可以節約用電，其測定數字如下表。

上海國棉二廠打手用電比較

表 9

| 打手型式  | 打手速度 | 每小時耗電度數 |
|-------|------|---------|
| 三翼翼刀式 | 980  | 2.56    |
| 六翼聯合式 | 760  | 2.25    |

### 三、幾個問題的討論

根據以上試驗情況，由於打手設計上規格的不同，其效果有所差異，從總的情況來看，國棉一廠細紗強力提高較多，棉結雜質互有高低，而國棉二廠細紗外觀疵點改善較多，成紗強力的提高卻不及一廠顯著，因此對於打手規格和工藝設計應有進一步研究的必要。

#### (一)針板規格的決定：

針板植針主要應求梳針分布均勻，使棉層各點均有受到梳理的機會，除現採用斜紋組織排列外，亦應考慮採用五飛綴紋組織，因為這種植針方法基本上是符合我們設計要求的。至於植針數量應與被處理材料有關，一般紡高支紗密度可大，紡低支紗可小一些，植針多，開松能力大，可使棉束減少，但是密度太大時，對梳針深入棉層中較為困難，同時將會使原棉中的疵點破裂或嵌於針隙間不易排除，特別對紡低支紗時尤應注意。不難理解，國棉一廠所採用植針數較多(1290枚)表現在棉卷支數不均率的改善較為顯著，而成紗疵點的提高受到一定影響，雖然影響成紗疵點的改善因素較多，但這個問題不能不

引起我們注意的。

梳針前傾角(对針板言)的決定，应在不影响分梳能力的前提下，适当注意分梳后棉束被擲出之能力，因为根据力的分析，梳針前傾角愈小，則分梳时深入棉层之力愈大，分梳效能愈好，但在梳針脫离棉层后，棉束被擲出之能力却愈將降低，不利于杂质的排除，一般采用 $75^\circ$ 左右，国棉二厂的設計是利用梳針板与棉层初接触时之較大冲量，而达到理想的分梳作用，因此，針板前端的梳針前傾角略小( $70^\circ$ )，順次向后端放大( $78^\circ$ )在不影响棉束杂质擲出的能力下，这种設計是有研究价值的，至于梳針和刀片高低差异問題，也是值得我們研究的，国棉一厂采用前端低于刀片( $1/16''$ )而后端与刀片平齐，国棉二厂采用前端与刀片平齐，而后端高于刀片 $1/16''$ 一般認為梳針略高于刀片，对棉层的梳理作用是比较良好的，今后尚須繼續試驗并在理論上进一步探討。

## (二)法蘭形式的設計：

在使用打手过程中我們發現法蘭形式与棉卷質量关系很大，国棉一厂曾用过圓弧式和傾角式二种，以圓弧式的均匀度改善較为显著，但棉結杂质改善不大，上海国棉二厂所采用的傾角式(如图2所示)均匀度改善程度略差，而棉結杂质改善較多，故法蘭形式的決定，主要問題是在于利用气流加强除杂，和避免气流保証均匀度二方面的選擇，如果要从减少气流强度出发而利用其他方法来达到加强除杂作用，可采用一厂形式。目前国棉一厂拟进一步將法蘭形式改为半橢圓式和流綫型式，以进一步减少打手迴轉时所产生气流的强度，因为气流强度与空气对固体表面接触时所生压力有关，而此压力又与气流与固体表面接触后之偏轉角有关，采用半橢圓式与流綫型式




图 2

(如图 3) 的法蘭后, 对稳定气流是有利的, 不过除杂方面可能受到影响, 必須合理的調整工艺設計和必要的措施, 以保証棉卷清洁度。当然, 我們要求打手在均匀开松原棉的同时, 亦能發揮除杂作用是比较理想的。关于針板背部包复的鐵皮几何形狀, 对避免飞花进入打手中間是起很大的作用, 一般以采用 60° 左右夾角为宜, 不論采用傾角式或圓弧式, 其打手臂的断面形狀均以采用椭圆形为佳。




图 3  
(三)补风方向的討論:

根据气流的測定結果, 三翼打手在主要落杂区补风少, 因

此落得多，但在联合式打手則自始至終变化不大，并在天平杆下的几根气流反而补得多些，杂质被气流所扶持而不能下落，为了提高这一区域的除杂（因为大杂质一般均在此处落出）可以考虑將車肚封死箱，以免在落杂区域在尘棒下方补风，而另在打手罩上另开小孔一排补风，这样可借补风的力量来迫使杂质下落，而补风孔的位置，则以愈近給棉罗拉愈好，因为在打手迴轉过程中，打手本身起着风扇的作用，因此气流基本上是向打手室四周（打手前上方）排出的，这样在打手罩上必然产生較大的空气幕，而有向低压区的趋向，补风孔愈近給棉罗拉則气流路綫愈短，对除杂來說，也愈有利于杂质的下落。

当然車肚全部封死箱在技术上比較困难，故为了减少天平杆下进风量，可以在車肚中安装挡板，采取在回收区进风，这样气流路綫更短，必可从而减少了天平杆下的补风，借以提高除杂作用，此外可將打手室侧面的补风口（菊花眼）封闭，以减少横向气流混乱改善横向均匀。

必須指出，打手室絕對不能全部封塞，因为混合打手气流强大，必須补給空气，过去一厂曾封闭侧面进风口，改为全部从天平杆下进风，結果反而有將喂入原棉經由給棉罗拉上方吹出現象，这个問題也是值得注意的。

#### （四）各部隔距的研究：

由于棉須經分梳后，由于击棉度与棉团重量的減少撞击速度很小，因此更需保証其杂质即行落下的机会。而不再与相鄰尘棒来回撞击，以致降低下落速度而不能下落，所以尘棒与尘棒之間隔距适当放大，打手至尘棒隔距的确定尚待繼續研究。

关于打手至天平杆（或給棉罗拉）間隔距問題，应較三翼打手时有所减小，否则易由于喂入原棉横向之不均匀，或受三

翼打手初步松解时，横向有大小棉块形成，而在分梳时不能深入棉层，造成梳理不匀，产生蘿蔔块狀，因为三翼打手的开棉力是不均匀的，而且仅限于表面，因此經三翼打手处理后，內层原棉纖維間的相互联結力并不一致，必須借梳針之逐步分梳始能求得均匀之棉束，但如梳針只及于表面，则由于內层原棉与外层原棉联合力之不一致，在被梳針作用后被梳針撕开而擲出之棉束將大小不等，甚至相差悬殊，对棉卷不匀率将是很大威胁，国棉一厂曾发现在安装联合式打手后，由于天平杆至打手隔距保持不变，棉卷不匀率高达 2.7%，减少后立刻下降到 0.8%，故在保証握持点至打击点距离大于纖維品質長度，以保証纖維不受損傷的条件下，是可以适当縮小隔距的。

# 清棉机三翼联合式打手

革新者 国棉三厂 高美鼎

## 引 言

清棉工程开清棉效率的好坏，对成紗質量的影响早已引起从业技术人員的注意，目前清棉机一般多采用三翼鋼板打手或梳針打手，众所周知，这二种打手各有利弊，三翼鋼板打手对棉須的打击力大，除杂效能比梳針打手高，但是翼刀对棉須的打击力全部集中在刀口上，其刀面对棉須沒有作用，而不过从棉須上滑过去，因此对棉須的分解力差，被开松后棉束就比較大，同时由于直接打在棉須上层，对上层的开松力大棉束小，而对下层的开松力小棉束大，所以从棉須上下层开松下来的棉束重量差异很大，影响棉卷結構均匀和混合工作并且由于打击力大，易损伤纖維，梳針打手梳理作用較好，針尖不仅作用于棉层上层，同时深入棉层内层，因此对棉須的开松力大，分解成的棉束比較小，使尘籠表面均匀分布創造有利条件，因而棉卷均匀和原棉混和作用較好，但是由于梳針打手打击力小，且大部分棉束被梳針抓取，因而棉束撞向尘棒的力小，因此杂质不易从棉束中排出，降低除杂效率。所以这两种打手的作用是不可想象的，近年来世界各国創制了許多新型打手，总的要求是发挥上述二种打手的优点，摒除其缺点，即要求打手对棉层的作用要开松均匀，减少棉束量的差异并充分去除原棉中的班点，制成既清洁又均匀的棉卷、三翼联合式打手也就是在这个要求下进行設計的。在設計过程中，主要吸收了苏联六翼联合

式打手的先进經驗和H 4 B 联合式打手的精神。使打手在一打一梳的交替作用下对筵棉进行加工，能促使杂质經翼力打击获得較大的排除能力，而梳針隨翼刀的作用逐步深入棉須进行梳理，使棉須所包含的杂质和棉束分解，有利于除杂和棉卷均匀。于今年五月間开始安裝經驗，經多次試驗，其效果基本上是符合理想的，棉卷均匀度提高約30%，細紗支數內不匀率改善約20%提高了細紗強力約一磅，清鋼除杂效能提高約6.6%，减少筒子紗棉結杂质約3粒左右，同时采用这种打手后，由于打手速度的降低节约用电約8%，茲將打手設計規格、工藝設計，以及試驗效果等分述于后。

### 一、三翼联合式打手的結構

見图 4 及 5

三翼联合打手結構的說明：

(一)聯合打手共有三翼，每翼上同时裝有鋼質刀片和梳針針板，翼臂斷面为橢圓形。

(二)鋼質刀片裝于每翼打手的前端，其开清角为 $80^\circ$ ，三翼鋼質刀片構成直徑为 $16''\varphi$ ，三翼梳針最后一列梳針構成直徑为 $16.2''\varphi$ 。

(三)針板：

I. 針板共植針 17 排針尖排列为五飞綬紋組織，共計有效植針 900 枚。

II. 梳針高出針板 $3/8''$ ，第一排針和鋼質刀片刀口平齐，往后逐排針尖高出鋼質刀片到第 17 排比鋼板高出 0.1''。

III. 針板上每排針的植針角度不同。前排針和打手中心法線的夾角为 $18^\circ$ 以后逐步变化，到最后一排为 $25^\circ$ 。




图 4




图 5

(四)鋼質刀片具有風翼的形狀。

(五)打手臂是鋼錠澆鑄成的。

## 二、試驗效果及分析

試驗工作前后共進行了四个多月，歸納起來進行了三種類型的試驗：

甲、第一類——聯合打手適宜的工藝設計。

乙、第二類——聯合打手與鋼板打手除雜效果的比較。

丙、第三類——聯合打手與鋼板打手均勻及成品質量的比較。

甲、第一類：——聯合打手適宜的工藝設計：前後對聯合打手進行了各種進風方式及速度的試驗，試驗方法是首先在固定打手及風扇速度和固定各種隔距的情況下，試驗不同進風方式的落棉比較，然後確定一種比較好的進風方式再進行各種打手及風扇速度的比較試驗從而確定適宜的打手和風扇速度，現將試驗情況分述如下：

(一)試驗時的原棉條件：

|       |       |
|-------|-------|
| 原棉長度  | 32.43 |
| 平均等級  | 5.48  |
| 平均含雜  | 3.59  |
| 棉結數   | 5.4   |
| 帶纖維破籽 | 17    |
| 公支支數  | 6022  |
| 強力    | 6.92  |
| 成熟度   | 1.62  |
| 不孕籽   | 187   |