

全民办化学工业参考資料

年产 100 吨

平爐法明矾石制鉀肥

高爐法及平爐法鉀長石制鉀肥

小 型 定 型 設 計

化学工业部化学工业設計院 編

化 学 工 业 出 版 社 出 版

內 容 提 要

这一套丛书（小型定型設計）是根据党的大、中、小并举，土洋结合办化学工业的方针而编辑的，我們估計約有数十种，分別陸續出版。

本書詳尽地叙述了制造钾肥的生产流程，设备配置，主要原材料消耗定额及年需要量，人员配备的岗位数量，基建投资估算，设备的规格、数量及估价，开工及操作的要点，安全注意事项及如何保证安全生产的安全技术与劳动保护等；同时附有设计圖，这对县、乡、社从事地方化学工业人员来说，不仅据此可以开工操作进行生产，而且可以据此进行安装建厂。最后介绍了湖南重工业厅試驗所利用簡單方爐制造钾钙混合肥料的詳細情况，也是适合于县、乡、社办小型钾肥厂时作参考的。

本書共分为两大部分，第一部分为年产100吨平爐法明矾石制钾肥，第二部分为年产100吨高爐法及平爐法钾長石制钾肥，适合于专区、县、乡、社及大、中、小城市办小型钾肥厂的从业人员参考之用。

本書是由化工部化工设计院編制，經陈鍾远总工程师及蒋楚生主任工程师修改校閱，編者特在此致謝。

全民办化学工业参考资料

年产100吨

平爐法明矾石制钾肥

高爐法及平爐法钾長石制钾肥

小型定型設計

化学工业设计院 編

化学工业出版社（北京安定門外和平北路）出版

北京市書刊出版業營業許可證出字第092號

北京五三五工厂印刷 新华书店發行

開本：787×1092 • 32 1958年11月第1版
印張： $\frac{15}{8}$ 插頁 6 1958年11月第1次印刷
字數：15 千字 印數：1—10,000
定价：(10)0.24 元 書號：15063 * 0342

全民办化学工业参考资料
年 产 100 吨
平爐法明矾石制鉀肥
高爐法及平爐法鉀長石制鉀肥
小 型 定 型 設 計

化学工业設計院 撰

还书日期
读者注意：本书将于下列应还日期归还
____日期

化 学 工 业 出 版 社

目 录

第一部分 年产 100 吨平爐法明矾石制鉀肥

一、總論	4
二、生产过程說明及开工要點	4
三、配置說明	5
四、主要原材料消耗定額及年需要量	5
五、人員表	5
六、投資估算	6
七、設備一覽表	6
附圖 1 明矾石制鉀肥流程圖	7
附圖 2 明矾石制鉀肥的平面配置圖	7

第二部分 年产 100 吨高爐及平爐法鉀長石制鉀肥

一、總論	9
二、生产过程說明及开工要點	9
三、配置說明	01
四、主要原材料消耗定額及年需要量	11
五、人員表	11
六、投資估算	11
七、設備一覽表	11
八、附件: 湖南重工业厅試驗所利用簡單方爐制造鉀鈣混肥養料	12
附圖 1 高爐法鉀長石制鉀肥的流程圖	14
附圖 2 高爐法鉀長石制鉀肥配置圖	14
附圖 3 高爐法鉀長石制鉀肥的高爐圖	14后
附圖 4 平爐法鉀長石制鉀肥流程圖	15
附圖 5 平爐法鉀長石制鉀肥的配置圖	15

第一部分 年产100吨平爐法明矾石制鉀肥

一、總論

为了支援农业生产的大跃进，在全国各地星罗棋布，遍地开花、突飞猛进地发展化学肥料工业，特編制本設計，以供乡乡社社建厂采用。

本設計生产規模为年产 100 吨鉀肥，含鉀以 K_2O 計約 7%。

凡当地有明矾石，苦卤和煤，即可建厂。沒有苦卤，也能以粗食盐（或氯化镁）溶于少量水代替。建厂时无其他特殊要求。

本厂主要設備是平爐，因此根据爐子的操作特点，应為連續生产。操作制度定为每年操作 300 天，每天三班爐子有富裕能力，因此也可根据具体农忙和需肥情況調整天数，打碎和碾磨部分，每天操作一班即可。

本設計是根据浙江化学工业研究所的資料进行的

二、生产过程說明及开工要点

人工将明矾石用鐵錘打成小塊，塊度在 25 公厘左右，再加入畜力帶動的石磨中磨碎成粉狀，磨得愈細愈好。

在鐵鍋中將苦卤加热濃縮，称得一定量的明矾石粉，加入鍋內，使与苦卤混和。苦卤（原濃度在 30° 波美）与明矾石的重量比約為 1.2 : 1。每鍋量約為苦卤 26.5 市斤和明矾石粉 22 市斤。

将鐵鍋中的苦卤和明矾石粉充分混和，灶內繼續加柴火或煤燃燒，使物料一边加热，一边攪拌混和直至稠厚成漿糊狀，注意不讓鍋底結疤，于是鏟在平爐旁邊地上，准备进爐焙燒。

鐵鍋中再加苦卤，再加明矾石粉重复进行第二批操作。每五鍋物料可供平爐一批操作。每鍋物料加热蒸稠至糊狀為止，時間应在45分爐內。

将已經混和完畢的漿糊狀物料，用鐵鏟从平爐兩側進出料孔內，投入爐床內鋪平焙燒。

每隔半小时左右，从进出料孔用鐵鏟伸入，將爐料翻動。注意乘爐料未干透時，尽可能打碎成碎塊狀，使焙燒容易深入進行。

在 600°C 的溫度下，使每批爐料焙燒約 4 小時，每晝夜操作 6 批。（也可根据具体情况修正）。每批得成品約 110 市斤。

扒出焙燒完畢的爐料，再鏟入新料，連續分批交替進行。

扒出的半成品冷却后，人工再稍加敲碎，或使用石碾富裕能力，粗粗加以磨碎，即得成品鉀肥。

灶內，可用當地燃料。平爐的加煤燃燒，應平穩進行，不使溫度忽高忽低。在當地有其他廉价燃料如豆莢杆、樹枝等，而爐溫也能達到要求時，也可代替煤使用。（特別在煤的供應較困難時）。

（注）：爐氣中含有氯化氫氣體，生產時可以在烟囱中噴水吸收，吸收液循環使用回收粗的稀鹽酸，作其他利用。

爐在开工前，應先烘干。平爐在开工前，應先檢查爐子內部和烟道內，取出雜物碎磚泥土，進行徹底掃除。此后先在烟囱底座下的清理孔內放刨花和木柴，引火烘烤烟囱。火力應慢慢上升，烘烤一天左右。然后在爐篦上加刨花和木柴，生火烘烤爐內壁砌體和爐底。注意火力，應使整個爐子

均匀烘烤，慢慢干燥。爐子溫度緩慢平穩的均衡繼續上升，在1~3晝夜的時間內才讓爐溫上升到正常操作要求的最高溫度 600°C ，並再保持一定時間。

當爐子砌筑時節是在冬季，或多雨潮濕的氣候時，爐子的烘烤加熱更應注意均衡和逐漸升溫。烘爐時不能用煤，以免影響爐子燒裂。

爐子升溫，保溫完畢，才可投料生產。

平爐的進出料孔，經常用磚和泥土封死，進出料或翻料時，將泥打碎取出堵孔的磚，就可進行操作，操作完畢，照原樣封死。（單用磚堵也可）。

操作熟練取得經驗後，就能掌握煤用量和磚料出料時間，使爐料焙燒得最完全，而用燃料又最經濟。

平爐操作溫度較高，特別在出料時，工人應戴手套和帽子，注意不要被爐料燙傷。

三、配置說明

原料明矾石煤和盛苦鹹的缸都堆置在露天。明矾石粗碎也可在露天進行。

石磨，鐵鍋，灶和平爐放在室內，房屋很簡單，用當地材料搭一半截牆的棚，也可利用現成窯屋或棚，能容納下設備，能夠操作即可。平爐烟囱砌立在室外地坪上。

成品鉀肥也可堆置在同一棚內，進行敲碎。

在雨天或多雨季節，明矾石堆上應蓋以草蓆、蘆蓆等，防止水份太多影響碾磨；缸上也應加蓋。配置按流程和操作方便考慮即可。附圖僅供參考。

四、主要原材料消耗定額及年需要量

序号	名 称 规 格	消 耗 定 额 吨/每吨成品	年 需 要 量 吨
1	明矾石（含 K_2O 为7~8%）	1	100
2	苦鹹（30°波美）	1.2	120
3	或食鹽（粗制品）	0.35	35
4	煤和當地其他燃料	0.45	45
	水	少量	

表中所列數據，在建廠生產後，可根據試驗和經驗，進行修正。

五、人員表


序 号	職 务 名 称	班 次	需 要 人 數			
			第一 班	第二 班	第三 班	合 计
1	粗碎工	1		1		1
2	細磨管理及成品打碎	1		1		1
3	稱量及混和加熱工	3	1	1	1	3
4	平爐工	3	1	1	1	3
5	代休工					2
6	職員	1		1		1
共			計			
						11人

六、投資估算

設備費用	1255 元
工具費用（鐵鑼、鐵錘、鐵鉗、通條及鐵勺等）	45 元
建築費用	500 元
總計	1800 元

七、設備一覽表


序号	设备或材料的名称和詳細規格	計量 單位	數量	材 料	估价(元)		备注
					單	總	
1		台	1	花崗石或硬度相仿的石料	150	150	有現成石磨能滿足要求即可利用
2	石磨 磨体直徑約 2 公尺，高約 0.4 公尺石滾一个，直徑約 0.8—1公尺，約寬 0.5 公尺，用牛、馬或驢畜力拉動。	个	3	木制	5	15	現購
3	桶 直徑約 300 公厘，深約 400 公厘	付	1		5	5	現購
4	秤 最大称量 50 市斤。	只	3	陶土上釉	35	105	尺寸小些也可用
5	鐵鍋 直徑約 1 公尺，圓底	只	1	鐵制	10	10	現購
6	灶 配合鐵鍋加熱用	座	1	磚、泥砌成	40	40	當地制作
7	平爐 爐床面積 1.6 平方公尺	座	1	磚，泥砌成	630	630	見圖 S-5866
8	烟囱 高約 6 公尺，上口直徑約 400 公厘	个	1	磚砌或紅磚成	300	300	當地制作



附圖 1 明矾石制鉀肥流程圖

說明:

序号	名 称	数 量	規 格	备 注
8	烟 囱	1	高~6公尺, 上口直徑~400公厘	当地砌筑
7	平 罐	1	罐床面积1.6平方公尺	見附圖 3 平罐圖
6	灶	1	配合铁鍋加热用	当地砌筑
5	鐵 鍋	1	直徑~1公尺, 圓底	現購, 尺寸差些也可
4	缸	3	直徑~1公尺, 高~1.2公尺	現購, 尺寸差些也可
3	秤	1	最大称量50市斤	現購
2	桶	3	直徑~300公厘, 深~400公厘	利用当地現成器皿
1	石磨	1	單石滾, 磨体直徑~2公尺	利用当地現成磨



附圖 2 明矾石制鉀肥的平面配置圖

說明:

烟 囱	1	高約 6 公尺, 上口直徑400公厘	当地砌筑
名 称	数 量	規 格	备 注
平 罐	1	罐床面积1.6平方公尺	見附圖 3 平罐圖
灶	1	配铁鍋加热用	当地砌筑
鐵 鍋	1	直徑~1公尺, 圓底	現購, 尺寸差些也可
缸	3	直徑~1公尺, 高~1.2公尺	尺寸不同也可用
石磨	1	磨体直徑 2 公尺, 單石滾	可利用当地現成的圖

第二部分 年产 100 吨高爐及平爐法鉀長石制鉀肥

一、总 論

根据中央提出的总路綱“在重工业优先發展的条件下，工农业同时并举，中央工业和地方工业同时并举，大中小型同时并举的方針”特編制以鉀長石为原料年产 100 吨鉀肥（含硫酸鉀 7—8%，氧化鈣 45%，硫酸鈣 6%）的設計，以供地方建厂参考。

当地有鉀長石及煤的供应即可建厂。

本設計为用高爐制鉀肥，如当地无白煤，而有烟煤可用平爐，平爐耗煤量較少，温度亦易掌握，但建筑要求較高，且加煤次数多，燃料要常翻动，操作上較麻煩。最簡單的方法可用方爐制造鉀肥，方爐为普通的爐灶，易于砌筑，火燒着后无須專人看管，具体操作方法見附件（湖南重工业厅試驗所利用簡單方爐制造鉀鈣混肥資料）。

本設計是根据湖南省重工业厅試驗所資料編制。

这种肥料普遍适用于作物生長过程中，提高作物抵抗病害能力，促进作物籽实和薯类中淀粉和糖的成长。

二、生产过程說明及开工要点

原料鉀長石、石灰石、生石膏、白煤在露天分別堆存用人工锤碎至 20 公厘以下的碎塊；鉀長石、石灰石、生石膏等粉碎到 80% 通过 100 網目的篩；白煤則粉碎到 60 網目篩孔。粉碎工作可根据当地情况，采用电力、畜力、水力或人力的鐵碾、石磨、石春等；如有顎式破碎机、球磨机、万能粉碎机等均可使用。

按照比例（鉀長石：石灰石：生石膏：白煤 = 100 : 200 : 70 : 100）将粉碎好的原料和燃料充分混和，混和配料工作，根据当地情况，可采用人工鐵鏟将原料在平地上反复翻动力求均匀，也可用鐵桶轉动混合，如有混料机亦可采用。混合好的原料用水調湿，用本制压团器压成团状，利用煤球机或用手捏亦可（手捏必需压紧团块，自一公尺高处自然落下不散开为合格）。

高爐先用木柴引火，加入木炭、白煤等，使其燃燒，然后从进料口投入原料团塊約 600 公斤，直到装至进料口下方为止，当煅燒区温度升到 1100~1160°C，停留 3~4 小时即可从出料口放出一部分成品，同时再加原料团塊，每放出 150 公斤成品，应补入 300 公斤原料。放出的成品堆在地上冷却，用石磨或石春碾碎即可使用（出料前可先放少量样品用手掰开查看里面为淺藍綠色即为合格成品，否则表示湿度不够，可酌加塊状白煤，以补热量之不足。）

如用平爐制鉀肥，也是将原料鉀長石、石灰石、生石膏在露天分別堆存，用人工锤碎成 20 公厘以下的碎塊，然后粉碎至 80% 通过 100 網目的篩，按比例（与高爐同）将原料充分混和，当爐床温度达到 1100°C，即将已混合好的原料由預热区投入进料口，二小时后，将热的原料扒至前面煅燒区（由进料口用鐵鏟扒），使原料在 1100~1150°C 之間煅燒 2 小时。煅燒过程中每隔半小时翻动燃料一次，当燃料成为淺藍綠色疏松块状物，即可出料。

高爐開爐前要檢查原材料，各種使用工具準備是否齊全，然後用木柴及刨花慢慢點火升溫，烘千爐內壁砌體及爐前，要注意不可燒得過旺，過烈，否則砌體會裂縫。

開爐時先扫清爐灰，加入慢花及木柴引火，木柴要架在爐篋上，待木柴點着後，加入一批底焦，靠自然通風將焦炭燃燒再加底焦到一定高度，等所有底焦都燃燒後，就可開始加料，在加料的同時安上風箱開始向爐內鼓風。

加進爐料不要偏在一側，否則氣流分布不均勻，容易發生局部熔融，局部爐冷的現象，使操作發生困難，加料間隔時間要根據料面高度來適當調節，已經燒結的爐料要及時耙出，以免燒熔。

安全操作

高爐操作是高溫操作，如不小心，極易被爐內耙出的燃燒物料所燙傷，在出料時，操作工人一定要戴手套，帽子，如出料是熔體時，一定要戴護目鏡。

加料工人要戴口罩、手套、帽子，操作時要注意風向，以免被含有CO的煙氣所薰壞。

平爐在開工前，應先檢查爐子內部和管道內部，取出雜物碎磚泥土，進行徹底清扫。此後先在烟囱底座下的清理孔內放刨花和木柴，引火烘燒；火力應慢慢上升，烘烤一天左右。然後在爐篋上加刨花和木柴，生火烘烤，注意火力，應使整個爐子均勻烘烤，慢慢干燥。使爐子溫度慢慢平穩均勻繼續上升，在1~3晝夜的時間內才升到正常操作的溫度並再保持一定時間。

如果在冬季或多雨潮濕地區砌築爐子，則烘烤加熱更應注意均衡和逐漸升溫，烘爐子不能用煤，以免影響爐子烤製。

爐子升溫保溫完畢，才可投料生產。

平爐的進出料孔，經常用磚和泥土封死，進出料或翻料時，將泥打碎，取出堵孔的磚，就可進行操作，操作完畢，照原樣封死。

操作熟練取得經驗後，就能掌握煤用量和翻料出料時間，使爐料焙燒得最完全，而用燃料又最經濟。

操作溫度必須控制在 $1100^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$ 範圍內，過低則反應不能完全，過高則鉀分開始部分揮發而慢失。

注意燃料必須嚴密保溫，否則將延長燒鑄時間。

三、配置說明

原料及燃料都堆置在露天，人工鍛碎及壓固也在露天進行。高爐在室外，地坪上砌起，加料近旁搭個平台，並考慮安裝滑輪的梁，以便吊料，如安梁不方便，也可用人工從梯子送上去。在多雨地區，高爐上可加蓋一個小棚，或利用現有房屋或棚、石磨、篩子放在室內，房子很簡單，可根據當地材料搭個簡單的半截牆的棚。

平爐用的原料和燃料也堆在露天，人工鍛碎在露天進行。平爐、石磨、篩子都放在室內，房子建築情況與高爐相似，可根據當地情況利用舊有房屋或搭簡單的房子。

配置按流程和操作方便考慮即可。附圖供參考。

四、主要原材料消耗定額及年需要量

1. 每吨产品消耗定額 (成品含硫酸鉀7~8%, 氧化鈣45%, 硫酸鈣6%)

序号	名 称	單位	數量	备 注
1	鉀長石(氧化鉀大于10%)	吨	0.38	
2	石灰石(碳酸鈣大于90%)	吨	0.76	次品也可用
3	生石膏(含2个结晶水的硫酸鈣大于90%)	吨	0.27	次品也可用
4	白煤(灰分小于20%)	吨	0.50	

序号	名 称	單位	數量
1	鉀長石	吨	38
2	石灰石	吨	76
3	生石膏	吨	27
4	白煤	吨	50

五、人員表

序号	操作崗位	班 数	需 要 人 数			
			第一班	第二班	第三班	合 計
1	原料粗碎工	1	2			2
2	原料粉碎、混合及压团工	2	2	2		4
3	高爐操作工	3	1	1	1	3
4	成品粉碎及管理	1	1			1
5	代休					1
6	職員	1	1			1
	合 计					12

六、投資估算

	高 爐	平 爐
設備費	856 元	1186 元
工具費	20 元	20 元
建築費	500 元	1000 元
總 計	1376 元	2206 元

七、設備一覽表

序号	設 大或材料的名称和詳細規格	計量單位	數 量	材 料	設 大 估 价	
					單 (元)	總 (元)
1	2	3	4	5	6	7
1	石磨 磨体直徑約2公尺，高約0.4公尺。石滾一个，直徑約0.8~1公尺，寬的0.5公尺。 由花崗石或硬度差不多的石料制，用牛馬或其他畜力拉动。	台	2	花崗石	150	300

續表

1	2	3	4	5	6	7
2	篩子 80網目篩孔一个 100網目篩孔一个 篩子面積 1 平方公尺	个	2	鋼絲網 竹	100	200
3	秤 称量50公斤	付	1		10	10
4	篩筐 直徑約400公厘，高500公厘。	个	4	竹	5	20
5	压团器 600×700公厘，厚100公厘，板上挖去許多直徑為 25公厘，深50公厘的圓錐形孔，另有木蓋，蓋上有與 板上位置大小相同的凸出小圓塊。	台	1	木	10	10
6	滑輪	个	1	木	1	1
7	吊桶 木桶或鐵皮桶約Φ300公厘，深400公厘。	个	1	木	5	5
8	風箱 手拉木制風箱 250×400×1000公厘	个	1	木	10	10
9	高爐 Φ500公厘，高3000公厘	座	1		300	300
	合 計					856元
10	平爐 爐床面積1.6平方公尺	座	1		630	630

八、附件：湖南重工业厅試驗所利用簡單方爐 制造鉀鈣混肥資料：

用高爐制鉀肥如發生有料团燒不透現象，可参考下面方爐制鉀肥具体办法，将煤与原料团分層放入爐中煅燒，成品質量較好。

利用簡單方爐制造鉀鈣混肥的具体办法：


1. 方爐构造：

方爐的大小，决定于爐篦（爐桥）的大小和数量，爐篦采用一尺左右寬的生鐵制長方形体，亦即普通打灶用的最常見的方鐵橋。按照需要可用4，6，8个乃至20个方爐橋，分做几行連貫排列。爐橋放在磚砌的長形間牆上，所有的爐橋，被一个長方形的磚牆包围，鐵橋下全是留着进入空氣之用的如普通爐灶的灰渣道。示意圖如下：

2. 原料准备：

(一) 鉀長石——运来的鉀長石，堆放在露天坪上，用人工锤碎至雞蛋大小，然后进行粉碎。到100 网目的細度，用絹篩篩过。也可以在粉碎前把它加热到700~800°C，即刻放入冷水驟冷，这样破碎較易。

(二) 石灰石——运来的石灰石(CaCO_3)，



燒石灰的坯子），堆放在露天坪上，用人工鏟碎至鷄蛋大小，然后进行粉碎到 100 网目的細度。用粗篩篩過。但不可以加热。

(三) 石膏——运来的大塊生石膏 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 加热到 $200\sim 300^\circ\text{C}$ ，便成了熟石膏 ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) 然后研碎。也可以就用生石膏进行粉碎不过熟石膏更容易粉碎些。

3. 配料：

按下列比例配料：

鉀長石粉：石灰石粉：生石膏粉 = 100 : 200 : 70 (熟石膏則为 62)

把原料混合均匀，調 $10\sim 20\%$ 的水分，做成团状，塊状或磚形皆可，曬干备用。

4. 操作过程：

每次点火前，先在爐篦上放一層干草或刨木屑，再放一薄層干木柴，都要鋪平，然后在柴上鋪白煤約三寸厚，务必平整，塊子大小要整齐，以鷄蛋大小最宜。煤上面鋪一層原料团。以后是一層煤一層原料团相間的鋪上去，一直鋪到爐頂上，原料团和白煤的比例为 2:1 (如原料团 200 斤則用煤 100 斤) 分配按照下面煤多料少，上面煤少料多的原則，亦即煤从下向上的逐層遞減。

点火时，用稻草点燃，从爐篦下点火，点火必須四角匀称，保证燒得火力均匀。

火燒上来后，就无須專人看管，任其燃燒，直至煤尽火熄，然后取出。

取出的成品，应当是藍綠色的塊狀物，稍加研磨即可使用。

5. 說明：

(一) 按裝爐篦时，可在爐子兩端留一条空隙，爐篦可以用鐵鉤鉤出来，便于出料，(火熄后把爐篦鉤出来，讓成品掉入灰渣道里面然后用鍤子鍤出来)。


(二) 方爐可用紅磚調高泥*黃泥砌筑。亦可用土磚。爐壁里面粉刷一層薄高泥*最好。不必用耐火磚。

(三) 燒好了的成品是淺藍綠色，質地有些疏松，沒有燒好的是粉末狀的灰白色或純白色，燒得太厉害的，就成了黑色的硬塊，如間水泥或黑色玻璃。

(四) 控制温度高低，全靠加入的煤量和堆量的比例，假若下面的燒成焦黑而上面的是白色粉狀，則应当把下面的煤移一部分到上面来，若是整个爐子感到煤量太多或不足，則在下一次点火前少用一点或多用一点白煤，全視燒燒情況而定。

(五) 一个三尺見方的爐子，每次可燒成品 400~500 斤。


(注) “高泥”可能是高嶺土泥之意——編者。




附圖 1 高爐法鉀長石制鉀肥的流程圖

說明

序号	名 称	数 量	規 格	裝配圖号	备 注
9	高爐	1	Φ500, 高3000公厘	見附圖 3	
8	風箱	1	250×400×1000		
7	吊桶	1	Φ300×400公厘		
6	滑輪	1			
5	壓團器	1	600×700公厘		
4	鏈條	4	直徑約400公厘, 高約500公厘		
3	秤	1	50公斤		
2	篩子	2	Φ1000公厘		80目, 100目各一个
1	石磨	2	Φ2000公厘		




附圖 2 高爐法鉀長石制鉀肥配置圖



附圖 4 平爐法鉀長石制鉀肥流程圖

說明

序号	名 称	数 量	規 格
7	烟囱	1	約高 6 公尺
6	平爐	1	爐床面積 1.6 公尺 ²
5	桶	1	Φ300 × 400公厘
4	桶	3	Φ300 × 400公厘
3	秤	1	称量50公斤
2	篩子	2	Φ1000公厘
1	石磨	2	Φ2000公厘



附圖 5 平爐法鉀長石制鉀肥的配置圖