

中等林业学校交流講義

植物水解工艺学



植物水解工藝學編寫組編

林产化学工业专业用

农业出版社

中等林业学校交流講义
植物水解工艺学

植物水解工艺学編寫組編

林产化学工业专业用

农业出版社

中等林業学校交流講義
植物水解工艺学
植物水解工艺学編寫組編

农。业。出。版。社。出。版
北京西单布胡同7号

(北京市書刊出版經營業許可證出字第106號)

新華書店科技發行所發行 各地新華書店經售

東單印刷厂印刷裝訂

統一書號 15144·292

1961年7月北京創標

開本 767×1092毫米

1961年7月初版

三十二分之一

1961年7月北京第一次印刷

字數 154千字

印數 1—1,800

印制 六又十六分之九 第二

定價 (9)六角七分

目 錄

第一章 水解工业的原料	5
第一节 水解原料的种类和特征	5
第二节 原料的物理性质和化学组成	5
第三节 原料种类和水解生产的关系	9
第四节 原料的切碎和运输	10
第二章 植物稀酸水解理論基础	16
第一节 多糖水解机理	16
第二节 单糖分解机理	18
第三节 多糖水解和单糖分解动力学	19
第三章 木材稀硫酸水解制酒精工艺	25
第一节 木材稀硫酸固定法水解工艺	26
第二节 木材稀硫酸渗透法高压水解工艺	34
第三节 水解液的中和、净化和冷却	56
第四节 木材水解液的酒精发酵	75
第五节 酒液的粗馏和精馏	98
第四章 木材的浓酸水解	116
第一节 木材浓盐酸水解制取葡萄糖工艺	116
第二节 木材浓硫酸水解	135
第五章 飼料酵母生产	146
第一节 概述	146
第二节 酵母繁殖的适宜条件	147
第三节 菌种的选择及纯种的制备	151

目 錄

第四节	輔助營養物質的制备.....	154
第五节	飼料酵母生产工艺.....	155
第六节	酵母生产的主要设备.....	163
第六章 糜醛生产.....		175
第一节	概述.....	175
第二节	生产糜醛的原料.....	175
第三节	糜醛生成的机理和影响因素.....	176
第四节	糜醛生产方法及其工艺流程.....	183
第五节	糜醛的应用.....	190
第七章 水解副产品的利用.....		191
第一节	水解木素的利用.....	191
第二节	液体二氧化碳和干冰的生产.....	206
第三节	醋酸鈉的生产.....	208

第一章 水解工業的原料

第一節 水解原料的種類和特征

水解工业是利用植物組織中的多糖(纖維素和半纖維素)，經過水解和进一步的加工，生产大量的化工产品。所以富含多糖的植物組織，都是水解工业的原料。

水解工业上常用的一些原料，大体上有以下几种：

水解 原料	林业 废料	伐区遺留下来的薪材、梢头木等；
		制材厂及木材加工企业的废料—木屑、木片、刨花、板条等； 栲胶厂的废渣等。
农业 废料		玉米芯、玉米稈；
		稻壳、稻草； 麦稈； 蘆葦； 甘蔗渣； 棉子壳等。

在选择水解工业用的原料时，以纖維素、半纖維素含量較高和灰分含量少的为宜，因为这样的原料水解后，糖的得率多，酸的損耗量也少。

第二節 原料的物理性質和化学組成

为了解决水解生产上一系列的問題，这里仅就木材的物理、

化学性質，其中特別重要的是：比重和容积重、含水率以及原料的組成特征加以简单的叙述。

一、含水率

木材中含有的水分有两种，一为吸附在纖維上的結合水；一为存在于液胞中的游离水。新采伐的木材中，游离水約占30—35%，結合水約为25—30%。針叶材的平均含水率通常略高于闊叶材，前者为54—61%，后者为45—53%。显然，闊叶材具有較大的密度。

木材中的边材部分生活細胞多，因而随着边材百分数的增加，木材含水率也相应加大。另外木材的含水率还与采伐季节、运输方法、存放時間等有关。

新采伐木材的含水率通常在60%以上，风干材为15—20%，一般在40—60%左右。水解厂加工的木屑，含水率平均为40—48%。

二、比重和容积重

无孔隙的絕干材比重，对于任一树种几乎都是一样的，平均等于1.55；木材的容积重(即一立方厘米木材的重量克数)視树种而异，一般在0.4—1.0克/厘米³左右。

容积重随着含水率的升高而增加；这是由于木材孔隙中充满水分的原因。表1—1列出两种树种的容积重与含水率的关系。

此外，年輪的寬度、生长条件、树齡、树干位置等都能引起容积重的很大变化。容积重对于計算水解器中裝入的木材重量时，是有重大意义的。

木材加工后的碎料容积重(通常以裝載密度表示)，对于水解生产的計算上也是非常重要的；随着料层高度的不同，其容积重也有相应的改变。例如木屑自然裝料层高二米时，其容积重为120公

表 1—1 木材容積重与含水率的关系

編 号	含 水 率 %		平均容積重	
	絕 對	相 对	松 樹	白 檸
1.	0	0	0.47	0.61
2	10	9	0.49	0.63
3	25	20	0.53	0.67
4	50	33	0.63	0.79
5	75	43	0.74	0.91
6	100	50	0.85	1.05

斤/米³(絕干),当层高十米时;由于木屑本身重量的关系,其容积重增加到135公斤/米³;如果采用蒸汽冲击或机械压緊裝料时,則木屑的容积重会达180公斤/米³左右。

刨花的容积重較木屑为小,一般为85—100公斤/米³左右。

木片的容积重(大小为45×10×3毫米)平均为135—160公斤/米³。

三、原料的組成特征

木材由于树种的不同,其化学組成也有較大的差异。表1—2

表1—2 不同树种的化学組成

类 别	樹 种	纖 維 素	木 素	多 聚 戊 糖	灰 分
針 叶 材	松 樹	54.25	26.35	11.02	0.39
	云 杉	57.84	28.29	11.30	0.77
闊 叶 材	櫟 木	45.30	19.56	27.07	0.39
	楊 木	47.11	18.24	23.75	0.32

列出四种针叶材阔叶材的化学组成。

由表1—2可以看出，针叶材中含有的纤维素、木素、树脂等，均比阔叶树为多；而阔叶材中的多聚戊糖又较针叶树多得多。由于其他化学成分不同，就决定了水解工业加工产品和利用途径的差异。

农业废料的化学组成又不同于木材，其中多聚戊糖的含量都比较高。几种主要农业废料的化学组成如表1—3。

表1—3 几种主要农业废料的化学组成

原 料	纖維素	木 素	多聚戊糖	灰 分
麦 稗	34	23—25	19—27	4.5—5.5
玉米芯	33—36	30—36	32—40	1.2—1.6
玉米稈	30—45	14—16	28—30	4.5—6.0
向日葵籽壳	28—40	27—29	26—28	1.8—2.0
棉 子 壳	45—48	29—32	23—25	2.0—2.5
稻 壳	21—43	24.4	22	11.4—19
稻 草	42—45	31	19—24	12—14.4
蘆 莖	40—48	20—40	22—26	3—6
甘 蔗 渣	48.2	39.1	29.1	9.83

从表1—3可以看出，农业废料中纤维素含量较木材为少，但多聚戊糖的含量一般都很高，特别是玉米芯的多聚戊糖含量高达32—40%，几乎为针叶材中多聚戊糖量的三倍以上。

四、原料中多糖的分类

林业或是农业废料组成中，有些多糖类容易水解，而另一些则比较难于水解；在难易水解之间划一明显界线是有困难的，因为水解条件的不同，这些对比关系就要发生变化。一般认为能直接溶解于冷热水中，或是用2—2.5%的硫酸在水浴上煮沸5—6小时后转入溶液中的多糖，即称为易水解多糖；在这样的条件下不溶解，但用

72%的硫酸在常溫下能溶解的一些多糖，称为难水解多糖。

易水解多糖是許多物質的复杂混合物，其中有半纖維素（其中有多聚木糖、多聚阿拉伯糖和多聚甘露糖等）、果胶質（果胶和多聚阿拉伯糖、半乳糖等）以及部分的淀粉。半纖維素中有一部分則属于难水解多糖类，如針叶树中有2.1%的多聚甘露糖和2%的多聚木糖，闊叶树中2.31%的多聚木糖即属于难水解多糖。

难水解多糖是由纖維素以及少量难水解的多聚甘露糖和多聚木糖所組成。

在水解工业上具有实践意义的另一种区分方法，是以多糖水解后可否发酵生成酒精为准則。因而有发酵性糖和不可发酵性糖之分。前者有纖維素、多聚甘露糖、部分多聚半乳糖和淀粉等；后者有多聚木糖、多聚阿拉伯糖和甲基多聚戊糖等。

第三節 原料種類和水解生產的關係

如上所述，各种林（农）业废材废料，都是水解工业上很好的原料。但是新建水解厂时，首先必須确定原料的种类、来源、数量、集中程度和运输条件等。原料确定以后，才能考虑水解厂的規模和主要产品方案。

各种原料的組成是不同的，因而水解加工后所得到的产品也不一样。例如确定以纖維素含量較高的針叶材或甘蔗渣为原料时，则可建立以酒精生产为主，酵母、糠醛为輔的水解厂；如确定以多聚戊糖含量較多的玉米芯为原料时，则可建立以糠醛、飼料酵母或木糖醇为主，酒精生产为輔的水解厂。

水解后剩余的水解木素，数量巨大，是一項必須解决和值得注意的副产品。可以根据需要和条件，建立木素利用車間，例如木素纖維板生产、木素干馏加工以及其他化学方面的利用。总之必須因

地制宜，力求原料的综合利用，以达到经济合理的组织生产。

第四节 原料的切碎和运输

一、水解生产对原料的要求

从制材厂和木材加工企业所得到的木材废料，如木屑、刨花和木片，以及农产品加工厂得到的稻壳、棉子壳、甘蔗渣等，一般不必经过加工，就可以直接用作水解原料。但一些板条、板皮、长条薪材、稻草、玉米稈等原料，则必须在水解前先切碎成一定大小，然后再输送到水解车间去进行加工。

水解生产上要求的原料颗粒度，应尽可能均匀一致，不宜过大过小。若是原料颗粒过大时，酸向其中渗透就慢，在木材的内外部分水解就会不均匀；另外，水解糖从大颗粒内部扩散到液相的速度也会延长，从而增加糖分解的损失，直接地降低了产糖率。至于颗粒过小时，则易于堵塞水解器的过滤装置，对水解生产也是不利的。

二、长条废材的切碎和切碎机械

为了获得一定大小和合乎水解要求的原料颗粒，因而一些长条的林（农）业废材废料，必须进一步切碎。切碎设备的种类很多，随着加工原料性质的不同，可以采用不同型式特征的切碎机械。下面仅就切碎木材的机械——削片机加以介绍。

削片机是水解厂备料车间的主要设备，它是用来把大块木材和长条废材削成木片。应用最多的是带有3—4把刀的圆盘削片机，其构造如图1—1所示。

削片机的主要部件是一垂直装设的直径不等的钢制圆盘(1)，圆盘借联轴器与在三个轴承(4)内旋转的钢制主轴(2)相连接。配




图1-1 削片机

1—圆盘 2—主轴 3—皮带轮 4—轴承 5—削刀 6—虎口 7—底刀 8—槳叶

置在虎口附近的一个轴承是止推轴承，其用途是承受切削期间所产生的轴向压力。主轴(2)上装有皮带轮(3)，用三角皮带与电动机相联。轴承安装在鑄鐵制的底座上，在底座上并安装有虎口(6)(进料斜槽)，沿着虎口将木材送到圆盘上。

圆盘的一面有等角的槽，其中装有四把锐利的削刀(5)，削刀是由特殊的钢制成。每把刀都是用五个埋头螺栓紧固到圆盘上，刀的下面都有一个楔形断面的钢衬垫，改变衬垫的尺寸，即可调节刀口伸出圆盘的距离。刀口伸出盘面的高度，就决定削出木片的厚薄，每把刀的前面，设有供切下木片通过的纵向切口。

为了防止圆盘切口的磨损，在与削刀相对壁上的专门槽内，用螺栓固定一块保护板，此保护板应与圆盘面齐平。

在虎口(6)的下方，安装有底刀(7)，按照磨损的情况，可借助螺旋调节器将刀移动到所需位置。

当进行操作时，木材即借着本身重量作用，顺着虎口下滑，其底端即落在突出于圆盘面的钢刀下面，刀就从木材上削下符合刀刃突出圆盘高度的椭圆形木片。木片经由刀前的切口，落入圆盘的另一侧，经浆叶(8)形成的气流带出，由输送设备送到水解工段。

削片机虎口的总倾斜角以50—60°较好，过大过小都会产生碎小木片和长木片，而影响木片合格率。削片刀的刀刃也非常重要，因为不仅与切割的木片质量有关，而且还与削片时的动力消耗有关，普通削片刀的角度为33—40°。

削片刀虽然为铬钨合金钢制成，但切割到一定时间后，刀口会逐渐变钝；钝刀不可使用，必须加以砂磨后再用。换刀次数应根据所切木材的软硬和刀的质量来决定，通常每班要换1—2次刀。切割木片时不许使用钝刀，这样会增加电能的消耗，和降低设备生产率。

三、原料的输送和输送设备

合乎工艺规格要求的原料，通常是由贮料场或备料工段用各种输送设备运送到水解工段去进行水解。水解工业上常见的一些输送设备如下。

1. 皮带输送机 一般在水平或略倾斜(25°)情况下输送原料时使用。皮带运输机的装置是由一条循环带所构成，运转于两个转筒上，其中一个由发动机所带动的为主转筒，物料由一端输入，由另端卸出。

输送带的支承部分有两种形式，当支承输送带的滚子成水平

时，叫做水平式輸送机；当支承的滚子与水平面成一角度时，謂之沟槽式輸送机。輸送带的寬度在400—1000毫米，在个别情况下也有大于这个范围的，輸送速度(裝料时)为每秒1—3米左右。

帶式輸送机的生产能力，視帶的運轉速度和裝在帶上的物料橫斷面積而定。

帶式輸送机无论在短距离或长距离都可使用，但构造和操作較为复杂。

2.刮板运输机 刮板运输机的結構为一个木槽，在槽內有带刮板的循环鏈轉动。刮板(用以輸送碎料)多半由木板制成，其边缘具有爪手，它沿着固定槽底的导板而滑动。当刮板轉动时，即将槽中一端的物料带走，并运到另一端的卸料口。

輸送物料可以在任何部位加入，同样也可在槽底的任何处設置有活門的卸料孔，以卸出物料。打开活門时，經過一个卸料孔，只能放出一部分物料，其余部分就可运到后面的卸料孔去。因此，这种輸送机可以同时在几个地点卸料。

輸送机的长度可以达100米，刮板的寬度可达280—600毫米，高度100—150毫米，刮板間距为 400—600 毫米。每个刮板可能带动的物料体积在2.5—18.0升之間；鏈条的移动速度为每秒0.25—0.75米。

3.斗式升降机 当物料在垂直或傾斜方向运输时，多采用斗式升降机(图1—2)。它是由裝置于斗槽內的无 端带 或 鏈 条所构成；无端带循环轉动于轉筒之間。斗槽在下 端裝 滿物 料向上輸送，当带或鏈条輸送到上面圓筒时，斗槽翻轉，其中原料即被倒入貯料槽中。

升降机的高度可达50米，鏈条的轉动速度为每秒0.3—1.5米，斗槽的容积随着輸送物料的性質而定，一般在2—8升左右，斗槽之間的距离为0.3—0.5米。




图1—2 斗式升降机
1—带式升降机 2—链式升降机 3—装在机壳内的升降机

4. 气力輸送机 气力輸送机在工业生产上得到了广泛的应用。其操作原理是以强烈的空气流沿管道輸送散碎的物料，到达輸送目的地后，物料即自气流中分离而出。

气流的产生方法有三：(1)在管道中造成真空，并向管中吸入大气；(2)向管道內压入高压空气；(3)在管道中一部分用真空法，一部分用加压法。下面仅介紹压入式气力輸送装置。

压入式气力输送装置的流程如图1—3所示。




图1—3 气力输送机


1—鼓风机 2—空气室 3—裝料漏斗 4—閘門 5—輸送管 6—卸
料器 7—过滤器 8—空气排出管

用鼓风机(1)压送較高于大气压的空气，先經由空气室(2)使空气压力均匀，再进入輸送管(5)，把从漏斗(3)通过閘門(4)的物料沿輸送管帶走，送入卸料器(6)。由于輸送管和卸料器的截面相差很大，因而空气和物料混合物的速度大为降低；同时，混合物的运动方向也产生很大变化。因此，空气中的物料颗粒失去本身速度下落，聚集在卸料器的底部，通过閘門卸出去；空气則以低速度通过袋状过滤器(7)，由管(8)排往大气中去。

第二章 植物稀酸水解理論基礎

第一節 多糖水解机理

植物原料所含多糖与水作用时，即水解为相应的单糖分子。該化学反应即称为多糖的加水分解反应，簡称为水解。其反应如下式所示：



三者的系数n是相同的。計算一下各个分子量时，则纤维素为162，水为18，葡萄糖为180，也就是說：100公斤的纤维素經過水解以后，可以得到111公斤的葡萄糖。所获得产品量多于所用原料量，水解工业的优点之一即在于此。

上述水解反应必須在一定的条件下才能进行。如将稻草放在水中，等待其多糖变为单糖，需要經過几千年，在这种条件下，某些多糖甚至始終不可能变为单糖。因此，植物原料的水解，并非原料与水接触即发生水解反应，而是要有促进水解反应的条件，主要是溫度和催化剂。

提高反应溫度，可促进水解反应的加快；但單純的提高溫度，也难以获得良好的水解效果。因糖在高溫下是不稳定的，会迅速地受到破坏，例如将植物原料在淨水中加热到220—250℃，虽然水解反应可以进行，但最后的产品不是糖而是炭。