


设备操作、维护、检修规程

第三部分 烧成设备

上海耐火材料厂

一九八三年



烧成设备

前　　言

设备是重要的生产手段，是建设社会主义的物质技术基础。加强设备管理工作，对促进企业的生产发展，提高企业的经济效益，具有密切的直接的关系。

设备操作、维护、检修三大规程，是设备管理方面的主要规程，是指导操作、维护、检修工人对设备进行操作、维护、检修的法规。设备三大规程的制定，执行，对设备的正确使用，精心维护，科学检修，进而使设备处于良好的技术状况，充分发挥生产效能，延长使用寿命，确保安全生产，保证生产计划的完成，具有关键的，决定的作用。

耐火材料生产是处于半连续和连续生产、设备工作条件恶劣，硬性物料的磨损，过载负荷的冲击，高温环境的影响，大量粉尘的侵袭等。因此，制定设备操作、维护、检修规程，对我厂更具有现实意义。

这次三大规程的制订，从年初开始起草，经过讨论、修改，审定，现已付印成文。要取得预期效果，在很大程度上取决于是否严格执行。因此，要求各车间（部门）认真地贯彻执行。

由于这次三大规程的制订是初次，可以说是从无到有。因此，规程难免存在不够完善，不够合理的地方。今后，在认真贯彻执行规程的实践过程中，希望各车间（部门）提出意见，以便不断总结，逐步提高完善。

上海耐火材料厂
一九八三年七月

目 录

第三部分 烧成设备

I	隧道窑操作、维护、检修规程	3 1
II	隧道窑用离心通风机操作、维 护、检修规程	3 11
III	回转窑操作、维护、检修规程	3 18
IV	80吨, 100吨螺旋推车机操作、 维护、检修规程	3 30
V	25吨电拖车操作、维护、检修 规程	3 38
VI	3吨电拖车操作、维护、检修 规程	3 45

隧道窑操作、维护、检修规程

一、技术性能

(一) 主要设备技术性能

	1 * 窑	2 * 窑	4 * 窑	5 * 窑
长×宽×高 米	156×3.08 ×1.90	156×3.08 ×1.90	90×2.14 ×1.85	90×2.14 ×1.85
拱半径 毫米	1900	1900	1200	1200
拱顶圆心角	100°42'	100°42'	126°10'	126°10'
轨面至砂封槽 毫米	495	495	150	150
轨面至坑道底 毫米	1300	1300	800	800
窑断面积 米 ²	5.775	5.775	4.07	4.07
轨距 毫米	1520 (1200)	1520 (1200)	1000	1000
窑车长×宽 米	3×3	3×3	2×2	2×2
窑内容车 辆	52	52	45	45
窑内预热带长 米	63	63	48	48
窑内烧成带长 米	33	33	16	16
窑内冷却带长 米	60	60	26	26
燃料	混合油	混合油	混合油	混合油
烧嘴对数	12	12	10	10

最高烧成温度	℃	1410±10	1410±10	1350	1350
粘土砖推车间隔	分	53			
高铝砖推车间隔	分	80	80		
硅砖推车间隔	分		205		
下铸砖推车间隔	分			30~40	30~40
年生产能力 (万吨)	合格率				
	粘土砖95%	9.0			
	高铝砖95%	6.5	6.5		
	硅砖85%		2.3		
	下铸砖95%			4.9~5.2	4.9~5.2
备	注	35*~38* 车位设有 余热锅 炉，传热 面积为： 100米 ² 。 发汽量为 2.5~3.0 吨/时。	36*~39* 车位设有 余热锅 炉，传热 面积为： 100米 ² 。 发汽量为 2.5~3.0 吨/时。	36*~38* 车位设有 余热锅 炉，传热 面积为： 40米 ² 。 发汽量为 1.0~1.2 吨/时。	

二、设备操作规程

(一) 隧道窑推车前的准备工作。

- 1、推车前应检查窑体设备是否正常，发现问题应及时处理。
- 2、推车前应检查窑车和装窑砖垛是否合乎工艺技术要

求，不合格者一律不准入窑。

3、推车前要抹好泥条，泥条应盖住窑车的钢架，厚度适当，真正起到封火的作用。

4、推车开电拖车时要平稳、缓慢，窑车要对准轨道，防止砖垛震动和倒塌。

5、推车时间要求准确。

（二）隧道窑推车时操作顺序

信号联系（正常：窑前打长铃，窑后回长铃，灯亮；故障：窑后回短铃，灯忽亮忽暗）——开启窑门（前、后窑门同时开启）——开推车机（推车完毕，待窑后回铃）——落窑门，推车机推杆返回原位。

（三）隧道窑巡回检查操作注意事项

1、推车

（1）在推车过程中，推车和接车人员，不许擅自离开工作岗位，要随时观察窑门起落是否正常，窑内有无倒窑和其他故障，推车机电流是否超负荷，如果发现异常情况，应立即停止操作，窑尾接车人员可关闭电铃信号，通知推车人员。

（2）推车完毕后，应将推杆返回原位（注意限位开关有否失灵情况），返回过程中严禁开动电拖车。

（3）接车人员在推车前，应将电拖车开到窑尾，等候接车，并保证留有出窑月台位置。

2、烧火

（1）按照规定的热工制度进行操作。

（2）执行三勤操作（勤观察、勤测温、勤调火），掌握窑内外情况，控制好窑温，杜绝过烧，欠烧和其他废品，提高烧成成品率。

(3) 每推车前10分钟测温一次，窑内两侧温差要小于±10℃。

(4) 控制温度以光学高温计为主，窑内要弱性氧化焰微正压操作，避免过量增大油耗和影响窑内气氛。

(5) 头尾两对烧嘴的油量和空气量都不宜过大，中部烧嘴燃烧应当完全，火焰明亮，不冒黑烟。

(6) 烧嘴的油、空气要配合适当，进行微量调节，当看不见黑胶成为雾状为宜，不能猛增猛减。

(7) 烧火人员应负责烧嘴的清洗工作，拆卸、组装，调压时应杜绝跑、冒、滴、漏现象。

(8) 烧火人员应熟知窑内附属设备及仪表的作用，掌握砖坯品种型号，以利于操作。

(9) 掌握窑的热工参数和窑内外情况，发现废品增加时，及时调正操作。

(10) 经常观察窑周围和坑道情况，有问题及时联系处理。

(11) 做好交接班工作，本班发生问题，应向下一班交待清楚，并做好记录。

3、加砂

(1) 烧火人员负责窑炉加砂工作（预热带、烧成带），每天必须加砂一次。加砂孔一定要畅通，保证加砂孔和砂封槽漏砂。

(2) 每年冬季定期清砂一次，不准窑车在带砂轨面上运行。

(四) 开窑、停窑操作情况

1、开窑点火

(1) 扫线后送油，准备点火，窑内温度应大于700℃。

- (2) 开排烟机、空气雾化风机(高压风机)。
- (3) 点烧嘴(少量送油)，送一次风(雾化)，逐对往前开启。
- (4) 送二次风(集中、分散分机)——窑底鼓风机——空气幕风机。

(5) 起动风机应当关闭闸板(不带负荷)，待风机正常运转后，逐渐开启闸板。

2、计划停窑

- (1) 停窑前半小时停油，关油阀。
- (2) 油管路扫线。
- (3) 保护烧嘴(用砖挡好)。
- (4) 关闭风机：空气雾化风机——分散风机——集中风机——窑底鼓风机——空气幕风机——排烟机。
- (5) 关死各风机闸板。

3、突然停电

- (1) 关闭排烟机，拉开闸板，进行自然抽风。
- (2) 关闭油管路，保护烧嘴(用砖挡好)。
- (3) 关闭风机：空气雾化风机——分散风机——集中风机——窑底鼓风机——空气幕风机。
- (4) 如停电时间较长，进行油管扫线。
- (5) 关死各风机闸板。

(五) 设备安全和动火事项

- 1、隧道窑油管路及附近设备动火时，应事先报告工段和车间，办理动火申请手续，待批准后，方可进行。
- 2、发现倒窑、失火、设备事故、人身事故，应立即报告工段，车间和厂部，并组织人员及时处理。

三、设备维护规程

(一) 设备维护与检查

1、注意检查设备运行情况是否正常，有问题及时处理，不得带病运行。

检查维护要点：见螺旋推车机、电拖车、窑内升降机，钢绳送车机及风机各单体设备的使用、维护及检修规程。

2、检查窑体变化情况和预留孔、缝的严密情况，如有漏火现象应及时处理好。窑体拉杆应紧固，拉紧程度要合适。

3、所有闸板、阀门要经常保持灵活可靠，管道保持严密，保温性能良好。

4、检查砂封要起作用，不准有向窑下漏火现象。

5、检查前、后窑门及其传动机构是否轻巧灵活，协调一致，同时起落。

(二) 设备润滑

窑炉附属设备：如各类风机，轴承等应经常加油润滑。电拖车，推车机等设备，均按其本身维护规程进行润滑。

(三) 设备清扫

1、操作人员必须每班擦拭设备一次，经常保持整洁，做到设备见本色。

2、油、汽、水、风的所有结合接头必须严密，不准跑、冒、滴、漏。

3、负责全窑卫生工作，操作平台两侧，窑头、窑尾都要清扫干净。

四、设备检修规程

(一) 检修范围

1、小修内容

- (1) 烧成带的烧嘴砖局部更换。
- (2) 烧成带的燃烧室封火砖局部更换。
- (3) 烧成带的砂封槽挂架整修。
- (4) 烧成带的窑墙局部更换。
- (5) 烧成带的窑顶砖局部更换。

2、中修内容

- (1) 包括小修内容
- (2) 烧成带的燃烧室大部更换。
- (3) 烧成带的曲缝砖大部更换。
- (4) 烧成带的砂封槽及铁轨大部更换。
- (5) 烧成带的窑顶砖大部更换。
- (6) 烧成带的窑墙大部更换。

3、大修内容

- (1) 包括中修内容。
- (2) 窑内坑道基础，铁轨、砂封槽大修理。
- (3) 窑体骨架、拉杆更换。
- (4) 热工仪表更换。
- (5) 窑车、风机、管道，烟囱、附属设备大修理。

(二) 检修周期、工期定额

1、1*、2*窑大修周期为7年。4*、5*窑大修周期为10年。。工期为60—90天。

2、中修周期为3.5—5年，工期为30—45天。

说明：1、大修和中修的工期，包括停窑、拆窑，修窑

和烘窑所占用的整个工期（天）。

2、小修周期和工期定额暂不确定，根据小修内容，在不停窑和停产的情况下，随时进行修补。

（三）检修技术标准

1、窑内轨道的铺设

（1）轨距宽度允差： $+5$ 毫米。

（2）每条轨道距窑中心线的偏差： $+2\sim5$ 毫米。

（3）两条铁轨于轨道横断面的标高差 ± 1.5 毫米（可在轨道水平面各点上加以检查）。

（4）铁轨各相邻断面（每隔3米）内一根轨道的标高差： ± 2 毫米。

（5）铁轨在窑的终点中心点处的标高差： ± 15 毫米。

2、窑体砌筑关于灰浆和砖缝的规定

（1）关于灰浆的规定

a、粘土砖、轻质粘土砖砌体按YB396—63，（NF）—40规定之粘土细粒火泥灰浆砌筑。

b、高铝砖砌体按YB409—63，（LF）—60规定之高铝细粒火泥灰浆砌筑。

c、硅砖砌体按YB384—63，（GF）—90，配方为石英粉90%，苏州泥粉10%的硅质火泥灰浆砌筑。

d、砌筑时灰浆要饱满，砖头用木槌找正敲实。

（2）隧道窑各部位砌体砖缝厚度的规定。

a、隧道窑拱、窑内墙、燃烧室拱顶小于2毫米。

b、窑底通道，隔热墙，外墙（粘土砖）小于3毫米。

c、窑顶盖砖，护墙（用拆窑回收旧砖）小于5毫米。

d、耐火砌体应错缝砌筑。在同一砌层内，前后相邻砖列和上下相邻砖层的砖缝应交错。

3、膨胀缝的宽度规定

- (1) 硅砖砌体 40毫米／车位
- (2) 高铝砖砌体 20~30毫米／车位
- (3) 粘土砖和轻质粘土砖砌体 20毫米／车位
- (4) 曲缝砖下高铝砖砌体 20毫米／车位
- (5) 耐热砼浇注体 20毫米／车位(2个)

所有膨胀缝内应保持清洁，均不许留有泥浆，碎砖等杂物。窑墙膨胀缝要求砌成上下、前后错开形，不允许贯通漏气。窑拱顶膨胀缝要求砌成前后错开形，各层铺砖的膨胀缝，上下层应错开。

4、窑体的砌筑

- (1) 隧道窑砌筑工程应严格按设计施工。筑炉所采用的材料应符合设计和现行标准的要求。
- (2) 砌筑耐火砖用的火泥的耐火度和化学成分，应同所有砖的耐火度和化学成分相适应。
- (3) 窑体砌筑的主要测量定位，均以轨面标高和轨道中心线为准。
- (4) 除有专门规定外，一般拱顶和拱应错缝砌筑。拱脚应具同拱的半径方向一致的平整表面，严禁用加厚砖缝的办法找平拱脚。
- (5) 拱脚砖应紧靠拱脚梁砌筑。只有完成拱脚砖后面的砌体时，才允许砌筑拱顶和拱。不得在拱脚砖后面砌轻质砖。
- (6) 拱胎必须支撑正确和牢固，并经检查合格后，才允许砌筑拱顶和拱。
- (7) 拱顶和拱应从两边拱脚同时向中心对称砌筑。不得只从一边的拱脚砌筑。

(8) 打入锁砖前，锁砖砌入拱内的深度，约为砖长的 $2/3$ 。打锁砖时，两侧对称的锁砖应同时均匀打入。打入锁砖应用木槌，如使用铁锤时，必须衬以木垫板。

(9) 窑炉的拱顶只有在骨架的拉杆拧紧后，才允许砌筑。拆除拱顶的拱胎应在锁砖全部打紧，拱顶间的凹沟填砌完毕，以及骨架拉杆最后拧紧之后进行。

(10) 为了保证砌砌体砖缝的厚度，窑内墙及拱顶砖必须经过检选方能砌筑，砌筑后的砌体应进行检查，整修沟缝。

(11) 窑墙高度方向误差为 $+10$ 毫米。平直走向用2米长靠尺检查时，其间隙不得超过5毫米。窑墙间的跨距，允许误差不得超过 $+10$ 毫米。

(12) 每侧窑墙内所有各气道，燃烧室，看火孔的纵向中心线，应在一条直线上，其允许误差不得超过5毫米。

(13) 砖缝厚度，每部分砌体每 5 M^2 的表面上用塞尺检查10处，比规定砖缝厚度大50%以内的砖缝，不应超过下列规定的处数：

Ⅱ类砌体 4处； Ⅲ类砌体 5处。

(四) 试车及验收

1、试车及验收组织

小修：由生产车间及烧成工段组织验收，由车间机动技术人员及热工技术人员参加。

中修及大修：由机动科组织验收，由生产车间、机修车间有关技术部门参加。

2、验收标准：

(1) 窑体部分验收，按本章(三)规定执行。

(2) 主要附属设备，如推车机、电拖车、风机等，按其各自的检修规程进行验收。

隧道窑用离心式通风机 操作、维护、检修规程

一、技术性能

风机名称	规格型号	台数	数 据		电动机
			风量米 ³ /小时	风压 毫米水柱	
1* 窑用风机					
排烟机	4-72-11 NO12D	2	46100~66500	561~203	JO2-82-6 40KW
气幕机	4-72-11 NO6C	1	8520~15800	124~180	JO2-51-4 7.5KW
高 压 风 机	9-27-12 NO6	2	9550~13100	835~905	JO3-225S -2 55KW
窑底鼓风机	G4-73 -11 8D	2	16900~19000	135~231	JO3-160S -4 15KW
出窑分散风机	Y4-73- 11NO8D	1	16900~31500	93~131	JO3-160S -4 15KW
出窑集中风机	4-72-11 NO10D	1	26730~38500	112~141	JO2-71-6 17KW
2* 窑用风机					
排烟机	4-72-11 NO12D	2	46100~66500	203~561	JO3-225S -6 40KW
气幕机	仿 苏 离心式	1			7 KW
高 压 风 机	9-27-12 NO6	2	9550~13100	835~905	JO3-225S -2 55KW

风机名称	规格型号	台数	数 据		电动机
			风量米 ³ /小时	风压 毫米水柱	
窑底鼓风机	4-73-11 NO8D	2	16900~31500	131~93	JO3-160S-4L 15KW
出窑分散风机	Y4-73-11NO8D	1	16900~31500	131~93	JO3-160S-4L 15KW
出窑集中风机	Y4-73-11NO8D	1	16900~31500	131~93	JO3-160S-4L 15KW
4* 窑用风机					
排烟机	4-72-11 NO12D	2	46100~66500	203~161	JO3-225S-6 40KW
高压风机	9-27-11 NO10D	2	7150~8350	915	JO3-160S-41 40KW
窑底鼓风机	4-72-11 NO12D	1	35000~50500	117~94	JO3-180Z M8 18.5kw
二次冷风机	4-72-11 NO10D	2	26730~38500	141~112	JO2-71-8D 17KW
5* 窑用风机					
排烟机	4-72-11 NO12D	2	46100~66500	203~161	JO3-225S-6 40KW
高压风机	9-27-12 NO6	2	7150~8350	915	JO-82-27H 40KW
窑底鼓风机	4-72-11 NO12D	1	35000~50500	117~94	JO3-102M8 18.5KW
二次冷风机	4-72-11 NO10D	2	26730~38500	141~112	JO2-171-6 17KW

二、设备操作规程

(一) 开动设备前应做到

- 1、关闭调节门；
- 2、检查风机各部的间隙尺寸，用手拨动风轮，应转动灵活、无碰撞；
- 3、检查轴承的油位是否在最低与最高油位之间；
- 4、检查电气线路及仪表是否正常；
- 5、检查冷却装置是否正常。

(二) 起动设备必须做到

风机启动后达到正常转数时，逐渐开大调节门，直到正常使用位置。

(三) 设备运转中应做到

- 1、如果发现风量过大，不符合使用要求，或短时间内需要较少的风量，可利用阀门进行调整；
- 2、发现下列情况时必须立即停机：
 - (1) 风机发出剧烈的噪音；
 - (2) 轴承温度急剧上升；
 - (3) 发生剧烈的振动和有撞击现象。

三、设备维护规程

(一) 严格执行巡回检查制，发现异常情况立即汇报，并做好记录；

- (二) 风机运转时，轴承温度不超过70℃；
- (三) 定期清除风机内及气体输送管道内的积灰、污垢及水等，防止锈蚀设备；

(四) 检修风机时，必须在停机和切断电源后进行；