

本书論述电器制造的基本特点，以及与机械制造相比較时，
电器零件、组件及其装配在制造工艺上的特点。

在本书中反映了电器設計与制造工艺問題中間不可分割的联系，提供了設計电器零件与组件的工艺基础。

本书可供电工专业学校作为教材用，同时对設計与制造电器
部門的工程技术人员也有很大参考价值。

II. B. Сахаров
Технология электроаппаратостроения
Госэнергоиздат

1950

*

电 器 制 造 工 艺 学
严 筱 钧、王 士 任、郭 雄 飞 合 著

(根据机械工业出版社纸型重印)

*

第一机械工业部教材編审委员会編輯 (北京复兴门外三里河第一机械工业部)。

中国工业出版社出版 (北京佳丽路丙10号)

(北京市书刊出版事业許可证字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 850×1168 1/32 · 印張 17 13/16 · 字数 300,000

1956年12月北京第一版

1961年6月北京新一版·1962年2月北京第二次印刷

印数 02,031—03,410 · 定价(10)1.80 元

*

统一书号：15165·221(一机-20)

中等专业学校教学用书

电器制造工艺学

П·В·沙哈洛夫著

严筱鈞、王士任、鄒雄飞合譯



中国工业出版社



TM1505
1

目 次

| | |
|-----------------------------|----|
| 序言 | 8 |
| 緒論 | 11 |
| 1 电器的概念和包含在本書內的各种电器种类..... | 11 |
| 2 电器制造的發展簡史介紹..... | 12 |
| 3 按結構工藝特征划分的电器组件和另件的分类..... | 15 |
| 4 結構的工藝性..... | 16 |

第一篇 电器制造的特点和性质

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一章 电器的生產特点 | 20 |
| 5 电器制造是机器制造的一个部門。工藝上的基本特点 | 20 |
| 6 电器的生產形式与工厂分类..... | 21 |
| 7 电器生產的組織..... | 23 |
| 8 生產用的建筑物..... | 25 |
| 第二章 生產工藝特性与採用的材料 | 27 |
| 9 另件的互換性、公差及配合 | 27 |
| 10 工藝过程、設備、起重运输設備、工具及模具..... | 30 |
| 11 採用的材料 | 36 |
| 12 电器制造中运用新的及合理化的工藝的近代趋势 | 43 |

第二篇 带电另件及導磁体的工藝

| | |
|---------------------------------|----|
| 第三章 触头与接触另件 | 57 |
| 13 应用范围与定义 | 57 |
| 14 触头和接触另件的材料 | 58 |
| 15 触头和接触另件的結構工藝分类 | 59 |
| 16 由棒料及綫料制的触头 | 59 |
| 17 由特殊形狀截面棒料制成的触头 | 64 |
| 18 由条形、帶形及板形材料冲压而成的触头和接触另件..... | 68 |
| 19 多片刷形触头 | 80 |
| 20 鎏有銀片，金屬陶制，和其他合成材料鎔片的触头..... | 84 |
| 21 鑄造触头和接触另件 | 89 |
| 22 触头和接触另件結構的工藝性 | 89 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第四章 大电流线圈, 硬的和软的电气联接 | 92 |
| 23 应用的范围和工艺上的共同性 | 92 |
| 24 结构的形式和材料 | 92 |
| 25 工艺过程 | 98 |
| 26 条形材料零件的制造工艺特点 | 98 |
| 27 用机械加工切削制成的大电流线圈 | 107 |
| 28 由导线或电缆制成的电气联接零件的工艺特点 | 108 |
| 29 软焊及搪锡 | 110 |
| 30 硬焊 | 112 |
| 31 铝质零件的熔接及焊接 | 115 |
| 32 不用焊接的接头的固装工艺 | 117 |
| 33 条料零件的绝缘 | 118 |
| 34 大电流线圈和电气联接结构的工艺性 | 119 |
| 第五章 绕组导线制的线圈 | 122 |
| 35 线圈的种类, 采用的材料及典型的工艺过程 | 122 |
| 36 骨架及其绝缘 | 126 |
| 37 线圈的绕制 | 132 |
| 38 出线端子及外部包绝缘 | 144 |
| 39 涂干, 浸渍及塗漆 | 146 |
| 40 特种型式线圈在工艺上的特点 | 165 |
| 41 制造过程中线圈的检验 | 166 |
| 42 线圈结构的工艺性 | 167 |
| 第六章 电阻元件 | 172 |
| 43 应用范围, 各种类型及结构 | 172 |
| 44 材料及结构形式 | 172 |
| 45 电阻线及带制成螺旋形无骨架式电阻元件 | 177 |
| 46 由电阻线及带制成的锯齿形电阻元件 | 179 |
| 47 装在硬性骨架上的由电阻线及带所制电阻元件 | 181 |
| 48 用电阻带边绕所成的电阻元件 | 186 |
| 49 冲压制造电阻元件 | 188 |
| 50 生铁电阻元件 | 189 |
| 51 管形电热元件 | 191 |
| 52 电阻元件结构的工艺性 | 194 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 第七章 導磁体 | 197 |
| 53 導磁体的种类及其应用 | 197 |
| 54 材料 | 197 |
| 55 導磁体按照結構工藝觀點的分类 | 199 |
| 56 直流电器導磁体的制造工藝過程 | 201 |
| 57 直流电器導磁体工藝的特点 | 204 |
| 58 制造疊合式導磁体的工藝過程 | 207 |
| 59 畠合式導磁体薄片冲制工藝的特点 | 208 |
| 60 疊合式導磁体冲片的加工工藝過程 | 217 |
| 61 制造疊合式導磁体的裝配過程 | 220 |
| 62 疊合式導磁体在裝配狀態下的加工 | 223 |
| 63 螺旋形導磁体的制造工藝 | 225 |
| 64 導磁体另件結構的工藝性 | 228 |

第三篇 絝緣另件的工藝

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 第八章 層壓絝緣另件 | 231 |
| 65 結構-工藝形狀 | 231 |
| 66 材料 | 233 |
| 67 制造層壓絝緣的工藝過程 | 237 |
| 68 准備工序 | 237 |
| 69 繩制工序 | 242 |
| 70 制造圓筒形另件的末了一些工序 | 246 |
| 71 長方形及六角形另件的工藝特点 | 249 |
| 72 成型層壓另件的压制 | 252 |
| 73 層壓絝緣另件結構的工藝性 | 255 |
| 第九章 由絝緣材料及木材用机械加工制成的另件 | 256 |
| 74 材料 | 256 |
| 75 另件按結構-工藝的分类 | 261 |
| 76 絝緣材料和木材机械加工的一般工藝問題 | 262 |
| 77 冲制及成型 | 265 |
| 78 切截 | 267 |
| 79 表面加工 | 269 |
| 80 孔的加工 | 272 |
| 81 干燥及浸漬 | 277 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 82 由絕緣材料及木材用机械加工方法制成的另件結構的工藝性 | 284 |
| 第十章 塑料另件 | 285 |
| 83 壓制材料 | 285 |
| 84 用塑料制造另件的工藝过程 | 289 |
| 85 塑料的压制和压鑄方法的种类及要点 | 290 |
| 86 壓床 | 293 |
| 87 壓模 | 296 |
| 88 热硬性压制材料的准备工作 | 301 |
| 89 壓制材料的定量及裝入压模 | 303 |
| 90 壓制与压鑄 | 304 |
| 91 石棉水泥另件的制造工藝 | 306 |
| 92 机械加工 | 309 |
| 93 塑料另件結構的工藝性 | 310 |
| 第十一章 陶瓷另件 | 313 |
| 94 另件类型及工藝过程 | 313 |
| 95 絶緣子的膠裝 | 315 |
| 96 电阻元件上絕緣件与金屬板的裝固 | 321 |
| 97 瓷瓶導电層的塗佈 | 322 |
| 98 陶瓷另件的机械加工 | 322 |
| 99 陶瓷另件結構的工藝性 | 323 |
| 第四篇 另件的修飾及裝配工藝 | |
| 第十二章 另件的表面准备，金屬电鍍和油漆 | 324 |
| 100 被复層的类型和選擇 | 324 |
| 101 另件的表面准备 | 332 |
| 102 金屬电鍍的工藝过程 | 335 |
| 103 油漆的工藝过程 | 337 |
| 104 电气絕緣另件塗清漆和瓷漆的工藝过程 | 340 |
| 105 化学-热处理被复層的工藝过程 | 343 |
| 106 在修飾和油漆过程中的安全技術 | 344 |
| 第十三章 裝配工藝 | 345 |
| 107 电器装配工藝的特点 | 345 |
| 108 裝配過程的类型 | 349 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 109 鋼工、裝配及電氣安裝工序的機械化..... | 350 |
| 110 基礎另件，基本機構的裝配，在高壓電器上裝配絕緣子..... | 352 |
| 111 接觸部件和滅弧室的裝配..... | 356 |
| 112 电磁系統的裝配..... | 364 |
| 113 電氣連接線的安裝..... | 365 |
| 114 電器生產中裝配及結尾過程的一般性問題..... | 369 |
| 參考文獻 | 379 |

序　　言

為建設共產主義社會的勝利而鬥爭的偉大的領袖、鼓舞者和組織者斯大林於1946年2月9日的准备选举选民大会上所作的具有歷史意義底演說中，曾指出擺在蘇聯劳动人民面前的任务是：[……組織新的、強有力的國民經濟底高漲，它會給予我們以提高我們工業水平的可能性，譬如說兩倍於戰前水平。]

為了保証完成这个任务，电气工业，特別是电器制造業應該增長好几倍。在电器制造企業的改建、改造和發展的勝利鬥爭中，工藝上的問題具有最为重大的意义。

然而到目前为止，还缺乏一本有系統地說明电器制造工藝上的基本問題的書。

本書的目的，就是去填补这个空白点，作为培养新的年輕蘇維埃幹部、社会主义的电器制造業在电器制造工藝方面的指南。

在我們偉大社会主义國家的國民經濟的各个部門里已經採用了許多不同結構的电器。可是各种各样的电器，不論它們的用途，工作电压的大小（低压，中压，高压），电流的种类（直流，交流），頻率（工業頻率，增頻的和高頻率）等如何，對於大多数的电器，它們制造工藝上的基本問題是一致的，是可以系統化的，也是本書的研究对象。

按照工藝過程的性質和生產的方法來看，电器制造是机器制造的一个部門。但电器制造工藝和机器制造比較起來还是有許多特点的。本書根据一些現有工藝方面書籍的例子說明电器制造与机器制造相比較在工藝上的特点。这些例子包括：電机制造〔1和2〕，精密仪器制造〔3〕，無綫电制造〔4〕，机床制造，汽車拖拉机制造，柴油机制造，以及其他机器制造部門。

本書不同於一般金屬工藝教本的取材，它不研究个别的工藝過程（鑄造、鍛造、切削和其他的加工形式，冲压，焊接等），

而是研究电器的基本零件和组件的工艺（触头、线圈、導磁体、絕緣零件等等），以及它们的装配工艺。

机构零件的工艺问题（小轴、轴、轴承、槓桿、牽引桿、鎖鍵、齒輪、凸輪、彈簧、气缸等等），以及外殼形零件的工艺問題（壳、基座、架子、構架、盖、箱等等），由於本書的篇幅有限，而且已有这方面題材的文献可供参考，故这里不再研究。

由於工艺过程的选择，常常取决于生产的规模，因此，表格里说明的工序程序，及在考虑个别工序的特点时，很多情况下对單个生產，成批生產与大量生產会有各种不同的解决方案。但是表內个别項目所引用的車間及生產工段名称，主要是对成批生產來說的，因为在單个生產和大量生產时，往往車間成为一个生產工段，而对於后者僅系一工作地点。

本書研究电器制造的基本工艺。輔助車間的工藝(工具車間、模型車間、修理車間等) 不在研究之列。

生產組織的問題本書亦不討論。

其次學習本書时應該研究的参考資料，亦已用小号字將其列出。

作者在敍述材料时，考慮到下列主要情况：

1. 研究苏維埃社会主义的一般电器制造的蓬勃發展和改進的歷史过程，以及特別是零件和组件的結構的个别工藝問題。提出要求更進一步研究的一些問題，並提出这方面問題將会得到合理解决的近代發展趋势。
2. 祖國很多生產电器的工厂，以及各种斯达哈諾夫工作者、工程技術人員和科学工作者，其中还有斯大林獎金獲得者的成就、效果和經驗的科学性总结。
3. 根据工藝特征的电器零件与组件結構的系統化与分类，以及工藝过程的系統化与分类，提供了分析性的材料並指出合理地安排，而並非僅列出固定的工藝过程。
4. 有系統地說明技術經濟問題，以及电器零件和组件的結

構的工藝性問題。

5. 按制造电器另件及组件的材料，有系統地說明其基本数据。

电器制造工藝是一門新兴的課目。同时本書限於篇幅，因此所說明的材料不可能要求非常完整，对所有各方面的問題，亦不可能全部敍述。

作者將对一切批評和建議皆表示感謝，並在以后的工作中改進。

作者对所有在工厂里工作的和电气工業部各部門的同志、以及在莫斯科莫洛托夫动力学院工作的同志，在提供資料、意見和指示方面表示感謝，尤其是巴彼可夫（М. А. Бабиков），蒲已洛夫（А. Я. Буйлов），布加可夫（К. Е. Булгаков），維諾格拉特夫（Н. В. Виноградов），伐隆納尔（Л. М. Воронель），高爾雪可夫（Ф. Н. Горшков），格列納尔（Л. К. Грейнер），格魯雪夫（М. Н. Грузов），古利可夫（Ф. В. Куликов），克利德甫揚斯基（В. И. Калитвянский），亞古宁（А. И. Якунин），菲特琴科（С. Г. Федченко）等同志，同时对西尔別尔先特（М. М. Зильберштейд）和格利茲基（Ю. В. Корицкий）由於細心校閱手稿而提出的宝贵意見和建議表示感謝。

—著者—

緒論

1 电器的概念和包含在本書內的各种电器种类

一般所謂电器，是指用來控制电能的生產、轉換、傳送、輸配及使用的电气设备。同样还用在几种其他形式的能量控制情况下。

控制的意义非常廣泛，它包括手动及自动調整、控制和保护。

这一类电器有：各种类型的断路器和轉換开关（中間包括刀型开关、隔离开关、插銷联接器、接触器、繼电器、控制器、主令开关）、熔断器、电阻器、变阻器、避雷器等等，还有閥門，制动器以及其他有电气控制的裝置的电磁機構。

本書主要是对下列的各种电器的工藝問題加以綜合与研究：

1. 高压配电設備的电器；
2. 低压配电設備的电器；
3. 手动和自动控制电器；
4. 裝置用的电器。

二次線路保护繼电器，一部分自动化繼电器及自動調整器等的制造，屬於精密电气机械，它們的工藝特点本書不加以研究。

与电器制造工藝方面相近的有一系列的电工设备，例如：

1. 通訊设备（電話的、电报的、無綫电的）；
2. 电焊机、电焊变压器及其附件；
3. 电力变压器及仪用互感器；
4. 高压保护用电抗器；
5. 电容器；
6. 电爐；
7. X光机；

8. 电气医療设备；
9. 照明器（探照灯、反射灯）；
10. 电热的、日常生活上的、以及公用方面的仪器和装备。

每一种列举的电工设备，皆有它本身的特点，但是它们许多工艺上问题与电器制造工艺是一致的。

2 电器制造的發展簡史介紹

俄国的第一批电器是在电工技术发展初期由俄罗斯科学家所创制的。1876年，亚布洛契可夫（П.Н.Яблочков）研究出感应线圈（变压器），使有可能将电灯——弧光灯并接。契果列夫（В.Н.Чиколев）在1880年为弧光灯和探照灯设计了机构。吴沙金（И.Ф.Усагин）在1882年发明了变压器。达里瓦-道柏罗夫斯基在创制利用那已于1891年建成的交流电作远距离输送强大能量的基本设备（包括变压器及开关）的时候，确立了它的理论。1912年他发明了去离子栅的灭弧室。

在俄国发电站的建立开始于1879~1880年，使得电器更被广泛应用。

在俄国第一批配电设备是由不多几个电器组成。1887年装在彼得堡的里乏雪斯克发电站中，它是由两块开关屏组成，每块开关屏设计着为控制五台发电机，由四条各自的电缆联接起来。在配电设备上装有两只电压表，两只电流表，以及十只断路器。

俄国科学家、工程师和天才自学者们的发明和建议，在沙皇政府的环境中，是不可能在工业中得到广泛的运用的。

在沙皇的俄国，电器制造业是不存在的，电器制造的萌芽只在几个制造电气设备的工厂里。而这些工厂技术上全部是依赖外国资本主义公司的，财政方面在相当大的程度上，甚至全部处于他们的控制下。

这些工厂制造了少量简单的低压配电设备上的电器，简单工业上用的和电车传动用的电气控制开关（开闭式熔断器、闸刀开

关、控制器、电阻器、变阻器)，以及簡單的 35 仟伏以下的高压开关。

在苏联，电器制造業是在实现偉大的國家电气化計劃——ГОЭЛРО 和斯大林五年計劃——的几年中建立起來的。

这一段时期中，所有旧的工厂都改建或擴建了若干倍。此外还建立了几十个新的制造电器的工厂。

由於制造电器的电工器材工業的發展，它保証了所有的許多偉大建設：在我們偉大的社会主义祖國的遼闊的疆域內所創立的許多發电站、联合企業、工厂、建筑和交通道路。

對於無數發电站和高压配电線路，自 1924 年开始就制造了大量各种型式的开关，中間包括 110, 154 到 220 仟伏的油浸式以及空气式高压断路器。

为了苏联國民經濟各个部門的生產過程、机器、操作機構的自動控制：輾压机、高爐、煤礦、电爐、金屬切削机床、紡織、印刷、橡膠等工業的需要，自 1931 年开始已經制造了几百万个各种不同的开关如主令开关、磁力起动器、繼电器—接触器控制板等等。

为了苏联的鐵路車輛，自 1930 年开始已經制造了無數气动操作的、电磁操作的以及其他种类开关，电压达到直流 3000 伏。以这些設備去裝备了市郊电車、电力机車和具有电力傳動的內燃机机車。

电器制造剛开始發展的几年，就为城市电气化运输——电車、無軌电車、附有电气傳動的公共汽車和地下鐵道車輛——制造出許多各種不同型式的开关。

由苏联工程师所研究出的很多电器，按其結構制造及运用参数來說，有些已經超过有些正在超过國外的同类產品。

例如，1933年基洛夫 [电力] 工厂工程师 克魯別夫 (А. И. Голубев) 研究出快速动作的直流断路器，这种断路器切断短路电流的極限达十万安培。

另一例子是矿井中的防爆式开关。它的第一批出品是在1930～1931年，由哈尔科夫电机工厂设计师们根据保证我们社会主义国家底矿井中劳动保护和安全的规则和标准所研究成功的。这些规则和标准与资本主义国家现行者相比较要高得多。

第三个例子是维利脱避雷器，其电压达220千伏。1943年由列宁全苏电工研究院(ВЭИ)科学工作者研究成功。按它的保护特性，这种维利脱避雷器超过了外国产品。

由于法西斯匪徒背信攻击苏联，在伟大的卫国战争时期，几个制造电器的工厂，例如斯大林哈尔科夫电机工厂，被转移至东方。其他如在列宁格勒的一些工厂，处于战争影响的区域内，被迫停止了电器生产。因此在战后斯大林五年计划时期，这些工厂必须恢复生产。

在苏联共产党和伟大的劳动人民领袖斯大林同志的领导下，我们社会主义国家的劳动者，突击队员、斯达哈诺夫工作者、工长、技师、工程师和科学家的忘我劳动，为电器制造企业空前的蓬勃发展提供了保证。

依靠科学上的资料以及俄国科学家们所给予的光荣传统，如彼得罗夫(В. В. Петров)，楞兹(Э. Х. Ленц)，亚哥比(В. С. Якоби)，契果列夫(В. Н. Чиколев)，达里瓦-道柏罗夫斯基，波波夫(А. С. Попов)等等，前一辈在电器制造领域内工作的苏联科学家，米德盖维契(В. Ф. Миткевич)，古列巴金(В. С. Кулебакин)，斯满洛夫(А. А. Смурров)，伐舒拉(Б. Ф. Вашура)，高列夫(А. А. Горев)，西洛金斯基(Л. И. Сиротинский)等，在苏维埃国家诞生的最初日子里，就指出了发展苏联电器制造的方向，按照在最短的时期中获得最大和最好的效果的途径。

由苏维埃政权培养出来的科学家，蒲已洛夫(А. Я. Буйлов)教授，波的盖维基(Г. В. Буткевич)，巴彼可夫(М. А. Бабиков)，白朗(О. Б. Брон)，以及无数科学工作干部和工程师们，为保证苏维埃社会主义电器制造事业的发展而不倦地劳动着。

苏联政府崇高地表扬了电器制造工作者的成就。

他們中間，許多已獲得勳章和獎章。個別特出者並授予斯大林獎金獲得者的光榮称号。

由於對新型高壓開關系列的研究探討工作，及其試驗方法和試驗設備的創造研究，而被授予斯大林獎金獲得者稱號的有[电器]工厂工程師和全蘇電工研究院科學工作者：布加可夫（К.Е.Булгаков），布隆西金（А.М.Бронштейн），布德蓋維契（Г.В.Буткевич），格列納耳（Л.К.Грейнер），古爾維奇（В.Б.Гурвич），卡普朗（В.В.Каплан），康采諾娃（А.И.Коченова）。

研究伏爾加河水力工程上水閘自動控制系統而獲得斯大林獎金的有曾在自動化电器領域內工作的，基洛夫[狄那莫]工厂的工程師們：瓦爾沙夫斯基（Д.Л.Варшавский），列保維奇（Е.А.Лейбович）及西納依斯基（М.М.Синайский）。

如同蘇聯所有劳动者一樣，电器制造工作者在忘我地勞動着，他們將進一步為保証滿足我們偉大祖國國民經濟的發展的需要，在國家力量提高的過程中，以及在完成共產主義建設的偉大任務中所產生的要求而劳动。

3 按結構工藝特征划分的电器组件和零件的分类

电器生產中包含有各種結構，大小，重量不同的產品。自只有20公分重的控制用按鈕开关起到尺寸以公尺計、重量以噸計、斷流容量以几百万仟伏安計算的电力高壓斷路器。例如，220仟伏的 МКП-274Π型三相斷路器向前的一面寬有12公尺，高度約7公尺，油箱直徑每一相為2.76公尺，不連油的重量為48噸，連油重量接近100噸。

但是不論电器的結構有多少不同，從它們有關的零件和组件的用途共同性，也就可以決定它們結構工藝方面的共同性，因此就有可能按結構工藝特征將零件和组件分类成下列几种形式：

1. 導电部分的零件和组件；

- a) 触头与接触另件;
- б) 粗銅条制成的綫圈;
- в) 硬的与軟的电气联接;
- г) 導綫繞制的綫圈;
- д) 电阻元件。

2. 導磁体:

- а) 直流电器用的導磁体;
- б) 交流电器用的導磁体。

3. 电气絕緣用的另件和組件:

- а) 層压絕緣的另件;
- б) 由絕緣材料及木材經机械加工制成的零件;
- в) 由塑料制成的另件;
- г) 陶瓷制另件。

4. 机械另件:

- а) 接触、联鎖、傳动等机构的另件;
- б) 彈簧;
- в) 气动机构的另件和組件。

5. 作为軀壳的另件 (机壳、基座、框架、構架、油箱等)。

4 結構的工藝性

电器生產如同其他產品一样，只有在結構符合工藝的情况下，才能順利進行並达到高度的技術經濟指标。

結構的工藝性 [6 和 7] ——当產品的形狀以及材料的选择决定后，結構的工藝性就是產品的特性，在能满足使用中对產品所提出的全部要求的条件下，可以用对於已定產量的最完善的方法来加工与制造另件。結構的工藝性决定產品生產的經濟性。

表征產品結構的工藝性的一般基本指标是：

- а) 產品总的劳动量;
- б) 產品的成本;