

棉紡織工业
热風式漿紗机
使用規則

(試行本)

中华人民共和国紡織工业部制訂

紡織工业出版社

棉紡織工業
[統 15041 / 145] 热風式環紗機使用規則(試行本)

制訂 中華人民共和國紡織工業部

北京市書刊出版業營業許可證出字第 16 號

出版 紡織工業出版社

北京東長安街

排版 商務印書館上海印刷厂

印刷 华东紡織管理局印刷所

发行 新华书店

开本: 787×1092^{1/36} 印張: 15/16

字数: 21,000 印数: 0001~7,270

1957年2月初版第1次印刷 定价: (9) 0.16元

棉 紡 織 工 业 热 風 式 梳 紗 机 使用 規 則

(試 行 本)

中 华 人 民 共 和 国
紡 織 工 业 部 訂

序　　言

本設備使用規則制訂的目的是为了正确、合理地使用机器，使机器能充分發揮效率，生產產量高、質量好的產品。

本規則規定了1491型熱風式漿紗機的安裝、調整、看管等方面的主要規則。

本規則的規定不是奋斗目标，而是對設備使用的基
本要求，使用本机器的工人和有关技術、管理干部务必
熟悉並遵守本規則。

本規則的貫徹執行，由企業廠長和總工程師負責。

目 錄

第一章 机器的用途、主要机构、特征及其工藝調整特性	(5)
第一節 用途及其主要機構	(5)
第二節 主要技術特征	(8)
第三節 主要工藝調整特性	(10)
第二章 对主要机构的安装与正常运转状态的要求	(11)
第一節 机台的基础部分	(11)
第二節 經軸架	(12)
第三節 各軸輶的安装	(12)
第四節 浆槽	(13)
第五節 烘房	(14)
第六節 測長計數机构、分紗桿和伸縮筘	(14)
第七節 拖引輶及平紗輶	(15)
第八節 卷繞机构	(15)
第九節 傳動机构	(16)
第十節 蒸汽管系及其附屬設備	(17)

第三章 机器的主要毛病(17)
第一節 毛病的原因及其消除办法(17)
第二節 应及时進行檢修的毛病(19)
第三節 应立即关車進行檢修的毛病(20)
第四章 机器的保养与修理(20)
第一節 插車(20)
第二節 加油(22)
第三節 預防檢修(24)
第四節 部分檢修(24)
第五節 小修理(24)
第六節 大修理(27)
第五章 机器的看管(28)
第一節 看管人員應遵守的操作規則(28)
第二節 交接班时應遵守的規則(36)
第三節 例假日及長期停車應遵守的規則(37)
第六章 主要疵品的种类、原因及其消除办法(39)
第七章 安全技術、消防和劳动保护(44)
第一節 应遵守的安全技術操作規則(45)
第二節 防火应遵守的規則(46)

热風式漿紗机使用規則

第一章 机器的用途、主要機構、特征 及其工藝調整特性

第一節 用途及其主要機構

第 1 条 漿紗机用規定成分的漿液对經紗上漿，以改進經紗的主要工藝特性——即給予經紗在織造過程中必要的光滑性和增加其抵抗機械作用的穩定性（紗線纖維間彼此抱合的穩定性），同時按經紗的規定延長打上墨印，卷成織軸。

第 2 条 漿紗机的主要機構：

1. 經軸架 作为整經軸的支座，可放一定數量的經軸；經軸架由帶有軸座（托架）的兩個平行的架子組成，在經軸的每一端裝有制動裝置，系於經軸上調節經紗送出時的張力；
2. 漿槽 由經軸上退解出來的經紗，先經過漿槽內的浸沒輶浸入漿液中，再經過壓漿輶將多余的漿液挤压下，並使漿液更好地滲入經紗內部；

3. 預熱器 把調漿室送來的漿液先經過預熱器煮沸，再由輸漿泵輸入漿槽中使用，以避免漿槽中漿液溫度的波動，不致影響漿紗的品質；預熱器和漿槽有管子相連，當漿槽內漿液超過一定高度時，即自動經由此管流入預熱器，故可使漿槽液面高度保持一致，保証上漿均勻；

預熱器內有浮球連接放漿开关，當漿液少於規定容量時浮球下降，即將开关開啓輸入漿液，到達一定容量時又自動關閉，故可保証預熱器內漿液容量不變，對漿液的煮沸時間、糊化程度均可保持恆定；

4. 干燥機構 是由四層散熱管（共 118 根）及十一只轉籠所組成，散熱管內通蒸汽。由漿槽漿出的潮濕經紗在四層散熱管間迂迴通過，由熱空氣予以逐步干燥，再曲折地經由十一只轉籠的表面通過，轉籠內裝有風扇作高速迴轉，使熱空氣作激烈的振盪形成熱風，均勻地散佈在整個烘房內，利用這種熱風繼續對通過轉籠表面的經紗吹干，以便卷繞於織軸上；在烘房上部裝有排氣風扇，由紗片上蒸發的水份，經由此排氣風扇排出烘房；

烘房壁由內部用絕熱材料制成，保持熱量不易散失，兩邊各開有小門多扇，便於檢查烘房內部工作

情况；

为了保证干燥过程的完善，干燥部分还有下列各装置，

(1) 汽水分离器 装在进入烘房及浆槽的蒸汽管前方，由锅炉房送来的蒸汽中的冷凝水经由汽水分离器事先得能排除，以免进入散热管或浆槽，

(2) 减压汽门(减压瓣) 装在进汽管上，用来调节并稳定进入散热管的气压，

(3) 汽压表 是用来指示汽压高低，使工人容易根据它来调节汽压，

(4) 排水阻汽器 排出散热管内冷凝水不使蒸汽随之逸出，以免蒸汽的浪费；

5. 测长计数机构 由测长装置、打印装置、计正装置所组成，其作用是根据规定的正长给经纱打上墨印，测长机构每打印一次就计一正，以便掌握每轴所卷绕的正数；

6. 分纱杆 浆纱经过分纱杆使粘贴在一起的纱片分开；

7. 伸缩筘 由分纱杆分开的浆纱，经伸缩筘后进一步把浆纱分开，并根据织轴的幅度把浆纱均匀地分布 在织轴的整个轴幅内，卷成均匀的织轴；

8. 拖引辊 是拖引经纱前进并传动测长计数机构；

9. 卷繞機構 由於摩擦離合器的作用來傳動織軸，
並當織軸的卷繞直徑逐漸加大時而遞減其迴轉速度，經紗可以始終保持勻勻的張力卷上織軸；

10. 傳動裝置

- (1) 緩速裝置 降低機器速度以便於上機、了機和處理斷頭等工作，
- (2) 調速機構(鐵砲) 是適應汽壓的大小和漿紗的干燥情況以及在改變漿紗品種、了機和上機等時來調節機器的速度的，
- (3) 長軸(邊軸) 連接上漿輶和拖引輶使二者的表面速度得到協調，在上漿輶附近的地軸上設有邊軸接合器，當包卷絨布或試驗上漿輶靈活程度及做清潔工作時，可與前節地軸脫離。

第二節 主要技術特征

第 3 條 1491 型漿紗機主要技術特征如下：

- 1. 經軸架最大容軸數量 6 只或 9 只；
- 2. 上漿輶 二對，228.6 公厘直徑；
- 3. 漿槽尺寸 1251 公厘長，1683 公厘寬；
- 4. 預熱器容積 約 150 公升；
- 5. 轉籠 11 只，924 公厘直徑；
- 6. 拖引輶 228.6 公厘直徑；

7. 測長裝置長度調整最大範圍 93980 公厘(3700吋)；

8. 調速機構調速範圍

馬達皮帶輪節徑	快 車	慢 車
195.58 公厘	20.5~32.0 公尺/分	1.9 或 2.2 公尺/分
220.98 公厘	24.5~35.5 公尺/分	2.1 或 2.5 公尺/分

9. 机器佔地面積

織物式樣 機械等級	用 1451 型整經機的經軸		用 1452 型整經機的經軸
	6 只	18.5 公尺長×2.8 公尺寬	19.4 公尺長×2.8 公尺寬
	9 只	20.5 公尺長×2.8 公尺寬	21.6 公尺長×2.8 公尺寬

10. 机器高度 至烘房 3844 公厘，至排气風扇 4488 公厘；

11. 傳動方式 單獨傳動，主軸馬達 5 匹，單籠全閉式，960 轉/分，三角皮帶 B 85 型 5 根；排气風扇馬達 3 匹，單籠全閉式，960 轉/分，三角皮帶 A 46 型 3 根；

12. 特種附屬裝置 該機備有烘房溫度指示計。

除 1491 型漿紗机外，在各棉紡織廠內還有採用國內外製造的其他類型的機器，其有關技術特徵的數字，由各廠自行列表填入。

第三節 主要工藝調整特性

第 4 条 工藝調整應照總工程師所批准的工程設計進行，有關工藝調整的項目如下：

1. 棉布品種及整經組織（每組軸數、每軸根數及整經長度）；
2. 漿紗墨印長度及每軸卷織疋數；
3. 上漿率、回潮率和伸長率的標準及其差異指標；
4. 漿液濃度和漿液煮沸溫度；
5. 漿紗速度；
6. 壓漿力；
7. 紹浸在漿液中的長度；
8. 織幅。

第 5 条 漿紗的上漿率應該根據織物品種的要求來確定。調整上漿率的主要因素是漿液的濃度、紹浸漿的程度和壓漿力的大小。

第 6 条 壓漿力的大小應該尽可能根據紗線支數、紹根數、與上漿率的程度予以調節。紗支數低、根數多以及上漿率小的織物，壓漿力應較大，反之則應較小。

第 7 条 漿紗的回潮率應該根據上漿率大小並參照織布車間的相對濕度來確定。上漿率較大的織物回潮率應該較

低，在織布車間相對濕度較低時，回潮率可以適當地增加。調整回潮率高低的因素是漿紗機的速度及烘干程度，為此應該規定合理的漿紗速度及烘房的溫度。

第二章　对主要机构的安装与正常 运转状态的要求

第 8 条 本章中規定的有关水平、垂直、不得松动等均应有适当限度。在平修工作中，其有关限度按照技術接交条件与企業規定的修理質量标准。在保养工作中的部分檢修、揩車有关限度按照企業規定的質量标准，預防檢修應經常保持机器正常运转状态的要求。

第一節 机台的基础部分

第 9 条 漿紗机干燥部分及漿槽部分底下的地面应有斜坡（或圓弧）及水溝，以利積水的排除。

第 10 条 主軸支架及車头牆板脚都要用地脚螺絲裝牢或用水泥封固，不致因机器运转后变易位置，牆板脚下及主軸支架脚下的垫襯物应当是坚实、耐压、能防腐的，不致因日久而松动或腐蝕。

第 11 条 兩側牆板应与机台中心線相互平行，連接正确並位在同一水平面上。

第二節 經軸架

第 12 條 左右兩側經軸架應配置垂直，並要裝得十分穩定。每個經軸的軸芯線應當水平且垂直於機器的中心線，以保證經軸全面平行。

第 13 條 軸座（托架）在經軸架上應能沿着經軸的軸芯線進退靈活、調節輕便，並保證能根據經軸的幅度調節經軸的位置，使經軸繞紗幅寬的中心線與機器中心一致。

第 14 條 經軸制動皮帶掛鉤應當配置在經軸軸芯中心的垂直線上，制動桿桿應呈水平狀態。制動裝置的作用必須調節得適當，使能獲得最小的必需的制動作用。為了避免經紗伸長过大，應隨著經紗的退解適當地減小制動作用。

第三節 各軸輶的安裝

第 15 條 各導紗輶、導紗花籃、張力輶、拖引輶，以及經軸的軸芯線都應當垂直於機台中心線並互相平行。織幅的中央必定要落在機台的中心線上。

第 16 條 所有的軸輶及導紗花籃都必須水平不得有偏心運動，軸向的左右橫動不得超過 $\frac{1}{32}$ 吋，迴轉時必須輕快靈活。

第 17 条 長軸的軸芯線應該垂直上漿輥和拖引輥的軸芯線，傘形齒輪的咬合應正確，且應迴轉輕快。

第四節 漿槽

第 18 条 在漿槽底部的放漿开关，應該裝得能使漿液全部順利放出。

第 19 条 貢漿汽管上噴汽孔的直徑及其排列間距應當保証漿槽中的漿液能同時均勻地貢熟。安裝時，兩側噴汽孔應對稱地朝向下方，並與貢漿管的中心水平面成 $15 \sim 20^\circ$ 的角度，魚鱗式噴汽孔應與貢漿管中心線成 $25 \sim 30^\circ$ 的角度，貢漿管與漿槽底板應有 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{2}$ 吋的空隙。

第 20 条 上漿輥的表面應當十分圓正和光滑，兩對上漿輥的圓周長度差異不應超過 $\frac{1}{64}$ 吋，且應把圓周長度大的裝於靠近軸架，小的裝於靠近烘房。

第 21 条 上漿輥兩端的紳楔應當堅實地填滿紳楔洞，並須塗以工業油脂以防止漏漿，但亦應保証迴轉靈活，沒有軸向串動。

第 22 条 漫沒輥鋼桿不得有彎曲，它的表面應該是光滑的，在正常運轉中應保持水平狀態並無跳動現象。

第 23 条 壓漿輥應該安裝得在迴轉時沒有幌動；如果壓漿輥上裝有補助加壓裝置的應使其兩端壓力一致。

- 第 24 条 机械式自动給漿裝置的浮球的表面，應該沒有裂縫，以免漿液侵入，連接浮球和开关間的橫桿的支点要沒有松动，对漿液的自動开停作用應該灵敏。
- 第 25 条 輸漿泵應裝得平穩，紓梗應裝得緊密，在正常運轉中不應有漏漿的情況。

第五節 烘 房

- 第 26 条 散熱管在裝置之前，必須作水壓檢驗，其壓力應為最高使用壓力的 1.5 倍，有漏水的不能用。
- 第 27 条 轉籠及風扇軸的軸芯線應當嚴格平行，所有軸轆的軸芯線並要垂直機台的中心線。
- 第 28 条 轉籠的中心必須與機台中心垂直一致，不得有左右偏斜現象，轉籠三角鐵表面應該光滑平直，其圓周長度左中右相差不超過 $\frac{3}{16}$ 吋。
- 第 29 条 轉籠及風扇應當校正得十分平衡，停車時不應有倒轉現象，並應迴轉輕快；風扇翼子應保持完整。
- 第 30 条 為了防止干燥部分熱量的損失，排氣罩應當是完善的。
- 第 31 条 轉籠及風扇軸芯的滾珠軸承必須保持完善。

第六節 測長計數機構、分紗桿和伸縮筘

第 32 条 測長輶表面應光滑圓整沒有毛刺，應當安裝得平行於
拖引輶，且垂直機台中心線。全部幅度上的直徑應完全一致，其圓周長度亦應符合規定。

第 33 条 測長計數機構的全部齒輪應當咬合正確，運轉輕快。

第 34 条 各個不同位置的分紗杆都必須裝置得水平，不得有彎曲與表面溝痕。

第 35 条 伸縮筘應安裝得垂直機台中心線，並應在螺旋杆上伸縮靈活。

第 36 条 伸縮筘齒應當要裝牢並要垂直，每一筘齒表面應當光滑，筘齒間的距離都要均勻一致。在正常工作時紗片不應與齒根相接觸。

第七節 拖引輶及平紗輶

第 37 条 拖引輶的表面應該十分圓整，木板沒有起浮的情況，它的表面線速度應當比上漿輶稍微大一些，但不得使經紗伸長率大於規定範圍。

第 38 条 兩根平紗輶的偏心運動應該保持正確，表面應保持光滑。

第八節 卷繞機構

第 39 条 夾盤軸托架和盤頭軸托架的三点中心應相互對正，嚴格地在同一水平線上，並與各軸輶相互平行；夾盤軸