


水畜力中型单桶揉茶机 与动力綠茶揉捻机

湖南省农业机械研究所編



湖南科学技术出版社

目 录

第一章 茶叶揉捻及揉茶机械	(1)
第二章 水、畜力中型单桶揉茶机	(3)
一、性能.....	(3)
二、构造.....	(3)
三、使用方法.....	(4)
四、性能分析.....	(5)
五、附图.....	(5)
第三章 动力揉茶揉捻机	(34)
一、性能.....	(34)
二、构造.....	(34)
三、使用和加工工艺.....	(35)
四、性能分析.....	(36)
五、附图.....	(36)

第一章、茶叶揉捻及制茶机械

茶叶揉捻的目的，是要破坏茶叶的细胞，使制成品在泡饮时，茶汁容易浸出；同时把茶叶揉卷成条索状（但基本上要保持芽叶的完整），以增加成品的美观。在揉捻过程中，要防止茶叶在揉桶中发热。因为揉捻温度超过30°C时，就会使茶叶变质，清香下降。

绿茶与红茶在揉捻的要求上有所不同，红茶要揉得充分，使破坏了的细胞汁附着于茶叶表面，与空气接触进行发酵，以达到红茶特有的色、香、味。细胞破坏的比重愈大愈好，一般要求在78%以上。绿茶细胞的破裂程度，一般只要45—55%，最好不超过70%。如揉捻过度，不但使茶叶大量破碎，还会产生苦涩味道，降低茶叶品质。因此绿茶揉捻时间要短，揉桶容积不能太大，稜骨要呈拱形，同批茶叶揉捻程度要均匀一致，须有90%卷成条索状，并保持茶叶色泽翠绿，香气清芳与芽叶完好。

多少年来，我国茶叶的揉捻都是采用手工操作。这样，产量小、劳动强度大，茶叶的品质，也不能保证，给茶叶的大量发展，带来了困难。解放后，党和人民政府，为了大力发展茶叶生产，对改进茶叶加工方法，减轻劳动强度，提高茶叶品质，非常重视。各地群众及有关单位的工作人员，响应了党的号召，不断创造革新，推广了多种多样的制茶机械。1958年与1959年两年大跃

进以来，茶叶加工机械有了更新更大的发展。新品种百花齐放，单是揉捻机一项，便有各种各样的许多成功的型式。就动作分，有单动双动的不同；就桶子分，有直桶与横桶、单桶与多桶、小型与中型的不同；就结构分，有铁木混合与纯木结构等；就桶的材质分，有镀铜、搪瓷、木质与铝合金等；就制成品及制造方法分，有红、黑茶及青、绿茶等的不同。其他如加压方法、传动方式、动力的类别各不一样。从而分成各种型式的揉捻机。如浙江淳安的横桶揉捻机（这是一项创举，因一般多为直桶式），浙江杭州的58型单桶双动揉捻机，四川邛崃的双桶单动畜力揉捻机，安徽屯溪、江西婺源的四桶单动揉捻机，陕西镇巴水力八桶揉捻机，湖北赵李桥老青茶揉捻机，我省平江县的人力手推揉捻机，我所的水、畜力小型双桶绿茶揉捻机及水、畜力中型单桶红茶揉捻机和动力小型绿茶揉捻机等等。

湖南是我国主要产茶区之一，在茶叶生产历史上有着光辉的一章。不仅面积很宽，产量、数量很大，而且品种较多，其中还有许多名茶，誉满全球。解放后，特别是近年来，茶园面积逐年大量扩展，产量不断增加，因此，在茶叶加工半机械化与机械化方面，要求日益迫切。我所为了满足这一生产要求，节约劳力、减轻劳动强度与提高揉茶品质，在各个方面的协作支持下，认真地进行了茶叶机械的研究工作，先后设计试制了水、畜力双桶绿茶揉捻机与水、畜力单桶红茶揉捻机。这两部机子都经过了小批生产试用，大家一致认为基本符合茶叶揉捻的要求，符合多快好省的原则。在这基础上，最近又根据日本伊达式揉捻机作了某些改进，试制成功，经过试验，认为品质完全符合规格。现将水、畜力单桶揉茶机及动力绿茶揉捻机介绍如下：

第二章 水、畜力中型单桶揉茶机

这种机子，曾在我省长沙、宁乡两县投入生产试验，群众反映良好。经省农业厅、商业厅与长沙县农业局等单位鉴定，认为结构较牢固、揉捻平稳、轻便灵活，工效高。且条索圆紧均匀，不碎茶，质量良好。只要妇女、半劳动力照顾，一天可揉捻生叶840—960市斤（以10小时计），比手工揉茶，提高工效10倍左右。因此，1960年全省将大量推广。它的主要用途是揉捻红黑茶（也可揉捻绿茶），制红黑茶采用较大的茶桶，也能满足茶叶的质量要求。

这种机子，采用的是铁木混合结构。主要部件如齿轮、主轴、轴承座、拐臂等都用钢铁制造，机架、床面、茶桶都用杂木制造。这样，既能保证机械的零件能统一制造，准确合格，也能满足互换，有利于修配工作。只要把铁件在某些专制工厂做好后，即可分别在各地制配机架等木件。

一、性 能

每次可揉捻生叶70—80市斤，耗时约50分钟。质量良好。

二、构 造

（一）机架：木制，用螺钉固定，支承本机所有零件。

（二）床面（揉盘）：木制弧形圆盘，盘上布有内外二圈弧形铜质棱骨。

主要尺寸：

床面 1,050毫米

内窝 Φ 300毫米

外窝 Φ 800毫米

内窝深度 22毫米

桶与床面的移动直径 Φ 900毫米

外窝与内窝中心斜度为 5°

(三)揉茶桶：木制圆柱形，直径为500毫米，高为450毫米，中段与曲拐支臂连接。

(四)加压机构：加压机构的原理是利用杠杆上面加砝码。因此，压力可根据需要，任意调整。

(五)揉桶压盖：杂木制，压盖里面钉有铜质稜骨。

(六)传动部分：是用二对同样的大小齿轮，变速变向后转动二曲拐支臂带动揉茶桶的。另外一个曲拐支臂是从动轴。这样以三轴支承来使茶桶平衡运转。

这种机子大小伞齿轮的速比为1:2，用畜力带动。因牛车与地轮的速比一般是1:6—1:8之间，揉茶桶的回转数就可达到30—88转/分；如用水力来带动，可加快到40—50转/分。

三、使用方法

将揉茶桶盖上升出桶外，把剥青后的叶子装入揉桶，放下揉桶盖板，然后开动机器。具体的操作方法和一般揉茶机相同。茶叶揉好后，将床面底下的门杆取下，降下内窝，茶叶就从揉桶内漏出。

四、性能分析


- (一)茶叶质量符合要求，工艺性能稳定；
- (二)加压方法方便；
- (三)铁木混合结构，比较牢固，运转灵活，且节约钢材。

五、附 图

水、畜力中型单桶揉茶机



水、蓄力中型泵机总图



1. 地軸裝配 1件 2. 傳動軸裝配 2件 3. 从動軸裝配 1件 4. 橡
 茶桶裝配 1件 5. 床面裝配 1件 6. 机架 1件 7. 軸套 3件 8. 垫
 鐵 3件 9. 曲拐支臂軸 3件 10. 彈子盤 3件 11. 彈子中士 36件
 12. 螺帽 M14K 6件 13. 底板控制杆 1件 14. 木螺釘 $\Phi 4 \times 22$
 24件 15. 控制杆挂環(甲) 1件 16. 控制杆挂環(乙) 1件 17. 螺
 釘 M10 \times 130T 12件 18. 螺帽 M10K 12件 19. 垫圈 $\Phi 10$ 14件
 20. 打開銷 $\Phi 4 \times 25$ 1件 21. 接頭心子 1件 22. 接頭座 1件
 23. 地輪軸 1件 24. 螺釘 M8 \times 50T 2件 25. 螺帽 M8K 2件
 26. 地輪夾板 2件 27. 軸承 1件 28. 衬套 1件





图 1 地軸裝配

1. 軸承裝配 2件 2. 大齒輪 2件 3. 接頭座 1件 4. 接頭十字
 1件 5. 擋圈 1件 6. 地軸 1件 7. 接頭心子 1件 8. 平鍵 2件
 9. 頂絲 M10 \times 20 3件 10. 打開銷 $\Phi 4 \times 25$ 2件

图 1—1 轴承装配



1. 轴承座 1件 2. 轴承盖 1件
3. 衬套 1件 4. 螺柱 2件 5. 螺帽 M8 2件

图 1—1—1 轴承座 2件(灰铸铁CH18—36) 其余...





图 1—1—2 轴承座 2 件(灰铸铁C418—36) 其余△




图 1—1—3

衬套 2 件(青铜) 其余△。螺柱 4 件(元钢光3#10) 全部△。

图 1—1—4




图 1-2 大伞齿轮 2 件(灰铸铁 C418-36) 其余略




图1-3 接头座2件(灰鑄鐵C418-36) 其余同




图 1—4 接头十字 1件(灰鑄鐵СЧ18—36) 其余△




图 1—5 搞圓 3件(灰鑄鐵СЧ12—28) 其余△




图 1—6 地軸 1件(鋼尤3Φ32) 其余△




图 1-7 搭头心子 2 件(钢丸3#14) 全部~




图 1-8 平键 2 件(钢丸 5) 全部△△4






图 2 传动轴装配示意图 2 件




- 1.曲拐支臂压合 1 件 2.曲拐轴承 1 件 3.小伞齿轴 1 件 4.挡圈 2 件
5.传动轴 1 件 6.轴承板 1 件 7.钩头键 1 件 8.平键 1 件 9.顶丝 M10×20 4 件 10.螺钉 M10×130T 2 件 11.螺帽 M10K 2 件

图 2—1 曲拐支臂压合每台 3 件



1.曲拐支臂 1 件 2.弹子圈 1 件

2—1—1 曲拐支臂 3 件(灰铸铁CH18-36)其余~



2—1—2 弹子圈 3 件 15号钢 φ38



技术条件:

1. 滚道底面必须与底面平行不平度不得超过0.02
2. 滚道应光洁平滑
3. 表面淬火RC45—55

图 2—2 曲拐轴承 3件 (灰鑄鐵СЧ18—36) 其余~




图 2—3 小伞齿轮每台 2件 (灰鑄鐵СЧ18—36) 其余~




图 2—5 傳動軸每台 2 件 (鋼尤 3 Φ32) 其余△:




图 2—6 軸承板每台 2 件 (鋼尤 3 鋼 5) 其余△:




图 2—7 钩头鍵每台 3 件 (鋼尤 5) 全部△:

