

全国紡織工業技術革新技術革命經驗交流大會資料匯編

野雜纖維、化學纖維与棉混紡

內部資料
注意保存



紡織工業出版社

全国纺织工业技术革新和技术革命经验交流大会资料汇编

野杂纤维、化学纤维与棉混纺

(内部资料·注意保存)

本 社 编

纺织工业出版社

全国纺织工业技术革新和技术革命
经验交流大会资料汇编
野维纤维、化学纤维与棉混纺
(内部资料·注意保存)

*

纺织工业出版社编辑出版
(北京东长安街纺织工业部内)

北京市书刊出版业营业登记证字第16号
上海市纺织工业局印刷厂印刷
新华书店科技发行所内部发行

*

787×1092毫米开本·28印张·45千字
1960年6月初版
1960年6月上海第1次印刷·印数1~3000
定价(9)0.26元

出版者的話

在全国社会主义建設事業高速度跃进的大好形势下，1960年4月紡織工业部和中国紡織工会全国委員會在上海召开了全国紡織工业技术革新技术革命經驗交流大会。通过这次大会的召开，全国紡織工业战線上技术革命运动进入了全面高涨的新阶段，出現了規模更为宏偉的万馬奔騰的局面。

在这次大会上广泛地交流了各地几月来极其丰富的技术革命經驗。为了使这些先进經驗在更大范围内傳播和交流，我社特将大会上交流的一部分技术革新資料汇編成书出版。有些資料因已收集在我社出版的“紡織工业技术革新資料汇編”內，这里不再編入。汇編的資料中有很多已在生产上取得了显著的成效，但也有一部分还在萌芽阶段；同是由于运动发展极为迅猛，技术革新內容日新夜異，这些經驗将不断得到补充和发展。因此，汇編这些資料的目的只是在于供各地在开展技术革命运动中参考，以便从中得到启发。希望各地区，各厂能根据本单位具体情况，进一步丰富和提高这些經驗在技术革命运动中作出更大更好的成績。

目 录

棉杆皮紡紗織布.....	石家庄华新紡織厂(5)
胡麻与棉混紡.....	青島国棉四厂(15)
絹絲下脚与原棉混紡.....	青島国棉四厂(26)
豬毛絨和原棉混紡.....	济南国棉一厂(31)
兔毛、棉、麻混紡及織造工艺.....	济南国棉一厂(35)
試用佑棉、再生棉紡紗.....	济南国棉一厂(39)
南蛇藤与东北棉的混紡.....	营口紡織厂(42)
聚酰胺短纖維(貝綸)純紡和混紡的工艺研究.....	天津国棉一厂(45)

棉桿皮紡紗織布

石家庄华新紡織厂

一、脫胶試驗

利用棉干皮紡紗織布，首先必須作好棉干皮脫胶工作，棉干皮脫胶质量的好坏，是是否能順利进行紡紗的关键。如果脫胶不良，胶质沒有脫淨，将增加梳理的困难，就不能把它梳理成单纖維状态，而成粗硬的纖維束，从而造成牽伸加撓的困难，条干恶化，断头增多，紡紗过程难于进行。因此，脱胶工作是关系到是否能順利紡紗的最重要的一个关键，必須紧紧抓住这一个环节，集中力量突破脱胶这一关。

棉干皮脱胶方法有好多种，我厂曾作过多种小量試驗，例如火碱煮炼法，石灰煮炼法，炉渣煮炼法以及发酵法。根据目前设备条件、原料供应情况及脱胶效率，我們选用了石灰煮炼法。其过程是首先将生棉杆皮压轧，然后用石灰浴煮炼，煮炼后晒半干进行充分的压轧、捶打、揉搓与冲洗，最后晒干。

棉干皮胶質很多，而且附有木质，在煮炼前經充分压轧，使之松軟，使附着棉干皮上部份胶質与木质破裂，去除一小部份胶質、木质与一些杂物，促进煮炼作用，縮短煮炼时间。

在煮炼前，如条件許可，最好水浸一个時間，再行煮炼，如果脱胶效果較好，用石灰煮炼时，石灰用量为25%左右，溫度在 $95\sim100^{\circ}\text{C}$ ，煮炼时间为6~8小时，我厂使用的石灰，氯氧化鈣含量經初步測定，約在60~70%左右，煮炼水浴比1:8。

PH值在7.5左右，根据初步計算，每公升約含氫氧化鈣1.44克，石灰与棉干皮应一层間一层地鋪勻，使脫胶均匀。煮炼是脫胶过程中的中心一环，脫胶质量的好坏，它起着决定性的作用，煮炼剂用量，煮炼温度与时间应给予足够的注意。

經煮炼后，捶打揉搓冲洗必須认真细致，充分除去胶质，如用手工捶打揉搓，效率低，费人工，劳动强度大，为減輕这一过程的工作量，可以把它晒成半干，半湿状态，用碾輥压轧，并用麻刀机进行捣打，使胶质与纖維部份分离，除去一部分胶质，煮炼后，如条件許可，先将温水冲洗，同样可以收到減輕捶打揉搓负担的作用。

棉干皮所含胶质差異很大，有的較多，有的較少，棉干皮本身各部位胶质含量也有很大区别，因此，欲使脫胶均匀，在条件許可下，最好在脱胶以前进行挑选，按其含胶情况分类，分别煮炼脱胶。

二、混紡試驗

利用购进的半脱胶与我厂自行脱胶的棉干皮曾作过多次的紡紗試驗，从試驗过程中，我們有如下一些体会：

(一) 脱膠棉干皮混紡以前必須加強預處理 棉干皮經脫胶后，虽然绝大部分胶质已脱去，但残余胶质还是很多的，其纖維仍然是互相胶結在一起，成为較長的扁平状的纖維束，并由于在脱胶工序中的搓揉打洗，纖維互相扭結成团，手感粗硬，并未完全失去草禾类的硬性，为了使其附合紡績上的要求，必須进行細致充分的預處理，使之开松，纖維游离，清除殘留胶质与其它杂质，手感柔軟，以达可紡目的。

我厂預處理方法是：首先将脱胶后的棉干皮切成一定长

度，然后用立式开棉机或威罗机开松，再用杂质分离机分梳，最后加以軟化。

切断工作是极为重要的一項工作，只有切斷一定長度以后，才能进行有效的开松除杂过程。切斷長度的大小直接关系到以后的紡紗过程。棉干皮纖維束的切斷長度，应根据混入原棉的平均長度决定，考慮到棉干皮纖維脆硬，在預處理以及清鋼工序上可能被損傷切斷的特点，切斷長度应稍大于混入原棉的平均長度。切斷長度我們曾作过3.5吋与1.5吋的对比試驗，以1.5吋長度較好。切斷时应注意長度的均匀，避免过長纖維混入，根据試驗，过長纖維对于后部工序特別是羅拉工序，有着极大的影响，它破坏了羅拉間纖維的正常运动，造成牽伸困难，条干粗細不匀，引起大量断头。因此在切斷前必須將棉干皮进行手工理順，以达長度均齐。

在切斷时应注意将硬什及脫胶不良的棉骨皮挑出。

目前由于开始投入生产，采用人工刀剝的切斷方法，一方面劳动强度大，产量低，費人工；另一方面切斷長度不整齐，今后拟用电动切斷机代替手工操作。

切斷后用立式开棉机开松二遍，可使其大部份成为較小片状的纖維束，並可除去大量粉末状的胶质、木质、短絨与其它什物。第一遍制成功率68%，第二遍为79%（包括含水率的散失），处理前含水34%，处理后为29.8%。用威罗机处理同样可以获得开松除杂作用，但其效果不如立式开棉机大。

經开松后，用杂质分离机梳理三遍，使纖維束进一步松解，第一道刺輶与給棉板隔距为12%，第二道为9%，第三道为7%，从分梳的情况来看，一次較一次蓬松細匀。

應該指出的是脫胶工作的好坏直接影响分梳的效果，同样的开松分梳工序，由于脫胶程度的不同，分梳后的產品中纖維

束的含量却有显著的差異。

杂质分离机的制成率比較低，約65%，車肚中的落棉有較長的纖維。杂质分离机的产量也比較低，大批投入生产，必須研究使用能承受更大分梳負荷与高产量分梳机是急待解决的問題，目前我厂正試制这种分梳机。

在用杂质分离机分梳时，在喂入前进行手揀硬什，对以后工序有很大好处。

經分梳后，为使纖維有良好的手感，柔軟可紡，必須加乳軟化。

乳液成分：

土耳其紅油 5 % (对棉干皮重量而言)

水 40%

将乳液均匀的噴射在棉干皮纖維上后，稍加压力压实，置于溫室內儲放一定時間，使乳液滲透浸潤纖維，达到軟化目的。

加乳液量与儲放時間在第一次使用土耳其紅油 2 %，水 31 %，儲放36小时，效果不甚好，后采用 5 % 土耳紅油，40% 的水，效果則較好，但在紡制过程中仍欠柔軟，从这里可以看出加乳剂量不宜过少。

(二)紡制过程

1. 工艺过程：按配花成份先将棉花經混棉机（或碎棉机）开松，然后将棉干皮纖維混入，經棉堆混棉后，由单程清棉机豪豬打手棉箱喂入、經豪豬、三翼、梳針三只打手，成卷。然后經梳棉→头併→二併→单程二道粗紗→細紗。

在工艺过程中，除清花工序跳过单程前的一系列机台外，其他均与一般工艺过程相同。

2. 工艺設計:

(1) 配棉成份:

	第一方案	第二方案	第三方案
棉干皮(經預處理)	30%	50%	50%
油花(扫地花)	50%	—	20%
破籽	3%	—	—
斬刀	2%	50%	30%
734	2%	—	—
932	6%	—	—
1028	7%	—	—

(2) 清花:

名 称	轉 数	隔 距
豪 猪	420	10.5毫米
三 翼	870	10.5毫米
梳 针	1180	"
棉 卷 罗 拉	15.2	
棉 卷 定 量	430克/公尺	

(3) 梳棉:

錫林 轉/分	136	刺輶～西林	9%"
道夫	7	小漏底入口	1/4"
刺輶	370	小漏底出口	1/8"
蓋板	7/8"	錫林～道夫	5%"
刺輶～給棉板	12%	錫林～蓋板	16,15,14,13,12
除尘刀高低	+1/2"	牽伸倍數(機械)	90

(4) 饼条:

项 目	头 道	二 道
罗拉轉数	640	585
罗拉隔距	8×5×3	8×5×3
加压(从后到前)	11×10×10×10	11×10×12×10
牵伸倍数	5.53	5.53
喇叭口口徑(毫米)	3.8	3.8

(5) 粗紗:

前罗拉轉数	120轉/分
隔 距	15×11×9
加 压	8×9×12×17
牵 伸	6.28
捻 度	1.38

(6) 細紗:

前罗拉轉数	180
加 压	前罗拉7.18公斤, 中罗拉2.87公斤
牵 伸	9.99双根喂入为18.25
捻 度	12.57捻/吋(实际11.5捻吋)
支 数	7.1 ^s (英制) 8.5 ^s (英制)

3. 纺制过程中的情况:

(1) 清花工序:

豪猪、三翼、打手下落的較多, 且多系片状纖維束及短絨, 而梳針打手下落的則較少。制成率90%。由于棉杆纖維无

天然卷曲彈性差，因此混紡之棉卷表面光洁度极好，但棉卷彈性較差。

从总的情况上看，清花工序問題不大。但喂入方式尚值得进一步研究。目前由单程豪豬棉箱喂入，虽可減少前部各机所給予的打击点，但同时也失去机械混棉机会，只經棉堆混合后的原料由豪豬棉箱喂入后，往往由于混棉不匀造成棉卷长度上的棉杆纖維含量不匀，直接影响梳棉棉网断头，拟改为由混棉机喂入，跳过豪豬开棉机經耙配入单程。如此虽然落量可稍多，但可提高混棉均匀，有利于后部工序的生活，同时在操作上也是方便的。

(2) 梳棉工序：由于棉杆皮纖維无天然卷曲，因而降低了棉网中纖維的相互联系，故在运转过程中发现棉卷下墜断头，棉卷長度上棉杆皮纖維的含量不匀加重了这种情况。第二、第三方案配棉成份更为显著。通过提高斬刀及加装棉网托板，降低道夫速度，基本上得到了解决。

未充分得到預处理成片状的棉杆纖維束，由于其重量較重，在刺輶与錫林离心力的作用下，大部变为后車肚落棉与帘子花，因而表現在梳棉的落量上是較大的，后車肚佔9.3%，帘子花佔5.3%。

見于落棉中，特別是帘子花中，多系片状的纖維束，因而考慮应在現在基础上适当增高刺輶轉数，提高分梳作用，使其更多的变成单纖維，藉以降低帘子花，至于后車肚落量可能随刺輶加快后增多的情况，可通过增长小漏底弦长，提高除尘刀高度，縮短落杂区解决。

(3) 倆粗工序：

紡制中发现用丁蠟皮輶易于卷罗拉，改用牛皮輶后情况好轉，原因何在，尚待研究。

由于棉条强力較低，为使其能順利通过喇叭口，故将喇叭口口徑由2.7%改为3.8%。

由于鬚条强力低，粗紗開車后断头較多，后經調整鐵炮皮带位置，及改变錠翼上的繞綫方式，使張力符合要求，另外更換了捻度牙，增加了捻度，增加了繩条纖維間的抱合力，使断头基本上得到了解决。

粗紗条干較差，粗节处多，由于未經分梳开的片状長纖維束所造成。

棉条粗紗定量宜再稍加重，以提高棉条粗紗强力，降低断头稳定生活。

(4) 細紗工序：

在紡紗过程中罗拉速度应适当減慢，开始我們以280轉/分，紡紗时断头比較多，紡紗困难，在落紗生头时断头更为严重，后降为180~200轉/分时生活有所好轉，但落紗生头时断头仍比較多。由于棉杆皮纖維粗硬，断头后吸棉管不易吸入，虽然加大风扇轉数，增加吸力，还是不能得到解决；因此，改为下絨輶，如何使吸棉装置适用于棉杆皮纖維尚需进一步研究解决。

在試紡14~16支的过程中，粗紗双根喂入，或去掉后区牵伸，加重罗拉，断头率可以大大降低，其次鋼絲圈应适当加重。

使用上述配棉方案，紡制7~10支紗基本上能夠正常运转，使用第一方案生活較第二第三方案为好。品質指标为1050。

从总的情况看来，在混紡工艺上必須根据棉杆纖維粗硬、无天然卷曲、彈性差等特点，相应的进行工艺調整，注意各工序半制品回潮的适当加大，罗拉工序压力应加大些，以有效的控制纖維的运动，另外，認真細致的进行脱胶，以及在混棉前充分的进行开松，分梳，尽量的使其变成单纖維（实际上經過

預處理清梳工序後，絕大部份仍然是細小的纖維束）防止或減少片狀纖維束，這對降低清鋼落量，提高羅拉對纖維的控制，改善條干，降低細紗斷頭，提高成紗斷頭，提高成紗表面光潔度與手感，紡制較高支數有決定性的意義。

三、紡布試驗

將紡出之紗織成布，我廠曾作過多次試驗，首先將棉杆皮混紡之緯紗在 18×18 粗布， 14×14 粗布與 14×14 包皮布機台上試織，接着又用棉杆皮混紡經與混紡緯交織，其規格為：

布幅	91.44厘米	經紗總根數	1098根
紗邊	8×2	緯號	28
經密	120.38根/10厘米	緯密	87.5根/10厘米

在試織過程中，棉紗作經，混紡紗作緯，很順利，在用混紡經緯交織時，有如下一些体会。

（一）準備間

1. 紹筒工序：在工藝進程中還算順利，但應注意以下幾點：

（1）因紗條不勻，且紗支低，強力不足，故槽筒機不宜高達1000轉/分為妥。

（2）因紗本身毛羽太多，如用清紗器則造成大批斷頭故將清紗板取掉不用。

2. 整經工序：整經是在低速整經機上進行的，在整經過程中問題不太大，應注意適當調整錠子及張力盤等張力裝置速度宜適當減慢。

3. 浆紗工序：上漿率在15~18%，漿紗回潮率在7~9

%，上漿率与回潮率应适当高一些。另外在配漿成份中应增加柔軟剂和吸湿剂，漿紗車速不宜过高，以3.4~3.5轉/分較好，在紗通过伸縮箱时注意分綾均匀，最好加一腊輶增加紗的光滑度以便织造。

4.穿筘工序：在穿筘时发现經紗容易掛在穿綜刀內，其原因是因為穿綜刀的縫隙較小，应将穿綜刀縫隙适当加大。

(二)織造車間

从設計組織規格及織成品上看，該混紡織物外觀还不算坏，可作外衣布及劳动服等，但因棉杆皮纖維脫胶及紡制尚欠理想，手感較粗糙，今后应繼續改进技术操作，以織出美觀耐用价廉的織物，在織造中发现以下兩個問題：

1.漿紗回潮率在5.5%时，則在織造間將造成大批断头，当經人工加湿后，問題得到了基本解决，因此，一方面漿紗回潮宜加大，另一方面在織造时，应保持經紗具有較高的回潮率。

2.由于該混紡紗支較粗糙，在織造时，紗与紗互相摩擦甚劇，易造成大批断头，将布机速度由205轉/分降到110~120轉/分，断头減少很多，可以正常織布。

我厂全体职工，在党委的领导下，大搞群众运动，大搞野生纖維，取得了一些成績，摸索到了一些經驗，通过这一段工作，我們深深体会到，扩大原料来源，充分利用野生纖維，为人民多产紡織品，为国家多創造財富是一項艰巨而光荣任务，完成这个任务是完全可能的，我們的工作作得还不夠，离上級对我們的要求还有相当的距离，我們今后要繼續在党的领导下，深入广泛的大搞群众运动，貫彻二条腿走路的方針，有决心、有信心完成和超額完成上級交給我們的任务。

胡麻与棉混紡

青島國棉四廠

根据上級关于进一步利用野生纖維扩大原料来源的指示，山东本部盛产的野生植物纖維利用起来变为有价值的紡織原料，在厂党委的领导下，进行了認真的研究，並責成有关部门进行試驗。胡麻与棉混紡从十月份以来，先后进行了五次試驗，試紡工作初步摸出了胡麻的預處理的工艺过程与加工的方法，棉紗質量逐步提高，說明胡麻能进行紡績。茲將試紡与試產情況總結如下：

一、胡麻的預處理

为了使麻与棉在混紡中能得到均匀混合，必須使麻处于单纖維状态与本身含杂少的二个条件，而这批胡麻由于脱胶不良，殘胶存在，纖維还成束状，在脱胶过程中未經切断处理，經過多次改变，初步采用粗紗头机二次 → 杂質分离机一次，处理結果，經茹可夫長度分析：

- (1) 品質長度20.6毫米
- (2) 生体長度15.2毫米
- (3) 短絨率56.1%

表現在21^S混紡紗，品質指标为 1246 支磅。后又經過数次改变，方以得到以下的处理過程較好。

- (1) HBB→HO→PO→CO打兩次。
- (2) 用开纖反毛机一次 → 纖維杂質分离机一次。

处理后麻纖維：

- (1) 品質長度25.5毫米
- (2) 主體長度15.2毫米
- (3) 短絨率18%

75% 棉花与 25% 胡麻混紡成 14S 棉紗，品質指標达到了 2110 支磅。

从以上預處理的試驗看來，使原麻能先經過充分松解後，再經杂质分析机處理，這樣使纖維不受陡然劇烈的處理，減少了麻纖維因扭結而被拉斷的機會，處理後所得的纖維短絨少。

二、混紡工藝過程

1. 混棉成份

混棉的成份，我們作了數次試驗，今將幾種混棉方法，採用棉卷混棉列表如下：

支 別	原 麻 %	原 棉			21S 皮蠶花
		混用量 %	平均等級	平均長度	
21S	25%	75%	5.44	33.8	—
14S	25%	50%	3.4	34.8	25%
10S	25%	50%	3.4	34.8	25%
14S	50%	25%	3.4	34.8	25%

2. 紡織工序

麻：HF→FS 成卷25%

棉：HBB→HO→HM→

HF→LF→EXO 50%

皮蠶花：HF→FS 成卷25%

} FS→梳棉（金屬針布）→
头道併条→末道併条→单
程粗紗机→細紗机