

# 21

主编 张品文 郝培军 周明锋

# CENTURY

21世纪全国技师学院机电类专业通用教材

21SHIJI QUANGUO JISHIXUEYUAN

JIDIANLEI ZHUANYE

TONGYONGJIAOCAI

# 钳工工艺与技能实训

QIANGONGGONGYI YU JINENGSHIXUN



山东科学技术出版社  
www.lkj.com.cn

21  
CENTURY

主编 张品文 郝培军 周明锋

21世纪全国技师学院 机电类专业通用教材

21SHIJI QUANGUO JISHIXUEYUAN  
JIDIANLEIZHUANYE TONGYONGJIAOCAI

# 钳工工艺与技能实训

QIANGONGGONGYI YU JINENGSHIXUN

● 山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

钳工工艺与技能实训/张品文等主编. —济南: 山东科学技术出版社, 2012

21 世纪全国技师学院机电类专业通用教材

ISBN 978-7-5331-5863-7

I. ①钳… II. 张… III. ①钳工—工艺—职业教育—教材 IV. ①TG9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 012596 号

21 世纪全国技师学院机电类专业通用教材

钳工工艺与技能实训

主 编 张品文 郝培军 周明锋

---

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531)82098088

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@sdpress.com.cn

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531)82098071

印刷者: 山东新华印刷厂潍坊厂

地址: 潍坊市奎文区潍州路 753 号

邮编: 261008 电话: (0536)2116817

---

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 21

版次: 2012 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5331-5863-7

定价: 35.00 元

## 内容简介

本书是在总结多年来《钳工工艺学》和《钳工技能实训》这两门课程教学改革的基础上,立足于“理论、实训一体化教学”的课程开发原则,根据国家职业技能鉴定标准,参照人力资源和社会保障部培训就业司 2000 年颁布的《钳工工艺与技能训练教学大纲》的规定编写的。本书遵循实用、实效的原则,采用项目化、模块化、任务驱动一体化教学模式,重点突出技能环节,使学生在技能训练中掌握和达到本专业(工种)的知识和技能要求。

全书介绍了钳工所涉及的理论基础知识和技能操作方法。主要内容包括:钳工安全教育及入门知识、常用量具的使用、划线、锯削、锉削、孔加工、攻套螺纹、刮削与研磨,以及钳工基本技能训练课题、钳工强化技能训练课题、钳工职业技能鉴定试题等,共 4 个大项目、10 个模块、34 个工作任务,每个任务包括任务描述、任务分析、相关知识、任务实施、评分标准、随堂练习等环节。书中钳工强化技能训练部分安排了较多的钳工操作任务,以利于提高学生的综合技能水平,为今后参加钳工技能鉴定考试打下一个良好的基础。书后附有钳工职业技能鉴定理论试题库和钳工职业鉴定国家标准。

本书可作为技师学院、高级技校等机械类专业的教材,也可作为职业院校在校学生、技术工人和工程技术人员等的学习培训教材。

主 编 张品文 郝培军 周明锋  
副主编 杨月祥 李兆祥 王绍华 王新生

编 者(按姓氏拼音排列)

柏灵飞	毕东亮	高胜男	郭从利
郭 凯	韩友礼	姜志强	解成联
李凤歧	李培谦	李志杰	刘 凯
乔光晖	谭冠群	谭绍勇	谭益国
唐建国	魏 薇	么学静	张崇春
张学臻	赵惠莲	周长森	

主 审 于书兴



# 目 录

项目一 钳工基本操作 .....	(1)
模块一 钳工安全教育及入门知识 .....	(1)
任务1 钳工安全教育 .....	(1)
任务2 钳工概述及常用设备介绍 .....	(6)
模块二 常用量具的使用 .....	(15)
任务1 游标卡尺的使用 .....	(15)
任务2 千分尺的使用 .....	(23)
任务3 万能游标角度尺的使用 .....	(31)
模块三 划 线 .....	(37)
任务1 平面划线 .....	(37)
模块四 锯 削 .....	(53)
任务1 锯条的安装 .....	(53)
任务2 锯削姿势的练习 .....	(57)
任务3 锯缝练习 .....	(62)
任务4 深缝锯削 .....	(65)
任务5 圆钢锯削 .....	(67)
任务6 管件锯削 .....	(70)
模块五 锉 削 .....	(74)
任务1 平面锉削姿势的练习 .....	(74)
任务2 长方体的锉削 .....	(88)
任务3 六角体的锉削 .....	(91)
任务4 凸凹体锉配 .....	(95)
任务5 曲面锉削 .....	(99)
模块六 孔加工 .....	(105)
任务1 钻孔、扩孔 .....	(105)



任务 2  铰孔 .....	(120)
<b>模块七  攻、套螺纹 .....</b>	<b>(128)</b>
任务 1  攻螺纹 .....	(128)
任务 2  套螺纹 .....	(136)
<b>模块八  刮削与研磨 .....</b>	<b>(143)</b>
任务 1  刮刀刃磨与热处理 .....	(143)
任务 2  原始平板的刮削 .....	(149)
任务 3  研磨 .....	(160)
<b>项目二  钳工综合技能操作 .....</b>	<b>(169)</b>
<b>模块九  钳工基本技能训练课题 .....</b>	<b>(169)</b>
任务 1  六角螺母的制作 .....	(169)
任务 2  角度样板的制作 .....	(174)
任务 3  工形板制作 .....	(178)
任务 4  V 形镶配 .....	(181)
任务 5  凹凸体盲配 .....	(184)
任务 6  鍪口锤子制作 .....	(189)
<b>模块十  钳工强化技能训练课题 .....</b>	<b>(192)</b>
任务 1  凹凸 V 形镶配 .....	(192)
任务 2  双燕尾镶配 .....	(194)
任务 3  单直边异角双燕尾镶配 .....	(196)
任务 4  复合锉配件镶配 .....	(198)
<b>项目三  钳工(高级)职业技能鉴定理论试卷 .....</b>	<b>(200)</b>
钳工(高级)理论试卷 1 .....	(200)
钳工(高级)理论试卷 2 .....	(207)
钳工(高级)理论试卷 3 .....	(214)
钳工(高级)理论试卷 1 答案 .....	(221)
钳工(高级)理论试卷 2 答案 .....	(221)
钳工(高级)理论试卷 3 答案 .....	(222)



<b>项目四 钳工(高级)职业技能鉴定技能试卷</b> .....	(223)
试卷1 制作燕尾镶配件 .....	(223)
试卷2 制作样板副 .....	(228)
试卷3 凸R镶配件 .....	(233)
<b>附录</b> .....	(238)
附录1 钳工职业技能鉴定理论试题库 .....	(238)
钳工职业技能鉴定理论试题库答案 .....	(314)
附录2 钳工职业鉴定国家标准(节选) .....	(318)
<b>参考文献</b> .....	(327)



# 项目一 钳工基本操作

## 模块一 钳工安全教育及入门知识

### ◆ 教学目标

- 了解安全生产的重大意义；
- 掌握预防对人体伤害的安全措施；
- 通过车间参观,掌握钳工设备的规范操作；
- 了解钳工概念及工作范围；
- 掌握钳工的特点及应用。

### ◆ 学习难点

- 通过车间参观,掌握钳工设备的规范操作。

## 任务1 钳工安全教育

### 知 识 点

- 了解安全生产的重大意义；
- 通过车间参观,大致了解钳工设备的规范操作；
- 掌握预防对人体伤害的安全措施；
- 通过车间参观,掌握钳工设备的规范操作。



## 一、任务描述

在校学生从未到过企业和接触过机械,又未参加过社会实践,对安全事故酿成的惨痛教训无所见闻,且该年龄段的学生其心态正处于半成熟、半幼稚状态,自我调节能力和自控能力较弱,对新鲜事物往往充满了好奇并容易产生探究的冲动,这些都给实训带来极大的安全隐患。因此,安全教育至关重要。

人身安全、设备安全以及设备的使用、维护与保养问题,是职业院校钳工实习教学管理的重要工作之一。教师在实习教学中,让学生遵守安全操作规程是首要环节,要让学生明白遵守安全操作规程的重要性和必要性。

## 二、任务分析

安全教育是实训教学管理的重中之重,学生在学习和掌握操作的同时,必须养成良好的安全生产习惯。它直接影响到人身安全、产品质量和经济效益,影响设备和工、夹、量具的使用寿命及生产工人技术的正常发挥。尤其是在机加工车间实习,一旦发生安全事故,后果不堪设想。因此,在实训教学中安全问题不容忽视。

学生在实习操作阶段,安全应该包括两个方面,即我们的人身安全和财产设备的安全。在感觉上钳工操作的危险性相对车工、焊工可能小些,但危险、隐患依然存在。


因此,我们既要保护自己的人身安全,又要保证设备及工、量具的完好。

## 三、相关知识

### (一) 了解安全生产的重大意义

“加强劳动保护,搞好安全生产,保护职工的安全和健康,是我们党的一贯方针,是社会主义企业管理的一项基本原则。”让学生知道这是由社会主义国家的性质决定的。它代表着劳动人民的目前利益、长远利益和根本利益,直接关系到劳动人民的切身利益,也关系到经济建设能否顺利进行,关系到我国在国际上的声誉。同时安全生产又是物质文明建设和精神文明建设的重要保障,是企业高效益、高效率的前提。安全工作搞好了,不仅可以减少物质消耗和劳动力的消耗,还能减少发生事故而造成的直接经济损失。每一次事故的发生给国家造成的直接经济损失少则几十万元,多则上千万元,而间接经济损失往往会大好几倍。要让学生明白安全生产对于国家来说,是具有重大的政治和经济意义的。而对于从事职业教育的学校来说安全生产也具有重大意义,如果学校的教师责任心与安全意识不强的话,教出来的学生安全意识也不会强,这样可能在真正走上工作岗位之前的实习中,就造成身体上的伤害,影响今后的学习、生活和工作,工作之后也容易发生安全事故。因此,我们一定要了解安全生产的重大意义,将它强化为意识,并转化到教学实践中去。

如前所述,在校学生从未到过企业和接触过机械,又未参加过社会实践,对安全事故酿成的惨痛教训无所见闻,且该年龄段的学生其心态正处于半成熟、半幼稚状态,自我调节能力和自控能力较弱,对新鲜事物往往充满了好奇并容易产生探究的冲动。所以,在每次实训之前,指导老师都要集中进行实训前的动员,除了向学生介绍实习的时间、地点



和内容,以及实习纪律、守则等事项外,重点要放在安全教育上。各工种实习都有各自的安全操作规程,要向学生详细说明每个工种容易导致安全事故的不安全因素,强调遵章操作的重要性和违规操作可能带来的危害。

总之,无论是车间里面的机床、设备,还是地上的金属杂物或是头顶上的风扇,如果使用不当,都会对我们的人身安全构成伤害。当然,也不能因为危险的存在就因噎废食而不敢参加动手操作,因为只要遵章守纪,就可以避免人为事故的发生,意外发生的可能性也会降到最小。就像我们在马路上骑自行车那样,虽然存在被汽车碰撞的危险,但我们都明白只要自觉遵守交通规则,就会减少被撞的危险。同样道理,实习时只要遵守纪律,严格按照正确的操作规程和方法步骤进行作业,就可以避免因一时大意而抱恨终身。

## (二) 参观实训车间

为了更加直观地了解钳工实训的整个过程,使学生在学习理论和技能之前对钳工技能有一个感性认识,可由实训教师带领学生参观实训车间。为了不影响生产,保证学生的安全,要求学生必须做到以下几点:

- (1) 在进入实训车间之前,必须将劳保用品穿戴齐全。
- (2) 在进入车间前,应该排成一队,进入车间后听从实训教师的指挥和安排。
- (3) 进入实训车间后,禁止用手触摸设备;实训教师组织集中讲解时,要认真听讲,不得与操作工人聊天、离开队伍转悠。
- (4) 参观完毕后,教师应检查人数,排队离开。

## (三) 预防对人体伤害的安全措施

安全生产的目的是保护劳动者在生产经营活动中的安全和健康。在各种机械设备的操作中,均有发生伤害的可能,在生产中都要“以人为本”,人员的安全是重中之重,要切实做好防范措施。所以,在学习钳工操作技能之前,我们每一个人都要在大脑中形成一个安全意识。

### 1. 钻孔

- (1) 操作钻床时严禁戴手套,清除切屑时必须停车进行。
- (2) 开动钻床前,检查是否有钻夹头钥匙或斜铁插在钻轴上。
- (3) 操作者的头部不准与旋转的主轴靠得太近,头应高于钻夹头。
- (4) 不准用手、棉纱头拂拭或用嘴吹来清除铁屑,要用毛刷清除,钻出的长切屑用铁钩等折断清除。
- (5) 工件必须夹紧,特别是在小件上钻大孔或钻盲孔时,要采取尽量减少进给量、常退刀等保护措施。
- (6) 清洁钻床或加注润滑油时,必须切断电源。
- (7) 停车时才准变速。

### 2. 刮削

- (1) 刮削时,工件的锐边、锐角必须去掉,以防伤手。
- (2) 刃磨刮刀时,应站在砂轮机的侧面或斜侧面,且压力不能太大。
- (3) 刮削大型工件,搬动时要注意安全,放置要平稳。



#### (四) 机床设备配置的四种安全装置及其作用

在生产过程中我们要明确每种安全装置的作用,检查其状况,避免装置不完善产生安全隐患。

##### 1. 防护装置

用来对操作者和机器设备的转动部分、带电部分及加工过程中产生的有害物进行隔离。如皮带罩、齿轮罩、电气罩、铁屑挡板、防护栏杆等。

##### 2. 保险装置

用来提高机床设备的工作可靠性。当某一零部件发生故障或出现超载时,保险装置动作,迅速停止设备工作或转入空载运行。如行程限位器、摩擦离合器等。

##### 3. 联锁装置

用于控制机床设备的操作顺序,避免动作不协调而发生事故。如车床丝杆与光杆不能同时动作等,都需要安装电气或机械的联锁装置加以控制。

##### 4. 信号装置

用来指示机器设备的运行情况,或者在机器设备运转失常时发出颜色、音响等信号,提醒操作者采取紧急措施加以处理。如指示灯、蜂鸣器、电铃等。

#### (五) 案例讲解

案例 1:某厂模具车间,钳工工人在使用钻床钻孔时,违反钻床使用的安全操作规程,戴手套抓住工件钻孔,被排出来的铁屑钩着手套,瞬间就把手带入钻床弄断了手指。

案例 2:某乡镇企业,机加工车间,长发女车工在工作时不戴工作帽,头发被卷入机床,造成头部重伤。

案例 3:某大厦建筑工地,焊工在搭建焊接施工棚时,由于忽视防火安全,焊屑火花溅洒在易燃品上引发火灾。

案例 4:某男生在机器未停下时就测量尺寸,导致手指被夹裂。

要用违规操作者血的教训唤起学生对实习安全的重视。

#### (六) 钳工实习规章制度

(1) 学生进入实习车间实习,必须服从实习教师的指导,严格遵守各项规章制度。

(2) 提前 10 分钟排队进入实习车间,不迟到、不早退,不无故缺席,不擅自离开实习岗位,不擅自开动与自己实习工作无关的机床设备。

(3) 实习学生进入车间,需穿工作服,女同学要戴好工作帽,禁止穿拖鞋,不实习的学生不准随便进入车间。

(4) 实习期间,禁止大声喧哗、唱歌、乱串工位、追打逗闹等。

(5) 严禁偷换、偷拿别人做的工件。

(6) 出车间必须请假,严禁结伴上厕所。

(7) 严禁将随身听、MP3 等带入车间,更不准在实习时听。

(8) 钻孔或磨刀时禁止聚众围观。

(9) 违纪违章经教育不改者,取消本次实习的资格

(10) 实习学生不许干私活,一经查出予以没收,并严肃处理。实习车间的一切工量



具、刀具、模具、工装、原材料等不准私自带出,否则按盗窃处理。

(11) 实习实训课结束后,须打扫卫生,将仪器、工具整理好,经老师清点检查后方可离开。发现仪器、设备损坏,应报告老师,查清原因,如属违反操作规程而损坏者,按损坏仪器设备赔偿制度处理。

#### (七) 钳工安全操作规程

(1) 学生进入实习车间要听从指导教师安排,穿好工作服,扎紧袖口,戴好工作帽;认真听讲,仔细观摩,严禁嬉戏打闹,保持场地干净整洁。

(2) 每次进入实习车间,必须由指导教师组织对号入座(工位号与学号一致),未经实习指导教师允许不得私自调换。检查自己所用台虎钳及工具箱等是否有损坏或安全隐患,发现问题及时报告老师。如未发现问题,而在实习过程中出现问题,由使用者负责。指导教师组织检查好钻床、砂轮机是否有损坏或安全隐患。

#### (3) 正确合理摆放工量具。

① 在钳台上工作时,为了取用方便,右手用的工量具放在台虎钳右边,左手用的工量具放在台虎钳左边,各自排列整齐,且不能使其伸到钳台边以外。

② 量具在使用前必须检查有无损坏,校对是否准确,如有问题必须找指导教师调整、修复或更换。如在使用后出现问题,由使用者负责,参考公物损坏赔偿条例处理。

③ 量具不能与工具或工件混在一起,应放在量具盒内或专用格架上。在使用时,整齐摆在台虎钳中间,供同组四人使用,不能随意乱放,以防损坏或丢失。轻拿轻放,正确使用维护,防锈蚀、防损伤,保证测量精度。

④ 工量具收藏时要整齐地放入工具箱内,不应任意堆放,以免损坏和取用不便。

(4) 正确使用台虎钳。夹紧工件时,只允许依靠手的力量来扳动手柄,不能用管子作为加力杠或用闷劲夹紧工件。在进行强力作业时,应尽量使力量朝向固定钳身。

(5) 在錾削和用砂轮机磨削时必须戴好防护眼镜(无色平镜);清除切屑要用毛刷,不许直接用手拂拭或用口吹,避免伤及手和眼睛。

(6) 使用砂轮机磨削刀具时,操作者严禁正对高速旋转的砂轮,避免砂轮意外伤人。未经教师允许禁止磨料。

(7) 禁止使用无柄或裂柄的锉刀、刮刀,锉刀柄应安装牢固,避免意外伤手。严禁在车间挥舞锉刀、刮刀,以防飞出伤人。

(8) 进行划线操作时,工件及工具要轻拿轻放,以防损坏平板。

(9) 加工操作前应检查手锤或锉刀等工具的手柄安装是否牢固。

(10) 手锤锤头与木柄必须加楔铁紧固,并保持手柄无油污,避免使用时锤头滑出伤人。

(11) 使用钻床钻孔时,工件必须压平夹紧,按钻头直径大小和工件材料选择适当的转速和进给量。孔将钻通时,注意减压减速进给,避免钻头扎刀折断。要求一手操作进给,另一手扶好平口钳,以防平口钳坠落伤人。

(12) 严禁戴手套操作钻床,避免被钻头绞缠,发生工伤事故。

(13) 在钻床上装卸工件、钻头或钳夹头,以及进行主轴变速及测量工件尺寸时,都必须停机进行。



(14) 使用电动工具(如手电钻等),应检查绝缘保护和安全接地、接零措施后方可使用,避免意外触电。

(15) 发生事故时,立即切断电源,保护现场,并向指导教师报告事故经过。

(16) 实习(训练)结束关闭电源,将工具摆放整齐,清理好场地卫生。

(17) 每次实习结束,由指导教师组织检查所有设备和工量具等的使用情况,如有损坏,责任落实到具体同学,根据公物损坏条例进行登记,追究责任。

## 四、随堂练习

### (一) 填空题

1. 使用砂轮时要( ),砂轮转动方向不得( )。
2. 使用各种电动工具都要检查是否( ),防止漏电发生事故。
3. 虎钳装在工作台上必须( ),不得松动。夹紧较长工件时,未夹一端必须用( )支牢。夹紧工件时,不得用手锤等敲打虎钳手柄。
4. 使用的手锤柄和锤头不应沾有( ),否则易从手中滑脱。使用手锤时应注意附近( )的安全。
5. 不使用无木柄或木柄已松动的锉刀、刮刀等工具,不能将这些工具当作( )使用。
6. 手锯条不得装得( )或( ),使用手锯不要( ),防止锯条折断碰伤。同时工作物一定要( )。
7. 使用摇臂钻时,当( )钻头位置后,应将主轴箱和摇臂( ),才可开车。
8. 钻削工作中需用手添加冷却液时,要用毛刷进行,切勿用( )加冷却液,以防缠绕发生伤害事故。
9. 维修设备时必须首先( ),使用起重设备要有专人。工作结束后必须( ),不得将工具等遗留在机器内部,以免发生事故。

### (二) 简答题

1. 安全生产有什么重大意义?
2. 在进行钳工操作时如何避免安全事故的发生?
3. 写安全保证承诺书。

## 任务2 钳工概述及常用设备介绍

### 知 识 点

- 了解钳工概念及工作范围;
- 掌握钳工的特点及应用。



## 技能点

- 掌握钳工的基本操作技能。

### 一、任务描述

钳工是手持工具对金属进行加工的方法。钳工工作主要是以手工方法,利用各种工具和常用设备对金属进行加工。

讲到这里大家不禁要问:工业发展这么快,为什么机械操作还不能完全取代手工操作?

### 二、任务分析

我们可能会说,现在都是机械化、电子化工业了,生产用不着手工。其实,这种观点是很荒谬的,现在的机械化生产效率是很高,可是工厂里机器坏了谁来修?是钳工。第一台机器是谁造出来的?是钳工手工造出来的。量具、平板也是钳工做的。在目前的机械工业中,加工尺寸精度最高的仍然是钳工,机床的水平导轨、平板、量具等一些精度要求很高的零件的加工都是钳工完成的。有些零件由于机床误差及振动而加工不出来,也只能由钳工来完成。本任务主要从钳工概念出发,阐述了钳工的分工、基本操作、特点及应用场合、常用设备等基本知识,并通过参观车间熟悉车间布局、欣赏往届同学们的钳工作品,进一步明确学习钳工的目标,以及学好钳工技能的重要性。

### 三、相关知识

#### (一) 钳工概述

如前所述,钳工是手持工具对金属进行加工的方法。钳工工作主要是以手工方法,利用各种工具和常用设备对金属进行加工。

那么,工业发展这么快,为什么机械操作还不能完全取代手工操作?这是因为在实际工作中,钳工技艺性强,具有万能和灵活的优势,可以完成机械加工不方便或无法完成的工作,所以在机械制造工程中仍起着非常重要的作用。

随着工业的发展,在比较大的企业里,对钳工还有比较细的分工。

#### 1. 钳工的专业分工

(1) 钳工:对零件进行装配、修理和加工的工作。

(2) 修理钳工:对各种机械设备进行维修、修理的工作。

(3) 工具钳工:主要从事工具、模具、刀具的制造和修理的工作。


(4) 装配钳工:按机械设备的装配技术要求进行组件、部件装配和总装配,并进行调整、检验和试车的工作。

无论哪一种钳工,要想完成好本职工作,首先应该掌握钳工的基本操作。

#### 2. 钳工的基本操作



如图 1-1(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)、(k)所示。



(a) 划线



(b) 銼削




(c) 锯削




(d) 銼削



(e) 钻孔



(f) 扩孔



(g) 钻孔




(h) 铰孔



(i) 套螺纹



(j) 刮削



(k) 研磨

图 1-1 钳工基本操作

### 3. 钳工的特点

- (1) 加工灵活、方便,能够加工形状复杂、质量要求较高的零件。
- (2) 工具简单,制造刃磨方便,材料来源充足,成本低。
- (3) 劳动强度大,生产率低,对工人技术水平要求较高。