



普通高等教育“十二五”规划教材

画法几何及机械制图 习题集

第2版

范思冲 主 编
陈炳发 副主编



014046534

TH126-44
184-2

普通高等教育“十二五”规划教材
画法几何及机械制图习题集

画法几何及机械制图习题集

第 2 版

(机械类、近机械类专业适用)

主 编 范思冲

副主编 陈炳发

参 编 张建润 周建平 刘元湛 张承翼

陈仲超 钱志峰 卜林森

主 审 杨钟藩



机械工业出版社



北航 C1733402

TH126-44
184-2

014048234

本书是《画法几何及机械制图》(第2版)教材的配套习题集。本习题集具有与主教材配合密切,习题数量恰如其分,习题难度恰到好处,习题题目准确,图形精美和全面采用最新国家标准等一系列的优点(详见前言)。

本习题集的内容包括:制图的基本知识和基本技能,投影的基本知识,点、直线、平面的投影,直线、平面的相对位置,投影变换,立体的投影,轴测投影图,机件常用的表达方法,标准件和常用件,零件图,装配图和计算机绘图基础。

本教材适合于大学本科机械类和近机械类专业使用,也可供其他各种类型的高等院校本(专)科同类专业使用,还可供工厂、科研、设计等部门的工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据
(由出版社填写并盖章)

图书在版编目(CIP)数据

画法几何及机械制图习题集/范思冲主编. —2 版.—北京: 机械工业出版社, 2014. 4

普通高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978-7-111-45787-9

I. ①画… II. ①范… III. ①画法几何—高等学校—习题集 ②机械制图—高等学校—习题集 IV. ①TH126 -44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 025315 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 余 嵘 责任编辑: 余 嵘 张丹丹 版式设计: 霍永明

责任校对: 刘志文 封面设计: 张 静 责任印制: 刘 岚

北京瑞实印刷有限公司印刷

2014 年 6 月第 2 版第 1 次印刷

370mm×260mm·13.25 印张·318 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-45787-9

定价: 28.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售一部: (010) 68326294

机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销售二部: (010) 88379649

机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

本书是《画法几何及机械制图》(第2版)教材的配套习题集,此次与主教材同时修订出版。

本书的显著特点是:

1. 本习题集与主教材的同一章均由同一人所编,从而保证了两者的密切配合、相辅相成、相得益彰。
2. 习题的数量恰如其分,在“少而精”的原则下,适当增加了部分备用题,以满足学有余力的学生的需要和教师布置作业时选择的需要。
3. 习题的难度恰到好处,以基本题为主,并选有少量的提高题,以满足因材施教的需要。
4. 本书由长期从事教学工作、具有丰富教学实践经验的老教师编写而成。对所采用的习题都经过了精心设计和选择,反复校对和修改,确保了题目的正确性和典型性,

并采用了AutoCAD绘制,保证了习题图形的清晰和精美。

5. 本书全面采用了最新国家标准,保证了教材的先进性和科学性。

本习题集第一版的编者有:范思冲、陈炳发、刘元湛、张承翼、陈仲超、钱志峰、卜林森和周建平,由杨钟藩审稿。参加此次修订的有:陈炳发(第二、三、四章)、周建平(第五、十二章)、张建润(第十、十一章)和范思冲(其余各章以及前言、内容简介、目录等),并由范思冲任主编,陈炳发任副主编。

本书的成功出版可以说是众人智慧的结晶,集体劳动的成果。在此谨向为本书的出版付出过心血和劳动,作出过努力和贡献的所有工作人员表示最衷心和诚挚的感谢!

真诚希望各院校老师在使用过程中,对本书的错误和不妥之处提出宝贵意见,以便不断改进和提高,以不辜负广大读者的期望和厚爱。

编者

目 录

前言

| | |
|-------------------------|----|
| 第一章 制图的基本知识和基本技能 | 1 |
| 1-1 字体 | 1 |
| 1-2 图线 | 2 |
| 1-3 尺寸注法 | 3 |
| 1-4 几何作图 | 4 |
| 1-5 圆弧连接 | 5 |
| 1-6 平面图形的画法 | 6 |
| 1-7 平面图形的尺寸注法 | 7 |
| 第二章 投影的基本知识 | 8 |
| 2-1 根据轴测图及其尺寸, 画三视图 | 8 |
| 第三章 点、直线、平面的投影 | 10 |
| 3-1 点的投影 | 10 |
| 3-2 直线的投影 | 11 |
| 3-3 平面的投影 | 15 |
| 第四章 直线、平面的相对位置 | 16 |
| 4-1 直线、平面的相对位置 | 16 |
| 4-2 综合题 | 18 |
| 第五章 投影变换 | 21 |
| 5-1 换面法 | 21 |
| 5-2 旋转法 | 25 |
| 第六章 立体的投影 | 27 |
| 6-1 立体的三视图 | 27 |
| 6-2 带切口立体的三视图 | 28 |
| 6-3 立体表面上点的投影 | 31 |
| 6-4 立体表面交线 | 32 |
| 6-5 画组合体的三视图和标注尺寸 | 37 |
| 6-6 读组合体的视图 | 41 |
| 第七章 轴测投影图 | 52 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 7-1 正等轴测图 | 52 |
| 7-2 斜二轴测图 | 54 |
| 第八章 机件常用的表达方法 | 55 |
| 8-1 视图 | 55 |
| 8-2 剖视图 | 57 |
| 8-3 断面图 | 64 |
| 8-4 简化画法 | 65 |
| 8-5 综合题 | 66 |
| 第九章 标准件和常用件 | 68 |
| 9-1 螺纹 | 68 |
| 9-2 螺纹紧固件 | 69 |
| 9-3 螺纹紧固件的连接画法 | 70 |
| 9-4 键连接和销连接 | 72 |
| 9-5 齿轮 | 73 |
| 9-6 滚动轴承和弹簧 | 74 |
| 第十章 零件图 | 75 |
| 10-1 根据轴测图画零件图 | 75 |
| 10-2 读零件图 | 79 |
| 10-3 零件图的技术要求 | 84 |
| 第十一章 装配图 | 87 |
| 11-1 由齿轮泵零件图和装配示意图, 拼画装配图 | 87 |
| 11-2 由机用虎钳轴测图和零件图, 拼画装配图 | 91 |
| 11-3 读装配图, 拆画零件图 | 95 |
| 第十二章 计算机绘图基础 | 99 |
| 12-1 根据图中尺寸, 用实体绘图命令绘制下列平面图形 | 99 |
| 12-2 用绘制实体命令和图形编辑命令绘制图形 | 100 |
| 12-3 图层与尺寸标注 | 101 |
| 12-4 抄画零件图 | 102 |

第一章 制图的基本知识和基本技能

1-1 字体 按照字体示例，在空格中临摹长仿宋体汉字、字母及数字（请用铅笔书写）

1. 长仿宋体汉字示例

字体工整笔画清楚间隔均匀排列整齐

横平竖直注意起落结构均匀填满方格

汉字应写成长仿宋体字并应采用中华人民共和国国

务院正式公布推行的汉字简化方案中规定的简化字

机件的图形按正投影法绘制并且采用第一角投影法

本标准规定汉字字母数字的结构形式及基本尺寸适用于技术图样

2. 字母及数字示例





A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I II III IV V VI VII VIII IX X


1-2 图线 在 A3 图纸上按 1:1 抄画下列图线和平面图形（要求：线宽适当，线型分明，图形正确，布局合理，图面整洁）




| | | | |
|----|--|--------------|----|
| 姓名 | | 图 线 (单 位) | 材料 |
| 班级 | | | 数量 |
| 学号 | | | 比例 |
| 教师 | | | 图号 |

1-3 尺寸注法


1. 在图中各尺寸线两端画出箭头，并填上尺寸数值 20（注意字头方向）




2. 在图中注出各角度尺寸，角度数值从图中量取，并取整数（注意字头方向）




3. 标注下列圆和圆弧的尺寸（尺寸数值按 1:1 从图中量取，并取 mm 整数；大圆弧尺寸 R80 采用折弯标注）




4. 根据小间距尺寸注法，标注下列线性尺寸（长为 3mm）、圆弧尺寸（半径为 5mm）和圆的尺寸（直径分别为 10mm 和 5mm）



5. 在左图所示的平面图形中，找出缺口长度尺寸 20 的三种正确注法，并分别单独标注在右图中




6. 标注下列平面图形的尺寸（尺寸数值按 1:1 从图中量取，并取 mm 整数；角度尺寸取整数）




1-4 几何作图


1. 完成下列作图：(1) 画出线段 AB 的垂直平分线；(2) 确定 CD 的圆心 O 和半径 R；(3) 将线段 EF 三等分 (保留作图线)




2. 按 1:1 在右边指定位置画出左图所示 No. 8 标准槽钢的横断面图，并抄注尺寸（画斜度时，单位长度推荐取为 6mm）




3. 按 1:1 在右面指定位置画出左图所示的平面图形



4. 按 1:1 在下面指定位置画出上图所示的车（磨）床顶尖的平面图形，并抄注尺寸（画锥度时，单位长度推荐取为 6mm）




1-5 圆弧连接 根据左边小图 (1:2) 和所注尺寸, 用 1:1 画全右边大图中的连接圆弧, 并抄注全部尺寸




1-6 平面图形的画法 在 A3 图纸上按 1:1 画出其中一个车床交换齿轮架的平面图形，并抄注尺寸（任选或由教师指定一题）

1.




2.




1-7 平面图形的尺寸注法 标全下列平面图形的尺寸 (数值按 1:1 在图中量取，并取整数)


1.




2.



3.



4.




第二章 投影的基本知识


2-1 根据轴测图及其尺寸，画三视图

一、在指定位置画出三视图（箭头指向为主视图的投射方向）


1.




3.



2.




4.




续 2-1 根据轴测图及其尺寸，画三视图 二、在 A3 图纸上，用比例 2:1 画出其中一个物体（任选或教师指定）的三视图（箭头指向为主视图的投射方向）


1.




3.




5.




2.



4.




6.



第三章 点、直线、平面的投影


3-1 点的投影

1. 已知 A 、 B 、 C 各点的两面投影和空间位置，画出它们的第三投影，并从投影图中量出各点的坐标值，填入下面的括弧内




A (, ,); B (, ,); C (, ,)。


3. 已知各点的坐标： $A(20, 20, 15)$, $B(20, 0, 10)$, $C(0, 20, 15)$ ，试按 1:1 画出它们的三面投影图



2. 已知 A 、 B 两点的三面投影图，试说明它们的相对位置




4. 已知 B 点与 A 点同高，且在 A 点的左方 20mm，后方 15mm， C 点在 A 点的正上方 20mm，试画出 B 、 C 点的三面投影



3-2 直线的投影 一、直线的名称及其投影


1. 画出各直线的第三面投影，并写出各直线的名称

(1)




AB是_____线

(2)




AB是_____线

(3)




EF是_____线

(4)




EF是_____线

(5)



HG是_____线


(6)



HG是_____线


2. 过 A 点按给定条件画出直线 AB 的三面投影，说明有几解，只画出一解

(1) $AB \parallel V$ 面, $AB = 20\text{mm}$, $\gamma = 30^\circ$




有____解

(2) $AB \parallel H$ 面, $AB = 20\text{mm}$, $\beta = 30^\circ$




有____解

(3) $AB \parallel W$ 面, $AB = 20\text{mm}$, $\alpha = 30^\circ$



有____解

3. 画出三棱锥的侧面投影，并判明各棱线是什么直线



SA 为_____线

SB 为_____线


AC 为_____线

BC 为_____线

4. 在直线 AB 的两投影上，找出 C 点的投影

(1) $AC:CB = 2:1$


(2) C 点与 H、V 面等距




续3-2 直线的投影 二、求线段的实长及其对投影面的倾角

1. 求直线 AB 的实长, 及 AB 对 H 面的倾角 α , 对 V 面的倾角 β


(1)




(2)




(3)




2. 已知直线 AB 和 BC 实长相等, 并知 AB 的两面投影及 BC 的正面投影, 求 BC 的水平投影




3. 在直线 AB 上定一点 C, 使 $AC = 15mm$




4. 已知线段 AB 与 H 面的倾角 $\alpha = 30^\circ$, 试完成 AB 的两面投影图



5. 求 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的分角线 AD 的投影



6. 试过 A 点作一直线 AB, 使 $AB = 24mm$, 且对 H 面的倾角 $\alpha = 30^\circ$, 对 V 面的倾角 $\beta = 45^\circ$ (说明有几解, 只需画出一解)



7. 已知 $\triangle ABC$ 为等腰三角形, 腰 AC 在直线 AD 上, 试完成 $\triangle ABC$ 的两面投影图

