

哈 尔 滨 工 业 大 学

金 屬 切 削 机 床 液 壓 传 动  
與 液 壓 自 动 化 装 置


費 开 編

1957

---

# 金属切削机床液压传动 与液压自动化装置

费开编



1957

---

---

編者：費開  
出版者：哈爾濱工業大學  
印刷者：哈爾濱工業大學印刷厂

---

1957年11月出版 成本費 2.20元

## 前　　言

本講義主要是根據編者在哈爾濱工業大學為機床刀具專業學生講授「金屬切削機床液壓傳動及液壓自動化裝置」一課的講稿，並參考了蘇聯專家阿、尼、赫里可夫同志的講稿及其他有關書籍編寫而成。本講義可作為金屬切削機床與刀具專業學生學習本課程的主要參考書。

本講義共分九章，分別敘述各種液壓部件的作用原理及其設計，液壓系統的設計和液壓調速、穩定及隨動等問題。

鑑於目前我國還缺少這方面的參考資料，特在講義中編入了若干設計數據及標準液壓件的規格，以供做畢業設計時的參考。

在編寫本講義過程中，承蒙教研室張曜、章炎等同志代為校對，並提出改進意見，特此致謝。

由於編者水平有限，並缺少教學經驗，錯誤與缺點在所難免，希望讀者指正，以便改進。

費　开

1957年11月

# 目 录

## 緒 論

### 第一章 概 論

§ 1. 液壓傳動及液壓自動裝置的一般概述.....	3
§ 2. 基本液壓傳動系統及其工作原理。.....	6
§ 3. 開式及閉式液壓系統。.....	9

### 第二章 液壓裝置中所用的液體

§ 1. 對液壓裝置中所用液體的要求。.....	1
§ 2. 油的粘性.....	12
§ 3. 油的選擇與應用.....	13

### 第三章 直線往復運動的傳動裝置

§ 1. 动力油缸的分类.....	16
§ 2. 油缸的密封裝置.....	22
§ 3. 油缸的計算.....	33
§ 4. 油缸的技術條件及洩漏試驗.....	35

### 第四章 油 泵

§ 1. 一般概述.....	38
§ 2. 油泵的工作性能和試驗.....	41
§ 3. 齒輪油泵.....	45
§ 4. 叶片油泵.....	56
§ 5. 活塞油泵.....	64
§ 6. 油泵型類的選擇.....	97

## 第五章 液壓系統中的控制調節裝置

§ 1. 控制壓力的閥類.....	99
§ 2. 控制液流方向的閥類及換向裝置.....	113
§ 3. 調節油量的閥類.....	127
§ 4. 閥的幾何尺寸關係.....	131

## 第六章 速度的調節、穩定和快速運動

§ 1. 速度的調節.....	137
§ 2. 速度的穩定.....	148
§ 3. 快速運動.....	152

## 第七章 金屬切削机床中的液壓輔助裝置

§ 1. 蓄能器.....	156
§ 2. 濾油器.....	159
§ 3. 油管.....	163

## 第八章 液壓傳動系統的設計

§ 1. 液壓系統方案的擬訂.....	168
§ 2. 設計液壓系統簡圖.....	169
§ 3. 液壓部件的選擇及設計.....	171
§ 4. 液壓系統的效率、調整壓力和功率.....	172

## 第九章 液壓隨動機構

§ 1. 基本液壓隨動系統.....	176
§ 2. 隨動機構的工作分析.....	185
§ 3. 隨動機構的靜力特徵及穩定性.....	190

## 附 錄

## 緒論

在近代的金属切削机床上，液压传动及自动化装置有着广泛的应用。机器制造工业的各个部门都不断地生产着以液压传动作为主要传动形式的各种万能机床、组合机床、自动机床和自动作业线来装备自己的企业。

「金属切削机床液压传动及液压自动化装置」这门课程也就是在这样一个基础上建立发展起来的。现在这门课程已经成为培养一个具有一定水平的机床设计所不可缺少的教学内容。

人类在很早以前就学会了利用液体来解决某些技术问题，例如简单的水力机械，远海航行技术等。

1643年托里切利确定了液体从小孔流出的基本定理。1650年巴斯格确定了液体内部压力传递的著名定理。1688年牛顿确定了液体内部摩擦、液体中音速分布等定理。从那时起，就奠定了现代水力学的基础。但是，在金属切削机床上应用液体来实现传动，还只是近几十年来的事。

1925年苏联开始在金属切削机床上应用液压装置。首先，主要是用于低压力( $p \leq 12$  大气压)的磨床。1935年，苏联金属切削机床实验科学研究所(ЭНИМС)，在吉古新院士的领导下设计了一套能实现不同自动工作循环的高压( $p \leq 70$  大气压)低速液压装置，这标志着机床制造业中的一个巨大进步。由于要设计和制造一套小进给量的高压装置，或流率均匀、调节灵敏特殊机械，就必须具有高度的技术水平。

我国的金属切削机床制造业，是在解放后才得到巨大的发展。1951年上海机床厂制成了第一台以液压传动的虬13式万能工具磨床。但在这五年中，上海机床厂不仅掌握了各种磨床(例如，各种外圆磨床，平面磨床，凸轮轴磨床，曲轴磨床，滚珠磨床，工具磨床等)的试制及生产，而且在苏联专家拉基维林同志的指导下，进行了液压部件标准化的工作，和开始自行设计更精密的磨床(例如螺丝磨床及齿轮磨床等)。

此外，在沈阳、济南、大连等地的机床制造厂中也都开始建立生产

液压部件的车间或工段。沈阳一厂已试制了 HT001 组合机床的液压的操纵板 Y424 ( $p \leq 65$  大气压)。目前，我们的任务是进一步提高生产技术水平、掌握高压传动的生产、仿制及自行设计新的液压传动装置、建立液压实验室和开展试验研究工作等。

液压传动总的发展方向可以归纳为以下几个方面：

1. 改进密封装置，提高零件制造质量，选择更合适的耐磨性材料、进一步增高液压系统中的压力和设计出功率大、效率高、结构紧凑，体积小及重量轻的新的液压传动装置；
2. 液压部件的标准化；
3. 液压传动的刚性、振动及稳定性研究；
4. 液压操纵应用在远距控制中研究；
5. 液压随动机构的研究等。

虽然在苏联及其他国家有很多科学研究所进行着这方面的研究，在最近几年出版的书刊、杂志中也经常发表这篇文章，但是，和其他科学（例如电力传动，电气自动化等）比较起来，它还显得很不成熟，很年轻，而且进展得很慢。其中有很多的问题尚待我们深入地研究和解决。

# 第一章 概 論

## § 1. 液壓傳動及液壓自動裝置的一般概述

液壓傳動及液壓自動化裝置的应用範圍之所以日趨廣泛，以及它之所以得到很多學者的重視，那是因為它有其他傳動裝置所不可能具備的優點：

1. 機構能自行潤滑，因此，提高了工作的可靠性、改善了零件的摩擦情況和延長了它的工作壽命；
2. 能在有載荷的情況下無須停車而進行無級調整速度及進給，以保證獲得最合理的切削用量；
3. 運動平穩而無衝擊；
4. 能得到很大的牽引力；
5. 容易實現工序的自動化；
6. 操縱簡單方便；
7. 能自動防止機床的過載，以免受到損壞和發生事故；
8. 容易檢查牽引力與壓力（用壓力表）；
9. 零件安裝方便，不受軸與其他機械傳動機構的位置影響；
10. 零件的通用程度高，便於標準化。但是，液壓傳動裝置也有缺點，這些缺點在不同程度上限制和縮小了它的使用範圍，其缺點是：

1. 在油管中和接頭處，以及其它液流速度或方向發生變化的地點，液体的摩擦損失很大。這種損失隨著速度的增加而遞增，致使液壓裝置的效率降低。因此，液壓傳動系統中的液流速度受到一定的限制，一般最大達 10—20 公尺/秒，在旋轉運動中，應低於 3500 轉/分鐘。
2. 填料和間隙中的液体洩漏會降低運動速度和傳動效率。因此在很多情況下，配合零件必須製造精確，以減少和避免洩漏，但是與此同時零件的製造成本將大大增加。
3. 液體溫度和粘度的變化會影響機構運動的平穩性，因此必須設有調整裝置。

4. 液体的洩漏和可压缩性影響傳動比，因此不适用于定比傳動中（例如，切螺紋，切齒分度運動機構）。
5. 液體中有空氣，影響工作平穩性。
6. 不容易找出事故或损坏的原因。
7. 工作時油管的伸長及縮短會使接頭鬆脫。
8. 容易燃燒，必須做好防火安全工作。

虽然这些缺点和它的优点比較似乎微不足道，但是在設計液壓裝置時，我們還是應該尽量地減少其影響。

因为液壓部件的标准化可能性很大，而标准化帶來的好處又很多，所以下面就談一下液壓傳動及自動裝置中部件的标准化問題。使用标准化部件非但能縮短設計時間、降低制造成本、使修理更換更加方便，而且能使生產集中化、專門化。這一點在我國目前缺乏高度技術水平的設計人材和生產工人的情況下，那就有着更为重要的意義。

液壓傳動及液壓自動化也只有在部件标准化的基礎上才能得到迅速的發展。

液壓部件标准化工作中首先应当解决的問題是液壓部件基本尺寸系列的確定，而要解决这样一个問題，那就必須先確定液壓傳動中的流率与压力的系列，因为液体的流率与压力是設計液壓件的基本根据。現在將苏联机床實驗科学研究所（ЭНИМС）的流率与压力的系列数值推荐如下：

表 1 液體的流率系列 公升/分鐘

0.5	1	1.8	3	5	8	12	18	25
35	50	70	100	140	200	280	400	560
800	1100	1600	2200	3200	4500	6300	9000	12600

表 2 壓力系列 公斤/公分<sup>2</sup>

条件压力 P <sub>条件</sub>	試驗压力 P <sub>試驗</sub>	工作压力 P <sub>工作</sub>
2.5	4	2
(4)	6	3
6	9	5
(10)	15	8
16	24	13
25	38	20
(40)	60	32
64	96	50
100	150	80
160	240	125
(200)	300	160
250	350	200
(320)	430	250
400	520	320
(500)	625	400
640	800	500
(800)	1000	640
1000	1250	800

P<sub>条件</sub>——有安全閥裝置的油泵及各種操縱輔助裝置按此壓力設計計算；

P<sub>工作</sub>——長期不間斷工作的油泵按此壓力設計計算；


P<sub>試驗</sub>——進行液壓部件強度試驗的压力。

液壓部件的尺寸系列也就根據這兩項基本系列數值確定的。

除上面所講的尺寸系列標準化以外，還必須使液壓部件結構標準化，在此不多敘述。

## § 2. 基本液壓傳動系統及其工作原理

机床的基本液压传动系统是由两个能量转换装置和一套操纵、辅助装置组成。第一个能量转换装置是油泵，通过它电动机（或其他原动机）的机械能变成液体的压力能和运动能。第二个能量转换装置是液动机，通过它使液体的压力能和运动能又重新变成机械能；这种能量的转换可用简图表示如下：



按液流的运动性质来分，液压传动装置有运动的和静力的两种。金属切削机床中的液压传动装置都属第二种。

按能量转换装置的运动来分，基本液压系统有以下三种形式。

第一种形式的液压系统是由两个直线往复运动的能量转换装置组成（图 1）。推动油泵 1 的活塞杆，油就从其左腔经油管压入液动机 2 的




圖 1

右腔，此时压力油作用液动机的活塞，向左推动与其相连的工作台液。动机左腔的油则流回油泵的右腔。

第二种形式的液压系统是由两种不同运动形式的能量转换装置组成，其中一个能量转换装置是旋转式的油泵，而另一个能量转换装置是直线往复运动的液动机（图 2）。电动机（或其他原动机）转动油泵 1，油经油管压入液动机 2 的左腔，此时压力油作用活塞，




圖 2

向右推动与其相连的工作台。此时，液动机右腔的油就流回油箱。这种形式的液压系统在金属切削机床中应用最广泛。

第三种形式的液压传动系统是由两个旋转的能量转换装置组成（图3）。电动机转动油泵1，将油压入液动机2中。压力油作用液动机的翼片，转动液动机。此时，液动机的排油腔与油箱相连。




圖 3

无论在那一种形式的液压系统中，除了油泵及液动机外，还有许多不同用途的操纵辅助装置。下面介绍一个金属切削机床中最常遇到的典型液压系统简图（图4）。

油经滤油网28注入油箱2中达油标所示高度，通过滤油器3和吸油管5吸入油泵6，然后靠油泵压入压油管7等液压系统中去。当三通阀8和油管25相通时，压力油就流回油箱2，此时，机床工作台停止不动。当三通阀转至图中所示位置时，压力油就经片状滤油器9、节流阀23、换向配油阀21及油管19流入油缸14的右腔，作用活塞13，使其向左推动与活塞杆18相连一起的工作台16。此时，油缸的左腔与油箱相连。当工作台向右移动至调整位置时，挡铁15撞横杆11，搬动配合阀21，实现自动的换向。

节流阀23是用来限制流入油缸的油量、调整工作台运动速度的。剩余的油就经溢流阀26及油管27流回油箱。节流阀仅用于定量油泵的液压系统。

滤油器是清滤油中杂质的。片状滤油器9应当装在节流阀的前面，以防节流阀孔的堵塞，影响工作台运动的平稳性。

反向配油阀靠挡铁及横杆控制，是用来调配液流方向和实现自动换向的。挡铁装于工作台边的槽内，可以按所需要的加工长度任意调整。

压力表是用来测量液压系统中的压力。

当液压系统中采用节流阀调速时，由于节流阀的阻力很大，通过阀后的温度将显著上升，因此油箱2的容量最少应等于两倍的油泵输油率




圖 4

(公升/分鐘) 否則油來不及易冷卻。油箱低部有龍頭 1，這是清洗油箱時用的。

### § 3. 開式及閉式液壓系統

按液流循環的方式，金屬切削機床的液壓傳動系統可分為開式和閉式（包括半閉式）兩種。

在開式液壓傳動系統中，回油先流入油箱，然後重新自油箱壓入液壓系統（圖 5）。在閉式液壓系統中，回油不流入油箱，而是直接經單向閥進入油泵的吸油管中，引成一個封閉的循環（圖 6）。

開式液壓系統的優點是：

1. 液體的冷卻條件好；
2. 雜質沉積於油箱底，因此油路中的過濾比較簡單；

缺點是：

1. 油箱體積大；
2. 在油箱的出油管中易形成真空。吸油時容易吸進空氣，因此會影響工作台的運動平穩性。

閉式液壓系統的優點是：

1. 油箱體積小；
2. 油液不和空氣接觸，油管中不會產生空氣囊，因此工作比較平穩；




圖 5




圖 6


它的缺點：

1. 冷却条件不好；
2. 油液必須經過良好的過濾；
3. 結構比較複雜。

在閉式液壓系統中，油缸活塞兩邊的油量必須相等，否則就不能實現工作台的往復運動，因此，油路必須設有輔助油箱，以補償洩漏損失。當利用差動式油缸時，輔助油箱更加必要，因為此時活塞兩邊的油量不相等。這稱為半閉式液壓系統。輔助油箱應裝于具有反壓力的一邊。

此外，在這裡還提一下防止空氣進入液壓系統的方法：

1. 回油管端應低於油箱的油面；
2. 油泵的吸油管應具備良好的密封性；
3. 油泵安裝位置越低越好，最好浸在油箱中，或低於油箱的油面高度；
4. 油缸的蓋子上應設有放空氣的小孔。



## 第二章 液压裝置中所用的液压

### § 1. 對液壓裝置中所用液體的要求

液压裝置的正常工作有賴于液体种类的正確選擇。液压裝置中的液体將在不同溫度、壓力及速度下進行工作，但无论在那一种情况下，它必須具有足够的强度，以防止膜層破裂而引起零件的磨損。

液压裝置中所用的液体应滿足以下要求：

1. 液体中不允許含有蒸氣、空氣及其他容易氣化及分泌气体的雜質，否則在工作时会引成气囊，影響工作的平穩性；
2. 液体不得腐蝕機構及破壞密封裝置；
3. 应具良好的潤滑性能及化學穩定性； 並且在溫度、 壓力變化的情况下其性質仍能保持不變；
4. 在不同的工作条件下，油膜都具有足够的强度；
5. 应尽量地減少液体中机械雜質的含量，以免由于堵塞油管及液压部件而影響液压系統的正常工作；
6. 液体的粘度必須适当，粘度太大，摩擦阻力增加。粘度太低，洩漏嚴重。在工作溫度發生變化时，液体粘度的變化不應該过大；
7. 液体应滿足防火安全条件。

礦物油符合上面所述要求，是最常用的。植物油（或是动物油）中含有酸性及鹼性的雜質，腐蝕性大，化學穩定性差，因此很少采用。

金属切削机床液压裝置中所用的油必須經過清濾。油中不准含有瀝青質，因为在 $40-50^{\circ}\text{C}$  温度下，瀝青質开始从液体中析出附于油管的內壁，致使管路阻力增大，或是堵塞某些液压部件（例如節流閥）的小孔。

油中不准含有酸性雜質，因为酸性雜質具有腐蝕能力。

油应具較高的燃点和較低的凝固点。

油的化学成分應該均匀，不准含有水分，这种均質性可以根据油的