

WXSC

尼桑轿车维修手册

天津科学技术出版社

王用纲 主编



尼桑轿车维修手册

王用纲 主编

天津科学技术出版社

内 容 提 要

本手册介绍尼桑轿车 F10、310、Stanza 和 Pulsar 等车型的维护、检查、诊断、修理和故障排除的方法,共计 10 章,包括发动机、废气排放、燃油系、底盘电器、传动系、悬架与转向、制动系和车身。手册资料丰富,图文并茂,便于参照,可供汽车维修人员和驾驶员使用,并可作为汽车专业院校师生的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

尼桑轿车维修手册/王用钢主编. —天津:天津科学技术出版社,2000.1

ISBN 7-5308-2425-2

I. 尼… II. 王… III. 轿车, 尼桑-车辆修理 IV. U469.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 21299 号

责任编辑:刘万年

责任印制:张军利

天津科学技术出版社出版

出版人:王树泽

天津市张自忠路 189 号 邮编 300020 电话(022)27306314

天津新华印刷一厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本 787×1092 1/16 印张 19.75 字数 478 000

2000 年 1 月第 1 版

2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—1 500

定价:26.00 元

编写人员名单

主 编	王用纲			
副主编	常乐丰	王 成		
编 写	顾 英	黄永义	李 宇清	
	姚遵恩	张 龙生	刘 会来	

前 言

首先应当指出,我国的汽车市场十分广阔;随着人民生活水平的提高,轿车已开始进入家庭。据统计,1996年我国的汽车保有量为160万辆(1995年生产32.1万辆),比1995年增长12.4%。预计到2000年将有270万辆,平均年增长率13.8%。

众所周知,日本和美国是轿车生产和出口的大国。日本在1995年的产量达761.2万辆(不含国外分公司的产量),其中尼桑轿车的产量占第二位,仅1994年就出口了289.6万辆,尼桑轿车占51.7万辆。

毫无疑问,我国是汽车进口的大户,在1994年进口的28.3万辆中,尼桑轿车所占比例最大。因此,对汽车的维护、检查和修理就突出地摆在我们面前。近几年来,汽车修理行业颇为兴隆,但对进口车的维修还相当棘手,究其原因,主要在于缺乏维修的资料和依据。本手册势必为尼桑轿车的正确维护、诊断与维修提供宝贵的数据、资料和完整的修理指南,为加强维修工作、节省修理时间、减少开支、提高汽车使用寿命打下坚实基础。

尼桑轿车有多种类型。本书在共计10章的全面论述中,系统地介绍了(包括美国、加拿大生产的)F10、310、Stanza和Pulsar型轿车的维护、检查、诊断、修理以及排除故障的方法,内容丰富,图文并茂,便于汽车专业工程师、维修人员和驾驶员借鉴与使用,并可作为汽车专业院校师生的参考书。

参加本手册编写的人员(见名单)都比较熟悉汽车专业,并且特请汽车专家王用纲教授进行了审校。

然而,不当之处在所难免,还望广大读者指正。

编 者

英文缩写术语

A-A	空气-空气	FICD	流量指示控制显示器
AAC	自动幅度控制	ISC	怠速控制
AB	旁通空气阀	IVC	止回阀控制器
ABS	防抱死制动系统 气压制动	MAP	进气歧管绝对压力
ACT	助力器(制动装置)	MT	手动变速器
ADS	液面高度控制器	MR	混合气比例(混合比)
AIK	抗爆指数	MRFS	混合气比例反馈系统
AIV	进气阀	N	空档
ASCD	车速自动控制	OHC	顶置式凸轮轴
AT	自动变速器	OHV	顶阀(上置气门)
ATC	上止点后	P	停车档
AWC	美国线规	PCV	曲轴箱强制通风
BCDD	混合比控制式减速净化装置 L系 列发动机化油器	PRVR	减压阀促动器
BPT	背压(排气压力)传感器	R	倒车档
CAC	组合式空气控制阀	RON	研究法辛烷值
CECU	计算机控制装置	SAE	汽车工程师协会
CV	止回阀(单向阀) 等速	TAS	节气门调整螺钉
DRS	双回流系统	TBI	节气门段喷射
EAI	外部空气输入 排气自动检查管	TO	节气门开度
ECCS	电子中心控制系统应急中心冷却系 统	TOCS	节气门开启器控制系统
ECM	计算机	TOP	最高档
ECU	电子控制装置	TPS	节气门位置传感器
ED	极压	TVV	温控真空作用阀
EFE	燃油蒸发	VAT	进气自动检查(进气调节系统)
EFI	电子控制燃油喷射	VCM	真空控制电磁阀
EGR	废气再循环	VDV	可调延迟阀
EPC	电子程序控制	VVT	喉管真空转换器
		2WD	2轮驱动
		4WD	4轮驱动

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 概述.....	(1)
第二节 例行维护.....	(2)
第二章 发动机的性能和调整	(15)
第一节 发动机的调整.....	(15)
第二节 火花塞.....	(19)
第三节 断电器触点和电容器.....	(22)
第四节 电子点火系统.....	(23)
第五节 点火正时.....	(31)
第六节 气门间隙.....	(34)
第七节 怠速和混合气的调整.....	(36)
第三章 发动机	(41)
第一节 发动机电器.....	(41)
第二节 分电器与交流发电机.....	(45)
第三节 起动机.....	(51)
第四节 发动机机械部分.....	(62)
第四章 排放控制	(127)
第一节 曲轴箱通风系统.....	(127)
第二节 燃油挥发物的控制.....	(127)
第三节 废气再循环系统.....	(132)
第四节 空气喷射反应器系统.....	(133)
第五节 吸气系统与电控阻风门.....	(134)
第六节 燃油阻断和催化转换系统.....	(135)
第七节 混合比反馈和报警灯.....	(136)
第五章 燃油系统	(152)
第一节 汽化式燃油系统.....	(152)
第二节 化油器的调整.....	(154)
第三节 化油器的拆装与检修.....	(159)
第四节 燃油喷射系统.....	(165)
第五节 燃油箱的拆卸和安装.....	(175)
第六章 底盘电器	(179)
第一节 电器系统一般知识和故障排除.....	(179)
第二节 加热器与空调.....	(184)
第三节 其它有关零件.....	(194)

第四节	灯具	(201)
第五节	故障排除表	(203)
第七章	传动系	(207)
第一节	手动变速驱动桥	(207)
第二节	离合器	(226)
第三节	自动变速驱动桥	(232)
第四节	分动器	(236)
第五节	传动轴	(236)
第六节	后桥驱动机构	(238)
第七节	传动轴与后桥主要故障检修	(240)
第八章	悬架与转向	(242)
第一节	前悬架	(242)
第二节	后悬架	(250)
第三节	转向系	(259)
第四节	故障及其排除	(264)
第九章	制动系	(273)
第一节	概述	(273)
第二节	制动系统部件	(274)
第三节	前轮盘式制动器	(279)
第四节	后轮鼓式制动器	(283)
第五节	驻车制动(手制动)	(286)
第十章	车体	(294)
第一节	外部	(294)
第二节	内部	(301)

第一章 总 论

第一节 概 述

一、简史

尼桑(大众)汽车在车型、发动机和重要部件方面进行了多次改进,现归结为表 1-1;虽未能尽括其详,却也能略知始末,以供参考。

表 1-1 尼桑汽车演变概况一览表

年代	车型	发动机	重要部件	附注
1976	F10	A14		大众汽车公司
1979	310	A14		
1981	310	A15		
1982			触点式分电器→ 电子装置	与尼桑公司合并 为大众/尼桑公司
1983	Stanza	CA20→ CA20E		CA20E 为电子喷射 发动机
1983	Pulsar	E16 或 E16S		化油器发动机
1984	加拿大变形	CA20S		1986 年停用
1984	加拿大	CA20S E15ET		1986 年停用 涡轮增压发动机
1987	Pulsar	E16i CA16D	双顶置式凸轮轴 16 个节气门	排气量 1.6L
1988		CA18D		排气量 1.8L

二、系列编号的识别

(一) 底盘

底盘编号牌位于驾驶员一侧的仪表板上方,通过挡风玻璃可以看到。其编号均是模压而成。

(二) 车辆识别

车辆识别牌钉在前壁板的右侧,标明了车辆的型号、识别号、模式、车身颜色、车内装饰颜色编码,发动机型号和工作排量、驱动桥和半轴型号。

(三) 发动机

发动机编号贴在发动机气缸体右侧的顶端。发动机系列编号在发动机型号之前。

(四) 驱动桥

驱动桥编号贴在变速驱动桥箱的前方,(1976~1981 年变速驱动桥为手动式,1982~1988 年为自动式),或贴在离合器分离操纵杆上(1982~1988 年为手动式)。




图 1-1 车辆识别编码




图 1-2 各种识别牌的位置

第二节 例行维护

一、空气滤清器

所有汽车都装有一次性滤纸空气滤清器。每次调整时,必须清洁滤清器外壳盖和滤芯。首先检查滤芯,如果通过滤清器可以看见光线,就说明滤清器良好;如果滤清器很脏,就需要更换。用硬物体敲打滤清器,可使灰尘脱落;或者用压缩空气将灰尘吹掉。一般每行驶48000km或24个月,就应更换滤清器。安装前,要用干净抹布或纸巾把滤清器外壳擦干净,再装上滤

纸,对准顶盖和底壳,并且拧紧。

注意:Stanza 和 Pulsar 车辆上空气滤清器使用的是平坦的矩形滤芯,上面有“UP”字样;安装时,要保证“UP”面朝上。

另一种空气滤清器是燃油喷射化油器两用型的,称为进气阀空气滤清器。更换时,拆下螺钉和阀门式滤清器箱,再装上新滤清器,要注意阀门方向,不能使废气通过该系统回流。




图 1-3 空气滤清器的更换



图 1-4 进气阀过滤器的更换

二、燃油滤清器

(一)拆卸与安装

各种型号发动机的燃油滤清器都是一次性塑料装置,位于发动机舱的后面。每行驶 38000km 就应更换。滤清器太脏会导致发动机供油不足,运转不良。

1. 把燃油滤清器装在发动机舱后边,下面放一个容器,以盛装剩余燃油。

2. 拆下燃油滤清器的进油软管和出油软管,要确保进油软管不低于油箱的油面,否则,会流出燃油。

3. 从夹子上撬下燃油滤清器,并更换总成。然后更换进、出油软管、软管夹(并拧紧),使夹子末端距离软管末端 3mm。

4. 起动发动机,检查是否泄漏。

(二)燃油压力的排除

1. 启动发动机。

2. 在非涡轮增压发动机上,卸开乘客座椅下面的电线接头(黑色)。对于涡轮增压发动机则从燃油泵继电器上拆下电线束接头(绿色)。燃油泵继电器在发动机舱前面左侧的翼子板上。

3. 发动机熄火之后,摇动 2~3 次;再把点火开关转到“关闭”位置,重新接上电线接头。Stanza 和 Pulsar 车型都用熔断丝,可以拆下该熔断丝,而不用切断燃油泵或继电器上的电线接头。




图 1-5 更换空气滤清器(Stanza 和 Pulsar 车)

三、曲轴箱强制通风(PCV)阀

该阀为曲轴箱提供气体,经过进气歧管,使空气-燃油混合气燃烧。每行驶 38000km 更换一次。PCV 阀的连接必须紧密。要经常检查连接软管是否清洁,有无阻塞,随时更换损坏或




图 1-6 燃油滤清器的标准位置




图 1-7 涡轮增压发动机燃油泵继电器的位置

W/B=白/蓝色 Y/L=黄/棕色 W/PU=白/紫色 B=蓝色

断裂的软管。

1. 用钳子夹紧软管夹, 拆下软管。
2. 再用扳手拧松 PCV 阀, 卸掉该阀。
3. 断开通风软管, 并用水冲洗干净。




图 1-8 非涡轮增压发动机油
泵电线接头的位置

4. 先装上新 PCV 阀, 然后更换软管和夹子。Pulsar 车的发动机(涡轮增压发动机 E15ET 除外)和 Stanza 用化油器 CA20 和 CA20S 发动机都使用 PCV 滤清器, 更换时, 需要卸去空气滤清器盖的蝶形螺母和盖子, 轻轻提出滤膜。




图 1-9 典型曲轴箱通风系统

1. 密封式量油表 2. 油箱隔板 3. 火焰制止器 4. 滤清器 5. 强制通风阀 6. 刚性网
7. 油箱隔板

四、蒸发罐

蒸发罐储存燃油蒸气, 吸入燃烧室内进行燃烧。检查活性炭罐排污控制阀工况时, 需断开控制阀和 T 形管接头之间的软管, 使真空通过软管进入排污控制阀。如果控制阀漏气, 可拆下阀门顶盖, 检查膜片是否错位或断裂。如果有损坏, 应予更换。

假如活性炭罐底部有空气滤清器, 应在每年或每行驶 20000km 时检查一次滤芯。若汽车在多尘地区运用, 检查次数应更多些。更换滤芯时, 从罐底拉出旧品, 再装上新的滤芯。



图 1-10 典型的蒸气罐

1. 盖 2. 膜片 3. 固定件 4. 膜片弹簧




图 1-11 活性炭滤芯的更换

五、温度控制阀

温度控制阀或早期的燃油蒸发(EFE)系统, 是一种装在排气歧管上的恒温工作阀。在发动机温度升高并直接将热废气导入进气歧管时, 控制阀便关闭, 以预热引入的空气/燃油混合

气。如果控制阀一直关闭,发动机预热期间(特别是寒冷条件下)会经常出现熄火,如果总是打开,会产生不稳定的怠速运转。

温度控制阀应该每隔六个月或行驶 10000km 检查一次。使发动机冷却,转动平衡块,即可消除阀门的粘合;若控制阀发生粘合,应在轴端加些热溶剂,用锤子轻轻敲打轴端,使粘合松动。如果仍不解决问题,就需拆下控制阀进行维修。

六、空调系统

(一)检查

1. 把自动变速器放在“制动”或“空档”位置。

2. 调整怠速螺钉,使发动机(1500r/min)怠速运转,再把鼓风机开到高速,以控制在最冷。

3. 把观察窗玻璃放在散热器顶端左侧,如果看到气泡,必须再向该系统充气。若有漏气的地方,需尽快加以纠正,因为漏气能进入潮气,引起生锈。

4. 如果没有发现气泡,说明该系统没有冷却剂,或者已充满气体。然后用两根软管连接皮带驱动的压缩机。如果两根软管的温度相同,表示系统是空的(即未充入冷却剂),必须重新充气。

假如一根软管(高压管)热,另一根(低压管)凉,表明该系统完好。

5. 让助手转动风扇,控制开或关,使压缩机离合器工作。当离合器分离时,有气泡出现;离合器啮合时,气泡消失,说明该系统充气正常。

6. 在压缩机离合器分离时,冷却剂起泡超过 45 秒钟,表明该系统充气过度,这会导致低速时冷却性变差。

(二)排气

1. 完全关闭歧管仪表的高压和低压阀,将仪表上的两根充气软管分别接到伺服阀上。

2. 打开两个歧管仪表阀,从系统中排出冷却剂。注意:切勿冲出冷却剂,否则会一起排出压缩机油。

(三)空调系统的充气

1. 充气时,首先顺时针关闭仪表两个阀,再连接仪表。

2. 把中央软管接在冷却剂罐的开启阀上,这时应保证冷却剂罐开启阀关闭。将盖上的阀接在罐上,再打开后者的阀。

3. 拧松压力表上中央软管的固定件,使冷却剂进入空气软管。然后,打开低压一侧的仪表固定阀和冷却剂罐盖上的阀。




图 1-12 上升装置(A系列发动机)

1. 进气歧管 2. 烘干垫 3. 进气歧管烘干炉 4. 隔热板
5. 弹簧卡环 6. 平衡块 7. 钥匙 8. 止动销 9. 螺钉
10. 衡温器弹簧 11. 热控阀 12. 控制阀门轴 13. 废气歧管
14. 盖 15. 轴瓦 16. 线圈弹簧

4. 起动发动机,使空调器旋转到最大冷却度,压缩机便开始工作,并把冷空气吸入空调系统中。

5. 完成充气程序之后,关闭仪表固定阀和冷却剂罐盖上的阀,使空调系统工作至少 5 分钟,检验其运转是否正常。

(四)故障与排除(参见表 1-2)

表 1-2 空调系统主要故障的排除

故障	原因	排除方法
打开空调后,通风孔的空气流出很少或不流出	1. 交流电熔断丝烧坏 2. 电线或接头松动 3. 开关有故障	1. 检查或更换熔断丝 2. 检查或更换接头 3. 更换开关
通风孔排出的空气冷度不够	1. 气窗和气孔叶片敞开 2. 压缩皮带打滑 3. 加热器开着 4. 冷凝器被碎屑堵塞 5. 空调系统的冷却剂泄漏 6. 储存罐或干燥器堵塞	1. 关闭气窗和气孔叶片 2. 扭紧或更换皮带 3. 关闭加热器 4. 清洁冷凝器 5. 检查空调系统 6. 修理空调系统
空气有臭味	1. 真空系统损坏 2. 蒸发器壳上有产生臭味的物质 3. 蒸发器壳底部有凝结物积聚	1. 检查并维修该系统 2. 清洁蒸发器壳 3. 清洁蒸发器壳排出口
有噪声或震颤声	1. 压缩机皮带或固定件松动 2. 系统中有空气	1. 上紧或更换皮带;拧紧固定螺栓 2. 维护该系统
观察窗玻璃的情况 1. 看到起泡或油迹 2. 玻璃清洁但没有冷空气 3. 玻璃清洁,但空气是冷的 4. 出现雾气	1. 系统充气不够 2. 没有冷却剂 3. 系统良好 4. 容器中干燥剂漏出	1. 系统充气 2. 检查或给系统充气 3. — 4. 检查此系统
管道温差大	系统充气不足	向系统充气,并做泄漏试验
压缩机噪声	1. 阀门断裂 2. 充气过度 3. 油面高度不正确 4. 活塞敲缸 5. 活塞环断裂 6. 皮带驱动轮螺栓松动	1. 更换阀门 2. 排气,抽空,调整,正确充气 3. 隔离压缩机,检查油面,按需要加以校正 4. 更换压缩机 5. 更换压缩机 6. 用常规力矩拧紧松动的螺栓
振动过度	1. 皮带张力不正确 2. 离合器松动 3. 充气过度 4. 皮带轮不对中	1. 调整张力 2. 拧紧离合器 3. 排气或充气,实现正确的充气度 4. 使皮带轮同心
凝合物落在乘客舱内	1. 排气软管阻塞或安装错误 2. 拆去了绝缘或安装有问題	1. 清洁排气软管,并纠正安装 2. 更换膨胀阀和软管上的绝缘体
蒸发器线圈结冰	1. 恒温器有故障 2. 恒温器毛细管安装不正确 3. 恒温器调整不当	1. 更换恒温器 2. 正确安装毛细管 3. 调整恒温器
低压侧低压,高压侧也低压	1. 系统中冷却剂少 2. 膨胀阀受阻	1. 抽空,做漏气试验,再向系统充气 2. 更换膨胀阀

续表

故障	原因	排除方法
低压侧高压,高压侧低压	1. 压缩机内漏气或者磨损	1. 拆下压缩机气缸盖,检查压缩机,更换阀总成。若压缩机活塞、活塞环或气缸磨损或者划伤,应更换压缩机
	2. 气缸盖衬垫漏气	2. 更换衬垫
	3. 膨胀阀有缺陷	3. 更换膨胀阀
	4. 驱动皮带打滑	4. 调整皮带张力
低压侧高压,高压侧亦高压	1. 冷凝器叶片阻塞	1. 清洁冷凝器叶片
	2. 系统中有空气	2. 抽空,做漏气试验,向系统充气
	3. 膨胀阀损坏	3. 更换膨胀阀
	4. 风扇皮带磨损或松弛	4. 调整或更换皮带
低压侧低压,而高压侧高压	1. 膨胀阀损坏	1. 更换膨胀阀
	2. 冷却剂软管阻塞	2. 检查软管是否扭结,必要时更换
	3. 冷却剂罐或干燥器阻塞	3. 更换
	4. 冷凝器阻塞	4. 更换
低压侧和高压侧均正常,但致冷性能差	1. 系统中有空气	1. 抽空,做泄漏试验,并向系统充气
	2. 系统中有湿气	2. 同1

七、轮胎充气

应经常检查轮胎压力是否正常;并在轮胎冷却状态下充气,因为空气压力是随着温度升高而增加的;若给热轮胎充气,势必得到错误的压力。一般应按照推荐的图表充气,该图表放在驾驶室工具箱内或驾驶员侧的门柱上。

如果轮胎压力维持在额定值内,将获得最大的燃油经济性和最长的轮胎寿命。应当记住,轮胎在行驶中与地面摩擦而获得热量,使轮胎温度上升,造成压力增加高达 $40 \times 10^3 \text{ Pa}$ 。

检查轮胎压力时,要仔细观察轮胎的花纹。轮胎花纹的磨损应该是均匀的。如果花纹中央磨损过多,说明轮胎充气过度。如果轮胎外缘磨损过度,表明轮胎充气不足。如果花纹磨损不规则,表明前轮定位不正确或车轮不够平衡。最好的方法是自己要有一个表,每周检测一次轮胎的压力,而且当轮胎的花纹磨损出现一条断带时,应该更换轮胎。

八、后轮轴承

前轮轴承的拆卸、更换、安装和调整参考第8章。对于后轮轴承,应当注意:

(一)该做的工作

1. 拆卸前,要把外壳上的污垢清除干净;
2. 对待旧轴承要像对待新轴承一样的细心;
3. 在干净的环境中,用干净的工具和防水手套操作;
4. 备齐干净溶剂和洗涤剂;
5. 轴承应放在干净的纸上晾干;
6. 把拆装的轴承盖好;
7. 用干净的抹布擦拭轴承,以防生锈和落尘;
8. 对存放的轴承,要用油纸包好;
9. 把轴承放入壳内之前,应把壳内清洗干净。

(二)避免做的

1. 不在肮脏环境中操作;

2. 不得用沾有污物或损坏的工具;
3. 不要使用木锤或木制工作台;
4. 不能用脏手或湿手接触轴承;
5. 不能使用汽油清洗,只能使用安全溶剂;
6. 不能用压缩空气吹干轴承;
7. 不要用旧棉花或脏布擦拭轴承;
8. 不可划伤或撞击轴承表面;
9. 任何时候都不能弄脏轴承或使轴承生锈。

九、燃油和润滑油

(一)燃油

各种型号发动机都使用无铅燃油,汽油的最小辛烷值是 91RON(研究法辛烷值)或抗爆指数(AIK)为 87。美国出售的汽油能够满足要求。汽油辛烷值过低会导致爆震。海拔高度、地形、空气温度和湿度等都会影响发动机效率;即使应用推荐的汽油也会产生爆震现象。如果连续不断地发生爆震,就可能损坏发动机,因而必须更换辛烷值更高的汽油。

(二)发动机油

在更换机油前,应根据当地温度和机油粘度表选择适用的机油,这能确保容易冷起动,并保护发动机。在油箱顶部应标上“SE”或“SE/SF”的记号。

(三)合成机油

质量优越的合成机油和效率高的燃油能延长发动机的使用寿命,增加行驶里程(合成机油比一般机油能增加 3~4 倍的里程)。但合成机油并不适用于所有汽车,因此,使用合成机油要考虑发动机的工况和驾驶方法。新发动机不适宜用合成机油,因为它滑腻,对正常磨合不利。理想的是在发动机磨合 8000km 之后再使用合成机油;如果发动机原来使用普通机油,也可以用合成机油,因为后者更容易通过磨损的部件。

汽车在恶劣环境下行驶,如城市驾驶,时走时停,频繁短途行驶,或者长时间怠速,最好不要使用合成机油,这是因为发动机容易磨损,使合成机油耗量大,漏油亦多。

表 1-3 机油粘度选择表

		预定温度范围	SAE 粘度*
多级油	在 0°C 以上		10W-40
			10W-50
			20W-40
			20W-50
			10W-30
		用于 -23°C 以下	10W-30
		10W-40	
单级油	低于 -12°C		5W-20
			5W-30
	在 0°C 以上		30
		在 0°C~-12°C 之间	10W

注: * SAE 粘度:指美国汽车工程师协会规定的粘度。

(四)油面高度检查

检查发动机油的最佳时间是发动机在工作以前或停车 10 分钟之后。检查油面高度时,应