

蓄電池

毛 啓 爽 編 譯

中國科學圖書儀器公司
出版

編譯者序

蓄電池是一種最便利而最可靠的電源，應用很是廣大。大而言之一所發電廠，小而言之一輛汽車，都非攜用蓄電池不可。關於蓄電池的原理，固應明瞭，尤其維護與修理的方法，更應注意。因維護的得當，往往可以增加蓄電池的壽命不少。

本冊是電工技術叢書的一種，根據國際函授學校立特爾氏 (Ralph W. Ritter) 和亞楞氏 (E. W. Allen) 所編蓄電池 (Storage Battery) 小冊編譯而成。本冊分為兩編，第一編講述鉛板蓄電池及愛迪生式蓄電池之原理及構造，第二編講述維護及修理上述兩種蓄電池的方法，並如何控制充電與放電。

原書對於理論方面講解欠透澈之處，皆經譯者參考蓄電池專書予以補充。其對於實用知識，頗多切合實際的經驗之談，是任何電工書籍上所不能全部讀到的，很值得推薦於讀者之前。不過原書編排不免有次序凌亂以及重複之處，都經譯者加以整理，分章節編排過了。原書沒有問題和習題，也是譯者不憚繁瑣加進去的。讀者讀完每一章，可以翻看後面的題目，閹起書來尋求解答，可作為溫習之一助。

本冊承裘維裕，楊允中和楊季璠三先生校閱一過，予以極可寶貴之指正與建議，很為感激，特此誌謝。

一九四五年八月 毛啓爽於上海

- 尺寸 4.9 容量 4.10 電壓 4.11 溫度對於容量之影響
 4.12 效率和壽命 4.13 優點 4.14 用途

第二編 蓄電池之裝置，維護及修理

第五章 鉛蓄電池之裝置及維護	59
5.1 電池室與通風 5.2 端鈕與連接柄之防腐 5.3 電池之裝配 5.4 極性之確定 5.5 充電與放電 5.6 充電之類別 5.7 浮接與補足 5.8 補充電池之電解液 5.9 比重計讀數之誤解及改正 5.10 比重之調準 5.11 電池之擱置及儲藏 5.12 將電池恢復應用 5.13 捷路之效應及補救	
第六章 鉛蓄電池之修理及熔接法	76
6.1 如何處理舊極板 6.2 痘態之極板 6.3 間隔物及電解液之處理 6.4 如何移去沉澱 6.5 如何處理容器及蓋 6.6 如何重裝電池 6.7 水療法 6.8 熔接法大意 6.9 熔接法之發燄設備 6.10 電熱碳棒設備 6.11 維護鉛蓄電池時所常遇之障礙 6.12 維護鉛蓄電池時應注意之點	
第七章 鎳鐵鎘電池之裝置，維護及使用	94
7.1 裝置 7.2 充電 7.3 電解液 7.4 如何調換電解液 7.5 容量損失之原因及補救方法 7.6 清潔工作 7.7 使用時注意之點	
第八章 各種蓄電池充電與放電之控制方法	101
8.1 恒流充電法 8.2 改良恒壓充電法 8.3 蓄電池經電燈排而充電 8.4 分組充電的聯接 8.5 用分激發電機充電 8.6 用反電勢電池控制充電 8.7 經昇壓發電機充電 8.8 控制放電之方	

法 8.9 人工推動之末端電池換接器	8.10 電動機策動之末端
電池換接器	8.11 用兩只末端電池換接器之控制法
8.12 末端	電池之數目及處理
問題及習題	119
英漢譯名索引	130

極流入，負極流出，叫做使電池充電(charge)。蓄電池的電解液和電極，雖也在電化過程中消失，但經充電時所起的化學作用，又可還原。換一句話說，化學能在放電時轉變為電能，交給外電路；在充電時，自外電源輸入電能，又變換為化學能。其化學能與電能之變換，完全為可逆的。

當充電與放電時，電極上經過化學變化的物料，稱為有效物料(Active material)大都放在一種能導電架子上的空格裏或口袋裏，或形成於一塊板的表面上。這種架子稱為柵(Grid)，柵上放了有效物料稱為極板(Plate)。在蓄電池裏的每一電極，包括一塊極板，或若干極板並聯的組合。正極板和負極板交錯地排列着，構成一個電池。

商用的蓄電池祇有兩種：一種是鉛—硫酸電池(Lead-Sulphuric-acid cell)，通常簡稱為鉛蓄電池(Lead cell)；一種是鎳—鐵—鹼電池(Nickel-iron-alkaline cell)，又稱愛迪生蓄電池(Edison cell)。本書將敘述這兩種蓄電池的原理和結構，至於原電池的制式和結構，不在本書範圍以內。

1.3 鉛蓄電池之物料——在鉛蓄電池中，正極板和負極板的柵，都是用鉛，或鉛與銻(Antimony)的合金製成。正極板的有效物料，當充電已足時是過氧化鉛(Lead peroxide)，是一種鉛和氧的化合物，呈深棕色。負極板的有效物料，在電池充足時，是鉛絨(Spongy lead)，一種海綿體而多孔的鉛，呈灰白色。電解液是硫酸的溶液，由一份重量的純濃硫酸，和約 $2\frac{1}{2}$ 至 $1\frac{1}{2}$ 份重是

的水混合而成；拿體積來說，大概是一份硫酸和約 4 至 24 份的水之比。水以蒸餾水為最佳，否則也以經過檢驗認為合格的水為宜，因為水裏必須沒有不傷害極板有效物料的雜質，電解液的比重(Specific gravity)必須在 1.200 至 1.300 之間。

一種物質的比重，就是某指定體積該物質的重量和同體積之水的重量之比。例如濃硫酸的比重是 1.835，一杯濃硫酸的重量，是在同一溫度時同樣大小一杯水的重量之 1.835 倍。又例如鉛的重量是同體積之水的重量之 11.45 倍，為簡便起見，就說鉛的比重是 11.45。每立方厘米 (1c.c.) 之水重一克，一立特 (1 liter = 1,000 c.c.) 之水重一仟克，一立方呎之水重 62.5 磅，由比重可推算出任何物質的重量。

1.4 鉛蓄電池之化學作用 —— 過氧化鉛裏的鉛和氧已經化合成一個物質，倘是不經過化學手續，是不能將他們分開的。當鉛蓄電池放電時，過氧化鉛就經過一種化學變化，將鉛和氧分開。同時，在溶液裏的硫酸分離為氫離子和硫酸根離子。(硫酸是由兩氫原子，一硫原子和四氧原子合成，化學式子是 H_2SO_4 ，一硫和四氧結合的離子是硫酸根離子。)氫離子趨向正電極，交付了正電荷後就和過氧化鉛放出的氧化合為水。硫酸根和兩個極板的鉛化合而成硫酸鉛。所以在放電的過程中，正負極板上的有效物料都逐漸變成硫酸鉛，電解液裏硫酸漸少而水漸增多，電解液漸稀，比重也漸減低。

極板上變成硫酸鉛的有效物料的多寡，和電解液變稀的程度

但因鉛絨逐漸收縮，變硬以致失去多孔性，漸用而容量漸低，是其一大缺點。若是加某種不活動物料，混合在塗漿式極板裏，可以防止負極板的這種趨勢。在製造普隆特式負極板時，可經過一種保久(permanizing)手續，以保持他的容量。有一種方法，是將已形成的極板浸在濃糖溶液裏，取出後再使極板細孔裏的糖炭化。

1.6 普隆特正極板之商用制式 — 普隆特式正極板皆用純鉛板，不加銻(Antimony)，在製造時，鉛板的表面，轉變為有效物料，即過氧化鉛。在使用期間，表面上的物料逐漸脫落，但是自動地被由內層的鉛所形成的有效物料所補充。換句話說，極板逐漸全部轉變為有效物料。

極板所能付岀的容量，和他的表面面積成比例。在製造普隆特式正極板時，都設法增加表面面積到可能的最大限度，以便增多形成的有效物料。

圖 1.1 示屠道耳極板
(Tudor plate) 的式樣，是一塊有縱的和橫的肋骨的純鑄鉛柵，介在肋骨當中的是展伸經過整個極板的空隙。有效物料，過氧化鉛，經加速的形成手續形成於這許多空隙裏，在肋的




圖 1.1 屠道耳極板

橫斷表面上。

高爾德極板(Gould plate)，見圖1.2，由滾壓純鉛製成的坯子，在他的表面上紡成無數緊密排列着的直長的葉片或鰭。製




圖1.2 高爾德極板



圖1.3 高爾德極板之截面圖

造的手續，是將平坦的坯子，來回經過兩個裝着一串小鋼輪的轉軸的中間，鋼輪們用直徑較小的墊圈間隔着。當轉軸以高速度旋轉時，這些小鋼輪都被壓到鉛板裏，將鉛擠出，在兩個鄰近鋼輪的中間形成直長的葉片，在板的兩面都有。嗣後，再用形成方法，將過氧化鉛形成在葉片的表面上。這種鉛板有一個居中的芯子，凡是沒有被旋轉鋼輪所壓到的部分，變成縱橫的肋條，使極板更為堅牢。圖1.3顯示這種極板的垂直截面。

威拉德極板(Willard plate)，也是由滾壓純鉛坯子製成的，見圖1.4。在他的表面上用雕刻工具或犁狀物斜刻下去，刻

第一章 鉛蓄電池之原理及極板

出和表面成一角度的葉片，然後將葉片垂直地豎起。這許多葉片都是上狹而下闊，由板頂一直展伸到底部，並不留着沒有被刻着的肋條。他的居中的芯子，在頂部比在底部較重，刻好的板，再經形成手續，將過氧化鉛形成在葉片的表面上。

1.7 曼徹斯特正極板




圖1.5 曼徹斯特正極板




圖1.4 威拉德極板

——一種特殊而通行的正極板，就是曼徹斯特極板(Manchester plate)。

這種極板和普通簡單普隆特式所不同的地方，在於有效物料是和柵分開的，使得柵以至整個極板經久耐用，並且減少有效物料。

部，用鉛錫合金的橫條聯接着。在製造的時候，必須先將管子套在芯子外面，再裝氧化鉛，最後纔加橫條。為使得管內的有效物料，和管外的電解液得以接觸起見，在管上刻有無數很細的橫縫，但是有效物料很難由細縫裏漏出來，可以避免正極板的剝落。在使用的時期裏，或許有過氧化鉛由細縫裏濾出，變成電池裏的沉澱，但是和塗漿式極板比較起來，這種損失是微少得很。橡膠管的外形和截面圖見圖 1.6(b)。和鎧甲式正極板合用的，大都是塗漿式負極板。

1.9 塗漿式正負極板——簡單的塗漿式極板，包括一個鉛錫合金製成的柵，在空格裏塗着以後變做有效物料的漿狀物。像圖 1.7 和圖 1.8 所顯示的，柵的外框呈長方形，和形成後的極板同




圖1.7 有菱形格子之塗漿式極板



圖1.8 有長方格子之塗漿式極板

plate) 是一種鉛錫合金製成的柵，由縱橫助條形成許多一時見方的口袋，見圖 1.11。有效物料的鉛絨裝在口袋裏，每一面有一片鑿孔的鉛皮封蓋着，阻止有效物料的脫落。柵是對剖開的，先將鑿孔的鉛片安放在模子裏，再鑄成兩半個柵。在裝入有效物料後，再將兩半邊拼合，用鉚釘釘牢(參看圖 1.11 裏的截面




圖 1.11 袋式負極板

圖)，然後用鉛熔接(Lead burning)於耳柄(Lug)上。袋式負極板大率和曼徹斯特式或屠道耳式正極板合用，多用於小型的電池。

1.11 極板設計與服務之關係——當採用一蓄電池於某種任務時，有幾種要點必須予以考慮的。這些包括壽命，成本，容量，重量，體積，以及在某種任務應加考慮的電阻問題。例如，固定蓄電池組需要有長久的壽命，便攜蓄電池組以重量輕和佔地少為首要。經常工作的蓄電池需要極板構造的堅牢，有效物料的剝落較少，不致因常用而容量漸低。為緊急服務的蓄電池需要能於短

這新陳代謝的現象，所以不能獲得全部壽命。曼徹斯特極板的設計，可克服極板膨脹的困難，使得形成式極板所潛在的長壽的優點，得以充分發展。普隆特式負極板容量的減低，並非由於有效物料的脫落，而是由於鉛紙的硬化，這點已經在第 1.5 節末段裏討論過了。

鎧甲式極板，既非形成式，也非塗漿式，但是兼具二者的優點。他的設計，使有效物料的脫落機會減少，可以獲得和形成式很相近的壽命，約當普通塗漿式的壽命二倍至三倍，同時重量輕而體積小，和塗漿式相仿。可以構成很堅實的電池，雖沒有像用曼徹斯特式極板同樣的堅實，但是已較簡單普隆特式進步不少。至於袋式負極極板的優點，也可由鎧甲式的推想出來了。

在類似汽車啓動的任務裏，需要比較高的放電率時，電池的內電阻實是一個重要的因素。在所有蓄電池裏，在常用的放電率時的內電阻，大都很小，可以略去不計。但是，當汽車啓動之際，放電電流大於正常 8 小時放電率電流的二十倍，並不是稀罕的事體，所以內電阻問題不得不加以考慮。因為很大放電電流的關係，在極板間的間隔物(Separator)的構造和安排，也佔一重要成份。不過內電阻低的間隔物，結構不能堅牢，壽命也不能長。要獲得低值內電阻的優點，不得不犧牲長壽的特點，作為交換。所以在設計這一種電池的間隔物時，必須權衡輕重，將上述兩個因素，予以折中的處理，正和設計極板時一樣的考慮。

不獨極板和間隔物為然，就是電池的每一部份的設計，也是

第二章

鉛蓄電池之構造及電解液

2.1 構造大慨——鉛蓄電池之結構，包括正極板組，負極板組與板間的間隔物；極板墊（在鉛襯木箱內需用），間隔物的鎮壓板（Hold-down）；容器，如玻璃缸，硬橡膠缸，或襯鉛木箱（Lead-lined wooden-tank）之類；電解液；容器蓋；支撑電池用的墊腳；以及鄰近電池間的接連柄或匯流排（Bus-bar）。

圖 2.1 示開口玻璃缸電池，圖 2.2 示用封口玻璃缸的電池，圖 2.3 示用橡膠缸的電池，圖 2.4 示用襯鉛木箱的固定電池。

在圖 2.1 裏，*a* 是一塊玻璃板，用來壓住極板的間隔物的。在圖 2.2 裏，*a* 是正端鈕，*b* 是負端鈕，在每一端鈕上裝着螺栓式連接器。*c* 處是正極板，*d* 處是負極板，間隔物在 *e* 處，*f* 顯示橡膠圈束緊極板組合的下圍，用以防止裝運時極板的移動另有一根橡膠長釘穿過極板組合的底部，套在負極板底部突出的耳孔裏，再用一個鉛別針和橡膠質緩衝器 *g*（Buffer），將釘頭鎖住。在缸蓋上面開一孔以便注入電解液，口上用一個通氣塞子 *h* 塞着。圖中 *i* 顯示電解液的液面。

在圖 2.3 裏，已經截去電池的一部，顯示電池內部的構造。*a* 顯示雙正接線柱，*b* 處是雙負接線柱，*g* 處是木質間隔物，*h*




圖2.3 封口硬橡膠缸蓄電池



圖2.4 開口頭鉛木箱蓄電池

2.2 組合及連接法——為獲得必要的安培小時容量起見，一個電池裏必須用多數的正和負極板，所有正極板組合起來接於正端，所有負極板也組合起來接於負端。除僅用兩塊極板的電池外，所有電池裏的負極板必比正極板多一塊。每一塊正極板夾在兩塊負極板當中，使得正極板的兩面都起化學變化，發生同樣的膨脹和收縮，減少板極被鈎曲的機會。但是負極板在充放循環中沒有脹縮的現象，雖僅一面起化學變化也無妨礙，所以在極板的組合的最外層都是負極板。

在開口式電池裏，用來將正負極板分別組合起來的連接條

用玻璃缸頗不合算。用玻璃缸的電池，可為開口式，亦可為封口式。在開口式裏，極板利用他的耳柄擋在缸邊，而懸掛在缸裏（見圖 2.1）。在封口式裏，極板多利用接線柱或連接條懸掛於缸蓋，像圖 2.2 所示的樣子。

大型固定電池，都用木箱為容器，因為成本最輕。木箱的構造須堅固耐用。木箱內壁襯以鉛皮，防止酸液和木質相接觸，鉛皮的接縫處，要用熔接法接好，避免滲漏，木箱外面也須塗一層防酸的細漆。在木箱裏，極板也是利用突出的耳柄而懸掛在箱裏的，見圖 2.4，耳柄擋在箱邊一塊豎立的玻璃板上。

凡是便攜電池須時常被移動或受震動，需用堅固不易破裂，不致滲漏的容器，所以通用封口的硬橡膠缸。硬橡膠缸比玻璃缸堅固，但是重量較重，也不透明。曾經有採用賽璐珞（即假象牙）製的容器的，既透明而分量也輕，不過因為容易着火，而且接縫處容易滲漏，所以不能通用。

2.5 板墊 —— 在開口式的玻璃缸或襯鉛木箱裏，極板利用他們的耳柄懸在缸裏，板底和箱裏間留有充分餘地以便容納沉澱物，可以毋需板墊(Plate support)。若是沉澱的餘地不夠，沉澱物愈積愈高，終至和極板底部相接觸，將正負組極板接起來，所以在封口式容器裏都採用板墊。

在所有橡膠缸裏，極板都是擋在缸底高起的幾根脊骨上，這種脊骨就是板墊。在新式的電池裏，極板底部大都稍稍突出一點，形成板腳，腳再擋在墊子上面。像圖 2.3 所示的，每板有兩腳，

利用這一個表，可約略算出調製電解液時所需的水及硫酸的重量。例如要製成比重爲 1.215 的電解液 160 磅（溫度是攝氏 25 度）。查表知道在比重爲 1.200 時，電解液中含硫酸百分之 29.4，在比重爲 1.220 時含硫酸百分之 32.2，都是拿重量來說的。由此可見比重較 1.200 增加 20 點（即 0.020），硫酸的成份增加百分之 $32.2 - 29.4 = 2.8$ ，即每增加一點，硫酸增加百分之 $2.8 \div 20 = 0.14$ 。現在比重是 1.215，較 1.200 增加 15 點，硫酸增加百分之 $0.14 \times 15 = 2.1$ 即合百分之 $29.4 + 2.1 = 31.5$ 。在 160 磅電解液中，硫酸佔 $160 \times \frac{31.5}{100} = 50.4$ 磅或 $50.4 \div 2.205 = 22.8$ 仟克（一仟克合 2.205 磅），水佔 $160 - 50.4 = 109.6$ 磅或 49.6 仟克。又 160 磅電解液合 $22.8 + 49.6 = 72.4$ 仟克，體積是 $72.4 \div 1.215 = 59.6$ 立特。又如要將上述的電解液調稀到比重爲 1.200，問要加水若干？在前面已經知道電解液中有硫酸 50.4 磅，若祇加水，不加硫酸，在比重爲 1.200 時這同重量的硫酸僅佔電解液重量的百分之 29.4，新電解液的總重量應該是 $50.4 \div \frac{29.4}{100} = 171.4$ 磅，內含水 $171.4 - 50.4 = 121$ 磅，所以應該加水 $121 - 109.6 = 11.4$ 磅或 5.24 仟克，即 5.240 立特，電解液最後的重量是 171.4 磅或 77.8 仟克，體積是 $77.8 \div 1.200 = 64.7$ 立特。須予注意的，硫酸和水相混合後，體積要稍收縮的，例如在前一例子中硫酸的體積是 $22.8 \div 1.840 = 12.4$ 立特。水的體積是 $49.6 \div 1 = 49.6$ 立特，電解液的總體積不是 $12.4 + 49.6 = 62$ 立特，而是 59.6 立特，混合後體積收縮了 2.4 立特。但是重量是不變的，所以在計算時應取重

時在 2.1 至 2.2 伏之間，也可以應用。例如 60 只電池串聯時可以用 129 伏之類。電解液比重較高的電池組有較高的浮接電壓。

3.4 放電時電壓的變化——當放電時，一個電池的外電壓降到斷路電壓以下，所降低的多少隨着放電率的大小和放電的久暫而異。當開始放電一剎那間，電壓的降低，是因為內電阻而發生的，和電流成正比例。當放電繼續進行時，電壓繼續降低，其初較緩，以後漸速，大部份是——雖然不是全部份——極板毛細孔裏電解液變稀所致。因為在放電的過程中，水漸多硫酸漸少，極板上的有效物料也逐漸變成硫酸鉛，使電池本身的電動勢也降低。在放電終了時的最後電壓，在 8 小時率時大概是 1.75 伏；在 1 小時率時是 1.6 至 1.65 伏，（電壓是在電池仍舊供給電流時量




圖3.2 放電時電壓之變化