

技术革新活叶资料 085

用廢鋼和生鐵熔煉的 新鋼種——石墨鋼

第一机械工业部新技术宣传推广所编



机 械 工 业 出 版 社

用廢鋼和生鐵熔煉的新鋼種——石墨鋼

石墨鋼又稱石墨化鋼，也就是提高了硅含量的高碳鋼。它的化學成分是：C 15%；Si 19%；Mn 0.4%；P 0.03%；S 0.03%。合金中由於硅量增高，促使鋼中部分碳呈游離狀態出現，因而這種鋼的金相組織除珠光體基體外，還有石墨存在。珠光體經淬火成馬丁體，具有高的硬度。存在於組織中的石墨，可以吸收潤滑劑，並且它本身也是潤滑劑，因此減少了模子表面的摩擦，使工件具有高的硬度和耐磨性。

石墨鋼的機械性能取決於它的化學成分和熱處理過程。其大致範圍如下：

強度極限 $\sigma_b = 60 \sim 105$ 公斤/公厘²

屈服點 $\sigma_s = 40 \sim 95$ 公斤/公厘²

延伸率 $\delta = 2 \sim 14\%$

斷面收縮率 $\psi = 4 \sim 27\%$

衝擊韌性 $a_k = 0.5 \sim 185$ 公斤公尺/公分²

布氏硬度 $H_B = 170 \sim 285$

所以在強度上，石墨鋼並不比結構鋼差。由於其中含有退火碳，故具有和珠光體可鍛生鐵一樣的加工性。除有良好的鑄造性能外，也可以輥壓成棒料，適應各種零件加工的要求。

石墨鋼不仅可以代替鍛鋼製造拖拉機曲軸、軋輶等，而且還可用來製造拉模、沖模、印模、工具、滾珠軸承內外套等等。所得沖制件且無印痕、剝落和擦痕。這種鋼所製沖模的耐用度，為Y10A號鋼沖模的10倍，並為高價的X12M鋼的有效代用品。此外，它還可以代替高錳鋼製造矿山機械中的一些零件。

根據蘇聯資料介紹的石墨鋼使用範圍，都是在冷狀態下工作的零件。能不能在熱狀態下工作呢？我們沒有找到答案。在技術革命運動中，為了解決氧气瓶拔伸模子的關鍵，我廠工具科和中心試驗室職工，以大膽革新的精神，創造性的把石墨鋼運用到熱沖模上去。想用它代

替白鋼模子，解決氧气瓶拔伸模子的關鍵。經過在氧气瓶二道拔伸模子的試驗，石墨鋼已初露鋒芒，一次連續使用壽命達到了186個，預計可能拔伸200~300次。且在拔伸過程中，模子越拔越光滑，內孔的尺寸也越穩定。它比同樣的白口鐵模子壽命高10倍，並不比不銹鋼堆焊的模子差。我們正在組織進一步的生產試驗，以取得最後的結論和正式投入生產。

一、石墨鋼的熔煉和鑄造

使用設備：試驗時我們用ЛТП3-60型高頻爐熔化，每次容量50公斤。

原料配制：本溪2號生鐵28%；

60號鋼廢鋼圈72%（系生產車間切下料頭）；

硅鐵2%。

熔煉：爐料裝滿坩堝，在熔化過程中不斷搗料使下沉，並補充新料。硅鐵最後加入，並留出少量硅鐵碎粒在出鋼前作脫氧之用。

出鋼溫度為：1450~1500°C。

澆鑄溫度為：1380~1420°C。

造型：用普通干砂模鑄造。

二、石墨鋼的熱處理及金相組織

退火：鑄造石墨鋼模子的鑄態硬度為 H_B 3.7~4.0。我們曾經在退火試驗中發現，石墨鋼於870~890°C範圍內長期退火保溫時，有純鐵體析出。硬度雖降至 H_B 4.5~4.8，但切屑加工性不好，且淬火後硬度較低。因此我們僅在690°C保溫2小時，降低表面硬度，便於加工。關於退火的詳細問題，尚待今后的研究。

淬火：800~900°C，油或水冷，硬度為 R_C 60~63。

金相組織為馬丁體+石墨。

石墨鋼淬火溫度可以在較寬的範圍內變動，都能達到要求的溫度，不過淬火溫度的高低，對淬火馬丁體的粗細有關。

回火: $400\sim500$ °C, 保溫 1 小時空冷, 硬度為 $R_C 46\sim50$ 。金相組織為托氏-索氏體組織 + 石墨。

採取高溫回火, 适合于熱沖模用。用于冷状态下工作的零件, 可采用低溫回火 ($160\sim180$ °C) 消除淬火应力, 仍能保持高的硬度。

三、氧气瓶二道拔

伸模子(圖 5)的

試驗情況

淬火: $840\sim860$ °C, 水淬 $60\sim63 R_C$ 。

回火: $400\sim420$ °C, 空冷 $48\sim50 R_C$ 。

局部退火: 用高頻加熱外圈表面達到 $700\sim750$ °C 后空冷。

試驗的磨損情況: 內表面沒有裂紋和龜裂, 而且越用越光滑, 連續拔伸到 485 個活時, 內孔尺寸為 $\phi 263.5$, 還可繼續使




圖 1 球狀石墨分布情況, $100\times$



圖 2 鑄造狀態: 珠光體 + 石墨, $500\times$




圖 3 淬火狀態: 馬丁體 + 石墨, $500\times$

用。

沒有繼續使用的原
因不是模子本身問題，
而是該批原料已用完了

根据有关資料介紹
和我厂初試的結果，我
們認為：在工具或机械
制造部門石墨鋼有着廣
泛的前途。从它的性能
来看，它可以部分代替
鍛鋼制造零件，还提高了零件的質量。就經濟意義講，它是用廢碳鋼
加少部分生鐵熔化而成。这样可节约和回收大量鋼材，具有政治和經
济上的重大意義。且其熔化
簡單，工艺性能良好，成本
低廉，在机械制造业中确有
着无限的展望。

目前，我們在这方面的
工作，除繼續进行石墨鋼熱
拔伸模子的試驗外，并正在
进行石墨鋼軸承內外套及冷
沖模的試驗。

附录：我們現在試制的是簡單石墨鋼，苏联現在还有合金石墨化
鋼。合金元素的加入，可提高它的質量，增加硬化深度，及減少淬火
时的变形。其大致成分見下表。

据介绍，石墨鋼中可加0.2%鋁，鋁是石墨化剂，可降低硅含量到
0.2~0.45%，淬火后表面硬度68~69R_C，中心硬度38~40R_C，它的
石墨呈球状分布，机械性能也可提高。

关于合金石墨化鋼，我們也正准备研究，用来制造較复杂的工具。




圖4 高溫回火：托氏-索氏体+石墨，500×




圖5 氧氣瓶二道拔伸模

成 分	鉬 石 墓 鋼	鎢 鉬 石 墓 鋼	錳 鉬 石 墓 鋼	鉬 石 墓 鋼
C	1.25~1.35	1.45~1.6	1.35~1.55	1.4~1.45
Si	0.8~1.1	0.5~0.85	0.85~1.2	0.15~0.3
Mn	0.35~0.6	0.35~0.5	0.75~1.0	0.2~0.4
Mo	0.2~0.3	0.4~0.6	0.2~0.3	—
W	—	2.5~3.25	—	—
Al	—	—	—	0.1~0.2
Ni	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
Cr	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
S	≤ 0.025	≤ 0.025	≤ 0.025	≤ 0.025
P	≤ 0.025	≤ 0.025	≤ 0.025	≤ 0.025

參考資料

- 1.“苏联机器制造百科全书”第四卷第一章。
- 2.“热处理工艺学”。
- 3.“金属学与热处理”，波尔赫维奇诺夫著。

編著者：第一机械工业部新技术宣傳推广所
NO. 2622

1958年11月第一版 1958年11月第一次印刷
850×1168^{1/32} 字数4千字 印张^{1/4} 0,001—6,100册
机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市書刊出版业营业
許可証出字第008号

统一書号T15033·1507
定 价 (9) 0.03 元