

农林科技資料

干法生产纤维板

上海人造板厂合编
中国农林科学院

农业出版社

一九七二年十一月

卷首语

干洗生产纤维板

纤维板

纤维板

- 1 -

农林科技资料④
干法生产纤维板

上海人造板厂合编
中国农林科学院

农业出版社出版
新华书店北京发行所发行
农业出版社印刷厂印刷

1972年11月第1版 1972年11月第1次印刷

定价：八分

干法生产纤维板

上海人造板厂合编
中国农林科学院

纤维板的生产方法有两种：干法和湿法。干法生产纤维板，系采用空气成型、干状热压，其产品为两面光的硬质纤维板。它是目前纤维板生产中一种较先进的方法。

一九六六年八月，在上海人造板厂开始筹建年产5,000吨干法生产纤维板车间，由上海人造板厂、中国农林科学院、林产工业设计院等单位进行试制，一九七一年五月正式投产。干法生产纤维板新工艺的试制成功，为发展木材综合利用闯出了自己的道路。

干法纤维板的生产工艺和设备

干法纤维板生产工艺过程，由下列工序组成：即备料，制浆，制胶和施胶，湿纤维计量，纤维气流干燥，纤维分级，真空气流成型，带式预压，板坯纵横锯裁，板坯运输，无垫板装，卸板，热压，成品纵横锯边及分等入库等（图1）。

一、备 料

1. 原料及浸泡 原料是以胶合板车间的废单板为主，部分采用制材和加工的下脚料。树种有椴木、水曲柳、桦木、松木




图1 年产5,000吨干法生产硬质纤维板工艺流程图

- 1.原木料， 2、49.金属探测仪， 3.皮带运输机， 4.鼓式切片机， 5.送料风机， 6.旋风分离器；
7.移动运输机， 8.电磁辊， 9.料仓， 10.附着振动器， 11.电磁振动器， 12.热磨机；
13.旋风分离器， 14.运输机， 15、16.喷胶设备， 17.湿纤维计量器， 18.星形阀， 19.煤气炉；
20.风机， 21.第一级干燥机， 22.旋风分离器， 23.星形阀， 24.第二级干燥机， 25.旋风分离器，
26.星形阀， 27.分级器， 28、29.运输机， 30、31.粗细纤维送风机， 32、33.旋风分离器，
34、35.细纤维送风机， 36.粗纤维送风机， 37.真空气流成型机， 38、39、40.侧槽刮平风机，
41、42、43.真空抽风机， 44.带式预压机， 45.纵截锯， 46.横截锯， 47.同步运输机，
48.边板打碎机， 49.吸风机， 51.加速运输机， 52.翻板打碎机， 53.快速运输机， 54.旋风分离器，
55.贮料仓， 56.摆叉运输机， 57.预装机， 58.无托板装机， 59.热压机， 60.卸板机，
61.卸板运输机， 62.纵锯机， 63.横锯机， 64.成品堆栈。

以及杉木等。为提高木片合格率，保证制浆质量，原料在进入切片机前，必须保证一定湿度。湿的原料可直接入切片机加工。干原料则需经浸泡，控制含水率达到35—40%间，再进入切片机。本厂约有1/3—1/4干料，故设置了三个大小相同，每个容积为19立方米的浸渍池，池上附设一台一吨的电葫芦，将原料吊至皮带运输机上。

2. 切片 原料经一台长17米，带宽400毫米、倾角为15度的皮带运输机，送往切片机（图2），进行切片。运输途中，设置一台金属探测仪，以防金属混入切片机，损坏刀片。




图2 切片工序

鼓式切片机的性能：

刀盘直径：1,160毫米，4把刀；

刀盘转数：400转/分，动力40瓩；

进料口宽度：435毫米；

加工原料最大厚度：120毫米，最大长度2,500毫米；

切削木片规格：要求长20—30毫米，宽10—15毫米，厚1.25—3.0毫米（木块6—10毫米）。

切削好的木片，通过机体底部筛板漏下，由离心式风机（风压220毫米·水柱；风量1,200立方米/时；转数1,900转/分；

动力22瓩)送至车间上部的旋风分离器内。分离出的木片，落入移动式皮带运输机(长8,000毫米；带宽500毫米；带速58米/分)上，送往各料仓。在木片落入皮带运输机途中，设一台磁选辊，吸出掺杂在木片中的铁片等，以防损坏热磨机。

在三台热磨机顶上，各设料仓一个，共三个，每个有效容积约65立方米。为防止木片架桥，保证均匀进料，每个料仓内设置附着式振动器及给料电磁振动器各一台。

二、制 浆

根据我国具体情况，制浆选用磨盘直径600毫米，转数600转/分，主电机为115瓩的热磨机三台(图3)。其中一台备用。




图3 热磨机

制浆工艺：

预热温度：170—185°C(汽压8—12公斤/平方厘米)；

进料螺旋转数：22—26转/分；

电流：12—14安培；

输送螺旋转数: 31转/分;
 磨盘电流: 120—160安培;
 磨盘油泵稳压压力: 16—18公斤/平方厘米;
 喷放阀间隙: 8—12毫米;
 喷放次数: 64次/分;
 每台热磨机产量: 500—600公斤/时(绝干浆料);
 浆料滤水度: 12—16秒;
 “S”管出口纤维含水率: 35%左右。

浆料从“S”形喷放管喷出后，分别进入旋风分离器，再落入皮带运输机上，送往施胶工序。

为使气流和纤维分离，在干法生产的制浆、干燥和成型等




图 4 旋风分离器

工序以及纤维回收和除尘等系统中，均设有分离装置。我们通过实验，认为如图 4 所示的旋风分离器，是一种较好的分离装置。由实验得知其除尘效率可达 98—99%，阻力系数 $f_0 = 5.7$ ，要求进风口的速度：冷状态为 18—22 米/秒，热状态为 20—24 米/秒，输送浓度不宜低于 0.06。

三、制胶和施胶

干法生产硬质纤维板时，如含水率、温度和压力控制适当，板内能形成一种天然树脂的胶合。但实际生产中，为提高板的

强度和耐水性，一般都加入少量的合成树脂和石蜡防水剂。根据干法生产的特点，要求胶液在生产过程中不产生挥发性易燃气体，在较长时间的高温作用下，亦不致变脆或分解，故选用本厂自制的2122型水溶性酚醛树脂，用量为2.0—3.0%（按固体树脂与绝干纤维重量计），施加胶液浓度为10—15%。

为降低成本，改善卫生条件，有利工人健康，选用烷基磺酸钠（M-80）作为石蜡乳化剂，代替氨水和油酸，以制备石蜡防水剂。用量1—2%（按固体石蜡与绝干纤维重量计）。施加防水剂浓度为5%。

1.2122型水溶性酚醛树脂的制备（由本厂制胶车间负责制备）。

配方：	苯酚	1
	甲醛	1.5
	烧碱	0.25
	水	7.5

制备（指反应锅容量为1,000立升，树脂胶得量约900公斤的设备）：

（1）在加料缩合反应前，先将苯酚融解成液体，配备好各种原料；

（2）将烧碱、苯酚液体和水，按顺序逐步加入（同时均匀搅拌）反应锅内，温度控制在35—40℃，不断搅拌，保温反应30分钟；

（3）再用30分钟左右，将甲醛徐徐注入反应锅内，温度仍控制在30—40℃。甲醛加完后，用30分钟升温至45℃，再用60

分钟，使温度上升至85°C，然后在85—90°C下，保持反应50分钟；

(4)再用15分钟，升温至100—103°C，沸腾回流30分钟，然后用10分钟降温至85—90°C保持反应，并开始取样测定第一次粘度，以后每隔10分钟测定一次，当粘度达到70—90秒时，即速降温冷却，冷却过程中，当温度到60°C时，再测定一次粘度，此时粘度应在100—140秒，如粘度低于上述值，则应在60°C下延长反应时间，一直到要求的粘度后，再继续冷却至35°C以下(降温冷却总时间约需60—90分钟)，停止搅拌，即可装桶，放在阴凉地方贮藏。

性能：

树脂含量：45—50%；

游离酚含量：不大于2.5%；

可被溴化物：不大于12%；

含碱量：不大于5%；

粘度：100—180秒(B₃₋₄型粘度计，20°C)；

外观：粘稠状，桃红色，具有酚臭味。

2. 石蜡防水剂的制备

配方：

石蜡：工业用100份

烷基磺酸钠(M-80)：工业用16—20份

水： 20份

第一次稀释水： 200份

第二次稀释水： 加至2,000份

制备(图5)：




图 5 石蜡制备用设备

- (1) 先将石蜡在 75—80°C 下融化；
- (2) 将烷基磺酸钠 (M-80) 加入乳化锅内，升温至 80—90°C 开始搅拌，在搅拌的同时，徐徐加入融化的石蜡液体，加完石蜡后，继续搅拌 5 分钟；
- (3) 再加入 20 份 70—80°C 的水，继续搅拌一分钟左右，然后加入 200 份 60—70°C 的水，加完停止搅拌，乳化即完成；
- (4) 将乳化液抽入稀释桶内，加水（水温 40—60°C，不断搅拌）至 2,000 份，即配制成 5% 浓度的石蜡防水剂，抽入贮存桶备用。贮存时间不宜超过 24 小时。

性能：

pH 值：5—6；

乳剂颗粒：2—4 μ 。

一般 24 小时后，有少量分层现象，如分层过多，则说明乳化不良。

3. 施胶方法 纤维施胶系在湿纤维计量器箱体的上部进

行。箱体上部两侧设置喷胶窗两个，每个安装液气式喷头两只，共四只，两只喷胶水，两只喷石蜡乳液。由制浆工序送来的纤维，被打散棍打散后，在箱体中呈悬浮状态；胶水和石蜡乳液，由于液压和气压的共同作用，通过喷头喷出，在箱体中形成圆锥形的雾化体；悬浮的纤维沉降时，通过雾化体的空间，与胶、蜡颗粒碰撞而粘附在纤维上，达到施胶的目的（图 6）。




图 6 施胶箱一侧外观

喷头的液体压力3—4公斤/平方厘米，气体压力5—6公斤/平方厘米；喷头的对应距离为1,500毫米左右；喷射角度与纤维沉降方向相垂直。施胶用的压缩空气，由两台空气压缩机供给（一台备用，总容量7立方米/分，压力7—8公斤/平方厘米）。胶液则由两台2cy-11/14.5—5型的齿轮泵供应。

四、湿纤维计量

一般干法生产，为保证产品质量，在成型前或后，设置干纤维计量器。我们在实践中体会到，由于热磨机浆料产量幅度波动较大、纤维直接进入下一工序时，将会导致干燥后纤维含

水率变异较大，影响产品质量；而且还影响成型板坯的均匀性和规格，造成分级和成型管路堵塞等弊病。因此，在热磨机后，干燥机前，设置了一台湿纤维计量器（图7）。其结构为一箱体，上部呈矩形，下部呈圆柱体，外形长3,570毫米，宽1,364毫米，高1,700毫米，容积约8.3立方米。下箱体内有一空心螺旋，直径1,200毫米，螺距1,200毫米，长约3,500毫米，转数为9—10转/分。空心螺旋主要起输送纤维、防止架桥的作用。在仓体底部前端，紧贴上体，设有一台双螺旋进料器（直径300毫米，螺距300毫米，长约2,000毫米），定量供给干燥工序浆料。双螺旋进料器的转数为10—15转/分，每转进料量约为3.0—4.0公斤，以达到粗略计量的目的。为更好的保证产品质量、规格，成型机前最好再设置一台干纤维计量器。




图7 湿纤维计量器

五、纤维气流干燥

根据干法工艺要求，热压前，纤维含水率必须达到6—8%。但纤维施胶后，含水率约在50—55%（相对），因此，必须进行干燥。考虑到纤维蓬松，体积大，易干燥等特点，我们采用

了气流干燥。

纤维气流干燥的原理和特点，系根据固态流化原理在干燥过程中的具体应用。由于湿纤维在干燥管道中，呈悬浮状态，纤维的表面积全部呈露于热气流介质中，而介质又不断高速更新，这样就大大提高了湿纤维与介质的热传导系数，强化了干燥过程。使干燥过程可在瞬间完成。这样，既使采用高温介质，也可避免对纤维的过热影响，而不致使纤维固有强度降低，同时防止了胶液在干燥过程中的固化。气流干燥还具备效率高、产量大和设备简单等特点。

气流干燥，按工艺、管道型式和送料方式，可分为一级、两级；直管、脉冲、立式和卧式；以及吸入和压出等多种组合型式。各种型式具有各自的特点，根据需要和条件，选取适当类型。

我们在实践中体会到，采用两级、立式直管干燥（图 8），降低了干燥温度，减少了纤维在管道内的停留，基本上解决了

着火问题，是较好型式的一种。所谓两级干燥，即湿纤维连续通过两套立式干燥管道，来完成干燥的全过程（图 8）。




图 8 两级干燥流程图

1. 一级干燥系

统 以煤气做热

源，与空气混合作为热介质。湿纤维通过星型阀（4），落入一

级干燥的水平吸水管(5)中,与热介质混合,由离心风机(7)送至立式干燥管道(8)中。热介质进口温度为160—180°C;主干燥管中段温度70—80°C;干燥出口温度55—65°C;干燥时间为3—4秒。纤维初含水率50—55%;终含水率20%左右。

一级干燥系统主要技术性能:

送料浓度: 3—5 立方米/公斤(1 公斤绝干纤维所需的空气量);

主干燥管气流平均速度12—13米/秒;

干燥管道规格:

全长: 约 29.6 米;

主干燥管长: 9.3米, 管径800毫米;

水平吸入管长: 约8.3米, 管径500毫米;

出口附管长: 12米, 管径600—400毫米。

煤气炉容积: 约4.7立方米;

煤气用量: 160—250 立方米/时;

最大热负荷: 912,000大卡/时。

离心风机:

风量: 19,320—24,900 立方米/时;

风压: 635—315毫米·水柱;

功率: 75瓩;

转数: 1,450转/分。

2.二级干燥 一级干燥后的纤维, 通过旋风分离下面的星型阀, 进入二级干燥的水平管(14)中, 二级干燥以蒸汽作热源, 通过散热器将空气加热作热介质, 由离心风(15)把纤维送至立式主干燥管中(16)。热介质进口温度110—120°C, 主管道

中段温度100—105°C，出口温度80—95°C，干燥时间约3—4秒，终了含水率6—8%。

纤维通过一、二级干燥全部管道及旋风分离器、星型阀的总时间约为12秒。

二级干燥系统主要技术性能：

送料浓度：3—5立方米/公斤；

主干燥管气流平均速度：12—13米/秒；

干燥管道规格：

全长：约21.7米；

主干燥管道长：10.9米，管径800毫米；

水平吸水管长：约7米，管径500毫米；

出口附加管长：3.8米，管径600—400毫米。

蒸汽预热室容积：约12立方米；

设五组散热片，总散热面积410平方米；

蒸汽压力：6—8公斤/平方厘米；

最大热负荷：495,000大卡/时。

离心风机：性能与一级的同。

六、纤维分级

为改善板面质量，生产多层结构的干法纤维板，要将干燥后的纤维进行分级。

根据空气分选原理，我们采用了离心式气流分级器，或称机械气流分离机。其结构如图9所示。主要由圆锥形内壳体(3)和外壳体(4)、圆形上盘(7)和分散盘(8)及回风口(9)等组成。其中离心风机、上盘和分散盘吊装在同一旋转的轴