

中国机械工程学会十周年年会

# 多宝冲天炉強化熔炼 专题讨论文集

中国机械工程学会十周年年会秘书处編

· 内 部 发 行 ·

中国工业出版社

中国机械工程学会十周年年会

多宝冲天炉強化熔炼  
专题讨论论文集

中国机械工程学会十周年年会秘书处编

中国工业出版社

## 多宝冲天炉强化熔炼专题讨论文集

中国机械工程学会十周年年会秘书处编

\*

机械工业图书编辑部编辑（北京阜成门外百万庄）

中国工业出版社出版（北京佟麟阁路丙10号）

（北京市书刊出版事业许可证出字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本787×1092<sup>1</sup>/16·印张15<sup>1</sup>/4·字数365,000

1962年3月北京第一版·1962年3月北京第一次印刷

印数0001—2,150·定价(11—9) 2.65元

\*

统一书号：15165·1702 (一机-349)

## 目 次

1. 多宝冲天炉专题討論意見的綜合 ..... 楊者 ... 1
2. 多宝冲天炉的試驗与研究 ..... 上海市机械工艺研究所等 ... 9
3. 多宝冲天炉的实践与理論探討 ..... 陈曉光等 ... 58
4. 輔风回气热风冲天炉的初步研究 ..... 丁家盈等 ... 86
5. 关于在冲天炉上使用二次送风的一些看法 ..... 周重光等 ... 99
6. 冲天炉打开渣孔操作 ..... 北京机电局 ... 106
7. 从强化送风論多宝冲天炉 ..... 楊昌祖等 ... 117
8. 关于曲縫炉膛冲天炉的一些問題和意見 ..... 丁家盈等 ... 134
9. 旋渦式強化器強化冲天炉的研究 ..... 山西省机械工业研究所 ... 140
10. 有关碱性冲天炉几个技术問題的研討 ..... 丘瑞平等 ... 151
11. 外热式废气回收热风炉的使用与研究 ..... 广东省佛山市水泵厂 ... 162
12. 陝西地区頂帽式冲天炉的強化和  
    白口鑄鐵變灰口問題 ..... 陝西省机械工业研究所 ... 178
13. 多宝冲天炉 ..... 北京市机械工程学会鑄造专业組 ... 187
14. 南京地区高效冲天炉調查小結 ..... 江苏省机械工程学会 ... 204
15. 冲天炉的強化熔炼 ..... 国营天津纺鐵机械厂 ... 219
16. 湖南省使用多宝冲天炉的效果及其分析 ..... 236

# 多宝冲天炉专题討論意見的綜合

•編者•

多宝冲天炉是大跃进以来广大铸造工作者創造的先进經驗，在生产上起了很好的作用，引起全国机械工业生产部門、高等学校、科研单位的广泛注意。中国机械工程学会十周年年会把多宝冲天炉列为重要专题，除宣讀了有关論文十一篇外，还展开了为时三天的热烈討論与爭辯。由于會議時間的限制，討論就只集中在下列三方面：1) 二次送风；2) 开渣口操作及前炉回气；3) 曲線炉膛。討論結果，不少意見有了比較統一的看法，某些觀点有了新的发展，同时也涌现出不少新論点。但由于試驗数据和理論分析都嫌不足，大家认为需要繼續做些工作，在1962年将召开的全国铸造年会上再来深入研討与辯論。

現將討論內容綜合整理如下：

## 一、二次送风

二次送风在全国各地机械厂的铸造車間中采用很多，一些厂认为采用后效果較好，故仍繼續应用，但也有一些厂觉得采用后效果不大，目前已不再使用。

对二次送风的效果和原理存在不同看法，但大家都认为：采用二次送风后都可在不同程度上提高鐵水溫度和熔化率，而金属元素烧損却略有增大。

二次送风的主要目的，是想在底焦以上一定部位（据各地推荐，对直径600~900毫米的冲天炉來說，位于底焦面以上200~300毫米）送入适量二次空气，使炉气中的CO燃烧成CO<sub>2</sub>，放出热量，以預热炉料，并希望生成的CO<sub>2</sub>在繼續上升途中基本上不再被焦炭还原成CO，这样就可以达到提高鐵水溫度、提高冲天炉热效率和节约焦炭的目的。但在实际觀測的数据中波动很大，甚至在同一工厂、同一炉子，却測量到相反的結果。一些報告認為，在一定位置送入适当的二次空气后，可使加料口处炉气中的CO含量降低，并引用了上海一些工厂的試驗数据，这些厂使用二次风前，加料口炉气中CO含量为4~9%；使用后降低到1.5~2.4%。另外一些報告則說明，據他們試驗与实測結果，在不同高度上送入二次空气前后，在加料口处炉气成分基本沒有什么变化。他們在試驗炉主风口以上1300、1600、1900毫米处送入二次风，加料口处炉气中CO含量均在7~10%（此时焦比为1:8）。在其它生产厂测定的結果也一样，使用前后变化不大。他們还认为，加料口处炉气中CO含量与焦比有关，焦比愈低，则CO含量也愈小。

由于測定的結果不同，因此对二次进风的作用也就有着不同的看法。一方认为，二次风主要是烧掉炉气中的CO（当然也烧掉少量焦炭和金属），并用其产生的热量来預热炉料，从而提高鐵水溫度及冲天炉热效率。而另一方則认为，二次风的效果主要是靠燃烧层焦和氧化金属来获得的，而这样的利用是否經濟合理，很值得研究。

在討論中有許多同志試圖从理論角度来解释二次进风的机理作用，从而探討二次进风能否达到充分燃烧炉气中所含的CO、放出热量、加强炉料預热過程的預期目的。部分同志认为二次送风能够达到預期目的，其論点如下：

二次进风的位置應該选择在炉溫为800~1000°C之处。在生产实践中，一般选择在底焦以上200~300毫米处。这是在考慮了提高热交换效果、使金属少氧化，以及希望炉溫有利于CO的燃烧而不利于碳的燃烧和CO<sub>2</sub>的还原的前提下提出的。因此在这种条件下反应进行的情况應該是：

1. 由于CO的燃点是在650~700°C，因此下列反应可以充分进行



2. 二次风中的氧与预热带中焦炭的燃烧反应也可能进行



但在800~1000°C的条件下，反应(2)(3)是在动力区进行的（根据一般燃烧反应曲线），并属于多相反应，所以与气相反应  $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$  相比，應該緩慢得多，因而可以认为是次要的。

3. 二次风燃烧CO以后，产生了CO<sub>2</sub>，虽使炉溫提高，但仍不足以提高到使固体碳还原CO<sub>2</sub>成CO的地步。由于炉溫升高不多，在预热带中绝大部分的炉气溫度低于1000°C，CO<sub>2</sub>+C→2CO-Q不能充分进行。又根据冲天炉预热带传统的炉气成分变化曲線看来，在这个地区炉气成分不会发生明显的变化。此外，由于炉气在预热带的流速很高，約20米/秒，气流和层焦的接触时间很短，因而使CO<sub>2</sub>的还原反应受到了限制。

4. 关于金属氯化的問題：由于二次进风区炉溫低，铁料在这个地区还是大块固体，与熔化带以下铁水滴相比，其表面积和体积之比甚小，而且二次风数量又不多，因此送入二次风后，虽然会使金属烧损量略有增加，但数量甚微，影响不大。

根据上面的分析，这些同志认为在二次进风区域，烧掉的主要的是炉气中的CO，而不是焦炭和金属。根据某些厂的試驗数据看來，在二次进风前后，加料口炉气的CO含量，約由4~9%降低到1.5~2.5%，甚至有低到0.6%的。这样，在预热带中烧掉部分CO，收回部分化学热损失，就可以提高燃烧的完全程度、提高了热效率，也就有可能提高焦比，相应地也就提高了熔化率；如焦比固定不变，则回收的热量可使铁料预热到更加充分的程度，因此也就有可能在熔化带更高的部位熔化，相对地就延长了过热路程，提高了铁水溫度。

另一部分同志則有不同的見解，他們认为，从实际情况出发，在二次进风区域所起的反应情况如下：

#### 1. 二次进风区影响反应进行的主要条件的探討


1) 炉溫——根据某厂实际測定結果，在二次进风口附近，炉溫約为1000°C左右，但在进风口以上300毫米，炉溫高达1200°C左右。在上海某些厂据間接測定和推測，也得到了相同的結果。因此认为二次进风区炉溫不是800~1000°C而是高得多。按实际情况分析，二次送风地区的燃烧情况應該类似于主风带的情况，高温地区应在进风口以上一定的距离。并根据計算，每燃烧1%CO，可使炉气温度提高90~100°C。因此，当二次进风口附近炉溫为1000°C左右时，稍高地区炉溫應該达到1200°C以上。

2) 炉气成分——参加反应物质的浓度：

根据上海地区某些厂的炉气分析数据，在二次进风区以前的炉气成分，一般认为：  
 $\text{CO}_4 \sim 8\%$ ,  $\text{CO}_2 14 \sim 18\%$ ,  $\text{O}_2 0.6 \sim 1.4\%$ , 氧化性較強。


2. 各种反应进行的可能性

1) CO的燃烧反应：



上述反应是气相反应，在二次进风口处，由于炉溫較低，所以能順利进行。但在上部較高地区，由于炉溫提高，而且 $\text{CO}_2$ 的浓度增大，CO的浓度減少，因此反应受到抑制。

2)  $\text{CO}_2$ 的还原反应：



上述反应在 $700 \sim 800^\circ\text{C}$ 时开始进行，而在 $1000^\circ\text{C}$ 以上則剧烈进行。在二次进风口附近，炉溫較低，故反应进行得較慢，但在稍高地区，炉溫增高，而且 $\text{CO}_2$ 的浓度增大，因此 $\text{CO}_2$ 的还原可以充分进行。至于所提出的預热带传统炉气成分变化曲綫，是在一定的炉气成分和較低溫度的情况下产生的。在我們的具体情况下， $\text{CO}_2$ 含量較多，炉溫較高，所以 $\text{CO}_2$ 的还原反应有条件进行。此外，炉气流速虽快，但是反应速度更快，而且在炉膛中充满炉料，气流通路曲折，更增加了 $\text{CO}_2$ 被还原的可能性。

3) 在二次进风口地区：炉溫較高，金属炉料表面可能处在熔融或半熔状态，而且在金属熔化成滴以前，炉气和金属炉料不断接触，时间較長，因此氧化損耗應該較多。

4) 焦炭的燃烧：在二次进风口地区焦炭呈赤热状态，遇到二次风中的 $\text{O}_2$ 及炉气中的 $\text{CO}_2$ ，可以进行燃烧。

这部分同志中，也有两种意見，一种意見认为在二次进风地区，燃烧反应是多相同时进行的，各种反应都在进行，但是在二次进风口附近以CO的燃烧反应为主，在較高地区則以 $\text{CO}_2$ 的还原反应为主。另一种意見則认为，在二次进风区域內主要烧焦炭而不是烧 $\text{CO}_2$ 。从上海地区的某些厂試驗数据看来，在二次进风口前后，所取得的炉气成分变化不大。例如：

二次进风口下： $\text{CO}_2 15.7\%$ ;  $\text{CO} 8.9\%$ ;  $\text{O}_2 0.8\%$

二次进风口上： $\text{CO}_2 14.0\%$ ;  $\text{CO} 8.9\%$ ;  $\text{O}_2 0.5\%$

因此証明，二次进风的結果，主要是燃烧焦炭和金属而不是燃烧炉气中的CO，在生产实践中所反映出的鐵水溫度和熔化率略有提高，金属烧损略有增加，也正好說明了这个論点。

通过上面的討論，有些同志提出，是否有可能找到一个适当的位置和送风方式以鼓入恰如其份的空气，使在二次进风区域主要燃烧炉气中的CO，而少烧焦炭及金属和少使 $\text{CO}_2$ 还原。另一些同志則认为，采用改变位置的办法可能性不大，因为位置低的地方炉溫高，不能达到主要是燃烧CO而不被还原成 $\text{CO}_2$ 的目的。但位置太高又会使CO烧不起来（因为CO的燃烧点在 $700^\circ\text{C}$ 以上方能进行），而且位置太高会縮短炉料預热路程，所以位置允許变化的范围不大。至于，是否能找到合乎理想的送风方式和送风量，还有待于进一步的研究。

进一步的討論涉及到炉气中化学热能的利用問題。一些同志提出，在討論冲天炉效果时，不能单从热平衡来考虑，而应同时考虑到热的分配問題，即这些热量是否用在最需要的地方。因此在有条件的情况下，从理論分析、利用炉气中的化学热和物理热来提高风溫，以提高过热区的最大溫度，从而提高鐵水溫度，其效果将比用其来預热炉料大得多。这些意見得到全体同志的支持。但是，大家也認識到，炉外預热空气会增加炉子结构的复杂性和一定的基建投資，而且对目前机械厂所用的中小型炉子來說，由于熔化時間短（4~6小时），材料、設備供应有一定困难，是否能允許这样做还值得研究。因此有些同志认为，对这些炉子來說，从它們实践中的經驗，能够利用二次送风的方法來預热炉料，并相应的采用炉内热交换器来預热空气，以达到提高鐵水溫度的目的还是可取的。当然，應該把提高鐵水溫度与保証鐵水质量（特別是元素烧損問題）統一起来，从全面的經濟觀点来衡量其最終效果。但是根据目前所得数据，虽然肯定使用二次进风后，烧損略有增加，但到底烧損多少，缺少确实数据，也还需要进一步試驗。

討論中大家也注意到，冲天炉应包括燃烧、传热和冶金三个基本过程。随着对鐵水质量要求的提高，冲天炉的冶金作用愈来愈重要，冶金过程不仅是元素烧損問題，氧化鐵多少、含气量多少等也是一些主要問題。有些情况鐵水溫度看来很高，但“站不住”，流动性不好。这些都与炉气成分有关。因此千方百計的燒掉 CO 是否是唯一追求的問題，值得商討。

在討論时大家都一致认识到，冲天炉的基本操作，如送风制度、焦炭块度、鐵料块度、底焦高度、料批重量等都必須按一定的工艺規程来进行。这些因素对冲天炉熔炼过程的影响很大。大家还认为，强化送风能提高熔化率和鐵水溫度，但必須与元素烧損和鐵水质量結合起来，因而不能沒有一定限制。在討論送风强度問題时，有些代表根据自己厂中实測的結果，推荐用 $110\sim150$ 米<sup>3</sup>/米<sup>2</sup>分， $160\sim180$ 米<sup>3</sup>/米<sup>2</sup>分等。而另一些代表則根据他們的試驗和按加料口炉气成分、熔化率、焦比的概略計算，认为送风强度 $105\sim115$ 米<sup>3</sup>/米<sup>2</sup>分最好。但是从工厂現實情況看來，有許多厂由于条件限制和在操作中注意不够、漏风严重、炉气的抽取時間、化驗分析的准确性等，影响計算的正确性，因而两者相差很大。主要問題是实际送入炉內的风量到底有多少，目前尙难提出确切数据，这个問題还需要反复的用各种方法来核定。

大家还提出，采用强化送风后，操作工艺也应相应的改变。对底焦高度問題应予以足够的重視。

許多代表建議，在下一次全国鑄造年会前后，如有可能再組織一些力量，采用合理的操作工艺，用較准确的測量仪表和方法，对二次送风进行单项的效果测定：

- 1) 觀測二次进风对冲天炉热效率、熔化率、鐵水溫度、元素烧損等影响；
- 2) 在冲天炉上不同位置，用不同的送风方法，送入不同的二次风量，觀測二次风入口处到加料口炉气成分和溫度分布与变化情况，并綜合分析其經濟效果；
- 3) 加强对冲天炉內燃料、氧化还原、热传导、与冶金过程的理論研究，并与实际密切配合，以提高理論水平。

## 二、开渣口操作及前炉回气

开渣口操作是在熔化过程中把前炉出渣口打开，使部分空气下行，經過炉缸，使炉缸

焦炭部分燃烧，提高了炉缸温度。燃烧产物经过桥，然后从前炉渣孔排出，同时高温炉气也加热了前炉，因此降低了铁水通过炉缸和前炉时所损失的热量，相对地提高了铁水温度。渣口出气量是开渣口操作的主要参数，并通过鼓风压力、过桥和渣孔尺寸等来加以控制。

开渣口操作排出的高温炉气造成热损失和恶化车间气氛及劳动条件，因而把废气引回炉身预热炉料。通过过桥尺寸、回气管径及回气口大小来控制回气量。为了更好地利用回气废热，有的工厂在前炉上部装管状空气预热器，可以将空气温度提高30~50°C。

这次年会中对这个问题分别从铁水温度、元素烧损、废热利用、及今后工作等几个方面加以讨论：

### (一) 开渣口操作、前炉回气对铁水温度的影响

冲天炉用了开渣口操作、前炉回气以后，铁水温度确实有了一定的提高，一般单位反映铁水温度能由1330~1350°C提高到1350~1380°C，平均能提高20~30°C。但是因为各生产单位条件不同，因而对铁水温度提高的程度亦有差别。

在讨论中一般反映提高铁水温度以后，过去由于铁水温度低所造成的铸件废品，比原来有所减少。

采用了这个“宝”以后，为什么会提高铁水温度？在炉缸处是否可以过热？同时，又为什么在提高铁水温度的同时，又能提高熔化率及铁焦比。会议对此进行了深一步的讨论。

经过会议详细讨论，认为提高铁水温度的原因有如下几方面：

1) 在未用开渣口操作、前炉回气以前，鼓进冲天炉内的空气全部向上，而炉缸处没有空气，所以炉缸区的焦炭基本上不能燃烧。炉缸内的温度低于过热铁水的温度，因而铁水进入炉缸是降温过程，一般降温40~50°C左右。当用了开渣口操作、前炉回气以后，就改变了这种情况。鼓进冲天炉内的空气，除了保证向上的空气量以外，还有一部分空气向下进入炉缸内，这样，就使炉缸内的焦炭得到燃烧，从而提高了炉缸内的温度，同时也提高了前炉温度。使铁水通过炉缸或前炉时，不降低或少降低温度，也就相对地提高了出铁温度。

2) 前炉回气安装合适时，可以达到预热炉料的作用。对提高铁水温度有利。

3) 前炉的废气用来加热前炉顶上的空气预热器使空气预热。有人认为这可把100~140°C的气温提高到200°C左右，使燃烧带的焦炭得到强烈的燃烧，这样就会使过热温度增高。

4) 在讨论提高铁水温度时，大家对炉缸是起保温作用呢，还是起过热作用，有不同的看法。经过讨论，一般认为在保证炉缸成中性和还原性气氛的前提下，铁水能保证质量要求。由于进入炉缸的空气不是很足，炉缸内的焦炭不会得到强烈的燃烧。炉缸内的气体温度就不会过高。因此，只能对铁水起保温作用。但是也有人认为：当加大回气量时，炉缸处焦炭有可能得到较完全燃烧。在这种情况下，铁水可以得到过热。但是应当指出，炉缸内的气氛氧化性过强对元素的烧损将增加。这样作是不合理的。

### (二) 开渣口操作、前炉回气对元素烧损的影响

一般认为采用开渣口操作或前炉回气，元素烧损会有不同程度的增加。至于增加程度尚有不同意见。有人认为当回气量大时，虽然能提高铁水温度，但造成炉缸氧化气

氯，加剧了铁水烧损。也有人认为，回气量过大时，炉缸焦炭烧损很快，造成底焦高度下降，可能使熔化在氧化区进行，造成元素烧损增加。但也有人认为，开渣口操作或前炉回气大大提高了炉缸铁水温度，由于硅、锰氧化是放热反应，抑制了硅、锰氧化过程进行。同时碳氧间亲合力超过了Si、Mn与氧间亲合力，可能造成，Si、Mn氧化的还原过程。因此，Si、Mn烧损不会有显著增加。

通过討論认为元素烧损是与炉缸和回气量的配合有关。配合恰当，则铁水温度高，元素烧损少；配合不恰当，在炉缸浅、回气量大时，则造成烧损增加，甚至熔化不正常。如果炉缸深、回气量小，虽然烧损不增加太多，但效果也不显著。至于如何配合最好，意见不一。有人认为炉缸深度180~200毫米，回气量5~6%时合适。也有人认为炉缸深度在不低于400毫米时，回气量10~15%合适。这是根据不同試驗和生产条件提出的，确切参数尚有待进一步研究。

为了提高炉缸温度，有的工厂还采用了炉缸补充送风。这个方法是在距炉底130~150毫米处，互成120°装两个风口。这一措施等于多加一排风口，加长氧化区，增大元素烧损。由于距炉底太近，结渣严重，操作困难，对提高铁水温度并不有利，相反地元素烧损却因此增加很多。

### (三) 关于废热利用

所謂“废热”是指开渣口操作时从渣口排出炉气时带走的热量。高温炉气从渣口排出，一方面有热量损失，同时恶化车间气氛和劳动条件。所以一致认为應該加以合理利用。

有三种不同方案：

- (1) 装前炉回气管，使炉气回到炉身预热炉料；
- (2) 在前炉炉顶装换热器预热送风；
- (3) 间歇式开渣口操作。

对这三种方案意见不一致，分述如下：

1. 装回气管：这个方案有人认为简便可行，使炉料预热更充分，缩小熔化区，提高热效率。但回气管直径、回气量等参数与许多因素有关，采用回气管难以控制回气量。还有人认为回气量不大，回到炉身也不会起太大作用。

2. 前炉顶换热器：实践証明能提高风温40℃左右，从而能提高铁水温度和热效率，故有人认为值得采用。但也有人认为，前炉顶装换热器会同时吸收铁水及炉壁的辐射热，影响铁水温度。并通过試驗和計算說明，只靠废气加热送风只能提高温度15~30℃（回气量10%）。其所以能将空气温度提高更多，是靠吸收铁水和炉壁的辐射热，因此认为不宜采用。也有人认为前炉顶换热器积灰严重，效果不大，还要增加鼓风设备的能力，因此，在經濟上不合算。

3. 间歇式开渣口操作：认为炉缸散热系数不大，渣口只要间歇打开来加热炉缸，即可达到和经常打开渣口差不多的效果，使铁水在炉缸中不致降低很多，同时也就减少了热损失。

一般认为废热利用价值与回气量和回气温度有关。至于上述三种方案那一种更合理，尚缺乏可靠論証和全面的經濟分析計算。

經过大大家充分討論，对开渣口操作、前炉回气的認識有了进一步明确和提高。认为今后还应作深入研究。在研究和生产中应用时应注意下列几点：

1. 采用开渣口操作、前炉回气时，要考慮保証鐵水质量；
2. 加强基本操作，合理选择鼓风制度，采用該“宝”的同时要适当增加鼓风量，以保証滿足沿炉身向上的炉气量的同时，又有足够的回气量；
3. 回气量、炉缸深度、过桥尺寸等是采用該“宝”的主要工艺参数，但目前尚缺乏可靠的依据，今后应作深入系統研究；
4. 进一步研究該“宝”对冲天炉熔化鐵水质量的影响，如鑄鐵中含氧量、化学成分变化、鑄造性能和机械性能，也是摆在研究工作者面前的任务；
5. 对回气溫度和成分变化的情况，还需要补作一些必要的試驗。

### 三、曲線炉膛

曲線炉膛是冲天炉多宝配套中使用得比較有效的措施之一。与一般直筒形炉膛比較，經過各地区代表詳細討論，一致认为能够获得如下的主要效果：

1. 鐵水溫度提高20°C左右；
2. 熔化率稍有提高；
3. 由于燃烧带縮小，減少了底焦消耗量；
4. 減少高温炉气对炉壁冲刷作用，从而使炉衬侵蝕減小；
5. 可以避免或者減少中小型冲天炉的棚料事故；
6. 元素燒損与一般冲天炉比較沒有变化。

目前各地区所采用的曲線炉型还不完全一致，不过大体上可以归纳为两种基本型式：一种是倒立酒瓶式，另一种是灯罩式。前一种是从加料口开始一直扩大至熔化带，使預热带增加容积較多。因此，同时預热的炉料亦增多，延长了炉气与炉料热交换过程，有利于炉料充分預热。但这种型式对原有炉的改装带来困难，因为，要扩大加料口以下部分，必須将料口的鐵砖全部拆掉，重新修砌炉膛。而后一种灯罩型，可以保持原炉加料口下的鐵砖不动( $d_1$ )，縮小燃烧带( $d_3$ )和扩大中間部分( $d_2$ )。虽然这种炉型的預热带的容积比前一种小，但它由于上部的縮小，約束了气流，使它流向中心，在炉膛截面上，炉气分布較均匀，同样可以提高預热炉料的效率。至于上述两种炉型那一种效果最好，目前尚缺乏依据，很难分辨。

对曲線炉膛各部分参数，各地区所采用的經驗数据不完全相同，一致选择（參見图1、2）：(1)  $d_3 = 0.8 \sim 0.9d_1$ ，因 $d_3$ 收縮多少，一方面需根据原送风强度的大小，另一方面还需考虑到如收縮得过小，炉衬更多侵蝕；(2)  $d_2 = 1.2 \sim 1.3d_1$ ，如 $d_2$ 扩大太多，炉径增大，炉料下降时向边缘移动趋势增加，从而使熔化带最低点随着熔化时间的增长而逐渐下移，可能产生风口見鐵的不良后果。

燃烧带縮小部分的高度( $H_2$ )应比熔化带低200~300毫米。有的也推荐采用在最上一排风口以上200~300毫米。 $H_2$ 过高，鐵料还未完全熔化可能产生棚料，同时也可能降低熔化率；过低对强化燃烧所起作用不大。至于上述参数相互間的最适宜的比例关系，目前仍缺乏可靠依据，有待进一步試驗研究。

关于曲線炉膛对强化燃烧的机构原理問題，也是专题討論中重点項目。各地代表根据已取得的一些試驗数据加以理論上的分析，提出了以下各种見解：

1. 提高了燃烧带的送风强度 特別是在冲天炉送风强度不足的情况下，曲線炉膛

缩小燃烧带，即等于提高送风强度，加强了燃料燃烧过程的进行，从而获得較高的炉溫。

2. 改善炉中心区燃烧过程 冲天炉炉膛內阻力很大，一般送风很难滿足炉中心区焦炭充分燃烧的要求，特別是对大型冲天炉而言，这种現象显得更为突出。由于曲綫炉膛縮小了燃烧带，在同样送风条件情况下（风压、风量、风口参数不变），提供了送风容易达到中心的条件，使炉中心的焦炭能够得到充分燃烧。

3. 扩大了熔化带和預热带 一方面使儲料量增多，另一方面高溫炉气在扩大部分的流速有所降低，延长炉料与炉气热交换过程。除此之外，有一些代表还认为燃烧带的縮小，会增加炉气上升的流速，避免炉气沿炉壁上升，使熔化带以上的区域炉气分布比較均匀，这样将有利于炉料的熔化和預热。在討論过程中，有些代表不同意后一种的看法，他們认为对熔化带以上区域來說，炉膛截面积增加反而会加剧炉气的不均匀分布。由于目前对曲綫炉膛內气体流动的試驗数据不多，最后未获得一致的看法，有待进一步来論証。

根据上述各种解釋曲綫炉膛效果的理由，代表們又提出新的有关冲天炉的定型問題。这些問題經過討論，仍然未能得到解决。

1. 曲綫炉膛对提高送风强度、强化燃烧有利。那么在送风强度合适的新設計的冲天炉或原有冲天炉是否應該采用曲綫炉膛。同时在用曲綫炉膛的情况下，送风强度提高到怎样的程度最为合适，也是值得研究的問題。

2. 曲綫炉膛各部分参数相互間的关系，如各种不同炉径的冲天炉、燃烧带、烧化带和預热带的直径大小高度的比例，风压、风量对炉型各参数的影响等，应如何选定。前面列举的有关参数，仅仅是在現有生产实践的基础上总结出来的，这些数据尚缺乏足够的依据。

3. 有些代表认为随着熔化時間增长，現在采用的曲綫炉膛的凸出部分（燃烧带）将被逐漸侵蝕不能保持原有理想的炉形，实际上起不到曲綫炉形的作用，必須研究强制冷却的曲綫炉壁，或者采取其他措施来保証炉形不变。

总之，目前曲綫炉膛曾在很多工厂使用并取得相应的效果；但其作用原理特別是关于合理的炉形和正确的参数，由于缺乏系統和足够的試驗数据，尙难作出肯定的結論。因此，在肯定生产实践所取得的效果的同时，对曲綫炉膛的定型問題，或者有关发展方向問題，必須进行探討，以便挖掘其潛在能力。

在討論过程中，代表們着重提出，为了加强冲天炉的熔炼，除对各“宝”进行研究外，必須注意冲天炉的基本操作工艺和仪表的使用、控制等問題。此外，强化冲天炉的目的，首先是提高鐵水质量和降低成本。因此，研究工作應該有全面的經濟觀點，也就是應該把熔化、原材料消耗、冶金过程等問題結合起来考虑，在經濟合理的条件下，达到提高鐵水溫度，保証鐵水质量的目的。

會議着重就上述三方面进行討論，限于时间未能对各地推荐的許多文稿如碱炉、水冷、热风冲天炉，涡流式强化器等等强化冲天炉措施进行逐一討論，因此，會議除整理了討論結果外，还根据各地推荐文稿編印了这本文集，以便引起更广泛更深入的討論。

# 多宝冲天炉的試驗与研究

•一机部机械科学研究院、一机部第一設計院、  
一机部第二設計院、南京工学院、山东工学院、  
上海市机械工艺研究所•

## 一、試驗的目的与条件

### (1) 試驗的目的

为了鑑定多宝冲天炉的效果，确定各个宝最合理的参数与作用，找出各宝之間的相互关系，并在此基础上試圖作出多宝炉的系列設計及制訂出相应的熔化操作工艺規程，以进一步稳定和提高各个宝及其配套使用的效果。上海市第一机电工业局，根据第一机械工业部的指示于1960年底責成上海机械工艺研究所負責，与南京工学院，山东工学院，一机部机械科学研究院，第二設計院，第一設計院等五个单位共同协作組成多宝冲天炉研究小組，着手对多宝冲天炉进行較全面細致的試驗与研究。

我們在1961年3、4月份調查結果，上海地区应用多宝冲天炉是非常普遍的仅以机械工业局所属84个铸造单位为例，118只化鉄炉，改装成多宝炉的有102只，占86.5%。各宝应用情况以三排小风口、炉胆預热、強化器、二次进风、前炉回气最为普遍，其中使用小风口的炉子有98只，炉胆預热的有86只，強化器有83只，前炉回气有36只，其他前炉預热，炉頂預热，曲綫炉膛，水冷炉壁。外热风等經驗也有使用，但不够广泛（电火花亦曾采用过，但現已不用）。上海地区多宝炉，单独采用一宝的較少，通常都是配套使用。

由于多宝冲天炉，大大地强化了冶炼过程，改善了焦炭的燃烧情况，从而提高了冲天炉的热效率。虽然由于各厂具体情况不同，反映出来的效果不尽一致，但总的效果是肯定的。根据我們調查与实地測定結果，主要的效果表現在下列几个方面：

- (一) 鐵水溫度提高了40~50°C，使一般鐵水溫度均能保持1350~1400°C。
- (二) 降低了焦炭消耗量，在原有基础上平均节约了35%的焦炭；最高鐵焦比达到15:1。
- (三) 提高了生产率25~75%。
- (四) 在元素烧損的变化中，虽然缺乏系統可靠的分析数据，但一般反映，当在选定合理工艺参数及进行正常熔化操作的条件下，硅錳烧損仍在一般冲天炉容許烧損范围之内，且脱硫能力較改装前有所增强。
- (五) 炉衬侵蝕程度有所改善，据大隆厂反映，在使用強化器风口后，炉衬侵蝕量減少，且較均匀。振声和达丰两厂改装多宝炉后，修炉材料均減少一半以上，也可說明这一点。
- (六) 由于鐵水溫度的提高，焦炭消耗量的減少，为鐵水脫硫去气除渣創造了有利的条件，因而可以提高鑄件的质量。

(七) 多宝炉提高了铁水的过热温度，加强了焦炭的燃烧，对炉料的适应性较大，利用土焦土铁也能熔化出合乎要求的铁水，从而保证生产的正常进行。

(八) 由于炉衬侵蚀减少，风口可以少捣，同时加料口炉气温度减低，因而大大地改善了劳动条件。①




图 1 試驗爐簡圖

由于时间及試驗条件的限制，我們选择了使用范围較为广泛，效果較为显著的多排小风口，預热送风，曲線炉膛及机理不明，爭論較多的前炉回气，强化器及二次送风等六个宝作为进行試驗研究的对象，并为多宝冲天炉的設計提供較合适的工艺参数。

## (2) 試驗的主要条件

① 关于上海地区多宝炉詳細情况，研究小组另编写了一份“上海地区多宝冲天炉調查总结”可供参考。

(一) 試驗用爐：为了确保試驗数据的可比性，在进行工艺試驗前，在本所試驗工  
厂内建立了Φ600試驗爐1座(爐型結構見圖1)，大部分試驗均在該爐上进行，部分工

表 1 試驗爐分工表

工 艺 試 驗 名 称	試 驗 用 爐
三排小风口試驗	(1) 本所試驗廠，試驗爐
二次風試驗	(1) 本所試驗廠，試驗爐 (2) 上海拖拉機廠，3號爐 (3) 第四紡織機械廠 (4) 大隆機器廠 (5) 江南鋼鐵廠
前爐回氣(放氣)試驗	(1) 上海鍋爐廠(回氣) (2) 上海拖拉機廠(放氣)3號爐 (3) 本所試驗工廠，試驗爐(放氣)
強化器試驗	(1) 大隆機器廠 (2) 本所試驗工廠，試驗爐
熱風選型試驗	(1) 本所試驗工廠，試驗爐
曲線爐膛試驗	(1) 本所試驗工廠，1號爐 (2) 上海鑄造機械廠
多寶配合試驗	本所試驗工廠，試驗爐
沖天爐定型試驗	本所試驗工廠，試驗爐

艺試驗則在上海拖拉機廠，大隆機器廠，上海鑄造機械廠，上海鍋爐廠，第四紡織機械廠，江南鋼鐵廠等單位交錯進行。各試驗爐分工情況及主要參數分別見表1及表2。




图 2

(二) 炉料：在試驗過程中，各爐所熔制鑄鐵牌號大都在C415—32、C421—40的範圍內，鑄件變化基本不大，但所使用之焦炭質量波動範圍較大，現將使用的焦炭平均成分列于表3。

### (三) 測量儀表及控制：

1. 溫度測量：其中包括鐵水溫度，爐氣溫度，爐內溫度，熱風爐膽爐壁溫度及熱風溫度。由於測溫範圍各有差異，故根據需要選擇不同的溫度計，如表4所示。

2. 風量測量：採用流量孔板測定總風管風量及二次風量，在總風管中所測之風量，因包括漏風損失及測量裝置的誤差，不可能代表真實送入爐內之風量，故另外尚用“燃燒焦炭所需實際空氣量的方法”進行核算，其方法如下：

#### 孔板裝置及計算：

所有試驗用爐孔板裝置採用下述尺寸比例：

$$d = (0.6 \sim 0.8) D$$

式中 D——風管直徑；

d——孔板孔眼直徑。

風量計算中考慮了在風管中流動氣體的實際狀態與標準狀態的差別，給予下述修正：

$$Q = 60 \times \alpha \times \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{\frac{2g\Delta h}{(V_0 + f) \left(1 + \frac{f}{0.804}\right)}} \times \sqrt{\frac{p}{760}} \times \sqrt{\frac{273}{T}} \text{ 标米}^3/\text{分}$$

卷之二十一

表 3

試驗爐名稱	經常熔化鐵級	焦炭平均成份%				
		固定碳	水份	灰份	揮发物	硫份
鑄造所試驗爐	15—32, 21—40 18—36,	70.0	2.75	24.4	2.64	0.755
鑄造所 1号爐	同上	72.0		23	1.0	
上海拖拉機廠	同上	73.37	3.01	23.70	0.32	0.84
上海第四紡織機械廠	同上	70.8	1.77	25.33	1.80	0.69
大隆機器廠	15—32, 21—40 18—36, 28—48	72.37	2.40	15.76	6.06	1.38
江南鋼鐵廠	普通鑄鐵					
上海鍋爐廠	球墨鑄鐵	80.6	2.66	14.66	2.52	1.17
上海鑄造機械廠	普通鑄鐵	72.5		23.5		0.95

表 4

測量內容	溫度計名稱	備注
鐵水溫度	1. pH光學高溫計 2. 淬入式鉑鈷-鉑熱電偶附303型電位差計	未經溫度修正，除拖拉機及大隆機器廠用該廠自己高溫計外，其余皆用此高溫計
加料口爐氣溫度	鐵康銅熱電偶附303型電位差計	鐵康銅電偶系自制並經與鉻-鋁熱電偶校正
熱風爐膽爐壁溫度	同上	
爐內溫度	鉻-鋁熱電偶附303型電位差計	
熱風溫度	300°C 水銀溫度計	

式中  $\alpha$  —— 流量系数；

$V_0$  —— 空气比重 = 1.29 公斤/标米<sup>3</sup>；

$f$  —— 空气中含水量 (公斤/米<sup>3</sup>) :

$(\frac{d}{D})^2$	$\alpha$	$(\frac{d}{D})^2$	$\alpha$
0.30	0.636	0.50	0.695
0.35	0.645	0.55	0.716
0.40	0.660	0.60	0.740
0.45	0.676	0.65	0.768

T: 實際空氣溫度 = 273° + t°C。

P: 管道內空氣絕對壓力 (毫米汞柱)。

$\Delta h$ : "U" 形管壓差 (毫米水柱)。

總送風量的核算：

根據每一公斤焦炭全部燒成 CO 時需要 4.45 米<sup>3</sup> 空氣可計算燃燒一公斤焦炭實際所需要的空氣量  $Q_1$  (米<sup>3</sup>)

$$Q_1 = 4.45(1 + \eta_v) \times f / 100 \text{ 米}^3$$

$\eta_v = \frac{CO_2}{CO + CO_2}$  : 由加料口爐氣分析所得之焦炭燃燒率。

f —— 焦炭固定碳含量的百分數。