

叶高洛夫、伊万諾夫、洛扎諾夫著

汽車及其机构 試驗方法

第六册




机械工业出版社

汽車及其机构試驗方法

第六册

叶高洛夫、伊万諾夫、洛扎諾夫著

拖拉机研究所譯



机械工业出版社

1960

出版者的话

本书是苏联国立机器制造书籍出版社(Машгиз)出版[汽车及其机构試驗方法]的第六册——制动机构。第一、四、五、七册已經分期出版，其內容分別为汽車离合器、汽車的轉向机构、汽車滚动轴承、动力性能和經濟性的試驗。第六册是我社选定出版的最后一册。

本书研究了汽車制动器总成及其各部件和零件的現有室內試驗方法。对各种試驗台及附件也作了詳細叙述，并指出了选择典型試驗方法的途徑。书中引用了各汽車厂、科研单位和高等工业学校汽車實驗室的經驗。

本书的讀者对象是汽車工业及汽車運輸业方面的工程技术人员，也可供高等工业学校和中等技术学校汽車专业的师生参考。

本书譯稿承刘堅俊同志审校。

苏联Л. А. Егоров, Ю. Б. Иванов, В. Г. Розанов著‘Методы испытания автомобиля и его механизмов’(Машгиз 1955年第一版)

NO. 3165

1960年6月第一版 1960年6月第一版第一次印刷
850×1168 1/32 字数 137 千字 印张 5 1/2 0,001—3,531 册
机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市书刊出版业营业許可証出字第 008 号 定价(10-7) 0.99 元

目 次

原序	4
諸論	7
汽車制动机构的工作条件	10
摩擦付的試驗	16
摩擦付的工作条件	17
汽車制动器的摩擦付	19
摩擦付的檢查試驗	26
摩擦付的科學研究試驗	61
摩擦付檢查試驗和科學研究試驗方法的分析	70
結論	82
制動机构的試驗台試驗	83
制動机构在慣性式試驗台上的試驗	84
制動机构在經常制動式試驗台上的試驗	121
結論	148
制動机构零件的試驗	152
制動衬面与制動蹄总成的試驗	152
制動鼓的試驗	159
制動器支承盤的試驗	169
制動器拉力彈簧的試驗	170
制動蹄与制動鼓之間間隙自動調整机构的試驗	171
結論	173
總結	174

原序

苏联发展国民经济的第五个五年计划，除了增加汽车及其它运输机器的产量外，对它们的进一步改善，以及提高它们的使用性能方面也作了规定。

提高汽车和运输机器使用性能的主要方法之一是提高行驶速度，而提高行驶速度则与制动系统的改善密切相关。没有全面的试验研究，就不可能创制出最有效而工作可靠的制动系统。这些研究必须按照一定的而有充分科学根据的方法在现代设备上进行。

可是，各试验工作者、工厂和科学研究所拟定的制动系统及其元件的现代试验方法以及所采用的试验设备，在文献中介绍得不够详尽，以致在使用、改进和统一化方面造成很大的困难。各单位用不同方法和设备对同一机构所作的试验，得出不可互相比较的结果，这就是经常发生争执的症结所在，特别在交付验收试验中尤其如此。

在本分册中，作者试图把制动机构及其元件试验方面的资料加以系统整理和概括。


本书的目的是：

- 1) 向读者介绍制动机构及其个别零件以及制动机构中所采用的摩擦材料的现有试验方法，并介绍所采用的试验设备；
- 2) 根据优缺点的分析，帮助选择最合理的试验方法和设备；
- 3) 指出改进试验方法和改善试验设备的途径。

在本书的编写工作中「汽车制动机构的工作条件」和「制动机构的试验台试验」两章是由叶高洛夫(Л. А. Егоров)执笔；「摩擦付的试验」和「制动机构零件的试验」是由伊万诺夫(Ю. Б.

Иванов) 执笔；所有图表資料也均由伊万諾夫編制；汽車制动系統的工作条件和摩擦材料的試驗方面的个别小节是由洛扎諾夫 (В.Г. Розанов) 执笔；此外，由洛扎諾夫担任本书主編。

著者誠懇地欢迎一切批評，来信請寄：莫斯科 K-12, 特列嘉科夫斯基 (Третьяковский) 大街 1 号苏联国立机器制造书籍出版社 (Маштиз)。



緒論

苏联汽車技术发展的特征是增加汽車、公共汽車和供国民经济各部門应用的其它車辆的型号。汽車各部件和机构正日趋完善。

苏联发展国民经济的第五个五年計劃指出了苏联汽車制造业及汽車运输业进一步发展的途徑。

此外，还規定了大力扩充硬质路面的公路网。这样，就能大大地提高汽車和汽車列車的行駛速度。

当提高汽車行駛速度及增加汽車和汽車列車的載重量时，除了增加汽車运输行車密度外，制动系統及其进一步的改善就具有特殊重要的意义。

由于汽車或汽車列車行駛时的儲备动能不断增长，引起制动方法逐步改善，陈旧的制动系統被淘汰，而作用效率和可靠性很高、使用壽命很长的新式先进制动系統得到了发展。

汽車和汽車列車的制动方法基本上可以分为两种：

- 1) 利用摩擦元件，例如蹄式、带式和盤式制动器来制动。
- 2) 利用非摩擦元件，例如液态电磁制动器和电动制动器来制动，或者用发动机或空气吸收器能量（風車和螺旋桨）来制动。

操纵制动器的傳动机构，种类极其繁多；可分为机械傳动、液压傳动、气压傳动、电力傳动以及它們的許多配合方式。

采用最广泛的是用机械傳动、液压傳动、气压傳动、气-液傳动及电-气傳动的蹄式、带式和圓盤式制动器。这种具有把汽車行駛时的动能轉变为热能的摩擦付的制动机构的試驗，就要在本分册中予以研究。

在創制制动器和傳动机构的结构时，在改善制动系統性能及其使用性能（使用方便性、調整簡便性、使用壽命等等）的同时，必須考慮到用以制造这些汽車部件的材料的最合理使用問題。在

汽車工业中，在提高工作性能的同时，为了节约材料和降低各个部件和零件的重量所展开的斗争，对科学研究所组织和汽车工厂的工作人员提出了修改制动系统结构和制动机构零件的重大任务。

不言而喻，正确地解决汽车和汽车列车的制动问题以及设计高效率和作用可靠的、使用材料最合理而经济的制动系统，只有对制动系统进行了全面的试验后才有可能，这种试验能仔细地检查制动器的使用性能和制动机构及制动传动的计算资料。

不仔细地研究制动器在汽车上使用时的工作情况，不在实验室条件下对其进行全面的研究分析，就不可能制造出有效的、可靠的、等强度的和耐磨的制动器。这时，在实验室试验时所应用的试验台，必须保证尽可能符合制动器在不同使用条件下的汽车上的实际工作条件。从汽车制动器试验的实际经验中可以肯定，使用条件对制动系统的工作及其各个零件（特别是摩擦片）的使用寿命发生极大的影响。

必须指出，制动系统具有很多种不同的结构形式，并且在极其多样的使用条件下工作，但是仅在不久以前，当汽车运输的行驶密度大大增大，因而要求非常认真地解决必要的行驶安全性问题时，才开始对制动系统予以应有的注意。保证制动系统高度作用效率的更加完善的制动传动（液压传动和气压传动等等）只是在最近才被广泛采用。

在技术文献中，有关制动机构试验方法的材料很少，而关于现代制动传动的试验和研究的资料几乎没有。

可是，由于对现代汽车制动系统提出了很高的要求，因而就需要制定新的试验方法，制造更加完善的试验台以及其他设备，以便对制动系统的工作进行深入的科学的研究，对制动器各个元件，特别是摩擦衬面进行检查（交付-验收）试验。

本书是系统整理制动系统及其元件试验的零散报导、总结有关制动器试验的实际经验的初步尝试。本书中叙述了现在最通用的试验方法和试验装置（试验台）、设备及附件，并且对其优缺点

也作了扼要的分析；每章之后还指明了进一步改善試驗方法及試驗設備的途徑。

本冊內載有有关制动机构主要元件——摩擦付——的試驗、制动机构总成的試驗台試驗和制动机构某些零件的試驗等方面的資料。

汽車制動机构的工作条件

現代汽車的制動机构在极端困难的条件下工作：在汽車緊急制動时，制動机构的很多零件受到很大載荷的作用，頻繁而强烈的制動会把制動机构加热到很高的溫度，落到制動机构工作表面的灰尘、泥垢、水分等等会大大恶化其工件条件。

汽車制動器中所發生的現象及其工作条件的特征，决定于很多因素：制動器的结构，制造其零件时所采用材料的性能及其制造工艺。其中每一項因素在所有其它条件相同时，对制動器工作条件都发生重大的影响。制動器摩擦付的主要元件——摩擦衬面——的性能对制動器的工作条件影响尤其大。

各种缺陷，如設計上的缺陷、工艺上的缺陷和使用上的缺陷等，对制動器工作条件的影响都很大。結構剛度不够的制動器，在工作时会引起比压的局部增高，因而发热加剧，磨损增加。如在制造摩擦衬面时違反了工艺規程（未遵守型成規范），摩擦付的摩擦系数便降低了，所以为了有效的制動起見，必須大大地增加傳动力，因而縮短了衬面的使用寿命；在汽車使用过程中对制動器的調整不够及时的話，能够引起蹄片支承銷的加剧磨损，結果制動器会发生楔住現象，而使其各別零件损坏。

根据汽車及汽車发动机科学研究所（НАМИ）于 1953 年在小客車上对各种制動衬面的實驗室-道路試驗，以及莫斯科第一公共汽車場于 1949~1950 年間进行使用試驗的資料，确定了制動情况，摩擦付的性能和多种缺陷对制動机构工作条件的影响。

型成衬面（第一和第二方案）和織物衬面（第三方案）都曾在小客車上作过試驗。

第一方案衬面在М-20「胜利」和ЗИМ 汽車的制動器内进行了試驗，而第二方案和第三方案分別在ЗИС-110 和「莫斯科人」汽

車的制动器內进行試驗。

在公共汽車（ГАЗ和ЗИС）上試驗了型成封面，这种封面专供在載重車的制动器中工作之用。

摩擦付的滑动速度、比压和溫度以及制动的效率和頻率等决定于制动情况。这些参数按制动性质（紧急制动或一般制动）的不同而有不同的值。

制动情况取决于很多因素：汽車的型式、重量和高速性，制动器的結構，摩擦付的性能和使用条件（道路条件和气候条件，行車密度和司机的技术熟练程度）等等。

制动情况对制动器溫度应力的影响特別强烈。

在ЗИМ和М-20〔胜利〕汽車上进行試驗时，第一方案封面的溫度在緊張的市内交通条件下，相应地沒有超过 165° 和 130°C 。当时，封面的发热沒有引起制动效率的降低。

М-20〔胜利〕汽車在克里木山区的条件下，在长距离斜坡上試驗时所测定的制动封面最高溫度达到 $160\sim 185^{\circ}\text{C}$ ，但制动效率沒有显著降低。

在这种条件下，为了降低封面的溫度应力，建議不單純利用制动器，而且也利用发动机来制动。

同样那些制动封面装在ЗИМ汽車上工作时，溫度情况更加严重：在山区中行驶时，最高溫度达 280°C ，而平均溫度为 200°C 。在如此高的溫度下，这些封面所保証的制动力矩降低到几分之一，同时制动效率不再恢复。然而，除了发热到 200°C 或者更高一些溫度的封面以外，其它制动器的封面，由于受热不均匀而具有較低的溫度，因而保持了必要的摩擦性能。

在公路的平坦路段上进行的試驗表明，这种封面摩擦性能的显著差別，会破坏各車輪之間制动力矩的合理分配，因而在强烈制动时汽車可能产生側滑。

这样，对第一方案制动封面來說，当ЗИМ汽車通过山区的长坡道时，由于制动封面的发热，摩擦性能大为降低，以致不能

保証在这种条件下的行車安全。

当 ЗИС-110 汽車在緊張的市內交通条件下进行試驗时，第二方案制动衬面的溫度变化在 60~160°C 范圍內，仅在很少的情况下，个别衬面的溫度达到了 180°C。

因此，在緊張的市內交通条件下，ЗИС-110 汽車制动效率不应因衬面发热而降低。

ЗИС-110 汽車在克里木山区的长坡道上行驶时，制动衬面的最高溫度达 250°C。当时其余衬面的溫度在 150~225°C 范圍內。最热的衬面在这样高的溫度下，摩擦性能就大大降低，因此显著增大制动距离。

〔莫斯科人〕 汽車在緊張的市內交通条件下进行的試驗表明，第三方案衬面的溫度不超过 70°C，而在克里木山区的长坡道上不超过 140°C。这些制动衬面，不論在緊張的市內交通条件下，还是在山区长坡道上，通常都不致因发热而降低制动效率。

摩擦付的摩擦性能，强烈地影响制动器的工作：随着摩擦付溫度的升高和被水分、油料、尘土及汚泥等沾污程度的加重，制动效率一般即逐渐降低。

道路試驗和試驗台試驗表明，当第一方案衬面加热到溫度低于 150~160°C 时，制动效率实际上沒有什么变化，当衬面受热到溫度达 200°C 时，制动力矩降低 10~12%。当衬面溫度到了 200~250°C 时，制动效率便开始剧烈降低。

当衬面第一次热到 200~250°C，隨之再冷却到 20~30°C 之后，制动性能并不能完全恢复，以后只要受热到比較低的溫度 (170~220°C)，制动效率就开始剧烈降低。

当衬面被热到溫度超过 160°C 时，衬面便发出气味。这就表明了衬面已开始暗燒。当衬面的溫度热到 200~250°C 以后，在其工作表面上可明显地看到燃烧产物和磨損产物的微粒，这些微粒部分地为受热时分泌出的而在冷却时凝固的树脂状物质粘結在一起。

可以設想，磨損产物和燃燒产物同在衬面发热时所分泌的、把这些产物粘結在一起的树脂状物质混合在一起时，好像在工作表面（在足够高的溫度下）上形成一层薄薄的潤滑油层，因而，摩擦系数显著地下降了，这就是高溫时制动效率大大降低的原因。

当制动器冷却时，树脂状物质凝固，并与衬面工作表面上存在的磨損产物和燃燒产物微粒粘結在一起。因为这种凝固过程不是像在衬面型成时那样在压力下进行的，所以，凝固的表面层的强度、面积和耐热性都要比受热前的衬面材料差，这一点也就是衬面在制动器机构内加热到200~260°C之后，制动效率不能恢复（所謂殘余恶化）的原因。

衬面浸水后，制动效率略有降低，但当衬面加热到100~120°C时，效率又会恢复。

衬面塗油后，制动能能力几乎完全消失。当沾油衬面加热到170~175°C时，制动效率能局部地或完全地得到恢复。

試驗表明，将ЗИС-110汽車所用的第二方案制动衬面加热到150~160°C时，几乎不影响其摩擦性能。当衬面的加热溫度超过170°C时，制动效率便逐渐下降了，当溫度在250~290°C左右时，达到了极小值。当将衬面繼續加热到比較高的溫度，而达到310~380°C时，几乎又可使制动效率恢复到原先的水平，然而，在这样高的溫度下，衬面的材料便开始破坏了。

衬面加热到170~200°C溫度时，会引起制动效率的殘余恶化，然而它不是不可改变的：以溫度200°C左右为限重复加热冷却几次之后，衬面的摩擦性便能完全恢复。

在这种方案制动衬面加热到溫度310~380°C，再冷却到20~30°C之后，由于其摩擦性能的殘余恶化和已开始的材料破坏，这种衬面即不适用于繼續工作。

与第一方案的衬面一样，第二方案衬面受热时，制动效率的降低是受热分泌出来的树脂性物质与磨損产物和燃燒产物混合，似乎在衬面工作表面上形成一层潤滑油膜的缘故。

这种衬面加热到溫度超过 $280\sim300^{\circ}\text{C}$ 时，制动效率的增加，显然是由于衬面工作表面上粘結性的树脂性物质燒掉和汽化的結果。衬面在 200°C 溫度限度内重复加热几次时也发生同样的現象。

衬面浸水后，制动效率略有降低(約 $4\sim5\%$)。

这种型式的衬面塗油后，同样会使制动能力几乎完全消失。只有在衬面加热到溫度 190°C 时，制动效率始可达到对应于衬面的值，这基本上也可以用油的汽化来解釋。

[莫斯科人]汽車用的第三方案衬面的加热到溫度 $160\sim170^{\circ}\text{C}$ 时，摩擦性能沒有什么变化。衬面的溫度繼續增高时，制动效率便开始逐渐降低，而当溫度到了 $200\sim250^{\circ}\text{C}$ 时，制动效率即非常剧烈地下降。制动器冷却之后，制动衬面的性能便完全恢复。

这种型式衬面的吸湿性比型成衬面大得多。它們吸收水分的时间可延續24小时以上；这时原始重量增加了 0.22% ；但这种衬面浸湿后，摩擦性能几乎并不恶化。

衬面塗油以后，摩擦性能非常剧烈地下降，只有在溫度到了 175°C 时才开始恢复。

制动机构的各种缺陷，同样影响其工作。

在汽車制动器內，常常遇到下列缺陷：

1) 当结构或布置方案与其工作条件或工作状况不相适应时所产生的設計上的缺陷；

2) 在零件制造时，由于几何形状、尺寸、工作表面加工光洁度、材料的成分及其热处理情况、工厂調整等方面不合图纸要求而产生的工艺上的缺陷；

3) 由于维护不良、使用材料质量低劣和采用了零件不允许的工作情况等等而产生的使用上的缺陷。

这些缺陷可能破坏制动系統的工作，即：

1) 作用效率降低，以致制动器受到过大傳动力的作用而过载；

2) 作用不可靠，引起制动器零件磨损增大（由于不完全

制动);

- 3) 靜荷强度、动荷强度和疲劳强度降低，引起个别零件的损坏以致制动器卡住；
- 4) 靜荷刚度和动荷刚度降低，使摩擦付表面的比压重新分布，并使比压增大；
- 5) 耐磨性、耐热性和耐蚀性降低，因此改变了摩擦付的工作条件；
- 6) 密封性不良，使外来杂质落到制动器的工作表面上而改变了摩擦条件；

7) 出现讨厌的噪音(轧轧声、吱吱声、尖啸声等)，这是由制动器中的振动现象引起的；

8) 破坏工作过程进展的正确性，并在相应的道路条件、气候条件及其它条件下产生故障，不能工作。

制动系统的正常工作可能由于发生事故以及出现上述的某一缺陷而受到破坏，因此，在研究和评价制动器时，必须加以区别。

下面引证各种制动机构及其零件的工作正确性受到破坏若干情况作为实例。

汽车制动机构的零件在其使用过程中经常受热，不断磨损，逐渐损坏。

制动机构零件的使用寿命，按工作表面的状态及摩擦零件之间的间隙来确定。所以摩擦表面和其他零件的磨损和状态的观测，有很大的实际意义。

确定制动机构零件在使用中的工作寿命时，必须把由于正常(自然的)工作和不正常(强化的和紧急的)工作所产生的变化区别开来。

制动衬面在强化情况下工作时，磨损很强烈。例如，根据莫斯科第一公共汽车修理场于1949~1950年间所提供的总结资料，TA3小型公共汽车制动衬面的平均使用寿命，为18679公里行驶里程，ZMC中型公共汽车为14118公里(前制动器)和12980公

里(后制动器)。

制动鼓的使用寿命，基本上取决于制动时所放出的热量及制动鼓的散热能力。

制动鼓(盘)的工作表面，可能有两种磨损(损坏)形式：

1) 由卡在制动衬面上并刮削制动鼓(盘)的工作表面的外来固体硬粒所引起的机械损坏，即磨削性磨损；

2) 由于制动鼓散热能力不足，在其工作表面上形成热裂纹。

制动鼓工作表面磨削性磨损的强度，取决于制动鼓的刚度、制动鼓的材料、衬面材料以及使用条件。

制动鼓工作表面的开裂，取决于其材料的质量、热导出的正确性以及使用条件。

当高速汽车制动时(吸收大量的动能时)，制动鼓与制动盘和轮毂的铆钉连接、螺栓连接以及其他连接，有时可能松动和损坏。

摩擦付的試驗

现代汽车及其它车辆制动系统的效率、可靠性和使用寿命，在很大程度上取决于制动机构摩擦付的性能。摩擦付的摩擦性能通常以摩擦系数来表示，它决定了机构的作用效率，各种工作条件下摩擦系数的稳定性决定了制动器的作用可靠性，而摩擦付的良好耐磨性，决定了制动机构的使用寿命以及其不须经常调整的工作能力。

只有进行全面的试验，才能确定摩擦付的摩擦性能。

制动器摩擦付的试验，可分为两大类：检查(交付-验收)试验和科学试验。

为了更清楚地阐明对制动器的摩擦付需要提出什么样的要求以及需要在哪些方面进行试验，我们更详细地研究一下摩擦付的