




# 气象仪器的修理和调节

諾維可夫著



財政經濟出版社

# 气象仪器的 修理和调节

第二章

湿度计方面的修理

# 气象仪器的修理和调节

諾維可夫著

中央气象局编译室译

财政经济出版社

1956年·北京

## 原出版者的話

本書是再版修訂本，書中談到氣壓、氣溫和濕度儀器的修理問題，和修理氣象儀器時所必須具備之主要的最複雜的設備，并對製造用作修理儀器和檢定儀器的專門設備作了具體的說明，同時也涉及到調節儀器靈敏度的方法。另外還補充了第一版中沒有說到的測定氣壓儀器的修理，對其他各節也曾經修正和補充。

本書預計供給從事修理和調節氣象儀器的人員作參考。但同時對蘇聯氣象台站的實際工作者、台站檢查人員、水文氣象技術學校的學生以及水文氣象和各種訓練班的學生都有用處。

## 目 錄

第一章 气压測定仪器的修理.....	5
第一 節 补正标尺式台站气压表.....	5
第二 節 虹吸式标准水銀气压表.....	16
第三 節 虹吸式檢查水銀气压表.....	24
第四 節 考察水銀气压表.....	31
第五 節 水銀压力表.....	33
第六 節 水銀的清洗与蒸餾，气压表內管水銀的灌充.....	37
第七 節 滑油抽气机、真空抽气机及压力表和对它們的 維护.....	45
第八 節 台站空盒气压表和高度表.....	48
第九 節 气压計.....	54
第十 節 沸点測高表.....	59
第二章 温度測定仪器的修理.....	61
第十一 節 各种溫度表.....	61
第十二 節 溫度計.....	62
第三章 湿度測定仪器的修理.....	67
第十三 節 通風干湿表.....	67
第十四 節 毛髮湿度表.....	71
第十五 節 湿度計.....	73
第十六 節 自記仪器的鐘机.....	78
附 錄	
一 修理气象仪器的某些实用方法.....	83

二	高山气压表水銀槽中水銀量的多余或不足的測定.....	96
三	气压表內管与水銀槽內徑的比例表.....	98
四	气压表损坏时气压表金屬外壳的維护办法.....	98
五	台站水銀气压表托运时的包裝方法.....	99
六	各种气象用溫度表的規格綜合表.....	102
七	水銀气压表的規格綜合表.....	104
八	ГОИ 背調配法.....	106
九	鍍零件用的導电液.....	106
十	苏联各气象仪器檢定处名称及其代号一覽表.....	110
十一	参考文献.....	111

# 第一章 气压测定仪器<sup>①</sup>的修理

在气象台站上广泛使用两种气压表——水银气压表和金属气压表，来测定大气压力。同时记录大气压力变化的仪器——气压计，各台站也普遍采用。

水银气压表是根据流体静力学原理测定水银柱在与外界压力平衡时的高度，来表示大气的压力的。

使用最广的水银气压表有下列三种型式：补正标尺式（即寇乌式）台站气压表，虹吸式准标气压表和虹吸式检查气压表。但是在使用中的还有许多别种构造的气压表，其中以高山气压表和考察气压表为最多。

## 第一節 补正标尺式台站气压表

**概述** 台站气压表（图1和图2）主要部分为：在高度真空下装满水银的玻璃内管、水银槽、刻有标尺的金属外壳、读数用的带着游尺的圆环和温度表。这些部分是经常要修理的。

补正式标尺台站气压表的构造，能保证准确地测定大气的压力，虽然水银槽内水银面是随着大气压力的变化而改变的，但只需按气压表外壳上的标尺读出玻璃管内水银柱液面的位置即可。

标尺的补正在于气压表标尺每一刻度的值不等于1毫米，而等于

$$\frac{Q-q_1}{Q+q-q_1} \text{ 毫米}$$

① 气压测定仪器指测定气压用的仪器，包括目测的和自记的在内——译者注。

上式中,  $Q$  为槽的内截面積,  $q$  为玻璃內管的内截面積, 而  $q_1$  为玻  
璃內管的外截面積。

我國工厂所出產的气压表, 其玻璃內管和水銀槽的内截面積  
之比为 1:50, 即:

$$\frac{q}{Q} = \frac{1}{50},$$

亦即气压表标尺的每一刻度的間距: 用毫米刻度时等于 0.980 毫  
米, 用毫巴刻度时则等于 0.735 毫米。

因此, 气压表內管损坏后, 更換新玻璃內管  
时, 其內徑应与水銀槽的內徑成一定的比例, 同  
时, 其外徑应尽可能与原來的相近。

最近出產之气压表, 其玻璃內管应用部分的  
內徑在 7.2—7.3 毫米范  
圍內, 而水銀槽的內徑  
等于  $51.7 \pm 0.06$  毫米。

然而, 在修理中也  
常常遇到具有其他尺寸  
的玻璃內管和水銀槽的  
气压表。为了在选择与  
水銀槽內徑成一定比例  
的玻璃內管时不致發生  
錯誤, 最好参考附錄三。

#### 台站用气压表有兩



圖 1 补正标尺式  
台站气压表  
(即寇烏式水  
银气压表)




圖 2 台站气压表下部断面圖  
1. 內管, 2. 护筒,  
3. 螺絲, 4. 槽,  
5. 槽底。

种标尺, 其测定范围为 810—1110 毫巴, 或为 680—1110 毫巴。

出品較早的气压表是用毫米刻度, 其范围为 650—820 毫米或  
400—820 毫米。

气压表的仪器訂正是由于發生下列誤差: 玻璃內管应用部分

的直徑與水銀槽的直徑不成一定的比例、玻璃管應用部分的直徑不規則、水銀槽直徑不規則，以及由於標尺刻得不準確而產生誤差。後兩種誤差使得儀器訂正沿整個標尺變化不定（跟標尺的劃線）。此外儀器訂正還與氣壓表水銀槽中的水銀量有關。

氣壓表的容許誤差限度定為：與水銀槽中水銀量有關的儀器訂正不得超過±0.3毫巴，或±0.2毫米，在標尺各個不同部位的刻度，訂正值的變化，每100毫巴不得超過±0.3毫巴，或每80毫米不超過±0.2毫米，整個標尺（從800到1060毫巴），不能大於0.7毫巴，而米制標尺（從600到790毫米），不能超過±0.5毫米。氣壓表標尺上訂正值的變化應當是均勻的。

氣壓表製造或修理完畢後，必須按照1948年出版的“氣象及高空儀器檢定手冊”進行檢定，以便確定儀器訂正的數值。此次檢定是對製造或修理氣壓表質量的最後檢查。

氣壓表可能由於許多原因而發生故障，有時常常由於沒有正確地執行運輸準備的指示，和破壞運輸規則，而使氣壓表剛運到指定地點，就已發生故障。

氣壓表在運輸時要裝在一個特制的盒子裏面，盒子兩端套上軟墊，而且在放水銀槽的盒子的一端，套上大一些的軟墊，使搬運時氣壓表能保持傾斜，這樣水銀槽就能比內管密封的一頭高些。

套上軟墊可以使氣壓表在搬運時防止發生猛烈震動，可是要注意，即使有軟墊（即是很軟的襯墊物），盒子被碰撞時也不能避免內管斷折。

氣壓表在運輸時應防止猛烈擺動及震動，尤其要避免碰撞。

氣壓表在運輸時損壞，可能有各種各樣的情形，但最主要和最常見的是：空氣進入氣壓表的管中，此種故障可在檢定處所屬有必要設備的修理廠中由水文氣象分局有經驗的檢查員消除，或由熟悉修理規則的其他技術人員消除它。

空气进入气压表后，很多人即認為只要將气泡从气压表內管中排出即可，故采取許多不同的方法，例如：引入較大的空气泡，用金屬線將气泡吸出，或用其他方法。但所有这些方法都不能認為是根本的办法，因为在使用很短的时期后，該气压表的仪器訂正就会改变，同时玻璃內管中水銀球面的形狀也隨着改变，玻璃內管的内壁呈現一些小圈。

發生上述現象的原因，是由于空气进入气压表內管中时，灰塵和湿气也隨空气進去，但要把它們同空气一起完全排出却是不可能的。灰塵和湿气促成管內水銀起氧化作用，結果气压表就变成不准确了。

排出气压表內管中的空气唯一正确可靠的方法，是將气压表內管重新灌充清潔的水銀。施行这一方法之前必須仔細地用化学方法清洗气压表內管。

**气压表內管中重新灌充水銀时拆卸气压表的方法** 拆卸气压表的步驟如下：

- 一、旋緊水銀槽蓋上的螺釘；
- 二、將气压表从懸挂处取下，小心地倒轉气压表，使水銀槽向上；
- 三、旋开水銀槽底，將盛在水銀槽中部的水銀倒出；
- 四、擰开水銀槽的中部，从槽中倒出剩余的水銀；
- 五、兩膝夾住气压表，用起子从水銀槽蓋上取出气压表內管，然后謹慎地將它从金屬套管中抽出；
- 六、倒轉气压表內管，用兩手將其放于傾斜位置，輕輕的抖几下，从管中倒出少量的水銀，随后使气压管斜着，并使其末端向上，讓空气泡進入其中，再輕輕地抖动气压表內管，使其中的水銀全部倒出；
- 七、用酒精灯烤热气压表內管的金屬护筒，將其火漆軟化后，

將金屬護筒從氣壓表內管上拆下；

八、用銅刀刮除內管上殘留的火漆，然後着手進行用化學方法清洗氣壓表內管。

**清洗氣壓表內管和灌充水銀的方法** 清洗氣壓表內管時，通過一玻璃漏斗，往氣壓表內管注滿純淨的硝酸，在溫度不低於 $20^{\circ}$ 的情況下擱置2—3小時。也有用純硫酸加重鉻酸鉀的飽和溶液，清洗氣壓表內管，其擱置時間相同。到時候仔細將酸類或重鉻酸鉀溶液從管中倒出，再用蒸餾水清洗管子四、五次。

為了避免手和衣服被燒傷，處理酸類及重鉻酸鉀溶液時，要戴上醫生用的橡皮手套及橡皮圍裙。進行上述工作的房屋應有通風設備。如果硝酸或溶液滴落到手上或衣服上，應立刻用氫氧化銨（氨水）潤濕灼傷的地方，再用清水洗淨。

氣壓表內管經過酸類處理後，用水洗淨，再用無水酒精至少清洗兩次，然後將內管開口的一端包上濾紙，口端向下，放在十分溫暖的地方（最好放在烘箱中，逐漸加熱到 $50^{\circ}$ — $60^{\circ}$ ，經過24小時）。

晾氣壓表內管的室溫為 $20^{\circ}$ — $25^{\circ}$ ，干燥時間至少為3—4天。

以前廣泛採用煮沸管內水銀的方法來灌充水銀，這是一個原始的方法，並對工作人員的健康極端有害，所以雖然下面引有這種方法的說明，但最好還是儘量避免用它，只在無灌充設備而又急於要用氣壓表的情形下，才用此法灌充。

**氣壓表內管抽氣的方法** 制造和修理氣壓表時採用下述方法抽氣。

在氣壓表內管開口的一端（1）接上一根三通管（2）（圖3），將三通管的一端（3）接在真空裝置的接頭上，在工廠的條件下，這個接頭一次可以接上幾支內管。將氣壓表內管放入一個直徑為300毫米、高為1.2米、圓筒形的電爐中。氣壓表內管在抽氣與在切斷的時候，電爐溫度要保持在 $350^{\circ}$ — $400^{\circ}$ 範圍內。

切断內管的工作应在管子加热的时候進行，在抽气后切断下的內管，仍保留于电爐中，以便慢慢地冷却。

將經過化学方法处理的純潔而且干燥的水銀，注滿已抽气和取去接头的內管，为此目的，要將三通管的支管沉入盛滿水銀的槽中(圖 4)。使支管的尖端輕輕与槽底相碰，其尖端立即触断，这样就打开了進入內管的通路。由于大气的压力，槽中的水銀，便通过支管注入內管中。內管盛滿水銀后，从槽中取出三通管用銼刀將它在(2)的地方輕輕地刻着一条細紋而把它銼断。

內管重新灌充水銀后，裝配气压表的方法 裝配气压表之前必須准备好工作地方及所有的工具和材料。




圖 3 帶有為抽氣與灌水銀用的三通管的內管

1. 內管，
2. 三通管，
3. 與真空裝置焊接的地方。




圖 4 將已抽氣的內管灌充水銀的情形

1. 折斷尖端的支管，
2. 銼斷三通管的地方。

必須准备好下列工具和器材：裝滿 200 立方厘米化学成分純潔的水銀的量杯<sup>①</sup>，紙漏斗(由面積为  $20 \times 14$  厘米的打字紙制成)，

① 应用上述洗內管的方法清洗裝水銀的量杯。

穿紙漏斗用的鋼針(圖5)，办公用紙，剪刀，銅刀，火漆，酒精燈及氣壓表的全部零件。

裝配前必須再次檢查氣壓表的金屬外殼和齒條的良好情況，取下金屬外殼的帽蓋，取出玻璃護筒，再除去頂部的固定木塞；擦洗水銀槽的零件，檢查是否有密封墊，再從金屬護筒上取下皮墊。然後剪裁一條長250毫米、寬20毫米的紙條作為紙套用。坐着，用兩膝夾住氣壓表內管，使其成傾斜狀態，封住的一端向下，把靠近開口的一端（即固定金屬護筒的部位）放在酒精燈上加熱，直到溫度升高到能溶化火漆時為止，在內管上塗上很薄的一層火漆，並將已經準備好的紙條卷好，在距開口一端26毫米處做成一紙套，紙套的直徑與金屬護筒內徑相同。

隨後在酒精燈上將火漆溶化塗在內管上，同時紙套的上下兩端都塗上火漆（內管的全部外圍應稍多塗一點火漆）。紙套能使護筒對正內管中心的程序簡單些容易進行些，同時也便於裝置金屬護筒。

固定金屬護筒的步驟如下：加熱金屬護筒到能使火漆溶化的溫度，然後將護筒套在紙套上，並注意使火漆很好地填滿內管和護筒之間的縫隙。利用燒熱的黃銅刀刮去多餘的火漆，並將護筒安裝在距離內管開口一端的18.5毫米之處。

將內管沿中心旋轉來檢查所定的護筒對正中心是否準確，然後再停一些時間，以待火漆冷固。火漆冷固後，先用銅刀刮磨，然後用浸透酒精的擦布洗清其痕迹。

無論如何不能用油灰來固定內管上的護筒，因為油灰的溶解溫度為 $60^{\circ}$ — $65^{\circ}$ ，而其可塑性在低溫時仍很大，用門德雷耶夫油




圖5 鋼針與通條

灰固定的护筒，在自然条件下观测到的温度时，就能改变管内的位置。

护筒在内管上固定好之后，就着手进行下一步的装配，将以前取下的皮垫子，套在金属护筒上，用浸透酒精的擦布擦净整个内管，再仔细地把内管插入气压表外壳中，用它的一端摸索地插入中间的保险木塞，将管插入塞孔中。

用搬手扭紧金属护筒，然后将整个外壳直立，以检查内管是否在正中心，若内管在外壳中侧偏很多，则必须将其从外壳中抽出，再把护筒在酒精灯上加热，重新定内管的中心位置。

只有亲眼看到护筒在内管上正确固定而内管中心也已装定得很准确后，才安装顶部的定中心的木塞，并进行水银槽的装配。在水银槽盖上放上密封垫，再扭紧带有隔板的水银槽身。应注意隔板在槽身中的配置不是对称的，要以槽身较深的一端接在金属外壳上。

内管的正常位置是使其开口的一端较隔板低2—3毫米，否则，必须移动内管上的护筒，因此需重新将内管从外壳中抽出，再把护筒加热并作适当移动。确信内管安装正确后，用纸漏斗将水银注入水银槽中，该漏斗的尖端预先插有一钢针，以作为活塞用，使水银不能从针孔中倾出，用左手将盛满水银的漏斗拿到水银槽上，右手抽出钢针，水银即从针孔流出而注入水银槽中。当槽中的水银盖住了隔板之后，使气压表直立，再将钢针插在针孔上，并将剩余的水银注入预先准备好的杯子中，然后在水银槽身的边缘垫上密封垫，再将槽底擦到水银槽上。

水银槽各部分被擦紧时要注意他们彼此间的严密情况，因为如果任何一部分固定得不够严密，都能大大地改变气压表的仪器订正。

气压表装配好后，再固定玻璃护筒和带有挂环的帽盖，然后将

气压表挂起来与标准气压表或检查气压表比较，以决定注入槽中的水银量是否适当。气压表示度的比较，至少要在气压表装配和安装好四小时以后才能进行。

以调节槽内的正确水银量的方法来使其示度与标准气压表的示度一致 将气压表示度和标准气压表示度进行比较来确定必须注入水银槽中的水银量。

比较时，将水银槽盖上的螺钉(3)(图2)完全取出，然后记下两个并排安置的气压表——修理好的和标准气压表——的读数。

如两个气压表的示度(读数)相差很多，可以从修理过的气压表槽盖上的小孔中吸出或注入水银以求得差额减少。若气压表的示度大于标准气压表的示度，则从槽中吸出多余的水银，反之，则添加水银入槽中。减少和增加小量(若干滴)水银时，可以用一个特制的带有橡皮球的移液管来进行(图6)。

减少和增加槽中的水银必须重复数次，直到两个气压表的读数差不超过±0.1毫巴时为止。槽内水银量适合后经过两小时即可以进行对仪器的检定。

**气压表标尺和游尺的清洗及镀银** 有时气压表不需其他修理，而只需把标尺和游尺清洗和镀银。在这种情形下部分地拆卸仪器后就能进行。为此目的，把水银槽盖上的螺钉扭紧，并将气压表从挂钩上取下。然后谨慎地倒转气压表，使水银槽向上，把水银槽连同内管一起松开，使金属外壳与水银槽和气压表内管分离，然后将水银槽和内管垂直地挂在墙上特制的支架上(图7)，并清洗金属外壳。其步骤如下：

(1) 擦去金属外壳顶部的吊环，将玻璃护筒卸下；




圖 6 从槽中吸出与注入水銀用的移液管

- (2) 拔出金属外壳顶部的固定木塞；
- (3) 用齿条将游尺引到外壳顶部的开口，用手指从里面拿住游尺环，然后旋开固定游尺的螺钉；
- (4) 将游尺环连同齿条一起抽出，然后卸下承住玻璃护筒用的下部圆环；
- (5) 除去可能进入金属外壳中的水银滴，把金属外壳的里里外外擦净，特别是标尺部分，更要擦得仔细。用2号砂纸沿着标尺部分摩擦，使标尺发黑的表面洁净。然后用1号或0号砂纸作最后擦拭（同样地沿着标尺长度方向摩擦）；
- (6) 用两枚小钉将游尺固定在木板上，再用0号砂纸擦拭，砂纸贴在特制的棒上（图8），擦拭系顺着游尺进行（顺着细纵黑线）；
- (7) 用肥皂和热水洗手后，然后用碳酸钠擦洗经水浸湿过的游尺的刻度；
- (8) 用一种特制的镀银液<sup>①</sup>，将标尺和游尺镀一层银，为此，就必须先湿润刻度，然后用上述溶液顺整个的面擦拭。

当标尺表面出现了银层之后，应将其湿润，并用苏打粉仔细擦




圖 7 修理時將部分卸開的氣壓表掛在支架上的情形



圖 8 用砂紙擦淨標尺與游尺時用的軸棒。1. 砂紙。

① 制造镀银液的方法见附录。

拭，随后用流动水清洗和用清潔的擦布擦淨，再塗上一層洋干漆（透明漆）或硝酸纖維塗料。在塗透明漆之前最好將刻度和游尺在酒精灯上稍微加热。

鍍銀時，水銀不能掉在鍍有銀的零件上，鍍銀的手續最好在一个与处理水銀工作無关的房子內進行。

标尺和游尺鍍銀后仪器的裝配步驟如下：

（1）用亞麻軟布將玻璃护筒擦淨；

（2）裝好齒条、齒輪的調節裝置，固定游尺；

（3）用軟薄紙仔細地擦淨气压表內管然后放入金屬外壳中，扭緊水銀槽；

（4）安好頂部定中心的木塞，放入游尺环和玻璃护筒的下部垫圈，再套上玻璃护筒，并在放好上部垫圈之后，再扭緊金屬外壳的吊环。

气压表装配好并懸挂3—4小时以后，即可着手做示度比較。

**高山水銀气压表的修理** 山区的台站，現在比較廣泛采用一种高山水銀气压表，这种气压表的內管及外壳都比較短些。

此种設計上的改变，使觀測气压的范围能从870到500毫巴。

气压表的标尺也和普通台站气压表一样是补正式的。內管应用部分与水銀槽的直徑之間的相互关系，也和台站水銀气压表相同。

修理这种气压表的特点，是由于在普通情形下，气压为1000—1020毫巴时——即气压超过870毫巴时，整个內管都会被水銀灌滿，此时如果把它和标准气压表示度比較，便不能确定槽中需要的水銀量。

所以修理高山气压表时，为了要测定仪器訂正，必須有气压表檢定器（Бароколонка），在檢定器中把气压表的示度同标准气压表進行比較。