

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

化学试剂生产技术资料

化学工业出版社

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

化学试剂生产技术資料

73

北京化工厂編

(内部資料·注意保存)

化学工业出版社

硝酸銅 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

一、产品名称·性質·用途及規格

1. 产品性狀及用途

产品名称: 硝酸銅

分子式: $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 分子量: 241.63

产品一般性质: 暗蓝色三棱形結晶。比重2.05。极易溶于水及酒精中, 溶于浓氢氧化銨則呈深蓝色。熔点114.5°C, 猛烈加热則分解, 开始生成碱式盐 $4\text{CuO} \cdot 3\text{N}_2\text{O}_5$, 繼变为 CuO 。在湿空气中潮解。用硝酸銅酒精溶液浸湿的紙, 干燥后可以自燃。

t°C	20	40	60	80
$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 (\%)$	45.0 55.6	61.5	64.2	67.5

用途：試劑等。

2. 产品規格

最高不純物含量：%

測定項目	保証試劑	分析純	純
水不溶物	0.002	0.005	0.01
氯化物	0.001	0.002	0.005
硫酸鹽	0.005	0.01	0.02
鐵	0.001	0.005	0.02
硫化氯不沉淀的金屬鹽類	0.05	0.1	0.2


二、製造理論及操作過程

1. 理論

(1) 化銅時加酸不可太快，否則按下式反應耗酸較多：



(2) 用較稀的酸，以不大量冒黃色煙為宜。這樣可能按下式反應：



取結晶的溫度必須控制在 33°C 以上；如低於 33°C ，部分即生成 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 蒸濃和結晶時加入硝酸，是防止碱式鹽的產生。

2. 操作過程

(1) 操作工序：

① 洗銅：取電解銅板，放入適宜的土缸中，用約 5% 的硝酸浸泡，至表面所附的灰污去掉後立即取出，用蒸餾水沖洗兩次。

② 將洗好的銅板放在洗淨的不銹鋼桶中，加入 80 公斤蒸餾水，用虹吸管慢慢放入硝酸到反應開始（不可加得過快，以不大量放出黃煙為度）。每 40 公斤約加入硝酸 5 塔左右，待反應較慢時，

可通入蒸汽促其反应，直到溶液不再与銅板作用为止。

(3) 过滤：将反应終了的溶液用濾架鋪 4~5 层濾紙過濾，濾液必須清亮(开始滤时要去头)。每缸滤液加入硝酸 1 斤左右。

(4) 蒸浓結晶：将濾好溶液放燒瓶中(占瓶的体积約 $\frac{2}{3}$)，內加数枚玻璃球，置于炉火(垫两层鐵絲网)上蒸发，蒸到比重 $1.80 \sim 1.90$ 。在 100°C 时，将燒瓶从炉火上取下，慢慢倒入不銹鋼桶中(玻璃球不得倒入)。每半桶蒸好的溶液加硝酸半斤，并常加搅动，以防上部过分冷却。放到 $33 \sim 35^{\circ}\text{C}$ 时，将結晶取出，放在离心机上甩干。

注：如所用粗酸氯根大，蒸馏前每瓶酌量加入少許硝酸銀處理之。如作用的粗酸比量不大，不必冲稀即可蒸发。

(5) 成品处理：将甩干的結晶放在烘干的缸中，用牛皮紙封好，經中間控制分析合格后送去包装。

(2) 干燥操作工序：

将烘干合格的成品放不銹鋼盤或玻璃盤內，在 $50 \sim 70^{\circ}\text{C}$ 之間烘干，烘时常常搅拌，烘至不沾勺即可包装。

防止烘干后吸潮；溫度高时，可能有溶化現象，此时須将溫度調低一些。

三、注意事項

1. 分析控制

(1) 水不溶物含量的測定：

取样品 50 克(准确至 0.01 克)，加热溶解于含有 0.5 毫升硝酸的 100 毫升水中。在沸水浴上加热 1 小时，經玻璃過濾 塌壘過濾，用 150 毫升热水洗残渣，在 $105 \sim 110^{\circ}\text{C}$ 烘干至恒重。

如残渣的重量不超过下列数值时，则認為样品符合标准。

“保証試劑”样品…………… 1 毫克

“分析純”样品…………… 2.5 毫克

“純”样品 5 毫克

(2) 硫酸盐(SO_4)含量的測定：

取样品10克(秤准至0.01克)溶于25毫升水中，加不含硫酸根的盐酸(比重1.19)7毫升，置于水浴上蒸干。以同样的酸2毫升潤湿残渣再蒸干。将残渣溶于100毫升水中，加不含硫酸根的盐酸1毫升(比重1.12)，或30%的醋酸1毫升，加热至沸后再加10%氯化銀溶液5毫升，使溶液靜置18~20小时。将析出的沉淀用磁坩埚过滤，洗涤，于105~110°C烘干，灼烧至恒重。

如残渣的重量不超过下列数值时，则認為样品符合标准。

“保証試劑”样品 1.2毫克

“分析純”样品 2.4毫克

“純”样品 12毫克

注：如盐酸中含硫酸根，应于结果中加以适当的校正。

2. 安全操作注意事项

(1) 使用硝酸时，遵守三酸使用规程。

(2) 操作时穿胶皮围裙，戴胶皮手套及眼鏡。

(3) 使用离心机、汽泡、蒸发鍋等，遵守各該使用规程。

(4) 使用炉火时，遵守安全手册的规定。

(5) 銅盐有毒，操作者飯前必須先洗手。

硝 酸 銅

书号：(内)185

定价：0.02 元

化学工业出版社(北京安定門外和平北路)出版

北京市书刊出版业营业許可証出字第092号

化学工业出版社印刷厂印刷 内部发行

1959年9月第1版 1960年3月第1版第2次印刷

开本：787×1092·1/32 字数：3千字

印张：4/32 印数：2001—5000