

合成树脂与塑料工艺叢書

第四冊

环 氧 树 脂

楊耀華 楊素芳 張廷熙 合編

化学工业出版社

为配合塑料工业的发展，我社陆续出版一套合成树脂与塑料工艺丛书。在这套丛书中，分别介绍各种树脂和塑料的工艺制造过程、所用原料及产品的性能和用途，供一般工程技术人员参考，并供管理人员和具有一定水平的工人阅读。

本書詳細地介绍了环氧树脂的性能、用途和一般使用方法以及环氧树脂的工艺制造方法和所用的原料。

合成树脂与塑料工艺丛书

第四册

环 氧 树 脂

楊耀华、楊素芳、張延熙 合編

化学工业出版社(北京安定門外和平北路)出版

北京市書刊出版發賣業許可證字第992号

化学工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行


開本： 787×1092 1/32	1959年1月第1版
印張： 1 錄頁： 2	1959年1月第一次印刷
字數： 25 千字	印數： 1—3,500
定價： (10) 0.15元	书名： 15073.0323

目 录

一、緒言	2
二、环氧樹脂的性能和用途	3
三、环氧樹脂的一般使用方法	13
四、环氧樹脂的制造	16
五、环氧樹脂的硬化反应	22

一、緒 言

环氧樹脂是一种新型的合成樹脂。所謂环氧樹脂是因为在其分子結構中含有環氧基。环氧樹脂的主要原料是环氧氯丙烷。环氧氯丙烷可与酚类、醇类或胺基化合物等反应生成不同类型的环氧樹脂。但通常用得最广泛者为以二酚基丙烷与环氧氯丙烷为原料的縮合产物。本文所介紹的即为該类环氧樹脂。在国外的商品名称有“Epi-kote”、“Epon”及“Araldite”等。在苏联有 ЭД-5、ЭД-6、Э-37、Э-40 等牌号的环氧樹脂生产。环氧樹脂一般的結構式为：



环氧樹脂的分子結構中除具有碳——碳键外，尚有醚键，因而使樹脂具有良好的粘着力及抗化学試剂的性能。近年来环氧樹脂发展速度极快，例如美国在1946年仅生产20余吨，在1952年就生产3000吨，1954年达13000吨，1956年已达27000吨。我国在目前还没有投入生产，北京化工研究院沈阳分院1957年試制成功涂料用的环氧樹脂 1001 及 1004。今年又試制成功仿苏型低分子量环氧樹脂ЭД-5、ЭД-6 及 Э-37，质量認為滿意。这些品种已于今年八月投入中型試驗。

环氧樹脂不但能代替有色金属和鋼材，且具有其他材料所沒有

的性能。随着我国社会主义建設事业的飞跃发展，各工业部門，特别是机械工业和电器工业部門对环氧树脂的需要日益迫切。为了配合电器工业、飞机、汽車工业及国防工业的需要，环氧树脂是今后需大力發展的一种产品。

二、环氧树脂的性能和用途

环氧树脂不但具有优良的机械性能和好的热稳定性，且具有优良的防水性和相当好的电性能，能抵抗一般的酸、碱和溶剂的侵蝕，粘結性极强，硬化时体积收縮很小；因而被广泛用于各工业部門中。

环氧树脂的性能：

环 氧 树 脂 的 电 性 能

表 1

周 波 数	相 对 湿 度 50 %		在水中浸24小时以后 (1/8吋厚)	
	介电常数	功率因数	介电常数	功率因数
10^2	3.8	0.0023	3.9	0.002
10^3	3.8	0.0035	3.9	0.003
10^4	3.8	0.0064	3.8	0.007
10^5	3.7	0.010	—	—
10^6	3.7	0.015	—	—
10^7	3.8	0.019	—	—
10^8	3.0	0.015	—	—
10^{10}	2.8	0.025	—	—

絕 緣 电 阻

表面电阻		9.4×10^{13} 欧姆
在水中浸24小时后		8.7×10^{13} 欧姆
体积电阻 相对湿度50%	25°C	8.7×10^{14} 欧姆·厘米
	100°C	5×10^{14} 欧姆·厘米

150°C	1×10^8 欧姆-厘米
200°C	1.3×10^8 欧姆-厘米
耐电弧性(A.S.T.M D495-42)	240分钟
耐电压(A.S.T.M D149-44)	400~500伏特/米

各种树脂成型品的电性能

表 2

	环氧树脂	酚醛树脂	有机硅 (玻璃纤维 填料)	聚 酚
解电容数60 周波	3.89	5~6.5	4.0	3~4.36
10^6 //	3.62	4.5~6.0	3.7	2.8~4.1
功率因数60 //	0.0013	0.06~0.1	0.0055	0.003~0.028
10^6 //	0.019	0.015~0.03	0.0017	0.006~0.026
击穿电压 仟伏/毫米	16	12~16	8	17~20
体积电阻 欧姆-厘米	$10^{16} \sim 17$	$10^{11} \sim 12$	10^{15}	10^{14}
耐电弧性 秒	50~180	—	250	125
吸水率24小时 %	0.14	0.1~0.2	0.07	0.11
耐热性 °C	160	120~130	250	120

环氧树脂耐药品及耐溶剂的性能

表 3

試 料	溫 度 °C	性 能
苯	20	安定(6个月)
苯	-80	不安定
丙酮	20	不安定
乙醇	20	安定(6个月)
乙醇	40	安定(6个月)6个月后,冲击值不变
二氯化碳	20	不安定 抗弯力降30%
硝基苯	20	不安定
二硫化碳	20	10月后软化,2个月后膨胀最大
冰醋酸	20	安定(6个月)
苯胺	20	不安定
石油	20	安定(6个月)
	60~70	3个月~6个月冲击值下降50% 6个月后 抗弯力不变

試 料	溫 度 °G	性 能
矿物油	20	安定(6个月)
矿物油	40	安定(6个月)
矿物油	70	安定(6个月)
醋酸	20	安定(6个月)
甘油	20	安定(6个月)
醋氨酸100%	20	安定
硝酸100%	20	不安定
硫酸10%	20	安定(6个月)
硫酸50%	20	安定(6个月)
硫酸96%	20	不安定
盐酸10%	20	安定(6个月)
盐酸10%	100	安定, 3个月冲击值不变 6个月后下降30%。 抗弯力6个月不变
盐酸100%	20	安定, 3个月冲击值不变 4个月后下降40% 抗弯力6个月不变
氨水	20	2个月后冲击值下降90%, 3个月后抗弯力 不变, 6个月后完全破坏
苛性钠(10克/100克水)	20	安定(6个月)
苛性钠(25克/100克水)	20	6个月后冲击值下降90%抗弯力下降40%
重铬酸钾(60克/100克 水)	20	安定(3个月)
过锰酸钾(60克/100克 水)	20	安定(3个月)
次氯酸钠(1克/100克 水)	20	安定(6个月)
食盐水(10克/100克 水)	20~70	安定(6个月)
食盐水(10克/100克水)	100	3个月后冲击值下降45% 3个月后抗弯力 不变

注：所用的环氧树脂为Araldite B，硬化剂901在160°C硬化7小时。抗冲击试验按瑞士标准方法(V,S,M)试样为4×10×60毫米。抗弯力试验按瑞士标准方法(V,S,M)，试样为4×60×60毫米。

表 4

环 氧 树 脂 的 物 理 化 学 性 能

树 脂 牌 号	562	828	834	864	1001	1004	1007	1009
沸点°C①								
颜色②	液体	8~12	20~28	40~45	64~76	95~105	125~132	145~155
粘度(25°C)③		12	10		8	6	8	11
环氧当量④		50~150	0.22~0.32		0.85~1.65	4.35~6.27	17.6~27.0	36.2~98.5
环氧值⑤		175~210	252~290		450~525	870~1025	1650~2050	2400~4000
催化当量⑥	0.64	0.48~0.570	0.31~0.44	0.31	0.19~0.22	0.1~0.1150	0.05~0.060	0.025~0.042
分子量⑦	300	380	470	630	900	1400	2900	3800
节数“n”⑧	—	>0	<1	1.3	~2	<4	~9	<12

① 按都郎(Durran)氏Hg法。

② 环氧树脂562, 828不醇解，其余牌号的环氧树脂与丁基乙二醇醚或浓度10%的盐酸进行测定。

③ 含有1分子环氧的树脂克数(二氯六环-HCl法)。

④ 每100克树脂中含多少环氧当量(由3计算)。

⑤ 酸化——分子单盐基酸所需树脂克数，例如350克松香酸或约280克C₁₄酸。

⑥ 树脂在二氯乙烷中用沸点升高法所测得的平均分子量，为一约数。

⑦ 以分子量与分子结构比较而得。

⑧ 本表采壳牌石油公司出生产的各种牌号环氧树脂的物理化学性能。

苏联牌号 3Δ-5 约相当于英美牌号S28, 3Δ-6 约相当于英美牌号834, 3-37 约相当于英美牌号964~934。

表 5

环氧树脂与其它树脂的机械性能

	环氧树脂 (Aramidite)	酚醛树脂	聚丙烯	聚酯	丙烯酸脂树脂	丙烯酸脂刚脂	聚苯乙稀
与材料的粘着性	+++	-	+	++	-	-	-
硬化处理中的收缩率	0.5~2.3%	1.2%	10%	10%	10~20%	10~15%	10~15%
抗拉力 公斤/毫米 ²	6.5~8	4.5~6.4	2.5~6.4	3.6~4.3	5.7~7.5	6.0~6.4	6.0~6.4
抗弯力 公斤/毫米 ²	9~12	7.7~12	6~12	4.2~9.2	10.5~12	8.5~11.2	8.5~11.2
冲击强度/吋·	0.5~1.7	0.25~0.4	0.3~0.4	0.2~0.4	0.4	0.25~0.4	0.25~0.4
弹性系数 公斤/厘米 ²	$2.5 \sim 3.5 \times 10^4$	$2.0 \sim 3.5 \times 10^4$	$2.0 \sim 5.7 \times 10^4$	$2.0 \sim 4.5 \times 10^4$	$2.8 \sim 3.6 \times 10^4$	$3.5 \sim 4.2 \times 10^4$	$3.5 \sim 4.2 \times 10^4$
硬度(Rockwell)	M100	M93~120	M95~115	M95~119	M96~102	M65~75	M65~75
线膨胀系数	60×10^{-6}	$60 \sim 80 \times 10^{-6}$	$80 \sim 100 \times 10^{-6}$	$59 \sim 100 \times 10^{-6}$	90×10^{-6}	$60 \sim 80 \times 10^{-6}$	$60 \sim 80 \times 10^{-6}$
热变形温度	100~120°C	74~80	60~116	60~88	90~100	95~100	95~100
耐电压	400 VPM	350~400	380~500	380	450~500	400	400
功率因数 60	0.0013	0.05~0.10	0.003~0.028	0.006~0.019	-	0.0001~0.0003	0.0001~0.0003
10 ³	0.0024	0.05~0.08	0.005~0.025	0.01	-	0.0001~0.0003	0.0001~0.0003
10 ⁶	0.019	0.015~0.03	0.006~0.026	0.026~0.06	-	0.0001~0.0004	0.0001~0.0004

环氧树脂的用途 环氧树脂可按其分子量的不同而有各种不同的用途。通常低分子量液体环氧树脂用在塑料方面较多，而高分子量固体环氧树脂用在涂料方面较多。低分子量环氧树脂目前最主要的应用在于作金属压铸模具，特别是航空和汽车工业用得非常普遍。另外，用作金属结构材料的粘接剂，电器设备的浇注等。

低分子量环氧树脂有以下五种用途：

(一) 浇注用 将环氧树脂与硬化剂如胺类，酸酐类混合可以制成具有优良的机械物理性能，电气和化学性能的浇制品

1. 在机械制造工业中已逐步普遍采用塑料铸模或模具。过去制造这些模具，是用酚醛或聚酯类塑料，但它们存有缺点，如操作不方便，硬化温度高，收缩率大，用途受到局限，故其发展是不够快的。直到采用环氧树脂以后，消除了上述缺点，强度也大为增加，它不但代替酚醛及聚酯来做模具，而且也代替了很多型式的金属铸模(钢的或铝的)。

采用环氧树脂制造铸模或模具具有以下几个优点：

(1) 不但节省时间和劳动力，且节约资金和制造方便，制造速度快。用环氧树脂做的模具比金属制的一般要轻25~50%，且其制造速度亦快。从制造成本来看一个钢制冲压模约需20万元。而环氧树脂做冲压模估计仅需1.5~2万元。

(2) 代替钢、铜和铝等金属制模具，可节省大量金属材料。

(3) 有很高的强度，用于一般金属压铸，可使用数千次不等。

(4) 制造时操作方便，可以铸成各种需要的形状和易于修补或换新。

(5) 硬化时不产生副产物，不生气泡，体积收缩率极小，精确度高，所以特别适于做精密模具。下表是环氧树脂硬化条件与体积收缩的关系。

2. 在飞机和汽车制造工业中，从机身和车身本体到各种部

环氧树脂的硬化条件与体积收缩的关系

表 6

硬 化 温 度 ℃	硬 化 时 间 小时	体 积 收 缩 率 %
100	14~20	0.5~0.8
120	14	1.0~1.2
140	7~10	1.3~1.5
160	7	1.9~2.2
180	2~3	2.0~2.2
200	1~2	2.2~2.3

件，金属压铸是很主要的制造工序。这些工业的特点是产品花样多，型式每年不同，铸模经常变化，只有普遍采用塑料铸模才能解决问题。实际上在国外的航空工业及汽车工业中已经普遍采用。并节省了大量金属钢材。

3. 在电器工业中，环氧树脂用来浇注各种电器零件，将各种电器零件完全密闭，能防水、防潮、防化学腐蚀、耐热、抗寒、耐冲击和震动等。这种浇注件，结构结实、有好的电性能，即使在不好的环境下长期使用也不会损坏。近几年来在各种电器制造中（如各种电容器、电阻器、电视机、电动机、变压器等）已普遍采用。特别重要的电力设备，如大型电站的设备装置，都需要使用这种方法来保护。例如由沈阳变压器厂采用环氧树脂浇注电流互感器，比原来用瓷绝缘制造的电流互感器体积缩小一倍，重量减轻2倍。所需零件总数为过去不用环氧树脂时的45%。需用工时为过去的25%。

(二) 粘接用 环氧树脂对一般的金属材料与非金属材料如金属、玻璃、陶瓷、木材、塑料（聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯塑料除外）、橡胶、皮革、水泥、纤维类等有很好的粘接性能，所以通常称为“万能胶”。尤其在飞机结构材料的粘接方面，具有重要的意义。

钢与钢的粘接，其抗拉强度超过800公斤/厘米²，铝与铝的粘

环氧树脂对各种材料的粘接性能

表 7

胶合材料	剪断强度 公斤/毫米 ²
铝与铝	1.6~3.15
铜与铜	1.57~1.76
锌与锌	0.93~1.10
黄铜与黄铜	1.7~1.95
铁与铁(5毫米厚)	1.85
钢与钢	2.80
苯胺树脂与苯胺树脂(10毫米厚)	0.37
三聚氰胺树脂与三聚氰胺树脂(3.3毫米厚)	0.08①
玻璃与玻璃(3毫米厚)	0.4①
玻璃与铝	0.4①
木材(5毫米)与铝	1.2①
橡胶(3毫米)与铁	0.13①

注：未标明厚度的金属板厚为0.8~1毫米。

接，其抗拉强度超过500公斤/厘米²，上表为环氧树脂对各种材料的粘接性能。

(三) 增强塑料 环氧树脂用玻璃纤维布作填料可以制成机械强度极高的增强塑料。其强度较一般的酚醛、聚酯增强塑料高。抗拉强度可达3000~5000公斤/厘米²，抗压强度可达4000~5000公斤/厘米²。因而被大量用于石油、盐水的管道，槽和其他耐压，耐高温，耐腐蚀的构造材料。这种增强塑料做的管道可在200°C使用，能耐60个大气压力。特别是在飞机制造中作为强度最高和最好的结构材料。在国外也有用它来制造军用汽艇及其他特殊用途。

增强塑料制的积层品，其强度随树脂含量的不同而异，现将树脂含量及制品强度的关系列于下表。

① 材料本身已破坏。

积层晶的树脂含量与其强度的关系

表 8

树 脂 含 量 %	抗 弯	冲 击 值
	磅/吋 ²	磅/吋 ²
18	49,000	31,000
26	78,000	56,000
30	76,000	54,000
37	67,000	57,000


下表为环氧树脂(牌号828)玻璃纤维积层品在制造过程中，硬化时所加的压力及硬化时间和温度与成品性能之关系。

积层晶的硬化条件与成晶性能的关系

表 9

硬化时所加之压 磅/吋 ²	硬化时间及温度	抗弯强度 磅/吋 ²			抗压值 磅/吋 ²
		室温	150°C	260°C	
200	150°C 15分钟	75,300	18,500	8,800	—
200	后硬化在200°C 1小时	72,300	56,900	11,100	—
25	150°C 15分钟	74,200	18,100	6,200	—
25	后硬化在200°C 1小时	68,700	26,300	7,000	—

(四) 聚氯乙烯稳定剂用 低分子量环氧树脂是聚氯乙烯较好的稳定剂。聚氯乙烯制品因受热或紫外线的促进引起分解而产生氯化氢。这种氯化氢起触媒作用会引起继续分解，而环氧树脂中之环氧基能与氯化氢反应形成加成物。所以可以防止分解老化作用。



(五) 紡織品的樹脂加工 環氧樹脂用于毛織品、棉布和化學纖維的樹脂加工，可以防皺防縮，並且防止虫咬。這一技術在國外已得到了廣泛的應用。下面表10和表11是綢料經環氧樹脂加工處理後之結果及耐虫試驗結果。

高分子量固体环氧树脂的应用：主要用来配制涂料使用。环氧

树脂1001、1004、1007及1009均为硬而脆的浅黄色固体，其溶解度随分子量的增高而递降。它能溶于甲酮、乙酮、甲基环己酮、甲基异丁酮及乙二醇乙酸酯等溶剂中，也能溶于酮类、醇类及芳香族的混合溶剂中。

环氧树脂1001用各种不同脂肪族胺类或芳香族胺类硬化后可制成耐腐蚀涂料，保护化工设备，使之不受溶剂、酸类、碱液和腐蚀性气体的侵蚀。环氧树脂1001最重要的应用是作为飞机、纺织和食品（乳制和酿造）等工业用涂料。通常加入胺类硬化剂量较理论量稍多一些。

环 氧 树 脂 耐 虫 試 驗 結 果 表 10

环氧树脂 562 浓度 (%)	硬化剂及其漆加量 (毫克)	耐虫試驗結果		洗灌后的耐虫試驗			
		食害量 (毫克)	比食害量	洗一回①		洗二回	
				食害量 (毫克)	比食害量	食害量 (毫克)	比食害量
—	—	18.09	100	—	—	—	—
7.5	二次乙基三胺 1	3.45	19.11	2.96	16.23	5.22	28.91
5	二次乙基三胺 0.5	3.33	18.44	4.65	25.76	5.45	30.19
7.5	二乙胺基丙胺 1	2.20	12.18	1.42	7.86	0.95	5.26
5	二乙胺基丙胺 0.5	2.87	15.90	3.60	19.94	3.72	20.60
7.5	柠檬酸 1	2.09	11.60	4.72	26.14	6.12	33.90
10	柠檬酸 0.5	3.02	16.70	4.35	24.09	6.43	35.62
7.5	草酸 1	3.92	21.70	5.55	30.74	4.23	23.43

环氧树脂1004用各种植物油脂肪酸酯化后，可制成具有高硬度和耐磨性能的涂料。该种环氧树脂酯还可以与苯乙烯共聚，与钛酸丁酯反应成为具有特殊用途的高级涂料。可用来作为机器和工具漆、地板漆、罐头和管子的外部涂漆。

环氧树脂1007及1009通常是与酚醛、尿醛、三聚氰胺甲醛等树脂配合制成烤漆。酚醛树脂与尿醛树脂加入量一般为20~30%。环

① 洗灌是用0.5%皂液在70℃进行30分钟。

氯酚醛漆在100°C下可抵抗浓度70%的烧碱，而皮膜不被破坏。它一般用于包线漆、管、罐、槽的内部漆，铝，黄铜的保护漆以及贵金属和人造材料制品的保护漆等。三聚氯胺甲醛树脂一般加入量为10~15%。

环氧树脂可制成具有良好的弹性、硬度、附着力、耐磨性、耐化学药品和耐溶剂的涂料，因此可以与有机硅合用制成高强度耐高温的绝缘材料。有机硅虽然是最好的耐高温绝缘材料，但是它与金属的粘接性能，耐磨性能均不够好。与环氧树脂合用后可以克服这些缺点，同时保持相当好的电性能。我国将要研究制造世界上最大的长江三峡水电站水轮发电机，而环氧树脂和有机硅树脂在解决高强度，耐高温电绝缘材料及电器设备的浇注方面将起着重大的作用。

三、环氧树脂的一般使用方法

1 浇注方法 浇注树脂前应先把模子擦洗干净，然后涂以脱模剂。常温硬化时可以石蜡为脱模剂。高温硬化时可以有机硅油或有机硅橡胶(5~10%甲苯液)为脱模剂。涂上脱模剂后在200°C烘2小时。然后在树脂中加入硬化剂进行浇注。

在采用固态硬化剂时，混合的方法如下，现举一例加以说明：

- ① 取低分子量环氧树脂15份(重量)加热到约66°C；
- ② 将同样加热到约66°C且熔融的间苯二胺14份混入树脂中；
- ③ 将混合物温度降低后，在常温将其余的85份环氧树脂加入并很好地搅拌。

在进行浇注前应很好的抽真空，使气泡易于消失。

在浇注用的环氧树脂中通常根据不同的用途，可以加入适当量的填料，以吸收因反应而生成的内部热量，使其可使用之时间延长和降低热膨胀系数、减小收缩率、改善其表面硬度，耐磨性和热传导性等机械性能。同时亦可降低成本。一切有机或无机金属或非金属填料，只要是中性或微碱性的对环氧树脂都适合。通常用作环氧树脂

填料的有云母、碳酸鈣、氧化鋁、氧化鈦、玻璃粉、瓷粉、石墨、金属粉、金鋼砂和木粉等。下表为环氧树脂成型品加入填料后的各种性能比較。

加填料后的环氧树脂的各种性能

表 12

試 驗	环氧树脂①	加填料A②	加填料B③	加填料C④
比重(VSM 577109)	1.2~1.3 克/厘米 ³	1.25~1.35	1.7~1.8	1.4~2.0
冲击試驗(VSM 771105)	13~20公斤· 厘米 ² /厘米 ²	3~7	6~7	1.5~3.5
抗弯力試驗(VSM 771103)	9~12 公斤/毫米 ²	6.5~8	7~10	5~6
抗拉試驗(VSM 771101)	6~8 公斤/毫米 ²	6.5~8	7.5~8.5	3.5~4
弹性系数(VSM 771111)	300~400 公斤/毫米 ²	450~550	1200~1400	1,500~1,800
压缩試驗(VSM 771102)	11~13 公斤/毫米 ²	12~13	20~22	14.5~15.0
硬度	20~24 公斤/毫米 ²	24~25	28~30	30~35
馬丁氏耐热試驗	105~115°C	110~120	120~125	125~130
分解溫度	340~350°C	335~345	340~345	345~350
耐燃試驗(VOE)	5~10秒后	8~10	8~10	8~10
灰分(SEV-Publ 177)	0.02~0.03%	15~16	60~61	69~70
线膨胀系数	60~65×10 ⁻⁶ 毫米/毫米°C	60×10 ⁻⁶	30~35×10 ⁻⁶	25~30×10 ⁻⁶
吸水試驗20°C 10日	0.25~0.35%	0.25~0.35	0.25~0.3	0.15~0.2
吸水試驗100°C 1小时	0.3~0.45%	0.3~0.4	0.3~0.35	0.2~0.3

注：① 环氧树脂 B(Araldite B)100份，硬化剂901，20~30份在100~200°C硬化。

② 树脂同前100份，硬化剂901 30份，石粉25份，硬化在160°C7小时。

③ 树脂及硬化剂同上，石英粉300份在160°C硬化 7 小时。

④ 树脂及硬化剂同上，石英粉300份，在160°C硬化 7 小时。

⑤ VSM为瑞士标准方法。

在浇注时为了使操作容易和使气泡易于消失，可以加入适当量的稀释剂以降低粘度，通常可以加入10~15%的苯二甲酸二丁酯，磷酸三甲酚酯，苯乙烯单体等。但加入这些稀释剂大部分构成机械的混合物，使铸件机械性能，耐热性或耐寒性降低。最近有人采用在浇铸物中加入含有环氧基的物质，如环氧氯丙烷，因为这些稀释剂也参加硬化反应，所以结果甚为良好。

2 粘接方法

在使用环氧树脂粘接前，必须将被粘接材料进行表面处理。其处理方法有物理法与化学法两种：

① 物理方法：在被粘接物表面吹砂，亦即用机械方法将表面打磨。

② 化学方法：先用溶剂将被粘接物表面去掉油脂后，然后在重铬酸钠10份，浓度96%的硫酸50份，水340份的溶液中，在65~77°C 浸5~15分钟，再用水洗至中性，待干燥后才能进行粘接。如果被粘接物是橡胶则应按下列方法进行处理：天然橡胶浸在比重为1.84浓硫酸中5~10分钟；合成橡胶浸在比重为1.84浓硫酸中10~15分钟，放置到硫酸成糊状，取出水洗。橡胶表面发生龟裂现象，用0.2% 氢氧化钠中和，然后进行粘接。粘接时不需加高压，仅接触压力已经够了。粘接剂厚度约为0.1毫米。

环氧树脂的粘接强度及被粘接物厚度的关系(轻合金) 表 13

板 厚 毫 米	粘接面积 毫 米	剪 断 强 度 公 斤 / 毫 米 ²	板 厚 毫 米	接缝面积 毫 米	剪 断 强 度 公 斤 / 毫 米 ²
0.5	2.5×3.0	3.4	0.5	25×13	2.6
1.0	〃	4.7	2.0	〃	2.8
2.0	〃	5.5	3.0	〃	3.2
3.0	〃	5.8	5.0	〃	3.8

試驗溫度18°C