

谷物康拜因的 使用与改装



农垦出版社出版

谷物康拜因的使用与改装
國營农牧場机务工作經驗彙編
农垦部机械物资局編

农 垦 出 版 社
1958年·北京

谷物庫存的使用与改装

農星部機械物資局編

農星出版社出版

(北京東單老錢局)

北京市書刊出版業營業許可證出字第108號

農業雜志社印刷厂印刷 新華書店發行

787×1092毫米¹/32•4⁷/8印張•插頁1頁•100千字

1958年9月第1版

1958年9月北京第1次印刷

印數：5,000

目 錄

第一部份 綜合經驗

- 我們C—6—016、C—80—108聯合包車組的
經驗 鐵道兵農垦局金沙農場楊占林... (1)
- 我們8號C—6康拜因怎样超額完成收穫
任務的 河南省黃泛區農場李鴻林... (4)
- 寶泉嶺農場147號C—4康拜因是怎样
提高效率的 黑龍江省寶泉嶺農場... (7)
- 國營蘆台農場機耕隊1957年麥收工作總結
..... 國營蘆台農場... (11)
- 中牟農場使用AC—400自動康拜因
工作經驗 河南省農業廳農場站管理局... (19)
(附河南省使用匈牙利柴油機康拜因經驗)
- 東辛農場1954年康拜因麥收工作分析 (23)
- 康拜因作業效率低的分析 黑龍江省九三農場張鑫堯... (31)
- 蘇聯社會主義勞動英雄先進康拜因手堪基勃爾同志
的工作經驗 (35)
- 寶泉嶺農場康拜因保養幾項辦法
..... 黑龍江省寶泉嶺農場王惠民... (47)
- 國營友誼農場康拜因修理組織
..... 蘇聯專家B.T.茹利克夫... (49)
- 分工修理康拜因的經驗 黑龍江省九三農場... (67)

第二部份 技術改進

C—6 康拜因的改裝 (根据苏联及農牧場經驗彙編) ……(71)
C—6 康拜因的莖桔集堆器 (根据苏联經驗彙編) ……(89)
C—4 康拜因的改裝……………(97)
AC—400康拜因的改裝…………… (100)
康拜因的防陷改裝問題…………… (101)
C—6 康拜因的改裝鍵式逐叢器 …………… 第一機械工業部農業機械研究所…(103)
C—4 康拜因收割向日葵 ……黑龍江省九三農場…(107)
AC—400和C—6 康拜因收割糜子 ……………甘肅省農林廳農星局…(109)
在濕澤地段上工作 康拜因PCM—6 行走部份的改裝…………… (110)
用拖拉机動力輸出軸來驅動C—6 康拜因工作部份 …(114)

第三部份 收穫水稻

C—6 康拜因收穫水稻的改裝 ………………(121)
查哈陽農場 C—6 康拜因收割水稻的改裝 …………… 黑龍江省查哈陽農場出禾…(128)
在C—6 康拜因上增設第二滾筒收穫 水稻的試驗……………國營蘆台農場張銘…(132)
半鏈軌式自動康拜因收割水稻經驗 …………… 江西省鄧家埠農場…(136)
水稻的机械化收穫……………苏联H. E. 勃里伏特…(144)

我們 C—6—016 聯合包車組的經驗

鐵道兵農垦局金沙農場作業隊長 楊占林

我是黑龍江省鐵道兵農垦局金沙農場第二分場第五生產隊的作業隊長，今天我能够代表C—6—016，C—80—108聯合包車組到祖國的首都參加這個隆重的大会，感到非常的榮幸。

在這次大会上，我听到各位首長的報告後感到渾身都是力量，同時通過許多代表的發言，也使我學習了很多的生產經驗，丰富了我的生產知識，給我思想上一個很大的啓發。我決心把這次大會的精神帶到我們農場去，把大會上所推廣的先進經驗，因地制宜地貫徹到我們的生產中去。

現在我把我們聯合包車組的生產情況，向大會做一彙報。

我們包車組主要是在去年麥收中以十七個班完成288.76垧（即公頃，合15畝）的收刈任務（規定任務為150公頃，超額92.5%），平均班效是16.2垧。我們包車組當時的最高班效是以11小時收刈23.13垧，以11.50小時高機收刈30.18垧。平均日效13.26垧，出車率達到100%，時間利用率94%，共節約汽油320.13公斤（定額6.2公斤，實際4.78公斤），收刈損失率1.34%，刈檻高16—25公分。

我們農場在去年麥收中所處的情況是複雜的。耕種面積大，收刈任務重，勞力不足，機械不多，更主要的是自然影響太大。在麥收期間，陰雨連綿，機械不能下地，麥子從成熟期，逐日轉向枯萎期，這就使我們完成麥收任務處於一

种緊張、繁重的局面。当时我們提出的口号是：“战胜一切困难，向陰雨作斗争！”“想尽一切办法，充分發揮机械效能，坚决完成麥收任务！”“丰產必須要丰收！”技術干部全部上車，我当时向領導提出上車的要求，經過領導批准后，我就开始康拜因的檢查安裝工作，經過合理的試運轉后，立即投入正常的作業，緊張的連續的工作了十七个班次，超額完成了麥收任务的92.5%。

我們包車組所以能够順利的超額的完成任务，是与做到了以下几項工作分不开的。

一、合理的進行試運轉。我們的康拜因是1957年國產的新車，我們包車組的全体同志都非常热爱这台車，同志們說：“热爱这台車，就等于热爱祖國。”所以大家对这台剛剛接到手的新車勁头非常大，信心百倍地要好好的干一場。首先我們絲毫不苟的根据規程开始了試運轉工作，我們在空運轉階段，对各部迴轉軸承進行檢查，是否緊固和圓滑，对各部進行調整，达到完整的技術狀態；在空轉中確認各部正常，沒有其它問題后，再投入負荷運轉工作。在負荷試運轉階段，我們主要試看各部，使其不發生故障；在負荷試運轉期間，每工作 $1\frac{1}{2}$ —2小時即停車檢查一次，負荷運轉68小時后，对康拜因又作了一次全面的檢查調整，对發动机進行換油洗油道，并卸去限制墊再投入正常作業。所以在作業過程中，沒有發生任何故障，保証了出車率，發揮了机車的效能。

二、实行了合理的分区負責的保养方法。首先根据全組人員的技術水平、工作态度，進行了合理的分区負責制。工作好的、技術高的，分配負責較为複雜的部份，次一些的分配負責較簡單的部份。这样就避免了由于个别同志工作不細

心而影响了工作。对康拜因分为六区保养，固定每个人的保养位置，加强每个人的责任感，使机车得到了细致的全面的保养，同时还坚决贯彻了有效停車制度，所以避免了机械故障的發生。

三、开好地头会。我們包車組，坚持了地头会，解决了很多問題，一般的都是利用走路的时间开会。根据当天的气候情况，确定当天的收刈任务。同时我們在每天早上保养完了时，必定召开一次小会，研究当天的工作如何進行，每个人的具体工作也做出明确的分工，以免有事临时派工，影响工作，耽误时间；同时，包車組長还進行一次安全教育，保証不發生人身事故。所以在作業中，保証了有条不紊，爭取了時間，做到了安全生產。

四、利用了一切可能利用的时间。每天都是保养好了机車、等小麦露水下去了，能刈就刈，一分鐘也不错过，前車保养好等着后車，不讓后車等前車。我們还爭取了早班保养，一班作業的办法。早上副駕領導兩个人去保养，包車組長進行一次檢查，認為沒有問題时才开始作業，因而保証了每天的純作業時間都在8—10小时。为了防止机車在作業中打滑，我們在麥收前就改裝了耙犁，因而保証了016号机車能正常的作業。

五、積極改裝，战胜自然的影响。在麥收还没有开始以前，在机車右侧大軸处按裝上耙犁，防止土地条件恶劣时，康拜因不能作業，影响收刈。所以当有的康拜因不能作業时，016康拜因还能正常的作業。但是到后期，連續降雨，土地水分成饱和状态，單腿耙犁不能適应土地条件，因而我們又开动了腦筋，將康拜因裝到耙犁上、这样又可以投入作業。但在連雨的情况下，眼看前輪不改裝，又不能作業，于

是我們又想办法，在前輪上裝上耙犁，用兩台C—80牽引，又保證了在水分飽和的情況下能夠照常作業。

上面就是我們包車組在完成任務中的淺薄休會。我們將在這個基礎上，進一步的鑽研，學習先進經驗，積極的發揮機械生產上的效能，創造出更大的成績，完成更繁重更艱巨更光榮的任務。

當然我們在前進中，還會遇到困難，但是我們堅信，依靠黨的領導，全場職工緊緊的團結在一起，鼓足干勁，拿出勇氣，任何困難，都將被我們一一的克服，我們堅決把祖國的北大荒開發成為祖國的糧倉。全體代表們，讓我們在農業生產大躍進的高潮中并肩前進吧！

（1958年2月全國國營農牧場社會主義積極分子會議上的發言）

我們8號C—6康拜因怎样超額 完成收穫任务的

河南省黃泛區農場勞模 李鴻林

1957年麥收時，我所駕駛的8號C—6康拜因，在黨的正確領導和全組同志的努力下，在雨水較多、土地泥濘搶收麥子中，戰勝了困難，超額完成了收割任務，作出了如下成績：

計 划 定	額	實 例 完 成	超 頓	節 約
時間利用	166小時	134小時		32小時
收 穫 量	580,625斤	719,750斤	139,125斤	
班 次	13	11		2
油 料	2,850.9公斤	2,878公斤		572.9公斤 (合502.68元)

我們康拜因在收刈中，17个小时（一个班次）收刈120,625斤（平均約每小时7,080斤），創造我場歷年來最高紀錄。1957年麥收全場評比時，榮獲我場一等先進機車的光榮稱號，並榮獲先進機車獎20元，節約獎100.57元。我們的主要經驗是“檢查到，保養好，寧慢不站”10個字。茲將情況介紹如下：

1、在機車技術保養工作上發揮了集體力量，明確分工建立責任制。

我們康拜因組共13人，其中四級駕駛員2人，助手2人，其餘9人都是沒上過康拜因的機訓班、南京農、工學院的實習生。人員分為白天、夜間兩班作業，明確分工，具體交待，如車長除掌握舵輪外，還要負責第一、二清選器的檢查和調整，以及檢查各部保養和調整情況，指導全盤和排除故障。學員分左側1人，右側2人，負責各側鏈輪、鏈條、螺絲的檢查保養，刈眉毛和裝油槍，固定1人調整風量，檢查質量，保管工具，加油、加水和填送日報，動力手負責前后引擎的保養和檢查，在滾筒堵塞時掏滾筒，幫助車長及時排除故障。這樣就責任明確，也便於檢查和評比。

2、特別注意機車的保養問題，要求是“檢查到，保養好”，這是減少機車故障，提高工作效率的重要關鍵。

首先作到了三檢查：（1）行走期的檢查：主要是聽和看；聽引擎聲音，看各部鏈條、鏈輪、螺絲是否松動，發現異聲和不正常現象立即通知車長停車檢查；（2）停車檢查：麥杆潮濕時每2至3小時停車檢查一次，麥子較干時5至6小時檢查一次；（3）車長總檢查：每次保養時，各人在負責區進行保養，車長親自深入機車的主要部份進行檢查。

再者作到了保养好：（1）交班人負責保养，接班人除共同進行保养外并負責檢查保养質量；（2）12小时的保养油眼在9至10小时遇到停車就可注油；（3）3小时的油眼；部份在行走中保养注油。

3、計劃周密，掌握自然气候变化，充分利用時間是我們機車效率高的主要原因之一。

我們接到行政分配580,625斤收刈任务后，作出了本机車組工作計劃，早晨露水大堵塞濾筒嚴重，我們掌握了“寧慢不站”的原則，用一速小油門。9至10点后太陽升高麥子較干，逐漸換三速或大油門。夜班掌握早出車，在20点前使用三速或大油門，20点后逐漸換一速中、小油門，最后仍掌握“寧慢不站”的原則，如果确实后半夜不能收刈就停車檢查，保养和調整，解決車上一切應解決的工作，給白班打好基礎。由於掌握自然气候变化，充分利用時間，在17个小时（一个班次）收穫了120,625斤，創造了我場歷年來最高紀錄。

4、建立了班前班后碰头会和交接班制度。

我們利用走路時間或在下班后的15至25分鐘時間，首先大家互相交談：今天的工作中出过什么故障及發生的原因？怎样排除？其次，找出本班的主要經驗和成績，再各自提出車上缺什么备品，确定誰負責帶备品。班前碰头会解决兩個問題：一是檢查各自負責的备品，是否帶來；二是進行安全教育。車長公布上班核算單，說明賠賺，并公布本班質量和定額要求。

進行嚴格交接班制度。每次交接班时，車長与車長交接，下班車長介紹全面机車情况：学员与学员交接，下班者介绍自己責任区出过什么故障。这样使上班者很快了解情

況，進行工作。

收割質量也較好，留茬在15公分左右，未丟眉毛和地角，加上兩期收割倒伏麥子，損失率未超過規定1%。

（注：眉毛指漏割的狹條麥子）（1958年2月全國國營農牧場社會主義積極分子會議上的發言）。

寶泉嶺農場147號C—4康拜因 是怎樣提高效率的

寶泉嶺農場第八生產隊147號C—4康拜因在1954年的麥收作業中，共收割小麥192.34公頃（產量在1噸4以上），超過全場C—4康拜因每台平均完成麥收工作量的68.6%。這個機車組在正常作業的一連十二個班次里，每班的收割數量都在10公頃以上。其中九個班都超過了12公頃，并在這期間創造了日收割量15.5和16公頃的新紀錄。整個麥收作業總平均每公頃用油8.25公斤，共節省汽油145公斤。這個機車組不僅提高了工作效率，而且保證了作業質量。他們的割穗全部在15公分左右，收割損失僅為0.87%。由於效率高、質量好，這個機車組在寶泉嶺農場內被評為麥收先鋒康拜因組，并得到了獎勵。現在把这个機車組怎樣提高效率的工作經驗，介紹在下面供作參考：

一、實行專區專責的檢查保養制

專區專責的檢查保養制，在寶泉嶺農場已普遍實行，147號C—4康拜因機車組作的特別認真。因此，效果較大。這

一个机車組共配备五人，他們在檢查保养的專責分工上是这样的：机車組長領導整个机車組的工作，并負責引擎和行走部份的檢查保养；第二駕駛員負責切割和脫谷部份的檢查調整，并掌握作業質量；一个助手負責收割台的檢查和保养；另兩個助手，把康拜因兩邊分成兩個“專區”，一個人負責一邊，負責檢查鏈子、皮帶和螺絲的松緊，并按規定注油保养。

开始作業以前，为了便于檢查螺絲的松緊，实行了划綫保养法。为了保証不拉一个注油眼，实行了注油点編組，并把每个螺絲，每个油眼，都指定專人負責，徹底消滅檢查保养上三不管的現象。机車組內三個助手都是初次上車，缺少机務常識，又由机車組長通過实物進行了三天的技術傳授，这就为貫徹專区專責制打下了基礎。

推行了这种專区專責的檢查保养制之后，責任明确，加強了每人的責任心，使檢查保养工作，作到認真徹底，減少了由于檢查保养不周而發生的故障，这是提高作業效率的主要因素之一。

二、制訂作業計劃，采取“先慢后快选片收割”的方法

开始收割以前，生產隊長和机車組長共同下地調查作物生育狀況，根据調查結果，确定每地段、地号的收割順序，确定調車路線，制定作業計劃，机車組內根据生產隊長分配的任务，选定油料和水的放置地点，打出“V”型道和卸糧道，这些具体問題解决確定之后，由統計員協助繪制作業指示圖。制訂了这样的作業計劃，一切工作都按計劃進行，減少了由于組織管理不善而浪費的時間，增長了純作業時間，提高了效率。

宝泉嶺農場1954年是采取早期收割的。根据这种要求，

按照計劃里規定的收割順序，在地內選擇成熟較早的地段先割；但開始收割時，麥子青，潮濕，易堵滾筒。為了解決這一問題，在將要收割的地段上，又檢查了小麥密度、高度和產量，以及雜草情況。根據C—4康拜因每秒鐘最大喂入量2.5公斤的規定，算出適當割幅和前進速度，並根據作物日漸成熟重量日漸減輕的情況，不斷地加以調整。掌握了這種基本資料之後，採取了“先慢後快、先少後多”的收割方法。在作業中注意聽取機器的負荷聲音，並注意觀察鏈耙，如機器負荷聲音過大或鏈耙上帶出小麥來，就立刻踩一下離合器，等機器恢復正常狀態時再繼續前進。採取這種方法，解決了滾筒堵塞的問題。別的機車組有的每天堵滾筒三、四次，而147號機車組，在整個麥收作業中只堵了三次。

三、實行小時工作制

147號機車組學習蘇聯康拜因手保林的工作經驗，在麥收作業中實行了“小時工作制”。

每天早晨保養機器時，機車組長邊工作邊向大家報告昨天的工作情況，其內容是：（一）完成的工作量；（二）質量情況；（三）定額核算；（四）發生的問題。根據昨天的工作情況，按照生產隊長下達的作業任務單，由機車組全體人員研究提出當天保證完成的工作量，據此算出每小時應完成的工作量，作業時按小時檢查任務完成情況。例如8月3日早晨保養時，機車組長報告昨天收割了13.2公頃，大家研究了今天作業中的具體情況之後，一致提出保證完成15公頃，於是就以一天工作十小時為標準算出每小時必須要割1.5公頃；這個地號每公頃的產量約1噸4，卸糧每袋為70公斤，則每小時必須卸糧32袋以上，才能保證完成小時工作任務；

作業中卸糧員掌握這個數字，每到一小時向大家報告卸糧袋數，全機車組人員心中有數，按小時檢查工作，對提高效率起到很大的推動作用，他們這一天收割了15.5公頃。其他的作業班次，也都全部超過了每日提出的工作任務。

實行了小時工作制之後，這個機車組的康拜因手們特別注意到時間利用的問題，他們心中時時刻刻地記着：康拜因使用二速慢杆作業時，每小時前進3.5公里，如換上二速快杆，則變為4.7公里。這樣他們就深刻地認識到：如果能用二速快杆收割，而沒有及時變速，仍用二速慢杆，就等於降低了工作效率34.3%。有了這種認識，他們在一個地號中的每一地段上，根據麥子稀厚、雜草多少等具體情況，掌握最大限度的喂入量，配合適當的前進速度，爭取適當變速，這就是爭取着一分一秒的時間，爭取着最大的工作量。

四、實行定期檢查保養制

作業時規定了每隔三、四小時必須停車檢查保養一次的“定期檢查保養制”，這樣就能及時發現問題，防止發生故障，這對提高作業效率上，起到很大的作用。停車檢查時按專區專責的分工，由專責人分別進行。檢查的重點是：（一）收割台以檢查割刀、皮帶及切割器裝置為主，同時清扫中央輸送布和鏈耙；（二）脫谷部份以清扫盛種盤為主，並檢查各部鏈子。

每次停車檢查大約只用五分鐘，但解決的問題却很多，很重要。例如有一次在停車檢查時，發現逐杆輸鏈子接頭銷子頭掉了，鏈子小軸甩出半截，要不是及時檢查出來，鏈子斷了將會打碎發動機，發生嚴重事故。

五、开展劳动竞赛

在党的领导下开展劳动竞赛是这个机车组提高工作效率的重要保证。开展劳动竞赛的方法是每三天举行一次小组的生产会议（地头会或走路会），根据专区专责的分工，检查评比一次，评出三天内先进工作者，并以个人记优，麦收结束后根据个人记优次数，作一总评，将总评结果报经作业区上报场部。这个机车组所配备的五人中，经场部最后评定结果，有一人评为“金星先锋”，两人评为“银星先锋”。

（原载黑龙江省国营农场管理处生产技术经验汇编）

國營蘆台農場機耕隊

1957年麥收工作總結

在我場黨委和場長的領導下，經過全體職工的積極努力，今年我們勝利的完成了麥收任務，在工作中基本上保證了安全，減少了損失，降低了耗油量，而且提前完成了任務。全體職工首先認識到麥收是農場最繁重緊張的作業之一，是康拜因、拖拉機、汽車、拖車等所有主要機械的聯合作業。幾年來的經驗證明，必須事先全面的、細致的、周到的、作好所有機車的技術和人員思想準備，才能保證麥收任務的勝利完成。

一、准备工作：

（一）机具准备：

春季作業基本結束後，我們就抽出大部份康拜因手進行

了康拜因、拖拉机、汽車、揚場机、輸谷机、脫谷机的安裝保养检修工作，从5月24号开始到6月18号止，完成了全部康拜因 拖拉机、汽車的准备工作，其中包括康拜因7台（C—6 5台，C—4 2台），拖拉机7台（C—80 5台，DT—54 2台）、汽車4台。检修工作是在大力提倡节约的精神下进行的。零件能用即可，能修则修，不得已时经过技术鉴定才许更换。我们根据过去的检修经验，重点进行了康拜因全部传动滚珠和轴承的检查鉴定，清洗全部链条并煮油润滑，对个别磨损过大的链节进行了修理。除以上问题外并重点解决了以下几个问题：

1、为避免在收割中打坏齒輪，将磨损较厉害的第一滚珠链，用几条合并方法，挑出好的链节凑成一条，使其恢复工作状态，这样就节省了保养费用。

2、对磨损了的C—6康拜因大帆布进行了人工修补。对不合规格的木条、皮带接头进行修理、更换，克服了由于大帆布过旧转动不灵的故障。

3、C—6康拜因2号去年每公顷耗油比5台C—6康拜因平均耗油多0.1公斤，今年为了解决这个问题，将化油器主喷油孔焊加了一个0.2号铜丝，使用结果比5台C—6康拜因每公顷平均耗油降低0.035公斤，比1956年每公顷降低0.135公斤。

4、为解决雨季收割，对所有康拜因进行了改装并准备了防陷装置，如C—4康拜因利用麦斯拖拉机后轮加宽了前轮，C—6，康拜因，作好了托船和卸粮台及卸粮滑梯等。

5、进行了几项工作改进：

（1）四台C—6康拜因用转子链节代替了刈刀導管，在使用中效果良好。